

# **HEIDENHAIN**



Manuel d'utilisation Programmation DIN/ISO

**TNC 640** 

Logiciel CN 340590-01 340591-01 340594-01

## Eléments de commande de la TNC

#### Eléments de commande à l'écran

Touche	Fonction
$\bigcirc$	Définir le partage de l'écran
	Commuter l'écran entre les modes Machine et Programmation
	Softkeys: choix de fonction de l'écran
	Commuter les barres de softkeys

#### Clavier alphabétique

Touche	Fonction
QWE	Noms de fichiers, commentaires
GFS	Programmation en DIN/ISO

#### **Modes Machine**

Touche	Fonction
	Mode Manuel
<b>(A)</b>	Manivelle électronique
	Positionnement avec introduction manuelle
	Exécution de programme pas à pas
<b>•</b>	Exécution de programme en continu

### **Modes Programmation**

Touche	Fonction
<b></b>	Mémorisation/Edition de programme
<b>→</b>	Test de programme

### Gérer les programmes/fichiers, fonctions TNC

Touche	Fonction
PGM MGT	Sélectionner et effacer des programmes/ fichiers, transmission externe des données
PGM CALL	Définir un appel de programme, sélectionner les tableaux de points zéro et de points
MOD	Sélectionner la fonction MOD
HELP	Afficher les textes d'aide pour les messages d'erreur CN, appeler TNCguide
ERR	Afficher tous les messages d'erreur en instance
CALC	Afficher la calculatrice

## Touches de navigation

Touche	Fonction
+	Déplacer la surbrillance
<b>G</b> ОТО	Sélection directe des séquences, cycles et fonctions paramétrées

### Potentiomètres pour l'avance/la vitesse de broche

Avance	Vitesse de rotation broche
50 150 WW F %	100 150 0 S %

# Cycles, sous-programmes et répétitions de parties de programme

Touche	Fonction
TOUCH PROBE	Définir les cycles palpeurs
CYCL CALL	Définir et appeler les cycles
LBL CALL	Définir et appeler les sous-programmes et les répétitions de partie de programme
STOP	Introduire un arrêt programmé dans un programme

#### Données d'outils

Touche	Fonction
TOOL DEF	Définir les données d'outils dans le programme
TOOL	Appeler les données d'outils

## Programmation d'opérations de contournage

rogrammation a operations as contournage		
Touche	Fonction	
APPR DEP	Approche/sortie du contour	
FK	Programmation flexible de contours FK	
L <sub>A</sub> P	Droite	
¢cc	Centre de cercle/pôle pour coordonnées polaires	
Jc)	Trajectoire circulaire avec centre de cercle	
CR o	Trajectoire circulaire avec rayon	
СТР	Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel	
CHE RND OCCO	Chanfrein/arrondi d'angle	

## Fonctions spéciales

Touche	Fonction
SPEC FCT	Afficher les fonctions spéciales
	Onglet suivant dans les formulaires
	Champ de dialogue ou bouton avant/arrière

### Introduire les axes de coordonnées et nombres, édition

Touche	Fonction
x v	Sélectionner les axes ou les introduire dans le programme
0 9	Chiffres
· 7/+	Point décimal/inverser le signe
PI	Introduction des coordonnées polaires/valeurs incrémentales
Q	Programmation paramètres Q/ état des paramètres Q
+	Transférer la position courante ou la valeur de la calculatrice
NO ENT	Ignorer les questions du dialogue et effacer des mots
ENT	Valider la saisie et continuer le dialogue
END	Fermer la séquence, terminer la saisie
CE	Effacer une valeur numérique introduite ou un message d'erreur TNC
DEL	Interrompre le dialogue, effacer une partie du programme

## Remarques concernant ce manuel

Vous trouverez ci-après une liste des symboles utilisés dans ce manuel ainsi que leurs significations



Ce symbole signale que vous devez tenir compte des remarques particulières relatives à la fonction décrite.



Ce symbole signale l'existence d'un ou plusieurs dangers en relation avec l'utilisation de la fonction décrite:

- Dangers pour la pièce
- Dangers pour l'élément de serrage
- Dangers pour l'outil
- Dangers pour la machine
- Dangers pour l'opérateur



Ce symbole indique que la fonction décrite doit être adaptée par le constructeur de votre machine. L'action d'une fonction peut être différente d'une machine à l'autre.



Ce symbole signale que les descriptions détaillées d'une fonction sont disponibles dans un autre manuel utilisateur.

# Modifications souhaitées ou découverte d'une "coquille"?

Nous nous efforçons en permanence d'améliorer notre documentation. Merci de votre aide, faites-nous part de votre souhaits de modification à l'adresse E-mail: tnc-userdoc@heidenhain.de.



## Type de TNC, logiciels et fonctions

Ce manuel décrit les fonctions dont disposent les TNCs à partir des numéros de logiciel CN suivants:

Type de TNC	Nr. de logiciel CN
TNC 640	340590-01
TNC 640 E	340591-01
TNC 640 Poste de programmation	340594-01

La lettre E désigne la version Export de la TNC. La version Export de la TNC est soumise à la restriction suivante:

■ Interpolation linéaire sur 4 axes maximum

A l'aide des paramètres-machine, le constructeur adapte les fonctions de la commande qui conviennent le mieux à sa machine. Dans ce manuel figurent ainsi des fonctions qui n'existent pas dans toutes les TNC.

Exemple de fonctions TNC non disponibles sur toutes les machines:

■ Etalonnage d'outils à l'aide du TT

Nous vous conseillons de prendre contact avec le constructeur pour connaître les fonctions présentes sur votre machine.

De nombreux constructeurs de machines ainsi qu'HEIDENHAIN proposent des cours de programmation TNC. Il est conseillé de participer à de telles formations afin de se familiariser rapidement avec le fonctionnement de la TNC.



#### Manuel d'utilisation de la programmation des cycles:

Toutes les fonctions relatives aux cycles (cycles palpeurs et cycles d'usinage) sont décrites dans un autre manuel. En cas de besoin, adressez-vous à HEIDENHAIN pour recevoir ce manuel d'utilisation. ID: 892905-xx

## Options de logiciel

La TNC 640 dispose de diverses options de logiciel qui peuvent être activées par le constructeur de votre machine. Chaque option doit être activée séparément et comporte individuellement les fonctions suivantes:

#### Option de logiciel 1 (numéro d'option #08)

Interpolation sur corps d'un cylindre (cycles 27, 28 et 29)

Avance en mm/min. pour axes rotatifs: M116

Inclinaison du plan d'usinage (fonctions Plane, cycle 19 et softkey 3D-ROT en mode de fonctionnement Manuel)

Cercle sur 3 axes avec inclinaison du plan d'usinage

#### Option de logiciel 2 (numéro d'option #09)

Interpolation sur 5 axes

Usinage 3D:

- M128: conserver la position de la pointe de l'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM)
- FUNTION TCPM: conserver la position de la pointe de l'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM) avec possibilité de réglage du mode d'action
- M144: prise en compte de la cinématique de la machine pour les positions EFF/NOM en fin de séguence
- Séquences **LN** (correction 3D)

#### HEIDENHAIN DNC (numéro d'option #18)

Communication avec applications PC externes au moyen de composants COM

#### Langue de dialogue supplémentaire (Numéro d'option #41)

Fonction destinée à activer les langues de dialogue slovène, slovaque, norvégien, letton, estonien, coréen, turc, roumain, lituanien.

#### Pas d'affichage (numéro d'option #23)

Finesse d'introduction et résolution d'affichage:

- Axes linéaires: jusqu'à 0,01 µm
- Axes angulaires jusqu'à 0,00001°



#### **Double speed** (numéro d'option #49)

**Les boucles d'asservissement Double speed** sont utilisées de préférence avec les broches à grande vitesse, les moteurs linéaires et les moteurs-couple

#### Option de logiciel KinematicsOpt (numéro d'option #48)

Cycles palpeurs pour contrôler et optimiser la précision de la machine.

#### Option de logiciel Fraisage-Tournage (numéro d'option #50)

Fonctions pour le mode Fraisage/Tournage:

- Commutation mode Fraisage/Tournage
- Vitesse de coupe constante
- Compensation du rayon de la dent
- Cycles de tournage

#### Option logiciel gestion d'outils étendue (numéro d'option #93)

Gestion d'outils adaptée par le constructeur de la machine au moyen de scripts Python.

# Niveau de développement (fonctions "upgrade")

Parallèlement aux options de logiciel, d'importants nouveaux développements du logiciel TNC sont gérés par ce qu'on appelle les Feature Content Level (expression anglaise indiquant les niveaux de développement). Vous ne disposez pas des fonctions FCL lorsque votre TNC reçoit une mise à jour de logiciel.



Lorsque vous réceptionnez une nouvelle machine, toutes les fonctions de mise à jour Upgrade sont disponibles sans surcoût.

Dans ce Manuel, ces fonctions Upgrade sont indiquées par l'expression FCL n; n précisant le numéro d'indice du niveau de développement.

L'acquisition payante du code correspondant vous permet d'activer les fonctions FCL. Pour cela, prenez contact avec le constructeur de votre machine ou avec HEIDENHAIN.

## Lieu d'implantation prévu

La TNC correspond à la classe A selon EN 55022. Elle est essentiellement prévue pour fonctionner en milieux industriels.

## Mentions légales

Ce produit utilise l'Open Source Software. Vous trouverez d'autres informations sur la commande à

- ▶ Mode Mémorisation/Edition
- ▶ Fonction MOD
- ► Softkey REMARQUES SUR LA LICENCE



# **Sommaire**

Premiers pas avec la TNC 640
Introduction
Programmation: principes de base, gestionnaire de fichiers
Programmation: aides à la programmation
Programmation: outils
Programmation: programmer les contours
Programmation: sous-programmes et répétitions de parties de programme
Programmation: Paramètres Q
Programmation: fonctions auxiliaires
Programmation: fonctions spéciales
Programmation: usinage multiaxes
Programmation: Gestion des palettes
Mode manuel et réglages
Positionnement avec introduction manuelle
Test de programme et Exécution de programme
Fonctions MOD
Tableaux et résumés



8

13

14

## 1 Premiers pas avec la TNC 640 ..... 33

1.1 Résumé 34
1.2 Mise sous tension de la machine 35
Acquitter la coupure d'alimentation et passer sur les points de référence 35
1.3 Programmer la première pièce 36
Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat 36
Les principaux éléments de commande de la TNC 36
Créer un nouveau programme/gestionnaire de fichiers 37
Définir une pièce brute 38
Structure du programme 39
Programmer un contour simple 40
Créer un programme avec cycles 43
1.4 Contrôler graphiquement la première pièce 45
Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat 45
Sélectionner le tableau d'outils pour le test du programme 45
Sélectionner le programme que vous souhaitez tester 46
Sélectionner le partage d'écran et la vue 46
Lancer le test de programme 47
1.5 Configurer les outils 48
Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat 48
Préparation et étalonnage des outils 48
Le tableau d'outils TOOL.T 48
Le tableau d'emplacements TOOL_P.TCH 49
1.6 Dégauchir la pièce 50
Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat 50
Fixer la pièce 50
Dégauchir la pièce avec un palpeur 3D 51
Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D 52
1.7 Exécuter le premier programme 53
Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat 53
Sélectionner le programme que vous souhaitez exécuter 53
Lancer le programme 53



## 2 Introduction ..... 55

2.1 L' TNC 640 56
Programmation: dialogue Texte clair HEIDENHAIN et DIN/ISO 56
Compatibilité 56
2.2 Ecran et panneau de commande 57
Ecran 57
Définir le partage de l'écran 58
Panneau de commande 59
2.3 Modes de fonctionnement 60
Mode Manuel et Manivelle électronique 60
Positionnement avec introduction manuelle 60
Mémorisation/Edition de programme 61
Test de programme 61
Exécution de programme en continu et Exécution de programme pas à pas 62
2.4 Affichages d'état 63
Affichage d'état "général" 63
Affichage d'état supplémentaire 65
2.5 Gestionnaire de fenêtres 72
Barre des taches 73
2.6 Accessoires: palpeurs 3D et manivelles électroniques HEIDENHAIN 74
Palpeurs 3D 74
Manivelles électroniques HR 75

## 3 Programmation: principes de base, gestionnaire de fichiers ..... 77

3.1 Principes de base 78	
Systèmes de mesure de déplacement et marques de référence 78	
Système de référence 78	
Système de référence sur fraiseuses 79	
Désignation des axes sur les fraiseuses 79	
Coordonnées polaires 80	
Positions absolues et positions incrémentales sur une pièce 81	
Sélection du point d'origine 82	
3.2 Ouverture et introduction de programmes 83	
Structure d'un programme CN en format DIN/ISO 83	
Définition de la pièce brute: G30/G31 83	
Ouvrir un nouveau programme d'usinage 84	
Programmation des déplacements d'outils en DIN/ISO 86	
Transfert des positions courantes 87	
Editer un programme 88	
La fonction de recherche de la TNC 92	
3.3 Gestion de fichiers: principes de base 94	
Fichiers 94	
Afficher dans la TNC les fichiers créés en externe 96	
Sauvegarde des données 96	
3.4 Travailler avec le gestionnaire de fichiers 97	
Répertoires 97	
Chemins d'accès 97	
Résumé: fonctions du gestionnaire de fichiers 98	
Appeler le gestionnaire de fichiers 99	
Sélectionner les lecteurs, répertoires et fichiers 100	
Créer un nouveau répertoire 102	
Créer un nouveau répertoire 102	
Copier un fichier 103	
Copier un fichier vers un autre répertoire 104	
Copier un tableau 105	
Copier un répertoire 106	
Sélectionner l'un des derniers fichiers sélectionnés 107	
Effacer un fichier 107	
Effacer un répertoire 108	
Marquer des fichiers 109	
Renommer un fichier 110	
Trier les fichiers 110	
Autres fonctions 111	
Outils supplémentaires pour la gestion des types de fichiers externes 1	12
Transmission des données vers/d'un support externe de données 117	
La TNC en réseau 119	
Périphériques USB sur la TNC 120	



## 4 Programmation: aides à la programmation ..... 123

4.1 Insertion de commentaires 124
Utilisation 124
Commentaire pendant l'introduction du programme 124
Insérer ultérieurement un commentaire 124
Commentaire dans une séquence donnée 124
Fonctions lors de l'édition de commentaire 125
4.2 Affichage dans les programmes CN 126
Syntaxe en surbrillance 126
Barres de défilement 126
4.3 Articulation des programmes 127
Définition, application 127
Afficher la fenêtre d'articulation / changer de fenêtre active 127
Insérer une séquence d'articulation dans la fenêtre du programme (à gauche) 127
Sélectionner des séquences dans la fenêtre d'articulations 127
4.4 La calculatrice 128
Utilisation 128
4.5 Graphique de programmation 130
Graphique de programmation simultané/non simultané 130
Exécution du graphique en programmation d'un programme existant 130
Afficher ou masquer les numéros de séquence 131
Effacer le graphique 131
Afficher grille 131
Agrandissement ou réduction d'une découpe 131
4.6 Messages d'erreur 132
Afficher les erreurs 132
Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur 132
Fermer la fenêtre de messages d'erreur 132
Messages d'erreur détaillés 133
Softkey INFO INTERNE 133
Effacer l'erreur 134
Protocole d'erreurs 134
Protocole des touches 135
Textes d'assistance 136
Mémoriser les fichiers de maintenance 136
Appeler le système d'aide TNCguide 136
4.7 Système d'aide contextuelle TNCguide 137
Utilisation 137
Travailler avec TNCguide 138
Télécharger les fichiers d'aide actualisés 142



## 5 Programmation: outils ..... 145

5.1 Introduction des données d'outils ..... 146 Avance F ..... 146 Vitesse de rotation broche S ..... 146 5.2 Données d'outils ..... 147 Conditions requises pour la correction d'outil ..... 147 Numéro d'outil, nom d'outil ..... 147 Longueur d'outil L ..... 147 Rayon d'outil R ..... 147 Valeurs Delta pour longueurs et rayons ..... 148 Introduire les données d'outils dans le programme ..... 148 Introduire les données d'outils dans le tableau ..... 149 Tableau d'emplacements pour changeur d'outils ..... 156 Appeler les données d'outils ..... 159 Changement d'outil ..... 160 Gestionnaire d'outils (option de logiciel) ..... 165 5.3 Correction d'outil ..... 173 Introduction ..... 173 Correction de longueur d'outil ..... 173 Correction du rayon d'outil ..... 174

## **6 Programmation: programmer les contours ..... 177**

6.1 Déplacements d'outils 178
Fonctions de contournage 178
Fonctions auxiliaires M 178
Sous-programmes et répétitions de parties de programme 178
Programmation avec paramètres Q 178
6.2 Principes de base des fonctions de contournage 179
Programmer un déplacement d'outil pour un usinage 179
6.3 Approche et sortie du contour 182
Point initial et point final 182
Approche et sortie tangentielle 184
6.4 Contournages - Coordonnées cartésiennes 186
Résumé des fonctions de contournage 186
Programmer des fonctions de contournage 186
Droite en avance rapide G00
Droite avec avance G01 F 187
Insérer un chanfrein entre deux droites 188
Arrondi d'angle G25 189
Centre de cercle I, J 190
Trajectoire circulaire C et centre de cercle CC 191
Trajectoire circulaire G02/G03/G05 de rayon défini 192
Trajectoire circulaire G06 avec raccordement tangentiel 194
6.5 Contournages – Coordonnées polaires 199
Résumé 199
Origine des coordonnées polaires: pôle I, J 200
Droite en avance rapide G10
Droite en avance d'usinage G11 F 200
Trajectoire circulaire G12/G13/G15 avec pôle I, J 201
Trajectoire circulaire G16 avec raccordement tangentiel 202
Trajectoire hélicoïdale (hélice) 203



# 7 Programmation: sous-programmes et répétitions de parties de programme ..... 207

7.1 Identifier les sous-programmes et répétitions de parties de programme 208
Label 208
7.2 Sous-programmes 209
Fonctionnement 209
Remarques sur la programmation 209
Programmer un sous-programme 209
Appeler un sous-programme 209
7.3 Répétitions de parties de programme 210
Label G98 210
Fonctionnement 210
Remarques sur la programmation 210
Programmer une répétition de partie de programme 210
Programmer une répétition de partie de programme 210
7.4 Programme au choix utilisé comme sous-programme 211
Fonctionnement 211
Remarques sur la programmation 211
Programme quelconque utilisé comme sous-programme 212
7.5 Imbrications 213
Types d'imbrications 213
Niveaux d'imbrication 213
Sous-programme dans sous-programme 214
Renouveler des répétitions de parties de programme 215
Répéter un sous-programme 216
7.6 Exemples de programmation 217



## 8 Programmation: Paramètres Q ..... 223

8.1 Principe et vue d'ensemble des fonctions 224
Remarques sur la programmation 225
Appeler les fonctions des paramètres Q 226
8.2 Familles de pièces – Paramètres Q à la place de valeurs numériques
Utilisation 227
8.3 Décrire les contours avec les fonctions mathématiques 228
Utilisation 228
Résumé 228
Programmation des calculs de base 229
8.4 Fonctions trigonométriques 230
Définitions 230
Programmer les fonctions trigonométriques 231
8.5 Sauts conditionnels avec paramètres Q 232
Utilisation 232
Sauts inconditionnels 232
Programmer les sauts conditionnels 232
8.6 Contrôler et modifier les paramètres Q 233
Procédure 233
8.7 Fonctions spéciales 235
Résumé 235
D14: ERROR: Emission de messages d'erreur 236
D18: lecture des données-système 240
D19 PLC: transfert de valeurs au PLC 250
D20 WAIT FOR: synchroniser CN et PLC 250
D29: Transférer valeurs au PLC 252
D37 EXPORT 253
8.8 Accès aux tableaux avec instructions SQL 254
Introduction 254
Une transaction 255
Programmation d'instructions SQL 258
Résumé des softkeys 258
SQL BIND 259
SQL SELECT 260
SQL FETCH 263
SQL UPDATE 264
SQL INSERT 264
SQL COMMIT 265
SQL ROLLBACK 265
8.9 Introduire directement une formule 266
Introduire une formule 266
Règles de calculs 268
Exemple d'introduction 269

## 8.10 Paramètres string ..... 270 Fonctions de traitement de strings ..... 270 Affecter les paramètres string ..... 271 Chaîner des paramètres string ..... 272 Convertir une valeur numérique en paramètre string ..... 273 Extraire et copier une partie de paramètre string ..... 274 Convertir un paramètre string en valeur numérique ..... 275 Vérification d'un paramètre string ..... 276 Déterminer la longueur d'un paramètre string ..... 277 Comparer la suite alphabétique ..... 278 Lire un paramètre-machine ..... 279 8.11 Paramètres Q réservés ..... 282 Valeurs du PLC: Q100 à Q107 ..... 282 Rayon d'outil courant: Q108 ..... 282 Axe d'outil: Q109 ..... 283 Etat de la broche: Q110 ..... 283 Arrosage: Q111 ..... 283

Facteur de recouvrement: Q112 ..... 283

Unité de mesure dans le programme: Q113 ..... 284

Longueur d'outil: Q114 ..... 284

Coordonnées de palpage pendant l'exécution du programme ..... 284

Ecart entre valeur nominale et valeur effective lors de l'étalonnage d'outil automatique avec le TT 130 ..... 285 Inclinaison du plan d'usinage avec angles de la pièce: coordonnées des axes rotatifs calculées par la TNC ..... 285 Résultats de la mesure avec cycles palpeurs (voir également Manuel d'utilisation des cycles palpeurs) ..... 286

8.12 Exemples de programmation ..... 288



### 9 Programmation: fonctions auxiliaires ..... 295

9.1 Introduire les fonctions auxiliaires M et STOP ..... 296

Principes de base ..... 296

9.2 Fonctions auxiliaires pour contrôler l'exécution du programme, la broche et l'arrosage ..... 297
Résumé ..... 297

9.3 Fonctions auxiliaires en rapport avec les coordonnées ..... 298
Programmer les coordonnées machine: M91/M92 ..... 298
Aborder les positions dans le système de coordonnées non incliné avec plan d'usinage incliné: M130 ..... 300

9.4 Fonctions auxiliaires agissant sur le contournage ..... 301
Usinage de petits segments de contour: M97 ..... 301
Usinage intégral aux angles d'une ouverture: M98 ..... 303

Facteur d'avance pour plongées: M103 ..... 304 Avance en millimètres/tour de broche: M136 ..... 305

Vitesse d'avance dans les arcs de cercle: M109/M110/M111 ..... 306

Calcul anticipé d'un contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD): M120 ..... 307

Autoriser le positionnement avec la manivelle en cours d'exécution du programme: M118 ..... 309

Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil: M140 ..... 310

Annuler la surveillance du palpeur: M141 ..... 311

Effacer la rotation de base: M143 ..... 311

Dégager automatiquement l'outil du contour lors d'un stop CN: M148 ..... 312

## 10 Programmation: fonctions spéciales ..... 313

10.1 Résumé des fonctions spéciales ..... 314
Menu principal fonctions spéciales SPEC FCT ..... 314
Menu valeur de programme par défaut ..... 315
Menu des fonctions pour l'usinage de contours et de points ..... 315
Menu de définition de diverses fonctions DIN/ISO ..... 316
10.2 Définir les fonctions DIN/ISO ..... 317
Résumé ..... 317
10.3 Créer des fichiers-texte ..... 318
Application ..... 318
Ouvrir et fermer un fichier-texte ..... 318
Editer des textes ..... 319
Effacer des caractères, mots et lignes et les insérer à nouveau ..... 320
Modifier des blocs de texte ..... 321
Recherche de parties de texte ..... 322

#### 11 Programmation: usinage multiaxes ..... 323

```
11.1 Fonctions réservées à l'usinage multiaxes ..... 324
11.2 La fonction PLANE: Inclinaison du plan d'usinage (option de logiciel 1) ..... 325
       Introduction ..... 325
       Définir la fonction PLANE ..... 327
       Affichage de positions ..... 327
       Annulation de la fonction PLANE ..... 328
       Définir le plan d'usinage avec les angles dans l'espace: PLANE SPATIAL ..... 329
       Définir le plan d'usinage avec les angles de projection: PLAN PROJETE ..... 331
       Définir le plan d'usinage avec les angles d'Euler: PLANE EULER ..... 333
       Définir le plan d'usinage par deux vecteurs: PLANE VECTOR ..... 335
       Définir le plan d'usinage par trois points: PLANE POINTS ..... 337
       Définir le plan d'usinage au moyen d'un seul angle incrémental dans l'espace: PLANE RELATIVE ..... 339
       Plan d'usinage défini avec angles d'axes: PLANE AXIAL (fonction FCL 3) ..... 340
       Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE ..... 342
11.3 Fraisage incliné dans le plan incliné (Option logiciel 2) ..... 347
       Fonction ..... 347
       Fraisage incliné par déplacement incrémental d'un axe rotatif ..... 347
       Fraisage incliné au moyen de vecteurs normaux ..... 348
11.4 Fonctions auxiliaires pour les axes rotatifs ..... 349
       Avance en mm/min. sur les axes rotatifs A, B, C: M116 (option de logiciel 1) ..... 349
       Déplacement optimisé des axes rotatifs: M126 ..... 350
       Réduire l'affichage de l'axe rotatif à une valeur inférieure à 360°: M94 ..... 351
       Conserver la position de la pointe de l'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM*): M128 (option
       -logiciel 2) ..... 352
       Sélection d'axes inclinés: M138 ..... 354
       Tenir compte de la cinématique de la machine pour les positions EFF/NOM en fin de séquence: M144 (option de
       logiciel 2) ..... 355
11.5 FONCTION TCPM (option de logiciel 2) ..... 356
       Fonction ..... 356
       Définir la FONCTION TCPM ..... 357
       Mode d'action de l'avance programmée ..... 357
       Interprétation des coordonnées programmées des axes rotatifs ..... 358
       Mode d'interpolation entre la position initiale et la position finale ..... 359
       Annuler FONCTION TCPM ..... 360
11.6 Fraisage en roulant: correction de rayon 3D avec TCPM et correction de rayon (G41/G42) ..... 361
       Application ..... 361
```



## 12 Programmation: Gestion des palettes ..... 363

12.1 Gestion des palettes ..... 364

Utilisation ..... 364

Sélectionner le tableau de palettes ..... 366

Quitter le tableau de palettes ..... 366

Exécuter un fichier de palettes ..... 367

#### 13 Mode manuel et réglages ..... 369

13.1 Mise sous tension, Mise hors tension ..... 370 Mise sous tension ..... 370 Mise hors tension ..... 372 13.2 Déplacement des axes de la machine ..... 373 Remarque ..... 373 Déplacer l'axe avec les touches de sens externes ..... 373 Positionnement pas à pas ..... 374 Déplacement avec la manivelle électronique HR 410 ..... 375 13.3 Vitesse de rotation broche S, avance F, fonction auxiliaire M ..... 376 Application ..... 376 Introduction de valeurs ..... 376 Modifier la vitesse de rotation broche et l'avance ..... 377 Activer la limitation d'avance ..... 378 13.4 Initialisation du point d'origine sans palpeur 3D ..... 379 Remarque ..... 379 Opérations préalables ..... 379 Initialiser le point d'origine avec les touches d'axes ..... 380 Gestion des points d'origine avec le tableau Preset ..... 381 13.5 Utilisation d'un palpeur 3D ..... 387 Résumé ..... 387 Sélectionner le cycle palpeur ..... 387 Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans un tableau de points zéro ..... 388 Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans le tableau Preset ..... 389 13.6 Etalonner le palpeur 3D ..... 390 Introduction ..... 390 Etalonnage de la longueur effective ..... 391 Etalonner le rayon effectif et compenser l'excentrement du palpeur ..... 392 Afficher la valeur d'étalonnage ..... 393 13.7 Compensation du désalignement de la pièce avec un palpeur 3D ..... 394 Introduction ..... 394 Déterminer la rotation de base ..... 395 Mémoriser la rotation de base dans le tableau Preset ..... 395 Afficher la rotation de base ..... 395 Annuler la rotation de base ..... 395



13.8 initialisation du point d'origine avec paipeur 3D 396
Résumé 396
Initialisation du point d'origine sur un axe au choix 396
Coin comme point d'origine 397
Centre de cercle comme point d'origine 398
Mesure de pièces avec palpeur 3D 399
Fonctions de palpage avec palpeurs mécaniques ou comparateurs 402
13.9 Inclinaison du plan d'usinage (option logiciel 1) 403
Application, mode opératoire 403
Franchissement des points de référence avec axes inclinés 405
Affichage de positions dans le système incliné 405
Restrictions pour l'inclinaison du plan d'usinage 405
Activation manuelle de l'inclinaison 406
Activer le sens actif de l'axe d'outil en tant que sens d'usinage actif 407
Initialisation du point d'origine dans le système incliné 408



## 14 Positionnement avec introduction manuelle ..... 409

14.1 Programmation et exécution d'opérations d'usinage simples ..... 410 Exécuter le positionnement avec introduction manuelle ..... 410 Sauvegarder ou effacer des programmes dans \$MDI ..... 413

### 15 Test de programme et Exécution de programme ..... 415

```
15.1 Graphiques ..... 416
       Utilisation ..... 416
       Régler la vitesse du test du programme ..... 417
       Résumé: vues ..... 418
       Vue de dessus ..... 418
       Représentation dans 3 plans ..... 419
       Représentation 3D ..... 420
       Agrandissement de la découpe ..... 422
       Répéter la simulation graphique ..... 423
       Visualiser l'outil ..... 423
       Calcul du temps d'usinage ..... 424
       Graphique filaire 3D ..... 425
15.2 Visualiser la pièce brute dans la zone d'usinage ..... 427
       Utilisation ..... 427
15.3 Fonctions d'affichage du programme ..... 428
       Résumé ..... 428
15.4 Test de programme ..... 429
       Utilisation ..... 429
15.5 Exécution de programme ..... 432
       Utilisation ..... 432
       Exécuter un programme d'usinage ..... 433
       Interrompre l'usinage ..... 434
       Déplacer les axes de la machine pendant une interruption ..... 435
       Reprise d'usinage après une interruption ..... 436
       Reprise du programme au choix (amorce de séquence) ..... 438
       Réaccoster le contour ..... 440
15.6 Démarrage automatique du programme ..... 441
       Utilisation ..... 441
15.7 Sauter des séquences ..... 442
       Utilisation ..... 442
       Insérer le caractère "/" ..... 442
       Effacer le caractère "/" ..... 442
15.8 Arrêt de programme optionnel ..... 443
       Utilisation ..... 443
```



## **16 Fonctions MOD ..... 445**

16.1 Sélectionner la fonction MOD 446
Sélectionner les fonctions MOD 446
Modifier les configurations 446
Quitter les fonctions MOD 446
Résumé des fonctions MOD 447
16.2 Numéros de logiciel 448
Utilisation 448
16.3 Introduire un code 449
Utilisation 449
16.4 Configurer les interfaces de données 450
Interface série de la TNC 640 450
Utilisation 450
Configurer l'interface RS-232 450
Régler le TAUX EN BAUDS (baudRate) 450
Configurer le protocole (protocole) 451
Configurer les bits de données (dataBits) 452
Vérifier la parité (parity) 452
Configurer les bits de stop (stopBits) 452
Configurer le handshake (contrôle de flux) 452
Configuration de la transmission des données avec le logiciel TNCserver pour PC 453
Sélectionner le mode du périphérique (système de fichiers) 453
Logiciel de transmission de données 454
16.5 Interface Ethernet 456
Introduction 456
Possibilités de connexion 456
Configurer la TNC 457
16.6 Sélectionner l'affichage de positions 463
Utilisation 463
16.7 Sélectionner l'unité de mesure 464
Utilisation 464
16.8 Afficher les temps de fonctionnement 465
Utilisation 465

## 17 Tableaux et résumés ..... 467

- 17.1 Paramètres utilisateur spécifiques à la machine ..... 468 Utilisation ..... 468
- 17.2 Repérage des broches et câbles pour les interfaces de données ..... 476 Interface V.24/RS-232-C, appareils HEIDENHAIN ..... 476
  - Appareils autres que HEIDENHAIN ..... 477
  - Prise femelle RJ45 pour Interface Ethernet ..... 477
- 17.3 Informations techniques ..... 478
- 17.4 Remplacement de la pile tampon ..... 485





Premiers pas avec la TNC 640

## 1.1 Résumé

Ce chapitre est destiné à aider les débutants TNC à maitriser rapidement les fonctionnalités les plus importantes de la TNC. Vous trouverez de plus amples informations sur chaque sujet dans la description correspondante concernée.

Les thèmes suivants sont traités dans ce chapitre:

- Mise sous tension de la machine
- Programmer la première pièce
- Contrôler graphiquement la première pièce
- Configurer les outils
- Dégauchir la pièce
- Exécuter le premier programme

# 1.2 Mise sous tension de la machine

# Acquitter la coupure d'alimentation et passer sur les points de référence



La mise sous tension et le passage sur les points de référence sont des fonctions qui dépendent de la machine. Consultez également le manuel de votre machine.

 Mettre sous tension la TNC et la machine: la TNC démarre le système d'exploitation. Cette étape peut durer quelques minutes. La TNC affiche ensuite en haut de l'écran l'information de coupure d'alimentation



Appuyer sur la touche CE: la TNC compile le programme PLC



Mettre la commande sous tension: la TNC vérifie la fonction d'arrêt d'urgence et passe dans le mode passage sur les points de référence




Passer sur les points de référence dans l'ordre prédéfini: pour chaque axe, appuyer sur la touche externe START. Si votre machine est équipée de systèmes de mesure linéaire et angulaire absolues, cette étape de passage sur les points de référence n'existe pas

La TNC est maintenant opérationnelle et se trouve en mode Manuel.

#### Informations détaillées sur ce sujet

- Passer sur les points de référence: voir "Mise sous tension", page 370
- Modes de fonctionnement: voir "Mémorisation/Edition de programme", page 61





## 1.3 Programmer la première pièce

# Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat

La création de programmes n'est possible qu'en mode Mémorisation/Edition de programme:



Appuyer sur la touche des modes de fonctionnement: la TNC passe en mode Mémorisation/édition de programme

#### Informations détaillées sur ce sujet

Modes de fonctionnement: voir "Mémorisation/Edition de programme", page 61

# Les principaux éléments de commande de la TNC

Fonctions lors du conversationnel	Touche
Valider la saisie et activer la question de dialogue suivante	ENT
Sauter la question de dialogue	NO
Fermer prématurément le dialogue	END
Interrompre le dialogue, ignorer les données introduites	DEL
Softkeys de l'écran vous permettant de sélectionner une fonction qui dépend du mode en cours	

#### Informations détaillées sur ce sujet

- Créer et modifier les programmes: voir "Editer un programme", page 88
- Aperçu des touches: voir "Eléments de commande de la TNC", page 2

# Créer un nouveau programme/gestionnaire de fichiers




- Appuyer sur la touche PGM MGT: la TNC ouvre le gestionnaire de fichiers. Le gestionnaire de fichiers de la TNC est structuré de la même manière que l'explorateur Windows sur PC. Avec le gestionnaire de fichiers, vous gérez les données du disque dur de la TNC
- Avec les touches fléchées, sélectionnez le répertoire dans lequel vous voulez créer un nouveau fichier
- ▶ Introduisez un nom de fichier de votre choix avec l'extension . I: la TNC crée alors automatiquement un programme et demande d'indiquer l'unité de mesure du nouveau programme
- Choisir l'unité de mesure: appuyer sur MM ou INCH: la TNC demande de définir la pièce brute (voir "Définir une pièce brute" à la page 38)

La TNC génère automatiquement la première et la dernière séquence du programme. Par la suite, vous ne pouvez plus modifier ces séquences.

#### Informations détaillées sur ce sujet

- Gestion des fichiers: voir "Travailler avec le gestionnaire de fichiers", page 97
- Créer un nouveau programme: voir "Ouverture et introduction de programmes", page 83





## Définir une pièce brute

Lorsqu'un nouveau programme est créé, la TNC ouvre immédiatement la boîte de dialogue pour définir la pièce brute. Pour la pièce brute, vous définissez toujours un parallélépipède en indiquant les points MIN et MAX qui se réfèrent tous deux au point d'origine sélectionné.

Lorsqu'un nouveau programme est créé, la TNC demande automatiquement d'introduire les données nécessaires à la définition de la pièce brute:

- ▶ Axe de broche Z Plan XY: introduire l'axe de travail de la broche. G17 est défini par défaut, valider avec la touche ENT
- ▶ **Définition du brut: minimum X**: introduire la plus petite coordonnée X du brut par rapport au point d'origine, p. ex. 0, puis valider avec la touche ENT
- ▶ Définition du brut: minimum Y: introduire la plus petite coordonnée Y du brut par rapport au point d'origine, p. ex. 0, puis valider avec la touche ENT
- ▶ Définition du brut: minimum Z: introduire la plus petite coordonnée Z du brut par rapport au point d'origine, p. ex. -40, puis valider avec la touche ENT
- ▶ Définition du brut: maximum X: introduire la plus grande coordonnée X du brut par rapport au point d'origine, p. ex. 100, puis valider avec la touche ENT
- ▶ Définition du brut: maximum Y: introduire la plus grande coordonnée Y du brut par rapport au point d'origine, p. ex. 100, puis valider avec la touche ENT
- ▶ Définition du brut: maximum Z: introduire la plus grande coordonnée Z du brut par rapport au point d'origine, p. ex. 0, puis valider avec la touche ENT

#### Exemple de séguences CN

%NOUV G71 \*


N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 \*

N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 \*

N99999999 %NOUV G71 \*

### Informations détaillées sur ce sujet

■ Définir la pièce brute: (voir page 84)



### Structure du programme

Dans la mesure du possible, les programmes d'usinage doivent toujours être structurés de la même manière. Ceci améliore la vue d'ensemble, accélère la programmation et réduit les sources d'erreurs.

# Structure de programme conseillée pour les opérations d'usinage courantes simples

- 1 Appeler l'outil, définir l'axe d'outil
- 2 Dégager l'outil
- 3 Prépositionnement dans le plan d'usinage, à proximité du point de départ du contour
- **4** Prépositionner dans l'axe d'outil, au dessus de la pièce ou directement à la profondeur; et si nécessaire, activer la broche/l'arrosage
- **5** Aborder le contour
- 6 Usiner le contour
- 7 Quitter le contour
- 8 Dégager l'outil, terminer le programme

Informations détaillées sur ce sujet:

■ Programmation de contour: voir "Déplacements d'outils", page 178

# Structure de programme conseillée pour des programmes simples avec cycles

- 1 Appeler l'outil, définir l'axe d'outil
- 2 Dégager l'outil
- 3 Définir le cycle d'usinage
- 4 Aller à la position d'usinage
- 5 Appeler le cycle, activer la broche/l'arrosage
- 6 Dégager l'outil, terminer le programme

Informations détaillées sur ce sujet:

■ Programmation des cycles: voir Manuel d'utilisation des cycles

# Exemple : Structure d'un programme de contournage

%EXPLCONT G71 \*

N10 G30 G71 X... Y... Z... \*

N20 G31 X... Y... Z... \*

N30 T5 G17 S5000 \*

N40 G00 G40 G90 Z+250 \*

N50 X... Y... \*

N60 G01 Z+10 F3000 M13 \*

N70 X... Y... RL F500 \*

...

N160 G40 ... X... Y... F3000 M9 \*

N170 G00 Z+250 M2 \*

N99999999 EXPLCONT G71 \*

#### Exemple : Structure de programme avec cycles

%EXPLCYC G71 \*

N10 G30 G71 X... Y... Z... \*

N20 G31 X... Y... Z... \*

N30 T5 G17 S5000 \*

N40 G00 G40 G90 Z+250 \*

N50 G200... \*

N60 X... Y... \*

N70 G79 M13 \*

N80 G00 Z+250 M2 \*


N99999999 EXPLCYC G71 \*



# Programmer un contour simple

Le contour de la figure de droite doit être usiné en une seule passe à la profondeur de 5 mm. La pièce brute a déjà été définie. Après l'ouverture du dialogue avec une touche de fonction, introduisez toutes les données demandées en haut de l'écran par la TNC.







Appuyer sur la touche L pour ouvrir une séquence de déplacement linéaire



▶ Passez dans la zone des fonctions G avec la touche gauche du curseur



- Choisir la softkey G0 pour un déplacement en avance rapide
- ▶ Dégager l'outil: appuyer sur la touche d'axe orange Z pour dégager l'axe d'outil et introduisez la valeur de la position à atteindre, p. ex. 250. Valider avec la touche ENT
- ➤ Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT: ne pas activer la correction de rayon
- Fonction auxiliaire M? Valider avec la touche END: la TNC mémorise la séquence de déplacement



 Appuyer sur la touche L pour ouvrir une séquence de déplacement linéaire




Passez dans la zone des fonctions G avec la touche gauche du curseur



G00

- Choisir la softkey G0 pour un déplacement en avance rapide
- Prépositionner l'outil dans le plan d'usinage: appuyez sur la touche d'axe orange X et introduisez la valeur de la position à atteindre, p. ex. -20
- Appuyez sur la touche d'axe orange Y et introduisez la valeur correspondant à la position à atteindre, p. ex. -20. Valider avec la touche ENT
- ► Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT: ne pas activer la correction de rayon
- Fonction auxiliaire M? Valider avec la touche END: la TNC mémorise la séquence de déplacement







- Déplacer l'outil à la profondeur: appuyez sur la touche d'axe orange et introduisez la valeur correspondant à la position à atteindre, par exemple -5. Valider avec la touche ENT
- ► Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT: ne pas activer la correction de rayon
- ▶ Avance F=? Introduire l'avance de positionnement, p. ex. 3000 mm/min., valider avec la touche ENT
- ▶ Fonction auxiliaire M? Mise en route de la broche et de l'arrosage, p. ex. M13, valider avec la touche END: la TNC mémorise la séguence de déplacement
- Aborder le contour: définir le rayon d'arrondi du cercle d'entrée



▶ Usiner le contour, aborder le point du contour 2: il suffit d'introduire les informations qui varient, par conséquent uniquement la coordonnée Y 95 et de valider avec la touche END. Mémoriser les données



▶ Aborder le point de contour 3: introduire la coordonnée X 95 et valider avec la touche END. Mémoriser les données



Définir le chanfrein au point de contour 3: introduire la largeur 10 mm, mémoriser avec la touche END



▶ Aborder le point de contour 4: introduire la coordonnée Y 5 et mémoriser avec la touche END



▶ Définir le chanfrein au point de contour 4: introduire la largeur 20 mm, mémoriser avec la touche END



▶ Aborder le point de contour 1: introduire la coordonnée X 5 et mémoriser avec la touche END



▶ Quitter le contour: définir le rayon d'arrondi du cercle de sortie



- ▶ Dégager l'outil: appuyer sur la touche d'axe orange Z pour dégager l'axe d'outil et introduisez la valeur de la position à atteindre, p. ex. 250. Valider avec la touche ENT
- ► Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT: ne pas activer la correction de rayon
- ▶ Fonction auxiliaire M? Introduire M2 pour la fin du programme, valider avec la touche END: la TNC mémorise la séquence de déplacement





#### Informations détaillées sur ce sujet

- Exemple complet avec séquences CN: voir "Exemple: déplacement linéaire et chanfrein en coordonnées cartésiennes", page 195
- Créer un nouveau programme: voir "Ouverture et introduction de programmes", page 83
- Approche/sortie des contours: voir "Approche et sortie du contour", page 182
- Programmer les contours: voir "Résumé des fonctions de contournage", page 186
- Correction du rayon d'outil: voir "Correction du rayon d'outil", page 174
- Fonctions auxiliaires M: voir "Fonctions auxiliaires pour contrôler l'exécution du programme, la broche et l'arrosage", page 297

# Créer un programme avec cycles

Les trous sur la figure de droite (profondeur 20 mm) doivent être usinés avec un cycle de perçage standard. La pièce brute a déjà été définie.



Appeler l'outil: introduisez les données de l'outil. Validez la saisie avec la touche ENT, ne pas oublier l'axe d'outil




 Appuyer sur la touche L pour ouvrir une séquence de déplacement linéaire




▶ Passez dans la zone des fonctions G avec la touche gauche du curseur



Choisir la softkey G0 pour un déplacement en avance rapide



► Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT: ne pas activer la correction de rayon





Appeler le menu des cycles



► Afficher les cycles de percage



Sélectionner le cycle de perçage standard 200: la TNC ouvre la boîte de dialogue pour définir le cycle. Introduisez successivement tous les paramètres demandés par la TNC et validez chaque saisie avec la touche ENT. Sur la partie droite de l'écran, la TNC affiche également un graphique qui représente le paramètre correspondant du cycle




Aborder la première position de perçage: introduire les coordonnées de la position de perçage, activer l'arrosage et la broche, appeler le cycle avec M99




Aborder les positions de perçage suivantes: introduire les coordonnées de chaque position de perçage, appeler le cycle avec M99



- Dégager l'outil: appuyer sur la touche d'axe orange Z pour dégager l'axe d'outil et introduisez la valeur de la position à atteindre, p. ex. 250. Valider avec la touche FNT
- ► Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT: ne pas activer la correction de rayon
- ▶ Fonction auxiliaire M? Introduire M2 pour la fin du programme, valider avec la touche END: la TNC mémorise la séquence de déplacement





# Exemple de séquences CN

%C200 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	Définition de la pièce brute
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T5 G17 S4500 *	Appel de l'outil
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil
N50 G200 PERCAGE	Définir le cycle
Q200=2 ;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-20 ;PROFONDEUR	
Q206=250 ;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=5 ; PROFONDEUR DE PASSE	
Q210=O ;TEMPO. EN HAUT	
Q203=-10 ;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=20 ;SAUT DE BRIDE	
Q211=0.2 ;TEMPO. AU FOND	
N60 X+10 Y+10 M13 M99 *	Mise en service de la broche et de l'arrosage, appeler le cycle
N70 X+10 Y+90 M99 *	Appeler le cycle
N80 X+90 Y+10 M99 *	Appeler le cycle
N90 X+90 Y+90 M99 *	Appeler le cycle
N100 G00 Z+250 M2 *	Dégager l'outil, fin du programme
N99999999 %C200 G71 *	

### Informations détaillées sur ce sujet

- Créer un nouveau programme: voir "Ouverture et introduction de programmes", page 83
- Programmation des cycles: voir Manuel d'utilisation des cycles

# 1.4 Contrôler graphiquement la première pièce

# Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat

Vous ne pouvez tester les programmes qu'en mode Test de programme:



► Appuyer sur la touche des modes de fonctionnement: la TNC passe en mode **Test de programme** 

#### Informations détaillées sur ce sujet

- Modes de fonctionnement de la TNC: voir "Modes de fonctionnement", page 60
- Tester les programmes: voir "Test de programme", page 429

# Sélectionner le tableau d'outils pour le test du programme

Vous ne devez exécuter cette étape que si aucun tableau d'outils n'a été activé jusqu'à présent en mode Test de programme.



Appuyer sur la touche PGM MGT: la TNC ouvre le gestionnaire de fichiers



Sélectionner la softkey SÉLECT. TYPE: la TNC affiche une barre de softkeys qui vous permet de choisir le type de fichier



Appuyer sur la softkey AFF. TOUS: dans la fenêtre de droite, la TNC affiche tous les fichiers mémorisés



 Déplacer la surbrillance sur l'arborescence des répertoires, à gauche



▶ Mettre en surbrillance le répertoire TNC:\



Déplacer la surbrillance sur les fichiers, à droite




▶ Mettre en surbrillance le fichier TOOL.T (tableau d'outils actif), valider avec la touche ENT: l'état S est alors attribué à TOOL.T qui est ainsi activé pour le test du programme



Appuyer sur la touche END: quitter le gestionnaire de fichiers

#### Informations détaillées sur ce sujet

- Gestion des outils: voir "Introduire les données d'outils dans le tableau", page 149
- Tester les programmes: voir "Test de programme", page 429





# Sélectionner le programme que vous souhaitez tester







- Appuyer sur la softkey DERNIERS FICHIERS: la TNC ouvre une fenêtre auxiliaire qui affiche les derniers fichiers sélectionnés
- Avec les touches fléchées, sélectionner le programme que vous voulez tester; valider avec la touche ENT

#### Informations détaillées sur ce sujet

■ Sélectionner un programme: voir "Travailler avec le gestionnaire de fichiers", page 97

# Sélectionner le partage d'écran et la vue



Appuyer sur la touche de sélection du partage de l'écran: la TNC affiche toutes les possibilités disponibles dans la barre de softkeys



- Appuyer sur la softkey PGM + GRAPHISME: sur la moitié gauche de l'écran, la TNC affiche le programme et sur la moitié droite, la pièce brute
- ▶ Sélectionner par softkey la vue souhaitée



Afficher la vue de dessus



Afficher la représentation dans 3 plans



► Afficher la représentation 3D

#### Informations détaillées sur ce sujet

- Fonctions graphiques: voir "Graphiques", page 416
- Exécuter le test du programme: voir "Test de programme", page 429



# Lancer le test de programme



- ▶ Appuyer sur la softkey RESET + START: la TNC exécute la simulation du programme actif jusqu'à une interruption programmée ou jusqu'à la fin du programme
- ▶ En cours de simulation, vous pouvez commuter entre les vues à l'aide des softkeys



Appuyer sur la softkey STOP: la TNC interrompt le test du programme



▶ Appuyer sur la softkey START: la TNC reprend le test du programme après une interruption

### Informations détaillées sur ce sujet

- Exécuter le test du programme: voir "Test de programme", page
- Fonctions graphiques: voir "Graphiques", page 416
- Régler la vitesse de test: voir "Régler la vitesse du test du programme", page 417



# 1.5 Configurer les outils

# Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat

Vous configurez les outils en mode Manuel:



Appuyer sur la touche de mode de fonctionnement: la TNC passe en mode Manuel

#### Informations détaillées sur ce sujet

Modes de fonctionnement de la TNC: voir "Modes de fonctionnement", page 60

## Préparation et étalonnage des outils

- Installer les outils nécessaires dans leurs porte-outils
- ▶ Etalonnage sur banc de préréglage d'outils: étalonner les outils, noter la longueur et le rayon ou bien transmettre directement les valeurs à la machine au moyen d'un logiciel de communication
- ▶ Dans le cas d'un étalonnage des outils sur la machine: installer les outils dans le changeur (voir page 49)


# 

### Le tableau d'outils TOOL.T

Vous mémorisez les données d'outils telles que les longueurs et les rayons dans la table d'outils TOOL.T (mémorisée dans TNC:\TABLE\, ainsi que d'autres informations nécessaires à la TNC pour l'exécution de diverses fonctions.

Pour introduire les données d'outils dans le tableau d'outils TOOL.T, procédez de la façon suivante:








- Modifier le tableau d'outils: mettre la softkey EDITER sur ON
- Avec les touches fléchées vers le bas ou vers le haut, sélectionnez le numéro de l'outil que vous voulez modifier
- Avec les touches fléchées vers la droite ou vers la gauche, sélectionnez les données d'outils que vous voulez modifier
- ▶ Quitter le tableau d'outils: appuyer sur la touche END

### Informations détaillées sur ce sujet

- Modes de fonctionnement de la TNC: voir "Modes de fonctionnement", page 60
- Travailler avec le tableau d'outils: voir "Introduire les données d'outils dans le tableau", page 149



## Le tableau d'emplacements TOOL\_P.TCH



Le fonctionnement du tableau d'emplacements dépend de la machine. Consultez également le manuel de votre machine.

Dans le tableau des emplacements TOOL\_P.TCH (mémorisé dans TNC:\TABLE\), vous définissez quels outils équipent votre magasin d'outils.

Pour introduire les données dans le tableau d'emplacements TOOL P.TCH, procédez de la manière suivante:




EMPLACEM.

- Afficher le tableau d'outils: la TNC affiche les données d'outils sous la forme d'un tableau
- Afficher le tableau d'emplacements: la TNC affiche les emplacements sous la forme d'un tableau
- Modifier le tableau d'emplacements: mettre la softkey EDITER sur ON
- Avec les touches fléchées vers le bas ou vers le haut, sélectionnez le numéro d'emplacement que vous voulez modifier
- Avec les touches fléchées vers la droite ou vers la gauche, sélectionnez les données que vous voulez modifier
- Quitter le tableau d'emplacements: appuyer sur la touche END

#### Informations détaillées sur ce sujet

- Modes de fonctionnement de la TNC: voir "Modes de fonctionnement", page 60
- Travailler avec le tableau d'emplacements: voir "Tableau d'emplacements pour changeur d'outils", page 156



HEIDENHAIN TNC 640



49

# 1.6 Dégauchir la pièce

# Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat

Vous dégauchissez les pièces en mode Manuel ou Manivelle électronique



► Appuyer sur la touche de mode de fonctionnement: la TNC passe en mode Manuel

### Informations détaillées sur ce sujet

■ Le mode Manuel: voir "Déplacement des axes de la machine", page 373

# Fixer la pièce


Fixez la pièce sur la table de la machine au moyen d'un dispositif de fixation. Si vous disposez d'un palpeur 3D sur votre machine, l'opération de dégauchissage de la pièce est inutile.

Si vous ne disposez pas d'un palpeur 3D, vous devez dégauchir la pièce pour qu'elle positionnée parallèlement aux axes de la machine après sa fixation.

## Dégauchir la pièce avec un palpeur 3D

▶ Installer le palpeur 3D: en mode de fonctionnement MDI (MDI = Manual Data Input), exécuter une séquence **T00L CALL** en indiquant l'axe d'outil, puis sélectionner à nouveau le mode **Manue1** (en mode MDI, vous pouvez exécuter n'importe quelle séquence CN pas à pas et indépendamment les unes des autres)







- Déterminer la rotation de base: la TNC affiche le menu de la rotation de base. Pour déterminer la rotation de base, palper deux points sur une droite de la pièce
- Avec les touches de sens des axes, prépositionner le palpeur à proximité du premier point de palpage
- ▶ Sélectionner par softkey le sens de palpage
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- Avec les touches de sens des axes, prépositionner le palpeur à proximité du deuxième point de palpage
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- La rotation de base déterminée par la TNC est finalement affichée.
- Prendre en compte avec la softkey ROTATION DE BASE la valeur affichée en tant que rotation active. Softkey END pour quitter le menu

#### Informations détaillées sur ce sujet

- Mode de fonctionnement MDI: voir "Programmation et exécution d'opérations d'usinage simples", page 410
- Dégauchir la pièce: voir "Compensation du désalignement de la pièce avec un palpeur 3D", page 394

HEIDENHAIN TNC 640 51



# Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D

▶ Installer le palpeur 3D: en mode de fonctionnement MDI, exécuter une séquence TOOL CALL en indiquant l'axe d'outil et ensuite, sélectionnez à nouveau le mode Manuel





- Sélectionner les fonctions de palpage: la TNC affiche les fonctions disponibles dans la barre des softkeys.
- Définir p. ex. le point d'origine dans un coin de la pièce
- Positionner le système de palpage à proximité du premier point de la première arête de la pièce
- ▶ Sélectionner par softkey le sens de palpage
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- Positionner avec les touches d'axes le système de palpage à proximité du deuxième point de la première arête de la pièce
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- Positionner avec les touches d'axes le système de palpage à proximité du premier point de la seconde arête de la pièce
- ▶ Sélectionner par softkey le sens de palpage
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- Positionner avec les touches d'axes le système de palpage à proximité du deuxième point de la seconde arête de la pièce
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- Pour terminer, la TNC affiche les coordonnées déterminées du point



- ▶ Initialiser à 0: appuyer sur la softkey INITIAL. POINT DE RÉFÉRENCE
- Duitter le menu avec la softkey END

#### Informations détaillées sur ce sujet

Initialiser les points d'origine: voir "Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D", page 396

# 1.7 Exécuter le premier programme

# Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat

Vous pouvez exécuter les programmes soit en mode Exécution pas à pas ou en mode Exécution en continu:



▶ Appuyer sur la touche de mode de fonctionnement: la TNC passe en mode Exécution de programme pas à pas: elle exécute les programmes séquence par séquence Chaque séquence est exécutée en appuyant sur la touche Start CN



Appuyer sur la touche de mode de fonctionnement: la TNC passe en mode Exécution de programme en continu: lorsque le programme est lancé avec Start CN, elle l'exécute jusqu'à une interruption du programme ou jusqu'à la fin

#### Informations détaillées sur ce sujet

- Modes de fonctionnement de la TNC: voir "Modes de fonctionnement", page 60
- Exécuter les programmes: voir "Exécution de programme", page 432

# Sélectionner le programme que vous souhaitez exécuter



▶ Appuyer sur la touche PGM MGT: la TNC ouvre le gestionnaire de fichiers



- Appuyer sur la softkey DERNIERS FICHIERS: la TNC ouvre une fenêtre auxiliaire qui affiche les derniers fichiers sélectionnés
- Avec les touches fléchées, sélectionner si nécessaire le programme que vous souhaitez exécuter, valider avec la touche ENT

### Informations détaillées sur ce sujet

Gestion des fichiers: voir "Travailler avec le gestionnaire de fichiers", page 97


# Lancer le programme



Appuyer sur la touche Start CN: la TNC exécute le programme courant

#### Informations détaillées sur ce sujet

Exécuter les programmes: voir "Exécution de programme", page 432



i



2

Introduction

# 2.1 L'TNC 640

Les TNC's HEIDENHAIN sont des commandes de contournage adaptées à l'atelier. Les opérations de fraisage et de perçage classiques sont directement programmées au pied de la machine, dans un langage conversationnel aisément compréhensible. Elles sont destinées à l'équipement de fraiseuses, perceuses et centres d'usinage jusqu'à 5 axes. La position angulaire de la broche peut également être programmée.

Sur le disque dur intégré, vous mémorisez autant de programmes que vous souhaitez, même s'ils ont été créés de manière externe. Pour effectuer des calculs rapides, une calculatrice intégrée peut être appelée à tout moment.

La conception claire du pupitre de commande et de l'écran assurent un accès rapide et simple à toutes les fonctions.

# Programmation: dialogue Texte clair HEIDENHAIN et DIN/ISO

Pour l'utilisateur, le dialogue texte clair HEIDENHAIN simplifie particulièrement la création de programmes. Un affichage graphique des diverses séquences assiste l'opérateur lors de la programmation. La programmation de contours libres FK constitue une aide supplémentaire lorsque la cotation des plans n'est pas orientée CN. La simulation graphique de l'usinage de la pièce est possible aussi bien lors du test du programme que pendant son exécution.

Les TNC's sont également programmables en DIN/ISO ou en mode DNC.

En plus, un programme peut être introduit et testé pendant l'exécution du programme d'usinage d'une autre pièce.

# Compatibilité

Les programmes d'usinage issues des commandes HEIDENHAIN (à partir de la TNC 150 B) sont compatibles avec la TNC 640 sous certaines conditions. Quand une séquence CN comporte des éléments non valides, une séquence d'ERREUR est créée par la TNC lors de l'ouverture du fichier.



A ce sujet, consultez la description détaillée des différences entre l'iTNC 530 et la TNC 640 (voir "Comparatif des fonctions de la TNC 640 et de la l'iTNC 530" à la page 491).



Introduction 1

# 2.2 Ecran et panneau de commande

#### **Ecran**

La TNC est fournie avec un écran plat couleur TFT 19 pouces.


#### 1 En-tête

Quand la TNC est sous tension, l'écran affiche dans la fenêtre du haut les modes de fonctionnement sélectionnés: modes Machine à gauche et modes Programmation à droite. Le mode en cours apparaît dans le plus grand champ de la fenêtre du haut de l'écran: les questions de dialogue et les textes de messages s'y affichent (excepté lorsque l'écran n'affiche que le graphique).

#### 2 Softkeys

En bas de l'écran, la TNC affiche d'autres fonctions dans une barre de softkeys. Ces fonctions sont accessibles avec les touches situées sous les softkeys. Les touches noires extérieures fléchées permettent de commuter les barres de softkeys. Leur nombre est matérialisé par des traits étroits situés juste au dessus des barres de softkeys. La barre de softkeys active est signalée par un trait plus clair.

- 3 Touches de sélection des softkeys
- 4 Commuter les barres de softkeys
- 5 Définition du partage de l'écran
- 6 Touche de commutation de l'écran entre les modes Machine et Programmation
- 7 Touches de sélection des softkeys destinées au constructeur de la machine
- 8 Commuter les barres de softkeys destinées au constructeur de la machine



HEIDENHAIN TNC 640 57



# Définir le partage de l'écran

L'utilisateur sélectionne le partage de l'écran: ainsi, par exemple, la TNC peut afficher le programme en mode Mémorisation/Edition de programme dans la fenêtre de gauche et simultanément le graphique de programmation dans la fenêtre de droite. L'articulation des programmes peut également être affichée dans la fenêtre de droite. Le programme seul peut également être affiché dans toute la fenêtre. Les fenêtres affichées dans l'écran dépendent du mode de fonctionnement choisi.

Définir le partage de l'écran:



Appuyer sur la touche de commutation de l'écran: la barre des softkeys indique les partages possibles de l'écran, voir "Modes de fonctionnement", page 60



Choisir le partage de l'écran avec la softkey

ction 1

### Panneau de commande

La TNC 640 est livrée avec un panneau de commande intégré. La figure en haut à droite montre les éléments du panneau de commande:

- 1 Clavier alphabétique pour l'introduction de textes, noms de fichiers et programmation DIN/ISO
- 2 Gestion de fichiers
  - Calculatrice
  - Fonction MOD
  - Fonction HELP
- 3 Modes Programmation
- 4 Modes Machine
- 5 Ouverture des dialogues de programmation
- 6 Touches fléchées et instruction de saut GOTO
- 7 Pavé numérique et sélection des axes
- 8 Pavé tactile
- 9 Touches de navigation
- 10 Prise USB

Les fonctions des différentes touches sont résumées au verso de la première page.



Un certain nombre de constructeurs de machine n'utilisent pas le panneau de commande standard HEIDENHAIN. Dans ce cas, reportez-vous au manuel de la machine.

Les touches externes – touche MARCHE CN ou ARRET CN, par exemple – sont décrites dans le manuel de votre machine.



HEIDENHAIN TNC 640 59



# 2.3 Modes de fonctionnement

# Mode Manuel et Manivelle électronique

Le réglage des machines s'effectue en mode Manuel. Ce mode permet de positionner les axes de la machine manuellement ou pas à pas, d'initialiser les points d'origine et d'incliner le plan d'usinage.

Le mode Manivelle électronique sert au déplacement manuel des axes de la machine à l'aide d'une manivelle électronique HR.

Softkeys de partage d'écran (voir description précédente)


Fenêtre	Softkey
Positions	POSITION
à gauche: positions, à droite: affichage d'état	POSITION + INFOS


# Positionnement avec introduction manuelle

Ce mode sert à programmer des déplacements simples, p. ex. pour un surfaçage ou un pré-positionnement.

#### Softkeys de partage d'écran

Fenêtre	Softkey
Programme	PROGRAMME
à gauche: programme, à droite: affichage d'état	PROGRAMME + INFOS





# Mémorisation/Edition de programme

Vous créez vos programmes d'usinage dans ce mode de fonctionnement. Une assistance à la programmation, variée et complète, est due à la programmation de contours libres FK, aux différents cycles et aux fonctions des paramètres Q. Au choix, le graphique affiche le parcours d'outil programmé.


#### Softkeys de partage d'écran


Fenêtre	Softkey
Programme	PROGRAMME
à gauche: Programme, à droite: Articulation de programme	PROGRAMME + ARTICUL.
à gauche: Programme, à droite: Graphique de programmation	PROGRAMME + GRAPHISME

# Test de programme

La TNC simule les programmes et parties de programme en mode Test, par exemple pour détecter les incohérences géométriques, les données manquantes ou erronées ainsi que les problèmes liés au volume de travail. La simulation est assistée graphiquement dans plusieurs vues

Softkeys de partage d'écran: voir "Exécution de programme en continu et Exécution de programme pas à pas", page 62.





HEIDENHAIN TNC 640 61



# Exécution de programme en continu et Exécution de programme pas à pas

En mode Exécution de programme en continu, la TNC exécute un programme jusqu'à la fin ou jusqu'à une interruption manuelle ou programmée. Après une interruption, vous pouvez relancer l'exécution du programme.


En mode Exécution de programme pas à pas, la touche START externe permet l'exécution individuelle de chaque séquence.

#### Softkeys de partage d'écran

Fenêtre	Softkey
Programme	PROGRAMME
à gauche: Programme, à droite: Articulation de programme	PROGRAMME + ARTICUL.
à gauche: Programme, à droite: Affichage d'état	PROGRAMME + INFOS
à gauche: Programme, à droite: Graphique	PROGRAMME + GRAPHISME
Graphique	GRAPHISME

# Softkeys de partage d'écran pour les tableaux de palettes (option de logiciel Gestionnaire de palettes)

Fenêtre	Softkey
Tableau de palettes	PALETTE
à gauche: Programme, à droite: Tableau de palettes	PROGRAMME + PALETTE
à gauche: Tableau de palettes, à droite: Affichage d'état	PALETTE + INFOS



uction 1

# 2.4 Affichages d'état

# Affichage d'état "général"


L'affichage d'état général dans la partie basse de l'écran fournit l'état actuel de la machine. Il apparaît automatiquement dans les modes

- Exécution pas à pas et Exécution en continu si le mode graphique n'a pas été choisi exclusivement, ainsi que dans le mode
- Positionnement avec introduction manuelle.

Dans les modes Manuel et Manivelle électronique, l'affichage d'état apparaît dans la grande fenêtre.

#### Informations de l'affichage d'état

Symbole	Signification
EFF	Affichage de positions: mode eff, nom ou chemin restant
XYZ	Axes machine ; la TNC affiche les axes auxiliaires en caractères minuscules. L'ordre et le nombre d'axes affichés sont définis par le constructeur de votre machine. Consultez le manuel de votre machine
<b>⊕</b>	Numéro du point d'origine courant du tableau Preset. Si le point d'origine a été initialisé manuellement, la TNC ajoute le texte <b>MAN</b> derrière le symbole
FSM	L'affichage de l'avance en pouces correspond au dixième de la valeur active. Vitesse de rotation S, avance F, fonction auxiliaire active M
+	L'axe est bloqué
<b>⊗</b>	L'axe peut être déplacé avec la manivelle
	Les axes sont déplacés en tenant compte de la rotation de base
	Les axes sont déplacés dans un plan d'usinage incliné
TC PM	La fonction M128 ou FONCTION TCPM est active
	Aucun programme n'est actif





Symbole	Signification
$\square$	Programme lancé
	Programme arrêté
×	Programme est interrompu
	Mode tournage actif

luction 1

## Affichage d'état supplémentaire

L'affichage d'état supplémentaire donne des informations détaillées sur l'exécution du programme. Il peut être appelé dans tous les modes de fonctionnement, excepté en mode Mémorisation/édition de programme.

#### Activer l'affichage d'état supplémentaire



Appeler la barre des softkeys de partage d'écran



Sélectionner le partage d'écran avec l'affichage d'état supplémentaire: sur la moitié droite de l'écran, la TNC affiche le formulaire d'état **Sommaire** 

#### Sélectionner l'affichage d'état supplémentaire



Commuter la barre de softkeys jusqu'à l'apparition de la softkey INFOS



Sélectionner l'affichage d'état supplémentaire directement par softkey, p. ex. les positions et coordonnées ou



sélectionner la vue souhaitée au moyen des softkeys de commutation

Les affichages d'état disponibles décrits ci-après sont à sélectionner directement par softkeys ou avec les softkeys de commutation.



Notez que les informations concernant l'affichage d'état décrites ci-après ne sont disponibles que si l'option de logiciel correspondante a été validée sur votre TNC.



#### Résumé


La TNC affiche le formulaire d'état **Somma i re** après la mise sous tension si vous avez sélectionné le partage d'écran PROGRAMME+INFOS (ou POSITION + INFOS). Le formulaire Sommaire récapitule les principales informations d'état également disponibles dans les formulaires détaillés.

Softkey	Signification
INFOS VUE ENSEMBLE	Affichage de position
	Informations sur l'outil
	Fonctions M actives
	Transformations des coordonnées actives
	Sous-programme actif
	Répétition de parties de programme active
	Programme appelé avec <b>PGM CALL</b>
	Temps d'usinage actuel
	Nom du programme principal courant

#### Execution PGM en continu → Test de programme Sommaire | PGM | LBL | CYC | M | POS | TOOL | TT | -210.921 -230.371 -774.871 REFNOM X D10 +60.0000 R +5.0000 DL-PGM +0.2500 DR-PGM +0.1000 M110 X +48.8622 PY +133.0983 LBL 99 LBL REP F100% W PGM CALL TNC:\nc\_prog\PGM @ 00:00:00 PGM actif: +0.000 +40.000 +0.000 -10.000

### Informations générales du programme (onglet PGM)

Softkey	Signification
Sélection directe impossible	Nom du programme principal courant
	Centre de cercle CC (pôle)
	Chronomètre pour temporisation
	Temps d'usinage quand le programme a été intégralement simulé en mode <b>Test de programme</b>
	Temps d'usinage actuel en %
	Heure actuelle
	Programmes appelés




ion


# Répétition de partie de programme/Sous-programmes (onglet LBL)

Softkey	Signification
Sélection directe impossible	Répétitions de partie de programme actives avec numéro de séquence, numéro de label et nombre de répétitions programmées/restant à exécuter
	Numéros de sous-programmes actifs avec le numéro de la séquence d'appel et le numéro de label appelé

#### Informations relatives aux cycles standard (onglet CYC)

Softkey	Signification
Sélection directe impossible	Cycle d'usinage actif
	Valeurs actives du cycle G62 Tolérance








### Fonctions auxiliaires M actives (onglet M)

Softkey	Signification
Sélection directe impossible	Liste des fonctions M actives normalisées
	Liste des fonctions M actives personnalisées au constructeur de votre machine





#### Positions et coordonnées (onglet POS)

Softkey	Signification
INFOS AFF. POS.	Type d'affichage de positions, p.ex. position effective
	Angle pour le plan d'usinage incliné
	Angle de la rotation de base

#### Informations sur les outils (onglet TOOL)

Softkey	Signification
INFOS	<ul><li>Affichage T: Numéro et nom de l'outil</li><li>Affichage RT: Numéro et nom d'un outil jumeau</li></ul>
	Axe d'outil
	Longueur et rayon d'outils
	Surépaisseurs (valeurs Delta) du tableau d'outils (TAB) et de <b>TOOL CALL</b> (PGM)
	Temps d'utilisation, temps d'utilisation max. (TIME 1) et temps d'utilisation max. avec <b>TOOL CALL</b> (TIME 2)
	Affichage de l'outil courant et de l'outil jumeau (suivant)








### **Etalonnage d'outils (onglet TT)**



La TNC n'affiche l'onglet TT que si cette fonction est active sur votre machine.


Softkey	Signification
Sélection directe impossible	Numéro de l'outil à étalonner
	Affichage indiquant si le rayon ou la longueur d'outil doit être étalonné
	Valeurs MIN et MAX d'étalonnage des différentes dents et résultat de la mesure avec l'outil en rotation (DYN).
	Numéro de la dent de l'outil avec sa valeur de mesure. L'étoile derrière la valeur de mesure indique que la tolérance du tableau d'outils a été dépassée



### Conversion de coordonnées (onglet TRANS)

Softkey	Signification
INFOS CONVERS. COORDON.	Nom du tableau de points zéro courant
	Numéro du point zéro courant (#), commentaire de la ligne active du numéro de point zéro courant ( <b>DOC</b> ) du cycle G53
	Décalage du point zéro courant (cycle G54); la TNC affiche un décalage du point zéro courant sur 8 axes max.
	Axes miroirs (cycle G28)
	Rotation de base courante
	Angle de rotation courant (cycle G73)
	Facteur échelle courant/ facteurs échelles (cycles G72); la TNC affiche un facteur d'échelle courant sur 6 axes max.
	Centre de l'homothétie

Voir Manuel d'utilisation des cycles, cycles de conversion de coordonnées.




### Afficher les paramètres Q (onglet QPARA)

Softkey	Signification
ETAT PARAM. Q	Affichage des valeurs courantes du paramètre Q défini
	Affichage des valeurs courantes du paramètre Q défini



Sélectionnez la softkey LISTE DE PARAM. Q La TNC ouvre une fenêtre auxiliaire dans laquelle vous pouvez introduire la plage souhaitée de l'affichage des paramètres Q ou paramètres string Plusieurs paramètres Q peuvent être introduits, séparés par une virgule (p. ex. Q 1,2,3,4). La plage d'affichage est définie avec un trait d'union (p. ex. Q 10-14)



HEIDENHAIN TNC 640 71



# 2.5 Gestionnaire de fenêtres



Le constructeur de votre machine définit l'étendue des fonctions et le comportement du gestionnaire de fenêtres. Consultez le manuel de la machine!

Le gestionnaire de fenêtres Xfce est disponible sur la TNC. XFce est une application standard pour systèmes d'exploitation basés sur UNIX permettant de gérer l'interface utilisateur graphique. Les fonctions suivantes sont possibles avec le gestionnaire de fenêtres:

- Barre de tâches pour commuter entre les différentes applications (interfaces utilisateur).
- Gestion d'un bureau supplémentaire sur lequel peuvent se dérouler les applications spéciales du constructeur de votre machine.
- Changer le focus entre les applications du logiciel CN et les applications du constructeur de la machine.
- La taille et la position des fenêtres auxiliaires (fenêtres pop-up) peuvent être modifiées. On peut également les fermer, les restaurer ou les réduire si nécessaire.



La TNC affiche une étoile en haut et à gauche de l'écran lorsqu'une application du gestionnaire de fenêtres ou bien le gestionnaire de fenêtres lui-même est à l'origine d'une erreur. Dans ce cas, commutez vers le gestionnaire de fenêtres et remédiez au problème. Si nécessaire, consultez le manuel de la machine.

#### Barre des taches


Divers domaines d'usinage sont sélectionnables avec la souris au moyen de la barre des taches. La TNC propose les domaines d'usinage suivants:

- Domaine de travail 1: mode machine actif
- Domaine de travail 2: mode programmation actif
- Domaine de travail 3: applications du constructeur de la machine (disponible en option)

Par ailleurs, vous pouvez choisir également d'autres applications au moyen de la barre des taches, démarrées en parallèle avec la TNC (p. ex. commuter sur **visionneuse PDF** ou **TNCguide** 

Avec un clique de souris, vous ouvrez un menu au moyen du symbole vert HEIDENHAIN. Celui-ci vous donne des informations, vous permet de faire des réglages ou de lancer des applications. Fonctions disponibles:

- About Xfce: informations sur le gestionnaire de fenêtres Xfce
- **About HeROS**: informations sur le système d'exploitation de la TNC
- NC Contro1: démarrer et stopper le logiciel TNC. N'est autorisé que pour le diagnostic
- Web Browser: démarrer Mozilla Firefox
- Diagnostics: usage uniquement pour le personnel agréé pour le démarrage des applications de diagnostics
- **Settings**: configuration de plusieurs réglages
  - Date/Time: réglage de la date et de l'heure
  - Language: configuration du langage pour le dialogue du système La TNC annule ce réglage lors de la mise en service avec le paramètre machine 7230 de réglage du langage
  - Network: configuration du réseau
  - Reset WM-Conf: rétablir la configuration par défaut du gestionnaire Windows Réinitialise les configurations faites par le constructeur de votre machine
  - Screensaver: configurations de l'économiseur d'écran, plusieurs sont disponibles
  - Shares: configurer les connexions réseau
- **Too1s**: validés uniquement pour les utilisateurs agréés. Les applications disponibles dans Tools peuvent être démarrées directement en choisissant le type de fichiers correspondant dans le gestionnaire de fichiers de la TNC (voir "Gestion de fichiers: principes de base" à la page 94)





# 2.6 Accessoires: palpeurs 3D et manivelles électroniques HEIDENHAIN

#### **Palpeurs 3D**

Les différents palpeurs 3D HEIDENHAIN servent à:

- dégauchir automatiquement les pièces
- initialiser les points d'origine avec rapidité et précision
- mesurer la pièce pendant l'exécution du programme
- étalonner et contrôler les outils



74

Toutes les fonctions des palpeurs sont expliquées dans le manuel d'utilisation des cycles. En cas de besoin, adressez-vous à HEIDENHAIN pour recevoir ce manuel d'utilisation. ID: 892905-xx

### Les palpeurs à commutation TS 220, TS 440, TS 444, TS 640 et TS 740

Ces palpeurs sont particulièrement bien adaptés au dégauchissage automatique de la pièce, à l'initialisation du point d'origine et aux mesures de la pièce. Le TS 220 transmet les signaux de commutation via un câble et représente donc une alternative intéressante si vous digitalisez occasionnellement.

Le palpeur TS 640 (voir figure) et le TS 440, plus petit, ont été conçus spécialement pour les machines équipées d'un changeur d'outils. Les signaux de commutation sont transmis sans câble, par infrarouge.

Principe de fonctionnement: au sein des palpeurs à commutation HEIDENHAIN, un capteur optique sans usure détecte la déviation de la tige. Le signal créé permet de mémoriser la valeur effective de la position courante du palpeur.



i

#### Palpeur d'outils TT 140 pour l'étalonnage d'outils

Le TT140 est un palpeur 3D à commutation destiné à l'étalonnage et au contrôle des outils. 3 cycles sont disponibles dans la TNC pour déterminer le rayon et la longueur d'outil avec broche à l'arrêt ou en rotation. La structure particulièrement robuste et l'indice de protection élevé rendent le TT 140 insensible aux liquides de refroidissement et aux copeaux. Le signal de commutation est généré par à un capteur optique sans usure d'une très grande fiabilité.

#### Manivelles électroniques HR

Les manivelles électroniques permettent un déplacement manuel simple et précis des axes des machines. Le déplacement par tour de manivelle peut être réglé dans une plage très large. En plus des manivelles encastrables HR130 et HR 150, HEIDENHAIN propose la manivelle portable HR 410.





HEIDENHAIN TNC 640 75





3

Programmation: principes de base, gestionnaire de fichiers

#### 3.1 Principes de base

## Systèmes de mesure de déplacement et marques de référence

Des systèmes de mesure installés sur les tables des machines mesurent les positions des axes ou de l'outil. Les axes linéaires sont généralement équipés de systèmes de mesure linéaire, les plateaux circulaires et axes inclinés de systèmes de mesure angulaire.

Lorsqu'un axe de la machine se déplace, le système de mesure correspondant génère un signal électrique qui permet à la TNC de calculer la position effective exacte de cet axe.

Une coupure d'alimentation provoque la perte de la relation entre la position de la table de la machine et la position effective calculée. Pour rétablir cette relation, les systèmes de mesure incrémentaux possèdent des marques de référence. Lors du passage sur une marque de référence, la TNC reçoit un signal identifiant un point d'origine fixe. Ainsi la relation entre la position effective et la position actuelle peut être rétablie. Sur les systèmes de mesure linéaire équipés de marques de référence à distances codées, il suffit de déplacer les axes de la machine de 20 mm au maximum et, sur les systèmes de mesure angulaire, de 20°.


Avec les systèmes de mesure absolue, une valeur absolue de position est transmise à la commande à la mise sous tension. Ainsi, sans déplacer les axes de la machine, la relation entre la position effective et la position des chariots est rétablie immédiatement après la mise sous tension.


#### Système de référence


Un système de référence permet de définir sans ambiguïté les positions dans un plan ou dans l'espace. Les données d'une position se réfèrent toujours à un point fixe et sont définies par leurs coordonnées.

Dans un système orthogonal (système cartésien), les axes X, Y et Z définissent les trois directions. Les axes sont perpendiculaires entre eux et se coupent en un point: le point zéro. Une coordonnée indique la distance par rapport au point zéro, dans l'une de ces directions. Une position est ainsi définie dans le plan avec deux coordonnées, et dans l'espace avec trois coordonnées.

Les coordonnées qui se réfèrent au point zéro sont appelées coordonnées absolues. Les coordonnées relatives se réfèrent à une autre position au choix (point d'origine) dans le système de coordonnées. Les valeurs des coordonnées relatives sont aussi appelées valeurs de coordonnées incrémentales.









#### Système de référence sur fraiseuses


Pour l'usinage d'une pièce sur une fraiseuse, le système de référence est généralement le système de coordonnées cartésiennes. La figure de droite illustre la relation entre le système de coordonnées cartésiennes et les axes de la machine. La règle des trois doigts de la main droite est un moyen mnémotechnique: le majeur dirigé dans le sens de l'axe d'outil indique alors le sens Z+, le pouce indique le sens X+, et l'index le sens Y+.


La TNC 640 peut piloter jusqu'à 18 axes en option. Des axes auxiliaires U, V et W, parallèles aux axes principaux X, Y et Z peuvent équiper les machines. Les axes rotatifs sont désignés par A, B et C. La figure en bas à droite montre la relation des axes auxiliaires et rotatifs avec les axes principaux.

#### Désignation des axes sur les fraiseuses

Désignation des axes X, Y et Z de votre fraiseuse: axe principal (1 er axe), axe secondaire (2ème axe) et axe d'outil. La désignation de l'axe d'outil permet de déterminer l'axe principal et l'axe secondaire.

Axe d'outil	Axe principal	Axe secondaire
X	Υ	Z
Υ	Z	X
Z	X	Υ







#### Coordonnées polaires

Quand le plan d'usinage est coté en coordonnées cartésiennes, vous élaborez votre programme d'usinage également en coordonnées cartésiennes. Dans le cas d'arcs de cercle ou de données angulaires, il est souvent plus simple de définir les positions en coordonnées polaires.


Contrairement aux coordonnées cartésiennes X, Y et Z, les coordonnées polaires ne définissent les positions que dans un plan. Les coordonnées polaires ont leur origine sur le pôle CC (CC = de l'anglais circle center: centre de cercle). Une position dans un plan est définie clairement avec les données suivantes:


- Rayon des coordonnées polaires: distance entre le pôle CC et la position
- Angle des coordonnées polaires: angle formé par l'axe de référence angulaire et la droite reliant le pôle CC à la position

#### Définition du pôle et de l'axe de référence angulaire

Le pôle est défini par deux coordonnées en coordonnées cartésiennes dans l'un des trois plans L'axe de référence angulaire pour l'angle polaire H est ainsi clairement défini.

Coordonnées polaires (plan)	Axe de référence angulaire
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z





## Positions absolues et positions incrémentales sur une pièce

#### Positions absolues sur une pièce

Quand les coordonnées d'une position se réfèrent au point zéro (origine), celles-ci sont appelées coordonnées absolues. Chaque position sur une pièce est définie clairement par ses coordonnées absolues.

Exemple 1: trous en coordonnées absolues:

Trou 1	Trou 2	Trou 3
X = 10  mm	X = 30  mm	X = 50  mm
Y = 10  mm	Y = 20  mm	Y = 30  mm

#### Positions incrémentales sur la pièce

Les coordonnées incrémentales se réfèrent à la dernière position programmée qui sert de point zéro (fictif) relatif. Lors de l'élaboration du programme, les coordonnées incrémentales indiquent ainsi le déplacement à effectuer entre la dernière position nominale et la suivante. Cette cotation est également appelée cotation en chaîne.

Une cote incrémentale est signalée par la fonction G91 devant l'axe.

Exemple 2: trous en coordonnées incrémentales

Coordonnées absolues du trou 4


X = 10 mmY = 10 mm


Trou 5, par rapport à 4 Trou 6, par rapport à 5 G91 X = 20 mm G91 X = 20 mm G91 Y = 10 mm


#### Coordonnées polaires absolues et incrémentales

Les coordonnées absolues se réfèrent toujours au pôle et à l'axe de référence angulaire.

Les coordonnées incrémentales se réfèrent toujours à la dernière position d'outil programmée.







i

81

#### Sélection du point d'origine

Un point caractéristique servant de point d'origine absolue (point zéro), en général un coin de la pièce, est indiqué sur le plan de la pièce. Pour initialiser le point d'origine, vous alignez d'abord la pièce sur les axes de la machine, puis sur chaque axe, vous amenez l'outil à une position donnée par rapport à la pièce. Dans cette position, initialisez l'affichage de la TNC soit à zéro, soit à une valeur de position connue. La relation de la position de la pièce avec le système de référence est ainsi créée. Celle-ci est valable pour l'affichage de la TNC et le programme d'usinage.


Quand il y a des points d'origine relatifs sur un plan, utilisez simplement les cycles de conversion de coordonnées (voir le manuel d'utilisation des cycles, conversion de coordonnées).


Quand la cotation du plan de la pièce n'est pas orientée CN, choisissez comme point d'origine une position ou un coin qui servira à déterminer le plus facilement possible les autres positions de la pièce.

L'initialisation des points d'origine à l'aide d'un palpeur 3D HEIDENHAIN est particulièrement facile. Voir Manuel d'utilisation des cycles palpeurs "Initialisation du point d'origine avec les palpeurs 3D".

#### Exemple

La dessin de la pièce montre des trous (1 à 4) dont les cotes se réfèrent à un point d'origine absolu de coordonnées X=0 Y=0. Les trous (5 à 7) se réfèrent à un point d'origine relatif de coordonnées absolues X=450 Y=750. A l'aide du cycle **DECALAGE DU POINT ZERO**, vous pouvez décaler provisoirement le point zéro à la position X=450, Y=750 pour pouvoir programmer les trous (5 à 7) sans avoir à faire d'autres calculs.







## 3.2 Ouverture et introduction de programmes

### Structure d'un programme CN en format DIN/ISO

Un programme d'usinage est constitué d'une suite de séquences de programme. La figure de droite indique les éléments d'une séquence.

La TNC numérote automatiquement les séquences d'un programme d'usinage en fonction du paramètre machine **blockIncrement** (105409). Le paramètre machine **blockIncrement** (105409) définit l'incrément de numérotation des séquences.

La première séquence d'un programme est %, contenant le nom du programme et l'unité de mesure utilisée.

Les séquences suivantes contiennent les informations sur:

- la pièce brute
- les appels d'outils
- l'approche à une position de sécurité
- les avances et vitesses de rotation
- les déplacements de contournage, cycles et autres fonctions

La dernière séquence d'un programme est **N99999999**, contenant le nom du programme et l'unité de mesure utilisée.



HEIDENHAIN recommande, après l'appel d'outil, d'aller systématiquement à une position de sécurité pour assurer un début d'usinage sans collision!


#### Définition de la pièce brute: G30/G31

Immédiatement après l'ouverture d'un nouveau programme, vous définissez la pièce brute de forme parallélépipède. Pour la pièce brute ultérieurement, appuyez sur la touche SPEC FCT, la Softkey DONNEES PROGRAMME, puis sur la softkey BLK FORM. Cette définition est nécessaire à la TNC pour les simulations graphiques. Les cotés du parallélépipède ne doivent pas dépasser 100 000 mm et sont parallèles aux axes X, Y et Z.. Cette pièce brute est définie par deux coins:

- Point MIN G30: la plus petite coordonnée X,Y et Z du parallélépipède ; à programmer en valeurs absolues
- Point MAX G31: la plus grande coordonnée X, Y et Z du parallélépipède; à programmer en valeurs absolues ou incrémentales



La définition de la pièce brute n'est nécessaire que si un test graphique du programme est souhaité!



#### Ouvrir un nouveau programme d'usinage

Vous introduisez toujours un programme d'usinage en mode **Mémorisation/Edition de programme**. Exemple d'ouverture de programme:



Sélectionner le mode **Mémorisation/Edition de programme** 



Appeler le gestionnaire de fichiers: appuyer sur la touche PGM MGT

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez mémoriser le nouveau programme:

#### NOM DE FICHIER = ALT.I



Introduire le nom du nouveau programme, valider avec la touche ENT



Sélectionner l'unité de mesure: appuyer sur MM ou INCH. La TNC change de fenêtre et ouvre le dialogue de définition de la **BLK-FORM** (pièce brute)

#### PLAN D'USINAGE DANS LE GRAPHIQUE: XY



Introduire l'axe de broche, p. ex. Z

#### DÉFINITION DE LA PIÈCE BRUTE:



Introduire l'une après l'autre les coordonnées en X, Y et Z du point MIN et valider à chaque fois avec la touche ENT

#### DÉFINITION DE LA PIÈCE BRUTE: MAXIMUM



Introduire l'une après l'autre les coordonnées en X, Y et Z du point MAX et valider à chaque fois avec la touche ENT



#### Exemple: affichage de BLK-Form dans le programme CN

%NOUV G71 *	Début du programme, nom, unité de mesure	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	Axe de broche, coordonnées du point MIN	
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *	Coordonnées du point MAX	
N99999999 %NOUV G71 *	Fin du programme, nom, unité de mesure	

La TNC génère automatiquement la première et la dernière séquence du programme.



Si la définition d'une pièce brute n'est pas souhaitée, interrompez le dialogue **Plan d'usinage dans le graph.:** XY avec la touche DEL!

La TNC ne peut représenter le graphique que si le côté le plus petit mesure au moins 50  $\mu m$  et le plus grand au plus 99 999,999 mm.



### Programmation des déplacements d'outils en DIN/ISO

Pour programmer une séquence, appuyez sur la touche SPEC FCT. Choisissez la softkey FONCTIONS PROGRAMME puis sur la softkey DIN/ISO. Vous pouvez aussi utiliser les touches de contournage grises pour obtenir le code G correspondant.



Si la saisie des données pour les fonctions DIN/ISO est faite avec un clavier USB, veillez à ce que celui-ci soit en majuscule.

#### Exemple de séquence de positionnement





Ouvrir la séquence

#### **COORDONNÉES?**



Introduire la coordonnée X du point d'arrivée





Introduire la coordonnée Y du point d'arrivée, question suivante avec la touche ENT

#### TRAJECTOIRE CENTRE-OUTIL



Déplacement sans correction du rayon d'outil: valider avec la touche ENT ou

G 4 1

G 4 2

déplacement à gauche ou à droite du contour programmé: sélectionner G41 ou G42 avec la softkey

#### AVANCE F=?

100



Avance de contournage 100 mm/min, question suivante avec la touche ENT

#### FONCTION AUXILIAIRE M?

3



Fonction auxiliaire M3 "Marche broche", la TNC termine le dialogue avec la touche ENT

La fenêtre de programme affiche la ligne:

N30 G01 G40 X+10 Y+5 F100 M3 \*

#### Transfert des positions courantes

La TNC permet de transférer la position courante de l'outil dans le programme, p. ex. lorsque vous

- programmez des séquences de déplacement
- programmez des cycles

Pour transférer correctement les valeurs de position, procédez de la facon suivante:

Dans une séquence, se positionner sur le champ de saisie dans lequel vous souhaitez transférer une position



Sélectionner la fonction validation de position effective: dans la barre de softkeys, la TNC affiche les axes dont vous pouvez transférer les positions



Sélectionner l'axe: la TNC transfère la position courante de l'axe sélectionné dans le champ actif



La TNC transfère toujours dans le plan d'usinage les coordonnées du centre de l'outil – même si la correction du rayon d'outil est active.

La TNC transfère toujours dans l'axe d'outil la coordonnée de la pointe de l'outil. Elle tient donc toujours compte de la correction de longueur d'outil active.

La barre de softkeys de la TNC reste active jusqu'à ce que vous appuyez à nouveau sur la touche "Validation de la position effective". La procédure est identique lorsque vous mémorisez la séquence en cours et que vous ouvrez une nouvelle séquence avec une touche de contournage. Cette softkey disparait également, quand dans une séquence, vous choisissez un champ de saisie à modifier avec des données alternatives (p.ex. la correction de rayon d'outil).

La fonction "Valider la position effective" est interdite quand la fonction Inclinaison du plan d'usinage est active.



#### Editer un programme



Vous ne pouvez éditer un programme que s'il n'est pas en cours d'exécution dans un des modes Machine de la TNC.

Pendant la création ou la modification d'un programme d'usinage, vous pouvez sélectionner chaque ligne du programme et chaque mot d'une séquence individuellement l'aide des touches fléchées ou des softkeys:

,	
Fonction	Softkey/touches
Feuilleter vers le haut	PAGE
Feuilleter vers le bas	PAGE
Saut au début du programme	DEBUT
Saut à la fin du programme	FIN
Modification dans l'écran de la position de la séquence actuelle. Ceci vous permet d'afficher plus de séquences programmées avant la séquence actuelle	
Modification dans l'écran de la position de la séquence actuelle. Ceci vous permet d'afficher plus de séquences programmées après la séquence actuelle	
Sauter d'une séquence à une autre	•
Sélectionner des mots dans la séquence	
Sélectionner une séquence particulière: appuyer sur la touche GOTO, introduire le numéro de la séquence souhaité, valider avec la touche ENT. Ou: introduire l'incrément de numérotation des séquences et sauter vers le haut ou vers le bas du nombre de lignes introduit en appuyant sur la softkey N LIGNES	сото



Fonction	Softkey/touche
Mettre à zéro la valeur d'un mot sélectionné	CE
Effacer une valeur erronée	CE
Effacer un message erreur (non clignotant)	CE
Effacer le mot sélectionné	NO ENT
Effacer la séquence sélectionnée	DEL
Effacer des cycles et des parties de programme	DEL
Insérer la dernière séquence éditée ou effacée	INSERER DERNIERE SEQU. CN

#### Insérer des séquences à un emplacement au choix

▶ Sélectionnez la séquence derrière laquelle vous souhaitez insérer une nouvelle séquence et ouvrez le dialogue

#### Modifier et insérer des mots

- Dans une séguence, sélectionnez un mot et remplacez-le par la nouvelle valeur. Le dialogue texte clair apparaît lorsque le mot a été sélectionné.
- ▶ Valider la modification: appuyer sur la touche END

Si vous souhaitez insérer un mot, appuyez sur les touches fléchées (vers la droite ou vers la gauche) jusqu'à ce que le dialogue concerné apparaisse; puis introduisez la valeur souhaitée.



#### Recherche de mots identiques dans diverses séquences

Pour cette fonction, mettre la softkey DESSIN AUTO sur OFF.



Choisir un mot dans une séquence: appuyer sur les touches fléchées jusqu'à ce que le mot souhaité soit marqué



Sélectionner la séquence avec les touches fléchées

Dans la nouvelle séquence sélectionnée, le marquage se trouve sur le même mot que celui de la séquence choisie en premier.



Si vous avez lancé la recherche dans un programme très long, la TNC affiche une fenêtre avec un curseur de défilement. Vous pouvez également interrompre la recherche par softkey.

#### Rechercher un texte

- ▶ Sélectionner la fonction de recherche: appuyer sur la softkey RECHERCHE. La TNC affiche le dialogue Cherche texte:
- ▶ Introduire le texte à rechercher
- ▶ Rechercher le texte: appuyer sur la softkey EXECUTER

#### Marquer, copier, effacer et insérer des parties de programme

Pour copier des parties de programme dans un même programme CN ou dans un autre programme CN, la TNC propose les fonctions suivantes: voir tableau ci-dessous.

Pour copier des parties de programme, procédez ainsi:


- ▶ Sélectionnez la barre de softkeys avec les fonctions de marquage
- Sélectionnez la première (dernière) séquence de la partie de programme que vous souhaitez copier
- Marquer la première (dernière) séquence: appuyer sur la softkey SELECT. BLOC. La TNC met la première position du numéro de séquence en surbrillance et affiche la softkey QUITTER SELECTION
- Déplacez la surbrillance sur la dernière (première) séquence de la partie de programme que vous souhaitez copier ou effacer. La TNC affiche toutes les séquences marquées dans une autre couleur. Vous pouvez quitter à tout moment la fonction de marquage en appuyant sur la softkey QUITTER SELECTION
- Copier une partie de programme marquée: appuyer sur la softkey COPIER BLOC, effacer une partie de programme marquée: appuyer sur la softkey EFFACER BLOC. La TNC mémorise le bloc sélectionné
- Avec les touches fléchées, sélectionnez la séquence derrière laquelle vous voulez insérer la partie de programme copiée (effacée)



Pour insérer la partie de programme copiée dans un autre programme, sélectionnez le programme souhaité à l'aide du gestionnaire de fichiers et marquez la séquence derrière laquelle doit se faire l'insertion.

- Insérer une partie de programme mémorisée: appuyer sur la softkey INSERER BLOC
- ▶ Fermer la fonction de marquage: appuyer sur QUITTER SÉLECTION

Fonction	Softkey
Activer la fonction de marquage	SELECT. BLOC
Désactiver la fonction de marquage	QUITTER SELECTION
Effacer le bloc marqué	COUPER BLOC
Insérer le bloc mémorisé	INSERER BLOC
Copier le bloc marqué	COPIER BLOC





#### La fonction de recherche de la TNC

La fonction de recherche de la TNC permet de rechercher n'importe quel texte à l'intérieur d'un programme et, si nécessaire, de le remplacer par un nouveau texte.

#### Rechercher un texte

Si nécessaire, sélectionner la séquence qui contient le mot à rechercher



Sélectionner la fonction de recherche: la TNC ouvre la fenêtre de recherche et affiche dans la barre de softkeys les fonctions de recherche disponibles (voir tableau des fonctions de recherche)



▶ Introduire le texte à rechercher, respecter les minuscules/majuscules




Démarrer la recherche: la TNC saute à la séquence suivante contenant le texte recherché



Poursuivre la recherche: la TNC saute à la séquence suivante contenant le texte recherché



▶ Terminer la fonction de recherche



#### Recherche/remplacement de n'importe quel texte



La fonction Rechercher/Remplacer n'est pas possible si

- un programme est protégé
- le programme est en cours d'exécution

Avec la fonction REMPLACE TOUS, faites attention à ne pas remplacer des parties de texte qui doivent en fait rester inchangées. Les textes remplacés sont perdus définitivement.

▶ Si nécessaire, sélectionner la séquence qui contient le mot à rechercher



▶ Sélectionner la fonction de recherche: la TNC ouvre la fenêtre de recherche et affiche dans la barre de softkeys les fonctions de recherche disponibles



Introduire le texte à rechercher, respecter les minuscules/majuscules. Valider avec la touche ENT



Introduire le texte à utiliser, respecter les minuscules/majuscules



Lancer la recherche: la TNC saute au texte recherché suivant



Pour remplacer le texte et ensuite sauter à la prochaine expression recherchée: appuyer sur la softkey REMPLACER, ou bien pour remplacer toutes les expressions recherchées: appuyer sur la softkey REMPLACE TOUS, ou bien pour ne pas remplacer l'expression et sauter à l'expression suivante recherchée: appuyer sur la softkey RECHERCHE



▶ Terminer la fonction de recherche





## 3.3 Gestion de fichiers: principes de base

#### **Fichiers**

Fichiers dans la TNC	Туре
Programmes au format HEIDENHAIN au format DIN/ISO	.H .I
Tableaux pour Outils Changeur d'outils Palettes Points zéro Points Presets Palpeurs Outils de tournage Fichier de sauvegarde Données dépendantes (p. ex. pts d'articulation)	.T .TCH .P .D .PNT .PR .TP .TRN .BAK .DEP
<b>Textes sous forme de</b> Fichiers ASCII Fichiers de protocole Fichiers d'aide	.A .TXT .CHM

Lorsque vous introduisez un programme d'usinage dans la TNC, vous lui attribuez d'abord un nom. La TNC le mémorise sur le disque dur sous forme d'un fichier de même nom. La TNC mémorise également les textes et tableaux sous forme de fichiers.

Pour retrouver rapidement vos fichiers et les gérer, la TNC dispose d'une fenêtre spéciale réservée à la gestion des fichiers. Vous pouvez y appeler, copier, renommer et effacer les différents fichiers.

Sur la TNC, vous pouvez gérer autant de fichiers que vous le souhaitez. La mémoire disponible est au minimum **21 Go**. La taille d'un programme CN peut atteindre au maximum **2 Go**.



Selon la configuration, la TNC crée un fichier de sauvegarde \*.bak après l'édition et l'enregistrement de programmes CN. Cette sauvegarde influe sur la taille de la mémoire disponible.



#### Noms de fichiers

Pour les programmes, tableaux et textes, la TNC ajoute une extension qui est séparée du nom du fichier par un point. Cette extension identifie le type du fichier.

PROG20	.H

Nom de fichier

Type de fichier

Les noms de fichiers ne doivent pas excéder 25 caractères, sinon la TNC n'affiche pas le nom complet du programme.

Les noms de fichiers dans la TNC répondent à la norme suivante: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-Standard). Les noms de fichiers peuvent contenir les caractères suivant:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789.\_-

Tous les autres caractères ne doivent pas être utilisés afin d'éviter des problèmes lors de la transmission des données.



La longueur maximale autorisée pour les noms de fichiers ne doit pas dépasser la longueur max. autorisée pour le chemin d'accès, soit 82 caractères (voir "Chemins d'accès" à la page 97).



#### Afficher dans la TNC les fichiers créés en externe

Dans la TNC sont installés plusieurs outils supplémentaires, avec lesquels vous pouvez, dans les tableaux suivants, afficher les fichiers et les modifier partiellement.

Types de fichier	Туре
Fichier PDF Fichiers Excel	pdf xls csv
Fichiers Internet	html
Fichiers texte	txt ini
Fichiers graphiques	bmp gif jpg png

Autres informations pour l'affichage et le traitement des types de fichiers présentés: voir "Outils supplémentaires pour la gestion des types de fichiers externes" à la page 112.

#### Sauvegarde des données

HEIDENHAIN conseille de sauvegarder régulièrement sur un PC les derniers programmes et fichiers créés sur la TNC.

Le logiciel gratuit de transmission des données TNCremo NT HEIDENHAIN permet de créer facilement une sauvegarde des fichiers mémorisés dans la TNC.

Vous devez en plus disposer d'un support de données sur lequel sont sauvegardées toutes les données spécifiques de votre machine (programme PLC, paramètres-machine, etc.). Pour cela, adressezvous éventuellement au constructeur de votre machine.



Si vous souhaitez sauvegarder la totalité des fichiers du disque dur (> 2 Go), ceci peut prendre plusieurs heures. Prévoyez de démarrer cette opération de sauvegarde dans les heures creuses.

De temps en temps, effacez les fichiers dont vous n'avez plus besoin de manière à ce que la TNC dispose de suffisamment de place sur son disque dur pour les fichiers-système (tableau d'outils, par exemple).



Un accroissement du taux de pannes des disques durs est à prévoir après une durée d'utilisation de 3 à 5 ans. Cela dépend des conditions d'utilisation (p. ex. expositions aux vibrations). Par conséquent, HEIDENHAIN conseille de faire vérifier le disque dur après une utilisation de 3 à 5 ans.



## 3.4 Travailler avec le gestionnaire de fichiers

#### Répertoires

Comme vous pouvez mémoriser de nombreux programmes ou fichiers sur le disque dur, vous devez les classer dans des répertoires (classeurs) pour conserver une vue d'ensemble. Dans ces répertoires, vous pouvez créer d'autres répertoires appelés sous-répertoires. Avec la touche -/+ ou ENT, vous pouvez rendre visible/invisible les sous-répertoires.

#### Chemins d'accès

Un chemin d'accès indique le lecteur et les différents répertoires ou sous-répertoires où un fichier est mémorisé. Les différents éléments sont séparés par "\".



La longueur du chemin d'accès, composé du lecteur, du répertoire, du nom de fichier et de son extension, ne doit pas dépasser 82 caractères!


L'identificateur du lecteur ne doit pas dépasser 8 lettres majuscules.

#### Exemple

Dans l'unité **TNC:**\a été enregistré le répertoire AUFTR1. Puis, dans le répertoire **AUFTR1**, on a créé un sous-répertoire NCPROG à l'intérieur duquel on a copié le programme d'usinage PROG1.H. Le programme d'usinage a donc le chemin d'accès suivant:

#### TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

Le graphique de droite montre un exemple d'affichage des répertoires avec différents chemins d'accès.





#### Résumé: fonctions du gestionnaire de fichiers

Fonction	Softkey	Page
Copier un fichier	COPIER XYZ	Page 103
Afficher un type de fichier particulier	SELECT.	Page 100
Créer un nouveau fichier	NOUVEAU FICHIER	Page 102
Afficher les 10 derniers fichiers sélectionnés	DERNIERS FICHIERS	Page 107
Effacer un fichier ou un répertoire	EFFACER	Page 107
Marquer un fichier	MARQUER	Page 109
Renommer un fichier	RENOMMER ABC = XYZ	Page 110
Protéger un fichier contre l'effacement ou l'écriture	PROTEGER	Page 111
Annuler la protection d'un fichier	NON PROT.	Page 111
Importer un tableau d'outils	TABLEAU IMPOR- TER	Page 154
Gérer les lecteurs réseau	RESEAU	Page 119
Sélectionner l'éditeur	SELECTION EDITEUR	Page 111
Trier les fichiers d'après leurs caractéristiques	TRIER	Page 110
Copier un répertoire	COP. REP.	Page 106
Effacer un répertoire et tous ses sous- répertoires	EFFACE Tous	
Afficher les répertoires d'un lecteur	BD UPDATE	
Renommer un répertoire	RENOMMER  ABC = XYZ	
Créer un nouveau répertoire	NOUVEAU REPERTOIRE	

#### Appeler le gestionnaire de fichiers




Appuyer sur la touche PGM MGT: la TNC affiche la fenêtre du gestionnaire de fichiers (la figure ci-contre montre la configuration par défaut. Si la TNC affiche un autre partage de l'écran, appuyez sur la softkey FENETRE)

La fenêtre étroite de gauche affiche les lecteurs disponibles ainsi que les répertoires. Les lecteurs désignent les appareils avec lesquels seront mémorisées ou transmises les données. Un lecteur correspond au disque dur de la TNC; les autres lecteurs sont les interfaces (RS232, RS422, Ethernet) auxquelles vous pouvez connecter, par exemple, un PC. Un répertoire est toujours identifié par un symbole de classeur (à gauche) et le nom du répertoire (à droite). Les sous-répertoires sont décalés vers la droite. Si un triangle se trouve devant le symbole du classeur, cela signifie qu'il existe d'autres sous-répertoires que vous pouvez afficher avec la touche -/+ ou ENT.

La fenêtre large de droite affiche tous les fichiers mémorisés dans le répertoire sélectionné. Pour chaque fichier, plusieurs informations sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Affichage	Signification
Nom de fichier	Nom avec 25 caractères max.
Туре	Type de fichier
Octets:	Taille du fichier en octets
Etat	Propriétés du fichier:
Е	Programme sélectionné en mode Programmation
S	Programme sélectionné en mode de Test de programme
Μ	Programme sélectionné dans un mode Exécution de programme
<b>≘</b>	Fichier protégé contre l'effacement ou l'écriture
<u> </u>	Fichier protégé contre l'effacement ou l'écriture car exécution juste terminée
Date	Date de la dernière modification du fichier
Heure	Heure de la dernière modification du fichier





#### Sélectionner les lecteurs, répertoires et fichiers



Appeler le gestionnaire de fichiers

Utilisez les touches fléchées ou les softkeys pour déplacer la surbrillance à l'endroit souhaité de l'écran:





Déplace la surbrillance de la fenêtre de droite à la fenêtre de gauche et inversement





Déplace la surbrillance dans une fenêtre vers le haut et le bas





Déplace la surbrillance dans la fenêtre, page suivante, page précédente

Etape 1: sélectionner le lecteur

Sélectionner le lecteur dans la fenêtre de gauche:



Sélectionner le lecteur: appuyer sur la softkey SELECT. ou




Appuyer sur la touche ENT

Etape 2: sélectionner le répertoire

Marquer le répertoire dans la fenêtre de gauche: la fenêtre de droite affiche automatiquement tous les fichiers du répertoire marqué (en surbrillance).

Etape 3: sélectionner un fichier




dans lequel vous avez appelé le gestionnaire de fichiers

NON

#### Créer un nouveau répertoire


Dans la fenêtre de gauche, marquez le répertoire à l'intérieur duquel vous souhaitez créer un sous-répertoire



Quitter avec la softkey NON

#### Créer un nouveau répertoire

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous désirez créer le nouveau fichier



#### Copier un fichier

Déplacez la surbrillance sur le fichier que vous souhaitez copier



▶ Appuyer sur la softkey COPIER: sélectionner la fonction copie. La TNC ouvre une fenêtre auxiliaire



Introduire le nom du fichier-cible et valider avec la touche ENT ou la softkey OK: la TNC copie le fichier vers le répertoire en cours ou vers le répertoire-cible sélectionné. Le fichier d'origine est conservé ou



▶ Appuyez sur la softkey du répertoire-cible pour sélectionner le répertoire-cible dans une fenêtre auxiliaire et validez avec la touche ENT ou la softkey OK: la TNC copie le fichier (en conservant son nom) vers le répertoire sélectionné. Le fichier d'origine est conservé



Lorsque vous démarrez la procédure de copie avec la touche ENT ou la softkey OK, la TNC ouvre une fenêtre auxiliaire affichant la progression.



#### Copier un fichier vers un autre répertoire

- Sélectionner le partage de l'écran avec fenêtres de mêmes dimensions
- Afficher les répertoires dans les deux fenêtres: appuyer sur la softkey CHEM

#### Fenêtre de droite

Déplacer la surbrillance sur le répertoire vers lequel on désire copier les fichiers et afficher les fichiers de ce répertoire avec la touche ENT

#### Fenêtre de gauche

Sélectionner le répertoire avec les fichiers que l'on désire copier et afficher les fichiers avec la touche ENT



▶ Afficher les fonctions de marquage des fichiers



Déplacer la surbrillance sur le fichier que l'on souhaite copier, et le marquer. Si vous le souhaitez, marquez d'autres fichiers de la même manière



▶ Copier les fichiers marqués dans le répertoire-cible

Autres fonctions de marquage: voir "Marquer des fichiers", page 109.

Si vous avez marqué des fichiers dans la fenêtre de droite ainsi que dans celle de gauche, la TNC exécute la copie à partir du répertoire ou se trouve la surbrillance.

#### Remplacer des fichiers

Si vous copiez des fichiers dans un répertoire contenant des fichiers de même nom, la TNC vous demande si les fichiers du répertoire-cible peuvent être écrasés:

- ► Ecraser tous les fichiers (le champ "Fichiers présents" étant sélectionné): appuyer sur la softkey OK ou
- ▶ n'écraser aucun fichier: appuyer sur la softkey ANNULER

Si vous souhaitez écraser un fichier protégé, vous devez le sélectionner dans le champ "Fichiers protégés" ou interrompre la procédure.



#### Copier un tableau

#### Importer des lignes dans un tableau

Si vous copiez un tableau dans un tableau existant, vous pouvez écraser les lignes individuellement avec la softkey REMPLACER CHAMPS. Conditions:

- le tableau-cible doit déjà exister
- le fichier à copier ne doit contenir que les lignes à remplacer
- le type de fichier du tableau doit être identique



Les lignes du tableau cible sont écrasées avec la fonction **REMPLACER CHAMPS**. Enregistrez une copie de sauvegarde du tableau original, afin d'éviter des pertes de données.

#### **Exemple**

Sur un banc de préréglage, vous avez étalonné la longueur et le rayon d'outil de 10 nouveaux outils. Le banc de préréglage génère ensuite le tableau d'outils TOOL\_Import.T contenant 10 lignes (correspond à 10 outils).

- Copiez ce tableau, du support externe de données vers un répertoire au choix
- Au moyen du gestionnaire de fichiers de la TNC, copiez le tableau créé en externe dans le tableau existant TOOL.T: la TNC demande si le tableau d'outils courant doit être écrasé.
- ▶ Appuyez sur la softkey **0UI**, la TNC écrase tout le fichier courant TOOL.T. Après l'opération de copie, TOOL.T contient 10 lignes.
- Ou appuyez sur la softkey REMPLACER CHAMPS, la TNC écrase les 10 lignes dans le fichier TOOL.T. Les données des lignes restantes ne sont pas modifiées par la TNC

#### Extraire des lignes d'un tableau

Vous pouvez sélectionner et mémoriser dans un tableau séparé une ou plusieurs lignes d'un tableau.

- Duvrez le tableau à partir duquel vous souhaitez copier des lignes
- ▶ Sélectionnez la première ligne à copier avec les touches fléchées
- ► Appuyez sur la softkey **AUTRES FONCTIONS**
- ► Appuyez sur la softkey MARQUER.
- ► Sélectionnez éventuellement d'autres lignes
- ▶ Appuyez sur la softkey **ENREGIST. SOUS**.
- Introduisez un nom de tableau dans lequel les lignes sélectionnées doivent être mémorisées



#### Copier un répertoire

- Déplacez la surbrillance dans la fenêtre de droite, sur le répertoire que vous voulez copier.
- Appuyez sur la softkey COPIER: la TNC affiche la fenêtre de sélection du répertoire-cible
- Sélectionner le répertoire-cible et valider avec la touche ENT ou la softkey OK: la TNC copie le répertoire sélectionné (y compris ses sous-répertoires) dans le répertoire-cible sélectionné

### Sélectionner l'un des derniers fichiers sélectionnés

PGM MGT Appeler le gestionnaire de fichiers



Afficher les 10 derniers fichiers sélectionnés: appuyer sur la softkey DERNIERS FICHIERS

Utilisez les touches fléchées pour déplacer la surbrillance sur le fichier que vous voulez sélectionner:





Déplace la surbrillance dans une fenêtre vers le haut et le bas



Sélectionner le fichier: appuyer sur la softkey OK ou



Appuyer sur la touche ENT

## 

#### Effacer un fichier



#### Attention, pertes de données possibles

L'effacement de fichiers est définitif et l'action n'est pas rétroactive!

Déplacez la surbrillance sur le fichier que vous souhaitez effacer



- Sélectionner la fonction effacer: appuyer sur la softkey EFFACER. La TNC demande si le fichier doit être réellement effacé
- ▶ Valider l'effacement: appuyer sur la softkey OK ou
- annuler l'effacement: appuyer sur la softkey ANNULER



#### Effacer un répertoire



#### Attention, pertes de données possibles

L'effacement de fichiers est définitif et l'action n'est pas rétroactive!

Déplacez la surbrillance sur le répertoire que vous souhaitez effacer



- Sélectionner la fonction effacer: appuyer sur la softkey EFFACER. La TNC demande si le répertoire doit être réellement effacé avec tous ses sous-répertoires et fichiers
- Confirmer l'effacement: appuyer sur la softkey OK ou
- annuler l'effacement: appuyer sur la softkey ANNULER

# Marquer des fichiers

Fonction de	marquage	Softkey
Marquer un fi	chier	MARQUER FICHIER
Marquer tous	les fichiers dans le répertoire	MARQUER TOUS LES FICHIERS
Annuler le ma	arquage d'un fichier	OTER MARQ FICHIER
Annuler le ma	rquage de tous les fichiers	OTER MARQ TOUS LES FICHIERS
Copier tous le	es fichiers marqués	COP. MARO
fichiers, aussi b	tiliser les fonctions telles que copie pien pour un ou plusieurs fichiers si urs fichiers, procédez de la manièr	multanément. Pour
Déplacer la sur	brillance sur le premier fichier	
MARQUER	Afficher les fonctions de sélectio softkey MARQUER	n: appuyer sur la
MARQUER FICHIER	Sélectionner un fichier: appuyer s MARQUER FICHIER	sur la softkey
1 1	Déplacer la surbrillance sur un au fonctionne qu'avec les softkeys, r les touches fléchées!	
MARQUER FICHIER	Marquer un autre fichier: appuyer MARQUER FICHIER etc.	r sur la softkey
COP. MARO	Copier les fichiers marqués: sélec COPIER APPUYER SUR MARQU	

FIN



Effacer les fichiers marqués: appuyer sur la softkey FIN pour quitter les fonctions de marquage, puis sur la softkey EFFACER pour effacer les fichiers marqués



# Renommer un fichier

Déplacez la surbrillance sur le fichier que vous souhaitez renommer



- ▶ Sélectionner la fonction pour renommer
- Introduire le nouveau nom du fichier; le type de fichiers ne peut pas être modifié
- ▶ Renommer le fichier: appuyer sur la softkey OK ou sur la touche ENT

# **Trier les fichiers**

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez trier les fichiers



- ▶ Appuyer sur la softkey TRIER
- ▶ Sélectionner la softkey avec le critère de tri correspondant



### **Autres fonctions**

### Protéger un fichier/annuler la protection du fichier

Déplacez la surbrillance sur le fichier que vous souhaitez protéger



Sélectionner les autres fonctions: appuyez sur la softkey AUTRES FONCTIONS



Activez la protection des fichiers: appuyer sur la softkey PROTEGER. Le fichier reçoit l'état P



Annuler la protection des fichiers: appuyer sur la softkey NON PROT.

#### Sélectionner l'éditeur

Déplacez la surbrillance dans la fenêtre de droite, sur le fichier que vous voulez ouvrir



Sélectionner les autres fonctions: appuyez sur la softkey AUTRES FONCTIONS



- Sélection de l'éditeur avec lequel on veut ouvrir le fichier sélectionné: appuyer sur la softkey SELECTION EDITEUR
- ► Marquer l'éditeur désiré
- ▶ Appuyer sur la softkey OK pour ouvrir le fichier

### Connecter/déconnecter un périphérique USB

Déplacez la surbrillance vers la fenêtre de gauche



- Sélectionner les autres fonctions: appuyez sur la softkey AUTRES FONCTIONS
- Commuter la barre de softkeys



- ▶ Rechercher le périphérique USB
- Pour déconnecter le périphérique USB: déplacez la surbrillance sur le périphérique USB



► Enlever le périphérique USB

Autres informations: voir "Périphériques USB sur la TNC", page 120.



# Outils supplémentaires pour la gestion des types de fichiers externes

Vous pouvez afficher et modifier dans la TNC divers types de fichiers créés en externe avec les outils supplémentaires.

Types de fichier	Description
Fichiers PDF (pdf) Fichiers Excel (xls, csv) Fichiers Internet (htm, html) Archive ZIP (zip)	Page 112 Page 113 Page 113 Page 114
Fichiers texte (fichiers ASCII, p. ex. txt, ini)	Page 115
Fichiers graphiques (bmp, gif, jpg, png)	Page 116



Quand vous transmettez les fichiers du PC à la commande avec TNCremoNT, vous devez avoir enregistré les extensions des noms de fichiers pdf, xls, zip, bmp gif, jpg et png dans la liste des types de fichiers à transmettre en binaire (Menu >Fonctions spéciales >Configuration >Mode dans TNCremoNT).

#### Afficher les fichiers PDF

Pour ouvrir directement les fichiers PDF dans la TNC, procéder de la manière suivante:



- ▶ Appeler le gestionnaire de fichiers
- Sélectionner le répertoire dans lequel le fichier PDF est mémorisé
- ▶ Déplacez la surbrillance sur le fichier PDF



Appuyer sur la touche ENT: la TNC ouvre le fichier PDF avec l'outil supplémentaire visionneuse PDF dans une application propre

Avec la combinaison de touche ALT+TAB, vous pouvez à tout instant revenir à l'interface TNC et laisser le fichier PDF ouvert. Comme alternative, vous pouvez également commuter vers l'interface de la TNC en cliquant sur le symbole concerné dans la barre des taches.

Quand vous positionnez le pointeur de la souris sur un bouton, un texte court d'explication s'affiche pour chaque fonction du bouton. D'autres informations concernant l'utilisation de la **visionneuse PDF** sont disponibles dans **Aide**.

Pour quitter la visionneuse PDF, procéder de la manière suivante:

- ▶ Choisir le menu **Fichier** avec la souris
- ▶ Choisir le menu **Fermer**: la TNC revient au gestionnaire de fichier



#### Afficher les fichiers Excel et traiter

Pour ouvrir et traiter les fichiers x1s ou csv directement sur la TNC, procéder de la manière suivante:



- ▶ Appeler le gestionnaire de fichiers
- Sélectionner le répertoire dans lequel le fichier Excel est mémorisé
- Déplacez la surbrillance sur le fichier Excel



Appuyer sur la touche ENT: la TNC ouvre le fichier Excel avec l'outil supplémentaire **Gnumeric** dans une application propre

Avec la combinaison de touche ALT+TAB, vous pouvez à tout instant revenir à l'interface TNC et laisser le fichier Excel ouvert. Comme alternative, vous pouvez également commuter vers l'interface de la TNC en cliquant sur le symbole concerné dans la barre des taches.

Quand vous positionnez le pointeur de la souris sur un bouton, un texte court d'explication s'affiche pour chaque fonction du bouton. D'autres informations concernant l'utilisation de la **Gnumeric** sont disponibles dans **Aide**.

Pour quitter **Gnumeric**, procéder de la manière suivante:

- ▶ Sélectionner le menu Fichier avec la souris
- Sélectionner le menu Quitter: la TNC revient au gestionnaire de fichier

#### Afficher les fichiers Internet

Pour ouvrir les fichiers **htm** ou **html** directement sur la TNC, procéder de la manière suivante:



- ► Appeler le gestionnaire de fichiers
- Sélectionner le répertoire dans lequel le fichier internet est mémorisé
- Déplacez la surbrillance sur le fichier internet




▶ Appuyer sur la touche ENT: la TNC ouvre le fichier internet avec l'outil supplémentaire Mozilla Firefox dans une application propre


Avec la combinaison de touche ALT+TAB, vous pouvez à tout instant revenir à l'interface TNC et laisser le fichier PDF ouvert. Comme alternative, vous pouvez également commuter vers l'interface de la TNC en cliquant sur le symbole concerné dans la barre des taches.

Quand vous positionnez le pointeur de la souris sur un bouton, un texte court d'explication s'affiche pour chaque fonction du bouton. D'autres informations concernant l'utilisation de **Mozilla Firefox** sont disponibles dans **Aide**.

Pour guitter **Mozilla Firefox**, procéder de la manière suivante:

- ▶ Sélectionner le menu **Fichier** avec la souris
- Sélectionner le menu Quitter: la TNC revient au gestionnaire de fichier







#### Travail avec des archives ZIP

Pour ouvrir les fichiers **zip** directement sur la TNC, procéder de la manière suivante:



- ▶ Appeler le gestionnaire de fichiers
- Sélectionner le répertoire dans lequel le fichier archive est mémorisé
- Déplacez la surbrillance sur le fichier archive



▶ Appuyer sur la touche ENT: la TNC ouvre le fichier archive avec l'outil supplémentaire **Xarchiver** dans une application propre

Avec la combinaison de touche ALT+TAB, vous pouvez à tout instant revenir à l'interface TNC et laisser le fichier archive ouvert. Comme alternative, vous pouvez également commuter vers l'interface de la TNC en cliquant sur le symbole concerné dans la barre des taches.


Quand vous positionnez le pointeur de la souris sur un bouton, un texte court d'explication s'affiche pour chaque fonction du bouton. D'autres informations concernant l'utilisation de la **Xarchiver** sont disponibles dans **Aide**.



Lors du compactage ou du décompactage de programmes CN et de tableaux CN, il n'y a pas de conversion de binaire à ASCI ou inversement. Lors de la transmission à des commandes TNC avec d'autres versions de logiciels, de tels fichiers peuvent éventuellement ne pas être lus par la TNC.

Pour quitter **Xarchiver**, procéder de la manière suivante:

- ▶ Sélectionner le menu **Archive** avec la souris
- Sélectionner le menu Quitter: la TNC retourne dans le gestionnaire de fichier



#### Afficher les fichiers texte et traiter

Pour ouvrir et traiter les fichiers textes (fichiers ASCII, p. ex. avec l'extension **txt** ou **ini**), procéder de la manière suivante:



- ▶ Appeler le gestionnaire de fichiers
- Sélectionner le répertoire dans lequel le fichier texte est mémorisé
- Déplacez la surbrillance sur le fichier texte



- ▶ Appuyer sur la touche ENT: la TNC affiche une fenêtre pour la sélection de l'éditeur souhaité
- Appuyer sur la touche ENT pour choisir l'application du pavé tactile. Comme alternative, vous pouvez également ouvrir les fichiers TXT avec l'éditeur de texte interne de la TNC.
- La TNC ouvre le fichier texte avec l'outil supplémentaire **Pavé tactile** dans une application propre




Quand vous ouvrez un fichier H ou I sur un lecteur externe, et que vous le mémorisez avec le **pavé tactile** sur le lecteur TNC, il n'y a pas de conversion des programmes dans le format interne de la commande. Des programmes ainsi mémorisés ne peuvent pas être ouverts ou modifiés avec l'éditeur de la TNC.

Avec la combinaison de touche ALT+TAB, vous pouvez à tout instant revenir à l'interface TNC et laisser le fichier texte ouvert. Comme alternative, vous pouvez également commuter vers l'interface de la TNC en cliquant sur le symbole concerné dans la barre des taches.

En plus du pavé tactile, des raccourcis clavier sont disponibles sous Windows, avec lesquels vous pouvez modifier rapidement les textes (STRG+C, STRG+V,...).

Pour quitter le **Pavé tactile**, procéder de la manière suivante:

- ▶ Choisir le menu **Fichier** avec la souris
- Sélectionner le menu Quitter: la TNC retourne dans le gestionnaire de fichier





### Afficher les fichiers graphiques

Pour ouvrir des fichiers graphiques avec les extensions bmp, gif, jpg ou png directement dans la TNC, procéder de la manière suivante:



- ▶ Appeler le gestionnaire de fichiers
- Sélectionner le répertoire dans lequel le fichier graphique est mémorisé
- Déplacez la surbrillance sur le fichier graphique



▶ Appuyer sur la touche ENT: la TNC ouvre le fichier graphique avec l'outil supplémentaire **ristretto** dans une application propre

Avec la combinaison de touche ALT+TAB, vous pouvez à tout instant revenir à l'interface TNC et laisser le fichier graphique ouvert. Comme alternative, vous pouvez également commuter vers l'interface de la TNC en cliquant sur le symbole concerné dans la barre des taches.

D'autres informations concernant l'utilisation de la **ristretto** sont disponibles dans **Aide**.

Pour sortir de ristretto, procéder de la manière suivante:

- ▶ Sélectionner le menu Fichier avec la souris
- Sélectionner le menu Quitter: la TNC retourne dans le gestionnaire de fichier





# Transmission des données vers/d'un support externe de données



Avant de pouvoir transférer les données vers un support externe, vous devez configurer l'interface de données (voir "Configurer les interfaces de données" à la page 450).

Si vous transférez des données via l'interface série, des problèmes peuvent apparaître en fonction du logiciel de transmission utilisé. Ceux-ci peuvent être résolus en réitérant la transmission.



Appeler le gestionnaire de fichiers



Sélectionner le partage de l'écran pour le transfert des données: appuyer sur la softkey FENETRE. La TNC affiche dans la moitié gauche de l'écran tous les fichiers du répertoire actuel et, dans la moitié droite, tous les fichiers mémorisés dans le répertoire-racine TNC:\

Utilisez les touches fléchées pour déplacer la surbrillance sur le fichier que vous voulez transférer:






Déplace la surbrillance dans une fenêtre vers le haut et le bas





Déplace la surbrillance de la fenêtre de droite à la fenêtre de gauche et inversement

Si vous souhaitez transférer de la TNC vers le support externe de données, déplacez la surbrillance de la fenêtre de gauche sur le fichier concerné.





Si vous souhaitez transférer du support externe de données vers la TNC, déplacez la surbrillance de la fenêtre de droite sur le fichier concerné.



Sélectionner un autre lecteur ou répertoire: appuyer sur la softkey servant à sélectionner un répertoire, la TNC ouvre une fenêtre auxiliaire. Dans la fenêtre auxiliaire, sélectionnez le répertoire désiré avec les touches fléchées et la touche ENT



Transférer un fichier donné: appuyer sur la softkey COPIER ou



transférer plusieurs fichiers: appuyer sur la softkey MARQUER (deuxième barre de softkeys, voir "Marquer des fichiers", page 109), ou

Valider avec la softkey OK ou avec la touche ENT. La TNC affiche une fenêtre avec des informations sur la procédure de copie ou



terminer la transmission des données: déplacer la surbrillance vers la fenêtre de gauche, puis appuyer sur le softkey FENETRE. La TNC affiche à nouveau le fenêtre standard du gestionnaire de fichiers



Pour sélectionner un autre répertoire avec l'affichage double fenêtres, appuyez sur la softkey AFFICH ARBOR.. Lorsque vous appuyez sur la softkey AFFICHER FICHIERS, la TNC affiche le contenu du répertoire sélectionné!



### La TNC en réseau



Connexion de la carte Ethernet à votre réseau: voir "Interface Ethernet", page 456.

Les messages d'erreur liés au réseau sont enregistrés dans un journal par la TNCvoir "Interface Ethernet", page 456.

Si la TNC est connectée à un réseau, des lecteurs supplémentaires sont disponibles dans la fenêtre gauche des répertoires (voir figure). Toutes les fonctions décrites précédemment (sélection du lecteur, copie de fichiers, etc.) sont également valables pour les lecteurs réseau dans la mesure où l'accès vous y est autorisé.

#### Connecter et déconnecter le lecteur réseau




Sélectionner le gestionnaire de fichiers: appuyer sur la touche PGM MGT; si nécessaire sélectionner avec la softkey FENETRE le partage d'écran comme indiqué dans la figure en haut à droite



- Gestion de lecteurs réseau: appuyer sur la softkey RESEAU (deuxième barre de softkeys).
- ▶ Gestion du réseau: appuyer sur la softkeyDEFINIR CONNECTN RESEAU. La TNC affiche dans une fenêtre les lecteurs auxquels vous pouvez avoir accès. A l'aide des softkeys ci-après, vous définissez les connexions pour chaque lecteur

Fonction	Softkey
Etablir la connexion réseau, la TNC marque la colonne <b>Mount</b> lorsque la connexion est active.	Connecter
Supprimer la connexion réseau	Déconnect.
Etablir automatiquement la connexion réseau à la mise sous tension de la TNC. La TNC marque la colonne <b>Auto</b> lorsque la connexion est automatique	Auto
Etablir une nouvelle connexion réseau	Ajouter
Supprimer une connexion réseau existante	Supprimer
Copier une connexion réseau	Copier
Editer une connexion réseau	Editer
Effacer la fenêtre d'état	Vider





### Périphériques USB sur la TNC

Il est facile de sauvegarder des données sur des périphériques USB ou de les transférer dans la TNC. La TNC gère les périphériques USB suivants:

- Lecteurs de disquettes avec système de fichiers FAT/VFAT
- Memory sticks avec système de fichiers FAT/VFAT
- Disques durs avec système de fichiers FAT/VFAT
- Lecteurs CD-ROM avec système de fichiers Joliet (ISO9660)

De tels périphériques sont détectés automatiquement par la TNC dès la connexion. Les périphériques USB avec d'autres système de fichiers (p. ex. NTFS) ne sont pas gérés par la TNC. Lors de la connexion, la TNC délivre le message d'erreur **USB: appareil non géré par la TNC**.



La TNC délivre le message d'erreur **USB: appareil non géré par la TNC** même lorsque vous raccordez un hub USB. Dans ce cas, acquittez tout simplement le message avec la touche CE.

En principe, tous les périphériques USB avec les système de fichiers indiqués ci-dessus peuvent être connectés à la TNC. Dans certains cas, il se peut qu'un périphérique USB ne soit pas détecté par la commande. Il faut alors utiliser un autre périphérique USB.

Dans le gestionnaire de fichiers, les périphériques USB sont affichés dans l'arborescence en tant que lecteurs. Vous pouvez donc utiliser les fonctions de gestion de fichiers décrites précédemment.



Le constructeur de votre machine peut attribuer des noms aux périphériques USB. Consulter le manuel de la machine!



Pour déconnecter un périphérique USB, vous devez systématiquement procéder de la manière suivante:



Sélectionner le gestionnaire de fichiers: appuyer sur la touche PGM MGT



Avec la touche fléchée, sélectionner la fenêtre gauche



Avec une touche fléchée, sélectionner le périphérique USB à déconnecter



► Commuter la barre des softkeys



▶ Sélectionner autres fonctions



Sélectionner la fonction de déconnexion de périphériques USB: la TNC supprime le périphérique USB de l'arborescence




Fermer le gestionnaire de fichiers

A l'inverse, en appuyant sur la softkey suivante, vous pouvez reconnecter un périphérique USB précédemment déconnecté:



Sélectionner la fonction de reconnexion de périphériques USB





Programmation: aides à la programmation

# 4.1 Insertion de commentaires

### Utilisation

Vous pouvez insérer des commentaires dans un programme d'usinage pour apporter des précisions sur les étapes du programme ou noter des remarques.



Lorsque la TNC ne peut plus afficher intégralement un commentaire, elle affiche à l'écran le caractère >>.

Le dernier caractère d'une séquence de commentaire ne doit pas être un tilde ( $\sim$ ).

Trois possibilités s'offrent à vous:

# Commentaire pendant l'introduction du programme


- ▶ Introduire les données d'une séquence et appuyez sur ";" (point virgule) du clavier alphabétique La TNC affiche Commentaire?
- ▶ Introduire le commentaire et fermer la séguence avec END

### Insérer ultérieurement un commentaire

- ▶ Sélectionner la séquence à assortir d'un commentaire
- Avec la touche flèche vers la droite, sélectionner le dernier mot de la séquence: un point virgule apparaît en fin de séquence et la TNC affiche la question Commentaire?
- Introduire le commentaire et fermer la séguence avec END

# Commentaire dans une séquence donnée

- Sélectionner la séquence à la fin de laquelle vous souhaitez écrire un commentaire
- Ouvrir le dialogue de programmation avec la touche ";" (point virgule) du clavier alphabétique
- ▶ Introduire le commentaire et fermer la séquence avec END



# Fonctions lors de l'édition de commentaire

Fonction	Softkey
Aller au début du commentaire	DEBUT
Aller à la fin du commentaire	FIN
Aller au début d'un mot. Les mots doivent être séparés par un espace	MOT PRECEDENT
Aller à la fin d'un mot. Les mots doivent être séparés par un espace	MOT SUIVANT
Commuter entre les modes Insérer et Ecraser	INSERER ECRASER



# 4.2 Affichage dans les programmes CN

# Syntaxe en surbrillance

La TNC affiche les éléments de la syntaxe dans différentes couleurs, en fonction de leur signification. La coloration syntaxique assure une meilleure lisibilité et clarté des programmes.

Coloration syntaxique:

Description	Couleur
Couleur standard	Noir
Affichage de commentaires	Vert
Affichage des valeurs	Bleu
Numéro de séquence	Violet

# 

### Barres de défilement

Avec la souris, vous pouvez déplacer le contenu de l'écran avec la barre de défilement qui se trouve sur le bord droit de la fenêtre de programme. D'autre part, la taille et la position de la barre de défilement donnent une indication sur la longueur du programme et la position du curseur.

# 4.3 Articulation des programmes

### Définition, application

La TNC permet de commenter les programmes d'usinage avec des séquences d'articulation. Les séquences d'articulation sont des textes courts (37 caractères max) à considérer comme des commentaires ou des titres pour les lignes de programme suivantes.

Des séquences d'articulation judicieuses permettent une meilleure clarté et compréhension des programmes longs et complexes.

Cela facilite ainsi des modifications ultérieures du programme. L'insertion de séquences d'articulation est possible à n'importe quel endroit du programme d'usinage. Une fenêtre dédiée permet non seulement de les afficher mais aussi de les modifier ou de les compléter.

Les points d'articulation insérés sont enregistrés par la TNC dans un fichier séparé (extension .SEC.DEP). Ainsi la vitesse de navigation à l'intérieur de la fenêtre d'articulation est améliorée.

# Afficher la fenêtre d'articulation / changer de fenêtre active



Afficher la fenêtre d'articulation: sélectionner le partage d'écran PROGRAMME + ARTICUL.



Changer de fenêtre active: appuyer sur la softkey "Changer fenêtre"

# Insérer une séquence d'articulation dans la fenêtre du programme (à gauche)

Sélectionner la séquence derrière laquelle vous souhaitez insérer la séquence d'articulation




- Appuyer sur la softkey INSERER ARTICULATION ou sur la touche \* du clavier ASCII
- Introduire le texte d'articulation avec le clavier alphabétique



 Si nécessaire, modifier le niveau d'articulation par softkey

# Sélectionner des séquences dans la fenêtre d'articulations

Si vous sautez d'une articulation à une autre dans la fenêtre d'articulation, la TNC affiche simultanément la séquence dans la fenêtre du programme. Ceci vous permet de sauter rapidement de grandes parties de programme.






# 4.4 La calculatrice

### Utilisation

La TNC dispose d'une calculatrice possédant les principales fonctions mathématiques.

- Duvrir ou fermer la calculatrice avec la touche CALC
- Sélectionner des fonctions de calcul avec des raccourcis du clavier alphabétique. Les raccourcis sont identifiés en couleur sur la calculatrice

Fonction de calcul	Raccourci (touche)
Addition	+
Soustraction	-
Multiplication	*
Division	1
Calcul avec parenthèses	()
Arc-cosinus	ARC
Sinus	SIN
Cosinus	COS
Tangente	TAN
Elévation à la puissance	X^Y
Extraire la racine carrée	SQRT
Fonction inverse	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Additionner une valeur à la mémoire tampon	M+
Mettre une valeur en mémoire tampon	MS
Rappel mémoire tampon	MR
Effacer la mémoire tampon	MC
Logarithme Naturel	LN
Logarithme	LOG
Fonction exponentielle	e^x
Vérifier le signe	SGN



Fonction de calcul	Raccourci (touche)
Extraire la valeur absolue	ABS
Valeur entière	INT
Partie décimale	FRAC
Valeur modulo	MOD
Sélectionner la vue	Vue
Effacer une valeur	CE
Unité de mesure	MM ou POUCE
Affichage de valeurs angulaires	DEG (degrés) ou RAD (radians)
Mode d'affichage de la valeur numérique	DEC (décimal) ou HEX (hexadécimal)

### Transférer une valeur calculée dans le programme

- Avec les touches fléchées, sélectionner le mot dans lequel vous voulez transférer la valeur calculée
- Avec la touche CALC, ouvrir la calculatrice et faire le calcul
- ▶ Appuyer sur la touche "Validation de la position effective"; la TNC affiche une barre de softkeys
- ▶ Appuyer sur la softkey CALC: la TNC transfert la valeur dans le champ de saisie ouvert et ferme la calculatrice

### Positionner la calculatrice

Les différents réglages pour déplacer la calculatrice se trouvent sous la softkey FONCTIONS AUXIL:

Fonction	Softkey
Décaler la fenêtre dans la direction de la flèche	î
Régler l'incrément de décalage	STEP SLOW FAST
Positionner la calculatrice au centre	+



# 4.5 Graphique de programmation

# Graphique de programmation simultané/non simultané

Simultanément à la création d'un programme, la TNC peut afficher un graphique filaire 2D du contour programmé.

▶ Afficher le programme à gauche et le graphique à droite: appuyer sur la touche PARTAGE ECRAN et sur la softkey PGM + GRAPHIQUE



Softkey DESSIN AUTO sur ON. Simultanément à l'introduction des lignes du programme, la TNC affiche chaque élément de contour dans la fenêtre graphique de droite.

Quand l'affichage du graphique n'est pas souhaité, réglez la softkey DESSIN AUTO sur OFF.

DESSIN AUTO ON ne visualise pas les répétitions de parties de programme.

# Exécution du graphique en programmation d'un programme existant


A l'aide des touches fléchées, sélectionnez la séquence jusqu'à laquelle le graphique doit être exécuté ou appuyez sur GOTO et saisir directement le numéro de la séquence choisie



Relancer le graphique: appuyer sur la softkey RESET + START

### Autres fonctions:

Fonction	Softkey
Exécuter entièrement le graphique de programmation	RESET + START
Exécuter pas à pas le graphique de programmation	START PAS-A-PAS
Exécuter entièrement le graphique de programmation ou le finaliser après RESET + START	START
Interrompre le graphique de programmation. Cette softkey n'apparaît que quand la TNC est en cours d'exécution d'un graphique de programmation	STOP



### Afficher ou masquer les numéros de séquence





- Commuter la barre de softkeys: voir figure
- Afficher les numéros de séquence: régler la softkey AFFICHER OMETTRE NO SEQU. sur AFFICHER
- Masquer les numéros de séquence: régler la softkey AFFICHER OMETTRE NO SEQU. sur OMETTRE

# Effacer le graphique



Commuter la barre de softkeys: voir figure



Effacer le graphique: appuyer sur la softkey EFFACER GRAPHIQUE

# Afficher grille



Commuter la barre de softkeys: voir figure



Afficher grille: appuyer sur la softkey "Afficher grille"

# Agrandissement ou réduction d'une découpe

Vous pouvez définir vous-même un détail pour le graphique. Sélectionner le détail avec un cadre pour l'agrandissement ou la réduction.


Sélectionner la barre de softkeys pour l'agrandissement/réduction de la découpe (deuxième barre, voir figure)

Les fonctions suivantes sont disponibles:

Fonction	Softkey
Afficher le cadre et le décaler. Pour décaler en continu, maintenir enfoncée la softkey concernée	→ → ↑
Réduire le cadre – pour réduire, maintenir la softkey enfoncée	
Agrandir le cadre – pour agrandir en continu, maintenir la softkey enfoncée	•••

DETAIL PIECE BR. Avec la softkey DETAIL PIECE BRUTE, valider la zone sélectionnée

La softkey PIECE BR. DITO BLK FORM permet de rétablir la découpe d'origine.





# 4.6 Messages d'erreur

### Afficher les erreurs

La TNC affiche entre autres des messages d'erreur dans les cas suivants:

- introductions erronées
- erreurs logiques dans le programme
- éléments de contour non exécutables
- utilisation du palpeur non conforme aux instructions

Une erreur détectée est affichée en rouge, en haut de l'écran. Les messages d'erreur longs et sur plusieurs lignes sont raccourcis. Quand une erreur est détectée dans le mode parallèle, elle est signalée par le mot "Erreur" en rouge. L'information complète de toutes les erreurs en instance est affichée dans la fenêtre des messages d'erreur.

Si, exceptionnellement, une "erreur de traitement des données" apparait, la TNC ouvre automatiquement la fenêtre d'erreurs. Une telle erreur ne peut pas être corrigée. Mettez le système hors service et redémarrez la TNC.

Le message d'erreur en haut de l'écran reste affiché jusqu'à ce que vous l'effaciez ou qu'il soit remplacé par un message de priorité plus élevée.

Un message d'erreur qui indique un numéro de séquence de programme est dû soit à cette séquence, soit à une précédente.

### Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur



▶ Appuyez sur la touche ERR. La TNC ouvre la fenêtre des messages d'erreur et affiche en totalité tous les messages d'erreur en instance.

# Fermer la fenêtre de messages d'erreur



Appuyez sur la softkey FIN, ou



Appuyez sur la touche ERR. La TNC ferme la fenêtre des messages d'erreur



### Messages d'erreur détaillés

La TNC affiche les sources d'erreur possibles ainsi que les possibilités de les corriger:

▶ Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur



- ▶ Informations relatives à l'origine de l'erreur et à la méthode pour la corriger: positionnez la surbrillance sur le message d'erreur et appuyez sur la softkey INFO COMPL. La TNC ouvre une fenêtre contenant des informations sur l'origine de l'erreur et la façon d'y remédier
- Quitter Info: appuyez une nouvelle fois sur la softkey INFO COMPL.


### **Softkey INFO INTERNE**

La softkey INFO INTERNE fournit des informations sur les messages d'erreur destinés exclusivement au service après-vente.

Duvrir la fenêtre des messages d'erreur



- ▶ Informations détaillées sur le message d'erreur: positionnez la surbrillance sur le message d'erreur et appuyez sur la softkey INFO INTERNE. La TNC ouvre une fenêtre avec les informations internes relatives à l'erreur
- Quitter les détails: appuyez une nouvelle fois sur la softkey INFO INTERNE





### Effacer l'erreur

### Effacer une erreur extérieure à la fenêtre des messages:



Effacer l'erreur/l'indication affichée en haut de l'écran: appuver sur la touche CE



Dans certains modes (exemple: éditeur), vous ne pouvez pas utiliser la touche CE pour effacer l'erreur car d'autres fonctions l'utilisent déjà.

### Effacer plusieurs erreurs:

Duvrir la fenêtre des messages d'erreur



Effacer les erreurs individuellement: positionnez la surbrillance sur le message d'erreur et appuyez sur la softkey EFFACER.



▶ Effacer toutes les erreurs: appuyez sur la softkey EFFACER TOUS.



Si vous n'avez pas supprimé l'origine de l'erreur, vous ne pouvez pas l'effacer. Dans ce cas, le message d'erreur reste affiché.

### Protocole d'erreurs

La TNC mémorise dans un protocole les erreurs détectées et les événements importants (p.ex. démarrage du système) La capacité du protocole d'erreurs est limitée. Lorsque le fichier du protocole d'erreurs est rempli, la TNC crée un second fichier. Quand ce dernier est également plein, le premier protocole est effacé et réécrit, etc. En cas de besoin, commutez de FICHIER ACTUEL à FICHIER PRÉCÉDENT pour visualiser l'historique des erreurs.

Duvrir la fenêtre des messages d'erreur



▶ Appuyer sur la softkey FICHIERS PROTOCOLE.



Ouvrir le protocole d'erreurs: appuyer sur la softkey PROTOCOLE ERREURS



► En cas de besoin, rechercher le journal précédent: appuyer sur la softkey FICHIER PRÉCÉDENT



▶ En cas de besoin, rechercher le journal courant: appuyer sur la softkey FICHIER ACTUEL

L'enregistrement le plus ancien du journal d'erreur se trouve en début du fichier et le plus récent, à la fin.

### Protocole des touches

La TNC mémorise les actions sur les touches et les événements importants (p.ex. démarrage du système) dans le protocole des touches. La capacité du protocole de touches est limitée. Quand le fichier du protocole des touches est rempli, la commande commute sur un second protocole. Quand ce dernier est également plein, le premier protocole est effacé et réécrit, etc. En cas de besoin, commutez de FICHIER ACTUEL à FICHIER PRÉCÉDENT pour consulter l'historique des actions sur les touches.

PICHIERS
PROTOCOLE

TOUCHES
PROTOCOLE

PROT

La TNC mémorise chaque touche actionnée sur le pupitre de commande dans un protocole des touches. L'enregistrement le plus ancien se trouve en début de fichier et le plus récent, à la fin.

# Résumé des touches et softkeys permettant de visualiser les journaux:

Fonction	Softkey/touches
Saut au début du journal	DEBUT
Saut à la fin du journal	FIN
Journal courant	FICHIER ACTUEL
Journal précédent	FICHIER PRECEDENT
Ligne suivante/précédente	<b>† †</b>
Retour au menu principal	



### Textes d'assistance

En cas de manipulation erronée, p.ex. action sur une touche non valide ou saisie d'une valeur située en dehors de la plage autorisée, la TNC affiche en haut de l'écran un texte d'assistance (en vert) qui signal l'erreur de manipulation. La TNC efface le texte d'assistance dès la prochaine saisie valable.

### Mémoriser les fichiers de maintenance

Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la "situation actuelle de la TNC" pour la transmettre au technicien de maintenance. La commande mémorise ainsi un groupe de fichiers de maintenance (journaux d'erreurs et de touches et autres fichiers d'informations sur l'état actuel de la machine et de l'usinage).

Si vous répétez la fonction "Enregistrer fichiers Service", le groupe de fichiers de maintenance précédent est remplacé par le nouveau. Pour cette raison, utilisez un autre nom de fichier lors d'une nouvelle exécution de la fonction.

#### Mémoriser les fichiers de maintenance:

Duvrir la fenêtre des messages d'erreur



▶ Appuyer sur la softkey FICHIERS PROTOCOLE.



Appuyer sur la softkey ENREGISTRER FICHIERS SERVICE: la TNC ouvre une fenêtre auxiliaire dans laquelle vous pouvez donner un nom au fichier de service



► Enregistrer les fichiers Service: appuyer sur la softkey

### Appeler le système d'aide TNCquide

Vous pouvez ouvrir le système d'aide de la TNC avec une softkey. Pour l'instant, le système d'aide fournit les mêmes explications pour les erreurs qu'en appuyant sur la touche HELP.



Si le constructeur de votre machine met à votre disposition son propre système d'aide, la TNC affiche la softkey supplémentaire CONSTRUCT. MACHINE qui permet d'appeler ce système d'aide supplémentaire. Vous y trouvez d'autres informations détaillées du message d'erreur actuel.



Appeler l'aide pour les messages d'erreur HEIDENHAIN



Appeler l'aide, si elle existe, pour les messages d'erreurs spécifiques à la machine



# 4.7 Système d'aide contextuelle TNCguide

### Utilisation



Avant d'utiliser TNCguide, vous devez télécharger les fichiers d'aide disponibles sur le site HEIDENHAIN (voir "Télécharger les fichiers d'aide actualisés" à la page 142).

Le système d'aide contextuelle **TNCguide** contient la documentation utilisateur au format HTML. TNCguide est appelé avec la touche HELP et, selon le contexte, la TNC affiche parfois directement l'information correspondante (appel contextuel). Même lorsque vous êtes en train d'éditer une séquence CN, le fait d'appuyer sur la touche HELP permet généralement d'accéder à la description de la fonction dans la documentation.



La TNC essaie systématiquement de démarrer TNCguide dans la langue du dialogue configurée dans votre TNC. Si les fichiers de cette langue de dialogue ne sont pas encore disponibles sur votre TNC, la commande ouvre alors la version anglaise.


Documentations utilisateur disponibles dans TNCguide:

- Manuel d'utilisation dialogue texte clair (**BHBKlartext.chm**)
- Manuel d'utilisation DIN/ISO (BHBIso.chm)
- Manuel d'utilisation des cycles (**BHBtchprobe.chm**)
- Liste de tous les messages d'erreur CN (errors.chm)

On dispose également du fichier-livre **main.chm** qui regroupe tous les fichiers chm existants.



Le constructeur de votre machine peut éventuellement ajouter sa propre documentation dans le **TNCguide**. Ces documents apparaissent dans le fichier **main.chm** sous la forme d'un livre séparé.





### **Travailler avec TNCguide**

### **Appeler TNCguide**

Pour ouvrir TNCguide, il existe plusieurs possibilités:

- Appuyer sur la touche HELP à condition que la TNC ne soit pas en train d'afficher un message d'erreur
- en cliquant sur les softkeys, après avoir cliqué sur le symbole d'aide affiché en bas à droite de l'écran
- en ouvrant un fichier d'aide dans le gestionnaire de fichiers (fichier CHM). La TNC peut ouvrir n'importe quel fichier CHM, même si celui-ci n'est pas enregistré sur le disque dur de la TNC



Quand un ou plusieurs messages d'erreur sont présents, la TNC affiche directement l'aide les concernant. Pour pouvoir démarrer **TNCguide**, vous devez d'abord acquitter tous les messages d'erreur.

La TNC démarre l'explorateur standard du système (en règle générale Internet Explorer) quand le système d'aide est appelé à partir du poste de programmation, sinon c'est un explorateur adapté par HEIDENHAIN.

Une appel contextuel concernant de nombreuses softkeys permet d'accéder directement à la description de la fonction de la softkey concernée. Cette fonction n'est disponible qu'en utilisant la souris. Procédez de la manière suivante:

- Sélectionner la barre de softkeys dans laquelle est affichée la softkey souhaitée
- Avec la souris, cliquer sur le symbole de l'aide que la TNC affiche directement à droite, au dessus de la barre de softkeys: le pointeur de la souris se transforme en point d'interrogation
- Avec ce point d'interrogation, cliquer sur la softkey dont vous voulez avoir l'explication: la TNC ouvre TNCguide. S'il n'existe aucune rubrique pour la softkey sélectionnée, la TNC ouvre alors le fichier-livre **main.chm** dans lequel vous pouvez rechercher l'explication souhaitée, soit manuellement en texte intégral ou en navigant

Même si vous êtes en train d'éditer une séquence CN, vous pouvez appeler l'aide contextuelle:

- ► Sélectionner une séquence CN au choix
- Avec les touches fléchées, déplacer le curseur dans la séquence
- Appuyer sur la touche HELP: la TNC démarre le système d'aide et affiche la description de la fonction en cours (ceci n'est pas valable pour les fonctions auxiliaires ou les cycles intégrés par le constructeur de votre machine)



### Naviguer dans TNCguide

Pour naviguer dans TNCguide, le plus simple est d'utiliser la souris. La table des matières est visible dans la partie gauche. En cliquant sur le triangle avec la pointe à droite, vous pouvez afficher les souschapitres, ou bien la page correspondante en cliquant directement sur la ligne. L'utilisation est identique à l'explorateur Windows.

Les liens (renvois) sont soulignés en bleu. Cliquer sur le lien pour ouvrir la page correspondante.

Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser TNCguide avec les touches et les softkeys. Le tableau suivant récapitule les fonctions des touches correspondantes.

# Fonction Softkey

■ Table des matières à gauche active: Sélectionner l'enregistrement situé en dessous ou au dessus






- Fenêtre de texte à droite active: Décaler d'une page vers le bas ou vers le haut si le texte ou les graphiques ne sont pas affichés en totalité
- Table des matières à gauche active: Développer la table des matières. Lorsque la table des matières ne peut plus être développée, retour à la fenêtre de droite



■ Fenêtre de texte à droite active: Sans fonction





- Fenêtre de texte à droite active: Sans fonction
- Table des matières à gauche active: Afficher la page souhaitée à l'aide de la touche du curseur



- Fenêtre de texte à droite active: Si le curseur se trouve sur un lien, saut à la page adressée
- Table des matières à gauche active:

  Commuter les onglets entre l'affichage de la table des matières, l'affichage de l'index et la fonction de recherche en texte intégral et commutation sur la partie droite de l'écran



- Fenêtre de texte à droite active: Retour dans la fenêtre de gauche
- Table des matières à gauche active: Sélectionner l'enregistrement situé en dessous ou au dessus





■ Fenêtre de texte à droite active: Sauter au lien suivant



Fonction	Softkey
Sélectionner la dernière page affichée	ARRIERE
Feuilleter vers l'avant si vous avez utilisé à plusieurs reprises la fonction "Sélectionner la dernière page affichée"	AUANT -
Feuilleter une page en arrière	PAGE
Feuilleter une page en avant	PAGE
Afficher/cacher la table des matières	REPERTOIRE
Commuter entre l'affichage pleine page et l'affichage réduit. Avec l'affichage réduit, vous ne voyez plus qu'une partie de l'interface TNC	FENETRE
Le focus est commuté en interne sur l'application TNC, ce qui permet d'utiliser la commande alors que TNCguide est ouvert. Si l'affichage est en mode plein écran, la TNC réduit automatiquement la taille de la fenêtre avant le changement de focus	QUITTER TNCGUIDE
Fermer TNCguide	FERMER TNCGUIDE

#### Index des mots clefs

Les principaux mots-clés figurent dans l'index (onglet **Index**). Vous pouvez les sélectionner en cliquant dessus avec la souris, ou directement avec les touches du curseur.

La page de gauche est active.



- ► Sélectionner l'onglet Index
- ► Activer le champ Mot clef
- Introduire le mot à rechercher; la TNC synchronise alors l'index sur le mot recherché pour vous permettre de retrouver plus rapidement la rubrique (code) dans la liste proposée ou bien
- mettre en surbrillance le mot clé souhaité avec la touche fléchée
- Avec la touche ENT, afficher les informations sur la rubrique sélectionnée



Le mot clé à rechercher ne peut être saisi qu'avec un clavier USB connecté à la commande.

### Recherche de texte intégral

Avec l'onglet  ${\bf Rech.}$  , vous pouvez faire une recherche dans tout TNCguide d'après un mot clef.

La page de gauche est active.




- ▶ Sélectionner l'onglet Rech.
- Activer le champ Rech:
- Introduire le mot à rechercher, valider avec la touche ENT: la TNC établit la liste de tous les emplacements qui contiennent ce mot
- Avec la touche du curseur, mettre en surbrillance l'emplacement choisi
- Avec la touche ENT, afficher l'emplacement sélectionné



Le mot clé à rechercher ne peut être saisi qu'avec un clavier USB connecté à la commande.

La recherche de texte intégral n'est possible qu'avec un seul mot.

Si vous activez la fonction **Rech. seulmt dans titres**, (avec la souris ou en positionnant le curseur et en appuyant ensuite sur la touche espace), la TNC ne recherche pas le texte complet mais seulement les titres.





### Télécharger les fichiers d'aide actualisés

Vous trouverez les fichiers d'aide correspondants au logiciel de votre TNC à la page d'accueil HEIDENHAIN **www.heidenhain.fr** sous:

- ► Réglages et information
- ▶ Documentation-utilisateur
- ▶ TNCguide
- Sélectionner la langue souhaitée.
- ► Commandes TNC
- ▶ Type, p. ex. TNC 600
- Numéro de logiciel CN souhaité, p. ex. TNC 640 (34059x-01)
- Sélectionner la version du langage souhaitée dans le tableau Aide en ligne (TNCguide)
- ▶ Télécharger le fichier ZIP et le décompresser
- Transférer les fichiers CHM décompressés dans le répertoire TNC:\tncguide\fr de la TNC ou dans le sous-répertoire de la langue correspondant (voir tableau suivant)



Si vous transférez les fichiers CHM dans la TNC en utilisant TNCremoNT, vous devez ajouter l'extension .CHM dans le sous-menu Fonctions spéciales>Configuration>Mode>Transfert en format binaire.

Langue	Répertoire TNC
Allemand	TNC:\tncguide\de
Anglais	TNC:\tncguide\en
Tchèque	TNC:\tncguide\cs
Français	TNC:\tncguide\fr
Italien	TNC:\tncguide\it
Espagnol	TNC:\tncguide\es
Portugais	TNC:\tncguide\pt
Suédois	TNC:\tncguide\sv
Danois	TNC:\tncguide\da
Finnois	TNC:\tncguide\fi
Néerlandais	TNC:\tncguide\n1
Polonais	TNC:\tncguide\pl
Hongrois	TNC:\tncguide\hu
Russe	TNC:\tncguide\ru

Langue	Répertoire TNC
Chinois (simplifié)	TNC:\tncguide\zh
Chinois (traditionnel)	TNC:\tncguide\zh-tw
Slovène (option de logiciel)	TNC:\tncguide\sl
Norvégien	TNC:\tncguide\no
Slovaque	TNC:\tncguide\sk
Letton	TNC:\tncguide\lv
Coréen	TNC:\tncguide\kr
Estonien	TNC:\tncguide\et
Turc	TNC:\tncguide\tr
Roumain	TNC:\tncguide\ro
Lituanien	TNC:\tncguide\1t



# 5

## 5.1 Introduction des données d'outils

#### Avance F

L'avance **F** correspond à la vitesse en mm/min. (inch/min.) à laquelle le centre de l'outil se déplace sur sa trajectoire. L'avance max. peut être définie pour chaque axe séparément, par paramètre-machine.

#### Introduction

Vous pouvez programmer l'avance dans la séquence **T** (appel d'outil) et dans chaque séquence de positionnement (voir "Programmation des déplacements d'outils en DIN/ISO" à la page 86) Dans les programmes en millimètres, introduisez l'avance en mm/min. et dans les programmes en pouces (à cause de la résolution), en 1/10ème de pouce/min.

#### Avance rapide

Pour l'avance rapide, introduisez 600.

#### Durée d'effet

L'avance programmée avec une valeur numérique reste active jusqu'à la séquence où une nouvelle avance a été programmée. Si la nouvelle avance est **G00** (avance rapide), c'est la dernière avance programmée avec valeur numérique qui est active pour la séquence suivante avec **G01**.

#### Modification en cours d'exécution du programme

Pendant l'exécution du programme, vous pouvez modifier l'avance à l'aide du potentiomètre d'avance F.

#### Vitesse de rotation broche S

Vous introduisez la vitesse de rotation broche S en tours par minute (tours/min.) dans une séquence **T** (appel d'outil). En alternative, vous pouvez aussi définir une vitesse de coupe Vc en m/min.

#### Modification programmée


Dans le programme d'usinage, vous pouvez modifier la vitesse de rotation broche dans une séquence **T** en n'introduisant que la nouvelle vitesse de rotation broche:



- ▶ Programmer la vitesse de rotation broche: appuyer sur la touche S du clavier alphabétique
- Introduire la nouvelle vitesse de rotation broche

#### Modification en cours d'exécution du programme

Pendant l'exécution du programme, vous pouvez modifier la vitesse de rotation de la broche à l'aide du potentiomètre de broche S.



ls 1

#### 5.2 Données d'outils

#### Conditions requises pour la correction d'outil

Habituellement, vous programmez les coordonnées des opérations de contournage en utilisant les cotes du plan de la pièce. Pour que la TNC calcule la trajectoire du centre de l'outil et soit en mesure d'exécuter une correction d'outil, vous devez introduire la longueur et le rayon de chaque outil utilisé.

Vous pouvez introduire les données d'outils soit directement dans le programme avec la fonction **699**, soit séparément dans les tableaux d'outils. Si vous introduisez les données d'outils dans les tableaux, vous disposez d'autres informations sur les outils. Lors de l'exécution du programme d'usinage, la TNC tient compte de toutes les informations programmées.

#### Numéro d'outil, nom d'outil

Chaque outil est identifié avec un numéro compris entre 0 et 32767. Si vous travaillez avec les tableaux d'outils, vous pouvez en plus donner des noms aux outils. Les noms d'outils peuvent avoir jusqu'à 16 caractères.


L'outil numéro 0 est défini comme outil zéro. Il a pour longueur L=0 et pour rayon R=0. Dans le tableau d'outils, vous devez également définir l'outil T0 avec L=0 et R=0.


#### Longueur d'outil L

Par principe, introduisez systématiquement la longueur d'outil L en donnée absolue par rapport au point de référence de l'outil. Pour de nombreuses fonctions avec un usinage multiaxes, la TNC doit disposer impérativement de la longueur totale de l'outil.

#### Rayon d'outil R

Introduisez directement le rayon d'outil R.







#### Valeurs Delta pour longueurs et rayons

Les valeurs Delta indiquent des différences sur les longueurs et les rayons d'outils.

Une valeur Delta positive correspond à une surépaisseur (**DL**, **DR**, **DR2**>0). Pour usiner avec une surépaisseur, introduisez la valeur de surépaisseur dans l'appel d'outil avec **T**.

Une valeur Delta négative correspond à une surépaisseur négative (**DL**, **DR**, **DR2**<0). Une surépaisseur négative est introduite dans le tableau d'outils en cas d'usure d'un outil.

Les valeurs Delta à introduire sont des valeurs numériques. Dans une séquence **T**, vous pouvez également introduire un paramètre Q.

Plage d'introduction: les valeurs Delta ne doivent pas excéder ±99,999 mm.



Les valeurs Delta du tableau d'outils influent sur la représentation graphique de l'**outil**. La représentation de la **pièce** lors de la simulation reste identique.

Les valeurs Delta de la séquence **T** modifient, lors la simulation, la taille de la **pièce** représentée. La **taille de l'outil** en simulation reste identique.



Pour un outil donné, vous définissez une seule fois dans une séquence **699** le numéro, la longueur et le rayon:

▶ Sélectionner la définition d'outil: appuyer sur la touche TOOL DEF




- Numéro d'outil: identifier clairement un outil par son numéro
- ▶ Longueur d'outil: valeur de correction de longueur
- ▶ Rayon d'outil: valeur de correction de rayon



Pendant la dialogue, vous pouvez insérer directement la valeur de longueur et de rayon dans le champ du dialogue: appuyer sur la softkey de l'axe désiré.

#### Exemple

N40 G99 T5 L+10 R+5 \*



i

#### Introduire les données d'outils dans le tableau

Dans un tableau d'outils, vous pouvez définir jusqu'à 9999 outils et mémoriser leurs caractéristiques. Consultez également les fonctions d'édition indiquées plus loin dans ce chapitre. Pour pouvoir introduire plusieurs valeurs de correction pour un outil donné (indexation du numéro d'outil), insérez une ligne et ajoutez une extension au numéro de l'outil, à savoir un point et un chiffre de 1 à 9 (p. ex. **T 5.2**).

Vous devez utiliser les tableaux d'outils lorsque

- vous souhaitez utiliser des outils indexés, comme p. ex. des forets étagés avec plusieurs corrections de longueur
- votre machine est équipée d'un changeur d'outils automatique
- vous souhaitez effectuer un évidement avec le cycle d'usinage G122 (voir Manuel d'utilisation des cycles, cycle EVIDEMENT)
- vous souhaitez utiliser les cycles d'usinage 251 à 254 (voir Manuel d'utilisation des cycles, cycles 251 à 254)



Si vous souhaitez créer ou gérer d'autres tableaux d'outils, les noms de fichiers doivent commencer par une lettre.

Dans les tableaux, vous pouvez choisir entre l'affichage Liste ou Formulaire avec la touche "Partage de l'écran".

#### Tableau d'outils: données d'outils standard

Abrév.	Données	Dialogue
Т	Numéro avec lequel l'outil est appelé dans le programme (ex. 5, indexation: 5.2)	-
NAME	Nom avec lequel l'outil est appelé dans le programme (16 caractères au maximum, majuscules seulement, aucun espace)	Nom d'outil?
L	Valeur de correction de longueur d'outil L	Longueur d'outil?
R	Valeur de correction du rayon d'outil R	Rayon d'outil R?
R2	Rayon d'outil R2 pour fraise torique (seulement correction rayon tridimensionnelle ou représentation graphique de l'usinage avec fraise torique)	Rayon d'outil R2?
DL	Valeur Delta pour longueur d'outil L	Surépaisseur pour long. d'outil?
DR	Valeur Delta du rayon d'outil R	Surépaisseur du rayon d'outil?
DR2	Valeur Delta du rayon d'outil R2	Surépaisseur du rayon d'outil R2?
LCUTS	Longueur du tranchant de l'outil pour le cycle 22	Longueur du tranchant dans l'axe d'outil?
ANGLE	Angle max. de plongée de l'outil lors de la plongée pendulaire avec les cycles 22 et 208	Angle max. de plongée?
TL	Bloquer l'outil (TL: de l'angl. Tool Locked = outil bloqué)	Outil bloqué? Oui = ENT / Non = NO ENT



Abrév.	Données	Dialogue
RT	Numéro d'un outil jumeau – s'il existe – en tant qu'outil de rechange (RT: de l'angl. Replacement Tool = outil de rechange); voir aussi TIME2)	Outil jumeau?
TIME1	Durée d'utilisation max. de l'outil, en minutes. Cette fonction dépend de la machine. Elle est décrite dans le manuel de la machine	Durée d'utilisation max.?
TIME2	Durée d'utilisation max. de l'outil pour un <b>T00L CALL</b> , en minutes: si la durée d'utilisation actuelle atteint ou dépasse cette valeur, la TNC installe l'outil jumeau lors du prochain <b>T00L CALL</b> (voir également <b>CUR.TIME</b> )	Durée d'outil. max. avec TOOL CALL?
CUR_TIME	Durée d'utilisation courante de l'outil, en minutes: la TNC comptabilise automatiquement la durée d'utilisation <b>CUR.TIME</b> (de l'anglais <b>CUR</b> rent <b>TIME</b> = durée actuelle/en cours). Pour les outils usagés, vous pouvez attribuer une valeur par défaut	Durée d'utilisation actuelle?
ТҮРЕ	Type d'outil: Softkey SELECT. TYPE (3ème barre de softkeys) ; la TNC ouvre une fenêtre où vous pouvez sélectionner le type de l'outil. Vous pouvez attribuer des types d'outils pour configurer le filtre d'affichage de manière à ce l'on ne voit dans le tableau que le type sélectionné	Type d'outil ?
DOC	Commentaire sur l'outil (16 caractères max.)	Commentaire outil?
PLC	Information concernant cet outil, devant être transmise au PLC	Etat PLC?
PTYP	Type d'outil pour exploitation dans tableau d'emplacements	Type d'outil pour tableau emplacements?
LIFTOFF	Pour définir si la TNC doit dégager l'outil lors d'un arrêt CN dans le sens positif de l'axe d'outil afin d'éviter les traces de dégagement sur le contour. Si vous avez défini Y, la TNC dégage l'outil du contour si cette fonction a été activée dans le programme CN (voir "Dégager automatiquement l'outil du contour lors d'un stop CN: M148" à la page 312)avec M148	Dégager l'outil Y/N ?
TP_N0	Renvoi au numéro du palpeur dans le tableau des palpeurs	Numéro du palpeur
T_ANGLE	Angle de pointe de l'outil. Est utilisé par le cycle Centrage (cycle 240) pour pouvoir calculer la profondeur de centrage à partir de la valeur introduite du diamètre	Angle de pointe?
LAST_USE	Date et heure, auxquelles la TNC a changé l'outil la dernière fois avec <b>T00L CALL</b>	LAST_USE
	<b>Plage d'introduction</b> : 16 caractères max, format défini en interne: Date = JJJJ.MM.TT, Heure = hh.mm	



## Tableau d'outils: données d'outils pour l'étalonnage automatique d'outils



Description des cycles pour l'étalonnage d'outils automatique: voir Manuel d'utilisation des cycles

Abrév.	Données	Dialogue
CUT	Nombre de dents de l'outil (20 dents max.)	Nombre de dents?
LT0L	Ecart admissible par rapport à la longueur d'outil L pour la détection d'usure. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état <b>L</b> ). Plage d'introduction: 0 à 0,9999 mm	Tolérance d'usure: Longueur?
RTOL	Ecart admissible par rapport au rayon d'outil R pour la détection d'usure. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état <b>L</b> ). Plage d'introduction: 0 à 0,9999 mm	Tolérance d'usure: Rayon?
R2T0L	Ecart admissible par rapport au rayon d'outil R2 pour la détection d'usure. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état <b>L</b> ). Plage d'introduction: 0 à 0,9999 mm	Tolérance d'usure: Rayon 2?
DIRECT.	Sens de rotation de l'outil pour l'étalonnage avec outil en rotation	Sens d'usinage (M3 = -)?
R_OFFS	Etalonnage de la longueur: décalage de l'outil entre le centre du stylet et le centre de l'outil. Configuration par défaut: aucune valeur introduite (décalage = rayon de l'outil)	Décalage outil: Rayon?
L_0FFS	Etalonnage de la longueur: décalage supplémentaire de l'outil pour <b>offsetToolAxis</b> (114104) entre la face supérieure du palpeur et l'arête inférieure de l'outil. Valeur par défaut: 0	Décalage outil: Longueur?
LBREAK	Ecart admissible par rapport à la longueur d'outil <b>L</b> pour la détection de rupture. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état <b>L</b> ). Plage d'introduction: 0 à 0,9999 mm	Tolérance de rupture: Longueur?
RBREAK	Ecart admissible par rapport au rayon d'outil R pour la détection de rupture. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état <b>L</b> ). Plage d'introduction: 0 à 0,9999 mm	Tolérance de rupture: Rayon?



#### Editer les tableaux d'outils

Le tableau d'outils qui sert à l'exécution du programme s'appelle TOOL.T et doit être mémorisé dans le répertoire TNC:\table.

Attribuez au choix un autre nom de fichier avec l'extension .T aux tableaux d'outils que vous souhaitez archiver ou utiliser pour le test de programme. Pour les modes de fonctionnement "Test de programme" et "Programmation", la TNC utilise par défaut le tableau d'outils "simtool.t" également mémorisé dans le répertoire "table". Pour l'édition, appuyez sur la softkey TABLEAU D'OUTILS en mode de fonctionnement Test de programme.

Ouvrir le tableau d'outils TOOL.T:

▶ Sélectionner un mode machine au choix



Sélectionner le tableau d'outils: appuyer sur la softkey TABLEAU D'OUTILS




▶ Mettre la softkey EDITER sur "ON"

#### N'afficher que certains types d'outils (réglage de filtre)

- Appuyer sur la softkey FILTRE TABLEAUX (quatrième barre de softkeys)
- Avec la softkey, sélectionner le type d'outil souhaité: la TNC n'affiche que les outils du type sélectionné
- Supprimer le filtre: appuyer à nouveau sur le type d'outil sélectionné auparavant ou sélectionner un autre type d'outil



Le constructeur de la machine adapte les fonctions de filtrage à votre machine. Consultez le manuel de la machine!



#### Ouvrir d'autres tableaux d'outils au choix

▶ Sélectionner le mode Mémorisation/édition de programme



- ▶ Appeler le gestionnaire de fichiers
- Afficher le choix de types de fichiers: appuyer sur la softkey SELECT. TYPE
- Afficher les fichiers de type .T: appuyer sur la softkey AFFICHE .T.
- Sélectionner un fichier ou introduire un nouveau nom de fichier. Validez avec la touche ENT ou avec la softkey SELECT.

Si vous avez ouvert un tableau d'outils pour l'éditer, à l'aide des touches fléchées ou des softkeys, vous pouvez déplacer la surbrillance dans le tableau et à n'importe quelle position. A n'importe quelle position, vous pouvez remplacer les valeurs mémorisées ou introduire de nouvelles valeurs. Autres fonctions d'édition: voir tableau suivant.

Si la TNC ne peut pas afficher simultanément toutes les positions du tableau d'outils, le curseur affiche en haut du tableau le symbole ">>" ou "<<".

Fonctions d'édition pour tableaux d'outils	Softkey
Sélectionner le début du tableau	DEBUT
Sélectionner la fin du tableau	FIN
Sélectionner la page précédente du tableau	PAGE
Sélectionner la page suivante du tableau	PAGE
Rechercher un texte ou un nombre	RECHERCHE
Saut au début de la ligne	DEBUT
Saut en fin de ligne	FIN LIGNE
Copier le champ en surbrillance	COPIER VALEUR ACTUELLE
Insérer le champ copié	INSERER VALEUR COPIEE
Ajouter le nombre de lignes possibles (outils) en fin de tableau	N LIGNES A LA FIN
Insérer une ligne avec introduction possible du numéro d'outil	INSERER LIGNE



Fonctions d'édition pour tableaux d'outils	Softkey
Effacer la ligne (outil) actuelle	EFFACER LIGNE
Trier les outils en fonction du contenu d''une colonne que l'on peut choisir	TRIER
Afficher tous les forets du tableau d'outils	FORET
Afficher toutes les fraises du tableau d'outils	FRAISE
Afficher tous les tarauds / toutes les fraises à fileter du tableau d'outils	TARAUD FRAISE A FILETER
Afficher tous les palpeurs du tableau d'outils	SYSTEME DE PALPAGE

#### Quitter le tableau d'outils

▶ Appeler le gestionnaire de fichiers et sélectionner un fichier d'un autre type, p. ex. un programme d'usinage

#### Importer un tableau d'outils



Le constructeur de machine peut adapter la fonction IMPORTER TABLEAU. Consultez le manuel de la machine!

Si vous importez un tableau d'outils à partir d'une iTNC 530 et que vous l'utilisez dans une TNC 640, vous devez adapter le format et le contenu avant de pouvoir utiliser le tableau d'outil. Vous pouvez adapter facilement le tableau d'outil avec la fonction IMPORTER TABLEAUde la TNC 640. La TNC convertit le contenu du tableau d'outils importé dans un format correct pour laTNC 640 et mémorise les modifications dans le fichier sélectionné. Tenez compte de la procédure suivante:

- Mémorisez le tableau d'outil de l'iTNC 530 dans le répertoire TNC:\table
- ► Sélectionnez le mode programmation
- ▶ Sélectionner le gestionnaire de fichiers: appuyer sur la touche PGM
- Déplacez la surbrillance sur tableau d'outils que vous souhaitez importer
- ▶ Appuyez sur la softkey AUTRES FONCTIONS
- ▶ Sélectionner la softkey IMPORTER TABLEAU: la TNC demande si le tableau d'outils choisi doit être écrasé
- ▶ Ne pas écraser le fichier: appuyer sur la softkey ANNULER ou
- ▶ écraser le fichier: appuyer sur la softkey ADAPTER FORMAT **TABLEAU**
- Duvrez le tableau converti et vérifiez le contenu





Les caractères suivants sont permis dans la colonne **Nom** du tableau d'outils:

"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789#\$&.\_". Lors de l'importation, la TNC change la virgule par un point dans le nom d'outils.

La TNC écrase le tableau d'outils choisi lors de l'exécution de la fonction IMPORTER TABLEAU. Dans ce cas, la TNC fait une copie de sauvegarde avec l'extension .t.bak. Avant d'importer un fichier, assurez-vous d'avoir sauvegardé l'original de votre tableau d'outils, afin d'éviter des pertes de données.

La copie les tableaux d'outils à l'aide du gestionnaire de fichiers de la TNC est décrite au paragraphe "Gestionnaire de fichiers" (voir "Copier un tableau" à la page 105).



#### Tableau d'emplacements pour changeur d'outils



Le constructeur de la machine adapte les fonctions du tableau d'emplacements à votre machine. Consultez le manuel de la machine!

Pour le changement automatique d'outil, vous avez besoin du tableau d'emplacements TOOL\_P.TCH. La TNC gère plusieurs tableaux d'emplacements avec des noms de fichiers au choix. Pour activer le tableau d'emplacements destiné à l'exécution du programme, sélectionnez-le avec le gestionnaire de fichiers dans un mode d'exécution de programme (état M).

#### Editer un tableau d'emplacements en mode Exécution de programme



► Sélectionner le tableau d'outils: appuyer sur la softkey TABLEAU D'OUTILS




▶ Sélectionner le tableau d'emplacements: appuyer sur la softkey TABLEAU EMPLACEMENTS



156

▶ Mettre la softkey EDITER sur ON. Le cas échéant, ceci peut s'avérer inutile ou impossible sur votre machine: consultez le manuel de la machine



#### Sélectionner le tableau d'emplacements en mode Mémorisation/Edition de programme



- ▶ Appeler le gestionnaire de fichiers
- ▶ Afficher le choix de types de fichiers: appuyer sur la softkey AFF. TOUS
- Sélectionner un fichier ou introduire un nouveau nom de fichier. Validez avec la touche ENT ou avec la softkey SELECT.

Abrév.	Données	Dialogue
P	Numéro d'emplacement de l'outil dans le magasin	-
T	Numéro d'outil	Numéro d'outil?
RSV	Réservation d'emplacements pour magasin à plateau	Réserv.emplac.: Oui=ENT/Non = NOENT
ST	L'outil est un outil spécial ( <b>ST</b> : de l'angl. <b>S</b> pecial <b>T</b> ool = outil spécial) ; si votre outil spécial occupe plusieurs places avant et après sa place, vous devez bloquer l'emplacement correspondant dans la colonne L (état L)	Outil spécial?
F	Remettre l'outil toujours au même emplacement dans le magasin ( <b>F</b> : de l'angl. <b>F</b> ixed = fixe)	Emplac. défini? Oui = ENT / Non = NO ENT
L	Bloquer l'emplacement ( <b>L</b> : de l'angl. <b>L</b> ocked = bloqué, voir également colonne ST)	Emplac. bloqué ? Oui = ENT / Non = NO ENT
DOC	Affichage du commentaire sur l'outil à partir de TOOL.T	-
PLC	Information concernant cet emplacement d'outil et devant être transmise au PLC	Etat PLC?
P1 P5	La fonction est définie par le constructeur de la machine. Consulter la documentation de la machine	Valeur?
РТҮР	Type d'outil La fonction est définie par le constructeur de la machine. Consulter la documentation de la machine	Type d'outil pour tableau emplacements?
LOCKED_ABOVE	Magasin à plateau: bloquer l'emplacement supérieur	Bloquer l'emplacement supérieur?
LOCKED_BELOW	Magasin à plateau: bloquer l'emplacement inférieur	Bloquer emplacement inférieur?
LOCKED_LEFT	Magasin à plateau: bloquer l'emplacement de gauche	Bloquer l'emplacement de gauche?
LOCKED_RIGHT	Magasin à plateau: bloquer l'emplacement de droite	Bloquer l'emplacement de droite?



Fonctions d'édition pour tableaux d'emplacements	Softkey
Sélectionner le début du tableau	DEBUT
Sélectionner la fin du tableau	FIN
Sélectionner la page précédente du tableau	PAGE
Sélectionner la page suivante du tableau	PAGE
Annuler le tableau d'emplacements	ANNULER TABLEAU EMPLACMNT
Annuler la colonne numéro d'outil T	RESET COLONNE T
Saut en début de la ligne	DEBUT
Saut en fin de ligne	FIN
Simuler le changement d'outil	CHANGEM. OUTIL SIMULE
Sélectionner l'outil dans le tableau d'outils: la TNC affiche le contenu du tableau d'outils. Sélectionner l'outil avec les touches fléchées, le valider dans le tableau d'emplacements avec la softkey OK	SELECTION
Editer le champ actuel	EDITER CHAMP ACTUEL
Trier les vues	TRIER



Le constructeur de la machine définit les fonctions, les propriétés et la désignation des différents filtres d'affichage. Consultez le manuel de la machine!



#### Appeler les données d'outils

Vous programmez un appel d'outil TOOL CALL dans le programme d'usinage avec les données suivantes:

▶ Sélectionner l'appel d'outil avec la touche TOOL CALL



- Numéro d'outil: introduire le numéro ou le nom de l'outil. Vous avez précédemment défini l'outil dans une séquence 699 ou dans le tableau d'outils. Avec la softkey NOM OUTIL, commuter sur l'introduction du nom. La TNC met automatiquement le nom d'outil entre guillemets. Les noms se réfèrent à ce qui a été introduit dans le tableau d'outils actif TOOL.T. Pour appeler un outil avec d'autres valeurs de correction, introduisez l'index défini dans le tableau d'outils derrière un point décimal. Avec la softkey SELECT., vous pouvez ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous sélectionnez directement (sans avoir à indiquer son numéro ou son nom) un outil défini dans le tableau d'outils TOOL.T
- ▶ Axe broche parallèle X/Y/Z: introduire l'axe d'outil
- ▶ Vitesse de rotation broche S: vitesse de broche en tours par minute En alternative, vous pouvez définir une vitesse de coupe Vc [m/min.]. Pour cela, appuyez sur la softkey VC
- ▶ Avance F: l'avance [mm/min. ou 0,1 inch/min] est active jusqu'à ce que vous programmiez une nouvelle avance dans une séquence de positionnement ou dans une séquence T
- Surépaisseur de longueur d'outil DL: valeur Delta de longueur d'outil
- ► Surépaisseur du rayon d'outil DR: valeur Delta du rayon d'outil
- Surépaisseur du rayon d'outil DR2: valeur Delta du rayon d'outil 2

#### Exemple: appel d'outil

L'outil numéro 5 est appelé dans l'axe d'outil Z avec une vitesse de rotation broche de 2500 tours/min et une avance de 350 mm/min. La surépaisseur de longueur d'outil est 0,2 mm, celle du rayon d'outil 2 est 0,05 mm, la surépaisseur négative du rayon d'outil est de 1 mm.

#### N20 T 5.2 G17 S2500 DL+0.2 DR-1

Le **D** devant **L** et **R** correspond à la valeur Delta.

#### Présélection dans les tableaux d'outils

Quand vous utilisez des tableaux d'outils, vous sélectionnez avec une séquence **G51** l'outil suivant qui doit être utilisé. Pour cela, vous introduisez le numéro de l'outil, ou un paramètre Q, ou encore un nom d'outil entre guillemets.



#### **Changement d'outil**



Le changement d'outil est une fonction dépendant de la machine. Consultez le manuel de la machine!

#### Position de changement d'outil

La position de changement d'outil doit être accostée sans risque de collision. A l'aide des fonctions auxiliaires M91 et M92, vous pouvez aborder une position machine de changement d'outil. Si vous programmez T 0 avant le premier appel d'outil, la TNC déplace la broche dans son axe à une position indépendante de la longueur d'outil.

#### Changement d'outil manuel

Avant un changement d'outil manuel, la broche est arrêtée, l'outil amené à la position de changement d'outil:

- ▶ Aller à la position programmée de changement d'outil
- Interrompre l'exécution du programme, Voir "Interrompre l'usinage", page 434
- ► Changer I'outil
- ▶ Poursuivre l'exécution du programme, Voir "Reprise d'usinage après une interruption", page 436

#### Changement d'outil automatique

Avec le changement automatique, l'exécution du programme n'est pas interrompue. Lors d'un appel d'outil avec **T** la TNC remplace l'outil par un autre outil du magasin d'outils.



## Changement d'outil automatique lors du dépassement de la durée d'utilisation: M101



**M101** est une fonction dépendant de la machine. Consultez le manuel de la machine!

Après une durée prédéterminée, la TNC peut remplacer l'outil par un outil jumeau et poursuivre l'usinage avec ce dernier. Pour cela, programmez la fonction auxiliaire M101. Vous pouvez annuler l'effet de M101 avec M102.

Dans la colonne **TIME2** du tableau d'outils, introduisez le temps d'utilisation de l'outil après lequel l'usinage doit continuer avec une outil jumeau. Dans la colonne **CUR\_TIME**, la TNC affiche le temps d'utilisation courant de l'outil. Si le temps d'utilisation courant dépasse la valeur de la colonne **TIME2**, l'outil est remplacé par l'outil jumeau au prochain endroit possible du programme, et ceci dans un délai d'une minute au maximum. Le remplacement a lieu seulement après l'exécution de la séquence CN.

La TNC exécute le changement d'outil automatique à un emplacement propice dans le programme. Le changement automatique d'outils n'est pas exécuté:

- pendant l'exécution des cycles d'usinage
- lorsqu'une correction de rayon d'outil est active (RR/RL).
- directement après une fonction d'approche APPR
- directement avant une fonction de départ **DEP**
- directement avant ou après CHF et RND
- pendant l'exécution de macros
- pendant l'exécution d'un changement d'outil
- directement après TOOL CALL ou TOOL DEF
- pendant l'exécution des cycles SL



#### Attention, danger pour la pièce et l'outil!

Mettre hors service le changement automatique d'outil avec M102, lorsque vous travaillez avec des outils spéciaux (p. ex. fraise-scies), car la TNC dégage l'outil toujours dans le sens de l'axe d'outil.



Le temps d'usinage qui dépend du programme CN peut être plus important à cause de la vérification du temps d'usinage et du calcul du changement d'outils automatique. A ce sujet, vous pouvez avoir une influence avec l'élément d'introduction optionnel **BT** (Block Tolerance).

Lorsque vous introduisez la fonction **M101**, la TNC poursuit le dialogue avec la question **BT**. Vous définissez alors le nombre de séquences CN (1 - 100), qui permettent de retarder le changement d'outils automatique. La durée qui en découle, avec laquelle le changement d'outils est retardé, dépend du contenu des séquences CN (p. ex. avance, déplacement). Si vous ne définissez pas **BT**, la TNC utilise la valeur 1 ou une valeur standard définie par le constructeur de la machine.



Plus vous augmentez la valeur BT, moins l'augmentation de la durée d'usinage sera influencée par M101. Dans ce cas, il faut savoir que le changement d'outils automatique aura lieu plus tard!

Afin de calculer une valeur appropriée pour BT, utilisez la formule BT = 10: temps moyen d'usinage d'une séquence CN en secondes. Arrondir à un résultat impaire. Si la valeur calculée est supérieure à 100, introduisez la valeur maximale de 100.

Si vous souhaitez remettre à zéro le temps d'utilisation courant, (p. ex. après le remplacement d'une plaquette), il faut introduire la valeur 0 dans la colonne **CUR TIME** .

La fonction **M101** n'est pas disponible pour les outils tournants ni dans le mode tournage.

## Conditions requises pour les séquences CN avec vecteurs normaux de surface et correction 3D

Le rayon actif (**R** + **DR**) de l'outil jumeau ne doit pas différer du rayon de l'outil d'origine. Vous introduisez la valeur delta (**DR**) soit dans le tableau d'outils, soit dans la séquence **T**. En cas de différence, la TNC indique un message d'erreur et ne remplace pas l'outil. Le message est caché avec la fonction **M107** et réactivé avec **M108**.



#### Test d'utilisation des outils



La fonction de test d'utilisation d'outils doit être activée par le constructeur de la machine. Consultez le manuel de votre machine.

Le programme conversationnel à vérifier doit avoir été entièrement simulé en mode **Test de programme** pour réaliser un test d'utilisation d'outils.


#### Utiliser le Test d'utilisation des outils

En mode de fonctionnement Exécution de programme, et avec les softkey UTILISATION OUTILS et TEST D'UTILISATION DES OUTILS, vous pouvez vérifier, avant le start du programme, si les outils utilisés sont disponibles et disposent d'une durée d'utilisation suffisante. La TNC compare les valeurs effectives de durée d'utilisation du tableau d'outils avec les valeurs nominales du fichier d'utilisation d'outils.

Lorsque vous appuyez sur la softkey TEST D'UTILISATION D'OUTILS, la TNC affiche le résultat du test d'utilisation d'outils dans une fenêtre auxiliaire. Fermer la fenêtre auxiliaire avec la touche ENT.

La TNC mémorise les durées d'utilisation d'outils dans un fichier séparé portant l'extension **pgmname.H.T.DEP**. Le fichier d'utilisation d'outils contient les informations suivantes:

Colonne	Signification
TOKEN	■ T00L: durée d'utilisation d'outil pour chaque T00L CALL. Les enregistrements sont classés par ordre chronologique ■ TT0TAL: durée d'utilisation totale d'un outil ■ ST0TAL: appel d'un sous-programme ; les enregistrements sont classés par ordre chronologique
	■ TIMETOTAL: la durée d'usinage totale du programme CN est affichée dans la colonne WTIME. Dans la colonne PATH, la TNC enregistre le chemin d'accès du programme CN concerné. La colonne TIME contient la somme de toutes les lignes TIME (sans déplacements en avance rapide). La TNC met à 0 toutes les autres colonnes
	■ TOOLFILE: dans la colonne PATH, la TNC enregistre le chemin d'accès au tableau d'outils que vous avez utilisé pour le test du programme. Lors du test d'utilisation d'outils, la TNC peut ainsi déterminer si vous avez exécuté le test du programme avec TOOL.T
TNR	Numéro d'outil ( <b>-1</b> : aucun outil encore remplacé)
IDX	Indice d'outil
NAME	Nom d'outil du tableau





Colonne	Signification
TIME	Durée d'utilisation de l'outil en secondes (temps d'avance)
WTIME	Durée d'utilisation de l'outil en secondes (durée d'utilisation totale entre deux changements d'outils)
RAD	Rayon d'outil R + Surépaisseur rayon d'outil DR du tableau d'outils. Unité: [mm]
BLOCK	Numéro de séquence dans laquelle la séquence <b>T00L CALL</b> a été programmée
PATH	■ TOKEN = TOOL: chemin d'accès au programme principal ou au sous-programme
	■ TOKEN = STOTAL: chemin d'accès au sous- programme
Т	Numéro d'outil avec indice d'outil
OVRMAX	Valeur maximale atteinte pendant l'usinage avec le potentiomètre des avances. La TNC enregistre ici la valeur 100 (%) lors du test de programme
OVRMAX	avec le potentiomètre des avances. La TNC enregistre ici la valeur 100 (%) lors du test de
	avec le potentiomètre des avances. La TNC enregistre ici la valeur 100 (%) lors du test de programme  Valeur minimale atteinte pendant l'usinage avec le potentiomètre des avances. La TNC enregistre ici la valeur -1 lors du test de
OVRMIN	avec le potentiomètre des avances. La TNC enregistre ici la valeur 100 (%) lors du test de programme  Valeur minimale atteinte pendant l'usinage avec le potentiomètre des avances. La TNC enregistre ici la valeur -1 lors du test de programme

Deux possibilités sont disponibles pour le test d'utilisation des outils d'un fichier de palettes:

- Surbrillance sur un enregistrement de palette dans le fichier de palettes:
  - La TNC exécute le test d'utilisation d'outils pour toute la palette
- Surbrillance sur un enregistrement de programme dans le fichier de palettes:
  - Die TNC n'exécute le test d'utilisation d'outils que pour le programme sélectionné



#### Gestionnaire d'outils (option de logiciel)



Le gestionnaire d'outils est une fonction dépendant de la machine qui peut être partiellement ou complètement désactivée. L'étendue précise des fonctions est définie par le constructeur de votre machine, consulter le manuel de la machine!

Le constructeur de votre machine peut utiliser le gestionnaire d'outils pour proposer diverses fonctions relatives à la manipulation des outils. Exemples:

- Représentation claire et personnalisable, si vous le souhaitez, des données d'outils dans des formulaires
- Identification diverse des différentes données d'outils dans la nouvelle disposition du tableau
- Affichage mixte des données du tableau d'outils et du tableau d'emplacements
- Possibilité d'un tri rapide de toutes les données d'outils par clique de souris
- Utilisation d'outils graphiques, p. ex., couleurs différentes pour l'état de l'outil et celui du magasin
- Disponibilité d'une liste de tous les outils d'un programme donné
- Disponibilité de la chronologie d'utilisation de tous les outils spécifiques à un programme
- Copier et insérer toutes les données d'outils concernant un outil

#### Appeler le gestionnaire d'outils



La manière d'appeler le gestionnaire d'outils peut être différente de celle décrite ultérieurement, consulter le manuel de la machine!




► Sélectionner le tableau d'outils: appuyer sur la softkey TABLEAU D'OUTILS



Commuter la barre des softkeys



Sélectionner la softkey GESTION OUTILS: la TNC commute vers la nouvelle disposition du tableau (voir figure de droite)





Dans le nouvel affichage, la TNC présente toutes les informations des outils au moyen des quatre onglets suivants:

#### 0utils:

Informations spécifiques aux outils

#### Emplacements:

Informations spécifiques aux emplacements

#### ■ Liste équipement:


Liste de tous les outils du programme CN sélectionné en mode Exécution de programme (seulement si vous avez déjà créé un fichier d'utilisation d'outils), Voir "Test d'utilisation des outils", page 163)


#### ■ Chrono.util. T:

Liste indiquant l'ordre de tous les outils qui ont été changés dans le programme sélectionné dans le mode Exécution de programme (seulement si vous avez déjà créé un fichier d'utilisation d'outils), Voir "Test d'utilisation des outils", page 163)



Vous ne pouvez éditer les données d'outils que dans les formulaires activables en appuyant sur la softkey FORMULAIRE OUTIL ou sur la touche ENT pour l'outil actuellement en surbrillance.







#### Utiliser le gestionnaire d'outils

Les actions dans le gestionnaire d'outils sont possibles aussi bien avec la souris qu'avec le softkeys:

Fonctions d'édition du gestionnaire d'outils	Softkey
Sélectionner le début du tableau	DEBUT
Sélectionner la fin du tableau	FIN
Sélectionner la page précédente du tableau	PAGE
Sélectionner la page suivante du tableau	PAGE
Formulaire d'outils permettant d'appeler un outil en surbrillance ou un emplacement de magasin. Fonction alternative: appuyer sur la touche ENT	FORMULAIRE OUTIL
Passer à l'onglet suivant: Outils, Emplacements, Liste équipement, Chrono. util. T	
Fonction de recherche: la fonction de recherche permet de sélectionner la colonne à rechercher et ensuite le terme de recherche au moyen d'une liste ou en sélectionnant le terme de recherche	RECHERCHE
Afficher les colonnes des outils programmés (si l'onglet <b>Emplacements</b> est actif)	PROG. UZ AFFICHER MASQUER
Définir les configurations:  TRIER COLONNE active: Un clic de souris sur l'entête de colonne trie son contenu  DECALER COLONNE active: Une colonne peut être décalée avec un glisser-déposer	COLONNE TRIER DECALER
Réinitialiser l'état initial des réglages modifiés manuellement (colonnes décalées)	RESET PARAME TRAGES




Vous pouvez aussi utiliser la souris pour exécuter les fonctions suivantes:

- Fonction de tri
  - Si l'on clique dans une colonne de l'en-tête du tableau, la TNC trie les données dans un ordre croissant ou décroissant (dépend de la configuration active)
- Déplacer les colonnes En cliquant sur l'entête d'une colonne et en maintenant la touche de la souris enfoncée, vous pouvez déplacer la colonne concernée. Vous positionnez ainsi les colonnes comme bon vous semble. La TNC ne mémorise pas la disposition actuelle des colonnes lorsque vous quittez le gestionnaire d'outils (dépend de la configuration active)
- Afficher les informations complémentaires dans le formulaire La TNC affiche les textes d'aide lorsque vous avez commuté la softkey EDITER ON/OFF sur ON, que vous avez déplacé le curseur de la souris sur un champ de saisie actif et l'avez laissée immobile pendant une seconde



Les fonctions suivantes sont disponibles avec un formulaire actif:

Fonctions d'édition de formulaire	Softkey
Choisir les données d'outils de l'outil précédent	OUTIL
Choisir les données d'outils de l'outil suivant	OUTIL
Choisir l'index de l'outil précédent (seulement actif si l'indexation est active)	INDEX
Choisir l'index de l'outil suivant (seulement actif si l'indexation est active)	INDEX
Annuler les modifications que vous avez faites depuis l'appel du formulaire (fonction Undo)	REJETER MODIF.
Insérer une ligne (index d'outil) (2 ème barre de softkeys)	INSERER LIGNE
Effacer une ligne (index d'outil) (2 ème barre de softkeys)	EFFACER LIGNE
Copier les données de l'outil sélectionné (2ème barre de softkeys)	SQ. DONNEE COPIER
Insérer les données d'outils copiées dans l'outil sélectionné (2ème barre de softkeys)	SQ. DONNEE INSERER





#### Importer données d'outils

Cette fonction permet d'importer facilement des données d'outils, p. ex. des données issues d'un banc de préréglage. Le fichier à importer doit être au format CSV comma separated value). Le format de fichier CSV décrit la structure d'un fichier texte pour l'échange simplifié de données structurées. Le fichier d'importation doit posséder la structure suivante:

#### Ligne 1:

Les noms de colonnes doivent être définis dans la première ligne. Les lignes suivantes recevront les données définies. Les noms de colonnes doivent être séparés par une virgule.

#### Lignes suivantes:

Les autres lignes contiennent les données que vous souhaitez importer dans le tableau d'outils. L'ordre des données doit respecter l'ordre des noms des colonnes indiqués dans la ligne 1. Les données doivent être séparées par des virgules, les valeurs décimales doivent avoir un point décimal.

Lors de l'importation, procédez de la manière suivante:

- Copier le tableau d'outils dans le répertoire TNC:\systems\tooltab du disque dur de la TNC.
- Démarrer la gestion d'outils avancée
- Sélectionner la softkey IMPORT OUTIL dans la gestion d'outil: la TNC affiche une fenêtre auxiliaire avec les fichiers CSV qui sont mémorisés dans le répertoire TNC:\systems\tooltab.
- Sélectionner le fichier à importer avec les touches fléchées ou la souris, confirmer avec la touche ENT: la TNC affiche le contenu du fichier CSV dans une fenêtre auxiliaire.
- Démarrer la procédure d'importation avec la softkey START.



- Le fichier CSV à importer doit être mémorisé dans le répertoire TNC:\system\too1tab.
- Si vous importez des données d'outils dans des outils dont les numéros sont enregistrés dans le tableau d'emplacements, la TNC délivre un message d'erreur. Il est possible de choisir si vous voulez ignorer ce jeu de données ou si vous souhaitez ajouter un nouvel outil. La TNC ajoute un nouvel outil dans la première ligne vide du tableau d'outils.
- Veillez à ce que les désignations des colonnes soit correctes (voir "Tableau d'outils: données d'outils standard" à la page 149)
- Vous pouvez importer de nombreuses données d'outils, chaque jeu ne doit pas comporter toutes les colonnes (ou données) du tableau d'outils.
- L'ordre des noms de colonnes peut être quelconque, les données doivent correspondre à l'ordre défini.



#### Exemple de fichier d'importation:

T,L,R,DL,DR	Ligne 1 avec les noms de colonnes
4,125.995,7.995,0,0	Ligne 2 avec les données d'outils
9,25.06,12.01,0,0	Ligne 3 avec les données d'outils
28,196.981,35,0,0	Ligne 4 avec les données d'outils

#### **Exporter données d'outils**

Cette fonction permet d'exporter facilement des données d'outils, p. ex. pour les transférer dans une banque de données d'outils de votre système FAO. La TNC mémorise le fichier à exporter au format CSV comma separated value). Le format de fichier CSV décrit la structure d'un fichier texte pour l'échange simplifié de données structurées. Structure du fichier d'exportation:

#### ■ Ligne 1:

Dans la première ligne figure les noms des colonnes de chaque donnée d'outil. Les noms des colonnes sont séparés par une virgule.

#### ■ Lignes suivantes:

Toutes les lignes suivantes contiennent des données d'outils que vous avez exportées. L'ordre des données doit respecter l'ordre des noms des colonnes indiqués dans la ligne 1. Les données doivent être séparées par des virgules, les valeurs décimales doivent comporter un point décimal.

#### Procédure lors de l'exportation:

- Dans la gestion d'outils, marquer les données d'outils que vous souhaitez exporter avec les touches fléchées ou la souris
- Sélectionner la softkey OUTIL EXPORT, la TNC affiche une fenêtre auxiliaire: introduire le nom du fichier CSV, confirmer avec la touche ENT.
- Démarrer la procédure d'exportation avec la softkey START: la TNC affiche l'avancement de l'exportation dans une fenêtre auxiliaire.
- ► Terminer la procédure d'exportation avec la touche ou la softkey END



La TNC mémorise systématiquement le fichier CSV à exporter dans le répertoire TNC:\system\tooltab.



#### Effacer les données d'outil marquées

Cette fonction permet d'effacer simplement les données d'outils lorsque celles-ci ne sont plus utilisées.

Procédure pour l'effacement:

- Dans la gestion d'outils, marquer les données d'outils que vous souhaitez exporter avec les touches fléchées ou la souris
- Sélectionner la softkey EFFACER OUTILS MARQUÉS, la TNC affiche une fenêtre auxiliaire dans laquelle se trouvent les données d'outils à effacer.
- Démarrer la procédure d'effacement avec la softkey START: la TNC affiche l'avancement de l'effacement dans une fenêtre auxiliaire.
- ▶ Terminer la procédure d'effacement avec la touche ou la softkey END



- La TNC efface toutes les données de tous les outils sélectionnés. Assurez-vous que les données d'outils ne soient plus utiles, car la fonction Undo n'existe pas.
- Vous ne pouvez pas effacer les données d'outils d'un outil mémorisé dans le tableau d'emplacement. Décharger d'abord l'outil du magasin:



#### 5.3 Correction d'outil

#### Introduction

La TNC corrige la trajectoire d'outil en tenant compte de la valeur de correction de la longueur d'outil dans l'axe de broche et du rayon d'outil dans le plan d'usinage.

Si vous créez le programme d'usinage directement sur la TNC, la correction du rayon d'outil n'est active que dans le plan d'usinage. La TNC tient compte de cinq axes max., les axes rotatifs inclus.

#### Correction de longueur d'outil

La correction de longueur d'outil est active dès qu'un outil est appelé. Elle est annulée dès qu'un outil avec une longueur L=0 est appelé.



#### Attention, risque de collision!

Si vous annulez une correction de longueur positive avec **T 0**, la distance entre l'outil et la pièce se réduit.

Après un appel d'outil **T**, le déplacement programmé de l'outil dans l'axe de broche est modifié en fonction de la différence de longueur entre l'ancien et le nouvel outil.

Pour la correction de longueur, les valeurs Delta de la séquence **T** et du tableau d'outils sont également prises en compte.

Valeur de correction =  $\mathbf{L} + \mathbf{D}\mathbf{L}_{TOOL\ CALL} + \mathbf{D}\mathbf{L}_{TAB}$  avec

L: Longueur d'outil L dans la séquence **G99** ou le


tableau d'outils

**DL** TOOL CALL: Surépaisseur **DL** pour longueur dans séquence

T 0

**DL** TAR: Surépaisseur **DL** pour longueur dans le tableau

d'outils





#### Correction du rayon d'outil

Dans un programme, une séquence de déplacement contient:

- **G41** ou **G42** pour une correction de rayon
- G40, si aucune correction de rayon ne doit être appliquée

La correction de rayon est appliquée dès qu'un outil est appelé et déplacé dans une séquence linéaire dans le plan d'usinage avec **G41** ou **G42**.



La TNC annule la correction de rayon dans le cas où vous:

- programmez une séquence linéaire avec **G40**
- programmez un PGM CALL
- sélectionnez un nouveau programme avec PGM MGT

Pour la correction de rayon, la TNC tient compte des valeurs Delta contenues à la fois dans la séquence **T** et dans le tableau d'outils:

Valeur de correction =  $\mathbf{R} + \mathbf{D}\mathbf{R}_{TOOL CALL} + \mathbf{D}\mathbf{R}_{TAB}$  avec

R: Rayon d'outil R de la séquence **G99** ou du tableau


d'outils


DR <sub>TOOL CALL</sub>: Surépaisseur DR pour rayon dans séquence T
DR <sub>TAB:</sub> Surépaisseur DR pour rayon du tableau d'outils

#### Contournages sans correction de rayon: G40

Dans le plan d'usinage, le centre d'outil suit le contour programmé ou se positionne aux coordonnées programmées.

Application: perçage, prépositionnement.





i

#### Contournages avec correction de rayon: G42 et G41

- L'outil se déplace à droite du contour dans le sens de déplacement
- L'outil se déplace à gauche du contour dans le sens de déplacement

La distance entre le centre de l'outil et le contour programmé correspond à la valeur du rayon de l'outil. "Droite" et "gauche" désignent la position de l'outil dans le sens du déplacement le long du contour de la pièce. voir figures.



G42

G40

Entre deux séquences de programme dont la correction de rayon **G43** et **G42** change, au moins une séquence de déplacement dans le plan d'usinage sans correction de rayon (par conséquent avec **G40**) doit être programmée.

La TNC applique une correction de rayon à la fin de la séquence dans laquelle vous avez programmé la correction pour la première fois.

Lors de la première séquence avec correction de rayon **G42/G41** et lors de l'annulation avec **G40**, la TNC positionne toujours l'outil perpendiculairement au point initial ou au point final. Positionnez l'outil devant le premier point du contour ou derrière le dernier point du contour de manière à éviter que celui-ci ne soit endommagé.

#### Introduction de la correction de rayon


Introduisez la correction de rayon dans une séquence G01:


Déplacement d'outil à gauche du contour programmé: sélectionner la fonction G41 ou

Déplacement d'outil à droite du contour programmé: sélectionner la fonction G42 ou

Déplacement d'outil sans correction de rayon ou annuler la correction de rayon: sélectionner la fonction G40

Terminer la séquence: appuyer sur la touche END







#### Correction de rayon: usinage des angles

#### Angles externes:

Si vous avez programmé une correction de rayon, la TNC déplace l'outil sur un cercle de transition aux angles externes. Si nécessaire, la TNC réduit l'avance dans les angles externes, par exemple lors d'importants changements de direction.


#### ■ Angles internes:


Dans les angles internes, la TNC calcule le point d'intersection des trajectoires sur lesquelles le centre de l'outil se déplace. En partant de ce point, l'outil se déplace le long de l'élément de contour suivant. Ainsi la pièce n'est pas endommagée dans les angles internes. Par conséquent, le rayon d'outil ne peut pas avoir n'importe quelle dimension pour un contour donné.



#### Attention, risque de collision!

Lors de l'usinage dans les angles internes, ne définissez pas le point initial ou le point final au point d'intersection du contour car celui-ci pourrait être endommagé.









6

Programmation: programmer les contours

### 6.1 Déplacements d'outils

#### Fonctions de contournage

Le contour d'une pièce est habituellement constitué de plusieurs éléments tels que des droites et des arcs de cercles. Avec les fonctions de contournage, vous programmez les trajectoires d'outils avec des **droites** et des **arcs de cercle**.

#### Fonctions auxiliaires M

Les fonctions auxiliaires de la TNC contrôlent

- le déroulement du programme, p. ex. en interrompant son exécution
- les fonctions de la machine, comme p. ex. la mise en/hors service de la broche et de l'arrosage
- le comportement de l'outil en contournage



Des séquences d'usinage qui se répètent ne sont à introduire qu'une seule fois dans un sous-programme ou dans une répétition de partie de programme. Quand une partie de programme ne doit être exécutée que dans certaines conditions, créez également un sous programme avec ces étapes. Un programme d'usinage peut également en appeler un autre et l'exécuter.


La création de sous-programmes et de répétitions de parties de programme est décrite au chapitre 7.

#### Programmation avec paramètres Q

Dans le programme d'usinage, les paramètres Q figurent à la place des valeurs numériques: ailleurs dans le programme, on affecte une valeur numérique au paramètre Q. Les paramètres Q permettent de programmer des fonctions mathématiques destinées à gérer l'exécution du programme ou à créer un contour.

A l'aide de la programmation paramétrée, vous pouvez exécuter des mesures avec un système de palpage 3D pendant l'exécution du programme.

La programmation à l'aide de paramètres Q est décrite au chapitre 8.



# 6.2 Principes de base des fonctions de contournage

## Programmer un déplacement d'outil pour un usinage

Quand vous créez un programme d'usinage, vous programmez successivement les fonctions de contournage de chaque élément du contour de la pièce. Pour cela, vous introduisez habituellement **les coordonnées des points d'arrivée des éléments du contour** figurant sur le plan. Avec les coordonnées, les données d'outils et la correction de rayon, la TNC calcule la trajectoire réelle de l'outil.

La TNC déplace simultanément tous les axes de la machine que vous avez programmés dans la séquence de contournage.

#### Déplacements parallèles aux axes de la machine

La séquence de programme contient une seule coordonnée: la TNC déplace l'outil parallèlement à l'axe machine programmé.

En fonction de la conception de la machine, et lors de l'usinage, c'est soit l'outil qui se déplace ou la table de la machine sur laquelle est fixée la pièce. Partez toujours du principe que c'est l'outil qui se déplace lors de la programmation d'un contournage.

Exemple:

#### N50 G00 X+100 \*

N50 Numéro de séquence

**G00** Fonction de contournage "Droite en rapide"

X+100 Coordonnées du point final

L'outil conserve les coordonnées Y et Z et se déplace à la position X=100. voir figure.

#### Déplacements dans les plans principaux

La séquence de programme contient deux indications de coordonnées: la TNC déplace l'outil dans le plan programmé.

Exemple:

#### N50 G00 X+70 Y+50 \*


L'outil garde la coordonnée Z et se déplace dans le plan XY à la position X=70, Y=50. voir figure


#### Déplacement tridimensionnel


La séquence de programme contient 3 coordonnées: la TNC positionne l'outil dans l'espace jusqu'à la position programmée.

Exemple:

N50 G01 X+80 Y+0 Z-10 \*









#### Cercles et arcs de cercle


Pour les déplacements circulaires, la TNC déplace simultanément deux axes de la machine: l'outil se déplace par rapport à la pièce sur une trajectoire circulaire. Pour les déplacements circulaires, vous pouvez introduire un centre de cercle CC.

Les fonctions de contournage des arcs de cercle permettent de réaliser des cercles dans les plans principaux: c'est l'axe de broche programmé dans l'appel d'outil TOOL CALL qui définit le plan principal:

Axe de broche	Plan principal
(G17)	<b>XY</b> , également UV, XV, UY
(G18)	<b>ZX</b> , également WU, ZU, WX
(G19)	<b>YZ</b> , également VW, YW, VZ



Des cercles non définis dans des plans parallèles au plan principal sont programmés avec la fonction "Inclinaison du plan d'usinage" (voir Manuel d'utilisation des cycles, cycle 19 PLAN D'USINAGE), ou avec les paramètres Q (voir "Principe et vue d'ensemble des fonctions", page 224).



#### Sens de rotation DR lors de déplacements circulaires

Pour les déplacements circulaires sans transition tangentielle à d'autres éléments du contour, introduisez le sens de rotation de la manière suivante:

Rotation sens horaire: **G02/G12**Rotation sens anti-horaire: **G03/G13** 

#### Correction de rayon


La correction de rayon doit être programmée dans la séquence qui accoste le premier élément du contour. Une correction de rayon ne doit pas être activée dans une séquence de trajectoire circulaire. Programmez la correction dans une séquence linéaire précédente (voir "Contournages - Coordonnées cartésiennes", page 186).

#### Prépositionnement



#### Attention, risque de collision!

Au début d'un programme d'usinage, prépositionnez l'outil pour éviter que l'outil et la pièce ne soient endommagés.





# 6.3 Approche et sortie du contour

## Point initial et point final

Partant du point initial, l'outil aborde le premier point de contour. Conditions requises pour le point initial:

- programmé sans correction de rayon
- aucun risque de collision
- proche du premier point du contour

#### Exemple

Figure en haut à droite: si vous définissez le point initial dans la zone gris foncé, le contour sera endommagé lors de l'approche au premier point du contour.

#### Premier point du contour

Programmez une correction de rayon pour le déplacement au premier point du contour.


#### Déplacer l'outil dans l'axe de broche au point initial


Lors de l'approche du point initial, l'outil doit se déplacer dans l'axe de la broche à la profondeur d'usinage. En cas de risque de collision, aborder séparément le point initial dans l'axe de broche.


Exemple de séquences CN

N30 G00 G40 X+20 Y+30 \*

N40 Z-10 \*









#### Point final

Conditions requises pour le choix du point final:

- aucun risque de collision
- le point doit être proche du dernier point du contour
- Pour éviter d'endommager le contour: pour l'usinage du dernier élément de contour, le point final optimal doit être situé dans le prolongement de la trajectoire.

#### Exemple

Figure en haut à droite: si vous définissez le point final dans la zone gris foncé, le contour sera endommagé lors de l'approche du point final.

Dégager l'outil au point final dans l'axe de broche:

Pour quitter le point final, programmez séparément l'axe de broche. voir figure de droite, au centre.

Exemple de séquences CN

N50 G00 G40 X+60 Y+70 \*

N60 Z+250 \*


#### Point initial et point final identiques


Si le point initial et le point final sont identiques, ne programmez pas de correction de rayon.


Eviter tout dommage au contour: pour l'usinage du premier et du dernier élément du contour, le point initial optimal doit être situé entre les prolongements des trajectoires d'outil.

#### Exemple

Figure en haut à droite: si vous définissez le point final dans la zone hachurée, le contour sera endommagé lors de l'approche du premier point du contour.









## Approche et sortie tangentielle

Avec **G26** (fig. de droite, au centre), vous pouvez accoster la pièce de manière tangentielle. Vous pouvez la quitter de manière tangentielle avec **G27** (fig. en bas et à droite). Cela permet d'éviter de marquer la pièce.

#### Point initial et point final

Le point initial et le point final sont proches respectivement du premier et du dernier point du contour, à l'extérieur de la pièce. A programmer sans correction de rayon.

#### **Approche**


▶ Introduire G26 derrière la séquence où a été programmé le premier point du contour: c'est la première séquence avec correction de rayon G41/G42


#### Sortie

▶ Introduire G27 derrière la séquence où a été programmé le dernier point du contour: c'est la dernière séquence avec correction de rayon G41/G42



Dans **G26** et **G27**, programmer le rayon de telle sorte que la trajectoire circulaire puisse être exécutée entre le point initial et le premier point du contour ainsi qu'entre le dernier point du contour et le point final.





N50 G00 G40 G90 X-30 Y+50 *	Point de départ
N60 G01 G41 X+0 Y+50 F350 *	Premier point du contour
N70 G26 R5 *	Approche tangentielle avec rayon R = 5 mm
PROGRAMMER LES ÉLÉMENTS DU CONTOUR	
	Dernier point du contour
N210 G27 R5 *	Sortie tangentielle avec rayon R = 5 mm
N220 G00 G40 X-30 Y+50 *	Point final



# 6.4 Contournages - Coordonnées cartésiennes

### Résumé des fonctions de contournage

Fonction	Touche de contournage	Mouvement d'outil	Introductions requises	Page
Droite <b>L</b> angl.: Line	L.p°	Droite	Coordonnées du point final de la droite	Page 187
Chanfrein: <b>CHF</b> angl.: <b>CH</b> am <b>F</b> er	CHF, o: Lo	Chanfrein entre deux droites	Longueur du chanfrein	Page 188
Centre de cercle <b>CC</b> ; angl.: Circle Center	€cc	Aucun	Coordonnées du centre du cercle ou du pôle	Page 190
Arc de cercle <b>C</b> angl.: <b>C</b> ircle	J°C)	Trajectoire circulaire au point final de l'arc de cercle avec centre du cercle CC	Coordonnées du point final du cercle, sens de rotation	Page 191
Arc de cercle <b>CR</b> angl.: <b>C</b> ircle by <b>R</b> adius	CR	Trajectoire circulaire avec rayon	Coordonnées du point final du cercle, rayon, sens de rotation	Page 192
Arc de cercle <b>CT</b> angl.: <b>C</b> ircle <b>T</b> angential	СТЭ	Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel à l'élément de contour précédent	Coordonnées du point final du cercle	Page 194
Arrondi d'angle <b>RND</b> angl.: <b>R</b> ou <b>ND</b> ing of Corner	RND o:Co	Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel à l'élément de contour précédent et suivant	Rayon d'angle R	Page 189

# Programmer des fonctions de contournage

Les fonctions de contournage sont facilement programmables avec les touches grises de contournage. La TNC demande les données nécessaires via un dialogue élaboré.



Si la saisie des données pour les fonctions DIN/ISO est faite avec un clavier USB, veillez à ce que celui-ci soit en majuscule.



### Droite en avance rapide G00 Droite avec avance G01 F

La TNC déplace l'outil sur une droite allant de sa position actuelle jusqu'au point final de la droite. Le point de départ correspond au point final de la séquence précédente.



- ▶ Coordonnées du point final de la droite, si nécessaire
- Correction de rayon G40/G41/G42
- Avance F
- ▶ Fonction auxiliaire M

#### Déplacement en rapide

Une séquence de droite en rapide (séquence **G00**) peut être ouverte avec la touche L:

- Appuyer sur la touche L pour ouvrir une séquence de déplacement linéaire
- Commutez dans la zone des fonctions G avec la touche gauche du curseur
- ▶ Choisissez la softkey G00 pour un déplacement en avance rapide

Exemple de séquences CN

N70 G01 G41 X+10 Y+40 F200 M3 \*

N80 G91 X+20 Y-15 \*

N90 G90 X+60 G91 Y-10 \*


#### Transférer la position courante

Vous pouvez aussi générer une séquence linéaire (**G01**) avec la touche "TRANSFÉRER LA POSITION EFFECTIVE":

- Déplacez l'outil en mode Manuel jusqu'à la position qui doit être transférée
- Commutez l'affichage de l'écran sur Mémorisation/édition de programme
- Sélectionner la séquence de programme derrière laquelle doit être insérée la séquence L



▶ Appuyer sur la touche "TRANSFÉRER LA POSITION EFFECTIVE": la TNC génère une séquence L ayant les coordonnées de la position effective





#### Insérer un chanfrein entre deux droites

Les angles de contour formés par l'intersection de deux droites peuvent être chanfreinés.

- Dans les séquences linéaires qui précédent et suivent la séquence
   624, programmez les deux coordonnées du plan dans lequel le chanfrein doit être réalisé
- La correction de rayon doit être identique avant et après la séquence 624
- Le chanfrein doit pouvoir être usiné avec l'outil actuel



- ▶ Longueur chanfrein: longueur du chanfrein, si nécessaire:
- ► Avance F (n'agit que dans la séquence G24)

#### Exemple de séquences CN

N70 G01 G41 X+0 Y+30 F300 M3 \*

N80 X+40 G91 Y+5 \*

N90 G24 R12 F250 \*

N100 G91 X+5 G90 Y+0 \*




Un contour ne doit pas commencer par une séquence **G24**.

Un chanfrein ne peut être réalisé que dans le plan d'usinage.

Le point d'intersection nécessaire au chanfrein ne fait pas partie du contour.

Une avance programmée dans la séquence CHF n'agit que dans cette séquence. Après l'usinage du chanfrein, l'avance programmée avant la séquence **G24** redevient active.



### Arrondi d'angle G25

La fonction **G25** permet d'arrondir les angles d'un contour.

L'outil se déplace sur une trajectoire circulaire tangente à la fois à l'élément de contour précédent et à l'élément de contour suivant.

Le cercle d'arrondi doit pouvoir être exécuté avec l'outil courant.



- ▶ Rayon d'arrondi: rayon de l'arc de cercle, si nécessaire:
- ► Avance F (n'agit que dans la séquence G25)

#### Exemple de séquences CN

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5




L'élément de contour précédent et le suivant doivent avoir les deux coordonnées du plan dans lequel doit être exécuté l'arrondi d'angle. Si vous usinez le contour sans correction de rayon, vous devez programmer les deux coordonnées du plan d'usinage.

Le point d'intersection ne fait pas partie du contour.

Une avance programmée dans la séquence **G25** n'agit que dans la séquence **G25**. Ensuite, l'avance programmée avant la séquence **G25** redevient active.

Une séquence RND peut être également utilisée pour une approche douce du contour.






### Centre de cercle I, J

Vous définissez le centre du cercle des trajectoires circulaires que vous programmez avec les fonctions **G02**, **G03** ou **G05**. Pour cela:

- introduisez les coordonnées cartésiennes du centre du cercle dans le plan d'usinage ou
- validez la dernière position programmée ou
- transférer les coordonnées avec la touche "TRANSFERT DE LA POSITION EFFECTIVE"



- Programmer le centre du cercle: appuyer sur la touche SPEC FCT
- ▶ Choisir la softkey FONCTIONS PROGRAMME
- ► Choisir la softkey DIN/ISO
- ► Choisir la softkey I ou J
- Introduire les coordonnées du centre ou pour valider la dernière position programmée, introduire: G29



N50 I+25 J+25 \*

ou

N10 G00 G40 X+25 Y+25 \*

N20 G29 \*

Les lignes 10 et 11 du programme ne se réfèrent pas à la figure.

#### Durée de l'effet

Le centre du cercle reste valable jusqu'à ce que vous programmiez un nouveau centre de cercle. Vous pouvez également définir un centre de cercle pour les axes auxiliaires U, V et W.


#### Introduire le centre de cercle en incrémental

Une coordonnée en incrémental du centre du cercle se réfère toujours à la dernière position d'outil programmée.



Avec CC, vous désignez une position de centre de cercle: l'outil ne se déplace pas à cette position.

Le centre du cercle sert également de pôle pour les coordonnées polaires.



## Trajectoire circulaire C et centre de cercle CC

Définissez le centre de cercle I, J avant de programmer la trajectoire circulaire. La dernière position programmée avant la trajectoire circulaire correspond au point de départ de la trajectoire circulaire.

#### Sens de rotation

- Sens horaire: **G02**
- Sens anti-horaire: **G03**
- Sans indication du sens de rotation: **G05**. La TNC déplace l'outil sur la trajectoire circulaire avec le dernier sens de rotation programmé.
- Déplacer l'outil sur le point de départ de la trajectoire circulaire





▶ Introduire les coordonnées du centre de cercle



▶ Introduire les coordonnées du point final de l'arc de cercle, si nécessaire:

- ▶ Avance F
- ▶ Fonction auxiliaire M



La TNC exécute normalement les déplacements circulaires dans le plan d'usinage actif. Quand vous programmez des cercles qui ne sont pas dans le plan d'usinage actif, p. ex. **G2 Z... X...** avec l'axe d'outil Z et simultanément une rotation du système de coordonnées, alors l'outil décrit une trajectoire circulaire dans l'espace, donc un déplacement dans trois axes.

#### Exemple de séquences CN

N50 I+25 J+25 \*

N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3 \*

N70 G03 X+45 Y+25 \*

#### Cercle entier


Pour le point final, programmez les mêmes coordonnées que celles du point de départ.




Le point de départ et le point final du déplacement circulaire doivent être sur la trajectoire circulaire.

Tolérance d'introduction: jusqu'à 0.016 mm (réglable avec le paramètre machine circleDeviation

Plus petit cercle réalisable par la TNC: 0.0016 µm.







# Trajectoire circulaire G02/G03/G05 de rayon défini

L'outil se déplace sur une trajectoire circulaire de rayon R.

#### Sens de rotation

- Sens horaire: **G02**
- Sens anti-horaire: **G03**
- Sans indication du sens de rotation: 605. La TNC déplace l'outil sur la trajectoire circulaire avec le dernier sens de rotation programmé.




- ▶ Coordonnées du point final de l'arc de cercle
- ▶ Rayon R Attention: le signe définit la dimension de l'arc de cercle!
- ▶ Fonction auxiliaire M
- ► Avance F

#### **Cercle entier**

Pour un cercle entier, programmez à la suite deux séquences circulaires:

Le point final du premier demi-cercle correspond au point de départ du second. Le point final du second demi-cercle correspond au point de départ du premier.



#### Angle au centre CCA et rayon R de l'arc de cercle

Quatre arcs de cercle passent par un point initial et un point final situés sur un contour circulaire de même rayon:

Petit arc de cercle: CCA<180° Rayon avec signe positif R>0 Grand arc de cercle: CCA>180° Rayon avec signe négatif R<0

Au moyen du sens de rotation, vous définissez si la forme de l'arc de cercle est dirigée vers l'extérieur (convexe) ou vers l'intérieur (concave):

Convexe: sens de rotation **G02** (avec correction de rayon **G41**) Concave: sens de rotation **G03** (avec correction de rayon **G41**)

Exemple de séquences CN

N100 G01 G41 X+40 Y+40 F200 M3  $^{\star}$ 

N110 G02 X+70 Y+40 R+20 \* (ARC 1)

ou

N110 G03 X+70 Y+40 R+20 \* (ARC 2)

ou

N110 G02 X+70 Y+40 R-20 \* (ARC 3)

ou


N110 G03 X+70 Y+40 R-20 \* (ARC 4)




La distance entre le point de départ et le point final du diamètre du cercle ne doit pas être supérieure au diamètre du cercle.

Le rayon max. est 99,9999 m.

Les axes angulaires A, B et C sont acceptés.







# Trajectoire circulaire G06 avec raccordement tangentiel

L'outil se déplace sur un arc de cercle tangent à l'élément de contour programmé précédemment.

Un raccordement est "tangentiel" si aucune discontinuité ni angle vif n'existent au point de contact des éléments, ceux-ci s'enchaînant d'une manière continue.

Programmez directement avant la séquence **606** l'élément de contour auquel se raccorde l'arc de cercle tangent. Pour cela, au moins deux séquences de positionnement sont nécessaires



- Coordonnées du point final de l'arc de cercle, si nécessaire:
- ▶ Avance F
- ► Fonction auxiliaire M

#### Exemple de séquences CN

N70 G01 G41 X+0 Y+25 F300 M3 \*


N80 X+25 Y+30 \*

N90 G06 X+45 Y+20 \*


G01 Y+0 \*



La séquence **606** ainsi que l'élément de ce contour précédent doivent contenir les deux coordonnées du plan dans lequel l'arc de cercle doit être exécuté!




# Exemple: déplacement linéaire et chanfrein en coordonnées cartésiennes



%LINÉAIRE G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Définition de la pièce brute pour simulation graphique de l'usinage
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S4000 *	Appel d'outil avec axe de broche et vitesse de rotation broche
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil dans l'axe de broche en avance rapide
N50 X-10 Y-10 *	Prépositionner l'outil
N60 G01 Z-5 F1000 M3 *	Déplacement à la profondeur d'usinage avec l'avance F = 1000 mm/min.
N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300 *	Aborder le contour au point 1, activer correction de rayon G41
N80 G26 R5 F150 *	Approche tangentielle
N90 Y+95 *	Positionnement au point 2
N100 X+95 *	Point 3: première droite du coin 3
N110 G24 R10 *	Programmer un chanfrein de longueur 10 mm
N120 Y+5 *	Point 4: deuxième droite du coin 3, première droite du coin 4
N130 G24 R20 *	Programmer un chanfrein de longueur 20 mm
N140 X+5 *	Accoster le dernier point 1 du contour, deuxième droite du coin 4
N150 G27 R5 F500 *	Sortie tangentielle
N160 G40 X-20 Y-20 F1000 *	Dégager l'outil dans le plan d'usinage, annuler la correction de rayon
N170 G00 Z+250 M2 *	Dégager l'outil, fin du programme
N99999999 %LINÉAIRE G71 *	



# Exemple: déplacement circulaire en cartésien




%CIRCULAIRE G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Définition de la pièce brute pour simulation graphique de l'usinage
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S4000 *	Appel d'outil avec axe de broche et vitesse de rotation broche
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil dans l'axe de broche en avance rapide
N50 X-10 Y-10 *	Prépositionner l'outil
N60 G01 Z-5 F1000 M3 *	Déplacement à la profondeur d'usinage avec l'avance F = 1000 mm/min.
N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300 *	Aborder le contour au point 1, activer correction de rayon G41
N80 G26 R5 F150 *	Approche tangentielle
N90 Y+85 *	Point 2: première droite au point 2
N100 G25 R10 *	Insérer un rayon R = 10 mm, avance: 150 mm/min.
N110 X+30 *	Aller au point 3: point initial du cercle
N120 G02 X+70 Y+95 R+30 *	Aller au point 4: point final du cercle avec G02, rayon 30 mm
N130 G01 X+95 *	Aller au point 5
N140 Y+40 *	Aller au point 6
N150 G06 X+40 Y+5 *	Aller au point 7: point final du cercle, arc de cercle avec raccordement tangentiel au point 6, la TNC calcule automatiquement le rayon

N160 G01 X+5 *	Aller au dernier point du contour 1
N170 G27 R5 F500 *	Quitter le contour sur trajectoire circulaire avec raccord. tangentiel
N180 G40 X-20 Y-20 F1000 *	Dégager l'outil dans le plan d'usinage, annuler la correction de rayon
N190 G00 Z+250 M2 *	Dégagement dans l'axe d'outil, fin du programme
N9999999 %CIRCULAIRE G71 *	



# Exemple: cercle entier en coordonnées cartésiennes



%C-CC G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Définition de la pièce brute
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S3150 *	Appel de l'outil
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil
N50 I+50 J+50 *	Définir le centre du cercle
N60 X-40 Y+50 *	Prépositionner l'outil
N70 G01 Z-5 F1000 M3 *	Aller à la profondeur d'usinage
N80 G41 X+0 Y+50 F300 *	Aborder le point initial du cercle, correction de rayon G41
N90 G26 R5 F150 *	Approche tangentielle
N100 G02 X+0 *	Aborder le point final (=point initial du cercle)
N110 G27 R5 F500 *	Sortie tangentielle
N120 G01 G40 X-40 Y-50 F1000 *	Dégager l'outil dans le plan d'usinage, annuler la correction de rayon
N130 G00 Z+250 M2 *	Dégagement dans l'axe d'outil, fin du programme
N99999999 %C-CC G71 *	

# 6.5 Contournages – Coordonnées polaires

### Résumé

Les coordonnées polaires vous permettent de définir une position par un angle  ${\bf H}$  et une distance  ${\bf R}$  par rapport à un pôle  ${\bf I}$ ,  ${\bf J}$  défini précédemment.

L'utilisation des coordonnées polaires est intéressante pour:

- les positions sur des arcs de cercle
- les plans avec données angulaires (ex. cercles de trous)

#### Résumé des fonctions de contournage avec coordonnées polaires

Fonction	Touche de contournage	Mouvement d'outil	Introductions requises	Page
Droite <b>G10, G11</b>	+ P	Droite	Rayon polaire, angle polaire du point final de la droite	Page 200
Arc de cercle <b>G12</b> , <b>G13</b>	√° + P	Trajectoire circulaire avec point final et centre de cercle/pôle	Angle polaire du point final du cercle	Page 201
Arc de cercle <b>G15</b>	(F) + P	Trajectoire circulaire en fonction du sens de rotation actif	Angle polaire du point final du cercle	Page 201
Arc de cercle <b>G16</b>	(T) + P	Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel à l'élément de contour précédent	Rayon polaire, angle polaire du point final du cercle	Page 202
Trajectoire hélicoïdale (hélice)	√° + P	Superposition d'une trajectoire circulaire et d'une droite	Rayon polaire, angle polaire du point final du cercle, coordonnée du point final dans l'axe d'outil	Page 203




## Origine des coordonnées polaires: pôle I, J

Avant d'indiquer les positions en coordonnées polaires, vous pouvez définir le pôle CC à un emplacement au choix dans le programme d'usinage. Pour définir le pôle, procédez de la même manière que pour la programmation du centre de cercle.



- ▶ Programmer le pôle: appuyer sur la touche SPEC FCT
- ▶ Choisir la softkey FONCTIONS PROGRAMME
- ► Choisir la softkey DIN/ISO
- ► Choisir la softkey I ou J
- ▶ Coordonnées: pour le pôle, introduire les coordonnées cartésiennes ou introduire: 629 pour valider la dernière position programmée. Définir le pôle avant de programmer les coordonnées polaires. Ne programmer le pôle qu'en coordonnées cartésiennes. Le pôle reste actif jusqu'à ce que vous programmiez un nouveau pôle.



#### Exemple de séquences CN

N120 I+45 J+45 \*

## Droite en avance rapide G10 Droite en avance d'usinage G11 F

L'outil se déplace sur une droite allant de sa position actuelle jusqu'au point final de la droite. Le point de départ correspond au point final de la séquence précédente.





- ▶ Rayon polaire R: Introduire la distance entre le point final de la droite et le pôle CC
- ▶ Angle polaire H: position angulaire du point final de la droite comprise entre −360° et +360°

Le signe de **H** est défini par rapport à l'axe de référence angulaire:

- Angle compris entre l'axe de référence angulaire et R, sens antihoraire: H>0
- Angle entre l'axe de réf. angulaire et **R**, sens horaire: **H**<0

#### Exemple de séquences CN


N120 I+45 J+45 \*

N130 G11 G42 R+30 H+0 F300 M3 \*

N140 H+60 \*

N150 G91 H+60 \*

N160 G90 H+180 \*



## Trajectoire circulaire G12/G13/G15 avec pôle I, J

Le rayon des coordonnées polaires  ${\bf R}$  est en même temps le rayon de l'arc de cercle.  ${\bf R}$  est défini par la distance séparant le point initial du pôle  ${\bf I}$ ,  ${\bf J}$ . La dernière position d'outil programmée devant la trajectoire circulaire correspond au point de départ de la trajectoire circulaire.

#### Sens de rotation

- Sens horaire: **G12**
- Sens anti-horaire: **G13**
- Sans indication du sens de rotation: G15. La TNC déplace l'outil sur la trajectoire circulaire avec le dernier sens de rotation programmé.






- ▶ Angle polaire H: position angulaire du point final de la trajectoire circulaire comprise entre −99999,9999° et +99999,9999°
- ▶ Sens de rotation DR

#### Exemple de séquences CN

N180 I+25 J+25 \*

N190 G11 G42 R+20 H+0 F250 M3 \*

N200 G13 H+180 \*





# Trajectoire circulaire G16 avec raccordement tangentiel

L'outil se déplace sur une trajectoire circulaire tangente à un élément de contour précédent.





- ▶ Rayon des coordonnées polaires R: distance entre le point final de la trajectoire circulaire et le pôle I, J
- ▶ Angle des coordonnées polaires H: position angulaire du point final de la trajectoire circulaire


#### Exemple de séquences CN

N120 I+40 J+35 \*
N130 G01 G42 X+0 Y+35 F250 M3 \*
N140 G11 R+25 H+120 \*
N150 G16 R+30 H+30 \*
N160 G01 Y+0 \*



202

Le pôle n'est pas le centre du cercle!



## Trajectoire hélicoïdale (hélice)

Une trajectoire hélicoïdale est la superposition d'une trajectoire circulaire et d'un déplacement linéaire qui lui est perpendiculaire. Vous programmez la trajectoire circulaire dans un plan principal.

Vous ne pouvez programmer les trajectoires hélicoïdales qu'en coordonnées polaires.

#### **Application**

- Filetage intérieur et extérieur sur des grands diamètres
- Rainures de graissage

#### Calcul de la trajectoire hélicoïdale

Pour programmer, vous avez besoin de l'angle total en incrémental parcouru par l'outil sur la trajectoire hélicoïdale ainsi que de la hauteur totale de l'hélice

Pour le calcul dans le sens du fraisage, de bas en haut, on a:

Nombre de filets n Longueur du filet + dépassement en

début et fin de filet

Hauteur totale h

Angle total
incrémental H

Pas du filet P x nombre de filets n

Nombre de filets x 360° + angle pour début du filet + angle pour dépassement du

ılet

Coordonnée initiale Z Pas du filet P x (nombre de filets +


dépassement en début de filet)

#### Forme de la trajectoire hélicoïdale

Le tableau indique la relation entre la direction de l'usinage, le sens de rotation et la correction de rayon pour certaines formes de trajectoires.

Filetage intérieur	Direction d'usinage	Sens de rotation	Correction rayon
à droite	Z+	G13	G41
à gauche	Z+	G12	G42
à droite	Z–	G12	G42
à gauche	Z–	G13	G41

Filetage extérieur			
à droite	Z+	G13	G42
à gauche	Z+	G12	G41
à droite	Z-	G12	G41
à gauche	Z-	G13	G42





#### Programmer une trajectoire hélicoïdale



Introduisez le sens de rotation et l'angle total incrémental **691 H** avec le même signe; dans le cas contraire, l'outil pourrait se déplacer sur une trajectoire incorrecte.


Pour l'angle total **G91 H**, une valeur comprise entre -99 999,9999° et +99 999,9999° est possible.




- ▶ Angle polaire: introduire l'angle total parcouru par l'outil sur l'hélice. Après avoir introduit l'angle, sélectionnez l'axe d'outil à l'aide d'une touche de sélection d'axe.
- Introduire en incrémental la coordonnée de la hauteur de l'hélice
- ▶ Introduire la correction de rayon en fonction du tableau

Exemple de séquences CN: filetage M6 x 1 mm avec 5 filets

N120 I+40 J+25 \*
N130 G01 Z+0 F100 M3 \*
N140 G11 G41 R+3 H+270 \*
N150 G12 G91 H-1800 Z+5 \*




# Exemple: déplacement linéaire en polaire



%LINÉAIREPOL G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Définition de la pièce brute
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S4000 *	Appel de l'outil
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Définir le point d'origine des coordonnées polaires
N50 I+50 J+50 *	Dégager l'outil
N60 G10 R+60 H+180 *	Prépositionner l'outil
N70 G01 Z-5 F1000 M3 *	Aller à la profondeur d'usinage
N80 G11 G41 R+45 H+180 F250 *	Aborder le contour au point 1
N90 G26 R5 *	Aborder le contour au point 1
N100 H+120 *	Positionnement au point 2
N110 H+60 *	Aller au point 3
N120 H+0 *	Aller au point 4
N130 H-60 *	Aller au point 5
N140 H-120 *	Aller au point 6
N150 H+180 *	Aller au point 1
N160 G27 R5 F500 *	Sortie tangentielle
N170 G40 R+60 H+180 F1000 *	Dégager l'outil dans le plan d'usinage, annuler la correction de rayon
N180 G00 Z+250 M2 *	Dégager l'outil dans l'axe de broche, fin du programme
N99999999 %LINÉAIREPOL G71 *	



# Exemple: hélice



%HÉLICE G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Définition de la pièce brute
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S1400 *	Appel de l'outil
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil
N50 X+50 Y+50 *	Prépositionner l'outil
N60 G29 *	Valider la dernière position programmée comme pôle
N70 G01 Z-12,75 F1000 M3 *	Aller à la profondeur d'usinage
N80 G11 G41 R+32 H+180 F250 *	Aborder le premier point du contour
N90 G26 R2 *	Raccordement tangentiel
N100 G13 G91 H+3240 Z+13,5 F200 *	Usiner l'hélice
N110 G27 R2 F500 *	Sortie tangentielle
N120 G01 G40 G90 X+50 Y+50 F1000 *	Dégager l'outil, fin du programme
N130 G00 Z+250 M2 *	



Programmation: sousprogrammes et répétitions de parties de programme

# 7.1 Identifier les sous-programmes et répétitions de parties de programme

Vous pouvez exécuter plusieurs fois des phases d'usinage déjà programmées en utilisant les sous-programmes et répétitions de parties de programmes.

#### Label

Les sous-programmes et répétitions de parties de programme sont identifiés au début par l'étiquette **G98 I**, abréviation de LABEL (de l'angl. signifiant marque, étiquette).

Les LABELS portent un numéro compris entre 1 et 999 ou bien un nom à définir par vous-même. Chaque numéro de LABEL ou chaque nom de LABEL ne peut être attribué qu'une seule fois dans le programme avec la touche LABEL SET ou avec **698**. Le nombre de noms de labels que l'on peut introduire n'est limité que par la mémoire interne.



Ne pas utiliser plusieurs fois un numéro ou un nom de label!

Label 0 (**698 L0**) identifie la fin d'un sous-programme et peut donc être utilisé autant de fois qu'on le souhaite.

# 7.2 Sous-programmes

#### **Fonctionnement**

- 1 La TNC exécute le programme d'usinage jusqu'à un appel de sousprogramme Ln,0
- 2 A partir de là, la TNC exécute le sous-programme appelé jusqu'à la fin du sous-programme G98 L0
- **3** Puis, la TNC continue le programme d'usinage avec la séquence qui est derrière l'appel du sous-programme **Ln,0**

### Remarques sur la programmation

- Un programme principal peut contenir jusqu'à 254 sousprogrammes
- Vous pouvez appeler les sous-programmes dans n'importe quel ordre et autant de fois que vous le souhaitez
- Un sous-programme ne peut pas s'appeler lui-même
- Programmer les sous-programmes à la fin du programme principal (derrière la séquence avec M2 ou M30)
- Si des sous-programmes sont à l'intérieur du programme d'usinage avant la séquence avec M2 ou M30, ils seront exécutés au moins une fois sans qu'il soit nécessaire de les appeler

### Programmer un sous-programme



- Programmer le début: appuyer sur la touche LBL SET
- Introduire le numéro du sous-programme. Si vous souhaitez utiliser des noms de LABEL: appuyez sur la softkey LBL NAME pour introduire un texte
- ▶ Programmer la fin: appuyer sur la touche LBL SET et introduire le numéro de label "0"


## Appeler un sous-programme



- ▶ Appeler le sous-programme: appuyer sur LBL CALL
- Numéro de label: introduire le numéro de label du sous-programme à appeler. Si vous souhaitez utiliser des noms de LABEL: appuyez sur la softkey LBL NAME pour introduire un texte



 ${\bf 698\ L\ 0}$  n'est pas autorisé car il s'agit de l'appel de la fin d'un sous-programme.



HEIDENHAIN TNC 640 209



# 7.3 Répétitions de parties de programme

#### Label G98

Les répétitions de parties de programme commencent avec l'étiquette **G98** L. Une répétition se termine avec **Ln,m**.

#### **Fonctionnement**

- 1 La TNC exécute le programme d'usinage jusqu'à la fin de la partie de programme (Ln,m)
- 2 La TNC répète ensuite la partie de programme entre le LABEL appelé et l'appel de label Ln, m autant de fois que vous l'avez défini dans M
- 3 La TNC poursuit ensuite l'exécution du programme d'usinage

# Remarques sur la programmation

- Vous pouvez répéter une partie de programme jusqu'à 65 534 fois
- Les parties de programme sont toujours exécutées une fois de plus qu'elles n'ont été programmées.

# Programmer une répétition de partie de programme




- Programmer le début: appuyer sur la touche LBL SET et introduire un numéro de LABEL pour la partie de programme qui doit être répétée. Si vous souhaitez utiliser des noms de LABEL: appuyez sur la softkey LBL NAME pour introduire un texte
- Introduire la partie de programme

# Programmer une répétition de partie de programme



- ► Appuyer sur la touche LBL CALL
- ▶ Appel sous-prog/répét. partie prog: introduire le numéro du label de la partie de programme qui doit être répétée, valider avec la touche ENT. Si vous souhaitez utiliser des noms de LABEL: appuyez sur la touche " pour introduire le texte
- ▶ Répétition REP: introduire le nombre de répétitions, valider avec la touche ENT




# 7.4 Programme au choix utilisé comme sous-programme

### **Fonctionnement**

- 1 La TNC exécute le programme d'usinage jusqu'à ce que vous appeliez un autre programme avec %
- 2 La TNC exécute ensuite le programme appelé jusqu'à la fin de celui-ci
- 3 Puis, la TNC poursuit l'exécution du programme d'usinage (qui appelle) avec la séquence située derrière l'appel du programme

## Remarques sur la programmation

- Pour utiliser un programme quelconque comme un sousprogramme, la TNC n'utilise pas de LABEL.
- Le programme appelé ne doit pas contenir les fonctions auxiliaires M2 ou M30. Dans le programme qui est appelé, si vous avez défini des sous-programmes avec labels, vous pouvez alors utiliser M2 ou M30 avec la fonction de saut D09 P01 +0 P02 +0 P03 99 pour ignorer cette partie de programme
- Le programme appelé ne doit pas contenir d'appel % dans le programme qui appelle (boucle infinie)





# Programme quelconque utilisé comme sousprogramme





- Fonction d'appel du programme: appuyer sur la touche PGM CALL
- Appuyer sur la softkey PROGRAMME: la TNC ouvre le dialogue pour définir le programme à appeler. Introduire le chemin avec le clavier virtuel (touche GOTO), ou



La TNC met au premier plan une fenêtre, au moyen de laquelle vous pouvez choisir le programme à appeler et le valider avec la touche END



Si vous n'introduisez que le nom du programme, le programme appelé doit être dans le même répertoire le programme qui appelle.

Si le programme appelé n'est pas dans le même répertoire que celui du programme qui appelle, le chemin d'accès doit être introduit en entier, par exemple:

TNC:\ZW35\EBAUCHE\PGM1.H

Si vous souhaitez appeler un programme en DIN/ISO, introduisez dans ce cas le type de fichier .I derrière le nom du programme.

Vous pouvez également appeler n'importe quel programme à l'aide du cycle **G39**.

Avec %, les paramètres Q ont toujours un effet global. Tenir compte du fait que les modifications des paramètres Q dans le programme appelé se répercute éventuellement sur le programme appelant.



# 7.5 Imbrications

# Types d'imbrications

- Sous-programmes dans sous-programme
- Répétitions de parties de programme dans répétition de parties de programme
- Répétition de sous-programmes
- Répétitions de parties de programme dans un sous-programme

#### **Niveaux d'imbrication**

Les niveaux d'imbrication définissent combien de fois des parties de programme ou des sous-programmes peuvent inclure d'autres sousprogrammes ou répétitions de parties de programme.

- Niveau d'imbrication max. pour les sous-programmes: 8
- Niveaux d'imbrication max. pour les appels de programme principal: 6, un **G79** agissant comme un appel de programme principal
- Vous pouvez imbriquer à volonté des répétitions de parties de programme



## Sous-programme dans sous-programme

#### Exemple de séquences CN

%SPGMS G71 *	
N17 L "SP1",0 *	Appel du sous-programme, saut à G98 UP1
N35 G00 G40 Z+100 M2 *	Dernière séquence de programme du
	programme principal (avec M2)
N36 G98 L "SP1"	Début du sous-programme SP1
N39 L2,0 *	Appel du sous-programme, saut à G98 L2
N45 G98 LO *	Fin du sous-programme 1
N46 G98 L2 *	Début du sous-programme 2
N62 G98 L0 *	Fin du sous-programme 2
N99999999 %SPGMS G71 *	

#### Déroulement du programme

- 1 Le programme principal SPMS est exécuté jusqu'à la séquence 17
- **2** Le sous-programme SP1 est appelé et exécuté jusqu'à la séquence 39
- **3** Le sous-programme 2 est appelé et exécuté jusqu'à la séquence 62. Fin du sous-programme 2 et saut en arrière au sous-programme dans lequel il a été appelé
- **4** Le sous-programme 1 est exécuté de la séquence 40 à la séquence 45. Fin du sous-programme 1 et saut en arrière au programme principal SPGMS
- 5 Le programme principal SPGMS est exécuté de la séquence 18 à la séquence 35. Saut en arrière à la séquence 1 et fin du programme



# Renouveler des répétitions de parties de programme

#### Exemple de séquences CN

%REPS G71 *	
•••	
N15 G98 L1 *	Début de la répétition de partie de programme 1
•••	
N20 G98 L2 *	Début de la répétition de partie de programme 2
•••	
N27 L2,2 *	Partie de programme entre cette séquence et G98 L2
•••	(séquence N20) est répétée 2 fois
N35 L1,1 *	Partie de programme entre cette séquence et G98 L1
•••	(séquence N15) est répétée 1 fois
N99999999 %REPS G71 *	

#### Déroulement du programme

- 1 Le programme principal REPS est exécuté jusqu'à la séquence 27
- **2** La partie de programme située entre la séquence 27 et la séquence 20 est répétée 2 fois
- **3** Le programme principal REPS est exécuté de la séquence 28 à la séquence 35
- **4** La partie de programme située entre la séquence 35 et la séquence 15 est répétée 1 fois (contenant la répétition de partie de programme de la séquence 20 à la séquence 27)
- **5** Le programme principal REPS est exécuté de la séquence 36 à la séquence 50 (fin du programme)

HEIDENHAIN TNC 640 215



## Répéter un sous-programme

#### Exemple de séquences CN

%SPGREP G71 *	
N10 G98 L1 *	Début de la répétition de partie de programme 1
N11 L2,0 *	Appel du sous-programme
N12 L1,2 *	Partie de programme entre cette séquence et G98 L1
	(séquence N10) est répétée 2 fois
N19 G00 G40 Z+100 M2 *	Dernière séqu. du programme principal avec M2
N20 G98 L2 *	Début du sous-programme
N28 G98 L0 *	Fin du sous-programme
N99999999 %SPGREP G71 *	

#### Déroulement du programme

- 1 Le programme principal SPREP est exécuté jusqu'à la séquence 11
- 2 Le sous-programme 2 est appelé et exécuté
- **3** La partie de programme située entre la séquence 12 et la séquence 10 est répétée 2 fois: Le sous-programme 2 est répété 2 fois
- **4** Le programme principal SPGREP est exécuté de la séquence 13 à la séquence 19 ; fin du programme




# 7.6 Exemples de programmation

# Exemple: fraisage d'un contour en plusieurs passes

Déroulement du programme

- Pré-positionner l'outil sur l'arête supérieure de la pièce
- Introduire la passe en valeur incrémentale
- Fraisage de contour
- Répéter la passe et le fraisage du contour



%PGMREP G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S3500 *	Appel de l'outil
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil
N50 I+50 J+50 *	Définir le pôle
N60 G10 R+60 H+180 *	Préposition. dans le plan d'usinage
N70 G01 Z+0 F1000 M3 *	Préposition. sur la face sup. de la pièce

HEIDENHAIN TNC 640 217




N80 G98 L1 *	Marque pour répétition de partie de pgm
N90 G91 Z-4 *	Passe en prof. incrémentale (dans le vide)
N100 G11 G41 G90 R+45 H+180 F250 *	Premier point du contour
N110 G26 R5 *	Approche du contour
N120 H+120 *	
N130 H+60 *	
N140 H+0 *	
N150 H-60 *	
N160 H-120 *	
N170 H+180 *	
N180 G27 R5 F500 *	Quitter le contour
N190 G40 R+60 H+180 F1000 *	Dégager l'outil
N200 L1,4 *	Saut en arrière au label 1; au total quatre fois
N200 G00 Z+250 M2 *	Dégager l'outil, fin du programme
N99999999 %PGMREP G71 *	

# Exemple: groupe de trous

Déroulement du programme

- Aborder les groupes de trous dans le programme principal
- Appeler le groupe de trous (sous-programme 1)
- Ne programmer le groupe de trous qu'une seule fois dans le sous-programme 1



%SP1 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S3500 *	Appel de l'outil
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil
N50 G200 PERCAGE	Définition du cycle Perçage
Q200=2 ; DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-30 ;PROFONDEUR	
Q206=300 ;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=5 ;PROFONDEUR DE PASSE	
Q210=0 ;TEMPO. EN HAUT	
Q203=+0 ;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=2 ;SAUT DE BRIDE	
Q211=O ;TEMPO. AU FOND	

HEIDENHAIN TNC 640 219




N60 X+15 Y+10 M3 *	Aborder le point initial du groupe de trous 1
N70 L1,0 *	Appeler le sous-programme du groupe de trous
N80 X+45 Y+60 *	Aborder le point initial du groupe de trous 2
N90 L1,0 *	Appeler le sous-programme du groupe de trous
N100 X+75 Y+10 *	Aborder le point initial du groupe de trous 3
N110 L1,0 *	Appeler le sous-programme du groupe de trous
N120 G00 Z+250 M2 *	Fin du programme principal
N130 G98 L1 *	Début du sous-programme 1: groupe de trous
N140 G79 *	Appeler le cycle pour le trou 1
N150 G91 X+20 M99 *	Aborder le 2ème trou, appeler le cycle
N160 Y+20 M99 *	Aborder le 3ème trou, appeler le cycle
N170 X-20 G90 M99 *	Aborder le 4ème trou, appeler le cycle
N180 G98 L0 *	Fin du sous-programme 1
N99999999 %SP1 G71 *	



# **Exemple: groupe trous avec plusieurs outils**

#### Déroulement du programme

- Programmer les cycles d'usinage dans le programme principal
- Appeler le groupe de trous (sousprogramme 1)
- Aborder les groupes de trous dans le sousprogramme 1, appeler le groupe de trous (sousprogramme 2)
- Ne programmer le groupe de trous qu'une seule fois dans le sous-programme 2



%SP2 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S5000 *	Appel d'outil pour le foret à centrer
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil
N50 G200 PERCAGE	Définition du cycle de centrage
Q200=2 ; DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-3 ; PROFONDEUR	
Q206=250 ;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=3 ; PROFONDEUR DE PASSE	
Q210=0 ;TEMPO. EN HAUT	
Q203=+0 ;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=10 ;SAUT DE BRIDE	
Q211=0.2 ;TEMPO. AU FOND	
N60 L1,0 *	Appeler sous-programme 1 de la figure de trous complète



N70 G00 Z+250 M6 *	Changement d'outil
N80 T2 G17 S4000 *	Appel d'outil, foret
N90 D0 Q201 P01 -25 *	Nouvelle profondeur de perçage
N100 D0 Q202 P01 +5 *	Nouvelle passe de perçage
N110 L1,0 *	Appeler sous-programme 1 de la figure de trous complète
N120 G00 Z+250 M6 *	Changement d'outil
N130 T3 G17 S500 *	Appel d'outil, alésoir
N140 G201 ALÉS. ALÉSOIR	Définition du cycle d'alésage à l'alésoir
Q200=2 ;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-15 ;PROFONDEUR	
Q206=250 ;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q211=0.5 ;TEMPO. AU FOND	
Q208=400 ;AVANCE RETRAIT	
Q203=+0 ;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=10 ;SAUT DE BRIDE	
N150 L1,0 *	Appeler sous-programme 1 de la figure de trous complète
N160 G00 Z+250 M2 *	Fin du programme principal
N170 G98 L1 *	Début du sous-programme 1: figure de trous complète
N180 G00 G40 G90 X+15 Y+10 M3 *	Aborder le point initial du groupe de trous 1
N190 L2,0 *	Appeler le sous-programme 2 du groupe de trous
N200 X+45 Y+60 *	Aborder le point initial du groupe de trous 2
N210 L2,0 *	Appeler le sous-programme 2 du groupe de trous
N220 X+75 Y+10 *	Aborder le point initial du groupe de trous 3
N230 L2,0 *	Appeler le sous-programme 2 du groupe de trous
N240 G98 L0 *	Fin du sous-programme 1
N250 G98 L2 *	Début du sous-programme 2: groupe de trous
N260 G79 *	Appeler le cycle pour le trou 1
N270 G91 X+20 M99 *	Aborder le 2ème trou, appeler le cycle
N280 Y+20 M99 *	Aborder le 3ème trou, appeler le cycle
N290 X-20 G90 M99 *	Aborder le 4ème trou, appeler le cycle
N300 G98 L0 *	Fin du sous-programme 2
N310 %SP2 G71 *	





8

Programmation: Paramètres Q

# 8.1 Principe et vue d'ensemble des fonctions

Grâce aux paramètres, vous pouvez définir toute une famille de pièces dans un même programme d'usinage. A la place des valeurs numériques, vous introduisez des variables: les paramètres Q.


Exemples d'utilisation des paramètres Q:

- Valeurs de coordonnées
- Avances
- Vitesses de rotation
- Données de cycle

Les paramètres  $\Omega$  permettent également de programmer des contours définis par des fonctions mathématiques ou bien de réaliser des phases d'usinage dépendant de conditions logiques.

Les paramètres Q sont identifiés par des lettres suivies d'un nombre compris entre 0 et 1999. L'effet des paramètres est variable, voir tableau suivant:

Signification	Plage
Paramètres libres d'utilisation à condition qu'il n'y ai pas de recoupement avec les cycles SL, effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC	Q0 à Q99
Paramètres pour fonctions spéciales de la TNC	<b>Q100</b> à <b>Q199</b>
Paramètres préconisés pour les cycles: effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC	<b>Q200</b> à <b>Q1199</b>
Paramètres préconisés pour les cycles constructeur: effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC. Une concertation est éventuellement nécessaire avec le constructeur de la machine ou le prestataire.	Q1200 à Q1399
Paramètres préconisés pour les cycles constructeur <b>actifs avec Call</b> ; effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC	Q1400 à Q1499
Paramètres préconisés pour les cycles constructeur <b>actifs avec Def</b> ; effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC	Q1500 à Q1599
Paramètres pouvant être utilisés librement, effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC	Q1600 à Q1999



Signification	Plage
Paramètres <b>QL</b> pouvant être utilisés librement, seulement à effet local à l'intérieur d'un programme	QLO à QL499
Paramètres <b>QR</b> pouvant être utilisés librement, à effet permanent ( <b>r</b> émanent), y compris après une coupure de courant	QRO à QR499

Les paramètres **QS** (**S** signifiant "string" = chaîne) sont également à votre disposition si vous désirez traiter du texte dans la TNC. Les paramètres **QS** ont des plages identiques à celles des paramètres **Q** (voir tableau ci-dessus).



Attention: concernant les paramètres QS, la plage QS100 à QS199 est réservée aux textes internes.

Les paramètres locaux **QL** ne sont valables qu'à l'intérieur d'un programme et ne sont pas pris en compte lors d'appels de programme ou dans les macros.

## Remarques sur la programmation

Les paramètres  $\ensuremath{\mathbb{Q}}$  et valeurs numériques peuvent être mélangés dans un programme.

Vous pouvez affecter aux paramètres Q des valeurs numériques comprises entre –99 999,9999 et +99 999,9999. La saisie de nombre est limitée à 15 caractères, dont au maximum 9 avant la virgule. En interne, la TNC peut calculer des valeurs jusqu'à 10<sup>10</sup>.

Paramètres **QS**: vous pouvez leur affecter jusqu'à 254 caractères.



La TNC attribue toujours les mêmes données à certains paramètres Q et QS. Le rayon d'outil courant est toujours affecté p. ex. au paramètre **Q108**, voir "Paramètres Q réservés", page 282.



# Appeler les fonctions des paramètres Q

Lors de la création d'un programme d'usinage, appuyez sur la touche "Q" (située sous la touche –/+ du pavé numérique). La TNC affiche alors les softkeys suivantes:

Groupe de fonctions	Softkey	Page
Fonctions mathématiques de base	ARITHM. DE BASE	Page 228
Fonctions trigonométriques	TRIGONO- METRIE	Page 230
Sauts conditionnels	SAUTS	Page 232
Fonctions spéciales	FONCTIONS SPECIALES	Page 235
Introduire directement une formule	FORMULE	Page 266
Fonction pour l'usinage de contours complexes	FORMULE CONTOUR	Voir Manuel d'utilisation des cycles



Quand vous définissez ou affectez un paramètre Q, la TNC affiche les softkeys Q, QL et QR. Ces softkeys permettent de sélectionner le type de paramètre. Vous introduisez ensuite le numéro de paramètre.

Si un clavier USB est raccordé, il est possible d'ouvrir le dialogue du formulaire de saisie en appuyant sur la touche  $\Omega$ .

# 8.2 Familles de pièces – ParamètresQ à la place de valeurs numériques

#### Utilisation

A l'aide de la fonction paramètres Q **DO: AFFECTATION**, vous pouvez affecter aux paramètres Q des valeurs numériques. Dans le programme d'usinage, vous introduisez un paramètre Q à la place d'une valeur numérique.

#### Exemple de séquences CN

N150 D00 Q10 P01 +25 *	Affectation	
	Q10 reçoit la valeur 25	
N250 G00 X +Q10 *	correspond à G00 X +25	


Pour des familles de pièces, vous affectez p. ex. des paramètres Q aux dimensions caractéristiques de la pièce.

Vous affectez alors à chacun de ces paramètres la valeur numérique correspondante pour usiner des pièces de formes différentes.

#### Exemple

Cylindre avec paramètres Q

Rayon du cylindre	R = Q1
Hauteur du cylindre	H = Q2
Cylindre Z1	Q1 = +30 Q2 = +10
Cylindre Z2	Q1 = +10 Q2 = +50





# 8.3 Décrire les contours avec les fonctions mathématiques

## Utilisation

Grâce aux paramètres Q, vous pouvez programmer des fonctions mathématiques de base dans le programme d'usinage:

- Sélectionner la fonction de paramètres Q: appuyer sur la touche Q (dans le champ de saisie à droite). La barre de softkeys affiche les fonctions des paramètres Q
- Sélectionner les fonctions mathématiques de base: appuyer sur la softkey ARITHM. DE BASE. La TNC affiche les softkeys suivantes:

#### Résumé

Fonction	Softkey
D00: AFFECTATION p. ex. D00 Q5 P01 +60 * Affecter directement une valeur	DØ X = Y
<b>D01</b> : ADDITION p. ex. <b>D01 Q1 P01 -Q2 P02 -5 *</b> Additionner deux valeurs et affecter le résultat	D1 X + Y
D02: SOUSTRACTION p. ex. D02 Q1 P01 +10 P02 +5 * Soustraire deux valeurs et affecter le résultat	D2 X - Y
D03: MULTIPLICATION p. ex. D03 Q2 P01 +3 P02 +3 * Multiplier deux valeurs et affecter le résultat	X * A
D04: DIVISION p. ex. D04 Q4 P01 +8 P02 +Q2 * Diviser deux valeurs et affecter le résultat Interdit: Division par 0!	D4 X / Y
p. ex. D05 Q50 P01 4 * Extraire la racine carrée d'un nombre et affecter le résultat Interdit: Racine carrée d'une valeur négative!	DS RACINE

A droite du signe "=", vous pouvez introduire:

- deux nombres
- deux paramètres Q
- un nombre et un paramètre Q

A l'intérieur des équations, vous pouvez attribuer le signe de votre choix aux paramètres Q et aux nombres.

i

## Programmation des calculs de base

Exemple:



Choisir les fonctions des paramètres Q: appuyer sur la touche Q



Sélectionner les fonctions mathématiques de base: appuyer sur la softkey ARITHM. DE BASE



Sélectionner la fonction des paramètres Q AFFECTATION: appuyer sur la Softkey D0 X = Y

#### NR. PARAMÈTRE POUR RÉSULTAT ?

Introduire le numéro du paramètre Q: 5

#### 1. VALEUR OU PARAMÈTRE ?

10 Affecter la valeur numérique 10 à Q5



Choisir les fonctions des paramètres Q: appuyer sur la touche Q



Sélectionner les fonctions mathématiques de base: appuyer sur la softkey ARITHM. DE BASE



Sélectionner la fonction des paramètres Q MULTIPLICATION: Softkey D3 X \* Y

#### NR. PARAMÈTRE POUR RÉSULTAT ?

Introduire le numéro du paramètre Q: 12

#### 1. VALEUR OU PARAMÈTRE ?

**Q**5

Introduire Q5 comme première valeur

#### 2. VALEUR OU PARAMÈTRE ?

Introduire 7 comme deuxième valeur

Exemple : Séquences de programme dans la TNC

N17 D00 Q5 P01 +10 \*

N17 D03 Q12 P01 +Q5 P02 +7 \*



# 8.4 Fonctions trigonométriques

# **Définitions**

Sinus, cosinus et tangente correspondent aux rapports entre les côtés d'un triangle rectangle. On a:

Sinus:  $\sin \alpha = a/c$ Cosinus:  $\cos \alpha = b/c$ 

**Tangente:**  $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$ 

**Explications** 

■ c est le côté opposé à l'angle droit

 $\blacksquare$  a est le côté opposé de l'angle  $\alpha$ 

■ b est le troisième côté

La TNC peut calculer l'angle à partir de la tangente:

 $\alpha$  = arctan (a / b) = arctan (sin  $\alpha$  / cos  $\alpha$ )

#### Exemple:

 $a = 25 \, \text{mm}$ 


b = 50 mm

 $\alpha$  = arctan (a / b) = arctan 0.5 = 26.57°

De plus:

 $a^{2} + b^{2} = c^{2}$  (avec  $a^{2} = a \times a$ )

 $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ 



# Programmer les fonctions trigonométriques

Les fonctions trigonométriques s'affichent avec la softkey TRIGO-NOMETRIE. La TNC affiche les softkeys du tableau ci-dessous.

Programmation: comparer avec "Exemple de programmation pour les calculs de base"

Fonction	Softkey
D06: SINUS p. ex. D06 Q20 P01 -Q5 * Définir le sinus d'un angle en degrés (°) et l'affecter	D6
D07: COSINUS p. ex. D07 Q21 P01 -Q5 * Définir le cosinus d'un angle en degrés (°) et l'affecter	FN7 COS(X)
D08: RACINE DE SOMME DE CARRES p. ex. D08 Q10 P01 +5 P02 +4 * Définir la racine de somme de carrés et l'affecter	DS X LEN Y
p. ex. D13 Q20 P01 +10 P02 -Q1 * Définir l'angle avec arctan à partir de deux côtés ou sin et cos de l'angle (0 < angle < 360°) et l'affecter	D13 X ANG Y



# 8.5 Sauts conditionnels avec paramètres Q

### Utilisation

Avec les sauts conditionnels, la TNC compare un paramètre Q à un autre paramètre Q ou à une autre valeur numérique. Si la condition est remplie, la TNC poursuit le programme d'usinage en sautant au label programmé derrière la condition (label, voir "Identifier les sousprogrammes et répétitions de parties de programme", page 208). Si la condition n'est pas remplie, la TNC exécute la séquence suivante.

Si vous souhaitez appeler un autre programme comme sousprogramme, programmez alors derrière le label un appel de programme %.

## Sauts inconditionnels

Les sauts inconditionnels sont des sauts dont la condition est toujours remplie. Exemple:

D09 P01 +10 P02 +10 P03 1 \*

## **Programmer les sauts conditionnels**

Les sauts conditionnels apparaissent lorsque vous appuyez sur la softkey SAUTS. La TNC affiche les softkeys suivantes:

Fonction	Softkey
p. ex. D09 P01 +Q1 P02 +Q3 P03 "SPCAN25" * Si les deux valeurs ou paramètres sont égaux, saut au label indiqué	D9 IF X EQ Y GOTO
D10: SI DIFFERENT, ALORS SAUT p. ex. D10 P01 +10 P02 -Q5 P03 10 * Si les deux valeurs ou paramètres sont différents, saut au label indiqué	D10 IF X NE Y GOTO
D11: SI SUPERIEUR, ALORS SAUT p. ex. D11 P01 +Q1 P02 +10 P03 5 * Si la 1ère valeur ou le 1er paramètre est supérieur(e) à la 2ème valeur ou au 2ème paramètre, saut au label indiqué	D11 IF X ST Y GOTO
p. ex. D12 P01 +Q5 P02 +O P03 "ANYNAME" * Si la 1ère valeur ou le 1er paramètre est inférieur(e) à la 2ème valeur ou au 2ème paramètre, saut au label	D12 IF X LT Y GOTO

i

indiqué

# 8.6 Contrôler et modifier les paramètres Q

#### **Procédure**

Vous pouvez contrôler et modifier les paramètres Q dans tous les modes de fonctionnement (programmation, test et tous les modes exécution).

➤ Si nécessaire, interrompre l'exécution du programme (p. ex. en appuyant sur la touche STOP externe et sur la softkey STOP INTERNE) ou suspendre le test du programme




- Appeler les fonctions de paramètres Q: appuyer sur la softkey Q INFO ou sur la touche Q
- ▶ La TNC affiche tous les paramètres ainsi que les valeurs correspondantes. Sélectionnez le paramètre souhaité avec les touches fléchées ou la touche GOTO.
- Si vous souhaitez modifier la valeur, appuyer sur la softkey EDITER CHAMP ACTUEL, introduisez une nouvelle valeur et validez avec la touche ENT
- Si vous ne souhaitez pas modifier la valeur, appuyez alors sur la softkey VALEUR ACTUELLE ou fermez le dialogue avec la touche END



Les paramètres utilisés par la TNC en interne ou dans les cycles sont assortis de commentaires.

Si vous souhaitez vérifier ou modifier des paramètres locaux, globaux ou string, appuyez sur la softkey AFFICHER PARAMÈTRE Q QL QR QS. La TNC affiche alors le type de chaque paramètre: Les fonctions décrites précédemment restent valables.





Vous pouvez faire afficher les paramètres Q dans l'affichage d'état supplémentaire; ceci dans les modes manuel, manivelle électronique, exécution séquentielle ou pas à pas et test de programme.


Si nécessaire, interrompre l'exécution du programme (p. ex. en appuyant sur la touche STOP externe et sur la softkey STOP INTERNE) ou suspendre le test du programme







- ▶ Appeler la barre des softkeys de partage d'écran
  - Sélectionner le partage d'écran avec l'affichage d'état supplémentaire: sur la moitié droite de l'écran, la TNC affiche le formulaire d'état Sommaire
  - ► Choisir la softkey ETAT PARAM. Q
  - ▶ Sélectionnez la softkey LISTE DE PARAM. Q
  - La TNC ouvre une fenêtre auxiliaire dans laquelle vous pouvez introduire la plage souhaitée de l'affichage des paramètres Q ou paramètres string Plusieurs paramètres Q peuvent être introduits, séparés par une virgule (p. ex. Q 1,2,3,4). La plage d'affichage est définie avec un trait d'union (p. ex. Q 10-14)



# 8.7 Fonctions spéciales

# Résumé

Les fonctions spéciales apparaissent si vous appuyez sur la softkey FONCTIONS SPECIALES. La TNC affiche les softkeys suivantes:

Fonction	Softkey	Page
D14:ERROR Emission de messages d'erreur	D14 ERREUR=	Page 236
<b>D19:PLC</b> Transfert de valeurs au PLC	D19 PLC=	Page 250
<b>D19:PLC</b> Transmission de huit valeurs max. au PLC	DZ9 PLC LIST=	Page 252
D37:EXPORT Exporter des paramètres locaux Q ou des paramètres QS dans un programme appelant	D37 EXPORT	Page 253



## D14: ERROR: Emission de messages d'erreur

La fonction **D14** permet de programmer l'émission de messages d'erreur définis par le constructeur de la machine ou par HEIDENHAIN: lorsque la TNC exécute une séquence avec **D14** pendant l'exécution ou le test du programme, elle s'interrompt et délivre alors un message d'erreur. Vous devez alors redémarrer le programme. Codes d'erreur: voir tableau ci-dessous.

Plage de codes d'erreur	Dialogue standard
0 999	Dialogue dépendant de la machine
1000 1199	Messages d'erreur internes (voir tableau de droite)

#### Exemple de séquence CN

La TNC doit délivrer un message mémorisé sous le code d'erreur 254

N180 D14 P01 254 \*

#### Message d'erreur réservé par HEIDENHAIN

Code d'erreur	Texte		
1000	Broche?		
1001	Axe d'outil manque		
1002	Rayon d'outil trop petit		
1003	Rayon outil trop grand		
1004	Plage dépassée		
1005	Position initiale erronée		
1006	ROTATION non autorisée		
1007	FACTEUR ECHELLE non autorisé		
1008	IMAGE MIROIR non autorisée		
1009	Décalage non autorisé		
1010	Avance manque		
1011	Valeur introduite erronée		
1012	Signe erroné		
1013	Angle non autorisé		
1014	Point de palpage inaccessible		
1015	Trop de points		
1016	Introduction contradictoire		

1017	Texte		
1017	CYCLE incomplet		
1018 F	Plan mal défini		
1019	Axe programmé incorrect		
1020	vitesse broche erronée		
1021	Correction rayon non définie		
1022 A	Arrondi non défini		
1023 F	Rayon d'arrondi trop grand		
1024	Départ progr. non défini		
1025 I	mbrication trop élevée		
1026 F	Référence angulaire manque		
1027 A	Aucun cycle d'usinage défini		
1028 L	_argeur rainure trop petite		
1029 F	Poche trop petite		
1030	Q202 non défini		
1031	Q205 non défini		
1032	2218 doit être supérieur à Q219		
1033	CYCL 210 non autorisé		
1034	CYCL 211 non autorisé		
1035	Ω220 trop grand		
1036	0222 doit être supérieur à 0223		
1037	0244 doit être supérieur à 0		
1038	Ω245 doit être différent de Q246		
1039 I	ntroduire plage angul. < 360°		
1040	0223 doit être supérieur à 0222		
1041	Ω214: 0 non autorisé		



Code d'erreur	Texte		
1042	Sens du déplacement non défini		
1043	Aucun tableau points zéro actif		
1044	Erreur position: centre 1er axe		
1045	Erreur position: centre 2ème axe		
1046	Perçage trop petit		
1047	Perçage trop grand		
1048	Tenon trop petit		
1049	Tenon trop grand		
1050	Poche trop petite: reprise d'usinage 1.A.		
1051	Poche trop petite: reprise d'usinage 2.A		
1052	Poche trop grande: rebut 1.A.		
1053	Poche trop grande: rebut 2.A.		
1054	Tenon trop petit: rebut 1.A.		
1055	Tenon trop petit: rebut 2.A.		
1056	Tenon trop grand: reprise d'usinage 1.A.		
1057	Tenon trop grand: reprise d'usinage 2.A.		
1058	TCHPROBE 425: erreur cote max.		
1059	TCHPROBE 425: erreur cote min.		
1060	TCHPROBE 426: erreur cote max.		
1061	TCHPROBE 426: erreur cote min.		
1062	TCHPROBE 430: diam. trop grand		
1063	TCHPROBE 430: diam. trop petit		
1064	Axe de mesure non défini		
1065	Tolérance rupture outil dépassée		
1066	Introduire Q247 différent de 0		
1067	Introduire Q247 supérieur à 5		
1068	Tableau points zéro?		
1069	Introduire type de fraisage Q351 diff. de 0		
1070	Diminuer profondeur filetage		

Code d'erreur	Texte		
1071	Exécuter l'étalonnage		
1072	Tolérance dépassée		
1073	Amorce de séquence active		
1074	ORIENTATION non autorisée		
1075	3DROT non autorisée		
1076	Activer 3DROT		
1077	Introduire profondeur en négatif		
1078	Q303 non défini dans cycle de mesure!		
1079	Axe d'outil non autorisé		
1080	Valeurs calculées incorrectes		
1081	Points de mesure contradictoires		
1082	Hauteur de sécurité incorrecte		
1083	Mode de plongée contradictoire		
1084	Cycle d'usinage non autorisé		
1085	Ligne protégée à l'écriture		
1086	Surép. supérieure à profondeur		
1087	Aucun angle de pointe défini		
1088	Données contradictoires		
1089	Position de rainure 0 interdite		
1090	Introduire passe différente de 0		
1091	Commutation Q399 non autorisée		
1092	Outil non défini		
1093	Numéro d'outil non autorisé		
1094	Nom d'outil non autorisé		
1095	Option de logiciel inactive		
1096	Restauration cinématique impossible		
1097	Fonction non autorisée		
1098	Dimensions pièce brute contradictoires		
1099	Position de mesure non autorisée		



Code d'erreur	Texte		
1100	Accès à cinématique impossible		
1101	Pos. mesure hors domaine course		
1102	Compensation Preset impossible		
1103	Rayon outil trop grand		
1104	Mode de plongée impossible		
1105	Angle de plongée incorrect		
1106	Angle d'ouverture non défini		
1107	Largeur rainure trop grande		
1108	Facteurs échelle inégaux		
1109	Données d'outils inconsistantes		

# D18: lecture des données-système

Avec la fonction D18, vous pouvez lire les données-système et les mémoriser dans les paramètres Q. La sélection de donnée-système se fait avec un numéro de groupe (ID-Nr.), un numéro et, le cas échéant, avec un indice.

Nom du groupe, Nr. ID.	Numéro	Indice	Signification
Infos programme, 10	3	-	Numéro du cycle d'usinage actif
	103	Numéro du paramètre Q	En rapport avec les cycles CN ; pour demander si le paramètre Q indiqué sous IDX a été suffisamment explicite dans le CYCL DEF correspondant.
Adresses de saut système, 13	1	-	Label auquel on saute avec M2/M30 au lieu de terminer le programme actuel, valeur = 0: M2/M30 agit normalement
	2	-	Label auquel on saute avec FN14: ERROR avec réaction NC-CANCEL, au lieu d'interrompre le programme avec une erreur. Le numéro d'erreur programmé dans l'instruction FN14 peut être lu sous ID992 NR14. Valeur = 0: FN14 agit normalement.
	3	-	Label auquel on saute lors d'une erreur interne de serveur (SQL, PLC, CFG) au lieu d'interrompre le programme avec une erreur. Valeur = 0: l'erreur serveur agit normalement.
Etat de la machine, 20	1	-	Numéro d'outil actif
	2	-	Numéro d'outil préparé

Nom du groupe, Nr. ID.	Numéro	Indice	Signification
	3	-	Axe d'outil actif 0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W
	4	-	Vitesse de rotation broche programmée
	5	-	Etat broche actif: -1=non défini, 0=M3 actif, 1=M4 active, 2=M5 après M3, 3=M5 après M4
	7	-	Gamme de broche
	8	-	Arrosage: 0=non 1=oui
	9	-	Avance active
	10	-	Indice de l'outil préparé
	11	-	Indice de l'outil courant
Données du canal, 25	1	-	Numéro de canal
Paramètre de cycle, 30	1	-	Distance d'approche du cycle d'usinage courant
	2	-	Profondeur perçage/fraisage du cycle d'usinage courant
	3	-	Profondeur de passe du cycle d'usinage courant
	4	-	Avance plongée en profondeur du cycle d'usinage courant
	5	-	Premier côté du cycle poche rectangulaire
	6	-	Deuxième côté du cycle poche rectangulaire
	7	-	Premier côté du cycle rainurage
	8	-	Deuxième côté du cycle rainurage
	9	-	Rayon cycle de la Poche circulaire
	10	-	Avance fraisage du cycle d'usinage courant
	11	-	Sens de rotation du cycle d'usinage courant
	12	-	Temporisation du cycle d'usinage courant
	13	-	Pas de vis cycle 17, 18
	14	-	Surépaisseur de finition du cycle d'usinage courant
	15	-	Angle d'évidement du cycle d'usinage courant
	21	-	Angle de palpage
	22	-	Course de palpage
	23	-	Avance de palpage



Nom du groupe, Nr. ID.	Numéro	Indice	Signification
Etat modal, 35	1	-	Cotation: 0 = absolue (G90) 1 = incrémentale (G91)
Données des tableaux SQL, 40	1	-	Code-résultat de la dernière instruction SQL
Données issues du tableau d'outils, 50	1	Nr. OUT.	Longueur d'outil
	2	Nr. OUT.	Rayon d'outil
	3	Nr. OUT.	Rayon d'outil R2
	4	Nr. OUT.	Surépaisseur longueur d'outil DL
	5	Nr. OUT.	Surépaisseur rayon d'outil DR
	6	Nr. OUT.	Surépaisseur rayon d'outil DR2
	7	Nr. OUT.	Outil bloqué (0 ou 1)
	8	Nr. OUT.	Numéro de l'outil jumeau
	9	Nr. OUT.	Durée d'utilisation max.TIME1
	10	Nr. OUT.	Durée d'utilisation max. TIME2
	11	Nr. OUT.	Durée d'utilisation actuelle CUR. TIME
	12	Nr. OUT.	Etat PLC
	13	Nr. OUT.	Longueur max. de la dent LCUTS
	14	Nr. OUT.	Angle de plongée max. ANGLE
	15	Nr. OUT.	TT: nombre de dents CUT
	16	Nr. OUT.	TT: tolérance d'usure longueur LTOL
	17	Nr. OUT.	TT: tolérance d'usure rayon RTOL
	18	Nr. OUT.	TT: sens de rotation DIRECT (0=positif/-1=négatif)
	19	Nr. OUT.	TT: décalage plan R-OFFS
	20	Nr. OUT.	TT: décalage longueur L-OFFS
	21	Nr. OUT.	TT: tolérance de rupture longueur LBREAK
	22	Nr. OUT.	TT: tolérance de rupture rayon RBREAK
	23	Nr. OUT.	Valeur PLC
	24	Nr. OUT.	Excentrement du palpeur dans l'axe principal CAL- OF1
	25	Nr. OUT.	Excentrement du palpeur dans l'axe secondaire CAL- OF2

Programmation: Paramètres Q

Nom du groupe, Nr. ID.	Numéro	Indice	Signification
	26	Nr. OUT.	Angle de broche lors de l'étalonnage CAL-ANG
	27	Nr. OUT.	Type d'outil pour tableau d'emplacements
	28	Nr. OUT.	Vitesse de rotation max. NMAX
Données issues du tableau d'emplacements, 51	1	Nr. emplac.	Numéro d'outil
	2	Nr. emplac.	Outil spécial: 0=non, 1=oui
	3	Nr. emplac.	Emplacement fixe: 0=non, 1=oui
	4	Nr. emplac.	Emplacement bloqué: 0= non, 1=oui
	5	Nr. emplac.	Etat PLC
Numéro d'emplacement d'un outil dans le tableau d'outils, 52	1	Nr. OUT.	Numéro d'emplacement
	2	Nr. OUT.	Numéro du magasin d'outils
Valeurs programmées directement après TOOL CALL, 60	1	-	Numéro d'outil T
	2	-	Axe d'outil actif 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
	3	-	Vitesse de broche S
	4	-	Surépaisseur longueur d'outil DL
	5	-	Surépaisseur rayon d'outil DR
	6	-	TOOL CALL automatique 0 = oui, 1 = non
	7	-	Surépaisseur rayon d'outil DR2
	8	-	Indice d'outil
	9	-	Avance active
Valeurs programmées directement après TOOL DEF, 61	1	-	Numéro d'outil T
	2	-	Longueur
	3	-	Rayon
	4	-	Indice
	5	-	Données d'outils programmées dans TOOL DEF 1 = oui, 0 = non

HEIDENHAIN TNC 640 243



Nom du groupe, Nr. ID.	Numéro	Indice	Signification
Correction d'outil active, 200	1	1 = sans surépaisseur 2 = avec surépaisseur 3 = avec surépaisseur et surépaisseur issue de TOOL CALL	Rayon actif
	2	1 = sans surépaisseur 2 = avec surépaisseur 3 = avec surépaisseur et surépaisseur issue de TOOL CALL	Longueur active
	3	1 = sans surépaisseur 2 = avec surépaisseur 3 = avec surépaisseur et surépaisseur issue de TOOL CALL	Rayon d'arrondi R2
Transformations actives, 210	1	-	Rotation de base en mode Manuel
	2	-	Rotation programmée avec cycle 10
	3	-	Axe réfléchi actif
			0: image miroir inactive
			+1: axe X réfléchi
			+2: axe Y réfléchi
			+4: axe Z réfléchi
			+64: axe U réfléchi
			+128: axe V réfléchi
			+256: axe W réfléchi
			Combinaisons = somme des différents axes
	4	1	Facteur échelle actif axe X
	4	2	Facteur échelle actif axe Y
	4	3	Facteur échelle actif axe Z
	4	7	Facteur échelle actif axe U

Programmation: Paramètres Q

Nom du groupe, Nr. ID.	Numéro	Indice	Signification
	4	8	Facteur échelle actif axe V
	4	9	Facteur échelle actif axe W
	5	1	ROT. 3D axe A
	5	2	ROT. 3D axe B
	5	3	ROT. 3D axe C
	6	-	Inclinaison du plan d'usinage active/inact. (-1/0) dans un mode Exécution de programme
	7	-	Inclinaison du plan d'usinage active/inact. (-1/0) dans un mode Manuel
Décalage du point zéro actif, 220	2	1	Axe X
		2	Axe Y
		3	Axe Z
		4	Axe A
		5	Axe B
		6	Axe C
		7	Axe U
		8	Axe V
		9	Axe W
Zone de déplacement, 230	2	1 à 9	Fin de course logiciel négatif des axes 1 à 9
	3	1 à 9	Fin de course logiciel positif des axes 1 à 9
	5	-	Fin de course logiciel activé ou désactivé: (0 = act., 1 = inact.)
Position nominale dans système REF, 240	1	1	Axe X
		2	Axe Y
		3	Axe Z
		4	Axe A
		5	Axe B
		6	Axe C
		7	Axe U
		8	Axe V

HEIDENHAIN TNC 640 245



Nom du groupe, Nr. ID.	Numéro	Indice	Signification
		9	Axe W
Position actuelle dans le système de coordonnées actif, 270	1	1	Axe X
		2	Axe Y
		3	Axe Z
		4	Axe A
		5	Axe B
		6	Axe C
		7	Axe U
		8	Axe V
		9	Axe W
Palpeur à commutation TS, 350	50	1	Type de palpeur
		2	Ligne dans le tableau des palpeurs
	51	-	Longueur active
	52	1	Rayon actif de bille
		2	Rayon d'arrondi
	53	1	Excentrement (axe principal)
		2	Excentrement (axe secondaire)
	54	-	Angle de l'orientation broche en degrés (excentrement )
	55	1	Avance rapide
		2	Avance de mesure
	56	1	Course de mesure max.
		2	Distance d'approche
	57	1	Orientation broche possible: 0=non, 1=oui
		2	Angle de l'orientation broche
Palpeur de table TT	70	1	Type de palpeur
		2	Ligne dans le tableau des palpeurs
	71	1	Centre axe principal (système REF)
		2	Centre axe secondaire (système REF)

Programmation: Paramètres Q

72 - 75 1  22 3  76 1  23 3  77 - 78 - Point de référence dans cycle palpeur, 360  2 1 (0)	2 3 1 2 3	Centre axe d'outil (système REF)  Rayon plateau  Avance rapide  Avance de mesure avec broche immobile  Avance de mesure avec broche en rotation  Course de mesure max.  Distance d'approche pour mesure de longueur  Distance d'approche pour mesure de rayon
75 1 2 3 76 1 2 3 77 - 78 - Point de référence dans cycle palpeur, 360  2 1 0	2 3 1 2 3	Avance rapide  Avance de mesure avec broche immobile  Avance de mesure avec broche en rotation  Course de mesure max.  Distance d'approche pour mesure de longueur
76 1  76 1  20  37  77  78  Point de référence dans cycle palpeur, 360  2 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1	2 3 1 2 3	Avance de mesure avec broche immobile  Avance de mesure avec broche en rotation  Course de mesure max.  Distance d'approche pour mesure de longueur
76 1  2  33  77 -  78 -  Point de référence dans cycle palpeur, 360  2 1  (0)	3 1 2 3	Avance de mesure avec broche en rotation  Course de mesure max.  Distance d'approche pour mesure de longueur
76 1 2 3 77 - 78 - Point de référence dans cycle palpeur, 360  2 1 0	1 2 3	Course de mesure max.  Distance d'approche pour mesure de longueur
2   3   3   3   3   3   3   3   3   3	2	Distance d'approche pour mesure de longueur
77 - 78 - Point de référence dans cycle palpeur, 360 (2)	3	
Point de référence dans cycle palpeur, 360  2 1  Comparison de référence dans cycle palpeur, 360	-	Distance d'approche pour mesure de rayon
Point de référence dans cycle 1 1 1 palpeur, 360 0 V	-	
Point de référence dans cycle 1 1 1 palpeur, 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Vitesse de rotation broche
palpeur, 360 () V	-	Sens du palpage
C	1 à 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Dernier point d'origine d'un cycle de palpage manuel ou dernier point de palpage issu du cycle 0 sans correction de longueur mais avec correction de rayon du palpeur (système de coordonnées pièce)
	1 à 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Dernier point d'origine d'un cycle de palpage manuel ou dernier point de palpage issu du cycle 0 sans correction de longueur du palpeur ni de rayon (système de coordonnées machine)
C	1 à 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Résultat de la mesure des cycles palpeurs 0 et 1 sans correction de rayon et de longueur du palpeur
C	1 à 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Dernier point d'origine d'un cycle de palpage manuel ou dernier point de palpage issu du cycle 0 sans correction de longueur du palpeur ni de rayon (système de coordonnées pièce)
10 -	-	Orientation broche
Valeur issue du tableau de points Ligne C zéro actif dans le système de coordonnées actif, 500	Colonne	Lire les valeurs
()	1 à 6 (X, Y, Z, SPA, SPB, SPC)	Lire une transformation de base d'un Preset
C Z E U	1 à 9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS, A_OFFS, B_OFFS, C_OFFS, U_OFFS, V_OFFS, W_OFFS)	Lire offset d'axe d'un Preset
Preset actif, 530 1 -		Lire numéro de Preset actif



Nom du groupe, Nr. ID.	Numéro	Indice	Signification
Lire les données de l'outil courant, 950	1	-	Longueur d'outil L
	2	-	Rayon d'outil R
	3	-	Rayon d'outil R2
	4	-	Surépaisseur longueur d'outil DL
	5	-	Surépaisseur rayon d'outil DR
	6	-	Surépaisseur rayon d'outil DR2
	7	-	Outil bloqué TL 0 = non bloqué, 1 = bloqué
	8	-	Numéro de l'outil jumeau RT
	9	-	Durée d'utilisation max.TIME1
	10	-	Durée d'utilisation max. TIME2
	11	-	Durée d'utilisation actuelle CUR. TIME
	12	-	Etat PLC
	13	-	Longueur max. de la dent LCUTS
	14	-	Angle de plongée max. ANGLE
	15	-	TT: nombre de dents CUT
	16	-	TT: tolérance d'usure longueur LTOL
	17	-	TT: tolérance d'usure rayon RTOL
	18	-	TT: sens de rotation DIRECT 0 = positif, –1 = négatif
	19	-	TT: décalage plan R-OFFS
	20	-	TT: décalage longueur L-OFFS
	21	-	TT: tolérance de rupture longueur LBREAK
	22	-	TT: tolérance de rupture rayon RBREAK
	23	-	Valeur PLC
	24	-	Type d'outil TYPE 0 = fraise, 21 = palpeur
	27	-	Ligne correspondante dans le tableau des palpeurs
	32	-	angle de pointe
	34	-	Lift off

Programmation: Paramètres Q

Numéro	Indice	Signification
1	-	Comportement d'approche: 0 = comportement standard 1 = rayon actif, distance d'approche zéro
2	-	0 = surveillance palpeur désactivée 1 = surveillance palpeur activée
4	-	0= Tige de palpage non déviée 1= Tige de palpage déviée
	2	2 -

HEIDENHAIN TNC 640 249



Nom du groupe, Nr. ID.	Numéro	Indice	Signification
Etat d'exécution, 992	10	-	Amorce de séquence active 1 = oui, 0 = non
	11	-	Phase de recherche
	14	-	Numéro de la dernière erreur FN14
	16	-	Exécution réelle active 1 = exécution, 2 = simulation

#### **Exemple: affecter**

N55 D18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3

#### D19 PLC: transfert de valeurs au PLC

La fonction **D19** permet de transférer au PLC jusqu'à deux valeurs numériques ou paramètres Q.

Résolution et unité de mesure: 0,1 µm ou 0,0001°

Exemple: transférer au PLC la valeur numérique 10 (correspondant à 1µm ou 0,001°)

N56 D19 P01 +10 P02 +Q3 \*

# D20 WAIT FOR: synchroniser CN et PLC



Vous ne devez utiliser cette fonction qu'en accord avec le constructeur de votre machine!

Avec la fonction **D20**, vous pouvez synchroniser la CN et le PLC pendant le déroulement du programme. La CN interrompt l'usinage jusqu'à ce que la condition programmée dans la séquence D20- soit réalisée. Pour cela, la TNC peut contrôler les opérandes PLC suivants:

Opérande PLC	Abréviation	Plage d'adresses
Marqueur	М	0 à 4999
Entrée	I	0 à 31, 128 à 152 64 à 126 (1ère PL 401 B) 192 à 254 (2ème PL 401 B)
Sortie	0	0 à 30 32 à 62 (1ère PL 401 B) 64 à 94 (2ème PL 401 B)
Compteur	С	48 à 79
Timer	Т	0 à 95

Opérande PLC	Abréviation	Plage d'adresses
Octets	В	0 à 4095
Mot	W	0 à 2047
Double mot	D	2048 à 4095

La TNC 640 possède une interface étendue pour la communication entre le PLC et la CN. Il s'agit là d'une nouvelle interface symbolique Aplication Programmer Interface (API). Parallèlement, l'interface habituelle PLC-CN existe encore et peut toujours être utilisée. L'utilisation de l'ancienne ou la nouvelle interface API TNC est configurée par le constructeur de la machine. Introduisez le nom de l'opérande symbolique sous forme de string pour obtenir l'état défini de l'opérande symbolique.

Les conditions suivantes sont autorisées dans la séguence D20:

Condition	Abréviation
Egal à	==
inférieur à	<
supérieur à	>
inférieur ou égal à	<=
supérieur ou égal à	>=

Pour cela, on dispose de la fonction **D20. WAIT FOR SYNC** doit toujours être utilisée, par exemple lorsque vous importez des données-système avec **D18** qui nécessitent d'être synchronisées en temps réel. La TNC interrompt le calcul anticipé et n'exécute la séquence CN suivante que lorsque le programme CN a réellement atteint cette séquence.

Exemple: suspendre le déroulement du programme jusqu'à ce que le PLC initialise à 1 le marqueur 4095

N32 D20: WAIT FOR M4095==1

Exemple: suspendre le déroulement du programme jusqu'à ce que le PLC initialise à 1 l'opérande symbolique

N32 D20: APISPIN[0].NN SPICONTROLINPOS==1

Exemple: interrompre le calcul anticipé interne, lire la position courante de l'axe X

N32 D20: WAIT FOR SYNC

N33 D18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1

HEIDENHAIN TNC 640 251



# D29: Transférer valeurs au PLC

La fonction D29 permet de transférer au PLC jusqu'à huit valeurs numériques ou paramètres Q.

Résolutions et unités de mesure: 0,1 µm ou 0,0001°

Exemple: transférer au PLC la valeur numérique 10 (correspondant à 1µm ou 0,001°)

N56 D29 P01 +10 P02 +Q3

#### **D37 EXPORT**

Vous utilisez la fonction D37 si vous désirez créer vos propres cycles et les intégrer dans la TNC. Dans les cycles, les paramètres Q de 0 à 99 ont uniquement un effet local. Cela signifie que les paramètres Q n'agissent que dans le programme où ils ont été définis. A l'aide de la fonction D37, vous pouvez exporter les paramètres Q à effet local vers un autre programme (qui appelle).

Exemple: exporter le paramètre local Q25

N56 D37 Q25

Exemple: exporter les paramètres locaux Q25 à Q30

N56 D37 Q25 - Q30



La TNC exporte la valeur qui est celle du paramètre juste au moment de l'instruction EXPORT.

Le paramètre n'est exporté que vers le programme qui appelle immédiatement.



# 8.8 Accès aux tableaux avec instructions SQL

#### Introduction

Dans la TNC, vous programmez les accès aux tableaux à l'aide de instructions SQL dans le cadre d'une **transaction**. Une transaction comporte plusieurs instructions SQL qui assurent un traitement rigoureux des enregistrements du tableau.



Les tableaux sont configurés par le constructeur de la machine. Celui-ci définit les noms et désignations dont les instructions SQL ont besoin en tant que paramètres.

#### Expressions utilisées ci-après:

- **Tableau:** un tableau comporte x colonnes et y lignes. Il est enregistré sous forme de fichier dans le gestionnaire de fichiers de la TNC. Son adressage est réalisé avec le chemin d'accès et le nom du fichier (=nom du tableau). On peut utiliser des synonymes au lieu de l'adressage avec le chemin d'accès et le nom du fichier.
- **Colonnes:** le nombre et la désignation des colonnes sont définis lors de la configuration du tableau. Dans certaines instructions SQL, la désignation des colonnes est utilisée pour l'adressage.
- **Lignes:** le nombre de lignes est variable. Vous pouvez ajouter de nouvelles lignes. Une numérotation des lignes n'existe pas. Mais vous pouvez choisir (sélectionnez) des lignes en fonction du contenu des cellules. Vous ne pouvez effacer des lignes que dans l'éditeur de tableaux mais via le programme CN.
- Cellule: intersection colonne/ligne.
- Enregistrement de tableau: contenu d'une cellule
- Result-set: pendant une transaction, les lignes et colonnes sélectionnées sont gérées dans Result-set. Considérez Result-set comme une mémoire-tampon contenant temporairement la quantité de lignes et colonnes sélectionnées. (de l'anglais Result-set = quantité résultante).
- Synonyme: ce terme désigne un nom donné à un tableau et utilisé à la place du chemin d'accès + nom de fichier. Les synonymes sont définis par le constructeur de la machine dans les données de configuration.

es a l

#### **Une transaction**

En principe, une transaction comporte les actions suivantes:


- Adressage du tableau (fichier), sélection des lignes et transfert dans Result-set.
- Lire les lignes issues de Result-set, les modifier et/ou ajouter de nouvelles lignes.
- Fermer la transaction. Lors des modifications/compléments de données, les lignes issues de Result-set sont transférées dans le tableau (fichier).

D'autres actions sont toutefois nécessaires pour que les enregistrements dans le tableau puissent être traités dans le programme CN et pour éviter en parallèle une modification de lignes de tableau identiques. Il en résulte donc le **processus de transaction** suivant:

- 1 Pour chaque colonne qui doit être traitée, on définit un paramètre Q. Le paramètre Q est affecté à la colonne – Il y est "lié" (SQL BIND...).
- 2 Adressage du tableau (fichier), sélection des lignes et transfert dans Result-set. Par ailleurs, vous définissez les colonnes qui doivent être transférées dans Result-set (SOL SELECT...).

Vous pouvez verrouiller les lignes sélectionnées. Si par la suite d'autres processus peuvent accéder à la lecture de ces lignes, ils ne peuvent toutefois pas modifier les enregistrements du tableau. Verrouillez toujours les lignes sélectionnées lorsque vous voulez effectuer des modifications (SOL SELECT ... POUR MISE À JOUR).

- **3** Lire les lignes issues de Result-set, les modifier et/ou ajouter de nouvelles lignes:
  - Transfert d'une ligne de Result-set dans les paramètres Q de votre programme CN (**SQL FETCH...**)
  - Préparation de modifications dans les paramètres Q et transfert dans une ligne de Result-set (**SQL UPDATE...**)
  - Préparation d'une nouvelle ligne de tableau dans les paramètres
     Q et transfert sous forme d'une nouvelle ligne dans Result-set (SQL INSERT...)
- 4 Terminer la transaction.
  - Des enregistrements du tableau ont été modifiés/complétés: les données issues de Result-set sont transférées dans le tableau (fichier). Elles sont maintenant mémorisées dans le fichier.
     D'éventuels verrouillages sont annulés, Result-set est activé (SQL COMMIT...).
  - Des enregistrements du tableau n'ont pas été modifiés/complétés (accès seulement à la lecture): d'éventuels verrouillages sont annulés, Result-set est activé (SQL ROLLBACK... SANS INDICE).





Vous pouvez traiter en parallèle plusieurs transactions.



Vous devez fermer impérativement une transaction qui a été commencée – y compris si vous n'utilisez que l'accès à la lecture. Ceci constitue le seul moyen de garantir que les modifications/données complétées ne soient pas perdues, que les verrouillages seront bien annulés et que Result-set sera activé.

Programmation: Paramètres Q

#### Result-set

Les lignes sélectionnées à l'intérieur de Result-set sont numérotées en débutant par 0 de manière croissante. La numérotation est désignée comme **indice**. Pour les accès à la lecture et à l'écriture, l'indice est affiché, permettant ainsi d'accéder directement à une ligne de Result-set.

Il est souvent pratique de trier les lignes à l'intérieur de Result-set. Pour cela, on définit une colonne du tableau contenant le critère du tri. On choisit par ailleurs un ordre ascendant ou descendant (**SQL SELECT** ... **ORDRE BY** ...).

L'adressage de la ligne sélectionnée prise en compte dans Result-set s'effectue avec **HANDLE**. Toutes les instructions SQL suivantes utilisent le Handle en tant que référence à cette quantité de lignes et colonnes sélectionnées.

Lors de la fermeture d'une transaction, le handle est à nouveau déverrouillé (SQL COMMIT... ou SQL ROLLBACK...). Il n'est alors plus valable.


Vous pouvez traiter simultanément plusieurs Result-sets. Le serveur SQL attribue un nouveau Handle à chaque instruction Select.

#### Lier les paramètres Q aux colonnes

Le programme CN n'a pas d'accès direct aux enregistrements du tableau dans Result-set. Les données doivent être transférées dans les paramètres Q. A l'inverse, les données sont d'abord préparées dans les paramètres Q, puis transférées dans Result-set.

Avec **SQL BIND ...**, vous définissez quelles colonnes du tableau doivent être reproduites dans quels paramètres Q. Les paramètres Q sont associés (affectés) aux colonnes. Les colonnes qui ne sont pas liées aux paramètres Q ne sont pas prises en compte lors d'opérations de lecture/d'écriture.

Si une nouvelle ligne de tableau est créée avec **SQL INSERT...**, les colonnes non associées aux paramètres Q reçoivent des valeurs par défaut.





#### **Programmation d'instructions SQL**

Vous programmez les instructions SQL en mode Programmation:



- Sélectionner les fonctions SQL: appuyer sur la softkey SQI
- ► Sélectionner l'instruction SQL par softkey (voir tableau récapitulatif) ou appuyer sur la softkey **SQL EXECUTE** et programmer l'instruction SQL

#### Résumé des softkeys

Fonction	Softkey
SQL EXECUTE Programmer l'instruction Select	SQL EXECUTE
SQL BIND Associer (affecter) un paramètre Q à la colonne de tableau	SQL
<b>SQL FETCH</b> Lire les lignes de tableau issues de Result-set et les enregistrer dans les paramètres Q	SOL FETCH
<b>SQL UPDATE</b> Enregistrer les données issues des paramètres Q dans une ligne de tableau existante de Result-set	SQL UPDATE
<b>SQL INSERT</b> Enregistrer les données issues des paramètres Q dans une nouvelle ligne de tableau de Result-set	SOL INSERT
<b>SQL COMMIT</b> Transférer dans le tableau des lignes issues de Resultset et terminer la transaction.	SOL
SQL ROLLBACK	SQL
■ INDICE non programmé: rejeter les modifications/ajouts précédents et fermer la transaction.	ROLLBACK
■ INDICE programmé: la ligne indexée reste dans Result-set – toutes les autres lignes dans Result-set sont supprimées. La transaction ne sera <b>pas</b> fermée.	

#### **SQL BIND**

**SQL BIND** associe un paramètre Q à une colonne de tableau. Les instructions SQL Fetch, Update et Insert exploitent cette association (affectation) lors des transferts de données entre Result-set et le programme CN.

Une instruction **SQL BIND** sans nom de tableau et de colonne supprime la liaison. La liaison se termine au plus tard à la fin du programme CN ou du sous-programme.



- Vous pouvez programmer autant de liaisons que vous le souhaitez. Lors des opérations de lecture/d'écriture, seules les colonnes qui ont été indiquées dans l'instruction Select sont prises en compte.
- **SQL BIND...** doit être programmée **devant** les instructions Fetch, Update ou Insert. Vous pouvez programmer une instruction Select sans avoir programmé préalablement d'instructions Bind.
- Si vous indiquez dans l'instruction Select des colonnes pour lesquelles vous n'avez pas programmé de liaison, une erreur sera provoquée lors des opérations de lecture/d'écriture (interruption de programme).

SQL BIND

- Nr. paramètre pour résultat: paramètre Q qui sera lié (associé) à la colonne de tableau.
- ▶ Banque de données: nom de colonne: introduisez le nom du tableau et la désignation des colonnes séparation avec .

**Nom de tableau**: synonyme ou chemin d'accès et nom de fichier de ce tableau. Le synonyme est introduit directement – Le chemin d'accès et le nom du fichier sont indiqués entre guillemets simples. **Désignation de colonne**: désignation de la colonne de tableau définie dans les données de configuration

## Exemple : Associer un paramètre ${\bf Q}$ à la colonne de tableau

11 SQL BIND Q881 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_NO"

12 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_X"

13 SQL BIND Q883 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_Y"

14 SQL BIND Q884 "TAB EXAMPLE.MESS Z"

#### **Exemple: Annuler l'association**

91 SQL BIND Q881 92 SQL BIND Q882 93 SQL BIND Q883 94 SQL BIND Q884



#### **SQL SELECT**

**SQL SELECT** sélectionne des lignes du tableau et les transfère dans Result-set.

Le serveur SQL classe les données ligne par ligne dans Result-set. Les lignes sont numérotées en commençant par 0, de manière continue. Ce numéro de ligne, l'**INDICE** est utilisé dans les instructions SQL Fetch et Update.

Dans la fonction **SQL SELECT...WHERE...**, introduisez le critère de sélection. Ceci vous permet de limiter le nombre de lignes à transférer. Si vous n'utilisez pas cette option, toutes les lignes du tableau seront chargées.

Dans la fonction **SQL SELECT...ORDER BY...**, introduisez le critère de tri. Il comporte la désignation de colonne et le code de tri croissant/décroissant. Si vous n'utilisez pas cette option, les lignes seront mises dans un ordre aléatoire.

Avec la fonction **SQL SELCT...FOR UPDATE**, vous verrouillez les lignes sélectionnées pour d'autres applications. D'autres applications peuvent lire ces lignes mais pas les modifier. Vous devez impérativement utiliser cette option si vous procédez à des modifications des enregistrements du tableau.

**Result-set vide:** si Result-set ne comporte aucune ligne correspondant au critère de sélection, le serveur SQL restitue un Handle valide mais pas d'enregistrement du tableau.

i

▶ Nr. paramètre pour résultat: Paramètre Q pour le handle. Le serveur SQL fournit le handle pour ce groupe lignes/colonnes sélectionné avec l'instruction Select en cours.

En cas d'erreur (si la sélection 'a pas pu être réalisée), le serveur SQL restitue 1.

La valeur 0 indique un handle non valide.

▶ Banque de données: texte de commande SQL: avec les éléments suivants:

#### ■ **SELECT** (code):

Indicatif de l'instruction SQL, désignations des colonnes de tableau à transférer (plusieurs colonnes séparées par ,), (voir exemples). Les paramètres Q doivent être liés pour toutes les colonnes indiquées ici.

#### ■ FROM Nom de tableau:

Synonyme ou chemin d'accès et nom de fichier de ce tableau. Le synonyme est introduit directement – Le chemin d'accès et le nom du tableau sont indiqués entre guillemets simples (voir exemples). Les paramètres Q doivent être liés pour toutes les colonnes indiquées ici.

#### ■ En option:

#### WHERE Critères de sélection:

Un critère de sélection est constitué de la désignation de colonne, de la condition (voir tableau) et de la valeur comparative. Pour lier plusieurs critères de sélection, utilisez les opérateurs ET ou OU. Programmez la valeur de comparaison soit directement, soit dans un paramètre Q. Un paramètre Q commence par: et il est mis entre guillemets simples (voir exemple)

#### ■ En option:

**ORDER BY** Désignation de colonne **ASC** pour tri croissant ou

**ORDER BY** Désignation de colonne **DESC** pour tri décroissant

Si vous ne programmez ni ASC ni DESC, le tri croissant est utilisé par défaut. La TNC classe les lignes sélectionnées dans la colonne indiquée

#### ■ En option:

#### FOR UPDATE (code):

Les lignes sélectionnées sont verrouillées pour l'accès à l'écriture d'autres applications

## Exemple : Sélectionner toutes les lignes du tableau

11 SQL BIND Q881 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_NO"

12 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_X"

13 SQL BIND Q883 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_Y"

14 SQL BIND Q884 "TAB\_EXAMPLE.MESS\_Z"

. . .

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO, MESU\_X, MESU\_Y, MESU\_Z FROM TAB\_EXAMPLE"

## Exemple : Sélection des lignes du tableau avec la fonction WHERE

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO,MESU\_X,MESU\_Y,
MESU Z FROM TAB EXAMPLE WHERE MESU NO<20"

## Exemple : Sélection des lignes du tableau avec la fonction WHERE et paramètre Q

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO, MESU\_X, MESU\_Y,
MESU\_Z FROM TAB\_EXAMPLE" WHERE
MESU\_NO==:'011'"

## Exemple : Nom de tableau défini avec chemin d'accès et nom de fichier

20 COL OF USELECT MESH NO

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO,MESU\_X,MESU\_Y,
MESU\_Z FROM 'V:\TABLE\TAB\_EXAMPLE' WHERE
MESU NO<20"



Condition	Programmation
égal à	= ==
différent de	!= <>
inférieur à	<
inférieur ou égal à	<=
supérieur à	>
supérieur ou égal à	>=
Combiner plusieurs conditions:	
ET logique	AND
OU logique	OR

#### **SQL FETCH**

**SQL FETCH** lit la ligne adressée avec l'**INDICE** issue de Result-set et mémorise les enregistrements du tableau dans les paramètres Q liés (affectés). Result-set est adressé avec le **HANDLE**.

**SQL FETCH** tient compte de toutes les colonnes indiquées lors de l'instruction Select.



- Nr. de paramètre pour résultat: Paramètre Q dans lequel le serveur SQL acquitte le résultat: 0: aucune erreur apparue
  - 1: erreur apparue (handle erroné ou indice trop élevé)
- ▶ Banque de données: ID accès SQL: Paramètre Q avec le handle d'identification de Result-set (voir également SQL SELECT).
- ▶ Banque de données: indice résultat SQL: numéro de ligne à l'intérieur de Result set. Les enregistrements du tableau de cette ligne sont lus et transférés dans les paramètres Q liés. Si vous n'indiquez pas l'indice, la première ligne (n=0) sera lue.
  Inscrivez directement le numéro de ligne ou bien programmez le paramètre Q contenant l'indice.

## Exemple : Le numéro de ligne est transmis au paramètre Q

11 SQL BIND Q881 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_NO"

12 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_X"

13 SQL BIND Q883 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_Y"

14 SQL BIND Q884 "TAB\_EXAMPLE.MESS\_Z"

. . .

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO,MESU\_X,MESU\_Y,
MESU\_Z FROM TAB\_EXAMPLE"

. . .

30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

## Exemple : Le numéro de ligne est programmé directement

30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX5

. . .



#### **SQL UPDATE**

**SOL UPDATE** transfère les données préparées dans les paramètres Q dans la ligne adressée avec **INDICE** de Result-set. La ligne existante dans Result-set est écrasée intégralement.

**SQL UPDATE** tient compte de toutes les colonnes indiquées dans l'instruction Select.



- ▶ Nr. de paramètre pour résultat: Paramètre Q dans lequel le serveur SQL renvoie le résultat: 0: aucune erreur apparue
  - 1: erreur apparue (handle erroné, indice trop élevé, dépassement en plus/en moins de la plage de valeurs ou format de données incorrect)
- ▶ Banque de données: ID accès SQL: Paramètre Q avec le handle d'identification de Result-set (voir également SQL SELECT).
- ▶ Banque de données: indice du résultat SQL: numéro de ligne à l'intérieur de Result set. Les enregistrements du tableau préparés dans les paramètres Q sont écrits dans cette ligne. Si vous n'indiquez pas l'indice. la première ligne (n=0) sera écrite.

Inscrivez directement le numéro de ligne ou bien programmez le paramètre Q contenant l'indice.

#### Exemple : Le numéro de ligne est transmis au paramètre Q

11 SQL BIND Q881 "TAB EXAMPLE.MESU NO" 12 SQL BIND Q882 "TAB EXAMPLE.MESU X" 13 SQL BIND Q883 "TAB EXAMPLE.MESU Y" 14 SQL BIND Q884 "TAB EXAMPLE.MESS Z" 20 SQL Q5 "SELECT MESU NO, MESU X, MESU Y, MESU Z FROM TAB EXAMPLE" 30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2 40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

Exemple: Le numéro de ligne est programmé directement

40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX5

#### **SQL INSERT**

**SQL INSERT** génère une nouvelle ligne dans Result-set et transfère dans la nouvelle ligne les données préparées dans les paramètres Q

SQL INSERT tient compte de toutes les colonnes qui ont été indiquées dans l'instruction Select – Les colonnes de tableau dont n'a pas tenu compte l'instruction Select reçoivent des valeurs par défaut.



- ▶ Nr. de paramètre pour résultat: Paramètre Q dans leguel le serveur SQL renvoie le résultat: 0: aucune erreur apparue
  - 1: erreur apparue (handle erroné, dépassement en plus/en moins de la plage de valeurs ou format de données incorrect)
- ▶ Banque de données: ID accès SQL: Paramètre Q avec le handle d'identification de Result-set (voir également SQL SELECT).

#### Exemple : Le numéro de ligne est transmis au paramètre Q

11 SQL BIND Q881 "TAB EXAMPLE.MESU NO" 12 SQL BIND Q882 "TAB EXAMPLE.MESU X" 13 SQL BIND Q883 "TAB EXAMPLE.MESU Y" 14 SQL BIND Q884 "TAB EXAMPLE.MESS Z" 20 SQL Q5 "SELECT MESU NO, MESU X, MESU Y, MESU Z FROM TAB EXAMPLE" 40 SQL INSERT Q1 HANDLE Q5

Programmation: Paramètres Q

#### **SQL COMMIT**

**SQL COMMIT** retransfère dans le tableau toutes les lignes présentes dans Result-set. Un verrouillage programmé avec **SELCT...FOR UPDATE** est supprimé.

Le handle attribué lors de l'instruction **SQL SELECT** perd sa validité.



- Nr. de paramètre pour résultat: Paramètre Q dans lequel le serveur SQL renvoie le résultat:
   0: aucune erreur apparue
  - 1: erreur apparue (handle erroné ou enregistrements identiques dans des colonnes dans lesquelles des enregistrements clairs sont exigés.)
- Banque de données: réf. accès SQL: Paramètre Q avec le handle d'identification de Result-set (voir également SQL SELECT).

#### Exemple:

11 SQL BIND Q881 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_NO"
12 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_X"
13 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE MESU\_X"

13 SQL BIND Q883 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_Y"

14 SQL BIND Q884 "TAB\_EXAMPLE.MESS\_Z"

. . .

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO, MESU\_X, MESU\_Y, MESU Z FROM TAB EXAMPLE"

. . .

30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

. . .

40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

. . .

50 SQL COMMIT Q1 HANDLE Q5

#### **SQL ROLLBACK**

L'exécution de l'instruction **SQL ROLLBACK** dépend de la programmation de l'**INDICE**:

- INDICE non programmé: Result-set ne sera pas retranscrit dans le tableau (d'éventuelles modifications/données complétées seront perdues). La transaction est terminée le handle attribué lors de l'instruction SQL SELECT n'est plus valide. Application typique: vous fermez une transaction avec accès exclusif à la lecture.
- INDICE programmé: la ligne indexée est conservée toutes les autres lignes sont supprimées de Result-set. La transaction ne sera pas fermée. Un verrouillage programmé avec SELCT...FOR UPDATE est conservé pour la ligne indexée Il est supprimé pour toutes les autres lignes.



- Nr. de paramètre pour résultat: Paramètre Q dans lequel le serveur SQL renvoie le résultat: 0: aucune erreur apparue
  - 1: erreur apparue (handle erroné)
- ▶ Banque de données: réf. accès SQL: Paramètre Q avec le handle d'identification de Result-set (voir également SQL SELECT).
- ▶ Banque de données: indice résultat SQL: ligne qui doit rester dans Result-set. Inscrivez directement le numéro de ligne ou bien programmez le paramètre Q contenant l'indice.

#### Exemple:

11 SQL BIND Q881 "TAB EXAMPLE.MESU NO"

12 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_X"

13 SQL BIND Q883 "TAB EXAMPLE.MESU Y"

14 SQL BIND Q884 "TAB EXAMPLE.MESS Z"

. . .

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO, MESU\_X, MESU\_Y, MESU Z FROM TAB EXAMPLE"

. . .

30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

• • •

50 SQL ROLLBACK Q1 HANDLE Q5



# 8.9 Introduire directement une formule

#### Introduire une formule

Avec les softkeys, vous pouvez introduire directement dans le programme d'usinage des formules arithmétiques composées de plusieurs opérations de calcul.

Les fonctions mathématiques s'affichent lorsque vous appuyez sur la softkey FORMULE. La TNC affiche alors les softkeys suivantes dans plusieurs barres:

Fonctions mathématiques	Softkey
Addition p. ex. Q10 = Q1 + Q5	•
<b>Soustraction</b> p. ex. <b>Q25</b> = <b>Q7</b> - <b>Q108</b>	-
Multiplication p. ex. Q12 = 5 * Q5	*
<b>Division</b> p. ex. <b>Q25</b> = <b>Q1</b> / <b>Q2</b>	,
Ouvrir parenthèse p. ex. Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)	(
Fermer parenthèse p. ex. Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)	,
Carré d'une valeur (de l'angl. square) p. ex. Q15 = SQ 5	so
Racine carrée (de l'angl. square root) p. ex. Q22 = SQRT 25	SORT
Sinus d'un angle p. ex. <b>Q44</b> = SIN 45	SIN
Cosinus d'un angle p. ex. Q45 = COS 45	cos
Tangente d'un angle p. ex. Q46 = TAN 45	TAN
Arc-sinus Fonction sinus inverse ; angle déterminé par le rapport entre le coté opposé et l'hypoténuse p. ex. Q10 = ASIN 0,75	ASIN

Fonctions mathématiques	Softkey
Arc-cosinus Fonction cosinus inverse: angle déterminé par le rapport entre le coté adjacent et l'hypoténuse p. ex. Q11 = ACOS Q40	ACOS
Arc-tangente Fonction tangente inverse: angle déterminé par le rapport entre le coté opposé et le coté adjacent p. ex. Q12 = ATAN Q50	RTAN
Elévation à la puissance p. ex. Q15 = 3^3	^
Constante PI (3,14159) p. ex. Q15 = PI	PI
Logarithme naturel (LN) d'un nombre Base 2,7183 p. ex. Q15 = LN Q11	LN
Logarithme décimal d'un nombre, base 10 p. ex. Q33 = L0G Q22	LOG
Fonction exponentielle, 2,7183 puissance n p. ex. Q1 = EXP Q12	EXP
Inversion de valeur (multiplication par -1) p. ex. Q2 = NEG Q1	NEG
Valeur entière Extraire la valeur entière p. ex. Q3 = INT Q42	INT
Calcul de la valeur absolue d'un nombre p. ex. Q4 = ABS Q22	ABS
Partie décimale d'un nombre décimal Extraire partie décimale p. ex. Q5 = FRAC Q23	FRAC
p. ex. Q12 = SGN Q50 Si valeur de renvoi Q12 = 1, alors Q50 >= 0 Si valeur de renvoi Q12 = -1, alors Q50 < 0	SGN
Valeur modulo (reste de division) p. ex. <b>Q12 = 400 % 360</b> Résultat: Q12 = 40	х

HEIDENHAIN TNC 640



#### Règles de calculs

Pour la programmation de formules mathématiques, les règles suivantes s'appliquent:

#### Convention de calcul

**1ère** étape: 5 \* 3 = 15 **2ème**étape 2 \* 10 = 20 **3 ème** étape: 15 + 20 = 35

ou

13 Q2 = SQ 10 - 
$$3^3$$
 = 73

1ère étape: élévation au carré de 10 = 100

**2ème** étape: 3 puissance 3 = 27 **3ème**étape 100 – 27 = 73

#### Distributivité

Règle pour calculs entre parenthèses

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$

#### **Exemple d'introduction**

Avec la fonction arctan, calculer un angle avec le coté opposé (Q12) et le côté adjacent (Q13) ; affecter le résultat dans Q25:

Q

Introduire la formule: appuyer sur la touche Q et sur la softkey FORMULE ou utilisez l'accès rapide:

Q

Appuyer sur la touche Q du clavier ASCII

#### NR. PARAMÈTRE POUR RÉSULTAT ?

ENT

25 Introduire le numéro du paramètre

Commuter à nouveau la barre de sof sélectionner la fonction arc-tangente

Commuter à nouveau la barre de softkeys ;

 $\triangleleft$ 

,

Commuter à nouveau la barre de softkeys et ouvrir la parenthèse

Q

12

Introduire 12 comme numéro de paramètre Q

,

Sélectionner la division

Q

13

Introduire 13 comme numéro de paramètre Q

>

END

Fermer la parenthèse et terminer l'introduction de la formule

#### Exemple de séquence CN

37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)



### 8.10 Paramètres string

#### Fonctions de traitement de strings

Vous pouvez utiliser le traitement de strings (de l'anglais string = chaîne de caractères) avec les paramètres **QS** pour créer des chaînes de caractères variables.

Vous pouvez affecter à un paramètre string une chaîne de caractères (lettres, chiffres, caractères spéciaux, caractères de contrôle et espaces) pouvant comporter jusqu'à 256 caractères. Vous pouvez également traiter ensuite les valeurs affectées ou lues et contrôler ces valeurs en utilisant les fonctions décrites ci-après. Comme pour la programmation des paramètres Q, vous disposez au total de 2000 paramètres QS (voir également "Principe et vue d'ensemble des fonctions" à la page 224).

Les fonctions de paramètres Q FORMULE STRING et FORMULE diffèrent au niveau du traitement des paramètres string.

Fonctions de la FORMULE STRING	Softkey	Page
Affecter les paramètres string	STRING	Page 271
Chaîner des paramètres string		Page 271
Convertir une valeur numérique en paramètre string	TOCHAR	Page 273
Copier une partie d'un paramètre string	SUBSTR	Page 274

Fonctions string dans la fonction FORMULE	Softkey	Page
Convertir un paramètre string en valeur numérique	TONUMB	Page 275
Vérifier un paramètre string	INSTR	Page 276
Déterminer la longueur d'un paramètre string	STRLEN	Page 277
Comparer l'ordre alphabétique	STRCOMP	Page 278



Si vous utilisez la fonction FORMULE STRING, le résultat d'une opération de calcul est toujours un string. Si vous utilisez la fonction FORMULE, le résultat d'une opération de calcul est toujours une valeur numérique.

i

#### Affecter les paramètres string

Avant d'utiliser des variables string, vous devez d'abord les initialiser. Pour cela, utilisez l'instruction **DECLARE STRING**.



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



▶ Choisir le menu de définition des diverses fonctions dialogue texte clair



► Sélectionner les fonctions string



► Sélectionner la fonction **DECLARE STRING** 

#### Exemple de séquence CN:

N37 DECLARE STRING QS10 = "PIÈCE"



#### Chaîner des paramètres string

Avec l'opérateur de chaînage (paramètre string II paramètre string), vous pouvez relier plusieurs paramètres string entre eux.



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



Choisir le menu de définition des diverses fonctions dialogue texte clair



STRING

▶ Sélectionner les fonctions string

- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE STRING
- ▶ Introduire le numéro du paramètre string dans lequel la TNC doit enregistrer le string chaîné, valider avec la touche ENT
- Introduire le numéro du paramètre dans lequel est mémorisé le premier string à chaîner; valider avec la touche ENT: La TNC affiche le symbole de chaînage | |
- ▶ Valider avec la touche ENT
- Introduire le numéro du paramètre dans lequel est mémorisé le **deuxième** string à chaîner ; valider avec la touche ENT
- Répéter la procédure jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les string à chaîner; terminer avec la touche END

Exemple: QS10 doit contenir tous les textes des paramètres QS12, QS13 et QS14

N37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14

Contenus des paramètres:

■ QS12: Info ■ QS13: pièce: ■ QS14: rebutée

■ QS10: Info pièce: rebutée

i

#### Convertir une valeur numérique en paramètre string

Avec la fonction TOCHAR, la TNC convertit une valeur numérique en paramètre string. Vous pouvez chaîner des valeurs numériques avec des variables string.



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



▶ Choisir le menu de définition des diverses fonctions dialogue texte clair



▶ Sélectionner les fonctions string



▶ Sélectionner la fonction FORMULE STRING



- ▶ Sélectionner la fonction de conversion d'une valeur numérique en paramètre string
- ▶ Introduire le nombre ou le paramètre Q souhaité à convertir par la TNC; valider avec la touche ENT
- ▶ Si nécessaire, introduire le nombre de décimales après la virgule que la TNC doit convertir; valider avec la touche ENT
- Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et terminer avec la touche END

Exemple: convertir le paramètre Q50 en paramètre string QS11, avec 3 chiffres après la virgule

N37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )

#### Extraire et copier une partie de paramètre string

La fonction **SUBSTR** permet d'extraire et de copier une partie d'un paramètre string.



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



Choisir le menu de définition des diverses fonctions dialogue texte clair



▶ Sélectionner les fonctions string



- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE STRING
- Introduire le numéro du paramètre dans lequel la TNC doit mémoriser la chaîne de caractères, valider avec la touche ENT



- Sélectionner la fonction pour extraire une partie de string
- ▶ Introduire le numéro du paramètre QS dont vous souhaitez extraire une partie de string ; valider avec la touche FNT
- Introduire la position du premier caractère de la partie de string à extraire, valider avec la touche ENT
- Introduire le nombre de caractères que vous souhaitez extraire, valider avec la touche ENT
- ► Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et terminer avec la touche END



Veiller à ce que le premier caractère d'une chaîne de texte soit en interne à la position 0.

Exemple: extraire une chaîne de quatre caractères (LEN4) du paramètre string QS10 à partir de la troisième position (BEG2).

N37 QS13 = SUBSTR ( SRC QS10 BEG2 LEN4 )



## Convertir un paramètre string en valeur numérique

La fonction **TONUMB** sert à convertir un paramètre string en une valeur numérique. La valeur à convertir ne doit comporter que des nombres.



Le paramètre QS à convertir ne doit contenir qu'une seule valeur numérique, sinon la TNC délivre un message d'erreur.



▶ Sélectionner les fonctions de paramètres Q



- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE
- ▶ Introduire le numéro du paramètre dans lequel la TNC doit enregistrer la valeur numérique; valider avec la touche ENT



Commuter la barre de softkeys



- Sélectionner la fonction de conversion d'un paramètre string en valeur numérique
- ▶ Introduire le numéro du paramètre QS à convertir par la TNC, valider avec la touche ENT
- ▶ Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et terminer avec la touche END

Exemple: convertir le paramètre string QS11 en paramètre numérique Q82

N37 Q82 = TONUMB ( SRC QS11 )

HEIDENHAIN TNC 640



#### Vérification d'un paramètre string

La fonction **INSTR** permet de contrôler si un paramètre string est contenu dans un autre paramètre string, et le localiser.



FORMUL F



- ▶ Sélectionner les fonctions de paramètres Q
- ► Sélectionner la fonction FORMULE
- ▶ Introduire le numéro du paramètre Q dans lequel la TNC doit mémoriser l'emplacement où la recherche du texte doit commencer, valider avec la touche ENT
- ► Commuter la barre de softkeys





- Sélectionner la fonction de vérification d'un paramètre string
- Introduire le numéro du paramètre QS qui contient le texte à rechercher, valider avec la touche ENT
- Introduire le numéro du paramètre QS que la TNC doit rechercher, valider avec la touche ENT
- Introduire le numéro de l'emplacement à partir duquel la TNC doit faire la recherche, valider avec la touche ENT
- ► Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et terminer avec la touche END



Veiller à ce qu'en interne, le premier caractère d'une chaîne de texte commence à la position 0.

Si la TNC ne trouve pas la partie de texte de string recherchée, elle mémorise la longueur totale du string à rechercher dans le paramètre de résultat (le comptage commence à 1).

Si la partie de string recherchée est trouvée plusieurs fois, la TNC mémorise la première position où la partie de string a été trouvée.

Exemple: rechercher QS10 avec le texte enregistré dans le paramètre QS13. Commencer la recherche à partir de la troisième position

N37 Q50 = INSTR ( SRC\_QS10 SEA\_QS13 BEG2 )



#### Déterminer la longueur d'un paramètre string

La fonction STRLEN détermine la longueur du texte mémorisé dans un paramètre string.



▶ Sélectionner les fonctions de paramètres Q



- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE
- Introduire le numéro du paramètre Q dans lequel la TNC doit mémoriser la longueur de string déterminée, valider avec la touche ENT



Commuter la barre de softkeys



- ▶ Sélectionner la fonction de calcul de la longueur de texte d'un paramètre string
- Introduire le numéro du paramètre QS dont la TNC doit calculer la longueur; valider avec la touche ENT
- Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et terminer avec la touche END

Exemple: déterminer la longueur de QS15

N37 Q52 = STRLEN ( SRC QS15 )


**HEIDENHAIN TNC 640** 277



#### Comparer la suite alphabétique

La fonction **STRCOMP** permet de comparer la suite alphabétique de paramètres string.







- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE
- ▶ Introduire le numéro du paramètre Q dans lequel la TNC doit mémoriser le résultat de la comparaison, valider avec la touche ENT
- Commuter la barre de softkeys



STRCOMP

- Sélectionner la fonction de comparaison de paramètres string
- ▶ Introduire le numéro du premier paramètre QS que la TNC utilise pour la comparaison, valider avec la touche ENT
- ▶ Introduire le numéro du second paramètre QS que la TNC utilise pour la comparaison, valider avec la touche ENT
- ▶ Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et terminer avec la touche END



La TNC fournit les résultats suivants:

- 0: les paramètres QS comparés sont identiques
- +1: dans l'ordre alphabétique, le premier paramètre QS est devant le second paramètre QS
- -1: dans l'ordre alphabétique, le premier paramètre QS est derrière le second paramètre QS

Exemple: comparer la suite alphabétique de QS12 et QS14

N37 Q52 = STRCOMP ( SRC\_QS12 SEA\_QS14 )



#### Lire un paramètre-machine

Vous pouvez lire des paramètres-machine de la TNC contenant des valeurs numériques ou des string avec la fonction **CFGREAD**.

Pour lire un paramètre-machine, vous devez définir dans l'éditeur de configuration les noms du paramètre, l'objet de paramètre et le noms de groupe et indice si ils existent.:

Туре	Signification	Exemple	Symbole
Code	Nom de groupe du paramètre-machine (si existant)	CH_NC	⊕ <mark>®</mark>
Entité	Objet de paramètre (le nom commence avec "Cfg")	CfgGeoCycle	⊕Ē
Attribut	Nom du paramètre- machine	displaySpindleErr	
Indice	Indice de liste d'un paramètre-machine (si existant)	[0]	⊕ <mark>©</mark>



Lorsque vous êtes dans l'éditeur de configuration des paramètres utilisateur, vous pouvez modifier la présentation des paramètres disponibles. Dans la configuration standard, les paramètres sont affichés associés à des textes explicatifs courts. Pour afficher le nom réel des paramètres, appuyez sur la touche de partage de l'écran et ensuite sur la softkey AFFICHER NOM DU SYSTEME. Procédez de la même manière pour revenir à l'affichage standard.

Avant de lire un paramètre-machine avec la fonction **CFGREAD**, vous devez définir un paramètre QS avec l'attribut, l'entité et le code.

Les paramètres suivants sont lus dans le dialogue de la fonction  ${\it CFGREAD}$ :

- KEY QS: nom de groupe (code) du paramètre-machine
- TAG QS: nom de groupe (code) du paramètre-machine
- ATR\_QS: nom (Attribut) du paramètre-machine
- IDX: Indice du paramètre-machine



#### Lire string d'un paramètre-machine

Mémoriser le contenu d'un paramètre-machine sous la forme de String dans un paramètre QS:







- Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales
- Choisir le menu de définition des diverses fonctions dialogue texte clair
- ► Sélectionner les fonctions string
- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE STRING
- Introduire le numéro du paramètre String dans lequel la TNC doit mémoriser le paramètre-machine, valider avec la touche ENT
- ▶ Sélectionner la fonction CFGREAD
- Introduire le numéro du paramètre String pour le code, l'entité et l'attribut, valider avec la touche ENT.
- Introduire éventuellement le numéro d'indice ou passer le dialogue avec NO ENT
- ► Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et terminer avec la touche END

Exemple: lire l'identification du quatrième axe en tant que String

#### Réglages des paramètres dans l'éditeur de configuration

**DisplaySettings** 

CfgDisplayData axisDisplayOrder [0] à [5]

14 DECLARE STRING QS11 = ""	Affecter les paramètres String pour code
15 DECLARE STRING QS12 = "CfgDisplayData"	Affecter les paramètres String pour entité
16 DECLARE STRING QS13 = "axisDisplayOrder"	Affecter des paramètres String pour noms de paramètres
17 QS1 = CFGREAD( KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 IDX3 )	Lire les paramètres-machine

es Q 1

#### Lire la valeur numérique d'un paramètre-machine

Enregistrer sous la forme d'une valeur numérique le contenu d'un paramètre-machine dans un paramètre Q:



FORMULE

- ▶ Sélectionner les fonctions de paramètres Q
- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE:
- ▶ Introduire le numéro du paramètre Q dans lequel la TNC doit mémoriser le paramètre-machine, valider avec la touche ENT
- ▶ Sélectionner la fonction CFGREAD
- Introduire le numéro du paramètre String pour le code, l'entité et l'attribut, valider avec la touche ENT.
- Introduire éventuellement le numéro d'indice ou passer le dialogue avec NO ENT
- ▶ Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et terminer avec la touche END

Exemple: enregistrer le facteur de recouvrement dans un paramètre Q

#### Réglage de paramètre dans l'éditeur de configuration

ChannelSettings

CH\_NC CfgGeoCycle pocketOverlap

14 DECLARE STRING QS11 = "CH_NC"	Affecter les paramètres String pour code
15 DECLARE STRING QS12 = "CfgGeoCycle"	Affecter les paramètres String pour entité
16 DECLARE STRING QS13 = "pocketOverlap"	Affecter des paramètres String pour noms de paramètres
17 Q50 = CFGREAD( KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 )	Lire les paramètres-machine

HEIDENHAIN TNC 640



#### 8.11 Paramètres Q réservés

La TNC affecte des valeurs aux paramètres Q100 à Q199. Aux paramètres Q sont affectés:

- Valeurs du PLC
- Informations concernant l'outil et la broche
- Informations sur l'état de fonctionnement
- Résultats de mesures avec les cycles palpeurs, etc.

La TNC affecte aux paramètres réservés Q108, Q114 et Q115 - Q117 les valeurs avec les unités de mesure du programme en cours.



Dans les programmes CN, vous ne devez pas utiliser les paramètres Q réservés (paramètres QS) compris entre **Q100** et **Q199** (**Q\$100** et **Q\$199**) en tant que paramètres de calcul. Des effets indésirables pourraient se manifester.

#### Valeurs du PLC: Q100 à Q107

La TNC utilise les paramètres Q100 à Q107 pour transférer des valeurs du PLC dans un programme CN.

#### Rayon d'outil courant: Q108

La valeur active du rayon d'outil est affectée au paramètre Q108. Q108 est composé de:

- Rayon d'outil R (tableau d'outils ou séquence **G99**)
- Valeur Delta DR du tableau d'outils
- Valeur Delta DR de la séquence T



La TNC conserve en mémoire le rayon d'outil courant même après une coupure d'alimentation.

i

#### Axe d'outil: Q109

La valeur du paramètre Q109 dépend de l'axe d'outil courant:

Axe d'outil	Val. paramètre
Aucun axe d'outil défini	Q109 = -1
Axe X	Q109 = 0
Axe Y	Q109 = 1
Axe Z	Q109 = 2
Axe U	Q109 = 6
Axe V	Q109 = 7
Axe W	Q109 = 8

#### Etat de la broche: Q110

La valeur du paramètre Q110 dépend de la dernière fonction M programmée pour la broche:

Fonction M	Val. paramètre
Aucune état de la broche définie	Q110 = -1
M3: MARCHE broche sens horaire	Q110 = 0
M4: MARCHE broche sens anti-horaire	Q110 = 1
M5 après M3	Q110 = 2
M5 après M4	Q110 = 3

### Arrosage: Q111

Fonction M	Val. paramètre
M8: MARCHE arrosage	Q111 = 1
M9: ARRET arrosage	Q111 = 0

#### Facteur de recouvrement: Q112

La TNC affecte à Q112 le facteur de recouvrement actif lors du fraisage de poche (pocketOverlap).



#### Unité de mesure dans le programme: Q113

Pour les imbrications avec PGM CALL, la valeur du paramètre Q113 dépend de l'unité de mesure utilisée dans le programme qui appelle en premier d'autres programmes.

Unité de mesure dans progr. principal	Val. paramètre
Système métrique (mm)	Q113 = 0
Système en pouces (inch)	Q113 = 1

#### Longueur d'outil: Q114

La valeur actuelle de la longueur d'outil est affectée à Q114.



La TNC conserve en mémoire la longueur d'outil active même après une coupure d'alimentation.

## Coordonnées de palpage pendant l'exécution du programme

Après une mesure programmée avec un palpeur 3D, les paramètres Q115 à Q119 contiennent les coordonnées de la position de la broche au point de palpage. Les coordonnées se réfèrent au point d'origine courant du mode Manuel.

La longueur de la tige de palpage et le rayon de la bille ne sont pas pris en compte pour ces coordonnées.

Axe de coordonnées	Val. paramètre
Axe X	Q115
Axe Y	Q116
Axe Z	Q117
IVème axe dépend de la machine	Q118
Vème axe dépend de la machine	Q119

i

# Ecart entre valeur nominale et valeur effective lors de l'étalonnage d'outil automatique avec le TT 130

Ecart valeur nominale/effective	Val. paramètre
Longueur d'outil	Q115
Rayon d'outil	Q116

#### Inclinaison du plan d'usinage avec angles de la pièce: coordonnées des axes rotatifs calculées par la TNC

Coordonnées	Val. paramètre
Axe A	Q120
Axe B	Q121
Axe C	Q122

HEIDENHAIN TNC 640



# Résultats de la mesure avec cycles palpeurs (voir également Manuel d'utilisation des cycles palpeurs)

Valeurs effectives mesurées	Val. paramètre
Pente d'une droite	Q150
Centre dans l'axe principal	Q151
Centre dans l'axe secondaire	Q152
Diamètre	Q153
Longueur poche	Q154
Largeur poche	Q155
Longueur dans l'axe sélectionné dans le cycle	Q156
Position de l'axe médian	Q157
Angle de l'axe A	Q158
Angle de l'axe B	Q159
Coordonnée dans l'axe sélectionné dans le cycle	Q160

Ecart calculé	Val. paramètre
Centre dans l'axe principal	Q161
Centre dans l'axe secondaire	Q162
Diamètre	Q163
Longueur poche	Q164
Largeur poche	Q165
Longueur mesurée	Q166
Position de l'axe médian	Q167

Angle dans l'espace calculé	Val. paramètre
Rotation autour de l'axe A	Q170
Rotation autour de l'axe B	Q171
Rotation autour de l'axe C	Q172

~~
<u></u>
ک
=
~
-

Etat de la pièce	Val. paramètre
Pièce bonne	Q180
Reprise d'usinage	Q181
Rebut	Q182

Etalonnage d'outil avec laser BLUM	Val. paramètre
réservé	Q190
réservé	Q191
réservé	Q192
réservé	Q193

Réservé pour utilisation interne	Val. paramètre
Marqueurs pour cycles	Q195
Marqueurs pour cycles	Q196
Marqueurs pour cycles (figures d'usinage)	Q197
Numéro du dernier cycle de mesure activé	Q198

Etat étalonnage d'outil avec TT	Val. paramètre
Outil à l'intérieur de la tolérance	Q199 = 0.0
Outil usé (LTOL/RTOL dépassée)	Q199 = 1,0
Outil cassé (LBREAK/RBREAK dépassée)	Q199 = 2,0


HEIDENHAIN TNC 640 287

## 8.12 Exemples de programmation

#### **Exemple: Ellipse**

#### Déroulement du programme

- Le contour de l'ellipse est constitué de nombreux petits segments de droite (à définir avec Q7). Plus le nombre d'incréments est grand, plus le contour sera lisse.
- Le sens de fraisage est défini avec l'angle initial et l'angle final dans le plan:
   Sens d'usinage horaire:
   Angle initial > angle final
   Sens d'usinage anti-horaire:
   Angle initial < angle final</li>
- Le rayon d'outil n'est pas pris en compte



%ELLIPSE G71 *	
N10 D00 Q1 P01 +50 *	Centre de l'axe X
N20 D00 Q2 P01 +50 *	Centre de l'axe Y
N30 D00 Q3 P01 +50 *	Demi-axe X
N40 D00 Q4 P01 +30 *	Demi-axe Y
N50 D00 Q5 P01 +0 *	Angle initial dans le plan
N60 D00 Q6 P01 +360 *	Angle final dans le plan
N70 D00 Q7 P01 +40 *	Nombre d'incréments de calcul
N80 D00 Q8 P01 +30 *	Position angulaire de l'ellipse
N90 D00 Q9 P01 +5 *	Profondeur de fraisage
N100 D00 Q10 P01 +100 *	Avance de plongée
N110 D00 Q11 P01 +350 *	Avance de fraisage
N120 D00 Q12 P01 +2 *	Distance d'approche pour le prépositionnement
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Définition de la pièce brute
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N150 T1 G17 S4000 *	Appel d'outil
N160 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil
N170 L10,0 *	Appeler l'usinage

i


N180 G00 Z+250 M2 *	Dégager l'outil, fin du programme
N10 G98 L1 *	Sous-programme 10: usinage
N200 G54 X+Q1 Y+Q2 *	Décaler le point zéro au centre de l'ellipse
N210 G73 G90 H+Q8 *	Position angulaire dans le plan
N220 Q35 = ( Q6 - Q5 ) / Q7 *	Calculer l'incrément angulaire
N230 D00 Q36 P01 +Q5 *	Copier l'angle initial
N240 D00 Q37 P01 +0 *	Initialiser le compteur
N250 Q21 = Q3 * COS Q36 *	Calculer la coordonnée X du point initial
N260 Q22 = Q4 * SIN Q36 *	Calculer la coordonnée Y du point initial
N270 G00 G40 X+Q21 Y+Q22 M3 *	Aborder le point initial dans le plan
N280 Z+Q12 *	Prépositionnement à la distance d'approche dans l'axe de broche
N290 G01 Z-Q9 FQ10 *	Aller à la profondeur d'usinage
N300 G98 L1 *	
N310 Q36 = Q36 + Q35 *	Actualiser l'angle
N320 Q37 = Q37 + 1 *	Actualiser le compteur
N330 Q21 = Q3 * COS Q36 *	Calculer la coordonnée X courante
N340 Q22 = Q4 * SIN Q36 *	Calculer la coordonnée Y courante
N350 G01 X+Q21 Y+Q22 FQ11 *	Aborder le point suivant
N360 D12 P01 +Q37 P02 +Q7 P03 1 *	Question: continuer usinage ?, si oui, saut au LBL 1
N370 G73 G90 H+0 *	Annuler la rotation
N380 G54 X+0 Y+0 *	Annuler le décalage du point zéro
N390 G00 G40 Z+Q12 *	Aller à la distance d'approche
N400 G98 L0 *	Fin du sous-programme
N99999999 %ELLIPSE G71 *	



## Exemple: cylindre concave avec fraise à bout hémisphérique

#### Déroulement du programme

- Le programme est valable avec une fraise à bout hémisphérique, la longueur d'outil se réfère au centre de l'outil
- Le contour du cylindre est constitué de nombreux petits segments de droite (à définir avec Q13). Plus il y a de coupes programmées et plus le contour sera lisse.
- Le cylindre est fraisé par coupes longitudinales (dans ce cas: parallèles à l'axe Y)
- Définissez le sens du fraisage avec l'angle initial et l'angle final dans l'espace:
   Sens d'usinage horaire:
   Angle initial > angle final
   Sens d'usinage anti-horaire:
   Angle initial < angle final</li>
- Le rayon d'outil est corrigé automatiquement



%CYLIN G71 *	
N10 D00 Q1 P01 +50 *	Centre de l'axe X
N20 D00 Q2 P01 +0 *	Centre de l'axe Y
N30 D00 Q3 P01 +0 *	Centre de l'axe Z
N40 D00 Q4 P01 +90 *	Angle initial dans l'espace (plan Z/X)
N50 D00 Q5 P01 +270 *	Angle final dans l'espace (plan Z/X)
N60 D00 Q6 P01 +40 *	Rayon du cylindre
N70 D00 Q7 P01 +100 *	Longueur du cylindre
N80 D00 Q8 P01 +0 *	Position angulaire dans le plan X/Y
N90 D00 Q10 P01 +5 *	Surépaisseur sur le rayon du cylindre
N100 D00 Q11 P01 +250 *	Avance plongée en profondeur
N110 D00 Q12 P01 +400 *	Avance de fraisage
N120 D00 Q13 P01 +90 *	Nombre de coupes
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50 *	Définition de la pièce brute
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N150 T1 G17 S4000 *	Appel d'outil
N160 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil
N170 L10,0 *	Appeler l'usinage
N180 D00 Q10 P01 +0 *	Annuler la surépaisseur
N190 L10,0	Appeler l'usinage

N200 G00 G40 Z+250 M2 *	Dégager l'outil, fin du programme
N210 G98 L10 *	Sous-programme 10: usinage
N220 Q16 = Q6 - Q10 - Q108 *	Calcul du rayon du cylindre en fonction de l'outil et de la surépaisseur
N230 D00 Q20 P01 +1 *	Initialiser le compteur
N240 D00 Q24 P01 +Q4 *	Copier l'angle initial dans l'espace (plan Z/X)
N250 Q25 = ( Q5 - Q4 ) / Q13 *	Calculer l'incrément angulaire
N260 G54 X+Q1 Y+Q2 Z+Q3 *	Décaler le point zéro au centre du cylindre (axe X)
N270 G73 G90 H+Q8 *	Position angulaire dans le plan
N280 G00 G40 X+0 Y+0 *	Prépositionnement dans le plan, au centre du cylindre
N290 G01 Z+5 F1000 M3 *	Prépositionnement dans l'axe de broche
N300 G98 L1 *	
N310 I+0 K+0 *	Initialiser le pôle dans le plan Z/X
N320 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11 *	Aborder position initiale du cylindre, avec plongée en pente
N330 G01 G40 Y+Q7 FQ12 *	Coupe longitudinale dans le sens Y+
N340 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1 *	Actualiser le compteur
N350 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25 *	Actualiser l'angle dans l'espace
N360 D11 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 99 *	Question: usinage terminé ?. Si oui, saut à la fin
N370 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11 *	Aborder "l'arc" pour exécuter la coupe longitudinale suivante
N380 G01 G40 Y+0 FQ12 *	Coupe longitudinale dans le sens Y-
N390 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1 *	Actualiser le compteur
N400 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25 *	Actualiser l'angle dans l'espace
N410 D12 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 1 *	Question: continuer usinage ?, si oui, saut au LBL 1
N420 G98 L99 *	
N430 G73 G90 H+0 *	Annuler la rotation
N440 G54 X+0 Y+0 Z+0 *	Annuler le décalage du point zéro
N450 G98 L0 *	Fin du sous-programme
N99999999 %CYLIN G71 *	


HEIDENHAIN TNC 640 291



## Exemple: sphère convexe avec fraise deux tailles

Déroulement du programme

- Ce programme ne fonctionne qu'avec une fraise deux tailles
- Le contour de la sphère est constitué de nombreux petits segments de droite (à définir avec Q14, plan Z/X). Plus l'incrément angulaire est petit et plus le contour sera lisse
- Définissez le nombre de coupes sur le contour avec l'incrément angulaire dans le plan (avec Q18)
- La sphère est usinée par des coupes 3D de bas en haut
- Le rayon d'outil est corrigé automatiquement



%SPHERE G71 *	
N10 D00 Q1 P01 +50 *	Centre de l'axe X
N20 D00 Q2 P01 +50 *	Centre de l'axe Y
N30 D00 Q4 P01 +90 *	Angle initial dans l'espace (plan Z/X)
N40 D00 Q5 P01 +0 *	Angle final dans l'espace (plan Z/X)
N50 D00 Q14 P01 +5 *	Incrément angulaire dans l'espace
N60 D00 Q6 P01 +45 *	Rayon de la sphère
N70 D00 Q8 P01 +0 *	Position de l'angle initial dans le plan X/Y
N80 D00 Q9 P01 +360 *	Position de l'angle final dans le plan X/Y
N90 D00 Q18 P01 +10 *	Incrément angulaire dans le plan X/Y pour l'ébauche
N100 D00 Q10 P01 +5 *	Surépaisseur sur le rayon de la sphère pour l'ébauche
N110 D00 Q11 P01 +2 *	Distance d'approche pour prépositionnement dans l'axe de broche
N120 D00 Q12 P01 +350 *	Avance de fraisage
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50 *	Définition de la pièce brute
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N150 T1 G17 S4000 *	Appel d'outil
N160 G00 G40 G90 Z+250 *	Dégager l'outil

i

N170 L10,0 *	Appeler l'usinage
N180 D00 Q10 P01 +0 *	Annuler la surépaisseur
N190 D00 Q18 P01 +5 *	Incrément angulaire dans le plan X/Y pour la finition
N200 L10,0 *	Appeler l'usinage
N210 G00 G40 Z+250 M2 *	Dégager l'outil, fin du programme
N220 G98 L10 *	Sous-programme 10: usinage
N230 D01 Q23 P01 +Q11 P02 +Q6 *	Calculer coordonnée Z pour le prépositionnement
N240 D00 Q24 P01 +Q4 *	Copier l'angle initial dans l'espace (plan Z/X)
N250 D01 Q26 P01 +Q6 P02 +Q108 *	Corriger le rayon de la sphère pour le prépositionnement
N260 D00 Q28 P01 +Q8 *	Copier la position angulaire dans le plan
N270 D01 Q16 P01 +Q6 P02 -Q10 *	Tenir compte de la surépaisseur pour le rayon de la sphère
N280 G54 X+Q1 Y+Q2 Z-Q16 *	Décaler le point zéro au centre de la sphère
N290 G73 G90 H+Q8 *	Calculer la position de l'angle initial dans le plan
N300 G98 L1 *	Prépositionnement dans l'axe de broche
N310 I+0 J+0 *	Initialiser le pôle dans le plan X/Y pour le prépositionnement
N320 G11 G40 R+Q26 H+Q8 FQ12 *	Prépositionnement dans le plan
N330 I+Q108 K+0 *	Initialiser le pôle dans le plan Z/X, décalé du rayon d'outil
N340 G01 Y+0 Z+0 FQ12 *	Se déplacer à la profondeur
N350 G98 L2 *	
N360 G11 G40 R+Q6 H+Q24 FQ12 *	Aborder I'"arc" vers le haut
N370 D02 Q24 P01 +Q24 P02 +Q14 *	Actualiser l'angle dans l'espace
N380 D11 P01 +Q24 P02 +Q5 P03 2 *	Question: arc terminé ?. Si non, saut au LBL 2
N390 G11 R+Q6 H+Q5 FQ12 *	Aborder l'angle final dans l'espace
N400 G01 G40 Z+Q23 F1000 *	Dégager l'outil dans l'axe de broche
N410 G00 G40 X+Q26 *	Prépositionnement pour l'arc suivant
N420 D01 Q28 P01 +Q28 P02 +Q18 *	Actualiser la position angulaire dans le plan
N430 D00 Q24 P01 +Q4 *	Annuler l'angle dans l'espace
N440 G73 G90 H+Q28 *	Activer nouvelle position angulaire
N450 D12 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1 *	Question: continuer usinage ?. Si oui, saut au LBL 1
N460 D09 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1 *	
N470 G73 G90 H+0 *	Annuler la rotation
N480 G54 X+0 Y+0 Z+0 *	Annuler le décalage du point zéro
N490 G98 L0 *	Fin du sous-programme
N9999999 %SPHERE G71 *	





9

Programmation: fonctions auxiliaires

# Introduire les fonctions auxiliaires M et STOP

## Principes de base

Les fonctions auxiliaires de la TNC – appelées également fonctions M - commandent:

- le déroulement du programme, p. ex. en interrompant son exécution
- des fonctions de la machine, p. ex., l'activation et la désactivation de la rotation broche et de l'arrosage
- le comportement de l'outil en contournage



Le constructeur de la machine peut valider des fonctions auxiliaires non décrites dans ce Manuel. Consultez le manuel de votre machine.

Vous pouvez introduire jusqu'à deux fonctions auxiliaires M à la fin d'une séguence de positionnement ou bien dans une séguence à part. La TNC affiche alors le dialogue: Fonction auxiliaire M?

Dans le dialogue, vous n'indiquez habituellement que le numéro de la fonction auxiliaire. Pour certaines d'entre elles, le dialogue continue afin que vous puissiez introduire les paramètres supplémentaires de cette fonction.

Dans les modes Manuel et Manivelle électronique, introduisez les fonctions auxiliaires avec la softkey M.



Certaines fonctions auxiliaires sont actives en début d'une séquence de positionnement, d'autres à la fin et ce, indépendamment de la position où elles se trouvent dans la séquence CN concernée.

Les fonctions auxiliaires agissent à partir de la séquence où elles sont appelées.

Certaines fonctions auxiliaires ne sont actives que dans la séquence où elles sont programmées. Si la fonction auxiliaire est modale, vous devez l'annuler à nouveau dans une séquence suivante en utilisant une fonction M séparée. Elle est automatiquement annulée à la fin du programme.

#### Introduire une fonction auxiliaire dans la séquence STOP

Une séguence STOP programmée interrompt l'exécution ou le test du programme, p. ex. pour vérifier l'outil. Vous pouvez programmer une fonction auxiliaire M dans une séquence STOP:



- Programmer un arrêt: appuver sur la touche STOP
- Introduire la fonction auxiliaire M

Exemple de séquences CN

N87 G36 M6

Programmation: fonctions auxiliaires

# 9.2 Fonctions auxiliaires pour contrôler l'exécution du programme, la broche et l'arrosage

## Résumé

М	Effet Action dans la séquence	au début	à la fin
M0	ARRET programme ARRET broche ARRET arrosage		•
M1	ARRET optionnel ARRET broche ARRET arrosage		
M2	ARRET programme ARRET broche ARRET arrosage Retour à la séquence 1 Effacement de l'affichage d'état (dépend du paramètre-machine clearMode)		
M3	MARCHE broche sens horaire		
M4	MARCHE broche sens anti-horaire		
M5	ARRET broche		
M6	Changement d'outil ARRET broche ARRET déroulement de programme		
M8	MARCHE arrosage		
M9	ARRET arrosage		
M13	MARCHE broche sens horaire MARCHE arrosage	•	
M14	MARCHE broche sens anti-horaire MARCHE arrosage		
M30	comme M2		



# 9.3 Fonctions auxiliaires en rapport avec les coordonnées

# Programmer les coordonnées machine: M91/M92

#### Point zéro règle

Sur la règle de mesure, une marque de référence définit la position du point zéro de la règle.

#### Point zéro machine

Vous avez besoin du point zéro machine pour

- activer les limitations de la zone de déplacement (fins de course logiciel)
- aborder les positions machine (p. ex. position de changement d'outil)
- initialiser un point d'origine pièce

Pour chaque axe, le constructeur de la machine introduit dans un paramètre-machine la distance entre le point zéro machine et le point zéro règle.

#### Comportement standard

Les coordonnées se réfèrent au point d'origine pièce, voir "Initialisation du point d'origine sans palpeur 3D", page 379.


#### Comportement avec M91 - Point zéro machine

Dans les séquences de positionnement, si les coordonnées doivent se référer au point zéro machine, introduisez M91 dans ces séquences.



Si vous programmez des coordonnées incrémentales dans une séquence M91, celles-ci se réfèrent à la dernière position M91 programmée. Si aucune position M91 n'a été programmée dans le programme CN actif, les coordonnées se réfèrent alors à la position d'outil courante.

La TNC affiche les valeurs de coordonnées se référant au point zéro machine. Dans l'affichage d'état, commutez l'affichage des coordonnées sur REF, voir "Affichages d'état", page 63.



#### Comportement avec M92 - Point de référence machine



En plus du point zéro machine, le constructeur de la machine peut définir une autre position machine fixe (par rapport au zéro machine).

Le constructeur de la machine définit pour chaque axe la distance entre le point de référence machine et le point zéro machine (voir manuel de la machine).

Si les coordonnées des séquences de positionnement doivent se référer au point de référence machine, introduisez alors M92 dans ces séquences.



La TNC exécute également les corrections de rayon avec M91 et M92. Toutefois, dans ce cas, la longueur d'outil n'est **pas** prise en compte.

#### **Effet**

M91 et M92 ne sont actives que dans les séquences de programme où elles sont programmées.

M91 et M92 sont actives en début de séquence.

#### Point d'origine pièce


Si les coordonnées doivent toujours se référer au point zéro machine, il est possible de bloquer l'initialisation du point d'origine d'un ou plusieurs axes.

Si l'initialisation du point d'origine est bloquée sur tous les axes, la TNC n'affiche plus la softkey INITIAL. POINT DE REFERENCE en mode Manuel.

La figure montre les systèmes de coordonnées avec le point zéro machine et le point zéro pièce.

#### M91/M92 en mode Test de programme

Si vous souhaitez également simuler graphiquement des déplacements M91/M92, vous devez activer la surveillance de la zone de travail et faire afficher la pièce brute se référant au point d'origine initialisé, voir "Visualiser la pièce brute dans la zone d'usinage", page 427.



# Aborder les positions dans le système de coordonnées non incliné avec plan d'usinage incliné: M130

#### Comportement standard avec plan d'usinage incliné

Les coordonnées des séquences de positionnement se réfèrent au système de coordonnées incliné.

#### Comportement avec M130

Lorsque le plan d'usinage incliné est actif, les coordonnées des séquences linéaires se réfèrent au système de coordonnées non incliné.

La TNC positionne alors l'outil (incliné) à la coordonnée programmée du système non incliné.



#### Attention, risque de collision!

Les séquences suivantes de positionnement ou cycles d'usinage sont à nouveau exécutés dans le système de coordonnées incliné. Cela peut occasionner des problèmes pour les cycles d'usinage avec un prépositionnement absolu.

La fonction M130 n'est autorisée que si la fonction Inclinaison du plan d'usinage est active.

#### **Effet**

M130 est non modale dans les séquences linéaires sans correction du rayon d'outil.



# 9.4 Fonctions auxiliaires agissant sur le contournage

## Usinage de petits segments de contour: M97

#### Comportement standard

Dans un angle externe, la TNC insère un cercle de transition. En présence de très petits éléments, l'outil risquerait alors d'endommager le contour.

Dans ce cas là, la TNC interrompt l'exécution du programme et délivre le message d'erreur "Rayon d'outil trop grand".


#### **Comportement avec M97**


La TNC définit un point d'intersection des éléments du contour – comme dans les angles internes – et déplace l'outil à ce point.

Programmez M97 dans la séquence de déplacement au sommet de l'angle.



Au lieu de M97, nous vous conseillons d'utiliser la fonction plus performante M120 LA (voir "Calcul anticipé d'un contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD): M120" à la page 307)!





HEIDENHAIN TNC 640 301



#### **Effet**

M97 n'est active que dans la séquence où elle a été programmée.



L'angle du contour sera usiné de manière incomplète avec M97. Vous devez éventuellement effectuer un autre usinage à l'aide d'un outil plus petit.

#### Exemple de séquences CN

N50 G99 G01 R+20 *	Grand rayon d'outil		
N130 X Y F M97 *	Aborder point 13 du contour		
N140 G91 Y-0,5 F *	Usiner les petits éléments de contour 13 et 14		
N150 X+100 *	Aborder point 15 du contour		
N160 Y+0,5 F M97 *	Usiner les petits éléments de contour 15 et 16		
N170 G90 X Y *	Aborder point 17 du contour		



## Usinage intégral aux angles d'une ouverture: **M98**

#### Comportement standard

Dans les angles internes, la TNC calcule le point d'intersection des trajectoires de la fraise et déplace l'outil à partir de ce point, dans la nouvelle direction.

Lorsque le contour est ouvert aux angles, l'usinage est alors incomplet:

#### Comportement avec M98


Avec la fonction auxiliaire M98, la TNC déplace l'outil jusqu'à ce que chaque point du contour soit réellement usiné:


#### **Effet**

M98 n'est active que dans les séquences où elle a été programmée. M98 est active en fin de séquence.

#### Exemple de séquences CN

Aborder les uns après les autres les points 10, 11 et 12 du contour:







## Facteur d'avance pour plongées: M103

#### Comportement standard

La TNC déplace l'outil suivant l'avance précédemment programmée et indépendamment du sens du déplacement.

#### Comportement avec M103

La TNC réduit l'avance de contournage lorsque l'outil se déplace dans le sens négatif de l'axe d'outil. L'avance de plongée FZMAX est calculée à partir de la dernière avance programmée FPROG et d'un facteur F%:

FZMAX = FPROG x F%

#### Introduire M103

Lorsque vous introduisez M103 dans une séquence de positionnement, la TNC continue le dialogue et demande le facteur F.

#### **Effet**

M103 est active en début de séquence. Annuler M103: reprogrammer M103 sans facteur



M103 agit également lorsque le plan d'usinage incliné est activé. La réduction d'avance agit dans ce cas lors du déplacement dans le sens négatif de l'axe d'outil **incliné**.

#### Exemple de séquences CN

L'avance de plongée est de 20% de l'avance dans le plan.

	Avance de contournage réelle (mm/min.):
N170 G01 G41 X+20 Y+20 F500 M103 F20 *	500
N180 Y+50 *	500
N190 G91 Z-2,5 *	100
N200 Y+5 Z-5 *	141
N210 X+50 *	500
N220 G90 Z+5 *	500



#### Avance en millimètres/tour de broche: M136

#### Comportement standard

La TNC déplace l'outil selon l'avance F en mm/min. définie dans le programme.

#### Comportement avec M136



Dans les programmes en pouces, M136 n'est pas autorisée avec la nouvelle avance alternative FU.

Avec M136 active, la broche ne doit pas être asservie.

Avec M136, la TNC ne déplace pas l'outil en mm/min. mais avec l'avance F en millimètres/tour de broche définie dans le programme. Si vous modifiez la vitesse de rotation à l'aide du potentiomètre de broche, la TNC adapte automatiquement l'avance.

#### **Effet**

M136 est active en début de séquence.

Pour annuler M136, programmez M137.



# Vitesse d'avance dans les arcs de cercle: M109/M110/M111

#### Comportement standard

L'avance programmée se réfère à la trajectoire du centre de l'outil.

#### Comportement dans les arcs de cercle avec M109

Lorsque la TNC usine un contour circulaire intérieur et extérieur, l'avance de l'outil reste constante au niveau du tranchant de l'outil.



#### Attention, danger pour la pièce et l'outil!

Pour des très petits angles extérieurs, la TNC augmente tellement l'avance, que l'outil ou la pièce peuvent être endommagés. Eviter **M109** pour de très petits angles extérieurs.

#### Comportement sur les arcs de cercle avec M110

L'avance ne reste constante que lorsque la TNC usine un contour circulaire intérieur. Lors de l'usinage d'un contour circulaire extérieur, il n'y a pas d'adaptation de l'avance.



Si vous définissez M109 ou M110 avant d'avoir appelé un cycle d'usinage supérieur à 200, l'adaptation de l'avance agit également sur les contours circulaires contenus dans ces cycles d'usinage. A la fin d'un cycle d'usinage ou si celui-ci a été interrompu, l'état initial est rétabli.

#### **Effet**

M109 et M110 sont actives en début de séquence. Pour annuler M109 et M110, introduisez M111.



# Calcul anticipé d'un contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD): M120

#### Comportement standard

Si le rayon d'outil est supérieur à un petit élément de contour à usiner avec correction de rayon, la TNC interrompt l'exécution du programme et affiche un message d'erreur. M97 (voir "Usinage de petits segments de contour: M97" à la page 301) n'affiche pas de message d'erreur, mais entraine un défaut d'usinage du contour, et décale également le coin.

Si le contour comporte plusieurs de ces éléments, la TNC peut l'endommager.


#### Comportement avec M120

La TNC vérifie un contour avec correction de rayon en fonction de ces situations. Elle calcule par anticipation la trajectoire de l'outil à partir de la séquence actuelle. Les endroits où le contour pourrait être endommagé par l'outil ne sont pas usinés (représentation en gris sombre sur la figure). Vous pouvez également utiliser M120 pour attribuer une correction de rayon d'outil à un programme de données digitalisées ou de données issues d'un système de programmation externe. De cette manière, les écarts par rapport au rayon d'outil théorique peuvent être compensés.

Le nombre de séquences (99 max.) dont la TNC tient compte pour son calcul anticipé est à définir avec LA (de l'angl. Look Ahead: anticiper) derrière M120. Plus le nombre de séquences sélectionnées pour le calcul anticipé est élevé et plus le traitement des séquences sera lent.

#### Introduction

Si vous introduisez M120 dans une séquence de positionnement, la TNC continue le dialogue dans cette séquence et demande le nombre LA de séquences nécessaires au calcul anticipé.





#### **Effet**

M120 doit figurer dans une séquence CN qui contient également la correction de rayon **G41** ou **G42**. M120 est active à partir de cette séquence et jusqu'à ce que

- la correction de rayon soit annulée avec **G40**
- M120 LA0 soit programmée
- M120 soit programmée sans LA
- un autre programme soit appelé avec %
- le plan d'usinage soit incliné avec le cycle **G80** ou la fonction PLANE

M120 est active en début de séquence.

#### Restrictions

- Après un stop externe/interne, vous ne devez réaccoster le contour qu'avec la fonction AMORCE SEQUENCE N. Avant de lancer l'amorce de séquence, vous devez annuler M120 car, sinon, la TNC délivre un message d'erreur
- Lorsque vous utilisez les fonctions de contournage **625** et **624**, les séquences situées avant et après **625** ou **624** ne doivent contenir que des coordonnées du plan d'usinage
- Avant d'utiliser les fonctions ci-après, vous devez annuler M120 et la correction de rayon:
  - Cycle **G60** Tolérance
  - Cycle **G80** Plan d'usinage
  - Fonction PLANE
  - M114
  - M128
  - **FUNCTION TCPM**

# Autoriser le positionnement avec la manivelle en cours d'exécution du programme: M118

#### Comportement standard

Dans les modes Exécution du programme, la TNC déplace l'outil tel que défini dans le programme d'usinage.

#### **Comportement avec M118**

A l'aide de M118, vous pouvez effectuer des corrections manuelles avec la manivelle pendant l'exécution du programme. Pour cela, programmez M118 et introduisez pour chaque axe (linéaire ou rotatif) une valeur spécifique en mm.

#### Introduction

Lorsque vous introduisez M118 dans une séquence de positionnement, la TNC continue le dialogue et réclame les valeurs spécifiques pour chaque axe. Utilisez les touches d'axes oranges ou le clavier ASCII pour l'introduction des coordonnées.

#### **Effet**

Vous annulez le positionnement à l'aide de la manivelle en reprogrammant M118 sans introduire de coordonnées.

M118 est active en début de séquence.

#### Exemple de séquences CN

Pendant l'exécution du programme, il faut pouvoir se déplacer avec la manivelle dans le plan d'usinage X/Y à ±1 mm, et dans l'axe rotatif B à ±5° de la valeur programmée:

N250 G01 G41 X+0 Y+38.5 F125 M118 X1 Y1 B5 \*



M118 agit dans le système de coordonnées incliné quand vous activez l'inclinaison du plan d'usinage dans le mode manuel. Le système de coordonnées original agit dans le cas ou l'inclinaison du plan d'usinage est inactif dans le mode manuel.

M118 agit aussi en mode Positionnement avec introduction manuelle!

Si M118 est active, la fonction DEPLACEMENT MANUEL n'est pas disponible lors d'une interruption du programme!



# Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil: M140

#### Comportement standard

Dans les modes Exécution du programme, la TNC déplace l'outil tel que défini dans le programme d'usinage.

#### Comportement avec M140

Avec M140 MB (move back), vous pouvez dégager d'une certaine valeur l'outil du contour dans le sens de l'axe d'outil.

#### Introduction

Lorsque vous introduisez M140 dans une séquence de positionnement, la TNC continue le dialogue et réclame la valeur du dégagement de l'outil par rapport au contour. Introduisez la valeur souhaitée du dégagement du contour que l'outil doit effectuer ou appuyez sur la softkey MB MAX pour accéder à la limite de la zone de déplacement.

De plus, on peut programmer une avance à laquelle l'outil parcourt la course programmée. Si vous n'introduisez pas d'avance, la TNC parcourt en avance rapide la trajectoire programmée.

#### **Effet**

M140 n'est active que dans la séquence de programme où elle a été programmée.

M140 est active en début de séquence.

#### Exemple de séquences CN

Séquence 250: dégager l'outil à 50 mm du contour

Séquence 251: déplacer l'outil jusqu'à la limite de la zone de déplacement

N250 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB50 \*

N251 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX \*



M140 est également active quand la fonction inclinaison du plan d'usinage est active. Sur les machines équipées de têtes pivotantes, la TNC déplace l'outil dans le système incliné.

Avec **M140 MB MAX**, vous ne pouvez dégager que dans le sens positif.

Avant **M140**, définir systématiquement un appel d'outil avec l'axe d'outil, sinon le sens du déplacement n'est pas défini.



## Annuler la surveillance du palpeur: M141

#### Comportement standard

Lorsque la tige de palpage est déviée, la TNC délivre un message d'erreur dès que vous souhaitez déplacer un axe de la machine.

#### Comportement avec M141

La TNC déplace les axes de la machine même si la tige de palpage a été déviée. Si vous écrivez un cycle de mesure en liaison avec le cycle de mesure 3, cette fonction est nécessaire pour dégager à nouveau le palpeur avec une séquence de positionnement après la déviation de la tige.



#### Attention, risque de collision!

Si vous utilisez la fonction M141, veillez à dégager le palpeur dans la bonne direction.

M141 n'agit que dans les déplacements avec des séquences linéaires.

#### **Effet**

M141 n'est active que dans la séquence de programme où elle a été programmée.

M141 est active en début de séquence.

#### Effacer la rotation de base: M143

#### Comportement standard

La rotation de base reste active jusqu'à ce qu'on l'annule ou qu'on lui attribue une nouvelle valeur.

#### Comportement avec M143

La TNC efface une rotation de base programmée dans le programme CN.



La fonction **M143** est interdite lors d'une amorce de séquence.

#### **Effet**

M143 n'est active que dans la séquence de programme où elle a été programmée.

M143 est active en début de séquence.



# Dégager automatiquement l'outil du contour lors d'un stop CN: M148

#### **Comportement standard**

Lors d'un arrêt CN, la TNC stoppe tous les déplacements. L'outil s'immobilise au point d'interruption.

#### Comportement avec M148



La fonction M148 doit être validée par le constructeur de la machine. Le constructeur de la machine définit dans un paramètre-machine la course que doit parcourir la TNC lors d'un **LIFTOFF**.

La TNC dégage l'outil du contour jusqu'à 2 mm dans le sens de l'axe d'outil si vous avez initialisé dans la colonne **LIFTOFF** du tableau d'outils le paramètre **Y**de l'outil actif (voir "Tableau d'outils: données d'outils standard" à la page 149).

LIFTOFF est actif dans les situations suivantes:

- lorsque vous avez déclenché un stop CN
- lorsqu'un stop CN est déclenché par le logiciel, p. ex. en présence d'une erreur au niveau du système d'entraînement
- lors d'une coupure d'alimentation



#### Attention, risque de collision!

Lors d'un réaccostage de contour, des détériorations du contour peuvent apparaître, particulièrement sur des surfaces gauches. Dégager l'outil avant de réaccoster le contour!

Définissez la valeur de dégagement souhaité de l'outil dans le paramètre-machine **CfgLiftOff**. Vous pouvez aussi, d'une manière générale, désactiver cette fonction dans le paramètre-machine **CfgLiftOff**.

#### **Effet**

M148 agit jusqu'à ce que la fonction soit désactivée avec M149.

M148 est active en début de séquence et M149, en fin de séquence.

i



# 10

Programmation: fonctions spéciales

# 10.1 Résumé des fonctions spéciales

La touche SPEC FCT et les softkeys correspondantes donnent accès à d'autres fonctions spéciales de la TNC. Les tableaux suivants récapitulent les fonctions disponibles.

## Menu principal fonctions spéciales SPEC FCT




▶ Sélectionner les fonctions spéciales

Fonction	Softkey	Description
Définir les données par défaut	DEFIN. PGM PAR DEFAUT	Page 315
Fonctions pour l'usinage de contours et de points	USINAGE POINT DU CONTOUR	Page 315
Définir la fonction <b>PLANE</b>	INCLINAI- SON PLAN D'USINAGE	Page 327
Définir diverses fonctions DIN/ISO	FONCTIONS PROGRAMME	Page 316
Définir le point d'articulation	INSERER ARTICU- LATION	Page 127



Après avoir appuyé sur la touche SPEC FCT, vous pouvez ouvrir avec la touche GOTO la fenêtre de sélection **smartSelect**. La TNC affiche une arborescence avec toutes les fonctions disponibles. Vous pouvez naviguer rapidement et sélectionner les fonctions dans l'arborescence avec le curseur ou avec la souris. Dans la fenêtre de droite, la TNC affiche une aide en ligne des différentes fonctions.





## Menu valeur de programme par défaut

DEFIN. PGM PAR DEFAUT ▶ Sélectionner le menu valeur de pgm par défaut


Fonction	Softkey	Description
Définir la pièce brute	BLK FORM	Page 83
Sélectionner le tableau de points zéro	TABLEAU PTS ZERO	Voir Manuel d'utilisation des cycles


# Menu des fonctions pour l'usinage de contours et de points



Sélectionner le menu des fonctions d'usinage de contours et de points

Fonction	Softkey	Description
Indiquer le contour à affecter	DECLARE CONTOUR	Voir manuel d'utilisation des cycles
Sélectionner une définition de contour	SEL CONTOUR	Voir manuel d'utilisation des cycles
Définir une formule complexe de contour	FORMULE CONTOUR	Voir manuel d'utilisation des cycles








# Menu de définition de diverses fonctions DIN/ISO



▶ Menu de définition de diverses fonctions DIN/ISO

Fonction	Softkey	Description
Définir le comportement de positionnement des axes rotatifs	ТСРМ	Page 356
Définir les fonctions String	FONCTIONS STRING	Page 270
Définir les fonctions DIN/ISO	DIN/ISO	Page 317
Insérer un commentaire	INSERER COMMENT.	Page 124





## 10.2 Définir les fonctions DIN/ISO

## Résumé



Si un clavier USB est connecté, vous pouvez également introduire directement les fonctions DIN/ISO au moyen de ce clavier.

Pour la création de programmes DIN/ISO, la TNC dispose de softkeys ayant les fonctions suivantes:

Fonction	Softkey
Choisir les fonctions DIN/ISO	DIN/ISO
Avance	F
Déplacements d'outils, cycles et fonctions de programme	G
Coordonnée X du point de centre/pôle	I
Coordonnée Y du point de centre/pôle	J
Appel de label pour sous-programme et répétition de partie de programme	L
Fonction auxiliaire	М
Numéro de séquence	N
Appel de l'outil	Т
Angle des coordonnées polaires	н
Coordonnée Z du point de centre/pôle	К
Rayon des coordonnées polaires	R
Vitesse de rotation broche	S



## 10.3 Créer des fichiers-texte

## **Application**

Sur la TNC, vous pouvez créer et modifier des textes à l'aide d'un éditeur de texte. Applications typiques:

- Conserver des valeurs expérimentales
- Informer sur des étapes d'usinage
- Créer une liste de formules

Les fichiers-texte sont des fichiers de type .A (ASCII). Si vous souhaitez traiter d'autres fichiers, vous devez d'abord les convertir en fichiers .A.

#### Ouvrir et fermer un fichier-texte

- ▶ Sélectionner le mode Mémorisation/édition de programme
- Appeler le gestionnaire de fichiers: appuyer sur la touche PGM MGT
- Afficher les fichiers de type .A: appuyer sur la softkey SELECT. TYPE puis sur la softkey AFFICHER .A
- Sélectionner le fichier et l'ouvrir avec la softkey SELECT. ou avec la touche ENT ou ouvrir un nouveau fichier: introduire le nouveau nom, valider avec la touche ENT

Si vous souhaitez quitter l'éditeur de texte, appelez le gestionnaire de fichiers et sélectionnez un fichier d'un autre type, comme p. ex. un programme d'usinage.

Déplacements du curseur	Softkey
Curseur un mot vers la droite	MOT SUIVANT
Curseur un mot vers la gauche	PRECEDENT
Curseur à la page d'écran suivante	PAGE
Curseur à la page d'écran précédente	PAGE
Curseur en début de fichier	DEBUT
Curseur en fin de fichier	FIN

#### Editer des textes

Un champ d'informations, affichant le nom du fichier, le lieu et l'information de la ligne, se trouve au dessus de la première ligne de l'éditeur de texte.

**Fichier:** Nom du fichier-texte

Ligne: Position ligne courante du curseur

Colonne: Position colonne courante du curseur

Le texte est inséré à l'endroit où se trouve actuellement le curseur. Vous déplacez le curseur à l'aide des touches fléchées à n'importe quel endroit du fichier-texte.

La ligne sur laquelle se trouve le curseur est surlignée en couleur. Vous pouvez décomposer les lignes avec la touche Return ou ENT.



# Effacer des caractères, mots et lignes et les insérer à nouveau

Avec l'éditeur de texte, vous pouvez effacer des lignes ou mots entiers pour les insérer à un autre endroit.

- Déplacer le curseur sur le mot ou sur la ligne à effacer et à insérer à un autre endroit
- ▶ Appuyer sur la softkey EFFACER MOT ou EFFACER LIGNE: le texte est supprimé et mis en mémoire-tampon
- ▶ Déplacer le curseur à la position d'insertion du texte et appuyer sur la softkey INSERER LIGNE/MOT

Fonction	Softkey
Effacer une ligne et la mettre en mémoire tampon	EFFACER LIGNE
Effacer un mot et le mettre en mémoire tampon	EFFACER MOT
Effacer un caractère et le mettre en mémoire tampon	EFFACER CARACTERE
Insérer une ligne ou un mot après effacement	INSERER LIGNE / MOT



#### Modifier des blocs de texte

Vous pouvez copier, effacer et insérer à un autre endroit des blocs de texte de n'importe quelle longueur. Dans tous les cas, vous devez d'abord sélectionner le bloc de texte souhaité:

Marquer le bloc de texte: déplacer le curseur sur le caractère de début de texte



- ▶ Appuyer sur la softkey SELECT. BLOC
- Déplacer le curseur sur le caractère de fin de texte. Si vous déplacez le curseur vers le haut et le bas à l'aide des touches fléchées, les lignes de texte intermédiaire seront toutes sélectionnées – Le texte sélectionné est surligné en couleur

Après avoir sélectionné le bloc de texte, vous pouvez traiter le texte à l'aide des softkeys suivantes:

Fonction	Softkey
Effacer le bloc sélectionné et le mettre en mémoire tampon	COUPER BLOC
Mettre le texte sélectionné en mémoire tampon, sans l'effacer (copier)	INSERER BLOC

Si vous souhaitez insérer à un autre endroit le bloc mis en mémoire tampon, exécutez également les étapes suivantes:

Déplacer le curseur à la position d'insertion du bloc de texte contenu dans la mémoire tampon



Appuyer sur la softkey INSERER BLOC: le texte est inséré

Tant que le texte est dans la mémoire tampon, vous pouvez l'insérer autant de fois que vous souhaitez.

#### Transférer un bloc sélectionné dans un autre fichier

▶ Sélectionner le bloc de texte tel que décrit précédemment



- Appuyer sur la softkey TRANSF. A FICHIER. La TNC affiche le dialogue Fichier-cible =
- ▶ Introduire le chemin d'accès et le nom du fichier-cible. La TNC ajoute le bloc de texte sélectionné au fichier-cible. Si aucun fichier-cible ne correspond au nom introduit, la TNC inscrit le texte sélectionné dans un nouveau fichier

#### Insérer un autre fichier à la position du curseur

Déplacer le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer un nouveau fichier-texte



- Appuyer sur la softkey INSERER FICHIER. La TNC affiche le dialogue Nom de fichier =
- Introduire le chemin d'accès et le nom du fichier que vous souhaitez insérer



## Recherche de parties de texte

La fonction de recherche de l'éditeur de texte peut trouver des mots ou des chaînes de caractères dans un texte La TNC dispose de deux possibilités.

#### Trouver le texte actuel

La fonction de recherche doit trouver un mot correspondant au mot sur lequel se trouve actuellement le curseur:

- Déplacer le curseur sur le mot souhaité
- Sélectionner la fonction de recherche: appuyer sur la softkey RECHERCHE
- ▶ Appuyer sur la softkey CHERCHER MOT ACTUEL
- Abandonner la fonction de recherche: appuyer sur la softkey FIN

#### Trouver un texte au choix

- ▶ Sélectionner la fonction de recherche: appuyer sur la softkey RECHERCHE. La TNC affiche le dialogue Cherche texte:
- ▶ Introduire le texte à rechercher
- ▶ Rechercher le texte: appuyer sur la softkey EXECUTER
- Abandonner la fonction de recherche: appuyer sur la softkey FIN



**Programmation: usinage multiaxes** 

# 11.1 Fonctions réservées à l'usinage multiaxes

Ce chapitre regroupe les fonctions TNC qui ont un rapport avec l'usinage multiaxes:

Fonction TNC	Description	Page
PLANE	Définir les opérations d'usinage dans le plan d'usinage incliné	Page 325
M116	Avance des axes rotatifs	Page 349
PLANE/M128	Fraisage incliné	Page 347
FONCTION TCPM	Définir le comportement de la TNC lors du positionnement des axes rotatifs (évolution de M128)	Page 356
M126	Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course	Page 350
M94	Réduire la valeur d'affichage des axes rotatifs	Page 351
M128	Définir le comportement de la TNC lors du positionnement des axes rotatifs	Page 352
M138	Sélection d'axes inclinés	Page 354
M144	Prise en compte de la cinématique de la machine	Page 355

# 11.2 La fonction PLANE: Inclinaison du plan d'usinage (option de logiciel 1)

### Introduction



Les fonctions d'inclinaison du plan d'usinage doivent être validées par le constructeur de votre machine!

La fonction **PLANE** ne peut être entièrement efficace que sur des machines qui possèdent au moins deux axes rotatifs (table et/ou tête). Exception: vous pouvez aussi utiliser la fonction **PLANE AXIAL** si un seul axe rotatif est présent ou actif sur votre machine.

Avec la fonction **PLANE** (de l'anglais plane = plan), vous disposez d'une fonction performante permettant de définir des plans d'usinage inclinés de diverses manières

Toutes les fonctions **PLANE** disponibles dans la TNC définissent le plan d'usinage souhaité indépendamment des axes rotatifs réellement présents sur votre machine. Vous disposez des possibilités suivantes:

Fonction	Paramètres nécessaires	Softkey	Page
SPATIAL	Trois angles dans l'espace SPA, SPB, SPC	SPATIAL	Page 329
PROJETÉ	Deux angles de projection <b>PROPR</b> et <b>PROMIN</b> ainsi qu'un angle de rotation <b>ROT</b>	PROJECTED	Page 331
EULER	Trois angles d'Euler Précession (EULPR), Nutation (EULNU) et Rotation propre (EULROT),	EULER	Page 333
VECTEUR	Vecteur normal pour définition du plan et vecteur de base pour définition du sens de l'axe X incliné	VECTOR	Page 335
POINTS	Coordonnées de trois points quelconques du plan à incliner	POINTS	Page 337
RELATIF	Un seul angle dans l'espace, en incrémental	REL. SPA.	Page 339
AXIAL	Jusqu'à trois angles d'axes absolus ou incrémentaux <b>A, B, C</b>	AXIAL	Page 340
RESET	Annuler la fonction PLANE	RESET	Page 328





La définition des paramètres de la fonction **PLANE** se fait en deux étapes:

- La définition géométrique du plan est différente pour chacune des fonctions PLANE disponibles
- Le comportement de positionnement avec la fonction **PLANE**, à considérer indépendamment de la définition du plan, et identique pour toutes les fonctions **PLANE** (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 342)



La fonction transfert de la position courante n'est pas possible quand l'inclinaison du plan d'usinage est active.

Quand vous utilisez la fonction **PLANE** avec la fonction **M120** active, la TNC annule automatiquement la correction de rayon ainsi que la fonction **M120**.

En principe, les fonctions **PLANE** doivent toujours être annulées avec **PLANE RESET**. Introduire 0 dans tous les paramètres **PLANE** n'annule pas complètement la fonction.

Si vous limitez le nombre d'axes inclinés avec la fonction **M138**, vous pouvez ainsi limiter les possibilités d'inclinaison sur votre machine

### **Définir la fonction PLANE**



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



Sélectionner la fonction PLANE: appuyer sur la softkey INCLINAISON PLAN D'USINAGE: la TNC affiche dans la barre de softkeys les choix de définition disponibles


### **Choisir la fonction**


Sélectionner directement par softkey la fonction souhaitée: la TNC poursuit le dialogue et demande les paramètres nécessaires

### Affichage de positions

Dès qu'une fonction **PLANE** est activée, la TNC indique dans l'affichage d'état supplémentaire (voir figure) l'angle dans l'espace calculé. Indépendamment de la fonction **PLANE** utilisée, la TNC calcule toujours en interne l'angle dans l'espace.

Dans le mode chemin restant (**DIST**), et lors de l'inclinaison (mode **MOVE** ou **TURN**), la TNC indique le chemin jusqu'à la position finale définie (ou calculée) de l'axe rotatif.








### **Annulation de la fonction PLANE**



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions





▶ Sélectionner les fonctions spéciales: appuyez sur la softkey FONCTION SPÉCIALE TNC



▶ Sélectionner la fonction PLANE: appuyer sur la softkey INCLINAISON PLAN D'USINAGE: la TNC affiche dans la barre de softkeys les choix disponibles



▶ Sélectionner la fonction à annuler: ainsi la fonction PLANE est annulée en interne, mais les positions actuelles des axes ne sont pas modifiées



Définir si la TNC doit déplacer les axes inclinés automatiquement à la position par défaut (MOVE) ou TURN), ou non (STAY), (voir "inclinaison automatique: MOVE/TURN/STAY (introduction impérative)" à la page 342)



► Terminer la saisie: appuyer sur la touche END



La fonction PLANE RESET annule complètement la fonction **PLANE** active – ou un cycle actif **G80** (angle = 0 et fonction inactive). Une définition multiple n'est pas nécessaire.

**Exemple: Séquence CN** 

25 PLANE RESET MOVE DIST50 F1000



# Définir le plan d'usinage avec les angles dans l'espace: PLANE SPATIAL

### **Application**

Les angles dans l'espace définissent un plan d'usinage avec jusqu'à trois **rotations autour du système de coordonnées machine**. L'ordre des rotations est bien défini. D'abord une rotation autour de l'axe A, puis autour de B, puis autour de C (la méthode correspond à celle du cycle 19 si les données introduites dans le cycle 19 ont été réglées sur l'angle dans l'espace).




### Remarques avant de programmer

Vous devez toujours définir les trois angles dans l'espace SPA, SPB et SPC, même si l'un d'entre eux est égal à 0.

L'ordre des rotations défini préalablement est valable indépendamment de l'axe d'outil actif.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement: voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 342



HEIDENHAIN TNC 640 329




### Paramètres d'introduction




- ▶ Angle dans 1'espace A?: angle de rotation SPA autour de l'axe machine X (voir figure en haut à droite). Plage d'introduction -359.9999° à +359.9999°
- ▶ Angle dans 1'espace B?: angle de rotation SPB autour de l'axe machine Y (voir figure en haut à droite). Plage d'introduction -359.9999° à +359.9999°
- ▶ Angle dans 1'espace C?: angle de rotation SPC autour de l'axe machine Z (voir figure de droite, au centre). Plage d'introduction -359.9999° à +359.9999°
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 342)

### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification	
SPATIAL	en Angl. <b>spatial</b> =dans l'espace	
SPA	spatial A: rotation autour de l'axe X	
SPB	spatial <b>B</b> : rotation autour de l'axe Y	
SPC	spatial C: rotation autour de l'axe Z	





**Exemple: Séquence CN** 

5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 .....



# Définir le plan d'usinage avec les angles de projection: PLAN PROJETE

### **Application**


Les angles de projection définissent un plan d'usinage en indiquant deux angles. Vous les déterminez par projection sur le plan à définir du 1er plan de coordonnées (Z/X avec axe d'outil Z) et du 2ème plan de coordonnées (Y/Z avec axe d'outil Z).



### Remarques avant de programmer

Vous ne pouvez utiliser les angles de projection que si les définitions d'angles se réfèrent à un parallélépipède rectangle. Sinon, des déformations apparaissent sur la pièce

Description des paramètres pour le comportement du positionnement: voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 342





### Paramètres d'introduction




- ▶ Angle proj. 1er plan de coord.?: angle projeté du plan d'usinage incliné sur le 1er plan de coordonnées du système de coordonnées machine (Z/X avec axe d'outil Z, voir figure en haut à droite). Plage d'introduction –89.9999° à +89.9999°. L'axe 0° est l'axe principal du plan d'usinage actif (X avec axe d'outil Z, sens positif, voir figure en haut à droite)
- ▶ Angle proj. 2ème plan de coord.?: angle projeté sur le 2ème plan de coordonnées du système de coordonnées machine (Y/Z avec axe d'outil Z, voir figure en haut à droite). Plage d'introduction -89.9999° à +89.9999°. L'axe 0° est l'axe secondaire du plan d'usinage actif (Y avec axe d'outil Z)
- ▶ Angle ROT du plan incliné?: rotation du système de coordonnées incliné autour de l'axe d'outil incliné (par analogie, correspond à une rotation avec le cycle 10 ROTATION). Avec l'angle de rotation, vous pouvez déterminer de manière simple le sens de l'axe principal du plan d'usinage (X avec axe d'outil Z, Z avec axe d'outil Y, voir figure de droite, au centre). Plage d'introduction -360° à +360°
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 342)




### 5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 PROROT+30 .....

### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification	
PROJECTED	de l'anglais <b>projected</b> = projeté	
PROPR	principle plane: plan principal	
PROMIN	minor plane: plan secondaire	
PROROT	En anglais <b>rot</b> ation: rotation	







# Définir le plan d'usinage avec les angles d'Euler: PLANE EULER

### **Application**

Les angles d'Euler définissent un plan d'usinage avec jusqu'à trois **rotations autour du système de coordonnées incliné**. Les trois angles d'Euler ont été définis par le mathématicien suisse Euler. Transposé au système de coordonnées machine, il en résulte les définitions suivantes:

Angle de précession **EULPR** 

Rotation du système de coordonnée autour de

l'axe Z

Angle de nutation **EULNU** 

Rotation du système de coordonnées autour de

l'axe X après une rotation de l'angle de

précession

Angle de rotation **EULROT** 

Rotation du plan d'usinage incliné autour de l'axe


incliné Z



### Remarques avant de programmer

L'ordre des rotations défini préalablement est valable indépendamment de l'axe d'outil actif.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement: voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 342





### Paramètres d'introduction




- ▶ Angle rot. Plan coord. princip.?: angle de rotation EULPR autour de l'axe Z (voir figure en haut à droite) Remarque:
  - Plage d'introduction: -180.0000° à 180.0000°
  - L'axe 0° est l'axe X
- Angle d'inclinaison axe d'outil?: angle d'inclinaison EULNUT du système de coordonnées autour de l'axe X tourné de la valeur de l'angle de précession (voir figure de droite, au centre). Remarque:
  - Plage d'introduction: 0° à 180.0000°
  - L'axe 0° est l'axe Z
- ▶ Angle R0T du plan incliné?: rotation EULR0T du système de coordonnées incliné autour de l'axe Z incliné (par analogie, correspond à une rotation avec le cycle 10 ROTATION). Avec l'angle de rotation, vous pouvez déterminer de manière simple le sens de l'axe X dans le plan d'usinage incliné (voir figure en bas et à droite). Remarque:
  - Plage d'introduction: 0° à 360.0000°
  - L'axe 0° est l'axe X
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 342)





### 5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22 .....

### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
EULER	Mathématicien suisse ayant défini les angles dits d'Euler
EULPR	Angle de <b>Pr</b> écession: angle décrivant la rotation du système de coordonnées autour de l'axe Z
EULNU	Angle de <b>Nu</b> tation: angle décrivant la rotation du système de coordonnées autour de l'axe X qui a subi une rotation de la valeur de l'angle de précession
EULROT	Angle de <b>Rot</b> ation: angle décrivant la rotation du plan d'usinage incliné autour du nouvel axe incliné Z









# Définir le plan d'usinage par deux vecteurs: PLANE VECTOR

### **Application**

Vous pouvez utiliser la définition d'un plan d'usinage au moyen de **deux vecteurs** si votre système CAO est capable de calculer le vecteur de base et le vecteur normal au plan d'usinage. Une introduction normée n'est pas nécessaire. La TNC calcule la valeur normée en interne. Vous pouvez ainsi introduire des valeurs entre -9.999999 et +9.999999.

Le vecteur de base nécessaire à la définition du plan d'usinage est défini par les composantes **BX**, **BY** et **BZ** (voir fig. en haut à droite). Le vecteur normal est défini par les composantes **NX**, **NY** et **NZ**.




### Remarques avant de programmer

Le vecteur de base définit la direction de l'axe principal du plan d'usinage incliné. Le vecteur normal doit être au dessus du plan incliné et perpendiculaire. Il détermine ainsi l'orientation du plan.

En interne, la TNC calcule les vecteurs normés à partir des valeurs que vous avez introduites.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement: voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 342





### Paramètres d'introduction




- Composante X du vecteur de base?: composante X BX du vecteur de base B (voir . figure en haut à droite). Plage d'introduction: -9.9999999 à +9.9999999
- Composante Y du vecteur de base?: composante Y BY du vecteur de base B (voir figure en haut à droite). Plage d'introduction: -9.9999999 à +9.9999999
- ▶ Composante Z du vecteur de base?: composante Z BZ du vecteur de base B (voir figure en haut à droite). Plage d'introduction: -9.9999999 à +9.9999999
- ► Composante X du vecteur normal?: composante X NX du vecteur normal N (voir figure de droite, au centre). Plage d'introduction: -9.9999999 à +9.9999999
- Composante Y du vecteur normal?: composante Y NY du vecteur normal N (voir figure de droite, au centre). Plage d'introduction: -9.9999999 à +9.9999999
- ► Composante Z du vecteur normal?: composante Z NZ du vecteur normal N (voir figure en bas à droite). Plage d'introduction: -9.9999999 à +9.9999999
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 342)


Séquence CN


### 5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ...

### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification	
VECTEUR	de l'anglais vector = vecteur	
BX, BY, BZ	Vecteur de <b>B</b> ase: composantes <b>X</b> , <b>Y</b> et <b>Z</b>	
NX, NY, NZ	Vecteur <b>N</b> ormal: composantes <b>X</b> , <b>Y</b> et <b>Z</b>	









### Définir le plan d'usinage par trois points: PLANE POINTS

### **Application**

**Trois points au choix, P1 à P3** permettent de définir un plan d'usinage. Cela est possible avec la fonction **PLANE POINTS**.




### Remarques avant de programmer

La droite reliant le point 1 au point 2 détermine le sens de l'axe principal incliné (X avec axe d'outil Z).

Vous définissez le sens de l'axe d'outil incliné avec la position du 3ème point par rapport à la droite reliant le point 1 et le point 2. En tenant compte de la règle de la main droite (pouce = axe X, index = axe Y, majeur = axe Z, voir. figure en haut et à droite), le pouce (axe X) est orienté du point 1 vers le point 2, l'index (axe Y) est orienté parallèlement à l'axe incliné Y, en direction du point 3 et le majeur est orienté en direction de l'axe d'outil incliné.

Les trois points définissent l'inclinaison du plan. La position du point zéro actif n'est pas modifiée par la TNC.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement: voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 342





### Paramètres d'introduction




- Coordonnée X 1er point du plan?: coordonnée X P1X du premier point du plan (voir figure en haut à droite)
- Coordonnée Y 1er point du plan?: coordonnée Y P1Y du premier point du plan (voir figure en haut à droite)
- ▶ Coordonnée Z 1er point du plan?: coordonnée Z P1Z du 1er point du plan (voir figure en haut à droite)
- ▶ Coordonnée X 2ème point du plan?: coordonnée X P2X du 2ème point du plan (voir figure de droite, au centre)
- ▶ Coordonnée Y 2ème point du plan?: coordonnée Y P2Y du 2ème point du plan (voir figure de droite, au centre)
- Coordonnée Z 2ème point du plan?: coordonnée Z P2Z du 2ème point du plan (voir figure de droite, au centre)
- Coordonnée X 3ème point du plan?: coordonnée X P3X du 3ème point du plan (voir figure en bas et à droite)
- Coordonnée Y 3ème point du plan?: coordonnée Y P3Y du 3ème point du plan (voir figure en bas et à droite)
- ▶ Coordonnée Z 3ème point du plan?: coordonnée Z P3Z du 3ème point du plan (voir figure en bas et à droite)
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 342)





5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....

### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
POINTS	De l'Anglais <b>points</b> = points







# Définir le plan d'usinage au moyen d'un seul angle incrémental dans l'espace: PLANE RELATIVE

### **Application**

Vous utilisez les angles dans l'espace incrémentaux lorsqu'un plan d'usinage actif déjà incliné doit être incliné par **une autre rotation**. Exemple: réaliser un chanfrein à 45° sur un plan incliné.



### Remarques avant de programmer


L'angle défini agit toujours par rapport au plan d'usinage actif et ce, quelle que soit la fonction utilisée pour l'activer.

Vous pouvez programmer successivement autant de fonctions **PLANE RELATIVE** que vous le souhaitez.

Quand vous souhaitez revenir au plan d'usinage qui était actif avant la fonction **PLANE RELATIVE**, alors vous définissez **PLANE RELATIVE** avec le même angle, mais avec un signe inversé.

Quand vous utilisez **PLANE RELATIVE** sur un plan d'usinage non incliné, faites simplement pivoter le plan non incliné autour de l'angle dans l'espace que vous avez défini avec la fonction **PLANE**.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement: voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 342




### Paramètres d'introduction



- ▶ Angle incrémental?: angle dans l'espace en fonction duquel le plan d'usinage actif doit être incliné en plus (voir figure en haut à droite). Choisir avec une softkey l'axe autour duquel le plan doit être incliné. Plage d'introduction: -359.9999° à +359.9999°
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 342)

### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
RELATIF	de l'anglais <b>relative</b> = par rapport à



**Exemple: Séquence CN** 

5 PLANE RELATIF SPB-45 .....



# Plan d'usinage défini avec angles d'axes: PLANE AXIAL (fonction FCL 3)

### **Application**

La fonction **PLANE AXIAL** définit à la fois la position du plan d'usinage et les coordonnées nominales des axes rotatifs. Cette fonction est facile à mettre en œuvre, notamment sur les machines avec cinématiques orthogonales et avec cinématiques avec un seul axe rotatif actif.



Vous pouvez aussi utiliser la fonction **PLANE AXIAL** si un seul axe rotatif est actif sur votre machine.

Vous pouvez utiliser la fonction **PLANE RELATIV** après la fonction **PLANE AXIAL** si votre machine autorise des définitions d'angles dans l'espace. Consultez le manuel de votre machine.



### Remarques avant de programmer


N'introduire que des angles d'axes réellement présents sur votre machine; sinon la TNC délivre un message d'erreur.

Les coordonnées d'axes rotatifs définies avec **PLANE AXIAL** sont modales. Les définitions multiples se cumulent donc, l'introduction de valeurs incrémentales est autorisée.

Pour annuler la fonction **PLANE AXIAL**, utiliser la fonction **PLANE RESET**. Une annulation en introduisant 0 ne désactive pas **PLANE AXIAL**.

Les fonctions  $\mathbf{SEQ}$ ,  $\mathbf{TABLE}$   $\mathbf{ROT}$  et  $\mathbf{COORD}$   $\mathbf{ROT}$  sont inactives avec  $\mathbf{PLANE}$   $\mathbf{AXIAL}$ .

Description des paramètres pour le comportement du positionnement: voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 342



### Paramètres d'introduction



- ▶ Angle d'axe A?: angle de rotation que doit exécuter l'axe A. En incrémental, il s'agit alors de l'angle avec lequel l'axe A doit s'orienter par rapport à la position actuelle. Plage d'introduction: -99999,9999° à +99999,9999°
- ▶ Angle d'axe B?: angle de rotation que doit exécuter l'axe B. En incrémental, il s'agit alors de l'angle supplémentaire de rotation de l'axe B par rapport à la position actuelle. Plage d'introduction: -99999,9999° à +99999,9999°
- ▶ Angle d'axe C?: angle de rotation que doit exécuter l'axe C. En incrémental, il s'agit alors de l'angle supplémentaire de rotation de l'axe C par rapport à la position actuelle. Plage d'introduction: -99999,9999° à +99999,9999°
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 342)

# 

**Exemple: Séquence CN** 

5 PLANE AXIAL B-45 .....

### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
AXIAL	en Anglais <b>axial</b> = axial



# Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE

### Résumé

Indépendamment de la fonction PLANE utilisée pour définir le plan d'usinage incliné, vous disposez toujours des fonctions suivantes pour le comportement de positionnement:

- inclinaison automatique
- Sélection de solutions d'inclinaisons alternatives (impossible avec PLANE AXIAL)
- Sélection de modes de transformation (impossible avec PLANE AXIAL)

### inclinaison automatique: MOVE/TURN/STAY (introduction impérative)

Après avoir introduit tous les paramètres de définition du plan, vous devez définir la manière dont les axes rotatifs doivent être inclinés aux valeurs calculées:

MOVE

La fonction PLANE doit incliner automatiquement les axes rotatifs aux valeurs calculées. Dans ce processus, la position relative entre la pièce et l'outil ne change pas. La TNC exécute un déplacement de compensation sur les axes linéaires



La fonction PLANE doit incliner automatiquement les axes rotatifs aux valeurs calculées. Dans ce processus, seuls les axes rotatifs sont positionnés. La TNC n'exécute **pas** de déplacement de compensation sur les axes linéaires



 Vous inclinez les axes rotatifs après une séquence de positionnement séparée


Quand vous avez sélectionné l'option MOVE (la fonction PLANE doit effectuer automatiquement l'inclinaison avec déplacement de compensation), vous devez ensuite définir encore les deux paramètres Dist. pt rotation de pointe outil et Avance? F= à définir.

Si vous avez sélectionné l'option **TURN** (la fonction **PLANE** doit effectuer automatiquement l'inclinaison sans déplacement de compensation), vous devez définir ensuite encore le paramètre **Avance? F=** à définir.

En alternative à une avance F définie directement avec une valeur numérique, vous pouvez aussi faire exécuter le déplacement d'orientation avec FMAX (avance rapide) ou FAUTO (avance de TOOL CALLT.



Si vous utilisez la fonction **PLANE AXIAL** en liaison avec **STAY**, vous devez orienter les axes rotatifs au moyen d'une séquence de positionnement séparée après la fonction **PLANE**.





▶ Dist. pt rotation de pointe outil (en incrémental): la TNC incline l'outil (la table) autour de la pointe de l'outil. Le paramètre DIST permet de décaler le point de rotation de l'inclinaison par rapport à la position actuelle de la pointe de l'outil.




### Attention!

- Si, avant l'inclinaison, l'outil se trouve à la distance que vous avez programmée par rapport à la pièce, d'un point de vue relatif, il se trouve alors à la même position après l'orientation (voir figure de droite, au centre, 1 = DIST)
- Si; avant l'inclinaison, l'outil ne se trouve pas à la distance que vous avez programmée par rapport à la pièce, d'un point de vue relatif, il se trouve alors décalé par rapport à la position d'origine après l'inclinaison (voir figure en bas à droite, 1= DIST)
- ▶ Avance? F=: vitesse de la trajectoire avec laquelle l'outil doit être incliné
- ▶ Longueur de retrait dans l'axe d'outil?: longueur de retrait MB, agit en incrémental à partir de la position d'outil courante dans la direction de l'axe de l'outil actif, que la TNC aborde avant la procédure d'inclinaison. MB MAX déplace l'outil jusqu'avant le fin de course logiciel







HEIDENHAIN TNC 640 343



### inclinaison des axes rotatifs dans une séquence séparée

Quand vous souhaitez incliner les axes rotatifs dans une séquence de positionnement séparée (option **STAY** sélectionnée), procédez de la manière suivante:



### Attention, risque de collision!

Prépositionner l'outil de manière à éviter toute collision entre l'outil et la pièce (moyen de serrage) lors de l'inclinaison.

- ▶ Sélectionner une fonction **PLANE** au choix, définir l'inclinaison automatique avec **STAY**. Lors de l'usinage, la TNC calcule les valeurs de positions des axes rotatifs de votre machine et les mémorise dans les paramètres-système Q120 (axe A), Q121 (axe B) et Q122 (axe C)
- Définir la séquence de positionnement avec les valeurs angulaires calculées par la TNC

Exemples de séquences CN: incliner d'un angle dans l'espace B+45° une machine équipée d'un plateau circulaire C et d'une table pivotante A.

12 L Z+250 RO FMAX	Positionner à une hauteur de sécurité
13 PLANE SPATIAL SPA+O SPB+45 SPC+O STAY	Définir la fonction PLANE et l'activer
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	Positionner l'axe rotatif en utilisant les valeurs calculées par la TNC
	Définir l'usinage dans le plan incliné

### Sélection d'alternatives d'inclinaison: SEQ +/- (introduction optionnelle)

Après avoir défini la position du plan d'usinage, la TNC doit calculer les positions adéquates des axes rotatifs de votre machine. En règle générale, il existe toujours deux solutions.

Avec le commutateur **SEQ**, vous choisissez la solution que la TNC doit utiliser:

- **SEQ+** positionne l'axe maître de manière à adopter un angle positif. L'axe maître est le premier axe en se référant à l'outil ou le dernier axe rotatif en se référant à la table (dépendant de la configuration de la machine, voir fig. en haut à droite)
- SEQ- positionne l'axe maître de manière à adopter un angle négatif.


Si la solution que vous avez choisie avec **SEQ** n'est pas dans la zone de déplacement de la machine, la TNC délivre le message d'erreur **Angle non autorisé**.



Si vous utilisez la fonction **PLANE AXIS**, le commutateur **SEQ** est sans fonction.

Si vous ne définissez pas **SEQ**, la TNC détermine la solution de la manière suivante:

- 1 La TNC vérifie d'abord si les deux solutions sont situées dans la zone de déplacement des axes rotatifs
- 2 Si tel est le cas, la TNC choisit la solution du chemin le plus court
- **3** Si une seule solution se situe dans la zone de déplacement, la TNC utilisera cette solution.
- 4 Si aucune solution n'est située dans la zone de déplacement, la TNC délivre le message d'erreur **Angle non autorisé**





Exemple d'une machine équipée d'un plateau circulaire C et d'une table pivotante A. Fonction programmée: **PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0** 

Fin de course	Position de départ	SEQ	Résultat position d'axe
Aucun	A+0, C+0	non progr.	A+45, C+90
Aucun	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Aucun	A+0, C+0	_	A-45, C-90
Aucun	A+0, C-105	non progr.	A-45, C-90
Aucun	A+0, C-105	+	A+45, C+90
Aucun	A+0, C-105	_	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	non progr.	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	+	Message d'erreur
Aucun	A+0, C-135	+	A+45, C+90

### Sélection du mode de transformation (introduction optionnelle)

Pour les machines équipées d'un plateau circulaire C, vous disposez d'une fonction qui vous permet de définir le mode de transformation:



▶ COORD ROT définit que la fonction PLANE ne doit faire pivoter le système de coordonnées qu'à l'angle d'inclinaison défini. Le plateau circulaire reste fixe, la compensation de la rotation s'effectue par calcul




▶ TABLE ROT définit que la fonction PLANE doit positionner le plateau circulaire à l'angle d'inclinaison défini. La compensation s'effectue par rotation de la pièce



Avec l'utilisation de la fonction **PLANE AXIAL**, les fonctions **COORD ROT** et **TABLE ROT** sont inactives.

Quand vous utilisez la fonction **TABLE ROT** avec une rotation de base et un angle d'inclinaison à 0, la TNC incline la table à l'angle défini dans la rotation de base.



# 11.3 Fraisage incliné dans le plan incliné (Option logiciel 2)


### **Fonction**

En liaison avec les nouvelles fonctions **PLANE** et avec **M128**, vous pouvez réaliser un **fraisage incliné** dans un plan d'usinage incliné. Pour cela, vous disposez de deux définitions possibles:

- Fraisage incliné par déplacement incrémental d'un axe rotatif
- Fraisage incliné au moyen de vecteurs normaux



Le fraisage incliné dans le plan incliné ne fonctionne qu'avec des fraises hémisphériques.



# Fraisage incliné par déplacement incrémental d'un axe rotatif

- ▶ Dégager l'outil
- Activer M128
- ▶ Définir une fonction PLANE au choix. Tenir compte du comportement de positionnement
- Au moyen d'une séquence linéaire, se déplacer en incrémental à l'angle d'inclinaison souhaité dans l'axe correspondant

### Exemple de séquences CN:

•••	
N12 G00 G40 Z+50 M128 *	Positionnement à hauteur de sécurité, activer M128
N13 PLANE SPATIAL SPA+O SPB-45 SPC+O MOVE DIST50 F900 *	Définir la fonction PLANE et l'activer
N14 G01 G91 F1000 B-17 *	Régler l'angle d'inclinaison
•••	Définir l'usinage dans le plan incliné



### Fraisage incliné au moyen de vecteurs normaux



La séquence LN ne doit contenir qu'un vecteur de direction avec lequel est défini l'angle pour le fraisage incliné (vecteur normal NX, NY, NZ ou vecteur de direction d'outil TX, TY, TZ).

- Dégager l'outil
- Activer M128
- Définir une fonction PLANE au choix. Tenir compte du comportement de positionnement
- Exécuter le programme avec les séquences LN dans lesquelles la direction de l'outil est définie par vecteur

### Exemple de séquences CN:

12 L Z+50 RO FMAX M128	Positionnement à hauteur de sécurité, activer M128
13 PLANE SPATIAL SPA+O SPB+45 SPC+O MOVE DIST50 F1000	Définir la fonction PLANE et l'activer
14 LN X+31.737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,3 NY+0 NZ+0,9539 F 1000 M3	Régler l'angle pour le fraisage incliné avec vecteur normal
•••	Définir l'usinage dans le plan incliné



# 11.4 Fonctions auxiliaires pour les axes rotatifs

# Avance en mm/min. sur les axes rotatifs A, B, C: M116 (option de logiciel 1)

### Comportement standard

Pour un axe rotatif, la TNC interprète l'avance programmée en degrés/min. (dans les programmes en mm et aussi les programmes en pouces). L'avance de contournage dépend donc de l'écart entre le centre de l'outil et le centre des axes rotatifs.

Plus la distance sera grande et plus l'avance de contournage sera importante.

### Avance en mm/min. pour les axes rotatifs avec M116



La géométrie de la machine doit être définie par le constructeur dans la description de la cinématique.

M116 n'agit que sur les plateaux ou tables circulaires. M116 ne peut pas être utilisée avec les têtes pivotantes. Si votre machine est équipée d'une combinaison table/tête, la TNC ignore les axes rotatifs de la tête pivotante.

M116 agit également lorsque le plan d'usinage incliné est activé.

Pour un axe rotatif, la TNC interprète l'avance programmée en mm/min. (ou 1/10 pouces/min.). La TNC calcule en début de séquence l'avance pour cette séquence. L'avance d'un axe rotatif ne varie pas pendant l'exécution de cette séquence, même si l'outil se déplace autour du centre des axes rotatifs.

#### **Effet**

M116 agit dans le plan d'usinage. Pour annuler M116, programmez M117. En fin de programme, M116 est également désactivée.

M116 est active en début de séquence.



### Déplacement optimisé des axes rotatifs: M126

### Comportement standard

Le comportement standard de la TNC lors de positionnement d'axes rotatifs, dont l'affichage est réduit à des valeurs inférieures à 360°, dépend du paramètre **shortestDistance** (300401). Là est défini si, pour aller à la position programmée, la TNC doit tenir compte de la différence position nominale-position réelle ou si elle doit toujours (également sans M126) prendre le chemin le plus court. Exemples:

Position effective	Position nominale	Course
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

### Comportement avec M126

Avec M126, la TNC déplace selon le chemin le plus court un axe rotatif dont l'affichage est réduit à une valeur inférieure à 360°. Exemples:

Position effective	Position nominale	Course
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

### **Effet**

M126 est active en début de séquence.

Pour annuler M126, introduisez M127, M126 est également désactivée en fin de programme.

### Réduire l'affichage de l'axe rotatif à une valeur inférieure à 360°: M94

### Comportement standard

La TNC déplace l'outil de la valeur angulaire actuelle à la valeur angulaire programmée.

### Exemple:

Valeur angulaire actuelle: 538°
Valeur angulaire programmée: 180°
Course réelle: -358°

### **Comportement avec M94**

En début de séquence, la TNC réduit la valeur angulaire actuelle à une valeur inférieure à 360°, puis se déplace à la valeur angulaire programmée. Si plusieurs axes rotatifs sont actifs, M94 réduit l'affichage de tous les axes rotatifs. En alternative, vous pouvez introduire un axe rotatif à la suite de M94. La TNC ne réduit alors que l'affichage de cet axe.

### Exemple de séquences CN

Réduire les valeurs d'affichage de tous les axes rotatifs actifs:

### N50 M94 \*

Ne réduire que la valeur d'affichage de l'axe C:

### N50 M94 C \*

Réduire l'affichage de tous les axes rotatifs actifs, puis se déplacer avec l'axe C à la valeur programmée:

### N50 G00 C+180 M94 \*

### Effet

M94 n'agit que dans la séquence de programme dans laquelle elle a été programmée.

M94 est active en début de séquence.

HEIDENHAIN TNC 640 351



# Conserver la position de la pointe de l'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM\*): M128 (option -logiciel 2)

### **Comportement standard**

La TNC déplace l'outil aux positions définies dans le programme d'usinage. Dans le programme, si la position d'un axe incliné est modifiée, le décalage qui en résulte sur les axes linéaires doit être calculé et le déplacement doit être réalisé dans une séquence de positionnement.

### Comportement avec M128 (TCPM: Tool Center Point Management)



La géométrie de la machine doit être définie par le constructeur dans la description de la cinématique.

Si la position d'un axe incliné commandé est modifiée dans le programme, pendant la procédure d'inclinaison, la position de la pointe de l'outil n'est pas modifiée par rapport à la pièce.



### Attention, danger pour la pièce!

Pour les axes inclinés avec denture Hirth: ne modifier la position de l'axe incliné qu'après avoir dégagé l'outil. Sinon, le déverrouillage de la denture pourrait endommager le contour.

Après **M128**, vous pouvez également introduire une avance à laquelle la TNC exécutera les déplacements de compensation dans les axes linéaires.



Avant les positionnements avec M91 ou M92 et avant une séquence T: annuler M128.


La longueur d'outil doit se référer au centre de la bille de la fraise hémisphérique.

Lorsque  ${\bf M128}$  est active, la TNC indique dans l'affichage d'état le symbole  ${\bf TCPM}.$ 

### M128 avec plateaux inclinés

Si vous programmez un déplacement du plateau incliné alors que M128 est active, la TNC fait pivoter le système de coordonnées en conséquence. Faites pivoter p.ex. l'axe C de 90° (par un positionnement ou un décalage du point zéro) et programmez ensuite un déplacement dans l'axe X, la TNC exécute le déplacement dans l'axe Y de la machine.

La TNC transforme également le point d'origine initialisé, décalé lors du déplacement du plateau circulaire.



#### M128 avec correction d'outil tridimensionnelle

Si vous appliquez une correction d'outil tridimensionnelle alors que **M128** et une correction de rayon **G41/G42** sont activées, la TNC positionne automatiquement les axes rotatifs pour certaines géométries de machine.

#### Effet

M128 est active en début de séquence, M129 en fin de séquence. M128 agit également dans les modes manuels et reste activée après un changement de mode de fonctionnement. L'avance destinée au déplacement de compensation reste activée jusqu'à ce que vous en programmiez une nouvelle ou que vous annuliez M128 avec M129.

Pour annuler **M128**, introduisez **M129**. Si vous sélectionnez un nouveau programme dans un mode Exécution de programme, la TNC désactive également **M128**.

### Exemple de séquences CN

Effectuer des déplacements de compensation à une avance de 1000 mm/min:

N50 G01 G41 X+0 Y+38.5 IB-15 F125 M128 F1000 \*

### Fraisage incliné avec axes rotatifs non asservis

Si votre machine est équipée d'axes rotatifs non asservis ("axes de comptage"), vous pouvez tout de même exécuter un usinage incliné avec ces axes en utilisant M128.

Procédez de la manière suivante:

- 1 Déplacer manuellement les axes rotatifs à la position voulue. M128 ne doit pas encore être activée
- 2 Activer M128: la TNC lit les valeurs effectives de tous les axes rotatifs présents. Elle calcule ensuite la nouvelle position du centre de l'outil et actualise l'affichage de position
- **3** La TNC exécute le déplacement de compensation nécessaire dans la séquence de positionnement suivante
- 4 Exécuter l'usinage
- **5** A la fin du programme, annuler M128 avec M129 et repositionner les axes rotatifs à leur position initiale



Aussi longtemps que M128 est active, la TNC surveille la position effective des axes rotatifs non asservis. Si la position effective s'écarte d'une valeur définie par le constructeur de la machine par rapport à la position nominale, la TNC délivre un message d'erreur et interrompt le déroulement du programme.

HEIDENHAIN TNC 640 353



### Sélection d'axes inclinés: M138

### Comportement standard

Avec les fonctions M128, TCPM et l'inclinaison du plan d'usinage, la TNC tient compte des axes rotatifs définis dans les paramètres-machine par le constructeur.

### Comportement avec M138

Avec les fonctions indiquées ci-dessus, la TNC ne tient compte que des axes inclinés ayant été définis avec M138.



Si vous limitez le nombre d'axes inclinés avec la fonction **M138**, vous pouvez ainsi limiter les possibilités d'inclinaison sur votre machine

### **Effet**

M138 est active en début de séquence.

Pour annuler M138, reprogrammez M138 sans indiquer d'axes inclinés.

### Exemple de séquences CN

Pour les fonctions indiquées ci-dessus, ne tenir compte que de l'axe incliné C:

N50 G00 Z+100 R0 M138 C \*

### Tenir compte de la cinématique de la machine pour les positions EFF/NOM en fin de séquence: M144 (option de logiciel 2)

### Comportement standard

La TNC déplace l'outil aux positions définies dans le programme d'usinage. Dans le programme, si la position d'un axe incliné est modifiée, le décalage qui en résulte sur les axes linéaires doit être calculé et le déplacement doit être réalisé dans une séquence de positionnement.

### Comportement avec M144

La TNC tient compte d'une modification de la cinématique de la machine dans l'affichage de position, par exemple lors du changement d'une broche additionnelle. Si la position d'un axe incliné asservi est modifiée, la position de la pointe de l'outil est alors modifiée par rapport à la pièce pendant la procédure d'inclinaison. Le décalage résultant est pris en compte dans l'affichage de position.



Les positionnements avec M91/M92 sont autorisés avec M144 active.

L'affichage de positions en modes de fonctionnement EN CONTINU et PAS A PAS ne se modifie que lorsque les axes inclinés ont atteint leur position finale.

### Effet

M144 est active en début de séquence. M144 n'est pas active en liaison avec M128 ou avec l'inclinaison du plan d'usinage.

Pour annuler M144, programmez M145.



La géométrie de la machine doit être définie par le constructeur dans la description de la cinématique.

Le constructeur de la machine en définit l'action dans les modes de fonctionnement automatique et manuel. Consultez le manuel de votre machine.

HEIDENHAIN TNC 640 355



# 11.5 FONCTION TCPM (option de logiciel 2)

### **Fonction**



La géométrie de la machine doit être définie par le constructeur de la machine.



### Pour les axes inclinés avec denture Hirth:

Ne modifier la position de l'axe incliné qu'après avoir dégagé l'outil. Sinon, le déverrouillage de la denture pourrait endommager le contour.




Avant les positionnements avec M91 ou M92 et avant un TOOL CALL: annuler FONCTION TCPM.

La longueur d'outil doit se référer au centre de la bille de la fraise hémisphérique.

Lorsque **FONCTION TCPM** est active, la TNC affiche le symbole **TCPM** dans l'affichage de positions.

**FONCTION TCPM** est une extension de la fonction **M128** qui permet de définir le comportement de la TNC lors du positionnement des axes rotatifs. Contrairement à **M128**, **FONCTION TCPM** permet de définir le mode d'action de diverses fonctionnalités:

- Mode d'action de l'avance programmée: F TCP / F CONT
- Interprétation des coordonnées programmées des axes rotatifs dans le programme CN: AXIS POS / AXIS SPAT
- Mode d'interpolation entre la position initiale et la position-cible: PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR




### **Définir la FONCTION TCPM**



FUNCTION









► Sélectionner FONCTION TCPM

### Mode d'action de l'avance programmée

Pour définir le mode d'action de l'avance programmée, la TNC propose deux fonctions:



▶ F TCP indique que l'avance programmée doit être interprétée comme vitesse relative réelle entre la pointe de l'outil (tool center point) et la pièce



F CONT indique que l'avance programmée doit être interprétée comme avance de contournage des axes programmés dans la séquence CN concernée

### Exemple de séquences CN:

•••	
13 FONCTION TCPM F TCP	L'avance se réfère à la pointe de l'outil
14 FONCTION TCPM F CONT	L'avance est interprétée comme avance de contournage
•••	



# Interprétation des coordonnées programmées des axes rotatifs

Jusqu'à présent, les machines équipées de têtes pivotantes à 45° ou de plateaux pivotants à 45° n'avaient pas la possibilité de régler de manière simple l'angle d'orientation ou bien une orientation d'outil se référant au système de coordonnées (angle dans l'espace) courant. Cette fonctionnalité ne pouvait être réalisée que par des programmes créés de manière externe et contenant des normales de vecteur à la surface (séquences LN).

Désormais, la TNC dispose de la fonctionnalité suivante:



- ▶ AXIS POS définit que la TNC doit interpréter les coordonnées programmées des axes rotatifs comme position nominale de l'axe concerné
- AXIS SPATIAL
- ▶ AXIS SPAT définit que la TNC doit interpréter les coordonnées programmées des axes rotatifs comme angle dans l'espace



N'utilisez **AXIS POS** que si votre machine est équipée en premier lieu d'axes rotatifs orthogonaux. Avec des têtes pivotantes/tables pivotantes à 45°, vous pouvez également utiliser **AXIS POS**, à condition que les coordonnées des axes rotatifs définissent correctement l'orientation souhaitée du plan de travail (peut être assuré p. ex. via un système de FAO).

**AXIS SPAT**: les coordonnées des axes rotatifs introduites dans la séquence de positionnement sont des angles dans l'espace qui se réfèrent au système de coordonnées courant (le cas échéant, incliné) (angles incrémentaux dans l'espace).

Après l'activation de **FONCTION TCPM** en liaison avec **AXIS SPAT**, programmez systématiquement les trois angles dans l'espace. Ils doivent figurer dans la définition de l'angle d'orientation de la première séquence de déplacement. Ceci reste valable avec un ou plusieurs angle(s) dans l'espace à 0°.

### Exemple de séquences CN:

13 FONCTION TCPM F TCP AXIS POS	Les coordonnées des axes rotatifs sont des angles d'axes
18 FONCTION TCPM F TCP AXIS SPAT	Les coordonnées des axes rotatifs sont des angles dans l'espace
20 L A+0 B+45 C+0 F MAX	Régler l'orientation d'outil sur B+45 degrés (angle dans l'espace). Définir les angles dans l'espace A et C à 0.



# Mode d'interpolation entre la position initiale et la position finale

Pour définir le mode d'interpolation entre la position initiale et la position finale, la TNC propose deux fonctions:



PATHCTRL AXIS indique que la pointe de l'outil se déplace sur une droite entre la position initiale et la position finale de la séquence CN concernée (Fraisage en bout). Le sens de l'axe d'outil au niveau de la position initiale et de la position finale correspond aux valeurs programmées mais la périphérie de l'outil ne décrit aucune trajectoire définie entre la position initiale et la position finale. La surface résultant du fraisage avec la périphérie de l'outil (Fraisage en roulant) dépend de la géométrie de la machine



▶ PATHCTRL VECTOR indique que la pointe de l'outil se déplace sur une droite entre la position initiale et la position finale de la séquence CN concernée et aussi que le sens de l'axe d'outil entre la position initiale et la position finale est interpolé de manière à créer un plan dans le cas d'un usinage à la périphérie de l'outil (Fraisage en roulant)



### Remarque concernant PATHCTRL VECTOR:

Une orientation d'outil définie au choix peut être généralement obtenue au moyen de deux positions différentes d'axe incliné. La TNC utilise la solution optant pour la trajectoire la plus courte – à partir de la position courante. Dans les programmes 5 axes, des positions finales qui n'ont pas été programmées peuvent ainsi être atteintes sur les axes rotatifs.

Pour obtenir un déplacement aussi continu que possible sur plusieurs axes, définissez le cycle 32 avec une **tolérance pour axes rotatifs** (voir manuel d'utilisation des cycles, cycle 32 TOLERANCE). La tolérance des axes rotatifs devrait être du même ordre de grandeur que la tolérance d'écart de trajectoire également définie dans le cycle 32. Plus la tolérance définie pour les axes rotatifs est élevée et plus les écarts de contour sont importants lors du fraisage en roulant.

### Exemple de séquences CN:

13 FONCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS	La pointe de l'outil se déplace sur une droite
14 FONCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL VECTOR	La pointe de l'outil et le vecteur directionnel de l'outil se déplace dans un plan

HEIDENHAIN TNC 640 359



### **Annuler FONCTION TCPM**



Utilisez FONCTION RESET TCPM si vous souhaitez annuler de manière ciblée la fonction dans un programme

### Exemple de séquence CN:

•••	
25 FONCTION RESET TCPM	Annuler FONCTION TCPM
•••	



La TNC annule automatiquement **FONCTION TCPM** lorsque vous sélectionnez un nouveau programme dans un mode Exécution de programme.

Vous ne devez annuler **FONCTION TCPM** que si la fonction **PLANE** est inactive. Si nécessaire, exécuter **PLANE RESET** avant **FONCTION RESET TCPM**.



## 11.6 Fraisage en roulant: correction de rayon 3D avec TCPM et correction de rayon (G41/G42)

### **Application**

Lors du fraisage en roulant, la TNC décale l'outil de la somme des valeurs Delta **DR** (tableau d'outils et séquence **T**), cela perpendiculairement au sens du déplacement et perpendiculairement au sens de l'outil. Le sens de correction est à définir avec la correction de rayon **G41/G42** (voir fig. en haut à droite, sens du déplacement Y+).

Pour que la TNC puisse atteindre l'orientation donnée, vous devez activer la fonction M128 (voir "Conserver la position de la pointe de l'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM\*): M128 (option -logiciel 2)" à la page 352) et activer ensuite la correction de rayon d'outil. La TNC positionne automatiquement les axes rotatifs de la machine de manière à ce que l'outil puisse atteindre l'orientation d'outil programmée avec la correction courante.



La TNC ne peut pas positionner automatiquement les axes rotatifs sur toutes les machines. Consultez le manuel de votre machine.

Notez que la TNC applique une correction en fonction des **valeurs Delta** définies. Un rayon d'outil R défini dans le tableau d'outils n'a aucune influence sur la correction.



#### Attention, risque de collision!

Sur les machines dont les axes rotatifs n'autorisent qu'une plage de déplacement limitée et lors du positionnement automatique, des déplacements peuvent nécessiter, par exemple, une rotation de la table à 180°. Faites attention aux risques de collision de la tête avec la pièce ou avec les éléments de serrage.


Vous pouvez définir l'orientation d'outil dans une séquence G01 de la manière suivante.

Exemple: définition de l'orientation d'outil avec M128 et coordonnées des axes rotatifs

N10 G00 G90 X-20 Y+0 Z+0 B+0 C+0 *	Prépositionnement
N20 M128 *	Activer M128
N30 G01 G42 X+0 Y+0 Z+0 B+0 C+0 F1000 *	Activer la correction de rayon
N40 X+50 Y+0 Z+0 B-30 C+0 *	Positionner les axes rotatifs (orientation d'outil)

Z A RR X





# 12

Programmation: Gestion des palettes

### 12.1 Gestion des palettes

### Utilisation



Le gestionnaire de palettes est une fonction qui dépend de la machine. Les caractéristiques de la fonction standard sont décrites ci-après. Consultez également le manuel de votre machine.

Les tableaux de palettes sont utilisés sur les centres d'usinage équipés de changeurs de palettes. Pour les différentes palettes, le tableau de palettes appelle les programmes d'usinage qui leurs sont associés et active les Preset, les décalages de points zéro ou les tableaux de points zéro.

Vous pouvez également utiliser les tableaux de palettes pour exécuter divers programmes avec différents points d'origine les uns après les autres.



Si vous souhaitez créer ou gérer des tableaux de palettes, les noms de fichiers doivent toujours commencer par une lettre.

Les tableaux de palettes contiennent les données suivantes:

- TYPE (introduction indispensable): Identification de la palette ou du programme CN (sélectionner avec la touche ENT)
- NAME (introduction indispensable):


  Nom de la palette ou du programme. C'est le constructeur de la machine qui définit le nom des palettes (consulter le manuel de la machine). Les noms de programmes doivent être mémorisés dans le même répertoire que celui du tableau de palettes. Sinon, vous
- PRESET (introduction facultative):

  Numéro de Preset du tableau Preset. Le numéro de Preset défini ici est interprété comme point d'origine pièce par la TNC.

devez introduire le chemin d'accès complet

■ DATUM (introduction facultative):

Nom du tableau de points zéro. Les tableaux de points zéro doivent être mémorisés dans le même répertoire que le tableau de palettes. Sinon, vous devez introduire le chemin d'accès complet du tableau de points zéro. Vous pouvez activer les points zéro du tableau de points zéro dans le programme CN à l'aide du cycle 7 POINT ZERO



### ■ **LOCATION** (introduction obligatoire):

L'information "MA" indique qu'une palette ou un montage se trouve sur la machine et est prêt pour l'usinage. La TNC n'usine que les palettes ou les montages identifiés avec "MA". Appuyez sur la touche ENT pour enregistrer "MA". Annuler l'identification avec la touche NO ENT.

#### ■ **LOCK** (introduction facultative):

Bloquer l'usinage d'une ligne de palettes. L'usinage avec l'enregistrement identifié avec "\*" est bloqué en appuyant sur la touche ENT. Annuler le verrouillage avec la touche NO ENT. Vous pouvez verrouiller l'usinage des programmes individuellement, des montages ou des palettes entières. Des lignes non verrouillées (p. ex. PGM) d'une palette verrouillée ne sont pas non plus usinées.

Fonction d'édition	Softkey
Sélectionner le début du tableau	DEBUT
Sélectionner la fin du tableau	FIN
Sélectionner la page précédente du tableau	PAGE
Sélectionner la page suivante du tableau	PAGE
Insérer une ligne en fin de tableau	INSERER LIGNE
Effacer une ligne en fin de tableau	EFFACER LIGNE
Ajouter en fin de tableau le nombre de lignes pouvant être introduites	AJOUTER N LIGNES A LA FIN
Copier le champ en surbrillance	COPIER VALEUR ACTUELLE
Insérer le champ copié	INSERER VALEUR COPIEE
Sélectionner le début de ligne	DEBUT LIGNE
Sélectionner la fin de ligne	FIN LIGNE
Copier la valeur actuelle	COPIER VALEUR ACTUELLE
Insérer la valeur actuelle	INSERER VALEUR COPIEE
Editer le champ courant	EDITER CHAMP ACTUEL



Fonction d'édition	Softkey
Tri en fonction du contenu de colonne	TRIER
Autres fonctions p. ex. mémoriser	AUTRES FONCTIONS

### Sélectionner le tableau de palettes

- ▶ En mode Mémorisation/édition de programme ou Exécution de programme, sélectionner le gestionnaire de fichiers: appuyer sur la touche PGM MGT
- Afficher les fichiers de type .P: appuyer sur les softkeys SELECT. TYPE et AFFICHE TOUS
- Sélectionner le tableau de palettes à l'aide des touches fléchées ou introduire le nom pour un nouveau tableau
- ▶ Valider la sélection avec la touche ENT

### Quitter le tableau de palettes

- Sélectionner le gestionnaire de fichiers: appuyer sur la touche PGM MGT
- Sélectionner un autre type de fichier: appuyer sur la softkey SELECT. TYPE et sur celle correspondant au type de fichier souhaité, p. ex. AFFICHE .H
- ▶ Sélectionner le fichier souhaité



### Exécuter un fichier de palettes



Par paramètre-machine, on définit si le tableau de palettes doit être exécuté pas à pas ou en continu.


Vous pouvez choisir entre l'affichage sous forme de tableau ou de formulaire à l'aide de la touche de partage d'écran.


- ▶ En mode Mémorisation/édition de programme ou Exécution de programme pas à pas, sélectionner le gestionnaire de fichiers: appuyer sur la touche PGM MGT
- ▶ Afficher les fichiers de type .P: appuyer sur les softkeys SELECT. TYPE et AFFICHE .P
- Sélectionner le tableau de palettes avec les touches fléchées, valider avec la touche ENT
- ▶ Usiner un tableau de palettes: appuyer sur la touche Start CN

### Partage de l'écran lors de l'exécution des tableaux de palettes

Si vous souhaitez visualiser simultanément le contenu du programme et du tableau de palettes, sélectionnez le partage d'écran PROGRAMME + PALETTE. En cours d'exécution, la TNC affiche le programme sur la moitié gauche de l'écran et la palette sur la moitié droite. Pour visualiser le contenu du programme avant d'exécuter le tableau de palettes, procédez de la manière suivante:

- ► Sélectionner le tableau de palettes
- Avec les touches fléchées, sélectionnez le programme à contrôler
- ▶ Appuyer sur la softkey OUVRIR LE PROGRAMME: la TNC affiche à l'écran le programme sélectionné. Vous pouvez maintenant feuilleter dans le programme à l'aide des touches fléchées
- ▶ Retour au tableau de palettes: appuyez sur la softkey END PGM









# 13

Mode manuel et réglages

### 13.1 Mise sous tension, Mise hors tension

### Mise sous tension



La mise sous tension et le passage sur les points de référence sont des fonctions qui dépendent de la machine. Consultez le manuel de votre machine.

Mettre sous tension l'alimentation de la TNC et de la machine. La TNC affiche alors le dialogue suivant:

#### **DÉMARRAGE DU SYSTÈME**

La TNC démarre

### COUPURE D'ALIMENTATION



Message de la TNC indiquant une coupure d'alimentation – Effacer le message

#### COMPILATION DU PROGRAMME PLC

Compilation automatique du programme PLC de la TNC

#### MANQUE TENSION COMMANDE RELAIS



Mettre la commande sous tension. La TNC contrôle la fonction du circuit d'arrêt d'urgence

### MODE MANUEL FRANCHIR POINTS DE RÉFÉRENCE



Franchir les points de référence dans l'ordre préétabli: pour chaque axe, appuyer sur la touche externe START ou





franchir les points de référence dans un ordre au choix: pour chaque axe, appuyer sur la touche de sens externe et la maintenir appuyée jusqu'à ce que le point de référence soit franchi





Si votre machine est équipée de systèmes de mesure absolue, le franchissement des marques de référence n'est pas nécessaire. La TNC est opérationnelle immédiatement après la mise sous tension de la commande.

La TNC est maintenant opérationnelle et se trouve en mode Manuel.



Vous ne devez franchir les points de référence que si vous souhaitez déplacer les axes de la machine. Si vous voulez seulement éditer ou tester des programmes, dès la mise sous tension de la commande, sélectionnez le mode Mémorisation/édition de programme ou Test de programme.

Vous pouvez franchir les points de référence ultérieurement. Pour cela, en mode Manuel, appuyez sur la softkey FRANCHIR PT DE REF



### Franchissement du point de référence avec plan d'usinage incliné



### Attention, risque de collision!

Veillez à ce que les valeurs angulaires inscrites dans le menu correspondent bien aux angles réels des axes inclinés.

Désactivez la fonction "Inclinaison du plan d'usinage" avant de franchir les points de référence. Veiller à éviter toute collision. Si nécessaire, dégagez l'outil auparavant.

La TNC active automatiquement le plan d'usinage incliné si cette fonction était active au moment de la mise hors tension de la commande. La TNC déplace alors les axes dans le système de coordonnées incliné lorsque vous appuyez sur une touche de sens d'axe. Positionnez l'outil de manière à éviter toute collision lors d'un franchissement ultérieur des points de référence. Pour franchir les points de référence, vous devez désactiver la fonction "Inclinaison du plan d'usinage", voir "Activation manuelle de l'inclinaison", page 406.



Si vous utilisez cette fonction avec des systèmes de mesure non absolue, vous devez confirmer les positions des axes rotatifs qui apparaissent dans une fenêtre auxiliaire dans l'écran. Les positions affichées correspondent aux dernières positions actives des axes rotatifs avant la mise hors tension.

Si l'une des deux fonctions précédemment actives est actuellement activée, la touche START CN est sans fonction. La TNC délivre un message d'erreur correspondant.

### Mise hors tension

Pour éviter de perdre des données lors de la mise hors service, vous devez quitter le système d'exploitation de la TNC de la manière suivante:

▶ Sélectionner le mode Manuel



- Sélectionner la fonction d'arrêt du système, appuyer une nouvelle fois sur la softkey OUI
- Quand la TNC affiche dans une fenêtre auxiliaire le texte VOUS POUVEZ MAINTENANT METTRE HORS TENSION, vous pouvez alors couper la tension d'alimentation de la TNC



Une mise hors tension arbitraire de la TNC peut provoquer la perte des données!

Notez que le fait d'actionner la touche END après la mise à l'arrêt de la commande entraîne un redémarrage de celle-ci. La mise hors tension pendant le redémarrage peut également entraîner la perte de données!

i

### 13.2 Déplacement des axes de la machine

### Remarque



Le déplacement avec touches de sens externes dépend de la machine. Consultez le manuel de la machine!

### Déplacer l'axe avec les touches de sens externes



Sélectionner le mode Manuel



Appuyer sur la touche de sens externe et la maintenir pendant tout le déplacement souhaité, ou





Déplacez l'axe en continu: maintenir appuyée la touche de sens externe et appuyez brièvement sur la touche START externe



Interrompre: appuyer sur la touche STOP externe

Les deux méthodes permettent de déplacer plusieurs axes simultanément. Vous modifiez l'avance de déplacement des axes avec la softkey F, voir "Vitesse de rotation broche S, avance F, fonction auxiliaire M", page 376.



### Positionnement pas à pas

Lors du positionnement pas à pas, la TNC déplace un axe de la machine de la valeur d'un incrément prédéfini.



Sélectionner mode Manuel ou Manivelle électronique



Commuter la barre de softkeys



Sélectionner positionnement pas à pas: mettre la softkey INCREMENTAL sur ON

### PASSE RÉPÉTITIVE =




Introduire la passe en mm, valider avec la touche ENT



Appuyer sur la touche de sens externe: répéter positionnement à volonté



La valeur max. que l'on peut introduire est de 10 mm par incrément.



### Déplacement avec la manivelle électronique HR 410

La manivelle portable HR 410 est équipée de deux touches d'assentiment. Les touches d'assentiment sont situées en dessous du volant.

Vous ne pouvez déplacer les axes de la machine que si une touche d'assentiment est appuyée (fonction dépendant de la machine).

La manivelle HR 410 dispose des éléments de commande suivants:

- 1 Touche d'ARRET D'URGENCE
- 2 Volant de la manivelle
- 3 Touches d'assentiment
- 4 Touches de sélection d'axe
- 5 Touche de transfert de la position courante
- 6 Touches de sélection de l'avance (lente, moyenne, rapide ; les avances sont définies par le constructeur de la machine)
- 7 Direction dans laquelle la TNC déplace l'axe sélectionné
- 8 Fonctions-machine (définies par le constructeur de la machine)

Les affichages en rouge indiquent l'axe et l'avance sélectionnés.

Si la fonction **M118** est activée, le déplacement avec la manivelle est également possible pendant l'exécution du programme.

### Déplacement







### 13.3 Vitesse de rotation broche S, avance F, fonction auxiliaire M

### **Application**

En modes de fonctionnement Manuel et Manivelle électronique, introduisez la vitesse de rotation broche S, l'avance F et la fonction auxiliaire M avec les softkeys. Les fonctions auxiliaires sont décrites au chapitre "7. programmation: fonctions auxiliaires".



Le constructeur de la machine définit les fonctions auxiliaires M disponibles et leurs caractéristiques.

### Introduction de valeurs

Vitesse de rotation broche S, fonction auxiliaire M



Introduire la vitesse de rotation broche: softkey S

### VITESSE DE ROTATION BROCHE S=

1000



Introduire la vitesse de rotation broche et valider avec la touche START externe

Démarrer la broche à la vitesse de rotation S programmée avec une fonction auxiliaire M. Vous introduisez une fonction auxiliaire M de la même manière.

#### Avance F

Pour valider l'introduction d'une avance F, vous devez appuyer sur la touche ENT au lieu de la touche START externe.

Règles concernant l'avance F:

- Quand F=0 est introduit, c'est la plus petite avance des paramètres machine manualFeed qui est prise en compte.
- Si l'avance introduite dépasse l'avance définie dans le paramètre machine **maxFeed**, c'est la valeur introduite dans le paramètre-machine qui est prise en compte.
- F reste sauvegardée même après une coupure d'alimentation.

### Modifier la vitesse de rotation broche et l'avance

La valeur programmée pour la vitesse de rotation broche S et l'avance F peut être modifiée de 0% à 150% avec les potentiomètres.



Le potentiomètre de réglage de la vitesse de broche n'agit que sur les machines équipées d'un variateur de broche.





### Activer la limitation d'avance



La limitation de l'avance dépend de la machine. Consultez le manuel de la machine!

En sélectionnant la softkey F LIMITE sur ON, la TNC limite la vitesse maximale autorisée des axes à une vitesse limitée sûre définie par le constructeur de la machine.



F LIMITÉ OFF ON

- ▶ Sélectionner le mode Manuel
- Commuter la barre des softkeys
- ▶ Mettre la limite d'avance en/hors service



### 13.4 Initialisation du point d'origine sans palpeur 3D

### Remarque



Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D: (voir "Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D" à la page 396).

Lors de l'initialisation du point d'origine, vous initialisez l'affichage de la TNC aux coordonnées d'une position pièce connue.

### **Opérations préalables**

- Fixer la pièce et la dégauchir
- Mettre en place l'outil zéro dont le rayon est connu
- ▶ S'assurer que la TNC affiche bien les positions effectives



### Initialiser le point d'origine avec les touches d'axes



#### Mesure de protection

Si l'outil ne doit pas toucher la surface de la pièce, il faut utiliser une cale d'épaisseur d. Pour le point d'origine, introduisez une valeur additionnée de l'épaisseur d de la cale.



Sélectionner le mode Manuel





Déplacer l'outil avec précaution jusqu'à ce qu'il touche la pièce (l'effleure)



Sélectionner l'axe

#### INITIALISATION POINT D'ORIGINE Z=






Outil zéro, axe de broche: initialiser l'affichage à une position pièce connue (p. ex.0) ou introduire l'épaisseur d de la cale. Dans le plan d'usinage: tenir compte du rayon d'outil

De la même manière, initialiser les points d'origine des autres axes.

Si vous utilisez un outil préréglé dans l'axe de plongée, initialisez l'affichage de l'axe de plongée à la longueur L de l'outil ou à la somme Z=L+d.



La TNC enregistre automatiquement sur la ligne 0 du tableau Preset le point d'origine initialisé avec les touches d'axe.



### Gestion des points d'origine avec le tableau Preset



Vous devriez impérativement utiliser le tableau Preset dans les cas suivants:

- Votre machine est équipée d'axes rotatifs (table pivotante ou tête pivotante) et vous travaillez avec la fonction d'inclinaison du plan d'usinage
- Votre machine est équipée d'un système de changement de tête
- Vous avez jusqu'à présent travaillé sur des TNC plus anciennes en utilisant des tableaux de points zéro en coordonnées REF
- Vous souhaitez usiner plusieurs pièces identiques qui présentent des désalignements différents.

Le tableau Preset peut contenir un nombre de lignes au choix (points d'origine). Afin d'optimiser la taille du fichier et la vitesse de traitement, veillez à ne pas utiliser plus de lignes que nécessaire pour gérer vos points d'origine.

Par sécurité, vous ne pouvez insérer de nouvelles lignes qu'à la fin du tableau Preset.


#### Enregistrer les points d'origine dans le tableau Preset

Le tableau Preset est nommé **PRESET.PR** et mémorisé dans le répertoire **TNC:\table\**. Le fichier **PRESET.PR** n'est éditable en mode **Manuel** et **Manivelle électronique** que si la softkey **EDITER PRESET** a été appuyée.

La copie du tableau Preset dans un autre répertoire (pour la sauvegarde des données) est possible. Les lignes que le constructeur de votre machine a protégées à l'écriture le restent également dans la copie du tableau. Par conséquent, vous ne pouvez pas les modifier.

Dans la copie du tableau, ne modifiez jamais le nombre de lignes! Cela pourrait entraîner des problèmes lorsque vous souhaitez réactiver le tableau

Pour activer un tableau Preset situé dans un autre répertoire, vous devez le recopier dans le répertoire TNC:\table\.





Plusieurs possibilités existent pour mémoriser des points d'origine/rotations de base dans le tableau Preset:

- au moyen des cycles palpeurs en modes Manuel ou Manivelle électronique (voir chapitre 14)
- au moyen des cycles palpeurs 400 à 402 et 410 à 419 en mode Automatique (voir Manuel d'utilisation des cycles, chapitres 14 et 15)
- par une introduction manuelle (voir description ci-après)



Les rotations de base du tableau Preset tournent le système de coordonnées de la valeur du Preset située sur la même ligne que celle de la rotation de base.

Assurez vous lors de l'initialisation du point d'origine, que les positions des axes rotatifs correspondent aux valeurs du menu 3D ROT. Il en résulte:

- Lorsque la fonction Inclinaison du plan d'usinage est inactive, l'affichage de positions des axes rotatifs doit être = 0° (si nécessaire, remettre à zéro les axes rotatifs)
- Lorsque la fonction Inclinaison du plan d'usinage est active, l'affichage de positions des axes rotatifs et les angles introduits dans le menu 3D ROT doivent correspondre

Par principe, la ligne 0 du tableau Preset est protégée à l'écriture. La TNC mémorise toujours sur la ligne 0 le dernier point d'origine initialisé manuellement à l'aide des touches d'axes ou des softkeys. Si le point d'origine initialisé manuellement est actif, la TNC affiche le texte PR MAN(0) dans l'affichage d'état

i

### Mémoriser manuellement les points d'origine dans le tableau Preset

Pour enregistrer les points d'origine dans le tableau Preset, procédez de la manière suivante:



Sélectionner le mode Manuel





Déplacer l'outil avec précaution jusqu'à ce qu'il touche la pièce (l'effleure), ou bien positionner en conséquence le comparateur



Afficher le tableau Preset: la TNC ouvre le tableau Preset et positionne le curseur sur la ligne active du tableau



Sélectionner les fonctions pour l'introduction Preset: la TNC affiche dans la barre de softkeys les différentes possibilités. Description des différentes possibilités: voir tableau suivant



Dans le tableau Preset, sélectionnez la ligne que vous voulez modifier (le numéro de ligne correspond au numéro Preset)



Si nécessaire, sélectionner dans le tableau Preset la colonne (l'axe) que vous voulez modifier



A l'aide de la softkey, sélectionner l'un des choix disponibles (voir le tableau suivant)



Fonction Softkey

Valider directement la position effective de l'outil (du comparateur) comme nouveau point d'origine: la fonction ne mémorise le point d'origine que sur l'axe actuellement en surbrillance



Affecter une valeur au choix à la position effective de l'outil (du comparateur): la fonction ne mémorise le point d'origine que sur l'axe actuellement en surbrillance. Introduire la valeur souhaitée dans la fenêtre auxiliaire



Décaler en incrémental un point d'origine déjà enregistré dans le tableau: la fonction ne mémorise le point d'origine que sur l'axe actuellement en surbrillance. Introduire dans la fenêtre auxiliaire la valeur de correction souhaitée avec son signe. Avec l'affichage en pouces actif: introduire une valeur en pouces; en interne, la TNC convertit la valeur en mm



Introduire directement le nouveau point d'origine (spécifique à un axe) sans tenir compte de la cinématique. N'utiliser cette fonction que si votre machine est équipée d'un plateau circulaire et si vous désirez initialiser le point d'origine au centre du plateau circulaire en introduisant directement la valeur 0. La fonction ne mémorise la valeur que sur l'axe actuellement en surbrillance. Introduire la valeur souhaitée dans la fenêtre auxiliaire Avec l'affichage en pouces actif: introduire une valeur en pouces; en interne, la TNC convertit la valeur en mm



Sélectionner TRANSFORM. DE BASE/OFFSET.AXE Dans l'affichage standard TRANSFORM. DE BASE, la commande affiche les colonnes X, Y et Z. En fonction de la machine, la commande affiche également les colonnes SPA, SPB et SPC. La TNC mémorise ici la rotation de base (avec l'axe d'outil Z, la TNC utilise la colonne SPC). Dans la vue OFFSET, la commande affiche les valeurs de décalage du Preset.



Enregistrer le point d'origine courant dans une ligne du tableau au choix: la fonction mémorise le point d'origine de tous les axes et active automatiquement la ligne du tableau concernée. Avec l'affichage en pouces actif: introduire une valeur en pouces ; en interne, la TNC convertit la valeur en mm



### **Editer un tableau Preset**

Fonction d'édition en mode tableau	Softkey
Sélectionner le début du tableau	DEBUT
Sélectionner la fin du tableau	FIN
Sélectionner la page précédente du tableau	PAGE
Sélectionner la page suivante du tableau	PAGE
Sélectionner les fonctions pour l'introduction Preset	CHANGER PRESET
Sélection transformation de base/offset axe	TRANSFORM. DE BASE OFFSET
Activer le point d'origine de la ligne actuellement sélectionnée du tableau Preset	ACTIVER PRESET
Ajouter un nombre possible de lignes à la fin du tableau (2ème barre de softkeys)	AJOUTER N LIGNES A LA FIN
Copier le champ en surbrillance (2ème barre de softkeys)	COPIER VALEUR ACTUELLE
Insérer le champ copié (2ème barre de softkeys)	INSERER VALEUR COPIEE
Annuler la ligne actuellement sélectionnée: la TNC inscrit un - (2ème barre de softkeys) dans toutes les colonnes	ANNULER LIGNE
Ajouter une seule ligne à la fin du tableau (2ème barre de softkeys)	INSERER LIGNE
Effacer une seule ligne à la fin du tableau (2ème barre de softkeys)	EFFACER LIGNE



### Activer le point d'origine du tableau Preset en mode Manuel



Lorsque l'on active un point d'origine du tableau Preset, la TNC annule un décalage de point zéro courant, une image miroir, une rotation ou un facteur échelle.

Par contre, une conversion de coordonnées que vous avez programmée avec le cycle 19 Inclinaison du plan d'usinage ou avec la fonction PLANE reste active.



Sélectionner le mode Manuel



Afficher le tableau Preset



Choisir le numéro de point d'origine que vous souhaitez activer ou







avec la touche GOTO, sélectionner le numéro du point d'origine à activer et valider avec la touche ENT



Activer le point d'origine



Valider l'activation du point d'origine. La TNC affiche la valeur et - si celle-ci est définie - la rotation de base



Quitter le tableau Preset

#### Activer un point d'origine du tableau Preset dans un programme CN

Pour activer des points d'origine du tableau Preset pendant l'exécution du programme, utilisez le cycle 247. Dans le cycle 247, il suffit de définir le numéro du point d'origine à activer (voir manuel d'utilisation des cycles, cycle 247 INITIALISATION DU POINT DE REFERENCE).



### 13.5 Utilisation d'un palpeur 3D

### Résumé

En mode Manuel, les cycles palpeurs suivants sont à votre disposition:



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez régler 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.

Fonction	Softkey	Page
Etalonnage de la longueur effective	ETAL. L	Page 391
Etalonnage du rayon effectif	ETAL. R	Page 392
Détermination de la rotation de base à partir d'une droite	ROTATION	Page 395
Initialisation du point d'origine sur un axe au choix	PALPAGE POS	Page 396
Initialisation d'un coin comme point d'origine	PALPAGE	Page 397
Initialisation du centre de cercle comme point d'origine	PALPAGE	Page 398
Gestion des données du palpeur	TABLEAU PALPEUR	Voir manuel d'utilisation des cycles



Des informations supplémentaires sur le tableau des palpeurs sont disponibles dans le manuel utilisateur de la programmation des cycles

### Sélectionner le cycle palpeur

▶ Sélectionner le mode Manuel ou Manivelle électronique



Sélectionner les fonctions de palpage: appuyer sur la softkey FONCTIONS PALPAGE. La TNC affiche d'autres softkeys: voir tableau ci-dessus



Sélectionner le cycle palpeur: p. ex. appuyer sur la softkey PALPAGE ROT, la TNC affiche à l'écran le menu correspondant



### Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans un tableau de points zéro



Utilisez cette fonction si vous souhaitez enregistrer des valeurs de mesure dans le système de coordonnées pièce. Si vous voulez enregistrer les valeurs de mesure dans le système de coordonnées machine (coordonnées REF) utilisez la softkey ENTREE DS TABLEAU PRESET (voir "Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans le tableau Preset" à la page 389).

Avec la softkey ENTREE DANS TAB. POINTS, la TNC peut enregistrer les valeurs de mesure dans un tableau de points zéro après l'exécution de n'importe quel cycle palpeur:

- Exécuter une fonction de palpage au choix
- Enregistrer les coordonnées souhaitées du point d'origine dans les champs de saisie proposés à cet effet (dépend du cycle palpeur exécuté)
- Introduire le numéro du point zéro dans le champ de saisie Numéro dans tableau =
- Appuyer sur la softkey ENTREE DANS TAB. POINTS, la TNC mémorise le point zéro dans le numéro introduit du tableau indiqué

### Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans le tableau Preset



Utilisez cette fonction si vous souhaitez enregistrer des valeurs de mesure dans le système de coordonnées machine (coordonnées REF). Si vous voulez enregistrer les valeurs de mesure dans le système de coordonnées pièce (coordonnées REF), utilisez la softkey ENTREE DANS TAB. POINTS (voir "Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans un tableau de points zéro" à la page 388).

Avec la softkey ENTREE DS TABLEAU PRESET, la TNC peut enregistrer les valeurs de mesure dans le tableau Preset après l'exécution de n'importe quel cycle palpeur. Les valeurs de mesure enregistrées se réfèrent alors au système de coordonnées machine (coordonnées REF). Le tableau Preset est nommé PRESET.PR et mémorisé dans le répertoire TNC:\table\.

- Exécuter une fonction de palpage au choix
- ▶ Enregistrer les coordonnées souhaitées du point d'origine dans les champs de saisie proposés à cet effet (dépend du cycle palpeur exécuté)
- ▶ Introduire le numéro de preset dans le champ de saisie Numéro dans tableau:
- Appuyer sur la softkey ENTREE DS TABLEAU PRESET: la TNC enregistre le point zéro sous le numéro introduit dans le tableau Preset



### 13.6 Etalonner le palpeur 3D

### Introduction

Pour déterminer exactement le point de commutation réel d'un palpeur 3D, vous devez l'étalonner. Sinon, la TNC n'est pas en mesure de fournir des résultats de mesure précis.



390

Vous devez toujours étalonner le palpeur lors:

- de la mise en service
- d'une rupture de la tige de palpage
- du changement de la tige de palpage
- d'une modification de l'avance de palpage
- d'instabilités dues, par exemple, à un échauffement de la machine
- d'une modification de l'axe d'outil actif

Lors de l'étalonnage, la TNC calcule la longueur "effective" de la tige de palpage ainsi que le rayon "effectif" de la bille de palpage. Pour étalonner le palpeur 3D, fixez sur la table de la machine une bague de réglage d'épaisseur et de diamètre intérieur connus.



### Etalonnage de la longueur effective



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez régler 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.




La longueur effective du palpeur se réfère toujours au point d'origine de l'outil. En règle générale, le constructeur de la machine initialise le point d'origine de l'outil sur le nez de la broche.

▶ Initialiser le point d'origine dans l'axe de broche de manière à avoir pour la table de la machine: Z=0.



- Sélectionner la fonction d'étalonnage pour la longueur du palpeur: appuyer sur la softkey FONCTIONS PALPAGE et sur ETAL L. La TNC affiche une fenêtre de menu comportant quatre champs de saisie
- Introduire l'axe d'outil (touche d'axe)
- ▶ **Point d'origine**: introduire l'épaisseur de la bague de réglage
- ▶ Rayon effectif bille et Longueur effective ne nécessitent pas d'introduire des données
- Déplacer le palpeur très près de la surface de la bague de réglage
- Si nécessaire, modifier le sens du déplacement: appuyer sur la softkey ou sur les touches fléchées
- ▶ Palper la surface: appuyer sur la touche START externe





### Etalonner le rayon effectif et compenser l'excentrement du palpeur



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez régler 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.

Normalement, l'axe du palpeur n'est pas aligné exactement sur l'axe de broche. La fonction d'étalonnage détermine le décalage entre l'axe du palpeur et l'axe de broche et applique la compensation calculée.

La procédure d'étalonnage varie en fonction des indications présentes dans la colonne TRACK du tableau des systèmes de palpage. Si l'orientation de la broche est active, le processus d'étalonnage a lieu avec un seul Start CN. Mais si l'orientation de la broche est inactive, vous avez le choix d'étalonner ou non l'excentrement.

Lors de l'étalonnage de l'excentrement, la TNC fait tourner le palpeur 3D de 180°. La rotation est déclenchée par une fonction auxiliaire définie par le constructeur de la machine dans le paramètre-machine mStrobeUTurn.

Pour l'étalonnage manuel, procédez de la manière suivante:

Positionner la bille de palpage en mode Manuel, dans l'alésage de la bague de réglage




- Sélectionner la fonction d'étalonnage du rayon de la bille de palpage et de l'excentrement du palpeur: appuyer sur la softkey ETAL R
- Sélectionner l'axe d'outil. Introduire le rayon de la baque de réglage
- Palpage: appuyer 4 fois sur la touche START externe. Le palpeur 3D palpe une position de l'alésage dans chaque direction et calcule le rayon effectif de la bille
- Si vous voulez maintenant quitter la fonction d'étalonnage, appuyez sur la softkey FIN



La machine doit avoir été préparée par le constructeur pour pouvoir déterminer l'excentrement de la bille de palpage. Consultez le manuel de la machine!



- Calculer l'excentrement de la bille: appuyer sur la softkey 180°. La TNC fait tourner le palpeur de 180°
- ▶ Palpage: appuyer 4 x sur la touche START externe. Le palpeur 3D palpe une position de l'alésage dans chaque direction et calcule l'excentrement du palpeur.



### Afficher la valeur d'étalonnage

La TNC mémorise la longueur effective et le rayon effectif du palpeur dans le tableau d'outils. La TNC mémorise l'excentrement du palpeur dans le tableau des palpeurs dans la colonne **CAL\_0F1** (axe principal) et **CAL\_0F2** (axe secondaire) Pour afficher les valeurs mémorisées, appuyez sur la softkey du tableau palpeurs.




Assurez vous que le bon numéro d'outil soit actif lorsque vous utilisez le palpeur et ce, indépendamment du fait d'utiliser un cycle palpeur en mode Automatique ou en mode Manuel.

Les valeurs d'étalonnage déterminées sont prises en compte seulement après un (éventuellement nouvel) appel d'outil.



Des informations supplémentaires sur le tableau des palpeurs sont disponibles dans le manuel utilisateur de la programmation des cycles





## 13.7 Compensation du désalignement de la pièce avec un palpeur 3D

### Introduction



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez régler 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.

La TNC peut compenser un désalignement de la pièce au moyen d'une "rotation de base".

Pour cela, la TNC initialise l'angle de rotation avec la valeur d'un angle que forme une face de la pièce avec l'axe de référence angulaire du plan. Voir figure de droite.


La TNC mémorise la rotation de base en fonction de l'axe d'outil dans les colonnes SPA, SPB ou SPC du tableau Preset.



Pour mesurer le désalignement de la pièce, sélectionner le sens de palpage de manière à ce qu'il soit toujours perpendiculaire à l'axe de référence angulaire.

Pour que la rotation de base soit correctement calculée lors de l'exécution du programme, vous devez programmer les deux coordonnées du plan d'usinage dans la première séquence du déplacement.

Vous pouvez aussi utiliser une rotation de base en combinaison avec la fonction PLANE. Dans ce cas, activez d'abord la rotation de base, ensuite la fonction PLANE.



### Déterminer la rotation de base



- Sélectionner la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE ROT
- Positionner le palpeur à proximité du premier point de palpage
- Sélectionner le sens de palpage pour qu'il soit perpendiculaire à l'axe de référence angulaire: sélectionner l'axe et le sens avec la softkey
- ▶ Palpage: appuyer sur la touche START externe
- Positionner le palpeur à proximité du deuxième point de palpage
- Palpage: appuyer sur la touche START externe. La TNC calcule la rotation de base et affiche l'angle dans Angle de rotation =
- ► Activer la rotation de base: appuyer sur la softkey INITIAL. ROTATION DE BASE
- Quitter la fonction de palpage: appuyer sur la softkey FIN

### Mémoriser la rotation de base dans le tableau Preset

- Après l'opération de palpage, introduire le numéro de Preset dans le champ Numéro dans tableau: dans lequel la TNC doit mémoriser la rotation active
- Appuyer sur la softkey ENTRÉE DS TABLEAU PRESET pour mémoriser la rotation de base dans le tableau Preset


### Afficher la rotation de base

Lorsque vous sélectionnez à nouveau PALPAGE ROT, l'angle de la rotation de base apparaît dans l'affichage de l'angle de rotation. La TNC affiche également l'angle de rotation dans l'affichage d'état supplémentaire (INFOS POS.)

L'affichage d'état fait apparaître un symbole pour la rotation de base lorsque la TNC déplace les axes de la machine conformément à la rotation de base.

### Annuler la rotation de base

- Sélectionner la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE ROT
- ▶ Introduire l'angle de rotation "0"; valider avec la softkey INIT ROTATION DE BASE
- ▶ Quitter la fonction de palpage: appuyer sur la softkey FIN



HEIDENHAIN TNC 640 395



### 13.8 Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D

### Résumé


Avec les softkeys suivantes, vous sélectionnez les fonctions destinées à initialiser le point d'origine de la pièce dégauchie:

Softkey	Fonction	Page
PALPAGE	Initialiser le point d'origine sur un axe donné avec	Page 396
PALPAGE	Initialisation d'un coin comme point d'origine	Page 397
PALPAGE	Initialisation du centre de cercle comme point d'origine	Page 398

### Initialisation du point d'origine sur un axe au choix



- Sélectionner la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE POS
- Positionner le palpeur à proximité du point de palpage
- Sélectionner en même temps la direction de palpage et l'axe dont le point d'origine doit être initialisé, p. ex. palpage de Z dans le sens Z-: sélectionner par softkey
- ▶ Palpage: appuyer sur la touche START externe
- Point d'origine: introduire la coordonnée nominale, valider avec la softkey INITIAL. POINT DE RÉFÉRENCE, voir "Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans un tableau de points zéro", page 388
- Quitter la fonction de palpage: appuyer sur la softkey FIN





HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez régler 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.

 $oxed{\mathbf{i}}$ 

#### Coin comme point d'origine




- Sélectionner la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE P
- Positionner le palpeur à proximité du premier point de palpage de la première arête de la pièce
- Sélectionner la direction de palpage: choisir avec la softkey
- ▶ Palpage: appuyer sur la touche START externe
- Positionner le palpeur à proximité du deuxième point de palpage de la même arête
- ▶ Palpage: appuyer sur la touche START externe
- Positionner le palpeur à proximité du premier point de palpage de la deuxième arête de la pièce
- Sélectionner la direction de palpage: choisir avec la softkey
- ▶ Palpage: appuyer sur la touche START externe
- Positionner le palpeur à proximité du deuxième point de palpage de la même arête
- ▶ Palpage: appuyer sur la touche START externe
- ▶ Point d'origine: introduire dans la fenêtre du menu les deux coordonnées du point d'origine, valider avec la softkey INITIAL. point de référencevoir "Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans le tableau Preset", page 389
- Quitter la fonction de palpage: appuyer sur la softkey FIN



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez régler 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.





#### Centre de cercle comme point d'origine

Vous pouvez utiliser comme points d'origine les centres de trous, poches/îlots circulaires, cylindres pleins, tenons, îlots circulaires, etc...

#### Cercle intérieur:


La TNC palpe automatiquement la paroi interne dans les quatre directions des axes de coordonnées.

Pour des secteurs angulaires (arcs de cercle), vous pouvez sélectionner au choix le sens du palpage.

 Positionner la bille du palpeur approximativement au centre du cercle



- Sélectionner la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE CC
- ▶ Palpage: appuyer quatre fois sur la touche START externe. Le palpeur palpe successivement 4 points de la paroi circulaire interne
- ▶ Point d'origine : dans la fenêtre du menu, introduire les deux coordonnées du centre du cercle, valider avec la softkey INITIAL. POINT D'ORIGINE ou inscrire les valeurs dans un tableau (voir "Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans un tableau de points zéro", page 388, ou voir "Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans le tableau Preset", page 389)
- Quitter la fonction de palpage: appuyer sur la Softkey FIN




- ▶ Positionner la bille de palpage à proximité du premier point de palpage, à l'extérieur du cercle
- ▶ Sélectionner le sens de palpage: appuyer sur la softkey adéquate
- ▶ Palpage: appuyer sur la touche START externe
- Répéter la procédure de palpage pour les 3 autres points. voir figure en bas et à droite
- ▶ Point d'origine: introduire les coordonnées du point d'origine, valider avec la softkey INITIAL. POINT DE RÉFÉRENCE ou inscrire les valeurs dans un tableau (voir "Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans un tableau de points zéro", page 388 ou voir "Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans le tableau Preset", page 389)
- Quitter la fonction de palpage: appuyer sur la softkey FIN


A l'issue du palpage, la TNC affiche les coordonnées actuelles du centre du cercle ainsi que le rayon PR.



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez régler 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.





i

#### Mesure de pièces avec palpeur 3D

Vous pouvez aussi utiliser le palpeur en modes Manuel et Manivelle électronique pour faire des mesures simples sur la pièce. Pour réaliser des opérations de mesure plus complexes, de nombreux cycles de palpage programmables sont disponibles (voir manuel d'utilisation des cycles, chapitre 16, Contrôle automatique des pièces). Le palpeur 3D vous permet de déterminer:

- les coordonnées d'une position et, à partir de là,
- les dimensions et angles sur la pièce

#### Définir les coordonnées d'une position sur une pièce dégauchie



- Sélectionner la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE POS
- Positionner le palpeur à proximité du point à palper
- Sélectionner la direction du palpage et en même temps l'axe auquel doit se référer la coordonnée: sélectionner la softkey correspondante
- Démarrer la procédure de palpage: appuyer sur la touche START externe

La TNC affiche comme point d'origine les coordonnées du point de palpage.

#### Définir les coordonnées d'un coin dans le plan d'usinage

Déterminer les coordonnées du coin: voir "Coin comme point d'origine", page 397. La TNC affiche comme point d'origine les coordonnées du coin palpé.



#### Déterminer les dimensions d'une pièce



- Sélectionner la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE POS
- Positionner le palpeur à proximité du premier point de palpage A
- ▶ Sélectionner le sens de palpage par softkey
- ▶ Palpage: appuyer sur la touche START externe
- Noter la valeur affichée comme point d'origine (seulement si le point d'origine initialisé précédemment reste actif)
- ▶ Point d'origine: introduire "0"
- Duitter le dialogue: appuyer sur la touche END
- Sélectionner à nouveau la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE POS
- ▶ Positionner le palpeur à proximité du deuxième point de palpage B
- Sélectionner le sens du palpage par softkey: même axe, mais sens inverse de celui du premier palpage
- ▶ Palpage: appuyer sur la touche START externe

Dans l'affichage Point d'origine est indiquée la distance entre les deux points situés sur l'axe de coordonnées.

Réinitialiser l'affichage de position aux valeurs précédant la mesure de longueur


- Sélectionner la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE POS
- Palper une nouvelle fois le premier point de palpage
- Initialiser le point d'origine à la valeur notée
- ▶ Quitter le dialogue: appuyer sur la touche END

Mesure d'angle

A l'aide d'un palpeur 3D, vous pouvez déterminer un angle dans le plan d'usinage. La mesure concerne:

- l'angle entre l'axe de référence angulaire et une arête de la pièce ou
- l'angle entre deux arêtes

L'angle mesuré est affiché sous forme d'une valeur de 90° max.



i


## Déterminer l'angle entre l'axe de référence angulaire et une arête de la pièce




- Sélectionner la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE ROT
- Angle de rotation: noter l'angle de rotation affiché si vous souhaitez appliquer ultérieurement la rotation de base précédente
- Exécuter la rotation de base avec le côté à comparer (voir "Compensation du désalignement de la pièce avec un palpeur 3D" à la page 394)
- Avec la softkey PALPAGE ROT, faire afficher comme angle de rotation l'angle entre l'axe de référence angulaire et l'arête de la pièce
- Annuler la rotation de base ou rétablir la rotation de base d'origine
- ▶ Initialiser l'angle de rotation à la valeur notée

#### Déterminer l'angle entre deux arêtes de la pièce

- Sélectionner la fonction de palpage: appuyer sur la softkey PALPAGE ROT
- ▶ Angle de rotation: noter l'angle de rotation affiché si vous désirez rétablir par la suite la rotation de base réalisée précédemment
- Exécuter la rotation de base pour la première arête (voir "Compensation du désalignement de la pièce avec un palpeur 3D" à la page 394)
- ▶ Palper également la deuxième arête, comme pour une rotation de base. Ne pas mettre 0 pour l'angle de rotation!
- Avec la softkey PALPAGE ROT, faire afficher comme angle de rotation l'angle PA entre les arêtes de la pièce
- Annuler la rotation de base ou rétablir la rotation de base d'origine: initialiser l'angle de rotation à la valeur notée








## Fonctions de palpage avec palpeurs mécaniques ou comparateurs

Si vous ne disposez sur votre machine d'aucun palpeur 3D électronique, vous pouvez néanmoins utiliser toutes les fonctions de palpage manuelles décrites précédemment (exception: fonctions d'étalonnage) à l'aide de palpeurs mécaniques ou par simple effleurement.

Pour remplacer le signal électronique généré automatiquement par un palpeur 3D pendant la fonction de palpage, vous appuyez sur une touche pour déclencher manuellement le signal de commutation permettant de transférer la **position de palpage**. Procédez de la manière suivante:



- Sélectionner par softkey la fonction de palpage souhaitée
- Positionner le palpeur mécanique à la première position devant être pris en compte par la TNC



- Positionner le palpeur mécanique à la position suivante que la TNC doit prendre en compte
- Transférer la position: appuyer sur la touche de transfert de la position courante, la TNC mémorise la position actuelle
- Le cas échéant, aborder les positions suivantes et les transférer comme indiqué précédemment
- ▶ Point d'origine: dans la fenêtre du menu, introduire les coordonnées du nouveau point d'origine, valider avec la softkey INITIAL. POINT D'ORIGINE ou inscrire les valeurs dans un tableau (voir "Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans un tableau de points zéro", page 388, ou voir "Enregistrer les valeurs mesurées avec les cycles palpeurs dans le tableau Preset", page 389)
- ▶ Terminer la fonction de palpage: appuyer sur la touche END





## 13.9 Inclinaison du plan d'usinage (option logiciel 1)

#### Application, mode opératoire




Les fonctions d'inclinaison du plan d'usinage sont adaptées à la machine et à la TNC par le constructeur. Sur certaines têtes pivotantes (tables pivotantes), le constructeur de la machine définit si les angles programmés dans le cycle doivent être interprétés par la TNC comme coordonnées des axes rotatifs ou comme composantes angulaires d'un plan incliné. Consultez le manuel de votre machine.

La TNC gère l'inclinaison de plans d'usinage sur des machines équipées de têtes pivotantes ou de tables pivotantes. Cas d'applications classiques: perçages obliques ou contours dans un plan incliné dans l'espace. Le plan d'usinage est alors toujours incliné autour du point zéro actif. L'usinage est programmé normalement dans un plan principal (ex. plan X/Y), il est toutefois exécuté dans le plan incliné par rapport au plan principal.

Il existe trois fonctions pour l'inclinaison du plan d'usinage:

- Inclinaison manuelle à l'aide de la softkey 3D ROT en modes Manuel et Manivelle électronique; voir "Activation manuelle de l'inclinaison", page 406
- Inclinaison programmée, cycle 19 **680** dans le programme d'usinage (voir manuel d'utilisation des cycles, cycle 19 PLAN D'USINAGE)
- Inclinaison programmée, fonction **PLANE** dans le programme d'usinage (voir "La fonction PLANE: Inclinaison du plan d'usinage (option de logiciel 1)" à la page 325)

Les fonctions TNC pour l'"inclinaison du plan d'usinage" sont des transformations de coordonnées. Ainsi le plan d'usinage est toujours perpendiculaire à la direction de l'axe d'outil.





Pour l'inclinaison du plan d'usinage, la TNC distingue toujours deux types de machines:

#### ■ Machine équipée d'une table pivotante

- Vous devez amener la pièce à la position d'usinage souhaitée par un positionnement correspondant de la table pivotante, par exemple avec une séquence L
- La position de l'axe d'outil transformé ne change **pas** par rapport au système de coordonnées machine. Si vous faites tourner votre table et, par conséquent, la pièce par ex. de 90°, le système de coordonnées ne tourne**pas** en même temps. En mode Manuel, si vous appuyez sur la touche de sens d'axe Z+, l'outil se déplace dans le sens Z+
- Pour le calcul du système de coordonnées transformé, la TNC tient compte uniquement des décalages mécaniques de la table pivotante concernée – appelées composantes "transrationnelles"

#### ■ Machine équipée d'une tête pivotante

- Vous devez amener l'outil à la position d'usinage souhaitée par un positionnement correspondant de la tête pivotante, par exemple avec une séquence L
- La position de l'axe d'outil incliné (transformé) change en fonction du système de coordonnées machine. Si vous faites pivoter la tête de votre machine et, par conséquent, l'outil par ex. de +90° dans l'axe B, le système de coordonnées pivote en même temps. En mode Manuel, si vous appuyez sur la touche de sens d'axe Z+, l'outil se déplace dans le sens X+ du système de coordonnées machine.
- Pour le calcul du système de coordonnées transformé, la TNC tient compte les décalages mécaniques de la tête pivotante ("composantes translationnelles") ainsi que les décalages provoqués par l'inclinaison de l'outil (correction de longueur d'outil 3D).

i

## Franchissement des points de référence avec axes inclinés

La TNC active automatiquement le plan d'usinage incliné si cette fonction était active au moment de la mise hors tension de la commande. La TNC déplace alors les axes dans le système de coordonnées incliné lorsque vous appuyez sur une touche de sens d'axe. Positionnez l'outil de manière à éviter toute collision lors d'un franchissement ultérieur des points de référence. Pour franchir les points de référence, vous devez désactiver la fonction "Inclinaison du plan d'usinage", voir "Activation manuelle de l'inclinaison", page 406.



#### Attention, risque de collision!

Assurez vous qu'en mode manuel, la fonction "inclinaison du plan d'usinage" est active, et que les valeurs angulaires introduits dans le menu correspondent aux angles réels de l'axe incliné.

Désactivez la fonction "Inclinaison du plan d'usinage" avant de franchir les points de référence. Veiller à éviter toute collision. Si nécessaire, dégagez l'outil auparavant.

#### Affichage de positions dans le système incliné


Les positions qui apparaissent dans l'affichage d'état (NOM et EFF) se réfèrent au système de coordonnées incliné.

#### Restrictions pour l'inclinaison du plan d'usinage

- La fonction de palpage rotation de base n'est pas disponible si vous avez activé la fonction Inclinaison du plan d'usinage en mode manuel
- La fonction "transférer la position courante" n'est pas autorisée lorsque la fonction inclinaison du plan d'usinage est active
- Les positionnements PLC (définis par le constructeur de la machine) ne sont pas autorisés



#### Activation manuelle de l'inclinaison



Introduire l'angle d'inclinaison



Achever l'introduction des données: touche END

Pour désactiver la fonction, mettez sur Inactif les modes souhaités dans le menu Inclinaison du plan d'usinage.

Si la fonction Inclinaison du plan d'usinage est active et si la TNC déplace les axes de la machine en fonction des axes inclinés, l'affichage d'état fait apparaître le symbole .

Si vous mettez sur Actif la fonction Inclinaison du plan d'usinage dans le mode Exécution de programme, l'angle d'inclinaison inscrit au menu est actif dès la première séquence du programme d'usinage à exécuter. Si vous utilisez dans le programme d'usinage le cycle **G80** ou bien la fonction **PLANE**, les valeurs angulaires définies dans ce cycle sont actives. Les valeurs angulaires qui figurent dans le menu sont remplacées par les valeurs appelées.

## Activer le sens actif de l'axe d'outil en tant que sens d'usinage actif



Cette fonction doit être activée par le constructeur de la machine. Consultez le manuel de votre machine.

En modes de fonctionnement Manuel et Manivelle électronique, cette fonction vous permet de déplacer l'outil avec les touches de sens externes ou la manivelle dans la direction vers laquelle pointe actuellement l'axe d'outil. Utilisez cette fonction si

- vous souhaitez dégager l'outil dans le sens de l'axe d'outil lors d'une interruption d'un programme 5 axes
- vous souhaitez exécuter une opération d'usinage avec outil incliné en mode Manuel avec les touches de sens externe



Sélectionner l'inclinaison manuelle: appuyer sur la softkey 3D ROT



Avec la touche fléchée, positionner la surbrillance sur le sous-menu **Mode Manuel** 



Activer le sens actif de l'axe d'outil en tant que sens d'usinage actif: appuyer sur la softkey AXE OUTIL




Achever l'introduction des données: touche END

Pour désactiver la fonction, mettez sur Inactif le sous-menu **mode** manuel dans le menu Inclinaison du plan d'usinage.

Si la fonction **Déplacement dans le sens de l'axe d'outil** est active, l'affichage d'état affiche le symbole **\( \rightarrow \)**.



Cette fonction est également disponible si vous voulez interrompre le déroulement du programme et déplacer les axes manuellement.





## Initialisation du point d'origine dans le système incliné

Après avoir positionné les axes rotatifs, initialisez le point d'origine de la même manière que dans le système non incliné. Le comportement de la TNC lors de l'initialisation du point d'origine dépend de la configuration du paramètre-machine

#### CfgPresetSettings/chkTiltingAxes:

#### chkTiltingAxes: On

Si le plan d'usinage est incliné, la TNC vérifie lors de l'initialisation du point d'origine des axes X, Y et Z si les coordonnées actuelles des axes rotatifs correspondent bien aux angles d'inclinaison que vous avez définis (menu 3D ROT). Si la fonction Inclinaison du plan d'usinage est inactive, la TNC vérifie si les axes rotatifs sont à 0° (positions effectives). Si les positions ne correspondent pas, la TNC délivre un message d'erreur.

#### ■ chkTiltingAxes: Off

La TNC ne vérifie pas si les coordonnées actuelles des axes rotatifs (positions effectives) correspondent aux angles d'inclinaison que vous avez définis.



#### Attention, risque de collision!

Initialiser toujours systématiquement le point d'origine sur les trois axes principaux.

i



Positionnement avec introduction manuelle

## 14.1 Programmation et exécution d'opérations d'usinage simples

Pour des opérations d'usinage simples ou pour prépositionner un outil, on utilise le mode Positionnement avec introduction manuelle. Pour cela, vous pouvez introduire un petit programme en format Texte clair HEIDENHAIN ou en DIN/ISO et l'exécuter directement. Les cycles de la TNC peuvent être également appelés à cet effet. Le programme est mémorisé dans le fichier \$MDI. L'affichage d'état supplémentaire peut être activé en mode Positionnement avec introduction manuelle.

## Exécuter le positionnement avec introduction manuelle



#### Restriction

Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles en mode de fonctionnement MDI:

- La programmation flexible de contours FK
- Répétitions de parties de programme
- Technique des sous-programmes
- Corrections de trajectoires
- Graphique de programmation
- Appel de programme %
- Graphique d'exécution du programme




Sélectionner le mode Positionnement avec introduction manuelle. Programmer au choix le fichier \$MDI



Démarrer l'exécution du programme: touche START externe

#### Exemple 1

Perçage sur une pièce unitaire d'un trou de 20 mm de profondeur. Après avoir fixé et dégauchi la pièce, initialisé le point d'origine, vous programmez le perçage en quelques lignes, puis vous l'exécutez immédiatement.



L'outil est d'abord pré-positionné au-dessus de la pièce à l'aide de séquences linéaires, puis à une distance d'approche de 5 mm au-dessus du trou à percer. Le perçage est ensuite exécuté avec le cycle **G200**.

%\$MDI G71 *	
N10 T1 G17 S2000 *	Appeler l'outil: axe d'outil Z,
	Vitesse de rotation broche 2000 tours/min.
N20 G00 G40 G90 Z+200 *	Dégager l'outil (avance rapide)
N30 X+50 Y+50 M3 *	Positionner l'outil en avance rapide au-dessus du trou, marche broche
N40 G01 Z+2 F2000 *	Positionner l'outil à 2 mm au-dessus du trou à percer
N50 G200 PERCAGE *	Définir le cycle G200 Perçage
Q200=2 ;DISTANCE D'APPROCHE	Distance d'approche de l'outil au-dessus du trou à percer
Q201=-20 ;PROFONDEUR	Profondeur de trou (signe = sens d'usinage)
Q206=250 ;AVANCE PLONGÉE PROF.	Avance de perçage
Q202=10 ;PROFONDEUR DE PASSE	Profondeur de la passe avant le retrait
Q210=O ;TEMPO. EN HAUT	Temporisation en haut, en secondes, pour dégager les copeaux
Q2O3=+O ;COORD. SURFACE PIÈCE	Coordonnée de la face supérieure de la pièce
Q204=50 ;SAUT DE BRIDE	Position à la fin du cycle, par rapport à Q203
Q211=0.5 ;TEMPO. AU FOND	Temporisation au fond du trou, en secondes
N60 G79 *	Appeler le cycle G200 Perçage profond
N70 G00 G40 Z+200 M2 *	Dégager l'outil
N9999999 %\$MDI G71 *	Fin du programme

Fonction droite: voir "Droite en avance rapide G00 Droite avec avance G01 F", page 187, cycle PERCAGE: voir manuel d'utilisation des cycles, cycle 200 PERCAGE.



## Exemple 2: compenser le désalignement de la pièce sur machines avec un plateau circulaire

Exécuter la rotation de base avec palpeur 3D. voir Manuel d'utilisation des cycles palpeurs "Cycles palpeurs en modes Manuel et Manivelle électronique", paragraphe "Compenser le désalignement de la pièce".

Noter l'angle de rotation et annuler à nouveau la rotation de base



Sélectionner le mode Positionnement avec introduction manuelle





Sélectionner l'axe du plateau circulaire, introduire l'angle noté ainsi que l'avance, par ex. **G01 G40 G90 C+2.561 F50** 



Terminer l'introduction



Appuyer sur la touche START externe: la pièce est alignée avec la rotation du plateau circulaire

## Sauvegarder ou effacer des programmes dans \$MDI

Le fichier \$MDI est souvent utilisé pour des programmes courts et provisoires. Si vous souhaitez toutefois enregistrer un programme, procédez de la manière suivante:

<b>♦</b>	Sélectionner le mode: Mémorisation/Edition de programme
PGM MGT	Appeler le gestionnaire de fichiers: touche PGM MGT (Program Management)
1	Marquer le fichier \$MDI
COPIER ABC XYZ	Sélectionner "Copier fichier": softkey COPIER
FICHIER-CIB	LE =
PERCAGE	Introduisez le nom du programme dans lequel sera mémorisé le contenu actuel du fichier \$MDI
EXECUTER	Exécuter la copie
FIN	Quitter le gestionnaire de fichiers: softkey FIN

Autres informations: voir "Copier un fichier", page 103.

i



# 15

Test de programme et Exécution de programme

#### 15.1 Graphiques

#### Utilisation

Dans les modes Exécution de programme et Test de programme, la TNC simule graphiquement l'usinage. A l'aide des softkeys, vous sélectionnez le graphique en

- Vue de dessus
- Représentation dans 3 plans
- Représentation 3D
- Graphique filaire 3D

Le graphique de la TNC correspond à une pièce usinée avec un outil de forme cylindrique. Si le tableau d'outils est actif, vous pouvez également simuler l'usinage avec une fraise hémisphérique. Pour cela, introduisez R2 = R dans le tableau d'outils.

La TNC ne représente pas de graphique

- lorsque la définition de la pièce brute est incorrecte dans le programme.
- et si aucun programme n'a été sélectionné



La TNC ne représente pas dans le graphique la surépaisseur de rayon **DR** programmée dans la séquence **T**.

La simulation graphique n'est possible que d'une façon limitée pour des parties de programmes ou des programmes avec des axes rotatifs. Le cas échéant, la TNC n'affiche pas de graphique.



#### Régler la vitesse du test du programme



La dernière vitesse configurée reste active (y compris après une coupure d'alimentation) jusqu'à ce que vous la modifiez.

Lorsque vous avez lancé un programme, la TNC affiche les softkeys suivantes qui vous permettent de régler la vitesse de la simulation graphique:

Fonctions	Softkey
Tester le programme à la vitesse correspondant à celle de l'usinage (la TNC tient compte des avances programmées)	1:1
Augmenter pas à pas la vitesse de test	
Réduire pas à pas la vitesse de test	
Tester le programme à la vitesse max. possible (configuration par défaut)	MAX

Vous pouvez aussi régler la vitesse de simulation avant de lancer un programme:



Commuter la barre de softkeys



Sélectionner les fonctions pour régler la vitesse de simulation



Sélectionner la fonction souhaitée par softkey, p. ex. pour augmenter la vitesse de test pas à pas



#### Résumé: vues

Dans les modes déroulement de programme et mode Test de programme, la TNC affiche les softkeys suivantes:

Vue	Softkey
Vue de dessus	
Représentation dans 3 plans	
Représentation 3D	
Graphique 3D haute résolution	
Graphique filaire 3D	

#### Restriction pendant l'exécution du programme



L'usinage ne peut pas être représenté simultanément de manière graphique si le calculateur de la TNC est saturé avec des opérations d'usinage complexes ou des usinages de grandes surfaces. Exemple: usinage ligne à ligne de toute la pièce brute avec un outil de grand diamètre. La TNC interrompt le graphique et émet le texte **ERROR** dans la fenêtre graphique. L'usinage se poursuit néanmoins.

La TNC n'affiche pas le graphique des opérations d'usinage multiaxes pendant l'exécution d'un programme. Dans ces cas là, la fenêtre graphique affiche le message d'erreur **Axe non représentable**.

#### Vue de dessus


La simulation graphique est la plus rapide dans cette vue.



Si une souris est connectée sur votre machine, positionnez le pointeur n'importe où sur la pièce: la profondeur à cette position s'affiche dans la barre d'état.



- ▶ Sélectionner la vue de dessus à l'aide de la softkey
- Niveau des profondeurs: plus le niveau est profond, plus la couleur est foncée.





#### Représentation dans 3 plans

La pièce s'affiche en vue de dessus avec 2 coupes, comme sur un plan. Le symbole en bas et à gauche indique si la représentation correspond aux normes de projections 1 ou 2 selon DIN 6, chap. 1 (sélectionnable par MP7310).

Des fonctions de zoom sont disponibles dans la représentation dans 3 plans, voir "Agrandissement de la découpe", page 422.

Vous pouvez aussi déplacer le plan de coupe avec les softkeys:



Sélectionnez la softkey de la représentation de la pièce dans 3 plans



Commuter la barre des softkeys jusqu'à ce qu'apparaisse la softkey des fonctions destinées à déplacer le plan de coupe




Sélectionner les fonctions destinées au déplacement du plan de coupe: la TNC affiche les softkeys suivantes:

Fonction	Softkeys
Déplacer le plan de coupe vertical à droite ou à gauche	
Déplace le plan de coupe vertical en avant ou en arrière	*
Déplace le plan de coupe horizontal en haut ou en bas	

La position du plan de coupe est visible dans l'écran pendant le décalage.

Par défaut, le plan de coupe est au centre de la pièce dans le plan d'usinage, et sur la face supérieure de la pièce dans l'axe d'outil.





#### Représentation 3D

La TNC représente la pièce dans l'espace.

Avec les softkeys, vous pouvez faire pivoter la pièce 3D autour de l'axe vertical ou la faire basculer autour de l'axe horizontal. Si une souris est connectée à votre TNC, vous pouvez également exécuter cette fonction en maintenant enfoncée la touche droite de la souris.

Au début de la simulation graphique, vous pouvez représenter les contours de la pièce brute sous forme de cadre.

Les fonctions zoom sont disponibles en mode Test de programme, voir "Agrandissement de la découpe", page 422.



▶ Sélectionner l'affichage 3D avec les softkeys.

L'affichage 3D en haute résolution permet de visualiser la surface de la pièce usinée d'une manière encore plus détaillée. La simulation d'une source lumineuse permet un rendu réaliste des ombres et lumières.




Sélectionner l'affichage 3D haute résolution au moyen des softkeys.



La vitesse de la simulation 3D dépend de la longueur de l'arête de coupe (colonne **LCUTS** du tableau d'outils). Si 0 est défini dans **LCUTS** (configuration par défaut), la simulation est calculée avec une longueur d'arête infinie, ce qui entraîne une durée de traitement élevée.







#### Rotation de l'affichage 3D et agrandir/réduire



Commuter la barre de softkeys jusqu'à ce qu'apparaisse la softkey pour les fonctions de rotation et agrandir/réduire



Sélectionner les fonctions de rotation et agrandir/réduire la pièce:

Fonction	Softkeys
Rotation verticale de l'affichage par pas de 5°	
Rotation horizontale de l'affichage par pas de 5°	
Agrandir l'affichage pas à pas. Si la pièce a été agrandie, la TNC affiche la lettre <b>Z</b> dans le pied de page de la fenêtre graphique	+
Réduire l'affichage pas à pas. Si la pièce a été réduite, la TNC affiche la lettre <b>Z</b> dans le pied de page de la fenêtre graphique	<b>-</b>
Réinitialiser l'affichage à la dimension programmée	1:1

Si vous avez connecté une souris à votre TNC, vous pouvez aussi l'utiliser pour exécuter les fonctions décrites précédemment:

- ▶ Rotation dans l'espace du graphique affiché: maintenir enfoncée la touche droite de la souris et déplacer la souris. Lorsque vous relâchez la touche droite de la souris, la TNC affiche la pièce avec l'orientation définie
- Décalage du graphique affiché: maintenir enfoncée la touche centrale ou la molette de la souris et déplacer la souris. La TNC décale la pièce dans le sens correspondant. Lorsque vous relâchez la touche centrale de la souris, la TNC affiche la pièce à la position définie
- Agrandissement d'une zone avec la souris: maintenir enfoncée la touche gauche de la souris pour marquer la zone à agrandir avec un rectangle. Lorsque vous relâchez la touche gauche de la souris, la TNC affiche la zone agrandie de la pièce
- Zoom rapide avec la souris: tourner la molette de la souris en avant ou en arrière



#### Agrandissement de la découpe

Vous pouvez modifier la découpe dans toutes les vues en mode Test de programme et un des modes Exécution de programme.

Pour cela, la simulation graphique ou l'exécution du programme doit être interrompue. Un agrandissement de la découpe est actif en permanence dans tous les modes de représentation.

#### Modifier l'agrandissement de la découpe

Softkeys, voir tableau

- Si nécessaire, interrompre la simulation graphique
- ► Commuter la barre de softkeys dans le mode Test de programme ou dans un mode Exécution de programme jusqu'à ce qu'apparaissent les softkeys d'agrandissement de la découpe



Commuter la barre de softkeys jusqu'à ce qu'apparaissent les softkeys des fonctions d'agrandissement de la découpe




- Sélectionner les fonctions d'agrandissement de la découpe
- A l'aide de la softkey (voir tableau ci-dessous), sélectionner la face de la pièce
- ▶ Réduire ou agrandir la pièce brute: maintenir enfoncée la softkey "-" ou "+"
- Relancer le test ou l'exécution du programme avec la softkey START (RESET + START rétablit la pièce brute d'origine)

Fonction	Softkeys
Sélection face gauche/droite de la pièce	
Sélection face avant/arrière de la pièce	
Sélection face haut/bas de la pièce	t⊕t t⊕t
Déplacer le plan de découpe pour réduire ou agrandir la pièce brute	- +
Valider la découpe	PR. CPTE DETAIL



La précédente simulation des opérations d'usinage est effacée après une nouvelle découpe de la pièce. La TNC représente la zone déjà usinée comme pièce brute.

Lorsque la TNC ne peut plus réduire ou agrandir la pièce brute, elle affiche le message d'erreur correspondant dans la fenêtre graphique. Pour supprimer le message d'erreur, agrandissez ou réduisez à nouveau la pièce brute.



#### Répéter la simulation graphique

La simulation graphique d'un programme est possible autant de fois que l'on souhaite. Pour cela, vous pouvez réinitialiser le graphique d'origine de la pièce brute ou annuler une découpe de celle-ci.

Fonction	Softkey
Afficher la pièce brute non usinée avec l'agrandissement de la dernière découpe	ANNULER PIECE BRUTE
Annuler l'agrandissement de la découpe de manière à ce que la TNC représente la pièce usinée ou non , conformément au BLK Form programmé	PIECE BR. DITO BLK FORM



Avec la softkey ANNULER PIECE BRUTE, la TNC affiche également après une découpe sans PR. CPTE DETAIL. – la pièce brute avec sa dimension programmée.

#### Visualiser l'outil

En vue de dessus et en affichage dans 3 plans, vous pouvez visualiser l'outil pendant la simulation. La TNC affiche l'outil avec le diamètre défini dans le tableau d'outils.

Fonction	Softkey
Ne pas visualiser l'outil pendant la simulation	OUTILS AFFICHAGE OCCULT.
Visualiser l'outil pendant la simulation	OUTILS AFFICHAGE OCCULT.



#### Calcul du temps d'usinage

#### Modes Exécution de programme

Affichage du temps entre le début et la fin du programme. Le chronomètre est arrêté en cas d'interruption.

#### Test de programme

Affichage du temps calculé par la TNC pour la durée des déplacements d'outils avec l'avance d'usinage, la TNC tenant compte des temporisations. Ce temps déterminé par la TNC ne peut être exploité que sous certaine condition pour calculer les temps de fabrication, car il ne tient pas compte des temps machine (p. ex., le changement d'outil).

#### Sélectionner la fonction chronomètre



Commuter la barre de softkeys jusqu'à ce que la softkey des fonctions du chronomètre apparaisse



▶ Sélectionner les fonctions du chronomètre




Sélectionner la fonction souhaitée au moyen des softkeys, p. ex. pour mémoriser le temps affiché

Fonctions du chronomètre	Softkey
Mémoriser le temps affiché	MEMORISER
Afficher la somme du temps mémorisé plus le temps affiché	ADDITION.
Effacer le temps affiché	RE-INIT. 00:00:00



Pendant le test du programme, la TNC remet le chronomètre à zéro dès qu'une nouvelle pièce brute **G30/G31** est lue.



#### **Graphique filaire 3D**

#### Utilisation

Grâce au graphique filaire 3D, vous pouvez afficher dans l'espace les trajectoires programmées de la TNC. Une puissante fonction zoom permet de visualiser rapidement les détails.

Grâce au graphique filaire 3D, vous pouvez vérifier avant l'usinage les programmes créés avec une FAO. Ainsi les défauts peuvent être visualisés, et d'éventuelles marques d'usinage sur la pièce peuvent être évitées. De telles marques d'usinage peuvent être le résultat de points incorrects fournis par le postprocesseur.


Dans le graphique filaire 3D, la TNC affiche les déplacements avec **FMAX** en couleur bleue.

Le graphique filaire 3D est possible en mode écran partagé ou en mode plein écran:

- ▶ Afficher le programme à gauche et le graphique filaire 3D à droite: appuyer sur la touche PARTAGE ECRAN et sur la softkey PROGRAMME + GRAPHISME
- Graphique filaire 3D en plein écran: appuyer sur la touche PARTAGE ECRAN et sur la softkey GRAPHISME

#### Fonctions du graphique filaire 3D

Fonction	Softkey
Afficher le cadre du zoom et le décaler vers le haut. Pour décaler, maintenir la softkey enfoncée	1
Afficher le cadre du zoom et le décaler vers le bas. Pour décaler, maintenir la softkey enfoncée	<b>↓</b>
Afficher le cadre du zoom et le décaler vers la gauche. Pour décaler, maintenir la softkey enfoncée	<b>←</b>
Afficher le cadre du zoom et le décaler vers la droite. Pour décaler, maintenir la softkey enfoncée	<b>⇒</b>
Rotation de la pièce dans le sens horaire	
Rotation de la pièce dans le sens anti-horaire	
Faire basculer la pièce vers l'arrière	
Faire basculer la pièce vers l'avant	
Agrandir l'affichage pas à pas. Si la pièce a été agrandie, la TNC affiche la lettre <b>Z</b> dans le pied de page de la fenêtre graphique	+





## Réduire l'affichage pas à pas. Si la pièce a été réduite, la TNC affiche la lettre **Z** dans le pied de page de la fenêtre graphique Afficher la pièce dans sa taille d'origine

Vous pouvez également manipuler le graphique filaire 3D avec la souris. Fonctions disponibles:

- ▶ Rotation du modèle filaire: maintenir enfoncée la touche droite de la souris et déplacer la souris. La TNC affiche une flèche dont la direction indique le sens de rotation.
- Décalage du modèle filaire: maintenir enfoncée la touche centrale ou la molette de la souris et déplacer la souris. La TNC décale la pièce dans la direction correspondante. Lorsque vous relâchez la touche centrale de la souris, la TNC décale la pièce à la position définie
- Agrandissement d'une zone avec la souris: maintenir enfoncée la touche gauche de la souris pour marquer la zone à agrandir avec un rectangle. Lorsque vous relâchez la touche gauche de la souris, la TNC affiche la zone agrandie de la pièce
- Zoom rapide avec la souris: tourner la molette de la souris en avant ou en arrière

#### Afficher ou masquer les numéros de séquence



Commuter la barre de softkeys



- Afficher les numéros de séquence: régler la softkey AFFICHER OMETTRE NO SEQU. sur AFFICHER
- Masquer les numéros de séquence: régler la softkey AFFICHER OMETTRE NO SEQU. sur OMETTRE

#### Effacer le graphique



Commuter la barre de softkeys



▶ Effacer le graphique: appuyer sur la softkey EFFACER GRAPHIQUE

#### Afficher grille



Commuter la barre de softkeys: voir figure



▶ Afficher grille: appuyer sur la softkey "Afficher grille"



## 15.2 Visualiser la pièce brute dans la zone d'usinage

#### Utilisation


En mode Test de programme, vous pouvez contrôler graphiquement la position de la pièce brute ou du point d'origine dans la zone d'usinage de la machine. Pour activer la surveillance de la zone d'usinage en mode Test de programme: appuyez sur la softkey PIECE BR. DANS ZONE TRAVAIL. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction à l'aide de la softkey Contrôle fin course (deuxième barre de softkeys).

Un autre parallélépipède transparent représente la pièce brute dont les dimensions sont indiquées dans le tableau BLK FORM. La TNC utilise les dimensions de la définition de la pièce brute du programme sélectionné. Le parallélépipède de la pièce brute définit le système de coordonnées dont le point zéro est à l'intérieur du parallélépipède de la zone de déplacement.

La position de la pièce brute à l'intérieur de la zone de travail n'a normalement aucune influence sur le test du programme. Toutefois, si vous activez la surveillance de la zone d'usinage, vous devez décaler "graphiquement" la pièce brute de manière à ce qu'elle soit située à l'intérieur de la zone d'usinage. Pour cela, utilisez les softkeys situées dans le tableau.

D'autre part, vous pouvez activer le point d'origine courant pour le mode de fonctionnement Test de programme (voir tableau suivant. dernière ligne).

Fonction	Softkeys
Décaler la pièce brute dans le sens positif/négatif de X	X+ X-
Décaler la pièce brute dans le sens positif/négatif de Y	Y+ Y-
Décaler la pièce brute dans le sens positif/négatif de Z	Z+ Z-
Afficher la pièce brute par rapport au dernier point d'origine initialisé	
Activation ou désactivation de la fonction de surveillance	Contrôle fin course





## 15.3 Fonctions d'affichage du programme

#### Résumé

Dans les modes exécution du programme et en mode Test de programme, la TNC affiche les softkeys qui permettent de visualiser le programme d'usinage page par page:

Fonctions	Softkey
Dans le programme, reculer d'une page d'écran	PAGE
Dans le programme, avancer d'une page d'écran	PAGE
Sélectionner le début du programme	DEBUT
Sélectionner la fin du programme	FIN

#### 15.4 Test de programme

#### Utilisation

En mode Test, vous simulez le déroulement des programmes et parties de programmes. Cela permet de réduire les erreurs de programmation lors de l'usinage. La TNC vous aide à détecter:

- les incompatibilités géométriques
- les données manquantes
- les sauts ne pouvant pas être exécutés
- les dépassements de la zone d'usinage

Vous pouvez en plus utiliser les fonctions suivantes:

- Test de programme pas à pas
- Arrêt du test à une séquence donnée
- Sauter des séquences
- Fonctions pour la représentation graphique
- Calcul du temps d'usinage
- Affichage d'état supplémentaire





#### Attention, risque de collision!

Lors de la simulation graphique, la TNC ne peut pas simuler tous les déplacements exécutés réellement par la machine, p. ex.:

- les déplacements lors d'un changement d'outil que le constructeur de la machine a défini dans une macro de changement d'outil ou via le PLC
- les positionnements que le constructeur de la machine a défini dans une macro de fonction M
- les positionnements que le constructeur de la machine exécute via le PLC

HEIDENHAIN conseille donc de lancer chaque programme avec la prudence qui s'impose, y compris si le test du programme n'a généré aucun message d'erreur et n'a pas pu mettre en évidence des dommages visibles de la pièce.

Après un appel d'outil, la TNC lance systématiquement un test de programme à la position suivante:

- Dans le plan d'usinage, à la position X=0, Y=0
- Dans l'axe d'outil, 1 mm au dessus du point MAX défini dans BLK FORM

Si vous appelez le même outil, la TNC continue alors de simuler le programme à partir de la dernière position programmée avant l'appel d'outil.

Pour obtenir un comportement bien défini, y compris pendant l'usinage, nous vous conseillons, après un changement d'outil, d'aborder systématiquement une position à partir de laquelle la TNC peut effectuer le positionnement sans risque de collision.



Le constructeur de la machine peut aussi définir une macro de changement d'outil pour le mode Test de programme. Le comportement de la machine peut être ainsi simulé avec précision, consulter le manuel de la machine.



#### Exécuter un test de programme

Si la mémoire centrale d'outils est active, vous devez avoir activé un tableau d'outils (état S) pour réaliser le test du programme. Pour cela, en mode Test de programme, sélectionnez un fichier d'outils avec le gestionnaire de fichiers (PGM MGT).

Avec la fonction BRUT DANS ZONE TRAVAIL, vous activez la surveillance de la zone de travail dans le test de programme, voir "Visualiser la pièce brute dans la zone d'usinage", page 427.



- ▶ Sélectionner le mode Test de programme
- Afficher le gestionnaire de fichiers avec la touche PGM MGT et sélectionner le fichier que vous souhaitez tester ou
- sélectionner le début du programme: avec la touche GOTO, sélectionner la ligne "0" et validez avec la touche ENT

La TNC affiche les softkeys suivantes:

Fonctions	Softkey
Revenir à la pièce brute d'origine et tester tout le programme	RESET + START
Tester tout le programme	START
Tester chaque séquence du programme l'une après l'autre	START PAS-A-PAS
Interrompre le test du programme (la softkey n'apparaît que si vous avez lancé le test du programme)	STOP

Vous pouvez interrompre le test du programme à tout moment – y compris à l'intérieur des cycles d'usinage – et le reprendre ensuite. Pour poursuivre le test, vous ne devez pas exécuter les actions suivantes:

- sélectionner une autre séquence avec les touches fléchées ou la touche GOTO
- apporter des modifications au programme
- changer de mode de fonctionnement
- sélectionner un nouveau programme



### 15.5 Exécution de programme


#### Utilisation

En mode Exécution de programme en continu, la TNC exécute un programme d'usinage de manière continue jusqu'à la fin du programme ou jusqu'à une interruption.

En mode Exécution de programme pas à pas, vous exécutez chaque séquence individuellement en appuyant chaque fois sur la touche START externe.

Vous pouvez utiliser les fonctions TNC suivantes en mode Exécution de programme:

- Interruption de l'exécution du programme
- Exécution du programme à partir d'une séquence donnée
- Sauter des séquences
- Editer un tableau d'outils TOOL.T
- Contrôler et modifier les paramètres Q
- Superposer un positionnement avec la manivelle
- Fonctions destinées à la représentation graphique
- Affichage d'état supplémentaire



# Exécuter un programme d'usinage

#### **Opérations préalables**

- 1 Fixer la pièce sur la table de la machine
- 2 Initialiser le point d'origine
- **3** Sélectionner les tableaux et fichiers de palettes à utiliser (état M)
- **4** Sélectionner le programme d'usinage (état M)



Vous pouvez modifier l'avance et la vitesse de rotation broche à l'aide des potentiomètres.



Vous pouvez réduire l'avance lors du démarrage du programme CN au moyen de la softkey FMAX. Cette réduction est valable pour tous les déplacements en avance d'usinage et en avance rapide. La valeur que vous avez introduite n'est plus active après la mise hors/sous tension de la machine. Après la mise sous tension, pour rétablir l'avance max. définie, vous devez réintroduire la valeur numérique correspondante.

L'action de cette fonction dépend de la machine. Consultez le manuel de votre machine.

#### Exécution de programme en continu

Lancer le programme d'usinage avec la touche START externe

#### Exécution de programme pas à pas

Lancer chaque séquence du programme d'usinage individuellement avec la touche START externe



# Interrompre l'usinage

Vous disposez de plusieurs possibilités pour interrompre l'exécution d'un programme:

- Interruptions programmées
- Touche STOP externe
- Commutation sur Exécution de programme pas à pas

Lorsque la TNC détecte une erreur pendant l'exécution du programme, elle interrompt l'usinage automatiquement.

#### Interruptions programmées

Vous pouvez définir des interruptions directement dans le programme d'usinage. La TNC interrompt l'exécution de programme dès que le programme d'usinage arrive à la séquence contenant l'une des indications suivantes:

- **G38** (avec ou sans fonction auxiliaire)
- Fonction auxiliaire M0, M2 ou M30
- Fonction auxiliaire M6 (définie par le constructeur de la machine)

### Interruption à l'aide de la touche STOP externe

- ▶ Appuyer sur la touche STOP externe: au moment où vous appuyez sur la touche, la séquence en cours ne sera pas exécutée intégralement ; le symbole d'arrêt de la CN clignote (voir tableau)
- Si vous ne désirez pas poursuivre l'usinage, arrêtez la TNC avec la softkey STOP INTERNE: dans l'affichage d'état, le symbole Arrêt CN s'éteint. Dans ce cas, relancer le programme à partir du début

### Symbole Signification



Programme interrompu

# Interrompre l'usinage en commutant dans le mode Exécution de programme pas à pas

Pendant que le programme d'usinage est exécuté en mode Exécution de programme en continu, sélectionnez Exécution de programme pas à pas. La TNC interrompt l'usinage lorsque la séquence d'usinage en cours est terminée.



# Déplacer les axes de la machine pendant une interruption

Vous pouvez déplacer les axes de la machine pendant une interruption, de la même manière qu'en mode Manuel.

#### Exemple d'utilisation: Dégagement de la broche après un bris d'outil

- ▶ Interrompre l'usinage
- Déverrouiller les touches de sens externes: appuyer sur la softkey DEPLACEMENT MANUEL
- Déplacer les axes machine avec les touches de sens externes



Sur certaines machines, vous devez appuyer sur la touche START externe après avoir actionné la softkey DEPLACEMENT MANUEL pour déverrouiller les touches de sens externes. Consultez le manuel de votre machine.



# Reprise d'usinage après une interruption



Si vous interrompez un programme avec STOP INTERNE, vous devez démarrer le programme avec la fonction AMORCE SEQUENCE N ou avec GOTO "0".

Si vous interrompez l'exécution du programme dans un cycle d'usinage, redémarrez au début du cycle. Les phases d'usinage déjà réalisées par la TNC seront réexécutées.

Si vous interrompez l'exécution du programme à l'intérieur d'une répétition de partie de programme ou d'un sous-programme, vous devez retourner à la position de l'interruption à l'aide de la fonction AMORCE A SEQUENCE N.

Lors d'une interruption de l'exécution du programme, la TNC mémorise:

- les données du dernier outil appelé
- les conversions de coordonnées actives (ex. décalage du point zéro, rotation, image miroir)
- les coordonnées du dernier centre de cercle défini



Veillez à ce que les données mémorisées restent actives jusqu'à ce que vous les annuliez (p. ex. en sélectionnant un nouveau programme).

Les données mémorisées sont utilisées pour réaccoster le contour après déplacement manuel des axes de la machine pendant une interruption (softkey ABORDER POSITION).



### Poursuivre l'exécution du programme avec la touche START

Après une interruption, vous pouvez poursuivre l'exécution à l'aide de la touche START externe si vous avez interrompu le programme de la façon suivante:

- en appuyant sur la touche STOP externe
- avec une interruption programmée

#### Reprise de l'exécution du programme après une erreur

Avec un message d'erreur non clignotant:

- ► Supprimer la cause de l'erreur
- ▶ Effacer le message d'erreur à l'écran: appuyer sur la touche CE
- Redémarrer ou poursuivre l'exécution du programme à l'endroit où il a été interrompu

#### Avec un message d'erreur clignotant:

- Maintenir enfoncée la touche END pendant deux secondes, la TNC effectue un démarrage à chaud
- ▶ Supprimer la cause de l'erreur
- ▶ Redémarrage

Si l'erreur se répète, notez le message d'erreur et prenez contact avec le service après-vente.



# Reprise du programme au choix (amorce de séquence)



La fonction AMORCE A SEQUENCE N doit être intégrée et validée par le constructeur de la machine. Consultez le manuel de votre machine.

Avec la fonction AMORCE A SEQUENCE N, (amorce de séquence), vous pouvez démarrer un programme d'usinage à n'importe quelle séquence N. Dans ses calculs, la TNC tient compte de l'usinage de la pièce déjà réalisé jusqu'à cette séquence. L'usinage peut être représenté graphiquement.

Si vous avez interrompu un programme avec un STOP INTERNE, la TNC propose automatiquement la séquence N à laquelle l'interruption a eu lieu.



L'amorce de séquence ne doit pas démarrer dans un sousprogramme.

Tous les programmes, tableaux et fichiers de palettes dont vous avez besoin doivent être sélectionnés dans un mode Exécution de programme (état M).

Si le programme contient une interruption programmée jusqu'à la fin de l'amorce de séquence, celle-ci sera interrompue à cet endroit. Pour poursuivre l'amorce de séquence, appuyez sur la touche STARTexterne.

Après une amorce de séquence, vous devez déplacer l'outil à l'aide de la fonction ABORDER POSITION jusqu'à la position calculée.


La correction de la longueur d'outil n'est activée qu'avec l'appel d'outil et une séquence de positionnement suivante. Cela est également valable si vous n'avez modifié que la longueur d'outil.



Dans le cas d'une amorce de séquence, la TNC saute tous les cycles palpeurs. Les paramètres qui résultent de la définition de ces cycles ne contiennent éventuellement aucune valeur.

Après un changement d'outil dans le programme d'usinage, vous ne devez pas utiliser l'amorce de séquence si:

- vous démarrez le programme à une séquence FK
- le filtre stretch est actif
- vous utilisez l'usinage de palettes
- vous démarrez le programme à un cycle de taraudage (cycles 17, 18, 19, 206, 207 et 209) ou à la séquence de programme suivante
- vous utilisez les cycles palpeurs 0, 1 ou 3 avant de lancer le programme



Sélectionner comme début de l'amorce la première séquence du programme actuel: introduire GOTO "0".



- Sélectionner l'amorce de séquence: appuyer sur la softkey AMORCE SEQUENCE
- ▶ Amorce jusqu'à N: introduire le numéro N de la séquence à laquelle l'amorce doit terminer
- ▶ Programme: introduire le nom du programme contenant la séquence N
- ▶ Répétitions: introduire le nombre de répétitions à prendre en compte dans l'amorce de séquence si la séquence N se trouve dans une répétition de partie de programme ou dans un sous-programme appelé plusieurs fois
- Démarrer l'amorce de séquence: appuyer sur la touche START externe
- Accoster le contour (voir paragraphe suivant)

### Accostage avec la touche GOTO



Si l'on effectue l'accostage avec la touche GOTO numéro de séquence, ni la TNC, ni l'automate PLC n'exécutent de fonctions garantissant l'accostage en toute sécurité.

Quand vous redémarrez dans un sous-programme avec la touche GOTO numéro de séquence:

- la TNC ne tient pas compte de la fin du sous-programme (G98 L0)
- la TNC annule la fonction M126 (déplacement des axes rotatifs avec optimisation de la course)


Dans ces cas, réaccoster avec la fonction Amorce de séquence!



# Réaccoster le contour

La fonction ABORDER POSITION permet le réaccostage du contour de la pièce dans les cas suivants:

- Réaccoster le contour après déplacement des axes de la machine lors d'une interruption réalisée sans STOP INTERNE
- Réaccoster le contour après une amorce avec AMORCE A SEQUENCE N, p. ex. après une interruption avec STOP INTERNE
- Lorsque la position d'un axe s'est modifiée après l'ouverture de la boucle d'asservissement lors d'une interruption de programme (en fonction de la machine)
- Sélectionner le réaccostage du contour: sélectionner la softkey ABORDER POSITION
- ▶ Si nécessaire, rétablir l'état de la machine
- Déplacer les axes dans l'ordre proposé dans l'écran par la TNC: appuyer sur la touche START externe.
- déplacer les axes dans n'importe quel ordre: appuyer sur les softkeys ABORDER X, ABORDER Z etc. et activer à chaque fois avec la touche START externe
- ▶ Poursuivre l'usinage: appuyer sur la touche START externe



# 15.6 Démarrage automatique du programme

### Utilisation



Pour un démarrage automatique des programmes, la TNC doit avoir été préparée par le constructeur de votre machine, voir manuel de la machine.



#### Attention danger pour l'opérateur!

La fonction Autostart ne doit être utilisée que sur des machines entièrement fermées.

Vous pouvez démarrer le programme courant à une heure programmable dans le mode Exécution de programme sélectionné avec la softkey AUTOSTART (voir fig. en haut à droite):



- Afficher la fenêtre qui permet de définir l'heure du démarrage du programme (voir fig. de droite, au centre)
- ▶ Heure (heu:min:sec): heure à laquelle le programme doit démarrer
- ▶ Date (JJ.MM.AAAA): date à laquelle le programme doit démarrer
- Pour activer le démarrage: appuyer sur la softkey OK





# 15.7 Sauter des séquences

# Utilisation

Lors du test ou de l'exécution du programme, vous pouvez ignorer les séquences que vous avez marquées avec le signe "/" lors de la programmation:



Ne pas exécuter ou ne pas tester les séquences marquées du signe "/": régler la softkey sur ON



Exécuter ou tester les séquences marquées du signe "/": régler la softkey sur OFF



Cette fonction n'est pas active pour la séquence TOOL DEF.

Le réglage choisi en dernier reste mémorisé même après une coupure d'alimentation.

# Insérer le caractère "/"

▶ En mode **Programmation**, sélectionnez la séquence à laquelle vous souhaitez insérer le caractère de saut



► Choisir la softkey INSERER

# Effacer le caractère "/"

▶ En mode **Programmation**, sélectionnez la séquence dans laquelle vous désirez effacer le caractère de saut



► Choisir la softkey SUPPRIMER

# 15.8 Arrêt de programme optionnel

# Utilisation

La TNC interrompt optionnellement l'exécution du programme dans les séquences où M1 a été programmée. Si vous utilisez M1 en mode Exécution de programme, la TNC ne désactive pas la broche et l'arrosage.



Ne pas arrêter l'exécution ou le test du programme dans les séquences où M1 a été programmée: régler la softkey sur OFF



Arrêter l'exécution ou le test du programme dans les séquences où M1 a été programmée: régler la softkey sur ON



ENT

16

# 16.1 Sélectionner la fonction MOD

Grâce aux fonctions MOD, vous disposez d'autres possibilités d'affichages et de saisies de données. D'autre part, vous pouvez introduire des codes pour rendre accessibles certaines zones protégées.

# Sélectionner les fonctions MOD

Ouvrir la fenêtre auxiliaire avec les fonctions MOD:



▶ Sélectionner les fonctions MOD: appuyer sur la touche MOD. La TNC ouvre une fenêtre auxiliaire dans laquelle les fonctions MOD disponibles s'affichent.-

# Modifier les configurations

Dans les fonctions MOD, la navigation avec le clavier est possible en plus de l'usage de la souris.


- ▶ En étant dans la zone de saisie de la fenêtre de droite, passer dans la fenêtre de gauche pour le choix des fonctions MOD à l'aide de la touche Tab.
- ▶ Sélectionner la fonction MOD
- Passer dans le champ de saisie à l'aide de la touche Tab ou de la touche ENT
- Selon la fonction, introduire la valeur et confirmer avec 0K ou sélectionner le choix et confirmer avec Valider



Si il existe plusieurs possibilités, vous pouvez, avec la touche GOTO, afficher une fenêtre auxiliaire dans laquelle tous les réglages possibles sont visualisés. La touche ENT permet de sélectionner le réglage. Si vous ne souhaitez pas modifier le réglage, fermez la fenêtre avec la touche END

# **Quitter les fonctions MOD**

Quitter la fonction MOD: appuyer sur la softkey ANNULER ou sur la touche END





### Résumé des fonctions MOD

Indépendamment du mode de fonctionnement sélectionné, vous disposez des fonctions suivantes:

Introduction code

■ Introduire un code

Paramétrer l'affichage

- Sélectionner l'affichage de positions
- Définir l'unité de mesure (mm/inch) pour l'affichage des positions
- Définir le langage de programmation en MDI
- Affichage de l'heure
- Afficher ligne info

Configurations machine


■ Sélection de la cinématique de la machine

Fonctions de diagnostic

- Diagnostic Profibus
- Informations réseau
- Informations HeROS

Informations générales

- Version du logiciel
- Information FCL
- Information licence
- Temps machine





# 16.2 Numéros de logiciel

# Utilisation

Les numéros de logiciel suivants apparaissent dans l'écran de la TNC après avoir sélectionné la fonction MOD:

- Type de commande: modèle de la commande (gérée par HEIDENHAIN)
- Logiciel CN: numéro du logiciel CN (géré par HEIDENHAIN)
- Logiciel CN: numéro du logiciel CN (géré par HEIDENHAIN)
- NCK: numéro du logiciel CN (géré par HEIDENHAIN)
- **Logiciel PLC**: numéro ou nom du logiciel automate PLC (géré par le constructeur de la machine)

Dans la fonction MOD "FCL-Information" indique les informations TNC suivantes:

■ Version du logiciel (FCL=Feature Content Level): version du logiciel installé sur la commande (voir "Niveau de développement (fonctions "upgrade")" à la page 9).



# 16.3 Introduire un code

# Utilisation

La TNC a besoin d'un code pour les fonctions suivantes:

Fonction	Code
Sélectionner les paramètres utilisateur	123
Configurer la carte Ethernet	NET123
Valider les fonctions spéciales lors de la programmation des paramètres Q	555343



# 16.4 Configurer les interfaces de données

### Interface série de la TNC 640

La TNC 640 utilise automatiquement le protocole de transmission LSV2 pour la transmission série des données. Le protocole LSV2 est défini par défaut et ne peut pas être modifié, mis à part la vitesse en bauds (paramètre-machine **baudRateLsv2**). Vous pouvez aussi définir un autre type de transmission (interface). Les possibilités de configuration décrites ci-après ne sont valides que pour l'interface qui vient d'être définie.

### Utilisation

Pour configurer une interface de données, ouvrez le gestionnaire de fichiers (PGM MGT) et appuyez sur la touche MOD. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche MOD et saisissez le code 123. La TNC affiche le paramètre utilisateur **GfgSerialInterface** avec lequel vous pouvez introduire les configurations suivantes:

# **Configurer l'interface RS-232**

Ouvrez le répertoire RS232. La TNC affiche les possibilités de configuration suivantes:

# Régler le TAUX EN BAUDS (baudRate)

Le TAUX EN BAUDS (vitesse de transmission des données) peut être choisi entre 110 et 115.200 bauds.





# **Configurer le protocole (protocole)**

Le protocole de transmission des données gère le flux de données d'une transmission série (idem à MP5030 de l'iTNC 530).



Le terme BLOC A BLOC désigne ici une forme de transmission qui transmet les données en blocs. A ne pas confondre avec la transmission bloc à bloc et l'exécution simultanée des blocs des anciennes commandes de contournage TNC. La commande ne gère pas simultanément la réception bloc à bloc et l'exécution de ce même programme.

Protocole de transmission des données	Sélection
Transmission de données standard	STANDARD
Transmission des données par paquets	BLOCKWISE
Transmission sans protocole	RAW_DATA



# Configurer les bits de données (dataBits)

En configurant dataBits, vous définissez si un caractère doit être transmis avec 7 ou 8 bits de données.

# Vérifier la parité (parity)

Le bit de parité permet de détecter les erreurs de transmission. Le bit de parité peut être défini de trois façons:

- Aucune parité (NONE): pas de détection d'erreurs
- Parité paire (EVEN): il y a une erreur lorsqu'en cours de vérification, le récepteur compte un nombre impair de bits 1.
- Parité impaire (ODD): il y a une erreur lorsqu'en cours de vérification, le récepteur compte un nombre pair de bits 1.

# Configurer les bits de stop (stopBits)

Une synchronisation du récepteur pour chaque caractère transmis est assurée avec un bit de start et un ou deux bits de stop lors de la transmission des données.

# Configurer le handshake (contrôle de flux)

Deux appareils assurent un contrôle de la transmission des données grâce à un handshake. On distingue entre le handshake logiciel et le handshake matériel.

- Aucun contrôle du flux de données (NONE): Handshake inactif
- Handshake matériel (RTS\_CTS): arrêt de transmission par RTS actif
- Handshake logiciel (XON\_XOFF): arrêt de transmission par DC3 (XOFF) actif

# Configuration de la transmission des données avec le logiciel TNCserver pour PC

Faites les réglages des paramètres utilisateur suivants (serialInterfaceRS232 / Définition des données pour les ports série / RS232):

Paramètres	Sélection
Taux de transmission des données en bauds	Doit correspondre au paramétrage de TNCserver
Protocole de transmission des données	BLOCKWISE
Bits de données dans chaque caractère transmis	7 Bit
Contrôle de la parité	PAIRE
Nombre de bits de stop	1 bit de stop
Mode Handshake	RTS_CTS
Système de fichiers	FE1

# Sélectionner le mode du périphérique (système de fichiers)



Dans les modes FE2 et FEX, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions "importer tous les programmes", "importer le programme proposé" et "importer le répertoire"

Périphérique	Mode	Symbole
PC avec logiciel de transmission HEIDENHAIN TNCremoNT	LSV2	모
Unité à disquettes HEIDENHAIN	FE1	
Autres périphériques, tels qu'imprimante, lecteur, lecteur de ruban perforé, PC sans TNCremoNT	FEX	Đ

HEIDENHAIN TNC 640 453



# Logiciel de transmission de données

Il est conseillé d'utiliser le logiciel de transmission de données HEIDENHAIN TNCremo pour la transfert de fichiers de ou vers la TNC. Vous pouvez piloter toutes les commandes HEIDENHAIN avec TNCremo au moyen de l'interface série Ethernet.



La dernière version de TNCremo peut être téléchargée gratuitement à partir du site HEIDENHAIN (www.heidenhain.de, <Services et documentation>, <Software>, <PC-Software>, <TNCremoNT>).

Conditions requises du système pour TNCremo:

- PC avec processeur 486 ou plus récent
- Système d'exploitation Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Mémoire vive 16 Mo
- 5 Mo libres sur votre disque dur
- Un port série disponible ou connexion au réseau TCP/IP

#### **Installation sous Windows**

- Lancez le programme d'installation SETUP.EXE à partir du gestionnaire de fichiers (explorer)
- ▶ Suivez les indications du programme d'installation

#### **Démarrez TNCremoNT dans Windows**

Cliquez sur <Start>, <Programme>, <Applications HEIDENHAIN>, <TNCremo>

Quand vous démarrez TNCremo pour la première fois, TNCremo essaie d'établir automatiquement une liaison avec la TNC.

#### Transfert des données entre la TNC et TNCremoNT



Avant de transférer un programme de la TNC dans un PC, assurez-vous impérativement que vous avez bien mémorisé le programme sélectionné dans la TNC. La TNC mémorise automatiquement les modifications lorsque vous changez de mode de fonctionnement de la TNC ou lorsque vous appelez le gestionnaire de fichiers avec la touche PGM MGT.

Vérifiez si la TNC est connectée correctement au port série de votre ordinateur ou si elle est connectée au réseau.

Après avoir lancé TNCremoNT, dans la partie supérieure de la fenêtre principale 1 se trouvent tous les fichiers mémorisés du répertoire actif. Avec <Fichier>, <Changer de répertoire>, vous pouvez sélectionner n'importe quel lecteur ou un autre répertoire de votre ordinateur.

Si vous voulez commander le transfert des données à partir du PC, vous devez établir la liaison sur le PC de la manière suivante:

- ▶ Sélectionnez <Fichier>, <Etablir la liaison>. TNCremoNT récupère maintenant la structure des fichiers et des répertoires de la TNC et l'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre principale 2 .
- ▶ Pour transférer un fichier de la TNC dans le PC, sélectionnez le fichier dans la fenêtre TNC en cliquant dessus avec la souris, et glissez le fichier marqué dans la fenêtre 1 du PC en maintenant enfoncée la touche de la souris
- ▶ Pour transférer un fichier du PC vers la TNC, sélectionnez le fichier dans la fenêtre PC en cliquant dessus avec la souris et glissez le fichier marqué dans la fenêtre 2 de la TNC en maintenant enfoncée la touche de la souris

Si vous voulez piloter le transfert des données à partir de la TNC, vous devez établir la liaison sur le PC de la manière suivante:


- Sélectionnez <Fonctions spéciales>, <TNCserver>. TNCremoNT démarre alors le mode serveur de fichiers. Une réception des données de la TNC ou une émission vers la TNC sont possibles
- Sur la TNC, sélectionnez les fonctions du gestionnaire de fichiers à l'aide de la touche PGM MGT (voir "Transmission des données vers/d'un support externe de données" à la page 117) et transférez les fichiers souhaités.

#### Fermer TNCremoNT

Sélectionnez le sous-menu <Fichier>, <Fermer>



Utilisez également l'aide contextuelle de TNCremoNT avec laquelle toutes les fonctions sont expliquées. Vous l'appelez au moyen de la touche F1.



HEIDENHAIN TNC 640 455



# 16.5 Interface Ethernet

# Introduction

En standard, la TNC est équipée d'une carte Ethernet pour connecter la commande au réseau en tant que client. La TNC transfère les données au moyen de la carte Ethernet

- avec le protocole **smb** (**s**erver **m**essage **b**lock) pour systèmes d'exploitation Windows ou
- avec la famille des protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) et avec le NFS (Network File System)

### Possibilités de connexion


Vous pouvez connecter la carte Ethernet de la TNC via la prise RJ45 (X26,100BaseTX ou 10BaseT) à votre réseau ou directement à un PC. La connexion est isolée galvaniquement de l'électronique de la commande.

Pour le raccordement 100BaseTX ou 10BaseT, utilisez un câble Twisted Pair pour connecter la TNC à votre réseau.



La longueur maximale du câble entre la TNC et un point de jonction dépend de la classe de qualité du câble et de son enveloppe ainsi que du type de réseau (100BaseTX ou 10BaseT).

Vous pouvez également connecter à peu de frais la TNC directement à un PC équipé d'une carte Ethernet. Pour cela, connectez la TNC (raccordement X26) et le PC avec un câble croisé Ethernet (désignation du commerce: ex. câble patch croisé ou câble STP croisé)



# **Configurer la TNC**



Faites configurer les paramètres réseau de la TNC par un spécialiste réseau.


Notez que la TNC exécute un redémarrage à chaud lorsque vous modifiez l'adresse IP de la TNC.


- ▶ En mode mémorisation/édition de programme, appuyez sur la touche MOD et introduisez le code NET123.
- Dans le gestionnaire de fichiers, sélectionnez la softkey RESEAU La TNC affiche la fenêtre principale de configuration du réseau

#### Configurations générales du réseau

Appuyez sur la softkey DEFINE NET pour introduire les configurations générales de réseau. L'onglet Nom de l'ordinateur est actif:

Configuration	Signification	
Interface primaire	Nom de l'interface Ethernet qui doit être reliée au réseau de votre entreprise. Active seulement si une seconde interface optionnelle est disponible sur le hardware de la commande	
Nom de l'ordinateur	Nom avec lequel la TNC doit apparaître sur le réseau de votre entreprise	
Fichier hôte	Nécessaire seulement pour les applications spéciales: nom d'un fichier dans lequel sont définies les relations entre adresses IP et les noms des ordinateurs	





HEIDENHAIN TNC 640 457




▶ Sélectionnez l'onglet **Interfaces** pour configurer les interfaces:

Configuration	Signification
Liste des interfaces	Liste des interfaces Ethernet actives. Sélectionner l'une des interfaces de la liste (avec la souris ou les touches fléchées)
	Activer le bouton: Activer l'interface sélectionnée (X dans la colonne Actif)
	Désactiver le bouton: Désactiver l'interface sélectionnée (- dans la colonne Actif)
	■ Configurer le bouton: Ouvrir le menu de configuration
Autoriser IP- forwarding	Par défaut, cette fonction doit être désactivée.  N'activer la fonction que si, de manière externe, la seconde interface Ethernet optionnelle disponible de la TNC doit être exploitée à une fin de diagnostics. A n'activer qu'en liaison avec le service après-vente



Sélectionnez le bouton Configurer pour ouvrir le menu de configuration:

Configuration	Signification
Etat	<ul> <li>Interface active         Etat de la connexion de l'interface Ethernet sélectionnée     </li> <li>Nom:         Non de l'interface que vous êtes en train de configurer     </li> <li>Connexion:         Numéro du connecteur de cette interface sur l'unité logique de la commande     </li> </ul>
Profil	Vous pouvez ici créer ou sélectionner un profil dans lequel tous les paramètres affichés dans cette fenêtre seront enregistrés. HEIDENHAIN propose deux profils standard:
	■ DHCP-LAN: Paramètres de l'interface Ethernet TNC standard qui devraient fonctionner dans un réseau d'entreprise standard
	■ MachineNet: Paramétrage de la seconde interface Ethernet optionnelle destinée à configurer le réseau de la machine
	Avec les boutons correspondants, vous pouvez mémoriser, charger ou effacer les profils
Adresse IP	<ul> <li>Option Récupérer automatiquement         1'adresse IP:         La TNC doit récupérer l'adresse IP au moyen         du serveur DHCP</li> <li>Option Configurer manuellement l'adresse         IP:</li> </ul>
	Définir manuellement l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Introduction: 4 nombres séparés par un point, p. ex. 160.1.180.20. et 255.255.0.0






Configuration	Signification	
Domain Name Server (DNS)	Option Récupérer DNS automatiquement: La TNC doit récupérer l'adresse IP du Domain Name Server	
	Option Configurer DNS manuellement: Définir manuellement les adresses IP du serveur et le nom de domaine	
Gateway par défaut	Option Récupérer automatiquement GW par défaut:  La TNC doit récupérer automatiquement le Gateway par défaut	
	Option Configurer manuellement Gateway	

- ▶ Valider les modifications avec le bouton **0K** ou les ignorer avec le bouton **Quitter**
- L'onglet **Internet** est actuellement sans fonction.

Configuration	Signification	
Proxy	■ Connexion directe à Internet / NAT:  La commande retransmet les demandes Internet au Gateway par défaut. Elles doiver être retransmises ensuite au moyen de network adress translation (p. ex. lors d'une connexion directe à un modem)	
	Utiliser un proxy: Définir l'Adresse et le Port du routeur Internet du réseau, demander à l'administrateur réseau.	
Télémaintenance	Le constructeur de la machine configure ici le serveur pour la télémaintenance. Ne faire des modifications qu'avec l'accord du constructeur de la machine	





Sélectionnez l'onglet **Ping/Routing** pour effectuer le paramétrage du Ping et du Routing:

Configuration	Signification
Ping	Dans le champ <b>Adresse:</b> introduire l'adresse IP dont vous souhaitez vérifier une connexion réseau. Introduction: 4 nombres séparés par un point, p. ex. <b>160.1.180.20</b> . En alternative, vous pouvez aussi introduire le nom de l'ordinateur dont vous voulez vérifier la connexion
	Bouton Start: démarrer la vérification, la TNC affiche les informations d'état dans le champ Ping
	■ Bouton <b>Stop</b> : terminer la vérification
Routing	Pour les spécialistes réseaux: informations de l'état du système d'exploitation pour le routing actuel
	Bouton Actualiser: Actualiser le routing

► Choisissez l'onglet NFS UID/GID pour introduire l'identification de l'utilisateur et du groupe:

Configuration	Signification
Initialiser UID/GID pour NFS-Shares	■ User ID:  Définition de l'identification d'utilisateur qui permettra à l'utilisateur final d'accéder aux fichiers du réseau. Demander la valeur à votre administrateur réseau
	Group ID: Définition de l'identification du groupe qui permet d'accéder aux fichiers du réseau. Demander la valeur à votre administrateur réseau







#### Configurations réseau spécifiques aux appareils

Appuyez sur la softkey DEFINE MOUNT pour introduire les configurations de réseau propres aux appareils. Vous pouvez définir autant de configurations de réseau que vous souhaitez, mais vous ne pouvez en gérer simultanément que 7 au maximum

# Configuration Lecteur réseau

#### **Signification**

Liste de toutes les unités connectées du réseau. Dans les colonnes, la TNC affiche l'état des connexions réseaux.

#### ■ Mount:

Lecteur réseau connecté/déconnecté

#### Auto:

Connexion du lecteur réseau auto/manuelle

#### ■ Type:

Type de connexion réseau Cifs et nfs possibles

# ■ Lecteur :

Identification de l'unité sur la TNC

#### ID:

ID interne qui identifie si vous avez défini plusieurs connexions via un point de montage

#### ■ Serveur:

Nom du serveur

#### ■ Nom de partage

Nom du répertoire sur le serveur auquel la TNC doit accéder

#### ■ Utilisateur:

Nom de l'utilisateur sur le réseau

#### ■ Mot de passe:

Mot de passe lecteur-réseau protégé ou non

#### ■ Demander mot de passe?

Lors de la connexion, demander/ou non le mot de passe

#### 0ptions:

Affichage des options supplémentaires de connexion


La gestion des unités du réseau se fait au moyen des boutons de commande.


Pour ajouter des lecteurs-réseau, utiliser le bouton **Ajouter**: la TNC démarre l'assistant de connexion: une assistance par dialogue vous aide lors de l'introduction de toutes les données à introduire.

#### Journal d'état

Affichage des informations d'état et messages d'erreur.

Vous pouvez effacer le contenu de la fenêtre d'état avec le bouton vider.





# 16.6 Sélectionner l'affichage de positions

# Utilisation


Vous pouvez modifier l'affichage des coordonnées pour le mode Manuel et les modes Exécution de programme:

La figure de droite indique différentes positions de l'outil

- Position de départ
- Position à atteindre par l'outil
- Point zéro pièce
- Point zéro machine


Pour les affichages de positions de la TNC, vous pouvez sélectionner les coordonnées suivantes:

Fonction	Affichage
Position nominale ; valeur nominale fournie par la TNC	NOM
Position effective ; position instantanée de l'outil	EFF
Position de référence ; position effective par rapport au point zéro machine	REFEFF
Position de référence: position nominale par rapport au point zéro machine	REFNOM
Erreur de poursuite ; différence entre position nominale et position effective	ER.P
Chemin restant à parcourir jusqu'à la position programmée ; différence entre la position effective et la position à atteindre	DIST



La fonction MOD **Affichage de position 1** vous permet de sélectionner l'affichage de position dans l'affichage d'état.

La fonction MOD Affichage de position 2 vous permet de sélectionner l'affichage de position dans l'affichage d'état auxiliaire.





# 16.7 Sélectionner l'unité de mesure

# Utilisation

Grâce à cette fonction, vous pouvez définir si la TNC doit afficher les coordonnées en mm ou en inch (pouces).

- Système métrique: p.ex. X = 15.789 (mm) Fonction MOD Commutation mm/inch = mm. Affichage avec 3 chiffres après la virgule
- Système en pouces: p. ex. X = 0.6216 (inch) fonction MOD Commutation mm/inch = inch. Affichage avec 4 chiffres après la virgule

Si l'affichage en pouces est activé, la TNC affiche également l'avance en inch/min. Dans un programme en pouces, vous devez introduire l'avance multipliée par 10.



# 16.8 Afficher les temps de fonctionnement


# Utilisation

Vous pouvez afficher différents temps de fonctionnement à l'aide de la softkey TEMPS MACH.:

Temps de fonctionnement	Signification		
Commande en service	Temps de fonctionnement de la commande depuis sa mise en service		
Machine en service	Temps de fonctionnement de la machine depuis sa mise en service		
Exécution de programme	Temps de fonctionnement en mode exécution depuis la mise en service		



Le constructeur de la machine peut également afficher d'autres temps. Consultez le manuel de la machine!





# editieren

			=	2
	=4	Vc2	- 0	,020
	0,016	55	(	,020
	0,016	55		0,250
	0,200	130		0,030
9	0,025	45		0,020
	0,016	55	•	0,250
)	0,200	13		0,020
90	0,016	55		0,02
0	0,018	5		0,25
40	0,200	2	.30	0,0
100	0,01	6	55 	0,0
40	0,01	ь	55 130	0,7
40	0,2	90	45	0,
100	0,0	40	35	0,
20	0,0	040	100	0
26	0,	040	35	0
70	0;	,040	25	¢

Tableaux et résumés

# 17.1 Paramètres utilisateur spécifiques à la machine

# Utilisation

L'introduction des valeurs des paramètres s'effectue au moyen de l'éditeur de configuration.



Afin de pouvoir réaliser la configuration des fonctions machine pour l'utilisateur, le constructeur de votre machine peut définir des paramètres machine disponibles en tant que paramètres utilisateur. Le constructeur de votre machine peut également définir dans la TNC d'autres paramètres-machine qui ne figurent pas ci-après...

Consultez le manuel de votre machine.


Dans l'éditeur de configuration, les paramètres machine sont résumés dans une arborescence en tant qu'objets de paramètre. Chaque objet de paramètre porte un nom (p. ex. CfgDisplayLanguage) qui identifie la fonction du paramètre qui figure en dessous. Un objet de paramètre, appelé également entité, est identifié avec un "E" dans le symbole du répertoire de l'arborescence. Afin d'être clairement identifiés, certains paramètres machine possèdent un nom de code. Celui-ci attribue au paramètre un groupe (p. ex. X pour l'axe X). Chacun des répertoires du groupe porte le nom de code et est identifié avec "K" dans le symbole de répertoire.



468

Lorsque vous êtes dans l'éditeur de configuration des paramètres utilisateur, vous pouvez modifier la représentation des paramètres existants. Dans la configuration standard, les paramètres sont affichés associés à des textes explicatifs courts. Pour afficher le nom réel des paramètres, appuyez sur la touche de partage de l'écran et ensuite sur la softkey AFFICHER NOM DU SYSTEME. Procédez de la même manière pour revenir à l'affichage standard.

Tableaux et résumés



#### Appeler l'éditeur de configuration


- ► Sélectionner le mode Programmation
- ▶ Appuyer sur la touche **MOD**
- ▶ Introduire le code 123
- ▶ Pour quitter l'éditeur de configuration, appuyer sur la softkey FIN

Au début de chaque ligne de l'arborescence des paramètres, la TNC affiche une icône indiquant des informations complémentaires. Signification des icônes:

- branche existe mais fermée
- □□ branche ouverte
- objet vide, ouverture impossible
- paramètre-machine initialisé
- paramètre-machine non initialisé (optionnel)
- lecture possible, mais non éditable
- lecture impossible, non éditable

Le type d'objet de configuration est reconnaissable avec les symboles:

- ⊞K Code (nom de groupe)
- **⊞**⊡ Liste
- Entité ou objet de paramètre



#### Afficher l'aide

Avec la touche **HELP**, on peut afficher un texte d'aide pour chaque objet de paramètre ou chaque attribut.

Si le texte d'aide ne tient pas sur une seule page (affichage, p. ex. de 1/2 en haut et à droite), on peut alors aller à la seconde page en appuyant sur la softkey **AIDE PAGE**.

Pour désactiver le texte d'aide, appuyer à nouveau sur la touche HELP.

En plus du texte d'aide, l'écran affiche aussi d'autres informations telles que l'unité de mesure, une valeur initiale, une sélection, etc.. Si le paramètre-machine sélectionné correspond à un paramètre présent dans la TNC, l'écran affiche alors aussi le numéro MP correspondant.

#### Liste des paramètres

#### Configuration des paramètres

```
DisplaySettings
    Configuration de l'affichage à l'écran
         Ordre des axes affichés
             [0] à [5]
                  Dépend des axes disponibles
              Mode d'affichage de position dans la fenêtre de position
                  NOM
                  EFF
                  REFEFF
                  REFNOM
                  ER.P
                  DIST
              Mode d'affichage de position dans l'affichage d'état
                  NOM
                  EFF
                  REFEFF
                  REFNOM
                  ER.P
                  DIST
              Définition séparateur décimal pour affichage de position
              Affichage de l'avance en mode Manuel
                  at axis key: n'afficher l'avance que si une touche de sens d'axe est actionnée
                  always minimum: afficher l'avance en permanence
              Affichage de la position broche dans l'affichage de position
                  during closed loop: n'afficher la position broche que quand la broche est asservie en position
                  during closed loop et M5: afficher la position broche quand elle est asservie en position et avec
             Afficher ou masquer la softkey Tableau Preset
```

**470** Tableaux et résumés

True: softkey Tableau Preset n'est pas affichée

False: afficher softkey Tableau Preset



#### DisplaySettings

Résolution d'affichage des différents axes

Liste de tous les axes disponibles

Résolution d'affichage pour l'affichage de positions en mm ou degrés

0.05

0.01

0.005

0.001 0.0005

0.0001

0.00005 (option de logiciel Display step)

0.00001 (option de logiciel Display step)

Résolution d'affichage pour l'affichage de positions en pouces

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005 (option de logiciel Display step)

0.00001 (option de logiciel Display step)

#### DisplaySettings

Définition de l'unité de mesure pour l'affichage

metric: utiliser le système métrique inch: utiliser le système en pouces

#### **DisplaySettings**

Format des programmes CN et affichage des cycles

Programmation en texte clair HEIDENHAIN ou en DIN/ISO

HEIDENHAIN: introduction du programme MDI en texte clair.

ISO: introduction du programme MDI en DIN/ISO

Représentation des cycles

TNC STD: afficher les cycles avec des commentaires

TNC\_PARAM: afficher les cycles sans commentaire

#### **DisplaySettings**

Comportement à la mise en service de la commande

True: afficher le message coupure d'alimentation

False: ne pas afficher le message coupure d'alimentation



```
DisplaySettings
```

```
Configuration de la langue de dialogue CN et PLC
```

Langue du dialogue CN

**ANGLAIS** 

**ALLEMAND** 

**TCHEQUE** 

FRANCAIS

ITALIEN

ESPAGNOL PORTUGAIS

**SUEDOIS** 

**DANOIS** 

**FINNOIS** 

**NEERLANDAIS** 

**POLONAIS** 

**HONGROIS** 

**RUSSE** 

**CHINOIS** 

CHINESE\_TRAD

SLOVENE

**ESTONIEN** 

**COREEN** 

**LETTON** 

**NORVEGIEN** 

**ROUMAIN** 

**SLOVAQUE** 

**TURC** 

**LITUANIEN** 

Langue du dialogue PLC

Voir langue du dialogue CN

Langue des messages d'erreur PLC

Voir langue du dialogue CN

Langue de l'aide

Voir langue du dialogue CN

#### DisplaySettings

Comportement à la mise en service de la commande

Acquitter le message 'Coupure d'alimentation'

TRUE: la procédure de démarrage ne continue qu'après acquittement du message

FALSE: le message 'Coupure d'alimentation' ne s'affiche pas

Représentation des cycles

TNC\_STD: afficher les cycles avec des commentaires

TNC\_PARAM: afficher les cycles sans commentaire

i

#### **ProbeSettings**

Configuration de la procédure de palpage

Mode Manuel: prise en compte de la rotation de base

TRUE: tenir compte d'une rotation de base lors du palpage

FALSE: toujours se déplacer en paraxial lors du palpage

Mode Automatique: mesure multiple avec les fonctions de palpage

1 à 3: nombre de palpages par opération de palpage

Mode Automatique: zone de sécurité pour mesure multiple

0,002 à 0,999 [mm]: zone dans laquelle doit se trouver la valeur d'une mesure multiple

Configuration d'un stylet rond

Coordonnées du centre du stylet

[0]: coordonnée X du centre du stylet par rapport au point zéro machine

[1]: coordonnée Y du centre du stylet par rapport au point zéro machine

[2]: coordonnée Z du centre du stylet par rapport au point zéro machine

Distance d'approche au dessus du stylet pour le prépositionnement

0.001 à 99 999.9999 [mm]: distance d'approche dans le sens de l'axe d'outil

Zone de sécurité autour du stylet pour le prépositionnement

0.001 à 99 999.9999 [mm]: distance d'approche dans le plan perpendiculaire à l'axe d'outil

#### CfgToolMeasurement

Fonction M pour l'orientation de la broche

-1: orientation broche directe par la CN

0: fonction inactive

1 à 999: numéro de la fonction M pour l'orientation broche

Sens de palpage pour l'étalonnage du rayon d'outil

X Positif, Y Positif, X Négatif, Y Négatif (en fonction de l'axe d'outil)

Ecart entre l'arête inférieure de l'outil et l'arête supérieure du stylet

0.001 à 99.9999 [mm]: décalage du stylet avec l'outil

Avance rapide dans le cycle de palpage

10 à 300 000 [mm/min.]: avance rapide dans le cycle de palpage

Avance de palpage lors de l'étalonnage d'outil

1 à 3 000 [mm/min.]: avance de palpage lors de l'étalonnage d'outil

Calcul de l'avance de palpage

ConstantTolerance: calcul de l'avance de palpage avec tolérance constante

Variable Tolerance: calcul de l'avance de palpage avec tolérance variable

ConstantFeed: avance de palpage constante

Vitesse tangentielle max. admissible au tranchant de l'outil

1 à 129 [m/min.]: vitesse de rotation tangentielle admissible de la fraise

Vitesse max. adm. lors de l'étalonnage d'outil

0 à 1 000 [tours/min.]: vitesse de rotation max. admissible

Erreur de mesure max. admissible lors de l'étalonnage d'outil

0.001 à 0.999 [mm]: première erreur de mesure max. admissible

Erreur de mesure max. admissible lors de l'étalonnage d'outil

0.001 à 0.999 [mm]: deuxième erreur de mesure max. admissible



ChannelSettings

CH\_NC

Cinématique active

Cinématique à activer

Liste des cinématiques de la machine

Tolérances géométriques

Ecart autorisé pour le rayon du cercle

0.0001 à 0.016 [mm]: écart autorisé du rayon au point final du cercle par rapport au rayon au point de départ.

Configuration des cycles d'usinage

Facteur de recouvrement lors du fraisage de poche

0.001 à 1.414: facteur de recouvrement pour le cycle 4 FRAISAGE DE POCHE et le cycle 5 POCHE CIRCULAIRE

Afficher le message d'erreur "Broche ?" si M3/M4 est inactive

on: délivrer le message d'erreur

off: ne pas délivrer de message d'erreur

Afficher le message d'erreur "Introduire profondeur négative"

on: délivrer le message d'erreur

off: ne pas délivrer de message d'erreur

Comportement d'approche de la paroi d'une rainure sur le corps d'un cylindre

LineNormal: approche sur une droite

CircleTangential: approche avec déplacement circulaire

Fonction M pour l'orientation de la broche

-1: orientation broche directe par la CN

0: fonction inactive

1 à 999: numéro de la fonction M pour l'orientation broche

i

Filtre géométrique pour filtrer des éléments linéaires

Type de filtre stretch

- Off: aucun filtre actif
- ShortCut: ignorer certains points du polygone
- Average: le filtre de géométrie lisse les angles

Distance max. du contour filtré par rapport au contour non-filtré

0 à 10 [mm]: les points filtrés annulés sont à l'intérieur de la tolérance de la trajectoire à obtenir.

Longueur max. de la course obtenue après filtrage

0 à 1000 [mm]: longueur sur laquelle agit le filtre géométrique

Configurations de l'éditeur CN

Générer les fichiers de sauvegarde

TRUE: créer un fichier de sauvegarde après l'édition de programmes CN

FALSE: ne pas créer de fichier de sauvegarde après l'édition de programmes CN

Comportement du curseur après effacement de lignes

TRUE: après l'effacement, le curseur se trouve sur la ligne précédente (comportement iTNC)

FALSE: après l'effacement, le curseur se trouve sur la ligne suivante

Comportement du curseur sur la première et la dernière ligne

TRUE: retour du curseur autorisé au début/à la fin du programme

FALSE: retour du curseur interdit au début/à la fin du programme

Saut de ligne avec séquences multiples

ALL: toujours afficher toutes les lignes

ACT: n'afficher toutes les lignes que de la séquence courante

NO: n'afficher toutes les lignes que si la séquence est en édition

Activer l'aide

TRUE: toujours afficher les figures d'aide lors de l'introduction des données

FALSE: n'afficher les figures d'aide que si la softkey AIDE CYCLES est initialisée à ON La softkey AIDE CYCLES OFF/ON n'est affichée en mode programmation qu'après l'appui sur la touche "Partage d'écran"

Comportement de la barre de softkeys après l'introduction d'un cycle

TRUE: conserver la barre de softkeys des cycles activée après avoir définir le cycle

FALSE: cacher la barre de softkeys des cycles après avoir défini le cycle

Message de demande de confirmation avec Effacer bloc

TRUE: afficher le message de demande de confirmation d'effacement d'une séquence

FALSE: ne pas afficher le message de demande de confirmation d'effacement d'une séquence

Numéro de ligne jusqu'à laquelle le test du programme CN doit être exécuté

100 à 9999: longueur de programme sur laquelle la géométrie doit être vérifiée

Programmation DIN/ISO: incrémentation des numéros de séquences

0 à 250: incrément de numérotation des séquences d'un programme DIN/ISO

Numéro de ligne jusqu'ou le même élément de syntaxe doit être recherché

500 à 9999: rechercher les éléments marqués par le curseur avec les touches fléchées en bas/en haut

Indication du chemin d'accès pour utilisateur final

Liste avec lecteurs et/ou répertoires

Les lecteurs et répertoires enregistrés ici sont affichés par la TNC dans le gestionnaire de fichiers

Chemin de sortie de FN 16 pour l'exécution

Chemin pour l'émission FN 16, si aucun chemin n'est indiqué dans le programme

Chemin de sortie de FN 16 pour les modes programmation et test

Chemin pour l'émission FN 16, si aucun chemin n'est indiqué dans le programme

Temps universel (Greenwich Time)

Décalage horaire avec le temps universel (h)

-12 à 13: décalage horaire par rapport à l'heure de Greenwich



# 17.2 Repérage des broches et câbles pour les interfaces de données

### Interface V.24/RS-232-C, appareils HEIDENHAIN



L'interface répond à la norme EN 50 178 **Isolation électrique du réseau**.

Avec utilisation du bloc adaptateur 25 broches:

TNC		VB 365725-xx		Bloc adaptateur 310085-01		VB 274545-xx			
Br.mâle	Affectation	Br. fem.	Couleur	femelle	mâle	femelle	mâle	Couleur	Br. fem.
1	ne pas câbler	1		1	1	1	1	blanc/brun	1
2	RXD	2	jaune	3	3	3	3	jaune	2
3	TXD	3	vert	2	2	2	2	vert	3
4	DTR	4	brun	20	20	20	20	brun	8 7
5	Signal GND	5	rouge	7	7	7	7	rouge	7
6	DSR	6	bleu	6	6	6	6 —		6
7	RTS	7	gris	4	4	4	4	gris	5
8	CTR	8	rose	5	5	5	5	rose	4
9	ne pas câbler	9					8	violet	20
boît.	blindage ext.	boît.	blindage ext.	boît.	boît.	boît.	boît.	blindage ext.	boît.

Avec utilisation du bloc adaptateur 9 broches:

TNC		VB 355484-xx		Bloc adaptateur 363987-02		VB 366964-xx			
mâle	Affectation	femelle	Couleur	mâle	femelle	mâle	femelle	Couleur	Br. fem.
1	ne pas câbler	1	rouge	1	1	1	1	rouge	1
2	RXD	2	jaune	2	2	2	2	jaune	3
3	TXD	3	blanc	3	3	3	3	blanc	2
4	DTR	4	brun	4	4	4	4	brun	6
5	Signal GND	5	noir	5	5	5	5	noir	5
6	DSR	6	violet	6	6	6	6	violet	4
7	RTS	7	gris	7	7	7	7	gris	8
8	CTR	8	blanc/vert	8	8	8	8	blanc/vert	7
9	ne pas câbler	9	vert	9	9	9	9	vert	9
boît.	blindage ext.	boît.	blindage ext.	boît.	boît.	boît.	boît.	blindage ext.	boît.

476 Tableaux et résumés

### **Appareils autres que HEIDENHAIN**

Le repérage des broches d'un appareil d'une marque étrangère peut être différent de celui d'un appareil HEIDENHAIN.

Il dépend de l'appareil et du type de transmission. Utilisez le repérage des broches du bloc adaptateur du tableau ci-dessous.

Bloc adapt. 36	3987-02	VB 366964	VB 366964-xx			
femelle	mâle	femelle	Couleur	Br. fem.		
1	1	1	rouge	1		
2	2	2	jaune	3		
3	3	3	blanc	2		
4	4	4	brun	6		
5	5	5	noir	5		
6	6	6	violet	4		
7	7	7	gris	8		
8	8	8	blanc/vert	7		
9	9	9	vert	9		
boît.	boît.	boît.	blindage ext.	boît.		

## Prise femelle RJ45 pour Interface Ethernet

Longueur de câble max.:

■ non blindé: 100 m ■ blindé: 400 m

Broche	Signal	Description
1	TX+	Transmit Data
2	TX-	Transmit Data
3	REC+	Receive Data
4	libre	
5	libre	
6	REC-	Receive Data
7	libre	
8	libre	



## 17.3 Informations techniques

#### Signification des symboles

- Standard
- □ Option d'axe
- ♦ Option de logiciel 1
- Option de logiciel 2

<ul><li>Option de logiciel 2</li></ul>	
Fonctions utilisateur	
Description succincte	<ul> <li>Version de base: 3 axes plus broche asservie</li> <li>Quatrième axe CN plus axe auxiliaire ou</li> <li>8 axes supplémentaires ou 7 axes supplémentaires plus 2ème broche</li> <li>Asservissement digital de courant et de vitesse</li> </ul>
Introduction des programmes	en texte clair HEIDENHAIN et DIN/ISO
Données de positions	<ul> <li>Positions nominales pour droites et cercles en coordonnées cartésiennes ou polaires</li> <li>Cotation en absolu ou en incrémental</li> <li>Affichage et introduction en mm ou en pouces</li> </ul>
Corrections d'outils	<ul> <li>Rayon d'outil dans le plan d'usinage et longueur d'outil</li> <li>Calcul anticipé du contour (jusqu'à 99 séquences) avec correction de rayon (M120)</li> <li>Correction d'outil tridimensionnelle pour appliquer un changement ultérieur des données d'outils sans avoir à recréer un parcours d'outil</li> </ul>
Tableaux d'outils	Plusieurs tableaux d'outils avec nombre d'outils au choix
Vitesse de contournage constante	se référant à la trajectoire du centre de l'outil se référant au tranchant de l'outil
Fonctionnement parallèle	Création d'un programme avec aide graphique pendant l'exécution d'un autre programme
Usinage 3D (option de logiciel 2)	<ul> <li>Guidage du mouvement pratiquement sans à-coups</li> <li>Correction d'outil 3D par vecteur normal de surface</li> <li>Modification de la position de la tête pivotante avec la manivelle électronique pendant le déroulement du programme; la position de la pointe de l'outil reste inchangée (TCPM = Tool Center Point Management)</li> <li>Maintient de l'outil perpendiculaire au contour</li> <li>Correction du rayon d'outil perpendiculaire au sens du déplacement et de l'outil</li> </ul>
Usinage avec plateau circulaire (option de logiciel 1)	<ul> <li>Programmation de contours sur le développé d'un cylindre</li> <li>Avance en mm/min.</li> </ul>

Tableaux et résumés



Fonctions utilisateur	
Eléments du contour	<ul> <li>Droite</li> <li>Chanfrein</li> <li>Trajectoire circulaire</li> <li>Centre de cercle</li> <li>Rayon du cercle</li> <li>Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel</li> <li>Arrondi d'angle</li> </ul>
Approche et sortie du contour	■ sur une droite: tangentielle ou perpendiculaire ■ sur un cercle
Programmation flexible de contours FK	■ Programmation flexible de contours FK en texte clair HEIDENHAIN avec aide graphique pour pièces dont la cotation n'est pas orientée CN
Sauts dans le programme	<ul> <li>Sous-programmes</li> <li>Répétition de parties de programme</li> <li>Programme au choix comme sous-programme</li> </ul>
Cycles d'usinage	<ul> <li>Cycles de perçage, taraudage avec ou sans mandrin de compensation</li> <li>Ebauche de poche rectangulaire ou circulaire</li> <li>Cycles de perçage pour perçage profond, alésage à l'alésoir/à l'outil et lamage</li> <li>Cycles de fraisage de filets intérieurs ou extérieurs</li> <li>Finition de poche rectangulaire ou circulaire</li> <li>Cycles d'usinage ligne à ligne de surfaces planes ou gauches</li> <li>Cycles de fraisage de rainures droites ou circulaires</li> <li>Motifs de points sur un cercle ou sur une grille</li> <li>Poche de contour, parallèle au contour</li> <li>Tracé de contour</li> <li>En plus, des cycles constructeurs – spécialement développés par le constructeur de la machine – peuvent être intégrés</li> <li>Cycles de tournage</li> </ul>
Conversion de coordonnées	<ul> <li>Décalage du point zéro, rotation, image miroir</li> <li>Facteur échelle (spécifique à un axe)</li> <li>Inclinaison du plan d'usinage (option de logiciel 1)</li> </ul>
Paramètres <b>Q</b> Programmation avec variables	<ul> <li>Fonctions arithmétiques =, +, -, *, /, sin α, cos α, racine carrée</li> <li>Opérations logiques (=, =/, &lt;, &gt;)</li> <li>Calcul entre parenthèses</li> <li>tan α, arc sinus, arc cosinus, arc tangente, a<sup>n</sup>, e<sup>n</sup>, ln, log, valeur absolue, constante π, inversion de signe, valeur entière, valeur décimale.</li> <li>Fonctions de calcul d'un cercle</li> <li>Paramètres string</li> </ul>



Fonctions utilisateur	
Aides à la programmation	<ul> <li>Calculatrice</li> <li>Liste complète de tous les messages d'erreur en instance</li> <li>Fonction d'aide contextuelle pour les messages d'erreur</li> <li>Aide graphique lors de la programmation des cycles</li> <li>Séquences de commentaires dans le programme CN</li> </ul>
Teach In	■ Les positions courantes sont transférées directement dans le programme CN
<b>Graphique de test</b> Modes de représentation	<ul> <li>Simulation graphique de l'usinage, y compris si un autre programme est en cours d'exécution</li> <li>Vue de dessus / représentation dans 3 plans / représentation 3D / graphique filaire 3D</li> <li>Agrandissement d'un détail</li> </ul>
Graphique de programmation	<ul> <li>Dans le mode programmation, les séquences CN introduites sont affichées simultanément (graphique filaire 2D), y compris si un autre programme est en cours d'exécution</li> </ul>
<b>Graphique d'usinage</b> Modes de représentation	■ Représentation graphique du programme exécuté en vue de dessus / représentation dans 3 plans / vue 3D
Temps d'usinage	■ Calcul du temps d'usinage en mode "Test de programme" ■ Affichage du temps d'usinage actuel dans les modes exécution du programme
Réaccoster le contour	<ul> <li>Amorce de séquence à n'importe quelle séquence du programme et approche de la position nominale pour poursuivre l'usinage</li> <li>Interruption du programme, sortie du contour et réaccostage du contour</li> </ul>
Tableaux de points zéro	Plusieurs tableaux de points zéro pour la mémorisation des points zéro associés à une pièce
Cycles palpeurs	<ul> <li>Etalonnage du palpeur</li> <li>Compensation manuelle ou automatique du désalignement de la pièce</li> <li>Initialisation manuelle ou automatique du point d'origine</li> <li>Mesure automatique des pièces</li> <li>Cycles d'étalonnage automatique des outils</li> <li>Cycles d'étalonnage automatique des outils</li> <li>Cycles pour la mesure automatique de la cinématique</li> </ul>
Caractéristiques techniques	
Composants	■ Panneau de commande ■ Ecran plat couleur TFT avec softkeys
Mémoire de programmes	■ 21 Go au minimum
Finesse d'introduction et résolution d'affichage	■ jusqu'à 0,1 µm sur les axes linéaires ■ jusqu'à 0,01 µm sur les axes linéaires ■ jusqu'à 0,000 1° sur les axes angulaires ■ jusqu'à 0,000 01° sur les axes angulaires
Plage d'introduction	■ 999 999 mm ou 999 999 999° max.

**480** Tableaux et résumés



Caractéristiques techniques	
Interpolation	<ul> <li>Droite sur 4 axes</li> <li>Cercle sur 2 axes</li> <li>Cercle sur 3 axes avec inclinaison du plan d'usinage (option de logiciel 1)</li> <li>Hélice: superposition de trajectoire circulaire et de droite</li> </ul>
Temps de traitement des séquences Droite 3D sans correction rayon	■ 0,5 ms
Asservissement des axes	<ul> <li>Finesse d'asservissement de position: période de signal du système de mesure de position/1024</li> <li>Temps de cycle pour l'asservissement de position: 3 ms</li> <li>Temps de cycle pour l'asservissement de vitesse: 200 µs</li> </ul>
Course de déplacement	■ 100 m max. (3 937 pouces)
Vitesse de rotation broche	■ Max 100 000 tours/min. (consigne de vitesse analogique)
Compensation d'erreurs	<ul> <li>Compensation linéaire et non-linéaire des défauts d'axes, jeu, pointes à l'inversion sur trajectoires circulaires, dilatation thermique</li> <li>Gommage de glissière</li> </ul>
Interfaces de données	<ul> <li>V.24 / RS-232-C, 115 kbauds max.</li> <li>Interface de données étendue avec protocole LSV-2 pour commande à distance de la TNC via l'interface de données avec logiciel HEIDENHAIN TNCremo</li> <li>Interface Ethernet 100 Base T env. 40 à 80 Mbits/sec. (dépend du type de fichier et de la charge du réseau)</li> <li>3 x USB 2.0</li> </ul>
Température ambiante	■ de service: 0°C à +45°C ■ de stockage: -30°C à +70°C
Accessoires	
Manivelles électroniques	■ une <b>HR 410</b> : manivelle portable ou ■ une <b>HR 130</b> : manivelle encastrable ou ■ jusqu'à trois <b>HR 150</b> manivelles encastrables via l'adaptateur HRA110
Systèmes de palpage	<ul> <li>TS 220: palpeur 3D à commutation avec raccordement par câble ou</li> <li>TS 440: palpeur 3D à commutation avec transmission infrarouge</li> <li>TS 444: palpeur 3D à commutation avec transmission infrarouge, sans pile</li> <li>TS 640: palpeur 3D à commutation avec transmission infrarouge</li> <li>TS 740: palpeur 3D à commutation avec transmission infrarouge, de haute précision</li> <li>TT 140: palpeur 3D à commutation pour l'étalonnage d'outils</li> </ul>



Usinage avec plateau circulaire	<ul><li>Programmation de contours sur le développé d'un cylindre</li><li>Avance en mm/min.</li></ul>
Conversions de coordonnées	◆Inclinaison du plan d'usinage
Interpolation	◆Cercle sur 3 axes avec inclinaison du plan d'usinage
Option de logiciel 2 (numéro d'o	option #09)
Usinage 3D	<ul> <li>Guidage du mouvement pratiquement sans à-coups</li> <li>Correction d'outil 3D via les vecteurs normaux à la surface</li> <li>Maintient de l'outil perpendiculaire au contour</li> <li>Correction du rayon d'outil perpendiculaire au sens du déplacement et de l'outil</li> </ul>
Interpolation	<ul><li>Droite sur 5 axes (licence d'exportation requise)</li></ul>
HEIDENHAIN DNC (numéro d'op	ption #18)
	Communication avec applications PC externes au moyen de composants COM
Display step (numéro d'option #2	72\
Display step (numero a option #2	20
Finesse d'introduction et	Axes linéaires jusqu'à 0,01µm

résolution d'affichage

■ Axes angulaires jusqu'à 0,00001°

#### Langues de dialogue supplémentaires (Numéro d'option #41)

Langues de dialogue supplémentaires

■ Slovène

■ Norvégien

■ Slovaque

Letton

■ Coréen

■ Estonien

■ Turc

■ Roumain

Lituanien

482 Tableaux et résumés

#### Option de logiciel KinematicsOpt (numéro d'option #48)

Cycles palpeurs pour contrôler et optimiser automatiquement la cinématique de la machine.

- Sauvegarder/restaurer la cinématique active
- Contrôler la cinématique active
- Optimiser la cinématique active

#### Double speed (numéro d'option #49)

■ Les boucles d'asservissement Double Speed sont utilisées de préférence sur les broches à grande vitesse, les moteurs linéaires et les moteurs-couple

#### Option de logiciel Fraisage-Tournage (numéro d'option #50)

Fonctions pour le mode Fraisage/Tournage:

- Commutation mode Fraisage/Tournage
- Vitesse de coupe constante
- Compensation du rayon de la dent
- Cycles de tournage

#### Software-Option Extended Tool Managment (Optionsnummer #93

■ Gestion d'outils étendue basée sur le langage Python



Formats d'introduction et unités des fonction	s TNC
Positions, coordonnées, rayons de cercles, longueurs de chanfreins	-99 999.9999 à +99 999.9999 (5,4: chiffres avant la virgule, après la virgule) [mm]
Numéros d'outils	0 à 32 767,9 (5,1)
Noms d'outils	16 caractères, écrits entre "" avec <b>TOOL CALL</b> . Caractères spéciaux autorisés: #, \$, %, &, -
Valeurs Delta des corrections d'outils	-99,9999 à +99,9999 (2,4) [mm]
Vitesses de rotation broche	0 à 99 999,999 (5.3) [tours/min.]
Avances	0 à 99 999,999 (5,3) [mm/min.] ou [mm/dent] ou [mm/tour]
Temporisation dans le cycle 9	0 à 3 600,000 (4,3) [s]
Pas de vis dans divers cycles	-99,9999 à +99,9999 (2,4) [mm]
Angle pour orientation de la broche	0 à 360,0000 (3,4) [°]
Angle des coordonnées polaires, rotation, inclinaison du plan d'usinage	-360,0000 à 360,0000 (3,4) [°]
Angle des coordonnées polaires pour l'interpolation hélicoïdale (CP)	-5 400,0000 à 5 400,0000 (4,4) [°]
Numéros de points zéro dans le cycle 7	0 à 2 999 (4,0)
Facteur échelle dans les cycles 11 et 26	0,000001 à 99,999999 (2,6)
Fonctions auxiliaires M	0 à 999 (4,0)
Numéros de paramètres Q	0 à 1999 (4,0)
Valeurs des paramètres Q	-99 999,9999 à +99 999,9999 (9.6)
Vecteurs normaux N et T pour la correction 3D	-9,9999999 à +9,99999999 (1,8)
Marques (LBL) pour sauts de programmes	0 à 999 (5,0)
Marques (LBL) pour sauts de programmes	N'importe quelle chaîne de texte entre guillemets ("")
Nombre de répétitions de parties de programme REP	1 à 65 534 (5,0)
Numéro d'erreur avec la fonction des paramètres Q FN14	0 à 1 199 (4,0)

**484** Tableaux et résumés



# 17.4 Remplacement de la pile tampon

Lorsque la commande est hors tension, une pile tampon alimente la TNC en courant pour sauvegarder les données de la mémoire RAM.

Vous devez changer la batterie lorsque la TNC affiche le message **Changer batterie tampon**.



#### Attention, danger pour la pièce!

Pour remplacer la pile tampon, mettre la machine et la TNC hors tension!

La pile tampon ne doit être changée que par un personnel dûment qualifié!


Prévoir une protection aux décharges électrostatiques (DES) lors du changement de la pile tampon. En cas de manipulation sans protection, les DES peuvent détériorer des composants ou des circuits imprimés!




Avant de remplacer la pile tampon, faites une sauvegarde des données!

Type de batterie: **1** pile au lithium type CR 2450N (Renata) ID 315878-01

- 1 La pile tampon se trouve sur la platine principale du MC
- 2 Dévisser les vis du capot du MC
- 3 Enlever le capot
- 4 La pile tampon est située au bord de la platine
- 5 Changer la pile: la nouvelle pile ne peut pas être mise à l'envers





## **Tableaux récapitulatifs**

## Cycles d'usinage

Numéro cycle	Désignation du cycle	Actif DEF	Actif CALL
7	Décalage du point zéro		
8	Image miroir		
9	Temporisation		
10	Rotation		
11	Facteur échelle		
12	Appel de programme		
13	Orientation broche		
14	Définition du contour		
19	Inclinaison du plan d'usinage		
20	Données de contour SL II		
21	Pré-perçage SL II		-
22	Evidement SL II		-
23	Finition en profondeur SL II		-
24	Finition latérale SL II		-
25	Tracé de contour		-
26	Facteur échelle spécifique par axe		
27	Corps d'un cylindre		-
28	Rainurage sur le corps d'un cylindre		-
29	Corps d'un cylindre, ilot oblong		-
32	Tolérance		
200	Perçage		-
201	Alésage à l'alésoir		-
202	Alésage à l'outil		
203	Perçage universel		
204	Lamage en tirant		
205	Perçage profond universel		



Numéro cycle	Désignation du cycle	Actif DEF	Actif CALL
206	Taraudage avec mandrin de compensation, nouveau		
207	Nouveau taraudage rigide		
208	Fraisage de trous		
209	Taraudage avec brise-copeaux		
220	Motifs de points sur un cercle		
221	Motifs de points sur grille		
230	Fraisage ligne à ligne		
231	Surface réglée		
232	Fraisage transversal		
240	Centrage		
241	Perçage monolèvre		
247	Initialisation du point d'origine		
251	Poche rectangulaire, usinage intégral		
252	Poche circulaire, usinage intégral		
253	Rainurage		
254	Rainure circulaire		
256	Tenon rectangulaire, usinage intégral		
257	Tenon circulaire, usinage intégral		
262	Fraisage de filets		
263	Filetage sur un tour avec chanfrein		
264	Filetage avec perçage		
265	Filetage hélicoïdal avec perçage		
267	Filetage externe sur tenons		

## **Fonctions auxiliaires**

M	Effet Action dans la séquence	au début	à la fin	Page
M0	ARRET de déroulement du programme/ARRET broche/ARRET arrosage			Page 297
M1	ARRET optionnel du programme/ARRET broche/ARRET arrosage			Page 443
M2	ARRÊT de déroulement du programme/ARRÊT broche/ARRÊT arrosage/éventuellement effacement de l'affichage d'état (dépend des paramètres machine)/retour à la séquence 1		•	Page 297
<b>M3</b> M4 M5	MARCHE broche sens horaire MARCHE broche sens anti-horaire ARRET broche	:		Page 297
M6	Changement d'outil/ARRET programme (dépend des paramètres machine/ARRET broche		-	Page 297
<b>M8</b> M9	MARCHE arrosage ARRET arrosage		-	Page 297
<b>M13</b> M14	MARCHE broche sens horaire/MARCHE arrosage MARCHE broche sens anti-horaire/MARCHE arrosage	:		Page 297
M30	Même fonction que M2			Page 297
M89	Fonction auxiliaire libre <b>ou</b> appel de cycle, effet modal (en fonction des paramètres-machine)	•		Manuel utilisateur des cycles
M91	Dans la séquence de positionnement: les coordonnées se réfèrent au point zéro machine	•		Page 298
M92	Dans la séquence de positionnement: les coordonnées se réfèrent à une position définie par le constructeur, p.ex. position de changement d'outil			Page 298
M94	Réduction de l'affichage de position de l'axe rotatif à une valeur inférieure à 360°	-		Page 351
M97	Usinage de petits éléments de contour			Page 301
M98	Usinage intégral de contours ouverts			Page 303
M99	Appel de cycle non modal		•	Manuel utilisateur des cycles
M101	J			Page 161
M102	atteinte Annulation de M101			
	Inhiber le message d'erreur pour outils jumeaux avec surépaisseur Annulation de M107		:	Page 161



M	Effet Action da	ns la séquence	au début	à la fin	Page
M109	Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil (augmentation et réduction de l'avance)				Page 306
M110	Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil				
M111	(réduction d'avance seulement) Annulation de M109/M110			-	
<b>M116</b> M117	Avance sur les axes rotatifs en mm/min. Annulation de M116				Page 349
M118	Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme				Page 309
M120	Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD)		-		Page 307
<b>M126</b> M127	Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course Annulation de M126				Page 350
M128	Conserver position de la pointe d'outil lors du positionnement des ax (TCPM)	es inclinés			Page 352
M129	Annulation de M128				
M130	Dans la séquence de positionnement: les points se réfèrent au systé coordonnées non incliné	eme de	-		Page 300
M138	Sélection d'axes inclinés		-		Page 354
M140	Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil				Page 310
M143	Effacer la rotation de base				Page 311
M144	Tenir compte de la cinématique de la machine dans les positions EFF	/NOM en fin de	-		Page 355
M145	séquence Annulation de M144				
M141	Annuler la surveillance du palpeur				Page 311
<b>M148</b> M149			-		Page 312

# Comparatif des fonctions de la TNC 640 et de la l'iTNC 530

## Comparatif: caractéristiques techniques

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Axes	18 au maximum	18 au maximum
Finesse d'introduction et résolution:		
Axes linéaires	■ 1µm, 0,01 µm avec option 23	■ 0,1 µm
Axes rotatifs	■ 0,001°, 0,00001° avec option 23	■ 0,0001°
Boucle d'asservissement pour broche haute fréquence et moteur couple/linéaire	Avec option 49	Avec option 49
Affichage	Ecran plat couleur TFT 19 pouces	Ecran plat couleur TFT 15,1 pouces, en option 19 pouces TFT
Support mémoire pour programmes CN et PLC, et fichiers-système	Disque dur	Disque dur
Mémoire de programmes pour programmes CN	>21 Go	>21 Go
Temps de traitement des séquences	0,5 ms	0,5 ms
Système d'exploitation HeROS	Oui	Oui
Système d'exploitation Windows XP	Non	Option
Interpolation:		
■ Droite	■ 5 axes	■ 5 axes
■ Cercle	■ 3 axes	■ 3 axes
Hélice	Oui	Oui
■ Spline	■ Non	Oui avec option 9
Hardware	Modulaire dans l'armoire électrique	Modulaire dans l'armoire électrique

## Comparatif: interfaces des données

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Fast-Ethernet 100BaseT	X	Χ
Interface série RS-232-C	Х	X
Interface série RS-422	-	X
Interface USB	X (USB 2.0)	X (USB 2.0)



## **Comparatif: accessoires**

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Panneau de commande machine		
■ MB 720 (HSCI)	III -	■ X
■ TE 745 (Clavier avec panneau de commande intégré))	■ X	■ X
Manivelles électroniques		
■ HR 410	■ X	■ X
■ HR 420	III -	■ X
■ HR 520/530/550	III -	■ X
■ HR 130	■ X	■ X
■ HR 150 via HRA 110	■ X	■ X
Systèmes de palpage		
■ TS 220	■ X	■ X
■ TS 440	■ X	■ X
■ TS 444	■ X	■ X
■ TS 449 / TT 449	III -	■ X
■ TS 640	■ X	■ X
■ TS 740	■X	■ X
■ TT 130 / TT 140	■ X	■ X
PC industriel <b>IPC 61xx</b>	-	Х

## Comparatif: logiciels PC

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Logiciel du poste de programmation	Disponible	Disponible
<b>TNCremoNT</b> pour la transmission des données avec <b>TNCbackup</b> pour la sauvegarde	Disponible	Disponible
TNCremoPlus, logiciel de transfert des données avec Live Screen	Disponible	Disponible
RemoTools SDK 1.2: bibliothèque de fonctions pour le développement d'applications personnalisées pour communiquer avec les commandes HEIDENHAIN	Disponibilité limitée	Disponible
virtualTNC: composants de la commande pour machine virtuelle	Non disponible	Disponible
ConfigDesign: logiciel de configuration de la commande	Disponible	Non disponible
<b>TeleService</b> ; logiciel de diagnostic et de maintenance à distance	Disponible	Disponible

## Comparatif: fonctions spécifiques à la machine

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Commutation de zone de déplacement	Fonction non disponible	Fonction disponible
Motorisation centrale (1 moteur pour plusieurs axes machine)	Fonction disponible	Fonction disponible
Mode axe C (moteur de broche commande l'axe rotatif)	Fonction non disponible	Fonction disponible
Changement automatique de tête de fraisage	Fonction non disponible	Fonction disponible
Gestion des têtes à renvoi d'angle	Fonction non disponible	Fonction disponible
Identification d'outils Balluf	Fonction disponible (avec Python)	Fonction disponible
Gestion de plusieurs magasins d'outils	Fonction disponible	Fonction disponible
Gestion d'outils avancée avec Python	Fonction disponible	Fonction disponible



## **Comparatif: fonctions utilisateur**

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Introduction des programmes		
■ En dialogue texte clair HEIDENHAIN	■X	■X
■ En DIN/ISO	■X	■X
Avec smarT.NC	<b>II</b> –	■X
Avec éditeur ASCII	X, éditable directement	X, éditable après conversion
Données de positions		
Position nominale pour droite et cercle en coordonnées cartésiennes	■X	■ X
Position nominale pour droite et cercle en coordonnées polaires	■X	■ X
Cotation en absolu ou en incrémental	■X	■X
Affichage et introduction en mm ou en pouces	■X	■ X
■ Définir la dernière position en tant que pôle (séquence CC vide)	X (message d'erreur quand la prise en compte du pôle est incertaine)	■X
■ Vecteur normal à la surface (LN)	■X	■ X
Séquences spline SPL	<b>-</b>	■ X, avec option 09
Correction d'outil		
■ Dans le plan d'usinage et longueur d'outil	■X	■ X
Calcul anticipé du contour jusqu'à 99 séquences avec correction de rayon	■ X	■ X
Correction de rayon d'outil tridimensionnelle	■ X, avec option 09	■ X, avec option 09
Tableau d'outils		
■ Mémorisation centralisée des données d'outils	■X	■X
Plusieurs tableaux d'outils avec nombre d'outils au choix	■X	■ X
Gestion souple des types d'outil	■X	II -
Outils avec sélection filtrée de l'affichage	■X	II -
Fonction de tri	■X	II -
Nom de colonne	■ En partie avec _	■ En partie avec -
Fonction de copie: écrasement ciblé de données d'outils	■X	■ X
Affichage formulaire	Commutation par touche de partage de l'écran	Commutation par softkey
■ Echange des tableaux d'outils entre la TNC 640 et la iTNC 530	■X	■ Impossible

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Créer un fichier d'utilisation des outils, vérifier la disponibilité	X	Χ
<b>Tableaux de données de coupe:</b> calcul automatique de la vitesse de rotation broche et de l'avance en fonction des tableaux technologiques	-	X
Définition des divers tableaux		
	<ul> <li>au moyen des données de configuration paramétrables</li> <li>Les noms de tableaux doivent commencer par une lettre</li> <li>Lecture et écriture au moyen des fonctions SQL</li> </ul>	<ul> <li>Tableaux à définition libre (extension .TAB)</li> <li>Lecture et écriture au moyen des fonctions FN</li> </ul>
Vitesse de contournage constante se référant à la trajectoire du centre de l'outil ou au tranchant de l'outil	X	X
Fonctionnement parallèle: création d'un programme pendant l'exécution d'un autre programme	X	X
Programmation d'axes de comptage	X	X
Inclinaison du plan d'usinage (cycle 19, fonction PLANE)	X, Option #08	X, Option #08
Usinage avec plateau circulaire:		
Programmation de contours sur le développé d'un cylindre	=	
■ Corps de cylindre (cycle 27)	■ X, Option #08	■ X, Option #08
■ Corps de cylindre, rainure (cycle 28)	■ X, Option #08	■ X, Option #08
■ Corps d'un cylindre, ilot oblong (cycle 29)	■ X, Option #08	■ X, Option #08
Corps d'un cylindre, contour externe (cycle 39)	<b>II</b> -	■ X, Option #08
Avance en mm/min. ou pouces/min.	■ X, Option #08	■ X, Option #08
Déplacement dans la direction de l'axe d'outil		
■ Mode Manuel (menu 3D-ROT)	■X	■ X, fonction FCL2
Pendant une interruption de programme	■X	■ X
■ Superposition de la manivelle	<b>-</b>	■ X, option #44
Approche et sortie du contour sur une droite ou sur un cercle	Х	X
Introduction d'avance:		
■ F (mm/min), rapide FMAX	■X	■ X
■ FU: avance par tour (mm/tour)	■X	■ X
■ FZ (avance par dent)	■X	■ X
■ FT (temps en secondes pour le déplacement)	■-	■ X
■ FMAXT (avec le potentiomètre d'avance actif: temps en secondes pour le déplacement)	1-	■X



Fonction	TNC 640	iTNC 530
Programmation flexible de contours FK		
■ Programmation des pièces avec une cotation non orientée CN	■X	■ X
Conversion de programme FK en dialogue Texte clair	III -	■ X
Sauts de programme:		
■ Nombre max de numéros de label	■ 9999	■ 1000
■ Sous-programmes	■X	■ X
■ Niveau d'imbrication des sous-programmes	■ 20	<b>6</b>
■ Répétitions de parties de programme	■X	■ X
■ Programme au choix comme sous-programme	■ X	■ X
Programmation des paramètres Q:		
■ Fonctions mathématiques standards	■X	■ X
■ Introduction de formules	■ X	■ X
■ Traitement de chaîne de caractères	■ X	■ X
■ Paramètres locaux <b>QL</b>	■X	■ X
■ Paramètres rémanents <b>QR</b>	■X	■ X
■ Modifier les paramètres lors de l'interruption de programme	II -	■ X
■ FN15: PRINT	II -	■ X
■ FN25: PRESET	II -	■ X
■ FN26: TABOPEN	III -	■ X
■ FN27: TABWRITE	■-	■ X
■ FN28: TABREAD	■-	■ X
■ FN29: PLC LIST	■X	■-
■ FN31: RANGE SELECT	■-	■ X
■ FN32: PLC PRESET	■-	■ X
■ FN37: EXPORT	■X	■-
■ FN38: SEND	■-	■ X
■ Mémoriser les fichiers en externe avec FN16	■-	■ X
■ Formatage FN16: alignement à gauche, alignement à droite, longueur de chaîne de caractères	=-	■ X
■ FN16: Comportement standard lors de l'écriture d'un fichier quand il n'est pas défini explicitement avec APPEND ou M_CLOSE	Le protocole est écrasé avec chaque appel	Les données sont ajoutées au fichier présent à chaque appel
■ Ecrire dans le fichier LOG avec FN16	■ X	III -
■ Afficher le contenu des paramètres dans l'affichage d'état auxiliaire	■ X	III -
■ Afficher le contenu des paramètres lors de la programmation (Q-INFO)	■X	■X
■ Fonctions <b>SQL</b> pour la lecture et l'écriture de tableaux	■X	III -

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Aide graphique		
■ Graphique de programmation 2D	■X	■ X
■ Fonctions REDESSINER	■-	■ X
■ Afficher une grille en arrière plan	■ X	H -
■ Graphique filaire 3D	■ X	■ X
■ Graphique de test: Vue de dessus / représentation dans 3 plans / représentation 3D	■ X	■ X
■ Affichage haute résolution	■ X	■ X
■ Visualiser l'outil	■ X	■ X
■ Réglage de la vitesse de simulation	■ X	■ X
Coordonnées des plans de coupe dans 3 plans	III -	■ X
Fonctions zoom étendues (fonction souris)	■ X	■ X
■ Affichage du cadre du brut	■ X	■ X
Représentation des profondeurs dans la vue de dessus au survol de la souris	<b>-</b>	■X
Arrêt précis du test de programme (STOP A)	III -	■ X
■ Tenir compte de la macro de changement d'outil	III -	■ X
<ul> <li>Graphique de test (vue de dessus / représentation dans 3 plans / représentation 3D)</li> </ul>	■ X	■ X
■ Affichage haute résolution	■ X	■ X
<b>Tableaux de points zéro:</b> mémorisation des points zéro se référant à la pièce	X	X
Tableau Preset: Gestion des points d'origine	Х	X
Gestion de palettes		
Gestion des fichiers palettes	■X	■ X
■ Usinage orienté outil	III -	■ X
■ Tableau palettes: gestion des points d'origine des palettes	■-	■ X
Réaccostage du contour		
Avec amorce de séquence	■X	■ X
■ Après interruption de programme	■X	■ X
Fonction Autostart	Х	X
Teach-In: transférer les positions courantes dans un programme CN	Х	X
Gestion étendue des fichiers:		
Définir plusieurs répertoires et sous-répertoires	■X	■ X
■ Fonction de tri	■X	■ X
■ Fonction souris	■X	■ X
■ Sélectionner le répertoire cible à l'aide de softkey	■X	■ X



Fonction	TNC 640	iTNC 530
Aides à la programmation:		
Figures d'aide à la programmation des cycles	X, commutable avec donnée de configuration	■X
■ Figures d'aide animées pour les fonctions PLANE/PATTERN DEF	■-	■ X
■ Figures d'aide pour <b>PLANE/PATTERN DEF</b>	■X	■ X
Aide contextuelle pour les messages d'erreur	■X	■ X
■ TNCguide, le système d'aide basé sur le navigateur	■X	■ X
Appel contextuel du système d'aide	■X	■ X
■ Calculatrice	X (scientifique)	■ X (Standard)
■ Séquences de commentaires dans le programme CN	■X	■ X
■ Séquences d'articulation dans le programme CN	■X	■X
■ Vue des articulations en test de programme	II -	■ X
Contrôle dynamique anti-collision DCM:		
■ Contrôle anti-collision en mode Automatique	≡-	■ X, Option #40
Contrôle anti-collision en mode Manuel	II -	■ X, Option #40
■ Affichage graphique des éléments de collision définis	II -	■ X, Option #40
Contrôle de collision en test de programme	II -	■ X, Option #40
■ Surveillance de l'élément de serrage	II -	■ X, Option #40
■ Gestion des porte-outils	III -	■ X, Option #40
Interface FAO:		
■ Importation de contours de fichiers DXF	III -	■ X, Option #42
■ Transfert des positions d'usinage de fichiers DXF	II -	■ X, Option #42
■ Filtre hors ligne pour fichiers FAO	II -	■X
■ Filtre Strech	■X	III -
Fonctions MOD:		
Paramètres utilisateur	■ Données config.	Structurés par numéros
Fichiers d'aide OEM avec fonctions de maintenance	II -	■ X
■ Contrôle de support de données	<b>II</b> -	■X
■ Chargement de service-packs	<b>II</b> -	■X
Configuration de l'horloge du système	■X	■X
Définir les axes pour le transfert de la position courante	III -	■ X
Définir les limites de déplacement	II -	■ X
■ Verrouiller l'accès externe	II -	■X
Commuter la cinématique	■X	■ X

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Appel des cycles d'usinage:		
■ Avec M99 ou M89	■X	■X
Avec CYCL CALL	■X	■X
Avec CYCL CALL PAT	■ X	■X
Avec CYCL CALL POS	■X	■X
Fonctions spéciales:		
■ Créer un programme-inverse	■-	■X
■ Décalage de point zéro avec TRANS DATUM	■ X	■ X
■ Asservissement adaptatif de l'avance AFC	■-	■ X, Option #45
Définir un paramètre de cycle global: GLOBAL DEF	■-	■ X
■ Définition des motifs avec PATTERN DEF	■ X	■ X
Définition et exécution de tableaux de points	■ X	■ X
■ Formule simple de contour <b>CONTOUR DEF</b>	■X	■X
Fonctions pour moulistes:		
■ Configurations globales de programme GS	■-	■ X, option #44
■ Fonction étendue M128: FONCTIOM TCPM	■X	■X
Affichages d'état:		
■ Positions, vitesse de rotation broche, avance	■ X	■ X
■ Affichage des positions en grands caractères, mode Manuel	■X	■X
■ Affichage d'état auxiliaire, sous forme de formulaire	■X	■X
Affichage de la course de la manivelle lors de l'usinage avec superposition de la manivelle	■X	■ X
Chemin restant à parcourir dans un système de coordonnées incliné.	-	■ X
Affichage dynamique du contenu des paramètres Q, identificateur définissable	■X	
■ Affichage d'état OEM auxiliaire avec Python	■X	■ X
■ Affichage graphique du temps restant	III -	■X
Paramétrage individuel des couleurs de l'interface utilisateur	-	X



## **Comparatif: Cycles**

Сусіе	TNC 640	iTNC 530
1, Perçage profond	X	X
2, Taraudage	X	X
3, Rainurage	X	Χ
4, Fraisage de poche	Х	X
5, Poche circulaire	Х	X
6, Evidement (SL I)	_	X
7, Décalage du point zéro	Х	Χ
8, Image miroir	Х	X
9, Temporisation	Х	X
10, Rotation	Х	Χ
11, Facteur échelle	Х	X
12, Appel de programme	Х	X
13, Orientation broche	Х	X
14, Définition du contour	Х	X
15, Préperçage (SLI)	_	X
16, Fraisage de contour (SLI)	_	X
17, Taraudage rigide GS	Х	X
18, Filetage	Х	X
19, Plan d'usinage	X, Option #08	X, Option #08
20, Données du contour	Х	X
21, Préperçage	Х	X
22, Evidement:	Х	X
Paramètres Q401, facteur d'avance	<b>-</b>	■ X
■ Paramètres Q404, stratégie d'évidement	-	■X
23, Finition de profondeur	X	X
24, Finition latérale	X	X
25, Tracé de contour	Х	X
26, Facteur échelle spécifique à un axe	X	X
27, Contour du cylindre	X, Option #08	X, Option #08

Cycle	TNC 640	iTNC 530
28, Corps d'un cylindre	X, Option #08	X, Option #08
29, Corps d'un cylindre, ilot oblong	X, Option #08	X, Option #08
30, Exécution de données 3D	-	Χ
32, Tolérance avec mode HSC et TA	X	X
39, Corps d'un cylindre, contour externe	-	X, Option #08
200, Perçage	X	X
201, Alésage à l'alésoir	X	X
202, Alésage à l'outil	X	X
203, Perçage universel	X	X
204, Lamage en tirant	X	X
205, Perçage profond universel	X	X
206, Nouv. tar. avec m. de comp.	X	X
207, Nouv. tar. rigide	X	X
208, Fraisage de trous	X	X
209, Tar. avec brise-cop.	X	X
210, Rainure pendulaire	X	X
211, Rainure circulaire	X	X
212, Finition de poche rectangulaire	X	X
213, Finition de tenon rectangulaire	X	X
214, Finition de poche circulaire	X	X
215, Finition de tenon circulaire	X	X
220, Motifs de points sur un cercle	X	X
221, Motifs de points sur grille	X	X
225, Gravage	-	X
230, Usinage ligne à ligne	X	X
231, Surface réglée	X	X
232, Fraisage transversal	X	X
240, Centrage	X	X
241, Perçage profond monolèvre	X	X
	•	



Cycle	TNC 640	iTNC 530
247, Initialisation du pt d'origine	X	Χ
251, Poche rectangulaire, usinage intégral	X	X
252, Poche circulaire, usinage intégral	X	X
253, Rainure, usinage intégral	X	Х
254, Rainure circulaire, usinage intégral	X	Х
256, Tenon rectangulaire, usinage intégral	×	X
257, Tenon circulaire, usinage intégral	×	X
262, Fraisage de filets	X	X
263, Filetage sur un tour	X	Х
264, Filetage avec perçage	X	X
265, Filetage hélicoïdal avec perçage	X	X
267, Filetage extérieur sur tenon	×	X
270, Données de contour pour configurer le mode opératoire du cycle 25	_	X
275, Fraisage en tourbillon	-	Χ
276, Tracé de contour 3D	-	Χ
290, Tournage interpolé	_	X, option #96

## **Comparatif: fonctions auxiliaires**

M	Effet	TNC 640	iTNC 530
M00	ARRET de déroulement du programme/ARRET broche/ARRET arrosage	X	X
M01	ARRET optionnel du programme	Х	X
M02	ARRÊT de déroulement du programme/ARRÊT broche/ARRÊT arrosage/éventuellement effacement de l'affichage d'état (dépend de PM)/retour à la séquence 1	X	Х
<b>M03</b> M04 M05	MARCHE broche sens horaire MARCHE broche sens anti-horaire ARRET broche	X	Х
M06	Changement d'outil/ARRÊT déroulement programme (fonction machine)/ARRÊT broche	Х	Χ
<b>M08</b> M09	MARCHE arrosage ARRET arrosage	X	Х
<b>M13</b> M14	MARCHE broche sens horaire/MARCHE arrosage MARCHE broche sens anti-horaire/MARCHE arrosage	X	Х
M30	Même fonction que M02	Х	X
M89	Fonction auxiliaire libre <b>ou</b> appel de cycle, effet modal (fonction machine)	×	Х
M90	Vitesse de contournage constante aux angles	_	X
M91	Dans la séquence de positionnement: les coordonnées se réfèrent au point zéro machine	X	X
M92	Dans la séquence de positionnement: les coordonnées se réfèrent à une position définie par le constructeur, p.ex. position de changement d'outil	X	X
M94	Réduction de l'affichage de position de l'axe rotatif à une valeur inférieure à 360°	×	Х
M97	Usinage de petits éléments de contour	Х	X
M98	Usinage intégral de contours ouverts	Х	X
M99	Appel de cycle non modal	Х	Х
<b>M101</b> M102	Changement d'outil automatique par un outil jumeau si la durée d'utilisation est atteinte Annulation de M101	X	Х
M103	Réduire l'avance de plongée avec le facteur F (en pourcent)	Х	X
M104	Réactiver le dernier point d'origine initialisé	-	X
<b>M105</b> M106	Exécuter l'usinage avec le deuxième facteur k <sub>v</sub> Exécuter l'usinage avec le premier facteur k <sub>v</sub>	-	X



axes inclinés Annulation de M114  M116 Avance pour plateaux circulaires en mm/min. M117 Annulation de M116  M118 Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme  X X  M120 Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD)  X IN INTERPORTE ANNUAL DE LA COMMINICATION ANNUAL DEL COMMINICATION ANNUAL DE LA COMMINICATION ANNUAL DEL COMMINICATI	30	iTNC 530	TNC 640	Effet	M
(augmentation et réduction de l'avance) Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil (réduction d'avance seulement) M112 Insérer des raccordements de contour entre n'importe quelles M113 transitions du contour Annulation de M112  M114 Correction automatique de la géométrie machine lors de l'usinage avec axes inclinés M115 Annulation de M114  M116 Avance pour plateaux circulaires en mm/min. M117 Annulation de M114  M118 Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme X X  M120 Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD) X X  M124 Filtre de contour  M125 Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course M127 Annulation de M126  M128 Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM) M129 Annulation de M126  M130 Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné  M131 Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires M135 Annulation de M136  M136 Avance F en millimètres par tour de broche M137 Annulation de M138  M138 Sélection d'axes inclinés  M138 Sélection d'axes inclinés  M140 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil  M140 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil		X	X		
M110 Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil (réduction d'avance seulement) M111 Insérer des raccordements de contour entre n'importe quelles M113 transitions du contour Annulation de M112  M114 Correction automatique de la géométrie machine lors de l'usinage avec axes inclinés M115 Annulation de M114  M116 Avance pour plateaux circulaires en mm/min. M117 Annulation de M116  M118 Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme X X X  M120 Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD) X X  M124 Filtre de contour - X  M125 Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course X X X  M127 Annulation de M126  M128 Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM) M129 Annulation de M126  M130 Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné  M131 Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires Annulation de M134  M136 Avance F en millimètres par tour de broche M137 Annulation de M136  M137 Sélection d'axes inclinés  M138 Sélection d'axes inclinés  M139 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil X X X X		Χ	X		M109
M111       Annulation de M109/M110         M112       Insérer des raccordements de contour entre n'importe quelles transitions du contour Annulation de M112       X         M114       Correction automatique de la géométrie machine lors de l'usinage avec axes inclinés       X, Option 408       X, Option 408         M115       Annulation de M114       X, Option 408       X, Option 409       X, Op				Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil	M110
M113       transitions du contour Annulation de M112         M114       Correction automatique de la géométrie machine lors de l'usinage avec axes inclinés Annulation de M114       — X, Option #08         M115       Avance pour plateaux circulaires en mm/min. Annulation de M116       X, Option #08       X, Option #08         M117       Annulation de M116       X       X         M118       Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme       X       X         M120       Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD)       X       X         M121       Filtre de contour       — X         M126       Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course       X       X         M127       Annulation de M126       X       X         M128       Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM)       X       X         M129       Annulation de M126       X       X         M130       Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné       X       X         M131       Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires Annulation de M134       X       X         M136       Avance F en millimètres par tour de broche Annulation de M136       X       X      <					M111
M114 Correction automatique de la géométrie machine lors de l'usinage avec axes inclinés Annulation de M114  M115 Annulation de M114  M116 Avance pour plateaux circulaires en mm/min. M117 Annulation de M116  M118 Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme X X X  M120 Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD) X X  M121 Filtre de contour - X  M122 Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course X Annulation de M126  M128 Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM) Annulation de M126  M129 Annulation de M126  M130 Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné  M134 Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires Annulation de M134  M136 Avance F en millimètres par tour de broche M137 Annulation de M136  M138 Sélection d'axes inclinés  M138 Sélection d'axes inclinés  M140 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil X X X		Х	_		
axes inclinés Annulation de M114  M116 Avance pour plateaux circulaires en mm/min. M117 Annulation de M116  M118 Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme X X  M120 Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD) X X  M124 Filtre de contour - X  M126 Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course M127 Annulation de M126  M127 Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM) M129 Annulation de M126  M130 Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné  M134 Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires M135 Annulation de M134  M136 Avance F en millimètres par tour de broche M137 Annulation de M136  M138 Sélection d'axes inclinés X X X  M140 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil X X X					101113
M115       Annulation de M114         M116       Avance pour plateaux circulaires en mm/min.       X, Option #08       X, Option #08         M117       Annulation de M116       X       X         M118       Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme       X       X         M120       Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD)       X       X         M124       Filtre de contour       -       X         M125       Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course       X       X         M127       Annulation de M126       X       X         M128       Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM)       X, Option #09       X, Option #09       X, Option #09         M130       Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné       X       X         M134       Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires       X       X         M135       Avance F en millimètres par tour de broche Annulation de M136       X       X         M138       Sélection d'axes inclinés       X       X         M140       Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil       X       X	on #08	X, Option #0	_		M114
M117       Annulation de M116         M118       Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme       X       X         M120       Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD)       X       X         M124       Filtre de contour       -       X         M126       Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course       X       X         M127       Annulation de M126       X       X         M128       Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM)       X, Option #09					M115
M120       Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD)       X       X         M124       Filtre de contour       -       X         M126       Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course M127       X       X         M127       Annulation de M126       X       X         M128       Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM)       X, Option #09       X, Option #09         M129       Annulation de M126       X       X         M130       Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné       X       X         M134       Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires Annulation de M134       X       X         M135       Avance F en millimètres par tour de broche Annulation de M136       X       X         M138       Sélection d'axes inclinés       X       X         M138       Sélection d'axes inclinés       X       X         M140       Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil       X       X	on #08	X, Option #0	X, Option #08		
M124       Filtre de contour       —       X         M126       Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course M127       X       X         M127       Annulation de M126       X       X         M128       Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM)       X, Option #09       X, Option #09         M129       Annulation de M126       X       X         M130       Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné       X       X         M134       Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires       —       X         M135       Annulation de M134       X       X         M136       Avance F en millimètres par tour de broche Annulation de M136       X       X         M138       Sélection d'axes inclinés       X       X         M140       Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil       X       X		X	X	Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme	M118
M126       Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course       X       X         M127       Annulation de M126       X       X         M128       Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM)       X, Option #09       X, Option #09         M129       Annulation de M126       X       X         M130       Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné       X       X         M134       Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires       X       X         M135       Avance F en millimètres par tour de broche M137       X       X       X         M136       Avance F en millimètres par tour de broche M137       X       X       X         M138       Sélection d'axes inclinés       X       X         M140       Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil       X       X		Х	X	Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD)	M120
M127       Annulation de M126         M128       Conserver la position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM)       X, Option #09       X, Option #09         M129       Annulation de M126       X       X         M130       Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné       X       X         M134       Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires       X       X         M135       Annulation de M134       X       X         M136       Avance F en millimètres par tour de broche Annulation de M136       X       X         M138       Sélection d'axes inclinés       X       X         M140       Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil       X       X		Х	_	Filtre de contour	M124
axes inclinés (TCPM) Annulation de M126  M130 Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné  M134 Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires Annulation de M134  M135 Avance F en millimètres par tour de broche M137 Annulation de M136  M138 Sélection d'axes inclinés  X X  M140 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil  X X		X	Χ		
M129       Annulation de M126         M130       Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné       X       X         M134       Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires       —       X         M135       Annulation de M134       X       X         M136       Avance F en millimètres par tour de broche Annulation de M136       X       X         M137       Sélection d'axes inclinés       X       X         M138       Sélection d'axes inclinés       X       X         M140       Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil       X       X	on #09	X, Option #0	X, Option #09		M128
coordonnées non incliné  M134 Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires  M135 Annulation de M134  M136 Avance F en millimètres par tour de broche M137 Annulation de M136  M138 Sélection d'axes inclinés  X X  M140 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil  X X					M129
avec axes circulaires M135 Annulation de M134  M136 Avance F en millimètres par tour de broche M137 Annulation de M136  M138 Sélection d'axes inclinés  X X  M140 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil  X X		X	X		M130
M135 Annulation de M134  M136 Avance F en millimètres par tour de broche M137 Annulation de M136  M138 Sélection d'axes inclinés X X X  M140 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil X X		X	_		M134
M137 Annulation de M136  M138 Sélection d'axes inclinés X X  M140 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil X X					M135
M140 Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil X X		X	X		
		X	X	Sélection d'axes inclinés	M138
M141 Annuler la surveillance du palpeur X X		Х	X	Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil	M140
		Х	Χ	Annuler la surveillance du palpeur	M141
M142 Effacer les informations de programme modales – X		Х	_	Effacer les informations de programme modales	M142
M143 Effacer la rotation de base X X		Х	X	Effacer la rotation de base	M143
M144 Prise en compte de la cinématique de la machine dans les positions NOM/EFF en fin de séquence M145 Annulation de M144  X, Option #09 X, Option #09	on #09	X, Option #0	X, Option #09	NOM/EFF en fin de séquence	

M	Effet	TNC 640	iTNC 530
<b>M148</b> M149	Lors d'un stop CN, dégager l'outil automatiquement du contour Annulation de M148	X	Χ
M150	Ne pas afficher le message de fin de course	_	X
M200 - M204	Fonctions de découpe au laser	-	X

## Comparatif: cycles palpeurs dans les modes Manuel et Manivelle électronique

Cycle	TNC 640	iTNC 530
Tableau des palpeurs pour la gestion des palpeurs 3D	X	-
Etalonnage de la longueur effective	X	X
Etalonnage du rayon effectif	X	X
Détermination de la rotation de base à partir d'une droite	Х	X
Initialisation du point d'origine sur un axe au choix	Х	X
Initialisation d'un coin comme point d'origine	Х	X
Initialisation du centre de cercle comme point d'origine	Х	X
Initialisation de l'axe central comme point d'origine	-	X
Détermination de la rotation de base à partir de deux trous/tenons circulaires	-	X
Initialisation du point d'origine à partir de quatre trous/tenons circulaires	-	X
Initialiser le centre de cercle à partir de trois trous/tenons circulaires	-	X
Utilisation de palpeurs mécaniques au moyen du transfert manuel de la position courante	Par softkey	Par touche du clavier
Enregistrer les valeurs dans le tableau preset	Х	X
Enregistrer les valeurs dans le tableau des points zéro	Х	X

# Comparatif: cycles palpeurs pour le contrôle automatique des pièces

Cycle	TNC 640	iTNC 530
0, Plan de référence	X	Х
1, Point d'origine polaire	X	Χ
2, Etalonnage TS	-	Χ
3, Mesure	Х	Х
4, Mesure 3D	_	Х
9, Etalonnage longueur TS	_	Х
30, Etalonnage TT	Х	Х
31, Etalonnage longueur d'outil	X	Х
32, Etalonnage rayon d'outil	Х	Х
33, Etalonnage de la longueur et du rayon de l'outil	X	Х
400, Rotation de base	X	Х
401, Rotation de base à partir de deux perçages	Х	Х
402, Rotation de base à partir de deux tenons	X	Х
403, Compenser la rotation de base avec un axe rotatif	X	Х
404, Initialiser la rotation de base	X	Х
405, Dégauchir une pièce avec l'axe C	X	Х
408, Point d'origine au centre d'une rainure	Х	Х
409, Point d'origine au centre d'une nervure	Х	Х
410, Point d'origine, intérieur rectangle	X	Х
411, Point d'origine, extérieur rectangle	Х	Х
412, Point d'origine, intérieur cercle	Х	Х
413, Point d'origine, extérieur cercle	Х	Х
414, Point d'origine, coin extérieur	X	Х
415, Point d'origine, coin intérieur	Х	X
416, Point d'origine, centre cercle de trous	Х	X
417, Point d'origine, axe palpeur	Х	Х
418, Point d'origine, centre de 4 trous	Х	Χ

Cycle	TNC 640	iTNC 530
419, Point d'origine, un axe	X	Χ
420, Mesure d'un angle	X	X
421, Mesure d'un perçage	X	X
422, Mesure cercle, extérieur	X	X
423, Mesure rectangle, intérieur	X	X
424, Mesure rectangle, extérieur	X	X
425, Mesure rainure, intérieur	X	X
426, Mesure nervure, extérieur	X	X
427, Alésage à l'outil	X	X
430, Mesure cercle de trous	X	X
431, Mesure plan	X	X
440 Mesure du désaxage	_	X
441, Palpage rapide	-	X
405, Sauvegarder cinématique	X	X
451, Mesurer cinématique	X	X
452, Compensation Preset	_	X
460, Etalonnage TS avec une bille	-	X
480, Etalonnage TT	X	X
481, Etalonnage/contrôle de la longueur d'outil	X	X
482, Etalonnage/contrôle du rayon d'outil	X	X
483, Etalonnage/contrôle de la longueur et du rayon d'outil	X	X
484, Etalonnage du TT infrarouge	-	X

# Comparatif: différences concernant la programmation

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Changement de mode, lorsqu'une séquence est en phase d'édition	Non autorisé	Autorisé
Gestion de fichiers:		
■ Fonction <b>mémoriser fichier</b>	■ Disponible	■ Non disponible
■ Fonction enregistrer fichier sous	■ Disponible	■ Non disponible
■ Annuler modifications	■ Disponible	■ Non disponible
Gestion des fichiers		
■ Fonction souris	■ Disponible	■ Disponible
■ Fonction de tri	■ Disponible	Disponible
■ Introduction du nom	Ouvre une fenêtre en superposition Choisir fichier	Synchronise le curseur
■ Gestion des raccourcis	■ Non disponible	■ Disponible
■ Gestion de favoris	■ Non disponible	Disponible
Configurer la représentation des colonnes	Non disponible	■ Disponible
■ Disposition des softkeys	■ Différence infime	■ Différence infime
Fonction ignorer séquence	Disponible	Disponible
Choisir l'outil du tableau	Choix avec le menu écran partagé	Choix dans une fenêtre en superposition
Curseurs dans tableaux	Après l'édition de la valeur, positionner les touches horizontales fléchées à l'intérieur de la colonne	Après l'édition de la valeur, positionner les touches horizontales fléchées sur la colonne suivante/précédente
Programmation de fonctions spéciales avec la touche SPEC FCT	La barre des softkey s'ouvre en tant que sous-menu en appuyant sur la touche. Quitter le sous-menu: appuyer à nouveau sur la touche SPEC FCT, la TNC affiche à nouveau la dernière barre active	La barre des softkey devient la dernière barre en appuyant sur la touche. Quitter le menu: appuyer à nouveau sur la touche SPEC FCT, la TNC affiche à nouveau la dernière barre active
Programmation des entrées et sorties de contour avec la touche APPR DEP	La barre des softkeys s'ouvre en tant que sous-menu en appuyant sur la touche. Quitter le sous-menu: appuyer à nouveau sur la touche APPR DEP, la TNC affiche à nouveau la dernière barre active	La barre des softkeys devient la dernière barre en appuyant sur la touche. Quitter le menu: appuyer à nouveau sur la touche APPR DEP, la TNC affiche à nouveau la dernière barre active
Appuyer sur la touche du clavier END avec le menu actif CYCLE DEF et TOUCH PROBE	Termine la phase d'édition et appelle la gestion des fichiers	Termine le menu respectif
Appel du gestionnaire de fichiers avec les menus actifs CYCLE DEF et TOUCH PROBE	Termine la phase d'édition et appelle le gestionnaire de fichiers La barre des softkey reste active, lorsque l'on quitte la gestion des fichiers	Message d'erreur Touche non fonctionnelle



Fonction	TNC 640	iTNC 530
Appel de la gestion des fichiers avec les menus actifs CYCL CALL, SPEC FCT, PGM CALL et APPR/DEP	Termine la phase d'édition et appelle le gestionnaire de fichiers La barre des softkey reste active, lorsque l'on quitte la gestion des fichiers	Termine la phase d'édition et appelle le gestionnaire de fichiers La barre des softkeys standard est choisie, lorsque l'on quitte la gestion des fichiers
Tableau de points zéro:		
■ Fonction de tri d'après des valeurs à l'intérieur d'un axe	■ Disponible	■ Non disponible
■ Annuler tableau	■ Disponible	■ Non disponible
■ Cacher les axes inexistants	■ Non disponible	Disponible
Commutation des affichages liste/formulaire	Commutation avec la touche de partage d'écran	■ Commutation par softkey de commutation
■ Insérer des lignes	Autorisé partout, renumérotation possible après demande Une ligne vide est insérée, résoudre en remplissant manuellement avec des 0	■ N'est autorisé qu'en fin de tableau. Ligne avec valeur 0 est insérée dans toutes les colonnes
Transférer par touche les positions courantes dans chaque axe du tableau des points zéro	■ Non disponible	Disponible
Transférer par touche les positions courantes dans tous les axes du tableau des points zéro	■ Non disponible	Disponible
■ Transférer avec une touche la dernière position mesurée avec le TS	■ Non disponible	Disponible
Programmation flexible de contours FK:		
■ Programmation des axes parallèles	<ul> <li>Neutre avec les coordonnées X/Y, commutation avec FUNCTION PARAXMODE</li> </ul>	Dépend de la machine avec axes parallèles disponibles
Correction automatique des rapports relatifs	Les rapports relatifs ne sont pas corrigés automatiquement dans les sous-programmes de contour	■ Tous les rapports relatifs sont automatiquement corrigés
Traitement des messages d'erreur:		
■ Aide lors de messages d'erreur	■ Appel avec la touche ERR	■ Appel avec la touche HELP
Changement de mode, quand le menu d'aide est actif	Le menu d'aide se ferme lors du changement de mode de fonctionnement	■ Changement de mode de fonctionnement non autorisé (touche non fonctionnelle)
Choisir le mode de fonctionnement en arrière-plan, quand le menu d'aide est actif	Le menu d'aide se ferme lors de la commutation avec F12	■ Le menu d'aide reste ouvert lors de la commutation avec F12
■ Messages d'erreur identiques	■ Sont collectés dans une liste	■ Ne sont affichés qu'une seule fois
■ Acquittement des messages d'erreur	■ Tous les messages d'erreur (même si affichés plusieurs fois) doivent être acquittés, la fonction <b>Effacer tous</b> est disponible	Le message d'erreur ne doit être acquitté qu'une seule fois

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Accès aux fonctions du journal	Un journal de bord et des fonctions de filtrage performantes (erreurs, touches appuyées) sont disponibles	■ Le journal de bord complet est disponible sans fonction de filtrage
Mémorisation des fichiers de maintenance	<ul> <li>Disponible Lors d'un crash du système, aucun fichier de maintenance n'est créé</li> </ul>	■ Disponible Lors d'un crash du système, un fichier de maintenance est créé automatiquement
Fonction de recherche:		
Liste des derniers mots recherchés	■ Non disponible	Disponible
Afficher les éléments de la séquence courante	■ Non disponible	Disponible
Afficher la liste des séquences NC disponibles	■ Non disponible	Disponible
Démarrer la recherche avec le curseur actif et les touches fléchées haut/bas	Fonctionne jusqu'à 9999 séquences max, réglable avec données de config.	Aucune restriction de longueur de programme
Graphique de programmation:		
■ Affichage avec grille à l'échelle	■ Disponible	■ Non disponible
<ul> <li>Edition de sous-programmes de contour dans les CYCLES SLII avec DESSIN AUTO ON</li> </ul>	■ Lors des messages d'erreur, le curseur se trouve dans le programme sur la séquence CYCL CALL	Lors des messages d'erreur, le curseur est positionné sur la séquence du sous-programme ayant provoqué l'erreur
■ Décalage de la fenêtre zoom	■ Fonction de répétition non disponible	■ Fonction de répétition disponible
Programmation des axes auxiliaires:		
Syntaxe FONCTION PARAXCOMP: configurer l'affichage et les déplacements des axes	■ Disponible	■ Non disponible
Syntaxe FONCTION PARAXMODE: définir l'affectation des axes parallèles à déplacer	■ Disponible	■ Non disponible
Programmation de cycles constructeur		
Accès aux données des tableaux	Avec instructions <b>SQL</b>	■ Par FN17-/FN18- ou les fonctions TABREAD-TABWRITE
■ Accès aux paramètres machine	■ Avec fonction <b>CFGREAD</b>	■ Avec la fonction FN18
Création de cycles interactifs avec CYCLE QUERY, p.ex. cycles de palpage en mode Manuel	■ Disponible	■ Non disponible



## Comparatif: différences concernant le Test de programme, fonctionnalité

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Représentation des valeurs Delta <b>DR</b> et <b>DL</b> de la séquence <b>TOOL CALL</b>	Ne sont pas prises en compte	Sont prises en compte
Test jusqu'à la séquence N	Fonction non disponible	Fonction disponible
Calcul du temps d'usinage:	A chaque répétition de la simulation avec la softkey START, le temps d'usinage est additionné	A chaque répétition de la simulation avec la softkey START, le chronomètre démarre à 0

## Comparatif: différences concernant le Test de programme, utilisation

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Disposition des barres de softkeys et des softkeys dans l'écran	La disposition des barres des softkeys et des softkeys diffère en fonction du partage de l'écran courant.	
Fonction zoom	Chaque plan de coupe est sélectionnable individuellement par softkey	Plan de coupe sélectionnable avec trois softkeys de commutation
Fonctions auxiliaires M personnalisées	Sont à l'origine de messages d'erreur, si non intégrées dans PLC	Ignorées lors du test de programme
Afficher/éditer un tableau d'outils	Fonction disponible par softkey	Fonction non disponible

# Comparatif: différences dans les modes Manuels, fonctionnalité

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Cycles palpeur manuels dans le plan d'usinage incliné (3D ROT: Actif)	Les cycles de palpage manuels ne peuvent être utilisés dans un plan incliné que si vous avez initialisé 3D-ROT sur "Actif" dans les modes <b>manuel</b> et <b>automatique</b> .	Les cycles de palpage manuels peuvent être utilisés dans un plan incliné si vous avez initialisé 3D-ROT sur "Actif" dans les modes <b>manuel</b> .
Fonction jog	Un incrément de déplacement peut être défini séparément pour les axes linéaires et rotatifs.	Incrément commun aux axes linéaires et rotatifs.
Tableau Preset	Transformations de base (Translation et Rotation) du système de coordonnées pièce au moyen des colonnes X, Y etZ, ainsi que les angles dans l'espace SPA, SPB et SPC.	Transformation de base (Translation) du système de coordonnées pièce dans les colonnes X, Y etZ, ainsi que rotation de base ROT du système de coordonnées (rotation).
	Les offsets des axes peuvent également être définis pour chaque axe dans les colonnes <b>X_OFFS</b> à <b>W_OFFS</b> . Dont la fonction est paramétrable.	Les points d'origine des axes rotatifs et linéaires peuvent également être définis dans les colonnes <b>A</b> à <b>W</b> .
Comportement lors de l'initialisation preset	L'initialisation du preset d'un axe rotatif agit comme un offset d'axe. Cet offset agit également lors du calcul de la cinématique et de l'inclinaison du plan d'usinage.	Les offsets des axes rotatifs définis dans les paramètres machine n'ont pas d'influence sur les positions d'axes qui ont été définies dans la fonction inclinaison du plan.
	Le paramètre machine CfgAxisPropKin- >presetToAlignAxis permet de définir si l'offset d'axe doit être calculé ou non en interne après la mise à zéro	Avec MP7500 Bit 3, on définit si la position de l'axe rotatif actuel se réfère au point zéro machine, ou à une position 0° du premier axe rotatif (en règle générale l'axe C).
	Indépendamment de cela, un offset d'axe a toujours les effets suivants:	
	Un offset d'axe influence toujours la position de la valeur nominale de l'axe concerné (l'offset d'axe est soustrait de la valeur d'axe actuelle).	
	Quand une cordonnée d'axe rotatif est programmée dans une séquence L, l'offset d'axe est additionné à la coordonnée programmée	
Gestion du tableau preset:		
Editer le tableau Preset en mode Programmation	Possible	■ Impossible
■ Tableau Preset en fonction de la plage de déplacement	■ Non disponible	■ Disponible
Définir la limitation de l'avance	Les limitations d'avance pour les axes linéaires et rotatifs peuvent être définies séparément	Une seule limitation d'avance est définissable pour les axes linéaires et rotatifs



# **Comparatif: différences dans les modes Manuels, utilisation**

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Transférer les valeurs de position de palpeurs mécaniques	Transférer la position courante par softkey	Transférer la position courante par touche du clavier
Quitter le menu des fonctions de palpage	Possible uniquement avec la softkey END	Possible avec la softkey FIN et avec la touche du clavier END
Quitter le tableau Preset	Possible uniquement avec les softkeys BACK/ END	A tout moment avec la touche du clavier END
Edition multiple de la table d'outils TOOL.T, ou du tableau d'emplacements tool_p.tch	La barre des softkeys sélectionnée en dernier est active	La barre des softkeys fixe (barre softkey 1) s'affiche

# Comparatif: différences dans le mode Exécution, utilisation

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Disposition des barres de softkeys et des softkeys dans l'écran	La disposition des barres des softkeys et des softkeys diffère en fonction du partage de l'écran courant.	
Changement de mode, après que l'usinage ait été interrompu par la commutation dans le mode Exécution séquence par séquence et arrêté avec STOP INTERNE	Lors du retour dans les modes Exécution: message d'erreur <b>Séquence</b> <b>en cours non sélectionnée</b> . La position d'interruption doit choisie avec l'amorce de séquence	Le changement de mode est permis, les informations modales sont mémorisées, l'usinage peut se poursuivre directement avec un start CN.
Entrée aux séquences FK avec GOTO, si un usinage a eu lieu jusqu'à cet emplacement avant le changement de mode	Message d'erreur <b>Programmation FK:</b> position initiale non définie	Entrée autorisée
Amorce de séquence:		
Comportement après le rétablissement des états de la machine	<ul> <li>Le menu de retour dans le programme est appelé avec une softkey ABORDER POSITION</li> </ul>	Le menu de retour dans le programme est choisi automatiquement
■ Terminer le repositionnement lors du réaccostage	■ La routine de repositionnement doit être terminée après avoir atteint la position avec la softkey ABORDER POSITION	La routine de repositionnement se termine automatiquement après avoir atteint la position
Choisir le partage de l'écran lors du réaccostage	Seulement possible, si la position de réaccostage a déjà été atteinte	Possible dans tous les modes
Messages d'erreur	Les messages d'erreur (p. ex. fin de course) sont présents également après en avoir supprimé l'origine et doivent être acquittés séparément	Les messages d'erreur sont acquittés partiellement après en avoir supprimé l'origine
Déplacement manuel pendant une interruption de programme avec <b>M118</b> actif.	Fonction non disponible	Fonction disponible



### Comparatif: différences dans les modes Exécution, déplacements



### Attention, contrôler les déplacements!

Sur une TNC 640, les programmes CN créés sur des commandes TNC plus anciennes peuvent être à l'origine de déplacements erronés ou de messages d'erreur!

Les programmes doivent absolument être exécutés avec prudence et attention particulière!

La liste suivante énumère les différences connues. La liste ne peut en aucun cas être considérée comme étant complète!

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Superposition de la manivelle avec M118	Active dans le système de coordonnées courant, le cas échéant avec une rotation ou incliné, ou dans le système de coordonnée machine, en fonction de la configuration du menu 3DROT du mode Manuel	Active dans le système de coordonnées machine
M118 en liaison avec M128	Fonction non disponible	Fonction disponible
Entrée/sortie du contour avec APPR/DEP, RO actif, le plan des éléments est différent du plan d'usinage	Si cela est possible, exécution des séquences dans le <b>plan défini des</b> <b>éléments</b> , message d'erreur avec <b>APPRLN</b> , <b>DEPLN</b> , <b>APPRCT</b> , <b>DEPCT</b>	Si cela est possible, exécution des séquences dans le <b>plan d'usinage</b> défini, message d'erreur avec <b>APPRLN</b> , <b>APPRLT</b> , <b>APPRCT</b> , <b>APPRLCT</b>
Mise à l'échelle des déplacements d'entrée/sortie (APPR/DEP/RND)	Facteur d'échelle spécifique à un axe autorisé, le rayon n'est pas mis à l'échelle	Message d'erreur
Entrée/sortie avec APPR/DEP	Message d'erreur si avec APPR/DEP LN ou APPR/DEP CT un R0 est programmé	Utilisation d'un outil de rayon 0 avec une correction <b>RR</b>
Entrée/sortie avec APPR/DEP, si les éléments de contour ont une longueur de 0	Les éléments de contour de longueur 0 sont ignorés Les déplacements d'entrée et de sortie sont calculés respectivement pour le premier et dernier élément de contour valides	Un message d'erreur est émis lorsqu'après une séquence APPR, un élément de contour de longueur 0 est programmé (en relation avec le premier point programmé dans une séquence APPR).
		La iTNC ne délivre pas de message d'erreur quand un élément de contour de longueur 0 a été programmé avant une séquence <b>DEP</b> , mais calcule le déplacement de sortie en tenant compte du dernier élément de contour valide.

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Validité des paramètres Q	En règle générale, <b>Q60</b> à <b>Q99</b> (ou <b>QS60</b> à <b>QS99</b> ) agissent localement.	<b>Q60</b> à <b>Q99</b> (ou <b>QS60</b> à <b>QS99</b> ) agissent d'une manière locale ou globale dans les programmes de cycles convertis (.cyc) en fonction de MP7251. Les appels imbriqués peuvent être la cause de disfonctionnements
Annulation automatique de la correction de rayon d'outil	■ Séquence avec RO ■ Séquence DEP ■ END PGM	<ul> <li>Séquence avec R0</li> <li>Séquence DEP</li> <li>PGM CALL</li> <li>Programmation du cycle 10 ROTATION</li> <li>Choix du programme</li> </ul>
Séquences avec M91	Aucun calcul de la correction de rayon d'outil	Calcul de la correction de rayon d'outil
Correction de forme de l'outil	La correction de forme de l'outil n'est pas supportée, car cette façon de programmer est considérée comme une programmation stricte des axes, et qu'il faut partir du principe que les axes ne forment pas une système de coordonnées rectangulaires	La correction de forme de l'outil est supportée
Amorce de séquence dans les tableaux de points?	L'outil est positionné à la prochaine position à usiner	L'outil est positionné à la dernière position usinée
Séquence vide <b>CC</b> dans le programme CN (la dernière position d'outil est initialisée comme Pôle)	La dernière séquence de positionnement dans le plan d'usinage doit contenir les deux coordonnées du plan	La dernière séquence de positionnement dans le plan d'usinage ne doit pas contenir obligatoirement les deux coordonnées du plan. Peut être problématique avec les séquences RND ouCHF
Séquence <b>RND</b> , facteur d'échelle spécifique à un axe.	RND est mise à l'échelle, le résultat est une ellipse	Un message d'erreur est délivré
Réaction lorsque l'élément d'un contour a une longueur 0 devant ou derrière une séquence RND ou CHF	Un message d'erreur est délivré	Un message d'erreur est émis, quand un élément de contour de longueur 0 précède une séquence RND ou CHF
		Un élément de contour de longueur 0 est ignoré, quand il succède à une séquence RND ou CHF
Programmation de cercle en coordonnées polaires	L'angle de rotation incrémental <b>IPA</b> et le sens de rotation <b>DR</b> doivent avoir le même signe. Sinon, un message d'erreur est délivré.	Le signe du sens de rotation est utilisé, lorsque <b>DR</b> et <b>IPA</b> sont définis avec des signes différents



Fonction	TNC 640	iTNC 530
Correction de rayon d'outil sur les arcs de cercle ou hélice avec un angle d'ouverture = 0	La transition aux éléments précédents et suivants est assurée. En plus, le déplacement de l'axe de l'outil est exécuté juste avant cette transition. Si cet élément était le premier ou le dernier élément à corriger, l'élément suivant ou précédent est traité comme le premier ou le dernier élément à corriger	
Surveillance des signes des paramètres de profondeur des cycles d'usinage	Doit être désactivée, si le cycle 209 est utilisé	Aucune restriction
Prise en compte de la longueur d'outils dans l'affichage de positions	Dans l'affichage de positions, les valeurs L et DL sont calculées à partir du tableau d'outils et la valeur DL à partir de TOOL CALL	Les valeurs <b>L</b> et <b>DL</b> dans l'affichage des positions sont calculées à partir du tableau d'outils
Déplacement dans l'espace	Un message d'erreur est délivré	Aucune restriction
Cycles SLII 20 à 24:		
Nombre d'éléments de contour définissables	Au maximum 16384 séquences dans 12 contours partiels max.	Au maximum 8192 éléments dans 12 contours partiels max., aucune restriction de contours partiels
■ Définir le plan d'usinage	L'axe de l'outil dans <b>TOOL CALL</b> définit le plan d'usinage	Les axes de la première séquence dans le premier contour partiel définissent le plan d'usinage
■ Position en fin de cycle SL	■ Position finale = hauteur de sécurité de la position définie avant l'appel du cycle	Configurable dans MP7420, que la position finale soit la dernière position programmée ou la hauteur de sécurité



Fonction	TNC 640 iTNC 530	
Cycles SLII 20 à 24:		
Comportement avec les îlots qui ne sont pas inclus dans les poches	■ Ne peuvent pas être définis par une formule de contour complexe	Peuvent être définis de manière restrictive par une formule de contour complexe
Opérations multiples avec les cycles SL et formules complexes de contour	<ul><li>Opérations multiples réelles exécutables</li></ul>	<ul> <li>Opérations multiples réelles exécutables avec restriction</li> </ul>
Correction de rayon actif avec CYCL CALL	■ Un message d'erreur est délivré	La correction du rayon d'outil est annulée, le programme est exécuté
Séquence de déplacement paraxial dans un sous-programme de contour	■ Un message d'erreur est délivré	■ Le programme est exécuté
■ Fonctions auxiliaires M dans un sous- programme de contour	■ Un message d'erreur est délivré	■ Les fonctions M sont ignorées
■ M110 (réduction d'avance dans les angles internes)	Fonction inactive dans les cycles SL	Fonction active également dans les cycles SL
Tracé de contour cycle 25 SLII: séquences APPR-/DEP pour la définition du contour	Non autorisé, usinage plus concluant de contour fermé possible	Séquences <b>APPR-/DEP</b> permises comme élément de contour
Usinage de corps de cylindre généralités:		
Définition du contour	■ Neutre avec coordonnées X/Y	Dépend de la machine et les axes rotatifs disponibles
Définition de décalage sur le corps de cylindre	■ Neutre au moyen du décalage du point zéro dans X/Y	Décalage du point zéro des axes rotatifs dépendant de la machine
Définition de décalage par rotation de base	■ Fonction disponible	■ Fonction non disponible
■ Programmation de cercle avec C/CC	■ Fonction disponible	■ Fonction non disponible
■ Séquences APPR-/DEP lors de définition de contour	Fonction non disponible	■ Fonction disponible
Usinage de corps de cylindre avec cycle 28:		
■ Rainure, évidement intégral	■ Fonction disponible	■ Fonction non disponible
■ Tolérance définissable	■ Fonction disponible	■ Fonction disponible
Usinage de corps de cylindre avec cycle 29:	Plongée directe sur le contour de l'ilot oblong	Approche circulaire du contour de l'ilot oblong



Fonction	TNC 640	iTNC 530	
Cycles de poches, tenons et rainures 25x:			
■ Mouvements de plongée	Dans les domaines limites (rapports géométriques outil/contour), des messages d'erreurs sont émis lorsque les déplacements de plongée mènent à des comportements imprévus ou	Dans les domaines limites (rapports géométriques outil/contour), une plongée verticale est éventuellement possible	
Stratégie d'évidement Cycle 251	La passe latérale lors des évidements est calculée en fonction du rapport "grand coté /petit coté" Pour cette raison, un temps d'usinage est plus long pour des poches longilignes.	La répartition des coupes latérales est calculée avec le facteur de recouvrement maximal.	
fonction PLANE:			
■ TABLE ROT/COORD ROT non défini	Le paramétrage de configuration est utilisé	■ COORD ROT est utilisé	
La machine est configurée avec angle d'axe	■ Toutes les fonctions <b>PLANE</b> peuvent être utilisées	■ Seulement <b>PLANE AXIAL</b> est exécuté	
<ul> <li>Programmation d'un angle dans l'espace en incrémental avec</li> <li>PLANE AXIAL</li> </ul>	■ Un message d'erreur est délivré	L'angle incrémental dans l'espace est interprété comme valeur absolue	
■ Programmation d'un angle d'axe incrémental avec PLANE SPATIAL si la machine est configurée en angle spatial	■ Un message d'erreur est délivré	L'angle d'axe incrémental est interprété comme valeur absolue	
Fonctions spéciales pour la programmation des cycles:			
■ FN17	Fonction disponible, les différences sont minimes	Fonction disponible, les différences sont minimes	
■ FN18	Fonction disponible, les différences sont minimes	Fonction disponible, les différences sont minimes	
Prise en compte de la longueur d'outils dans l'affichage de positions	Dans l'affichage de positions, <b>DL</b> tient compte de <b>TOOL CALL</b> , la longueur d'outil <b>L</b> et <b>DL</b> du tableau d'outils.	Les valeurs <b>L</b> et <b>DL</b> dans l'affichage des positions sont calculées à partir du tableau d'outils	



## Comparatif: différences dans le mode MDI

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Exécution de séquences dépendantes les unes des autres	Fonction en partie disponible	Fonction disponible
Mémorisation de fonctions modales	Fonction en partie disponible	Fonction disponible

# Comparatif: différences concernant le poste de programmation

Fonction	TNC 640	iTNC 530
Version démo	Les programmes dépassant 100 séquences CN ne peuvent pas être sélectionnés, un message d'erreur est émis.	Les programmes peuvent être sélectionnés, 100 séquences peuvent être représentées, les autres ne sont pas affichées
Version démo	Dans le cas d'une imbrication avec PGM CALL, si plus de 100 séquences CN sont atteintes, le graphique de test n'affiche rien, aucun message d'erreur n'est émis.	Des programmes imbriqués peuvent être simulés.
Copier des programmes CN	Copie possible avec Windows-Explorer de/vers répertoire TNC:\	La copie doit être réalisée avec TNCremo ou le gestionnaire de fichiers du poste de programmation.
Commuter la barre de softkeys horizontale	Un clic sur un trait commute une barre à droite, ou une barre à gauche	Un clic sur un trait quelconque rend celui-ci actif



Α	С	С
Accès aux tableaux 254	Calcul entre parenthèses 266	Coordonnées polaires
Accessoires 74	Calculatrice 128	Principes de base 80
Affichage d'état 63	Centre de cercle 190	Programmation 199
général 63	Cercle entier 191	Copier des parties de programme 91
supplémentaire 65	Chanfrein 188	Correction 3D
Afficher les fichiers HTML 113	Changement d'outil 160	Fraisage en roulant 361
Afficher les fichiers Internet 113	Chemin 97	Correction d'outil
Aide contextuelle 137	Codes 449	Longueur 173
Aide lors de messages d'erreur 132	Commentaires, ajouter 124, 126	Rayon 174
Aide, télécharger fichiers 142	Comparatif des fonctions 491	Correction de rayon 174
Amorce de séquence 438	Compensation du désalignement de la	Angles externes, angles
après une coupure	pièce	internes 176
d'alimentation 438	Par mesure de deux points d'une	Introduction 175
Appel de programme	droite 394	Cycles de palpage
Programme au choix comme sous-	Contour, accoster 182	Mode Manuel 387
programme 211	Contour, quitter 182	Voir Manuel d'utilisation des Cycles
Archive ZIP 114	Contournage, fonctions	palpeurs .
Arrondi d'angle 189	Principes de base 178	Cylindre 290
Articulation des programmes 127	Cercles et arcs de cercle 180	·
Avance 376	Prépositionnement 181	D
Modifier 377	Contournages	Dégagement du contour 310
sur les axes rotatifs, M116 349	Coordonnées cartésiennes	Démarrage auto du programme 441
Avance en millimètres/tour de broche :	Droite 187	Dialogue 86
M136 305	Résumé 186	Dialogue Texte clair 86
Avance rapide 146	Trajectoire circulaire avec	Disque dur 94
Axe rotatif	raccordement	Données d'outils
Déplacement optimisé des axes	tangentiel 194	à introduire dans le
rotatifs : M126 350	Trajectoire circulaire de rayon	programme 148
Réduire l'affichage : M94 351	défini 192	à introduire dans le tableau 149
Axes auxiliaires 79	Trajectoire circulaire et centre de	Appeler 159
Axes de la machine,	cercle CC 191	Indexer 153
déplacement 373	Coordonnées polaires	Valeurs Delta 148
avec la manivelle	Droite 200	Droite 187, 200
électronique 375	Résumé 199	
avec les touches de sens	Trajectoire circulaire avec pôle	
externes 373	CC 201	
Pas à pas 374	Trajectoire circulaire avec	
Axes inclinés 352	raccordement	
Axes principaux 79	tangentiel 202	
В		

BAUDS, configurer le taux ... 452 BAUDS, configurer taux ... 451



E	F	G
Ecran 57	Fonction PLANE 325	Gestion de fichiers 97
Ellipse 288	Angle d'axe, définition 340	Appeler 99
Etalonnage d'outils 151	Annuler 328	Copier des tableaux 105
Etalonnage d'outils automatique 151	Choix des solutions possibles 345	Copier un fichier 103
Etat des fichiers 99	Comportement de '	Effacer un fichier 107
Ethernet, interface	positionnement 342	Fichier
Configuration 457	Définition avec angles dans	Créer 102
Connecter ou déconnecter les	l'espace 329	Marquer des fichiers 109
lecteurs réseau 119	Définition avec angles de	Nom de fichier 95
Exécution de programme	projection 331	Protéger un fichier 111
Amorce de séquence 438	Définition de points 337	Remplacer des fichiers 104
Exécuter 433	Définition des angles d'Euler 333	Renommer un fichier 110
Interrompre 434	Définition incrémentale 339	Répertoires 97
Reprise d'usinage après	Fraisage incliné 347	Copier 106
interruption 436	inclinaison automatique 342	Créer 102
Résumé 432	Vecteurs, définition 335	Sélectionner un fichier 100
Sauter des séquences 442	Fonctions auxiliaires	Transmission externe des
	agissant sur le contournage 301	données 117
F	en rapport avec les	Type de fichier 94
Facteur d'avance pour plongées :	coordonnées 298	Types de fichiers externes 96
M103 304	Introduire 296	Vue d'ensemble des fonctions 98
Familles de pièces 227	pour axes rotatifs 349	Gestion des outils 165
FCL 448	pour broche et arrosage 297	Gestion des programmes : voir Gestion
Fichier	pour contrôler le déroulement du	de fichiers
Créer 102	PGM 297	Gestionnaire de fenêtres 72
Fichier d'utilisation d'outils 163	Fonctions M	Graphique filaire 3D 425
Fichiers ASCII 318	Voir fonctions auxiliaires	Graphiques
Fichier-texte	Fonctions spéciales 314	Agrandissement de la
Fonctions d'effacement 320	Fonctions trigonométriques 230	découpe 422
Ouvrir et fermer 318	Format, informations 484	lors de la programmation 130
Recherche de parties de	Fraisage incliné dans le plan	Agrandissement d'une
texte 322	incliné 347	découpe 131
FN19: PLC : transfert de valeurs au		Vues 418
PLC 250		7 dos 110
Fonction FCL 9		Н
Fonction MOD		Hélice 203
Quitter 446		
Résumé 447		
Sélectionner 446		

I	P	P
Imbrications 213	Palpeur, surveillance 311	Programmation des paramètres
Informations techniques 478	Palpeurs 3D	O 224, 270
Instructions SQL 254	Etalonnage	Autres fonctions 235
Interface de données	à commutation 390	Fonctions trigonométriques 230
Configurer 450	Panneau de commande 59	Remarques sur la
Repérage des broches 476	Paramètres Q	programmation 273, 274, 276,
Interface Ethernet	Contrôler 233	278
Connexions possibles 456	Paramètres locaux QL 224	Sauts conditionnels 232
Introduction 456	Paramètres rémanents QR 224	Programmation paramétrée : voir
Interfaces de données, repérage des	Réservés 282	programmation de paramètres Q
broches 476	Transfert de valeurs au PLC 250	Programme
Interpolation hélicoïdale 203	Paramètres Q locaux, définition 226	Articulation 127
Interrompre l'usinage 434	Paramètres Q rémanents,	Editer 88
iTNC 530 56	définition 226	Ouvrir nouveau 84
	Paramètres string 270	Programme, nom: voir Gestion de
L	Paramètres utilisateur	fichiers, nom de fichier
Lire les paramètres-machine 279	spécifiques à la machine 468	Programmer les déplacements
Logiciel, numéro 448	Partage de l'écran 58	d'outils 86
Longueur d'outil 147	Pièce brute, définir 84	
Look ahead 307	Pile tampon, remplacer 485	R
	Plan d'usinage, inclinaison 325, 403	Rayon d'outil 147
M	Manuelle 403	Réaccoster le contour 440
M118, superposition de la	Point d'origine, init. manuelle	Recherche, fonction 92
manivelle 309	Centre de cercle comme point	Remplacer des textes 93
M91, M92 298	d'origine 398	Répertoire 97, 102
M98, contour ouvert 303	Coin comme point d'origine 397	Copier 106
Messages d'erreur 132	sur un axe au choix 396	Créer 102
Aide pour 132	Point d'origine, initialisation 379	Effacer 108
Messages d'erreur CN 132	sans palpeur 3D 379	Répétition de parties de
Mesure des pièces 399	Point d'origine, sélection 82	programme 210
Mise hors tension 372	Points d'origine, gestion 381	Représentation 3D 420
Mise sous tension 370	Points de référence, franchir 370	Représentation dans 3 plans 419
Modes de fonctionnement 60	Positionnement	Réseau, configurations 457
	avec inclinaison du plan	Réseau, connexion 119
N	d'usinage 300, 355	Rotation de base
Niveau de développement 9	Avec introduction manuelle 410	à déterminer en mode
Nom d'outil 147	Positions sur une pièce	Manuel 395
Numéro d'outil 147	Absolues 81	
	Incrémentales 81	
0	Principes de base 78	
Option, numéro 448	Programmation de paramètres Q	
Outils indexés 153	Fonctions mathématiques de	
Ouvrir des fichiers graphiques 116	base 228	
Ouvrir un fichier BMP 116	Remarques sur la	
0		

programmation ... 225, 272

Ouvrir un fichier Excel ... 113

Ouvrir un fichier GIF ... 116 Ouvrir un fichier INI ... 115 Ouvrir un fichier JPG ... 116 Ouvrir un fichier PNG ... 116 Ouvrir un fichier TXT ... 115 Ouvrir un fichier-texte ... 115



S	Т
Sauvegarde des données 96	TNCguide 137
Séquence	TNCremo 454
Effacer 89	TNCremoNT 454
Insérer, modifier 89	Trajectoire circulaire 191, 192, 194,
Simulation graphique 423	201, 202
Visualiser l'outil 423	Transférer la position courante 87
Sous-programme 209	Transmission de données,
SPEC FCT 314	logiciel 454
Sphère 292	Transmission des données,
Structure de	vitesse 450, 451, 452
programme 83	Transmission externe des données
Système d'aide 137	iTNC 530 117
Système de référence 79	Trigonométrie 230
<b>T</b>	
T	U
Tableau d'emplacements 156	Unité de mesure, sélection 84
Tableau d'outils	USB, connecter/déconnecter 120
Editer, quitter 152	Usinage multiaxes 356
Fonctions d'édition 153, 167, 169	Utiliser les fonct. de palpage avec palp.
Possibilités d'introduction 149 Tableau de palettes	mécaniques ou comparateurs 402
Application 364	V
Exécuter 367	Val. de palp. dans tab. points zéro,
Sélectionner et quitter 366	écrire 388
Transfert de coordonnées 365	Val. de palpage dans tabl. Preset,
Tableau de points zéro	écrire 389
Transférer les résultats du	Valeur de programme par défaut 315
palpage 388	Variables de texte 270
Tableau Preset 381	Vecteur normal à la surface 335, 348
Transférer les résultats du	Versions, numéros 449
palpage 389	Visionneuse PDF 112
Taux en BAUDS, régler 450	Vitesse de broche, modifier 377
TCPM 356	Vitesse de rotation broche,
Annulation 360	introduction 159
Teach In 87, 187	Vue de dessus 418
Temps d'usinage, calcul 424	_
Temps de service 465	Z
Test d'utilisation des outils 163	Zone d'usinage, surveillance 427,
Test de programme	431
Exécuter 431	
Régler la vitesse 417	
Résumé 428	

## Résumé des fonctions DIN/ISO TNC 640

Fonction	ons M	Fonction	ons M
M00 M01	ARRET exécution de programme/ARRET broche/ARRET arrosage ARRET optionnel du programme	M126 M127	Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course Annulation de M126
M02	M02 ARRÊT de déroulement du programme/ARRÊT broche/ARRÊT arrosage/éventuellement effacement de l'affichage d'état (dépend de PM)/retour à la séquence 1	M128 M129	Conserver position de la pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM) Annulation de M128
M03 M04 M05	MARCHE broche sens horaire MARCHE broche sens anti-horaire ARRET broche	M130	Séquence de positionnement: les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné
M06	Changement d'outil/ARRET déroulement	M140	Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil
	programme (dépend de PM)/ARRET broche	M141	Annuler la surveillance du palpeur
M08 M09	MARCHE arrosage ARRET arrosage	M143	Effacer la rotation de base
M13	MARCHE broche sens horaire/MARCHE arrosage	M148	Lors d'un stop CN, dégager l'outil automatiquement du contour
M14	MARCHE broche sens anti-horaire/MARCHE arrosage	M149	Annulation de M148
M30	Fonction identique à M02	Fonction	ons G
	·	Déplac	ements d'outils
M89	Fonction auxiliaire libre ou appel de cycle, effet modal (dépend des paramètres-machine)	G00 G01	Interpolation linéaire, en cartésien, en rapide Interpolation linéaire, en cartésien
M99	Appel de cycle non modal	G02 G03	Interpolation circulaire, en cartésien, sens horaire Interpolation circulaire, en cartésien, sens anti-
M91 M92	Dans la séquence de positionnement: les coordonnées se réfèrent au point zéro machine Dans la séquence de positionnement: les	G05	horaire Interpolation circulaire, en cartésien, sans indication de sens
10192	coordonnées se réfèrent à une position définie par le constructeur, position de changement	G06 G07*	Interpolation circulaire, en cartésien, raccordement tangentiel Séquence de positionnement paraxiale
	d'outil, par exemple	G10	Interpolation linéaire, en polaire, en rapide
M94	Réduction de l'affichage de position de l'axe rotatif à une valeur inférieure à 360°	G11 G12 G13	Interpolation linéaire, en polaire Interpolation circulaire, en polaire, sens horaire Interpolation circulaire, en polaire, sens anti-
M97 M98	Usinage de petits éléments de contour Usinage complet de contours ouverts	G15	horaire Interpolation circulaire, en polaire, sans indication
M109	Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil (augmentation et réduction d'avance)	G16	de sens Interpolation circulaire, en polaire, raccordement tangentiel
M110	Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil (réduction d'avance seulement)	Chanfr	ein/arrondi/approche et sortie du contour
M111	Annulation de M109/M110	G24*	Chanfrein de longueur R
M116 M117	Avance pour axes angulaires en mm/min. Annulation de M116	G25* G26*	Arrondi d'angle avec rayon R Approche progressive (tangentielle) d'un contour avec rayon R
M118	Autoriser la superposition de la manivelle en cours d'exécution du programme	G27*	Sortie progressive (tangentielle) d'un contour avec rayon R
M120	M120 Pré-calcul d'un contour avec correction de rayon		ion de l'outil
	(LOOK AHEAD)	G99*	Avec numéro d'outil T, longueur L, rayon R

Fonctions G			ons G
Correction du rayon d'outil		Conversions de coordonnées	
G40 G41 G42 G43	Aucune correction du rayon d'outil Correction trajectoire d'outil, à gauche du contour Correction trajectoire d'outil, à droite du contour Correction paraxiale pour G07, allongement de course Correction paraxiale pour G07, réduction de course	G53 G54 G28 G73 G72 G80 G247	Décalage pt zéro des tableaux de pts zéro Décalage du point zéro dans le programme Miroir du contour Rotation du système de coordonnées Facteur échelle, réduction/agrandis. du contour Inclinaison du plan d'usinage Initialisation du point d'origine
 Définit	ion de la pièce brute pour le graphique		de surfaçage
G30 G31	(G17/G18/G19) Point Min (G90/G91) Point Max	G230 G231 G232	Usinage ligne à ligne de surfaces planes Usinage ligne à ligne de surfaces inclinées Surfaçage
	de perçages et de taraudages	*) fonc	tion à effet non modal
G240 G200	Centrage Perçage	Cycles palpeurs pour mesurer un désalignement	
G201 G202 G203 G204 G205 G206 G207 G208	Alésage à l'alésoir Alésage à l'outil Perçage universel Lamage en tirant Perçage profond universel Taraudage avec mandrin de compensation Taraudage rigide Fraisage de trous	G400 G401 G402 G403 G404 G405	Rotation de base à partir de deux points Rotation de base à partir de deux trous Rotation de base à partir de deux tenons Compenser la rotation de base au moyen d'un axe rotatif Initialiser la rotation de base Compenser le désalignement avec l'axe C
G209 G241	Taraudage avec brise-copeaux Perçage profond monolèvre	Cycles	palpeurs pour initialiser le point d'origine
G262 G263 G264 G265 G267	de perçages et de filetages  Fraisage de filets Filetage sur un tour Filetage avec perçage Filetage hélicoïdal avec perçage Fraisage de filets externes	G408 G409 G410 G411 G412 G413 G414	Point d'origine au centre d'une rainure Point d'origine au centre d'un oblong Point d'origine intérieur rectangle Point d'origine extérieur rectangle Point d'origine intérieur cercle Point d'origine extérieur cercle Point d'origine coin extérieur
	de fraisage de poches, tenons, rainures	G415 G416	Point d'origine coin intérieur Point d'origine centre cercle de trous
G251 G252 G253	Poche rectangulaire intégrale Poche circulaire intégrale Rainure intégrale	G417 G418 G419	Point d'origine dans l'axe du palpeur Point d'origine au centre de 4 trous Point d'origine sur un axe au choix
G254 G256	Rainure circulaire intégrale Tenon rectangulaire		palpeurs pour la mesure des pièces
G257 Cycles	Tenon circulaire d'usinage de motifs de points	G55 G420 G421	Mesure d'une coordonnée au choix Mesure d'un angle au choix Mesure d'un trou
G220 G221	Motifs de points sur un cercle Motifs de points sur une grille	G422 G423 G424	Mesure d'un tenon circulaire Mesure d'une poche rectangulaire Mesure d'un tenon rectangulaire
Cycles	SL, groupe 2	G425 G426	Mesure d'une rainure Mesure largeur traverse
G37	Contour, définition numéros sous-programmes contour partiels	G427 G430 G431	Mesure d'une coordonnée au choix Mesure centre cercle de trous Mesure d'un plan au choix
G120 G121 G122			palpeurs pour l'étalonnage des outils
G123 G124 G125 G127 G128	Finition de la profondeur Finition latérale Tracé de contour (usinage d'un contour ouvert) Corps d'un cylindre Rainurage sur le corps d'un cylindre	G480 G481 G482 G483	Etalonnage du TT Mesure longueur d'outil Mesure rayon d'outil Mesure longueur et rayon de l'outil

Fonction	ons G
Cycles	spéciaux
G04* G36 G39* G62 G440 G441	Temporisation avec F secondes Orientation broche Appel de programme Tolérance pour fraisage rapide des contours Mesure du décalage d'un axe Palpage rapide
Définit	ion du plan d′usinage
G17 G18 G19 G20	Plan X/Y, axe d'outil Z Plan Z/X, axe d'outil Y Plan Y/Z, axe d'outil X Axe d'outil IV
Unités de mesure	
G90 G91	Cotation absolue Cotation incrémentale
Unité	de mesure
G70 G71	en pouces (à définir au début du programme) en millimètres (à définir au début du programme)
Autres	fonctions G
G29	Dernière position nominale devient le pôle (centre du cercle)
G38	ARRET de l'exécution du programme
G51*	Présélection d'outil (avec mémoire centrale d'outils)
G79* G98*	Appel du cycle Définir un numéro de label

<sup>\*)</sup> fonction à effet non modal

Adre	eege
% %	Début du programme Appel de programme
#	Numéro point zéro avec G53
A B C	Rotation autour de l'axe X Rotation autour de l'axe Y Rotation autour de l'axe Z
D	Définitions des paramètres Q
DL DR	Correction d'usure sur longueur avec T Correction d'usure sur rayon avec T
Е	Tolérance avec M112 et M124
F F F	Avance Temporisation avec G04 Facteur échelle avec G72 Facteur de réduction F avec M103
G	Fonctions G

Adres	ses
H	Angle des coordonnées polaires
H	Angle de rotation avec G73
H	Angle limite avec M112
1	Coordonnée X du centre du cercle/pôle
J	Coordonnée Y du centre du cercle/pôle
K	Coordonnée Z du centre du cercle/pôle
L	Définition d'un numéro de label avec G98
L	Saut à un numéro de label
L	Longueur d'outil avec G99
М	Fonctions M
N	Numéro de séquence
P	Paramètre de cycle dans les cycles d'usinage
P	Valeur ou paramètre Q dans définition param. Q
Q	Paramètres Q
R	Rayon des coordonnées polaires
R	Rayon de cercle avec G02/G03/G05
R	Rayon d'arrondi avec G25/G26/G27
R	Rayon d'outil avec G99
S	Vitesse de rotation broche
S	Orientation broche avec G36
T	Définition d'outil avec G99
T	Appel d'outil
T	Outil suivant avec G51
U	Axe parallèle à l'axe X
V	Axe parallèle à l'axe Y
W	Axe parallèle à l'axe Z
X	Axe X
Y	Axe Y
Z	Axe Z
*	Fin de séquence

### Cycles de contour

Structure du programme pour usinage avec plusieurs outils	
Liste des sous-programmes de contour	G37 P01
Définir les données du contour	G120 Q1
Définir/appeler le <b>foret</b> Cycle de contour: Pré-perçage Appel du cycle	G121 Q10
Définir/appeler la <b>fraise d'ébauche</b> Cycle de contour: Evidement Appel du cycle	G122 Q10
Définir/appeler la <b>fraise de finition</b> Cycle de contour: Finition de profondeur Appel du cycle	G123 Q11
Définir/appeler la <b>fraise de finition</b> Cycle de contour: Finition latérale Appel du cycle	G124 Q11
Fin du programme principal, saut de retour	M02
Sous-programmes de contour	G98 G98 L0

### Correction de rayon des sous-programmes de contour

Contour	Ordre de programmation des éléments du contour	Correction de rayon
intérieur	sens horaire (CW)	G42 (RR)
(poche)	sens anti-horaire (CCW)	G41 (RL)
extérieur	sens horaire (CW)	G41 (RL)
(îlot)	sens anti-horaire (CCW)	G42 (RR)

### Conversions de coordonnées

Conversion de coordonnées	Activation	Annulation
Décalage du point zéro	G54 X+20 Y+30 Z+10	G54 X0 Y0 Z0
Image miroir	G28 X	G28
Rotation	G73 H+45	G73 H+0
Fact. éch.	G72 F 0,8	G72 F1
Plan d'usinage	G80 A+10 B+10 C+15	G80
Plan d'usinage	PLANE	PLANE RESET

### Définitions des paramètres Q

D	Fonction
00	Affectation
01	Addition
02	Soustraction
03	Multiplication
04	Division
05	Racine
06	Sinus
07	Cosinus
80	Racine d'une somme de carrés $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
09	Si égal, saut au numéro de label
10	Si différent, saut au numéro de label
11	Si plus grand, saut au numéro de label
12	Si plus petit, saut au numéro de label
13	Angle (angle de c sin a et c cos a)
14	Code d'erreur
15	Print
19	Affectation PLC

## HEIDENHAIN

#### DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

#### 83301 Traunreut, Germany

49 8669 31-049 8669 5061E-mail: info@heidenhain.de

Technical support

Measuring systems

+49 8669 32-1000

Measuring systems

+49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support

+49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming

+49 8669 31-3103

www.heidenhain.de

## **Palpeurs 3D HEIDENHAIN**

Une aide précieuse qui vous permet de réduire les temps morts et d'améliorer la précision dimensionnelle des pièces usinées.

### Palpeurs pièce

TS 220 transmission du signal par câble

TS 440,TS 444 transmission infrarouge transmission infrarouge

- Dégauchir une pièce
- Initialiser les points d'origine
- Mesure des pièces



### **Palpeurs outils**

TT 140 transmission du signal par câble
TT 449 transmission infrarouge

TT 449 transmission infrarouge
TL système laser sans contact

- Etalonnage des outils
- Contrôle d'usure
- Contrôle de bris d'outils

