


HEIDENHAIN



TNC 640

Manuel d'utilisation Programmation des cycles

Logiciel CN 340590-04 340591-04 340595-04

Français (fr) 7/2014

Principes

Remarques concernant ce manuel

Remarques concernant ce manuel

Vous trouverez ci-après une liste des symboles utilisés dans ce manuel



Ce symbole signale que vous devez tenir compte des remarques particulières relatives à la fonction concernée.



AVERTISSEMENT! Ce symbole signale une situation dangereuse possible qui pourrait être à l'origine de blessures légères si elle ne pouvait être évitée.



Ce symbole signale qu'il existe un ou plusieurs dangers en relation avec l'utilisation de la fonction décrite :

- Dangers pour la pièce
- Dangers pour l'élément de serrage
- Dangers pour l'outil
- Dangers pour la machine
- Dangers pour l'opérateur



Ce symbole indique que la fonction décrite doit être adaptée par le constructeur de votre machine. L'action d'une fonction peut être différente d'une machine à l'autre.



Ce symbole indique que des informations détaillées d'une fonction figurent dans un autre manuel d'utilisation.

Modifications souhaitées ou découverte d'une "coquille"?

Nous nous efforçons en permanence d'améliorer notre documentation. Merci de votre aide, faites-nous part de vos souhaits de modification à l'adresse e-mail

tnc-userdoc@heidenhain.de.

Type de TNC, logiciel et fonctions

Ce manuel décrit les fonctions dont disposent les TNCs à partir des numéros de logiciel CN suivants :

Type de TNC	Nr. de logiciel CN
TNC 640	340590-04
TNC 640 E	340591-04
TNC 640 Poste de programmation	340595-04

La lettre E désigne la version Export de la TNC. La version Export de la TNC est soumise à la restriction suivante :

■ Interpolation linéaire sur 4 axes maximum

A l'aide des paramètres-machine, le constructeur adapte les fonctions de la commande qui conviennent le mieux à chacune des ses machines. Dans ce manuel figurent ainsi des fonctions qui n'existent pas dans toutes les TNC.

Exemple de fonctions TNC non disponibles sur toutes les machines :

■ Etalonnage d'outils à l'aide du TT

Nous vous conseillons de prendre contact avec le constructeur de votre machine pour connaître les fonctions présentes sur votre machine.

De nombreux constructeurs de machines ainsi qu'HEIDENHAIN proposent des cours de programmation TNC. Il est conseillé de participer à de telles formations afin de se familiariser rapidement avec le fonctionnement de la TNC.



Manuel d'utilisation :

Toutes les fonctions TNC sans aucun rapport avec les cycles sont décrites dans le Manuel d'utilisation de la TNC 640. En cas de besoin, adressez-vous à HEIDENHAIN pour recevoir ce manuel d'utilisation.

ID du manuel d'utilisation Dialogue Texte clair : 892903-xx.

ID du manuel d'utilisation DIN/ISO: 892909-xx.

Options de logiciel

La TNC 640 dispose de diverses options de logiciel qui peuvent être activées par le constructeur de votre machine. Chaque option doit être activée séparément et comporte individuellement les fonctions suivantes :

Options hardware

- 1. Axe auxiliaire pour 4 axes et broche
- 2. Axe auxiliaire pour 5 axes et broche

Option de logiciel 1 (numéro d'option #08)

Usinage avec plateau circulaire	Programmation de contours sur le développé d'un cylindre
	Avance en mm/min
Conversions de coordonnées	Inclinaison du plan d'usinage

Option de logiciel 1 (numéro d'option #08)

Interpolation

Cercle dans 3 axes avec plan incliné (cercle dans l'espace)

Option de logiciel 2 (numéro d'option #09)

Usinage 3D

- Guidage du mouvement pratiquement sans à-coups
- Correction d'outil 3D via les vecteurs normaux à la surface
- Modification de la position de la tête pivotante avec la manivelle électronique pendant le déroulement du programme ; la position de la pointe de l'outil reste inchangée (TCPM = Tool Center Point Management)
- Maintien de l'outil perpendiculaire au contour
- Correction du rayon d'outil perpendiculaire au sens du déplacement et au sens de l'outil

Interpolation

Droite sur 5 axes (licence d'exportation requise)

HEIDENHAIN DNC (numéro d'option #18)

 Communication avec applications PC externes au moyen de composants COM

Display step (numéro d'option #23)

Finesse d'introduction et résolution d'affichage

- Axes linéaires jusqu'à 0,01 µm
- Axes angulaires jusqu'à 0,00001°

Option de logiciel Contrôle dynamique anti-collision (DCM) (numéro d'option #40)

Contrôle anti-collision dans tous les modes machine

- Le constructeur de la machine définit les objets à contrôler
- 3 niveaux d'alarme en mode Manuel
- Interruption du programme en mode Automatique
- Contrôle également des déplacements sur 5 axes

Option de logiciel Convertisseur DXF (numéro d'option #42)

Extraction de programmes de contour et de positions d'usinage à partir de données DXF Extraction de contours partiels à partir de programmes avec dialogue Texte clair

- Format DXF accepté : AC1009 (AutoCAD R12)
- Pour contours et motifs de points
- Définition pratique du point d'origine
- Sélection graphique de contours partiels à partir de programmes Dialogue Texte clair

Option de logiciel AFC, asservissement adaptatif de l'avance (numéro d'option #45)

Fonction d'asservissement adaptatif de l'avance pour optimiser les conditions d'usinage dans la production en série.

- Acquisition de la puissance de broche réelle au moyen d'une passe d'apprentissage
- Définition des limites à l'intérieur desquelles l'asservissement automatique de l'avance sera actif
- Asservissement tout automatique de l'avance lors de l'usinage

Option de logiciel KinematicsOpt (numéro d'option #48)

Cycles palpeurs pour contrôler et optimiser automatiquement la cinématique de la machine

- Sauvegarder/restaurer la cinématique active
- Contrôler la cinématique active
- Optimiser la cinématique active

Option de logiciel Mill-Turning (Fraisage-tournage) (numéro d'option #50)

Fonctions pour le mode Fraisage/tournage

- Commutation mode Fraisage/Tournage
- Vitesse de coupe constante
- Compensation du rayon de la dent
- Cycles de tournage

Option de logiciel Extended Tool Managment (Gestion étendue des outils) ((numéro d'option #93)

Gestion d'outils étendue basée sur le langage Python

Option de logiciel Remote Desktop Manager (numéro d'option #133)

Commande à distance d'ordinateurs externes (p. ex. ordinateurs Windows) via l'interface utilisateur de la TNC

- Windows sur un ordinateur séparé
- Intégré dans l'interface de la TNC

Option de logiciel Synchronizing Functions (option n°135)

Fonction de couplage en temps réel (RealTimeCoupling, RTC) Couplage d'axes

Principes

Type de TNC, logiciel et fonctions

Option de logiciel Cross Talk Compensation CTC (option n°141)

Compensation de couplage d'axes

- Acquisition d'écart de position d'ordre dynamique dû aux accélérations d'axes
- Compensation de TCPs

Option de logiciel PAC Position Adaptive Control (adaptation des paramètres d'asservissement en fonction de la position) (numéro d'option #142)

Adaptation des paramètres d'asservissement

- Adaptation des paramètres d'asservissement en fonction de la position des axes dans l'espace de travail
- Adaptation des paramètres d'asservissement en fonction de la vitesse ou de l'accélération d'un axe

Option de logiciel LAC Load Adaptative Control (adaptation des paramètres d'asservissement en fonction de la charge) (numéro d'option #143)

Adaptation dynamique des paramètres d'asservissement

- Calcul automatique de la masse des pièces et des forces de friction
- Pendant l'usinage, les paramètres de précommande adaptative sont adaptés en permanence à la masse actuelle de la pièce.

Option de logiciel ACC Active Chatter Control (numéro d'option #145)

Fonction entièrement automatique pour éviter les saccades pendant l'usinage

Niveau de développement (fonctions upgrade)

Parallèlement aux options de logiciel, d'importants nouveaux développements du logiciel TNC sont gérés par ce qu'on appelle les **F**eature **C**ontent **L**evel (expression anglaise exprimant les niveaux de développement). Vous ne disposez pas des fonctions FCL lorsque votre TNC reçoit une mise à jour de logiciel.



Lorsque vous réceptionnez une nouvelle machine, toutes les fonctions de mise à jour sont disponibles sans surcoût.

Dans ce manuel, ces fonctions Upgrade sont signalées par la mention **FCL n**, **n** précisant le numéro d'indice du niveau de développement.

L'acquisition payante des codes correspondants vous permet d'activer les fonctions FCL. Pour cela, prenez contact avec le constructeur de votre machine ou avec HEIDENHAIN.

Lieu d'implantation prévu

La TNC correspond à la classe A selon EN 55022. Elle est prévue essentiellement pour fonctionner en milieux industriels.

Mentions légales

Ce produit utilise l'Open Source Software. Vous trouverez d'autres informations sur la commande à

- ► Mode Mémorisation/Edition
- Fonction MOD
- ► Softkey Remarques sur la LICENCE

Nouvelles fonctions cycles pour les logiciels 34059x-02

Nouvelles fonctions cycles pour les logiciels 34059x-02

- Nouveau cycle d'usinage 225 Gravure voir "GRAVURE (cycle 225, DIN/ISO : G225)", Page 290
- Dans le cycle 256 Tenon rectangulaire, un paramètre vous permettant de définir la position d'approche du tenon est désormais disponible. voir "TENON RECTANGULAIRE (cycle 256, DIN/ISO: G256)", Page 156
- Dans le cycle 257, Tenon circulaire, un paramètre est maintenant disponible qui permet de définir la position de départ sur le tenon, voir "TENON CIRCULAIRE (cycle 257, DIN/ISO : G257)", Page 160.
- Nouveaux cycles pour le tournage de gorges (radial/axial) voir "TOURNAGE DE GORGE SIMPLE RADIAL (cycle 841, DIN/ISO : G841)", Page 347
- Avec la nouvelle fonction Actualisation de la pièce brute, la TNC détecte les zones qui restent à usiner pendant les opérations de tournage et peut ainsi les usiner de manière ciblée. voir "Actualisation de la pièce brute (FUNCTION TURNDATA)", Page 298
- Le cycle 402 permet maintenant de compenser le désalignement d'une pièce grâce à une rotation du plateau circulaire, voir "ROTATION DE BASE à partir de deux tenons (cycle 402, DIN/ISO : G402)", Page 420.
- Nouveau cycle palpeur 484 pour l'étalonnage du palpeur sans câble TT 449 voir "Etalonnage d'un TT 449 sans câble (cycle 484, DIN/ISO: G484 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)", Page 591
- Nouveau cycle de palpage manuel "Ligne médiane en tant que point de référence" (voir manuel d'utilisation)
- Dans les cycles, la fonction PREDEF permet dorénavant de prendre aussi en compte des valeurs prédéfinies dans un paramètre de cycle. voir "Pré-définition de paramètres pour cycles", Page 56
- Quelques améliorations ont été apportées aux cycles KinematicsOpt :
 - Nouveaux algorithmes plus rapides
 - Après l'optimisation angulaire, il n'est plus nécessaire d'effectuer une série de mesures pour optimiser la position, voir "Différents modes (Q406)", Page 570.
 - Retour de la valeur de l'erreur d'offset (modification du point zéro machine) dans les paramètres Q147-149 voir "Mode opératoire du cycle", Page 558
 - Jusqu'à 8 points de mesure de plan possibles lors de la mesure de la bille voir "Paramètres du cycle", Page 567
- Le sens actif de l'axe d'outil peut être maintenant activé en tant qu'axe d'outil virtuel en mode manuel et pendant la superposition de la manivelle (voir manuel d'utilisation).

Nouvelles fonctions cycles pour les logiciels 34059x-04

Nouvelles fonctions cycles pour les logiciels 34059x-04

- Le tréma et le symbole du diamètre ont été ajoutés au jeu de caractères du cycle 225 Gravure. voir "GRAVURE (cycle 225, DIN/ISO: G225)", Page 290
- Nouveau cycle d'usinage : cycle 275 Fraisage en tourbillon voir "RAINURE TROCHOÏDALE (cycle 275, DIN ISO G275)", Page 197
- Nouveau cycle d'usinage : cycle 233 Surfaçage voir "SURFACAGE (cycle 233, DIN/ISO : G233)", Page 248
- Il est désormais possible de définir une avance de retrait au paramètre Q208, dans le cycle 205 Perçage profond universel. voir "Paramètres du cycle", Page 90
- Une avance d'approche a été introduite dans les cycles de fraisage de filets 26x. voir "Paramètres du cycle", Page 117
- Le paramètre Q305 NO. DANS TABLEAU a été ajouté dans le cycle 404. voir "Paramètres du cycle", Page 426
- Le paramètre Q395 REFERENCE PROFONDEUR a été introduit dans les cycles de perçage 200, 203 et 205 pour exploiter le T-ANGLE. voir "Paramètres du cycle", Page 90
- Plus paramètres à renseigner ont été ajoutés au cycle 241 PERCAGE PROFOND MONOLEVRE. voir "PERCAGE PROFOND MONOLEVRE (cycle 241, DIN/ISO: G241)", Page 95
- Le cycle de palpage 4 MESURE 3D a été introduit. voir "MESURE 3D (cycle 4)", Page 539

Principes

Nouvelles fonctions cycles pour les logiciels 34059x-04

1	et vue d'ensemble des cycles	47
2	Utiliser les cycles d'usinage	51
3	Cycles d'usinage : perçage	71
4	Cycles d'usinage : taraudage / fraisage de filets	101
5	Cycles d'usinage : fraisage de poches / fraisage de tenons / fraisage de rainures	137
6	Cycles d'usinage : définitions de motifs	167
7	Cycles d'usinage : poche avec contour	177
8	Cycles d'usinage : corps d'un cylindre	207
9	Cycles d'usinage : poche de contour avec formule de contour	221
10	Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne	235
11	Cycles : conversions de coordonnées	257
12	Cycles : fonctions spéciales	281
13	Cycles : tournage	293
14	Travail avec les cycles palpeurs	403
15	Cycles palpeurs : déterminer automatiquement l'erreur d'alignement de la pièce	413
16	Cycles palpeurs : initialisation automatique des points d'origine	433
17	Cycles palpeurs : contrôle automatique des pièces	493
18	Cycles palpeurs : fonctions spéciales	535
19	Cycles palpeurs : mesure automatique de la cinématique	551
20	Cycles palpeurs : étalonnage automatique des outils	583
21	Tableau récapitulatif: Cycles	599

1	et v	ue d'ensemble des cycles	. 47
	1.1	Introduction	48
	1.2	Groupes de cycles disponibles	49
		Résumé des cycles d'usinage	49
		Résumé des cycles de palpage	50

2	Util	liser les cycles d'usinage	51
	2.1	Travailler avec les cycles d'usinage	52
		Cycles machine	
		Définir le cycle avec les softkeys	
		Définir le cycle avec la fonction GOTO	
	2.2	Pré-définition de paramètres pour cycles	56
		Résumé	56
		Introduire GLOBAL DEF	56
		Utiliser les données GLOBAL DEF	57
		Données d'ordre général à effet global	58
		Données à effet global pour les cycles de perçage	58
		Données à effet global pour les cycles de fraisage de poches 25x	58
		Données à effet global pour les opérations de fraisage avec cycles de contours	59
		Données à effet global pour le comportement de positionnement	59
		Données à effet global pour les fonctions de palpage	59
	2.3	Définition de motifs avec PATTERN DEF	60
		Application	60
		Introduire PATTERN DEF	
		Utiliser PATTERN DEF	
		Définir des positions d'usinage	
		Définir une seule rangée	
		Définir un motif unique	63
		Définir un cadre unique	64
		Définir un cercle entier	65
		Définir un arc de cercle	66
	2.4	Tableaux de points	67
		·	
		Description	
		Introduire un tableau de points	
		Ignorer certains points pour l'usinage	
		Sélectionner le tableau de points dans le programme	
		Appeier le cycle en liaison avec les tableaux de points	69

3	Cyc	les d'usinage : perçage	71
	3.1	Principes de base	72
		Résumé	72
	3.2	CENTRAGE (cycle 240, DIN/ISO : G240)	73
		Mode opératoire du cycle	
		Attention lors de la programmation!	
		Paramètres du cycle	
	3.3	PERCAGE (cycle 200)	75
		Mode opératoire du cycle	75
		Attention lors de la programmation !	75
		Paramètres du cycle	76
	3.4	ALESAGE A L'ALESOIR (cycle 201, DIN/ISO : G201)	77
		Mode opératoire du cycle	77
		Attention lors de la programmation !	77
		Paramètres du cycle	78
	3.5	ALESAGE A L'OUTIL (cycle 202, DIN/ISO : G202)	79
		Mode opératoire du cycle	79
		Attention lors de la programmation !	80
		Paramètres du cycle	81
	3.6	PERCAGE UNIVERSEL (cycle 203, DIN/ISO : G203)	82
		Mode opératoire du cycle	82
		Attention lors de la programmation !	82
		Paramètres du cycle	83
	3.7	LAMAGE EN TIRANT (cycle 204, DIN/ISO : G204)	85
		Mode opératoire du cycle	85
		Attention lors de la programmation !	86
		Paramètres du cycle	87
	3.8	PERCAGE PROFOND UNIVERSEL (cycle 205, DIN/ISO : G205)	88
		Mode opératoire du cycle	88
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	90

3.9	FRAISAGE DE TROUS (cycle 208)	. 92
	Mode opératoire du cycle	.92
	Attention lors de la programmation !	93
	Paramètres du cycle	. 94
3.10	PERCAGE PROFOND MONOLEVRE (cycle 241, DIN/ISO : G241)	. 95
	Mode opératoire du cycle	.95
	Attention lors de la programmation !	95
	Paramètres du cycle	. 96
3.11	Exemples de programmation	98
	Exemple : cycles de perçage	. 98
	Exemple : utilisation des cycles de perçage en liaison avec PATTERN DEF	99

4	Сус	les d'usinage : taraudage / fraisage de filets	101
	4.1	Principes de base	102
		Résumé	102
	4.2	TARAUDAGE avec mandrin de compensation (cycle 206, DIN/ISO : G206)	103
		Mode opératoire du cycle	
		Attention lors de la programmation!	
		Paramètres du cycle	
	4.3	TARAUDAGE sans mandrin de compensation GS (cycle 207, DIN/ISO : G207)	106
		Mode opératoire du cycle	
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	
	4.4	TARAUDAGE BRISE-COPEAUX (cycle 209, DIN/ISO : G209)	
	4.4	TARAUDAGE BRISE-CUPEAUX (cycle 209, DIIIV/ISO : G209)	109
		Mode opératoire du cycle	
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	
	4.5	Principes de base pour le fraisage de filets	113
		Conditions requises	113
	4.6	FRAISAGE DE FILETS (cycle 262, DIN/ISO : G262)	115
		Mode opératoire du cycle	115
		Attention lors de la programmation !	116
		Paramètres du cycle	117
	4.7	FILETAGE SUR UN TOUR (cycle 263, DIN/ISO : G263)	119
		Mode opératoire du cycle	119
		Attention lors de la programmation !	120
		Paramètres du cycle	121
	4.8	FILETAGE AVEC PERCAGE (cycle 264, DIN/ISO : G264)	123
		Mode opératoire du cycle	123
		Attention lors de la programmation !	124
		Paramètres du cycle	125

4.9	FILETAGE HELICOIDAL AVEC PERCAGE (cycle 265, DIN/ISO : G265)	127
	Mode opératoire du cycle	127
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	
<i>1</i> 10	FRAISAGE DE FILET (cycle 267, DIN/ISO : G267)	121
4. 10	THAISAGE DE FILLE (Cycle 207, DIN/130 : G207)	131
	Mode opératoire du cycle	131
	Attention lors de la programmation !	.132
	· -	
	Paramètres du cycle	
4.11	Paramètres du cycle	133
4.11		133

5	Сус	les d'usinage : fraisage de poches / fraisage de tenons / fraisage de rainures	137
	5.1	Principes de base	138
		Résumé	138
	5.2	POCHE RECTANGULAIRE (cycle 251, DIN/ISO : G251)	139
	0.12	·	
		Mode opératoire du cycle	
		Remarques concernant la programmation	
		Paramètres du cycle	141
	5.3	POCHE CIRCULAIRE (cycle 252 DIN/ISO : G252)	143
		Mode opératoire du cycle	143
		Attention lors de la programmation!	144
		Paramètres du cycle	145
	5.4	RAINURAGE (cycle 253 DIN/ISO : G253)	147
		Mode opératoire du cycle	147
		Attention lors de la programmation!	
		Paramètres du cycle	
	5.5	RAINURE CIRCULAIRE (cycle 254 DIN/ISO : G254)	151
		Mode opératoire du cycle	151
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	153
	5.6	TENON RECTANGULAIRE (cycle 256, DIN/ISO : G256)	156
		Mode opératoire du cycle	156
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	158
	5.7	TENON CIRCULAIRE (cycle 257, DIN/ISO : G257)	160
		Mode opératoire du cycle	160
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	162
	5.8	Exemples de programmation	164
		Exemple : Fraisage de noche tenon rainure	164

6	Cyc	les d'usinage : définitions de motifs	167
	6.1	Principes de base	. 168
		Résumé	. 168
	6.2	MOTIF DE POINTS SUR UN CERCLE (cycle 220, DIN/ISO : G220)	. 169
		Mode opératoire du cycle	.169
		Attention lors de la programmation!	169
		Paramètres du cycle	. 170
	6.3	MOTIF DE POINTS EN GRILLE (cycle 221, DIN/ISO : G221)	172
		Mode opératoire du cycle	
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	
	6.4	Exemples de programmation	. 174
		Evennle : Caroles de trous	17/

7	Сус	les d'usinage : poche avec contour	177
	7.1	Cycles SL	178
		Principes de base	178
		Résumé	179
	7.2	CONTOUR (cycle 14, DIN/ISO : G37)	180
		Attention lors de la programmation!	
		Paramètres du cycle	
	7.3	Contours superposés	
	7.3		
		Principes de base	
		Sous-programmes : poches superposées	
		Surface "de soustraction"	
		Surface "d'intersection"	
	7.4	DONNEES DU CONTOUR (cycle 20, DIN/ISO : G120)	185
		Attention lors de la programmation ! Paramètres du cycle	
		PRE-PERCAGE (cycle 21, DIN/ISO : G121)	
	7.5	PRE-PERCAGE (cycle 21, DIN/ISO : G121)	187
		Mode opératoire du cycle	
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	
	7.6	EVIDEMENT (cycle 22, DIN/ISO : G122)	189
		Mode opératoire du cycle	189
		Attention lors de la programmation !	190
		Paramètres du cycle	191
	7.7	FINITION EN PROFONDEUR (cycle 23, DIN/ISO : G123)	192
		Mode opératoire du cycle	192
		Attention lors de la programmation !	192
		Paramètres du cycle	192
	7.8	FINITION LATERALE (cycle 24, DIN/ISO : G124)	193
		Mode opératoire du cycle	193
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	194

7.9	TRACE DE CONTOUR (cycle 25, DIN/ISO : G125)	195
	Mode opératoire du cycle	. 195
	Attention lors de la programmation!	195
	Paramètres du cycle	. 196
7.10	RAINURE TROCHOÏDALE (cycle 275, DIN ISO G275)	. 197
		107
	Mode opératoire du cycle	.197
	Attention lors de la programmation !	198
	Paramètres du cycle	. 200
7.11	Exemples de programmation	. 202
		000
	Exemple: Evidement et semi-finition d'une poche	. 202
	Exemple : Pré-perçage, ébauche et finition de contours superposés	204
	Evemple: Tracé de contour	206

8	Сус	les d'usinage : corps d'un cylindre	. 207
	8.1	Principes de base	208
		Résumé des cycles sur corps d'un cylindre	
	8.2	CORPS D'UN CYLINDRE (cycle 27, DIN/ISO : G127, option de logiciel 1)	209
		Mode opératoire du cycle	209
		Attention lors de la programmation !	210
		Paramètres du cycle	211
	8.3	CORPS D'UN CYLINDRE rainurage (cycle 28, DIN/ISO : G128, option de logiciel 1)	212
		Mode opératoire du cycle	212
		Attention lors de la programmation !	213
		Paramètres du cycle	214
	8.4	CORPS D'UN CYLINDRE fraisage d'un ilot oblong (cycle 29, DIN/ISO : G129, option de logicie 1)	
		Mode opératoire du cycle	215
		Attention lors de la programmation !	216
		Paramètres du cycle	217
	8.5	Exemples de programmation	218
		Exemple : corps d'un cylindre avec le cycle 27	218
		Exemple : corps d'un cylindre avec le cycle 28	220

9	Сус	eles d'usinage : poche de contour avec formule de contour	221
	9.1	Cycles SL avec formule complexe de contour	222
		Principes de base	222
		Sélectionner le programme avec les définitions de contour	224
		Définir les descriptions de contour	224
		Introduire une formule complexe de contour	225
		Contours superposés	226
		Usinage du contour avec les cycles SL	228
		Exemple : Ebauche et finition de contours superposés avec formule de contour	229
	9.2	Cycles SL avec formule complexe de contour	232
		Dringings de hage	222
		Principes de base	
		Introduire une formule simple de contour	234
		Usinage du contour avec les cycles SI	234

10	Cycl	es d'usinage : usinage ligne à ligne	235
	10.1	Principes de base	. 236
		Résumé	. 236
	10.2	USINAGE LIGNE A LIGNE (cycle 230, DIN/ISO : G230)	.237
		Mode opératoire du cycle	. 237
		Attention lors de la programmation !	237
		Paramètres du cycle	238
	10.3	SURFACE REGULIERE (cycle 231, DIN/ISO : G231)	. 239
		Mode opératoire du cycle	. 239
		Attention lors de la programmation !	.240
		Paramètres du cycle	241
	10.4	FRAISAGE TRANSVERSAL (cycle 232, DIN/ISO : G232)	. 243
		Mode opératoire du cycle	.243
		Attention lors de la programmation !	.245
		Paramètres du cycle	246
	10.5	SURFACAGE (cycle 233, DIN/ISO : G233)	.248
		Mode opératoire du cycle	. 248
		Attention lors de la programmation !	251
		Paramètres du cycle	252
	10.6	Exemples de programmation	255
		Exemple : usinage ligne à ligne	. 255

11	Cycl	es : conversions de coordonnées	257
	11.1	Principes de base	258
		Résumé	258
		Activation des conversions de coordonnées	
	11 2	Décalage du POINT ZERO (cycle 7, DIN/ISO : G54)	250
	11.2	Decalage du POINT ZERO (cycle 7, DIN/150 : G54)	258
		Activation	
		Paramètres du cycle	259
	11.3	Décalage du POINT ZERO avec des tableaux de points zéro (cycle 7, DIN/ISO : G53)	260
		Effet	260
		Attention lors de la programmation!	
		Paramètres du cycle	
		Sélectionner le tableau de points zéro dans le programme CN	262
		Editer un tableau de points zéro en mode Programmation	262
		Configurer le tableau de points zéro	264
		Quitter le tableau de points zéro	264
		Affichages d'état	264
	11.4	DEFINIR ORIGINE (cycle 247, DIN/ISO : G247)	265
		Effet	265
		Attention avant de programmer!	
		Paramètres du cycle	
		Affichages d'état	265
	11 5	IMAGE MIROIR (cycle 8, DIN/ISO : G28)	266
	11.5	·	
		Effet	
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	267
	11.6	ROTATION (cycle 10, DIN/ISO : G73)	268
		Effet	268
		Attention lors de la programmation !	269
		Paramètres du cycle	269
	11.7	FACTEUR D'ECHELLE (cycle 11, DIN/ISO : G72)	270
		Effet	
		Paramètres du cycle	
		Faralleties uu cycle	∠/U

11.8	FACTEUR ECHELLE SPECIFIQUE A L'AXE (cycle 26)	.271
	Effet	. 271
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	272
11.9	PLAN D'USINAGE (cycle 19, DIN/ISO : G80, option de logiciel 1)	273
	Effet	. 273
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	274
	Désactivation	. 275
	Positionner les axes rotatifs	.275
	Affichage de positions dans le système incliné	.276
	Surveillance de la zone d'usinage	.276
	Positionnement dans le système incliné	277
	Combinaison avec d'autres cycles de conversion de coordonnées	.277
	Marche à suivre pour usiner avec le cycle 19 PLAN D'USINAGE	278
11.10	Exemples de programmation	279
	Exemple : cycles de conversion de coordonnées	.279

12	Cycl	es : fonctions spéciales	281
	12.1	Principes de base	282
		Résumé	282
	12.2	TEMPORISATION (cycle 9, DIN/ISO : G04)	283
		Fonction	283
		Paramètres du cycle	. 283
	12.3	APPEL DE PROGRAMME (cycle 12, DIN/ISO : G39)	284
		Fonction du cycle	284
		Attention lors de la programmation !	284
		Paramètres du cycle	. 285
	12.4	ORIENTATION BROCHE (cycle 13, DIN/ISO : G36)	286
		Fonction du cycle	286
		Attention lors de la programmation!	286
		Paramètres du cycle	. 286
	12.5	TOLERANCE (cycle 32, DIN/ISO : G62)	287
		Fonction du cycle	287
		Influences lors de la définition géométrique dans le système de FAO	287
		Attention lors de la programmation !	288
		Paramètres du cycle	. 289
	12.6	GRAVURE (cycle 225, DIN/ISO : G225)	290
		Mode opératoire du cycle	290
		Attention lors de la programmation !	290
		Paramètres du cycle	
		Caractères autorisés	. 292
		Caractères non imprimables	292

13	Cycl	es: tournage	293
	13.1	Cycles de tournage (option de logiciel 50)	294
		Résumé	294
		Travailler avec les cycles	
		Actualisation de la pièce brute (FUNCTION TURNDATA)	
	40.0		
	13.2	CONFIGURATION TOURNAGE (cycle 800, DIN/ISO : G800)	300
		Description	300
		Effet	
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	304
	13.3	ANNULATION DE LA CONFIGURATION DE TOURNAGE (cycle 801, DIN/ISO : G801)	306
		Application	306
		Effet	
		Paramètres du cycle	306
	12 /	Principes de base des cycles multipasses	207
	13.4	rinicipes de base des cycles munipasses	307
	13.5	TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL (cycle 811, DIN/ISO : G811)	308
		Application	308
		Mode opératoire du cycle d'ébauche	308
		Mode opératoire du cycle de finition	308
		Attention lors de la programmation!	309
		Paramètres du cycle	309
	13.6	TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL ETENDU (cycle 812, DIN/ISO : G812)	310
		Application	310
		Mode opératoire du cycle d'ébauche	
		Mode opératoire du cycle de finition	
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	312
	13 7	TOURNAGE LONGITUDINAL PLONGEE (cycle 813, DIN/ISO : G813)	314
	10.7	·	
		Application	
		Mode opératoire du cycle d'ébauche	
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	
			5 . 0

13.8	TOURNAGE LONGITUDINAL ETENDU PLONGEE (cycle 814, DIN/ISO : G814)	317
	Application	317
	Mode opératoire du cycle d'ébauche	317
	Mode opératoire du cycle de finition	318
	Attention lors de la programmation !	318
	Paramètres du cycle	319
13.9	TOURNAGE CONTOUR LONGITUDINAL (cycle 810, DIN/ISO : G810)	321
	Application	321
	Mode opératoire du cycle d'ébauche	
	Mode opératoire du cycle de finition	
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	
13.10	TOURNAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 815, DIN/ISO : G815)	325
	·	
	Application	
	Mode opératoire du cycle d'ébauche	
	Mode opératoire du cycle de finition	
	Paramètres du cycle	
	,	
13.11	TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL (cycle 821, DIN/ISO : G821)	329
	Application	329
	Mode opératoire du cycle d'ébauche	329
	Mode opératoire du cycle de finition	330
	Attention lors de la programmation !	330
	Paramètres du cycle	331
13.12	2TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL ETENDU (cycle 822, DIN/ISO : G822)	332
	Application	332
	Mode opératoire du cycle d'ébauche	
	Mode opératoire du cycle de finition	
	Attention lors de la programmation !	333
	Paramètres du cycle	334

13.13TOURNAGE TRANSVERSAL PLONGEE (cycle 823, DIN/ISO : G823)	336
Application	336
Mode opératoire du cycle d'ébauche	336
Mode opératoire du cycle de finition	337
Attention lors de la programmation !	337
Paramètres du cycle	338
13.14TOURNAGE TRANSVERSAL ETENDU PLONGÉE (cycle 824, DIN/ISO : G824)	339
Application	339
Mode opératoire du cycle d'ébauche	
Mode opératoire du cycle de finition	
Attention lors de la programmation !	
Paramètres du cycle	
13.15TOURNAGE CONTOUR TRANSVERSAL (cycle 820, DIN/ISO : G820)	343
Application	242
Application	
Mode opératoire du cycle d'ébauche	
Attention lors de la programmation !	
Paramètres du cycle	
13.16TOURNAGE DE GORGE SIMPLE RADIAL (cycle 841, DIN/ISO : G841)	347
Application	347
Mode opératoire du cycle d'ébauche	347
Mode opératoire du cycle de finition	348
Attention lors de la programmation !	348
Paramètres du cycle	349
13.17TOURNAGE DE GORGE ETENDU RADIAL (cycle 842, DIN/ISO : G842)	350
Application	350
Mode opératoire du cycle d'ébauche	
Mode opératoire du cycle de finition	
Attention lors de la programmation !	351
Paramètres du cycle	352

13	.18TOURNAGE DE GORGE CONTOUR RADIAL (cycle 840, DIN/ISO : G840)	354
	Application	354
	Mode opératoire du cycle d'ébauche	354
	Mode opératoire du cycle de finition	355
	Attention lors de la programmation !	355
	Paramètres du cycle	356
13	.19TOURNAGE DE GORGE SIMPLE AXIAL (cycle 851, DIN/ISO : G851)	358
	Application	358
	Mode opératoire du cycle d'ébauche	
	Mode opératoire du cycle de finition	
	Attention lors de la programmation !	359
	Paramètres du cycle	360
13	.20TOURNAGE DE GORGE AXIAL ETENDU (cycle 852, DIN/ISO : G852)	361
	Application	361
	Mode opératoire du cycle d'ébauche	
	Mode opératoire du cycle de finition	362
	Attention lors de la programmation !	362
	Paramètres du cycle	363
13	.21TOURNAGE DE GORGE CONTOUR AXIAL (cycle 850, DIN/ISO : G850)	365
	Application	365
	Mode opératoire du cycle d'ébauche	
	Mode opératoire du cycle de finition	366
	Attention lors de la programmation !	366
	Paramètres du cycle	367
13	.22GORGE RADIAL (cycle 861, DIN/ISO : G861)	369
	Application	369
	Mode opératoire du cycle d'ébauche	369
	Mode opératoire du cycle de finition	370
	Attention lors de la programmation !	370
	Paramètres du cycle	371

13.23GORGE RADIAL ETENDU (cycle 862, DIN/ISO : G862)	372
Application	372
Mode opératoire du cycle d'ébauche	372
Mode opératoire du cycle de finition	373
Attention lors de la programmation !	373
Paramètres du cycle	374
13.24GORGE CONTOUR RADIAL (cycle 860, DIN/ISO : G860)	376
Application	376
Mode opératoire du cycle d'ébauche	
Mode opératoire du cycle de finition	
Attention lors de la programmation !	
Paramètres du cycle	
13.25GORGE AXIAL (cycle 871, DIN/ISO : G871)	380
·	
Application	
Mode opératoire du cycle d'ébauche	
Mode opératoire du cycle de finition	
Attention lors de la programmation !	
Paramètres du cycle	381
13.26GORGE AXIAL ETENDU (cycle 872, DIN/ISO : G872)	382
Application	382
Mode opératoire du cycle d'ébauche	
Mode opératoire du cycle de finition	383
Attention lors de la programmation !	383
Paramètres du cycle	384
13.27GORGE CONTOUR AXIAL (cycle 870, DIN/ISO : G870)	386
Application	386
Mode opératoire du cycle d'ébauche	
Mode opératoire du cycle de finition	
Attention lors de la programmation !	
Paramètres du cycle	

13.28FILETAGE LONGITUDINAL (cycle 831, DIN/ISO : G831)	390
Application	390
Mode opératoire du cycle	
Attention lors de la programmation !	391
Paramètres du cycle	392
13.29FILETAGE ETENDU (cycle 832, DIN/ISO : G832)	393
Application	393
Mode opératoire du cycle	
Attention lors de la programmation !	
Paramètres du cycle	395
13.30FILETAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 830, DIN/ISO : G830)	397
Application	397
Mode opératoire du cycle	
Attention lors de la programmation !	
Paramètres du cycle	399
13.31Exemple de programmation	401
Exemple : épaulement avec gorge	401

14	Trav	ail avec les cycles palpeurs	403
	14.1	Généralités sur les cycles palpeurs	.404
		Mode opératoire	.404
		Tenir compte de la rotation de base en mode Manuel	
		Cycles palpeurs des modes Manuel et Manivelle électronique	
		Cycles palpeurs dans le mode automatique	
	14.2	Avant de travailler avec les cycles palpeurs!	. 407
		Course maximale jusqu'au point de palpage : DIST dans le tableau des palpeurs	. 407
		Distance d'approche jusqu'au point de palpage: SET_UP dans le tableau palpeurs	.407
		Orienter le palpeur infrarouge dans le sens de palpage programmé : TRACK dans le tableau palpeurs	<i>4</i> 07
		Palpeur à commutation, avance de palpage : F dans le tableau des palpeurs	
		Palpeur à commutation, avance pour déplacements de positionnement : FMAX	
		Palpeur à commutation, avance rapide pour déplacements de positionnement : F_PREPOS dans le	
		tableau palpeurs	.408
		Mesure multiple	. 409
		Zone de sécurité pour mesure multiple	. 409
		Exécuter les cycles palpeurs	. 410
	14.3	Tableau de palpeurs	.411
		Généralités	. 411
		Editer les tableaux des palpeurs	411
		Données du palpeur	.412

15	Cycl	es palpeurs : déterminer automatiquement l'erreur d'alignement de la pièce	413
	15.1	Principes de base	414
		Résumé	414
		Particularités communes aux cycles palpeurs pour déterminer le désalignement d'une pièce	415
	15.2	ROTATION DE BASE (cycle 400, DIN/ISO : G400)	416
		Mode opératoire du cycle	416
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	417
	15.3	ROTATION DE BASE à partir de deux trous (cycle 401, DIN/ISO : G201)	418
		Mode opératoire du cycle	418
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	419
	15.4	ROTATION DE BASE à partir de deux tenons (cycle 402, DIN/ISO : G402)	420
		Mode opératoire du cycle	420
		Attention lors de la programmation !	420
		Paramètres du cycle	421
	15.5	Compenser la ROTATION DE BASE avec un axe rotatif (cycle 403, DIN/ISO : G403)	423
		Mode opératoire du cycle	423
		Attention lors de la programmation !	423
		Paramètres du cycle	424
	15.6	INITIALISER LA ROTATION DE BASE (cycle 404, DIN/ISO : G404)	426
		Mode opératoire du cycle	426
		Paramètres du cycle	426
	15.7	Compenser le désalignement d'une pièce avec l'axe C (cycle 405, DIN/ISO : G405)	427
		Mode opératoire du cycle	427
		Attention lors de la programmation !	428
		Paramètres du cycle	429
	15.8	Exemple : déterminer la rotation de base à l'aide de deux trous	431

6 Cyc	es palpeurs : initialisation automatique des points d'origine	433
16.1	Principes	434
	Résumé	434
	Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence	437
16.2	POINT DE REFERENCE CENTRE RAINURE (cycle 408 DIN/ISO : G408)	439
	Mode opératoire du cycle	
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	
16.3	POINT DE REFERENCE CENTRE ILOT OBLONG (cycle 409 DIN/ISO : G409)	443
	Mode opératoire du cycle Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	
16.4	POINT DE REFERENCE INTERIEUR RECTANGLE (cycle 410 DIN/ISO : G410)	446
	Mode opératoire du cycle	
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	448
16.5	POINT DE REFERENCE EXTERIEUR RECTANGLE (cycle 411 DIN/ISO : G411)	450
	Mode opératoire du cycle	450
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	452
16.6	POINT DE REFERENCE INTERIEUR CERCLE (cycle 412 DIN/ISO : G412)	454
	Mode opératoire du cycle	454
	Attention lors de la programmation !	455
	Paramètres du cycle	456
16.7	POINT DE REFERENCE EXTERIEUR CERCLE (cycle 413 DIN/ISO : G413)	459
	Mode opératoire du cycle	459
	Attention lors de la programmation !	460
	Paramètres du cycle	461
16.8	POINT DE REFERENCE EXTERIEUR COIN (cycle 414 DIN/ISO : G414)	464
	Mode opératoire du cycle	464
	Attention lors de la programmation !	465
	Paramètres du cycle	466

16.9 POINT DE REFERENCE INTERIEUR COIN (cycle 415 DIN/ISO : G415)	469
Mode opératoire du cycle	469
Attention lors de la programmation !	470
Paramètres du cycle	471
16.10 POINT DE REFERENCE CENTRE DE CERCLE DE TROUS (cycle 416 DIN/ISO : G416).	474
Mode opératoire du cycle	474
Attention lors de la programmation !	475
Paramètres du cycle	476
16.11 POINT DE REFERENCE DANS L'AXE DU PALPEUR (cycle 417 DIN/ISO : G417)	479
Mode opératoire du cycle	479
Attention lors de la programmation !	479
Paramètres du cycle	480
16.12POINT DE REFERENCE CENTRE DE 4 TROUS (cycle 418 DIN/ISO : G418)	481
Mode opératoire du cycle	481
Attention lors de la programmation !	482
Paramètres du cycle	483
16.13POINT DE REFERENCE SUR UN AXE (cycle 419 DIN/ISO : G419)	487
Mode opératoire du cycle	487
Attention lors de la programmation !	487
Paramètres du cycle	488
16.14Exemple : initialiser le point d'origine : centre d'un secteur circulaire et la face supé pièce	
16.15Exemple : initialiser le point d'origine sur la face supérieure de la pièce et au centre	du carala da

17	Cycl	es palpeurs : contrôle automatique des pièces	493
	17.1	Principes de base	494
		Résumé	494
		Enregistrer les résultats des mesures	495
		Résultats des mesures mémorisés dans les paramètres Q	497
		Etat de la mesure	497
		Surveillance des tolérances	497
		Surveillance d'outil	498
		Système de référence pour les résultats de la mesure	499
	17.2	PLAN DE REERENCE (cycle 0, DIN/ISO : G55)	500
		Mode opératoire du cycle	500
		Attention lors de la programmation!	500
		Paramètres du cycle	500
	17.3	PLAN DE REERENCE polaire (cycle 1)	501
		Mode opératoire du cycle	501
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	501
	17.4	MESURE ANGLE (cycle 420, DIN/ISO : G420)	502
		Mode opératoire du cycle	502
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	503
	17.5	MESURE D'UN TROU (cycle 421, DIN/ISO : G421)	504
		·	
		Mode opératoire du cycle Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	
	470	,	
	17.6	MESURE EXTERIEUR CERCLE (cycle 422, DIN/ISO : G422)	
		Mode opératoire du cycle	
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	508
	17.7	MESURE INTERIEUR RECTANGLE (cycle 423, DIN/ISO : G423)	510
		Mode opératoire du cycle	510
		Attention lors de la programmation !	511
		Paramètres du cycle	512

17.8	MESURE EXTERIEUR RECTANGLE (cycle 424, DIN/ISO : G424)	. 514
	Mode opératoire du cycle	514
	Attention lors de la programmation !	514
	Paramètres du cycle	. 515
17.9	MESURE INTERIEUR RAINURE (cycle 425, DIN/ISO : G425)	517
	Mode opératoire du cycle	517
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	
17 10) MESURE EXTERIEUR TRAVERSE (cycle 426 DIN/ISO : G426)	
17.10	·	
	Mode opératoire du cycle	
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	. 521
17.11	MESURE COORDONNEE (cycle 427, DIN/ISO : G427)	523
	Mode opératoire du cycle	523
	Attention lors de la programmation !	523
	Paramètres du cycle	. 524
17.12	MESURE D'UN CERCLE DE TROUS (cycle 430, DIN/ISO : G430)	. 526
	Mode opératoire du cycle	526
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	. 527
17.13	B MESURE PLAN (cycle 431, DIN/ISO : G431)	. 529
	Mode opératoire du cycle	529
	Attention lors de la programmation !	
	Paramètres du cycle	
171/	l Exemples de programmation	532
17.14		
	Exemple : mesure d'un tenon rectangulaire avec reprise d'usinage	
	Exemple: mesure d'une poche rectangulaire, procès-verbal de mesure	534

18	Cycl	es palpeurs : fonctions spéciales	535
	18.1	Principes de base	536
	10.1		
		Résumé	536
	18.2	MESURE (cycle 3)	537
		Mode opératoire du cycle	537
		Attention lors de la programmation !	.537
		Paramètres du cycle	538
	40.0	MESURE 3D (cycle 4)	-
	18.3	MESURE 3D (cycle 4)	.539
		Mode opératoire du cycle	.539
		Attention lors de la programmation !	.539
		Paramètres du cycle	540
	18.4	Etalonnage du palpeur à commutation	.541
	18.5	Afficher les valeurs d'étalonnage	542
	18.6	ETALONNAGE TS (cycle 460, DIN/ISO : G460)	.543
	40.7	ETALONINACE DE LA LONGUEUR TO / L 404 DINI/IOO O404)	- 4-
	18.7	ETALONNAGE DE LA LONGUEUR TS (cycle 461, DIN/ISO : G461)	. 545
	18.8	ETALONNAGE DU RAYON TS, INTERIEUR (cycle 462, DIN/ISO : G462)	546
	18.9	ETALONNAGE DU RAYON TS, EXTERIEUR (cycle 463, DIN/ISO: G463)	548

19	Cycl	es palpeurs : mesure automatique de la cinématique	551
	19.1	Mesure de la cinématique avec les palpeurs TS (option KinematicsOpt)	552
		Principes	552
		Résumé	
	19 2	Conditions requises	554
	10.2		
		Attention lors de la programmation!	554
	19.3	SAUVEGARDE DE LA CINEMATIQUE (cycle 450, DIN/ISO : G450, option)	555
		Mode opératoire du cycle	555
		Attention lors de la programmation !	555
		Paramètres du cycle	556
		Fonction de fichier journal	556
		Remarques sur le maintien des données	557
	19.4	MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO : G451, option)	558
		Mode opératoire du cycle	558
		Sens du positionnement	
		Machines avec axes à denture Hirth	
		Choisir le nombre des points de mesure	
		Choisir la position de la bille étalon sur la table de la machine	
		Mesure de la cinématique : précisionprécision	
		Remarques relatives aux différentes méthodes de calibration	
		Jeu à l'inversion	565
		Attention lors de la programmation !	566
		Paramètres du cycle	567
		Différents modes (Q406)	570
		Fonction de fichier journal	571
	19.5	COMPENSATION PRESET (cycle 452, DIN/ISO : G452, option)	572
		Mode opératoire du cycle	572
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	
		Alignement des têtes interchangeables	
		Compensation de dérive	
		Fonction de fichier journal	581

20	Cycl	es palpeurs : étalonnage automatique des outils	583
	20.1	Principes de base	584
		Résumé	584
		Différences entre les cycles 31 à 33 et 481 à 483	585
		Configuration des paramètres machine	586
		Données introduites dans le tableau d'outils TOOL.T	588
	20.2	Etalonnage d'un palpeur TT (cycle 30 ou 480, DIN/ISO : G480 option de logiciel 17 Touch Processions)	
		Mode opératoire du cycle	590
		Attention lors de la programmation!	
		Paramètres du cycle	
	20.3	Etalonnage d'un TT 449 sans câble (cycle 484, DIN/ISO : G484 option de logiciel 17 Touch Functions)	
			504
		Principes	
		Mode opératoire du cycle Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	
	20.4	Etalonnage de la longueur d'outil (cycle 31 ou 481, DIN/ISO : G481 option de logiciel 17 To	
	20.7	Probe Functions)	
		Mode opératoire du cycle	592
		Attention lors de la programmation !	593
		Paramètres du cycle	593
	20.5	Etalonnage du rayon d'outil (cycle 32 ou 482, DIN/ISO : G482 option de logiciel 17 Touch Pronctions)	
		Mode opératoire du cycle	50/
		Attention lors de la programmation !	
		Paramètres du cycle	
	20.6	Etalonnage complet de l'outil (cycle 33 ou 483, DIN/ISO : G483 option de logiciel 17 Touch	Probe
		Functions)	
		Mode opératoire du cycle	596
		Attention lors de la programmation !	596
		Paramètres du cycle	597

21	Tabl	leau récapitulatif: Cycles	.599
	21.1	Tableau récapitulatif	600
		Cycles d'usinage	. 600
		Cycles de tournage	. 602
		Cycles nalneurs	603

et vue d'ensemble des cycles

1.1 Introduction

1.1 Introduction

Les opérations d'usinage répétitives comprenant plusieurs phases d'usinage sont mémorisées dans la TNC sous forme de cycles. Les conversions du système de coordonnées et certaines fonctions spéciales sont disponibles sous forme de cycles.

La plupart des cycles utilisent des paramètres Q comme paramètres de transfert. Les paramètres affectés à une même fonction utilisée dans différents cycles portent toujours le même numéro : p. ex. : **Q200** correspond toujours à la distance d'approche et **Q202**, à la profondeur de passe, etc..



Attention, risque de collision!

Des opérations d'usinage complexes peuvent être réalisées avec certains cycles. Pour des raisons de sécurité, un test graphique du programme est conseillé avant l'usinage!



Si vous utilisez des affectations indirectes de paramètres pour des cycles dont le numéro est supérieur à 200 (p. ex. **Q210 = Q1**), une modification du paramètre affecté (p. ex. Q1) n'est pas active après la définition du cycle. Dans ce cas, définissez directement le paramètre de cycle (p. ex. Q210). Si vous définissez un paramètre d'avance pour les cycles d'usinage supérieurs à 200, au lieu d'une valeur numérique, vous pouvez aussi attribuer par softkey l'avance définie dans la séquence TOOL CALL (softkey FAUTO). En fonction du cycle et du paramètre d'avance, vous disposez des alternatives suivantes pour définir l'avance : FMAX (avance rapide), **FZ** (avance par dent) et **FU** (avance par tour). Après une définition de cycle, une modification de l'avance **FAUTO** n'a aucun effet car la TNC attribue en interne l'avance définie dans la séquence TOOL CALL au moment du traitement de la définition du cycle. Si vous voulez effacer un cycle qui occupe plusieurs séquences, la TNC affiche un message demandant si

vous voulez effacer complètement le cycle.

1.2 Groupes de cycles disponibles

Résumé des cycles d'usinage



► La barre de softkeys affiche les différents groupes de cycles

Groupe de cycles	Softkey	Page
Cycles pour perçage profond, alésage à l'alésoir/à l'outil et lamage	PERCAGE/ FILET	72
Cycles de taraudage, filetage et fraisage de filets	PERCAGE/ FILET	102
Cycles de fraisage de poches, tenons, rainures	POCHES/ TENONS/ RAINURES	138
Cycles de création de motifs de points, p. ex. cercle de trous ou grille de trous	MOTIFS DE POINTS	168
Cycles SL (Subcontur-List) pour l'usinage parallèle à un contour complexe, constitué de plusieurs contours partiels superposés, interpolation sur corps d'un cylindre	SL II	208
Cycles d'usinage ligne à ligne de surfaces planes ou gauches	USINAGE LIGNE -A- LIGNE	236
Cycles de conversion de coordonnées, avec lesquels les contours peuvent être décalés, orientés, inversés, agrandis ou réduits	CONVERS.	258
Cycles spéciaux : temporisation, appel de programme, orientation broche, tolérance	CYCLES	282
Cycles de tournage	TOURNAGE	294



➤ Si nécessaire, commuter vers les cycles d'usinage personnalisés du constructeur. De tels cycles d'usinage peuvent être intégrés par le constructeur de votre machine

et vue d'ensemble des cycles

1.2 Groupes de cycles disponibles

Résumé des cycles de palpage



► La barre de softkeys affiche les différents groupes de cycles

Groupe de cycles	Softkey	Page
Cycles pour déterminer automatiquement et compenser le désalignement d'une pièce		414
Cycles d'initialisation automatique du point d'origine		434
Cycles de contrôle automatique de la pièce		494
Cycles spéciaux	CYCLES SPECIAUX	536
Cycles pour la mesure automatique de la cinématique	CINEMATIQ.	414
Cycles d'étalonnage automatique d'outils (activés par le constructeur de la machine)		584



▶ Si nécessaire, commuter vers les cycles palpeurs personnalisés à la machine. De tels cycles palpeurs peuvent être intégrés par le constructeur de votre machine

2.1 Travailler avec les cycles d'usinage

2.1 Travailler avec les cycles d'usinage

Cycles machine

En plus des cycles HEIDENHAIN, les constructeurs de machines proposent leurs propres cycles qu'ils ont intégré dans la TNC. Pour ces cycles, une numérotation séparée est disponible :

- Cycles 300 à 399
 Cycles spécifiques à la machine à définir avec la touche CYCLE
 DEF.
- Cycles 500 à 599
 Cycles palpeurs spécifiques à la machine à définir avec la touche
 TOUCH PROBE.



Reportez-vous pour cela à la description des fonctions dans le manuel de votre machine.

Dans certains cas, les cycles personnalisés utilisent des paramètres de transfert déjà utilisés dans les cycles standards HEIDENHAIN. Pour éviter certains problèmes d'écrasement des paramètres de transfert qui sont utilisés plusieurs fois lorsque des cycles avec DEF actif (cycles que la TNC exécute automatiquement lors de la définition du cycle) voir "Appeler des cycles", Page 54et des cycles avec CALL actif (cycles devant être appelés pour être exécutés) voir "Appeler des cycles", Page 54sont utilisés simultanément, procéder comme suit :

- ► Les cycles actifs avec DEF doivent toujours être programmés avant les cycles actifs avec CALL
- Entre la définition d'un cycle actif avec CALL et l'appel de cycle correspondant, ne programmer un cycle actif avec DEF qu'après être certain qu'il n'y a pas d'interaction des paramètres de transfert des deux cycles

Définir le cycle avec les softkeys




► La barre de softkeys affiche les différents groupes de cycles



 Sélectionner le groupe de cycles, p. ex., cycles de perçage



- ▶ Sélectionner par exemple le cycle FRAISAGE DE FILETS. La TNC ouvre une boîte de dialogue dans laquelle il faut renseigner toutes les données requises et affiche en même temps, dans la moitié droite de l'écran, un graphique dans lequel le paramètre à renseigner est mis en évidence.
- ► Introduisez tous les paramètres réclamés par la TNC et validez chaque saisie avec la touche ENT.
- ► La TNC ferme le dialogue lorsque vous avez introduit toutes les données requises



Définir le cycle avec la fonction GOTO



▶ La barre de softkeys affiche les différents groupes de cycles



- ► La TNC ouvre la fenêtre de sélection smartSelect contenant la liste de cycles
- Sélectionnez le cycle souhaité avec les touches fléchées ou la souris. La TNC ouvre alors la boîte de dialogue du cycle, comme décrit précédemment.

Exemple de séquences CN

7 CYCL DEF 200 PERCAGE	
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q201=3	;PROFONDEUR
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q210=0	;TEMPO. EN HAUT
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q211=0.25	;TEMPO AU FOND

2.1 Travailler avec les cycles d'usinage

Appeler des cycles



Conditions requises

Avant d'appeler un cycle, programmez dans tous les cas :

- **BLK FORM** pour la représentation graphique (nécessaire uniquement pour le test graphique)
- Appel de l'outil
- Sens de rotation broche (fonction auxiliaire M3/ M4)
- Définition du cycle (CYCL DEF).

Tenez compte des remarques complémentaires indiquées lors de la description de chaque cycle.

Les cycles suivants sont actifs dès leur définition dans le programme d'usinage. Vous ne pouvez et ne devez pas appeler ces cycles :

- Cycles 220 de motifs de points sur un cercle ou 221 de motifs de points sur une grille
- Cycle SL 14 CONTOUR
- Cycle SL 20 DONNEES DU CONTOUR
- Cycle 32 TOLERANCE
- Cycles de conversion de coordonnées
- Cycle 9 TEMPORISATION
- tous les cycles palpeurs

Vous pouvez appeler tous les autres cycles avec les fonctions décrites ci-après.

Appel de cycle avec CYCL CALL

La fonction **CYCL CALL** appelle une seule fois le dernier cycle d'usinage défini. Le point initial du cycle correspond à la dernière position programmée avant la séquence CYCL CALL.



- ► Programmer l'appel de cycle: Appuyer sur la touche CYCL CALL
- ► Introduire l'appel de cycle: Appuyer sur la softkey CYCL CALL M.
- Au besoin, indiquer la fonction auxiliaire M (p. ex.
 M3 pour activer la broche) ou fermer la boîte de dialogue avec la touche END

Appel de cycle avec CYCL CALL PAT

La fonction **CYCL CALL PAT** appelle le dernier cycle que vous avez défini à toutes les positions que vous avez définies dans la définition du motif PATTERN DEF (voir "Définition de motifs avec PATTERN DEF", Page 60) ou dans un tableau de points (voir "Tableaux de points", Page 67).

2.1

Appel de cycle avec CYCL CALL POS

La fonction **CYCL CALL POS** appelle une seule fois le dernier cycle d'usinage défini. Le point initial du cycle correspond à la position définie dans la séquence **CYCL CALL POS**.

La TNC positionne l'outil à la position indiquée dans **CYCL CALL POS** avec la logique de positionnement.

- Si la position actuelle dans l'axe d'outil est supérieure à l'arête supérieure de la pièce (Q203), la TNC exécute d'abord un positionnement dans le plan d'usinage à la position programmée, puis dans l'axe d'outil
- Si la position actuelle dans l'axe d'outil est en dessous de l'arête supérieure de la pièce (Q203), la TNC positionne l'outil d'abord à la hauteur de sécurité, puis dans le plan d'usinage à la position programmée



Trois axes de coordonnées doivent toujours être programmés dans la séquence **CYCL CALL POS**. Vous pouvez modifier la position initiale de manière simple avec la coordonnée dans l'axe d'outil. Elle agit comme un décalage d'origine supplémentaire .

L'avance définie dans la séquence **CYCL CALL POS** sert uniquement à aborder la position initiale programmée dans cette séquence.

Généralement, la position définie dans la séquence **CYCL CALL POS** est abordée par la TNC avec correction de rayon désactivée (R0).

Si vous appelez avec **CYCL CALL POS** un cycle dans lequel une position initiale a été définie (p. ex. le cycle 212), la position définie dans le cycle agit comme un décalage supplémentaire sur la position définie dans la séquence **CYCL CALL POS**. Dans le cycle, programmez par conséquent toujours 0 pour la position initiale.

Appel de cycle avec M99/M89

La fonction à effet non modal **M99** appelle une seule fois le dernier cycle d'usinage défini. **M99** peut être programmée à la fin d'une séquence de positionnement. L'outil se déplace à cette position, puis la TNC appelle le dernier cycle d'usinage défini.

Si la TNC doit exécuter automatiquement le cycle après chaque séquence de positionnement, vous devez programmer le premier appel de cycle avec **M89**

Pour annuler l'effet de M89, programmez

- M99 dans la dernière séquence de positionnement, ou
- Vous définissez un nouveau cycle d'usinage avec CYCL DEF.

2.2 Pré-définition de paramètres pour cycles


2.2 Pré-définition de paramètres pour cycles

Résumé

Tous les cycles avec les numéros de 20 à 25 et supérieurs à 200 utilisent toujours les mêmes paramètres de cycle, comme p. ex. la distance d'approche **Q200** que vous devez introduire à chaque définition de cycle. La fonction **GLOBAL DEF** vous permet de définir ces paramètres de manière centralisée au début du programme. Ils agissent alors de manière globale dans tous les cycles d'usinage utilisés dans le programme. Dans chacun des cycles d'usinage, les valeurs proposées sont celles qui ont été définies au début du programme.

Les fonctions GLOBAL DEF suivantes sont disponibles :

Motifs d'usinage	Softkey	Page
GLOBAL DEF GENERAL Définition de paramètres de cycles à effet général	100 GLOBAL DEF GENERAL	58
GLOBAL DEF PERCAGE Définition de paramètres spéciaux pour les cycles de perçage	105 GLOBAL DEF PERCAGE	58
GLOBAL DEF FRAISAGE DE POCHES Définition de paramètres spéciaux pour les cycles de fraisage de poches	110 GLOBAL DEF FRAIS PCHE	58
GLOBAL DEF FRAISAGE DE CONTOURS Définition de paramètres spéciaux pour le fraisage de contours	111 GLOBAL DEF FRAIS CONT	59
GLOBAL DEF POSITIONNEMENT Définition du mode opératoire avec CYCL CALL PAT	125 GLOBAL DEF POSITION.	59
GLOBAL DEF PALPAGE Définition de paramètres spéciaux pour les cycles de palpage	120 GLOBAL DEF PALPAGE	59



Introduire GLOBAL DEF



 Choisir le mode Mémorisation/Edition de programme



Sélectionner les fonctions spéciales




 Sélectionner les fonctions pour les paramètres par défaut



► Sélectionner les fonctions GLOBAL DEF



- Sélectionner la fonction GLOBAL-DEF souhaitée, par exemple GLOBAL DEF GENERAL
- Introduire les définitions nécessaires, valider avec la touche ENT



Utiliser les données GLOBAL DEF

Si vous avez introduit des fonctions GLOBAL DEF en début de programme, vous pouvez ensuite faire référence à ces valeurs à effet global quand vous définissez n'importe quel cycle d'usinage.

Procédez de la manière suivante :



► Choisir le mode Mémorisation/Edition de programme




Sélectionner les cycles d'usinage



 Sélectionner le groupe de cycles, p. ex. cycles de perçage



► Sélectionner le cycle désiré, p. ex. PERÇAGE






Appuyer sur la softkey Initialise valeur standard: la TNC inscrit le mot PREDEF (=prédéfini) dans la définition du cycle. La liaison est ainsi établie avec le paramètre GLOBAL DEF que vous aviez défini en début de programme.



Attention, risque de collision!

Notez que toutes les modifications ultérieures de la configuration du programme ont une incidence sur l'ensemble de l'usinage. Le déroulement de l'usinage peut s'en trouver fortement affecté.

Si vous introduisez une valeur fixe dans un cycle d'usinage, cette valeur n'est pas modifiée par les fonctions **GLOBAL DEF**.



2.2 Pré-définition de paramètres pour cycles

Données d'ordre général à effet global

- ▶ Distance d'approche : distance, dans l'axe d'outil, entre la face frontale de l'outil et la surface de la pièce lors de l'approche automatique de la position initiale du cycle
- ➤ **Saut de bride**: position à laquelle la TNC positionne l'outil à la fin d'une phase d'usinage. A cette hauteur, l'outil aborde la position d'usinage suivante dans le plan d'usinage.
- ▶ Positionnement F : avance à laquelle la TNC déplace l'outil à l'intérieur d'un cycle
- ▶ Retrait F : avance à laquelle la TNC dégage l'outil



Paramètres valables pour tous les cycles d'usinage 2xx.

Données à effet global pour les cycles de perçage

- Retrait brise-copeaux : valeur utilisée par la TNC pour dégager l'outil lors du brise-copeaux
- Temporisation au fond : durée en secondes de rotation à vide de l'outil au fond du trou
- ► Temporisation en haut : durée en secondes de rotation à vide de l'outil à la distance d'approche



Paramètres valables pour les cycles de perçage, taraudage et fraisage de filets 200 à 209, 240 et 262 à 267

Données à effet global pour les cycles de fraisage de poches 25x

- ► Facteur recouvrement : le rayon d'outil multiplié par le facteur de recouvrement est égal à la passe latérale
- ▶ Mode fraisage : en avalant/en opposition
- Stratégie de plongée : plongée dans la matière, hélicoïdale, pendulaire ou verticale



Paramètres valables pour les cycles de fraisage 251 à 257

2.2

Données à effet global pour les opérations de fraisage avec cycles de contours

- ▶ **Distance d'approche** : distance, dans l'axe d'outil, entre la face frontale de l'outil et la surface de la pièce lors de l'approche automatique de la position initiale du cycle
- ► Hauteur de sécurité : hauteur en valeur absolue sur laquelle aucune collision avec la pièce n'est possible (pour positionnement intermédiaire et retrait en fin de cycle)
- ► Facteur recouvrement : le rayon d'outil multiplié par le facteur de recouvrement est égal à la passe latérale
- ▶ Mode fraisage : en avalant/en opposition



Paramètres valables pour les cycles SL 20, 22, 23, 24 et 25

Données à effet global pour le comportement de positionnement

► Comportement positionnement retrait dans l'axe d'outil à la fin d'une étape d'usinage : au saut de bride ou à la position au début de l'Unit



Les paramètres sont valables pour tous les cycles d'usinage quand vous appelez le cycle concerné avec la fonction **CYCL CALL PAT**.

Données à effet global pour les fonctions de palpage

- ▶ **Distance d'approche** : distance entre la tige de palpage et la surface de la pièce lors de l'approche automatique de la position de palpage
- ► Hauteur de sécurité : coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle la TNC déplace le palpeur entre les points de mesure si l'option Aborder hauteur sécurité est activée
- ▶ **Déplacement haut. sécu.** : choisir si la TNC doit se déplacer entre les points de mesure à la distance d'approche ou bien à la hauteur de sécurité



Paramètres valables pour tous les cycles palpeurs

2.3 Définition de motifs avec PATTERN DEF

2.3 Définition de motifs avec PATTERN DEF

Application

La fonction **PATTERN DEF** permet de définir de manière simple des motifs d'usinage réguliers que vous pouvez appeler avec la fonction **CYCL CALL PAT**. Comme pour les définitions de cycles, vous disposez aussi de figures d'aide décrivant les paramètres à introduire lors de la définition des motifs.



PATTERN DEF ne doit être utilisé qu'en liaison avec l'axe d'outil Z!

Motifs d'usinage disponibles :

Motifs d'usinage	Softkey	Page
POINT Définition d'au maximum 9 positions d'usinage au choix	POINT	62
RANGEE Définition d'une seule rangée, horizontale ou orientée	RANGEE	62
MOTIF Définition d'un seul motif, horizontal, orienté ou déformé	MODELE	63
CADRE Définition d'un seul cadre, horizontal, orienté ou déformé	CADRE	64
CERCLE Définition d'un cercle entier	CERCLE	65
ARC DE CERCLE Définition d'un arc de cercle	CERC.PRIM	66

Introduire PATTERN DEF



► Choisir le mode **Programmation**



Sélectionner les fonctions spéciales



 Sélectionner les fonctions d'usinage de contours et de points



▶ Ouvrir la séquence PATTERN DEF



- Sélectionner le motif d'usinage souhaité, p. ex. une rangée
- ► Introduire les définitions nécessaires, valider avec la touche ENT

Utiliser PATTERN DEF

Une fois que vous avez entré la définition du motif, vous pouvez l'appeler avec la fonction **CYCL CALL PAT**. "Appeler des cycles", Page 54. Sur le motif d'usinage que vous avez choisi, la TNC exécute alors le dernier cycle d'usinage défini.



Un motif d'usinage reste actif jusqu'à ce que vous en définissiez un nouveau ou bien jusqu'à ce que vous ayez sélectionné un tableau de points avec la fonction **SEL PATTERN**.

Vous pouvez utiliser la fonction d'amorce de programme pour sélectionner le point à partir duquel vous voulez démarrer ou continuer l'usinage (voir le chapitre Test de programme et exécution de programme du Manuel d'utilisation)voir "Reprise du programme (amorce de séquence)".

2.3 Définition de motifs avec PATTERN DEF

Définir des positions d'usinage




Vous pouvez introduire jusqu'à 9 positions d'usinage. Valider chaque position introduite avec la touche **ENT**. Si vous définissez une **surface de pièce en Z** différente de 0, cette valeur agit en plus de la valeur du paramètre Coord. surface pièce **Q203** qui est défini dans le cycle d'usinage.



- ► Coord. X position d'usinage (en absolu) : indiquer la coordonnée de X
- ► Coord. Y position d'usinage (en absolu) : indiquer la coordonnée de Y
- ► Coordonnée surface pièce (en absolu) : introduire la coordonnée Z à laquelle doit débuter l'usinage

Séquences CN

10 L Z+100 R0 FMAX 11 PATTERN DEF POS1 (X+25 Y+33,5 Z+0) POS2 (X+50 Y +75 Z+0)



Définir une seule rangée




Si vous définissez une **surface de pièce en Z** différente de 0, cette valeur agit en plus de la valeur du paramètre Coord. surface pièce **Q203** qui est défini dans le cycle d'usinage.



- ▶ **Point initial X** (en absolu) : coordonnée du point initial de la rangée dans l'axe X
- ▶ **Point initial Y** (en absolu) : coordonnée du point initial de la rangée dans l'axe Y
- Distance positions d'usinage (en incrémental) : écart entre les positions d'usinage. Valeur positive ou négative possible
- ► Nombre d'usinages : nombre total de positions d'usinage
- ▶ Position angulaire de l'ensemble du motif (en absolu) : angle de rotation dont le centre correspond au point initial. Axe de référence : axe principal du plan d'usinage courant (p. ex. X avec l'axe d'outil Z). Valeur positive ou négative possible
- ► Coordonnée surface pièce (en absolu) : introduire la coordonnée Z à laquelle doit débuter l'usinage

Séquences CN

10 L Z+100 RO FMAX 11 PATTERN DEF ROW1 (X+25 Y+33,5 D+8 NUM5 ROT+0 Z +0)



2.3

Définir un motif unique



Si vous définissez une surface de pièce en Z différente de 0, cette valeur agit en plus de la valeur du paramètre Coord. surface pièce Q203 qui est défini dans le cycle d'usinage.

Les paramètres Pos. ang. axe principal et Pos. ang. axe secondaire s'additionnent à Pos. ang. du motif exécuté précédemment.




- ▶ Point initial X (en absolu) : coordonnée du point initial du motif dans l'axe X
- ▶ Point initial Y (en absolu) : coordonnée du point initial du motif dans l'axe Y
- ▶ Distance positions d'usinage X (en incrémental) : écart entre les positions d'usinage dans le sens X. Valeur positive ou négative possible
- Distance positions d'usinage Y (en incrémental): écart entre les positions d'usinage dans le sens Y. Valeur positive ou négative possible
- Nombre de colonnes : nombre total de colonnes du motif
- ▶ Nombre de lignes : nombre total de lignes du motif
- ▶ Position angulaire de l'ensemble du motif (en absolu): angle de rotation dont le centre correspond au point initial du motif. Axe de référence : axe principal du plan d'usinage courant (p. ex. X avec l'axe d'outil Z). Valeur positive ou négative possible
- ▶ Pos. ang. axe principal : angle de rotation concernant uniquement l'axe principal du plan d'usinage déformé par rapport au point initial programmé. Valeur positive ou négative possible
- ▶ Pos. ang. axe secondaire : angle de rotation concernant uniquement l'axe secondaire du plan d'usinage déformé par rapport au point initial programmé. Valeur positive ou négative possible
- ► Coordonnée surface pièce (en absolu) : introduire la coordonnée Z à laquelle doit débuter l'usinage

Séquences CN

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF PAT1 (X+25 Y+33,5 DX+8 DY+10 NUMX5 NUMY4 ROT+0 ROTX+0 ROTY+0 Z+0)



2.3 Définition de motifs avec PATTERN DEF

Définir un cadre unique



Si vous définissez une **surface de pièce en Z** différente de 0, cette valeur agit en plus de la valeur du paramètre Coord. surface pièce **Q203** qui est défini dans le cycle d'usinage.


Les paramètres **Pos. ang. axe principal** et **Pos. ang. axe secondaire** s'additionnent à **Pos. ang. du motif** exécuté précédemment.



- ► Point initial X (en absolu) : coordonnée du point initial du cadre dans l'axe X
- ► **Point initial Y** (en absolu) : coordonnée du point initial du cadre dans l'axe Y
- ▶ Distance positions d'usinage X (en incrémental) : écart entre les positions d'usinage dans le sens X. Valeur positive ou négative possible
- Distance positions d'usinage Y (en incrémental): écart entre les positions d'usinage dans le sens Y.
 Valeur positive ou négative possible
- ► Nombre de colonnes : nombre total de colonnes du motif
- ▶ Nombre de lignes : nombre total de lignes du motif
- ▶ Position angulaire de l'ensemble du motif (en absolu) : angle de rotation dont le centre correspond au point initial du motif. Axe de référence : axe principal du plan d'usinage courant (p. ex. X avec l'axe d'outil Z). Valeur positive ou négative possible
- ▶ Pos. ang. axe principal: angle de rotation concernant uniquement l'axe principal du plan d'usinage déformé par rapport au point initial programmé. Valeur positive ou négative possible
- Pos. ang. axe secondaire : angle de rotation concernant uniquement l'axe secondaire du plan d'usinage déformé par rapport au point initial programmé. Valeur positive ou négative possible
- ► Coordonnée surface pièce (en absolu) : introduire la coordonnée Z à laquelle doit débuter l'usinage

Séquences CN

10 L Z+100 R0 FMAX 11 PATTERN DEF FRAME1 (X+25 Y+33,5 DX+8 DY+10 NUMX5 NUMY4 ROT+0 ROTX+0 ROTY+0 Z +0)



Définir un cercle entier





Si vous définissez une **surface de pièce en Z** différente de 0, cette valeur agit en plus de la valeur du paramètre Coord. surface pièce **Q203** qui est défini dans le cycle d'usinage.



- ► Centre du cercle de trous X (en absolu) : coordonnée du centre du cercle en X
- ► Centre du cercle de trous Y (en absolu) : coordonnée du centre du cercle en Y
- ▶ Diamètre du cercle de trous : diamètre du cercle de trous
- ► Angle initial: angle polaire de la première position d'usinage. Axe de référence: axe principal du plan d'usinage courant (p. ex. X avec l'axe d'outil Z). Valeur positive ou négative possible
- ► Nombre d'usinages : nombre total de positions d'usinage sur le cercle
- ► Coordonnée surface pièce (en absolu) : introduire la coordonnée Z à laquelle doit débuter l'usinage

Séquences CN





2.3 Définition de motifs avec PATTERN DEF

Définir un arc de cercle



Si vous définissez une **surface de pièce en Z** différente de 0, cette valeur agit en plus de la valeur du paramètre Coord. surface pièce **Q203** qui est défini dans le cycle d'usinage.




- ► Centre du cercle de trous X (en absolu) : coordonnée du centre du cercle en X
- ► Centre du cercle de trous Y (en absolu) : coordonnée du centre du cercle en Y
- ▶ Diamètre du cercle de trous : diamètre du cercle de trous
- ► Angle initial: angle polaire de la première position d'usinage. Axe de référence: axe principal du plan d'usinage courant (p. ex. X avec l'axe d'outil Z). Valeur positive ou négative possible
- ► Incrément angulaire/angle final : angle polaire incrémental entre deux positions d'usinage. Valeur positive ou négative possible En alternative, on peut introduire l'angle final (commutation par softkey)
- ► Nombre d'usinages : nombre total de positions d'usinage sur le cercle
- ► Coordonnée surface pièce (en absolu) : introduire la coordonnée Z à laquelle doit débuter l'usinage

Séquences CN

10 L Z+100 RO FMAX

11 PATTERN DEF PITCHCIRC1
(X+25 Y+33 D80 START+45 STEP30
NUM8 Z+0)



2.4 Tableaux de points

Description

Si vous souhaitez exécuter successivement un ou plusieurs cycles sur un motif irrégulier de points, vous devez créer dans ce cas des tableaux de points.

Si vous utilisez des cycles de perçage, les coordonnées du plan d'usinage dans le tableau de points correspondent aux coordonnées des centres des trous. Si vous utilisez des cycles de fraisage, les coordonnées du plan d'usinage dans le tableau de points correspondent aux coordonnées du point initial du cycle concerné (p. ex. coordonnées du centre d'une poche circulaire). Les coordonnées dans l'axe de broche correspondent à la coordonnée de la surface de la pièce.

Introduire un tableau de points



► Sélectionner le mode **Programmation**



► Appeler le gestionnaire de fichiers : appuyer sur la touche **PGM MGT**.

NOM FICHIER?



▶ Introduire le nom et le type de fichier du tableau de points, valider avec la touche ENT.



Sélectionner l'unité de mesure : appuyer sur MM ou INCH. La TNC commute vers la fenêtre de programme et affiche un tableau de points vide.



Avec la softkey INSERER LIGNE, ajouter une nouvelle ligne et introduire les coordonnées de la position d'usinage souhaitée.

Répéter la procédure jusqu'à ce que toutes les coordonnées souhaitées soient introduites.



Le nom du tableau de points doit commencer par une lettre.

Avec les softkeys **X OUT/ON**, **Y OUT/ON**, **Z OUT/ON** (seconde barre de softkeys), vous définissez les coordonnées que vous souhaitez introduire dans le tableau de points.

2.4 Tableaux de points

Ignorer certains points pour l'usinage.

Dans la colonne **FADE** du tableau de points, vous pouvez marquer le point défini sur une ligne sélectionnée de manière à ce qu'il ne soit pas usiné.



 Dans le tableau, sélectionner le point qui doit être masqué





Sélectionner la colonne FADE



► Activer le masquage ou



Désactiver le masquage

Sélectionner le tableau de points dans le programme

En mode **Programmation**, choisir le programme pour lequel le tableau de points doit être activé.



► Appeler la fonction de sélection du tableau de points: Appuyer sur la touche **PGM CALL**.



► Appuyer sur la softkey **TABLEAU DE POINTS**

Introduire le nom du tableau de points, valider avec la touche **END**. Si le tableau de points n'est pas mémorisé dans le même répertoire que celui du programme CN, vous devez introduire le chemin d'accès en entier.

Exemple de séquence CN

7 SEL PATTERN "TNC:\DIRKT5\NUST35.PNT"

Appeler le cycle en liaison avec les tableaux de points



Avec **CYCL CALL PAT**, la TNC utilise les tableaux de points que vous avez définis en dernier (même si vous avez défini le tableau de points dans un programme imbriqué avec **CALL PGM**).

Si la TNC doit appeler le dernier cycle d'usinage défini aux points définis dans un tableau de points, programmez dans ce cas l'appel de cycle avec **CYCL CALL PAT**.



- ► Programmer l'appel de cycle : appuyer sur la touche CYCL CALL.
- Appeler le tableau de points : appuyer sur la softkey CYCL CALL PAT.
- Programmer l'avance selon laquelle la TNC doit déplacer l'outil entre les points (aucune introduction : déplacement avec la dernière avance programmée, FMAX non valable)
- Si nécessaire, introduire une fonction auxiliaire M, valider avec la touche END.

Entre les points, la TNC dégage l'outil à la hauteur de sécurité. La TNC utilise comme hauteur de sécurité soit la coordonnée dans l'axe de broche lors de l'appel du cycle, soit la valeur du paramètre du cycle Q204. Elle choisit la valeur la plus élevée des deux.

Utilisez la fonction auxiliaire M103 si vous souhaitez vous déplacer en avance réduite lors du prépositionnement dans l'axe de broche,

Mode d'action des tableaux de points avec les cycles SL et le cycle 12

La TNC interprète les points comme décalage supplémentaire du point zéro.

Mode d'action des tableaux de points avec les cycles 200 à 208 et 262 à 267

La TNC interprète les points du plan d'usinage comme coordonnées du centre du trou. Vous devez définir l'arête supérieure de la pièce (Q203) à 0 si la coordonnée dans l'axe de broche définie dans le tableau de points doit être utilisée comme coordonnée du point initial.

2.4 Tableaux de points

Mode d'action des tableaux de points avec les cycles 210 à 215

La TNC interprète les points comme décalage supplémentaire du point zéro. Vous devez programmer à 0 les points initiaux et l'arête supérieure de la pièce (Q203) dans le cycle de fraisage concerné si vous souhaitez utiliser comme coordonnées du point initial les points définis dans le tableau de points.

Mode d'action des tableaux de points avec les cycles 251 à 254

La TNC interprète les points du plan d'usinage comme coordonnées du point initial du cycle. Vous devez définir l'arête supérieure de la pièce (Q203) à 0 si la coordonnée dans l'axe de broche définie dans le tableau de points doit être utilisée comme coordonnée du point initial.

3

Cycles d'usinage : perçage

Cycles d'usinage : perçage

3.1 Principes de base

3.1 Principes de base

Résumé

La TNC propose les cycles suivants pour une très grande variété de perçages :

Cycle	Softkey	Page
240 CENTRAGE avec pré-positionnement automatique, saut de bride, introduction facultative du diamètre de centrage/de la profondeur de centrage	248	73
200 PERCAGE avec pré-positionnement automatique, saut de bride	200	75
201 ALESAGE A L'ALESOIR avec pré-positionnement automatique, saut de bride	201	77
202 ALESAGE A L'OUTIL avec pré-positionnement automatique, saut de bride	202	79
203 PERCAGE UNIVERSEL avec pré-positionnement automatique, saut de bride, brise copeaux, dégressivité	203	82
204 LAMAGE EN TIRANT avec pré-positionnement automatique, saut de bride	204	85
205 PERCAGE PROFOND UNIVERSEL avec pré-positionnement automatique, saut de bride, brise copeaux, distance de sécurité	205	88
208 FRAISAGE DE TROUS avec pré-positionnement automatique, saut de bride	208	92
241 PERCAGE MONO-LEVRE avec pré-positionnement automatique au point de départ plus profond, vitesse de rotation et	241	95

arrosage

3.2 CENTRAGE (cycle 240, DIN/ISO : G240)

Mode opératoire du cycle

- 1 Selon l'avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 L'outil centre, selon l'avance **F** programmée, jusqu'au diamètre de centrage ou jusqu'à la profondeur de centrage indiqué(e).
- 3 L'outil effectue une temporisation (si celle-ci a été définie) au fond du centrage.
- 4 Pour terminer, l'outil se rend, selon **FMAX**, à la distance d'approche ou bien au saut de bride (si celui-ci a été programmé).

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Le signe du paramètre de cycle **Q344** (diamètre) ou **Q201** (profondeur) définit le sens de l'usinage. Si vous programmez le diamètre ou la profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.


Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez un **diamètre positif ou une profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide, pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

3.2 **CENTRAGE** (cycle 240, DIN/ISO : G240)

Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce ; introduire une valeur positive. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Choix profond./diamètre (0/1) Q343 : choix indiquant si le centrage doit être réalisé au diamètre ou à la profondeur programmée. Si la TNC doit effectuer le centrage au diamètre programmé, vous devez définir l'angle de pointe de l'outil dans la colonne T-ANGLE du tableau d'outils TOOL.T.
 - 0 : Centrage à la profondeur indiquée
 - 1 : Centrage au diamètre indiqué
- ▶ **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de pièce et le fond programmé (pointe du cône de centrage). N'a d'effet que si l'on a défini Q343=0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Diamètre (signe) Q344 : diamètre de centrage. N'a d'effet que si l'on a défini Q343=1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Avance plongée en profondeur Q206 : Vitesse de déplacement de l'outil lors du centrage (en mm/ min). Plage de saisie 0 à 99999,999, sinon FAUTO, FU
- ► Temporisation au fond Q211 : durée en secondes de rotation à vide de l'outil au fond du trou. Plage d'introduction 0 à 3600,0000
- Coordonnée surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999



Séquences CN

- 1			
10 L Z+100 R0 FMAX			
11 CYCL DEF 2	11 CYCL DEF 240 CENTRAGE		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE		
Q343=1	;CHOIX PROFOND./ DIAMÈTRE		
Q201=+0	;PROFONDEUR		
Q344=-9	;DIAMÈTRE		
Q206=250	;AVANCE PLONGÉE PROF.		
Q211=0.1	;TEMPO AU FOND		
Q203=+20	;COORD. SURFACE PIÈCE		
Q204=100	;SAUT DE BRIDE		
12 L X+30 Y+20 R0 FMAX M3 M99			
13 L X+80 Y+50 R0 FMAX M99			

3.3 PERCAGE (cycle 200)

Mode opératoire du cycle

- 1 Selon l'avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 Suivant l'avance **F** programmée, l'outil perce jusqu'à la première profondeur de passe.
- 3 La TNC ramène l'outil, selon FMAX, à la distance d'approche, exécute une temporisation (si celle-ci a été programmée) puis le positionne, à nouveau avec FMAX, à la distance d'approche audessus de la première profondeur de passe.
- 4 Selon l'avance F programmée, l'outil perce ensuite une autre profondeur de passe.
- 5 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de perçage programmée.
- 6 Partant du fond du trou, l'outil se déplace avec **FMAX** jusqu'à la distance d'approche ou jusqu'au saut de bride (si celui-ci a été programmé).

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous indiquez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) lorsqu'une profondeur positive est programmée.


Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

3.3 PERCAGE (cycle 200)

Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce ; introduire une valeur positive. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond du trou. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Avance plongée en profondeur Q206 : Vitesse de déplacement de l'outil lors du perçage (en mm/min). Plage de saisie 0 à 99999,999, sinon FAUTO, FU
- ▶ Profondeur de passe Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999. La profondeur n'est pas forcément un multiple de la profondeur de passe. L'outil se déplace en une passe à la profondeur lorsque :
 - la profondeur de passe est égale à la profondeur
 - la profondeur de passe est supérieure à la profondeur
- ► Temporisation en haut Q210 : durée en secondes de rotation à vide de l'outil à la distance d'approche, après sa sortie du trou pour dégager les copeaux. Plage de saisie 0 à 3600,0000
- ► Coordonnée surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Temporisation au fond Q211 : durée en secondes de rotation à vide de l'outil au fond du trou. Plage d'introduction 0 à 3600,0000
- ▶ Référence profondeur Q395 : vous choisissez si la profondeur indiquée doit se référer à la pointe de l'outil ou à la partie cylindrique de l'outil. Si la TNC doit tenir compte de la profondeur par rapport à la partie cylindrique de l'outil, vous devez définir l'angle de la pointe de l'outil dans la colonne T-ANGLE du tableau d'outils TOOL.T.
 - 0 = Profondeur par rapport à la pointe de l'outil
 1 = Profondeur par rapport à la partie cylindrique de l'outil



Séquences CN

30

80

11 CYCL DEF 200 PERCAGE		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-15	;PROFONDEUR	
Q206=250	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q210=0	;TEMPO. EN HAUT	
Q203=+20	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=100	;SAUT DE BRIDE	
Q211=0.1	;TEMPO AU FOND	
Q395=0	;REFERENCE PROFONDEUR	
12 L X+30 Y+20 FMAX M3		
13 CYCL CALL		
14 L X+80 Y+50 FMAX M99		

3.4 ALESAGE A L'ALESOIR (cycle 201, DIN/ISO : G201)

Mode opératoire du cycle

- 1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 Selon l'avance **F** introduite, l'outil alèse jusqu'à la profondeur programmée.
- 3 Au fond du trou, l'outil exécute une temporisation (si celle-ci a été programmée).
- 4 Pour terminer, la TNC ramène l'outil à la distance d'approche en avance F et de là, toujours avec **FMAX**, au saut de bride (si celuici a été programmé).

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) lorsqu'une profondeur positive est programmée.


Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

3.4 ALESAGE A L'ALESOIR (cycle 201, DIN/ISO : G201)

Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond du trou. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Avance plongée en profondeur Q206 : Vitesse de déplacement de l'outil lors de l'alésage à l'alésoir (en mm/min). Plage de saisie 0 à 99999,999, sinon FAUTO, FU
- ► Temporisation au fond Q211 : durée en secondes de rotation à vide de l'outil au fond du trou. Plage d'introduction 0 à 3600,0000
- ▶ Avance de retrait Q208 : vitesse de déplacement de l'outil lors de la sortie du trou (en mm/min). Si vous entrez Q208 = 0, la sortie s'effectue alors avec l'avance de l'alésage à l'alésoir. Plage d'introduction 0 à 99999,999
- ► Coordonnée surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce Plage d'introduction 0 à 99999.9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999



Χ

80

Séquences CN

30

11 CYCL DEF 201 ALESAGE A L'ALESOIR			
Q200=2 ;DISTANCE D'APPROCHE			
Q201=-15 ;Pl	Q201=-15 ;PROFONDEUR		
Q206=100 ;AVANCE PLONGÉE PROF.			
Q211=0.5 ;T	EMPO AU FOND		
Q208=250 ;A	VANCE RETRAIT		
	OORD. SURFACE ECE		
Q204=100 ;S/	AUT DE BRIDE		
12 L X+30 Y+20 FMAX M3			
13 CYCL CALL			
14 L X+80 Y+50 FMAX M9			
15 L Z+100 FMAX M2			

3.5 ALESAGE A L'OUTIL (cycle 202, DIN/ISO : G202)

Mode opératoire du cycle

- 1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 L'outil perce à la profondeur avec l'avance de perçage.
- 3 Au fond du trou, l'outil exécute une temporisation (si celle-ci a été programmée) avec la broche en rotation pour casser les copeaux.
- 4 Puis, la TNC exécute une orientation broche à la position définie dans le paramètre Q336.
- 5 Si le dégagement d'outil a été sélectionné, la TNC dégage l'outil de 0,2 mm (valeur fixe) dans la direction programmée.
- 6 Pour terminer, la TNC ramène l'outil à la distance d'approche selon l'avance de retrait et de là, avec **FMAX**, au saut de bride (si celui-ci a été programmé). Si Q214=0, le retrait a lieu le long de la paroi du trou.

3.5 ALESAGE A L'OUTIL (cycle 202, DIN/ISO : G202)

Attention lors de la programmation!



La machine et la TNC doivent avoir été préparées par le constructeur de la machine.

Cycle utilisable uniquement sur machines avec asservissement de broche.



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

En fin de cycle, la TNC rétablit les états de l'arrosage et de la broche qui étaient actifs avant l'appel du cycle.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) lorsqu'une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide, à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce !

Sélectionnez le sens de dégagement de manière à ce que l'outil s'écarte de la paroi du trou.

Vérifiez la position de la pointe de l'outil lorsque vous programmez une orientation broche avec l'angle entré au paramètre Q336 (p. ex. en mode **Positionnement avec la saisie manuelle**).


Sélectionner l'angle de manière à ce que la pointe de l'outil soit orientée parallèle à un axe de coordonnées.

Lors du dégagement, la TNC tient compte automatiquement d'une rotation active du système de coordonnées.

Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond du trou. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Avance plongée en profondeur Q206 : Vitesse de déplacement de l'outil lors de l'alésage à l'outil (en mm/min). Plage de saisie 0 à 99999,999, sinon FAUTO, FU
- ► Temporisation au fond Q211 : durée en secondes de rotation à vide de l'outil au fond du trou. Plage d'introduction 0 à 3600,0000
- ► Avance de retrait Q208 : vitesse de déplacement de l'outil lors de la sortie du trou (en mm/min). Si vous entrez Q208=0, l'avance de plongée en profondeur s'applique. Plage de saisie 0 à 99999,999, sinon FMAX, FAUTO
- Coordonnée surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,999
- ► Sens de dégagement (0/1/2/3/4) Q214 : définition du sens dans lequel la TNC dégage l'outil au fond du trou (après orientation de la broche)
 - 0 : Pas de dégagement de l'outil
 - **1** : Dégagement de l'outil dans le sens négatif de l'axe principal
 - 2 : Dégagement de l'outil dans le sens négatif de l'axe auxiliaire
 - **3** : Dégagement de l'outil dans le sens positif de l'axe principal
 - **4** : Dégagement de l'outil dans le sens positif de l'axe auxiliaire
- ► Angle d'orientation de la broche Q336 (en absolu) : angle auquel la TNC positionne l'outil avant le dégagement. Plage d'introduction -360,000 à 360,000



10 L Z+100 R0	10 L Z+100 R0 FMAX		
11 CYCL DEF 2	11 CYCL DEF 202 ALES. A L'OUTIL		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE		
Q201=-15	;PROFONDEUR		
Q206=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.		
Q211=0.5	;TEMPO AU FOND		
Q208=250	;AVANCE RETRAIT		
Q203=+20	;COORD. SURFACE PIÈCE		
Q204=100	;SAUT DE BRIDE		
Q214=1	;SENS DÉGAGEMENT		
Q336=0	;ANGLE BROCHE		
12 L X+30 Y+20 FMAX M3			
13 CYCL CALL			
14 L X+80 Y+50 FMAX M99			

30

X

80

3.6 PERCAGE UNIVERSEL (cycle 203, DIN/ISO : G203)

3.6 PERCAGE UNIVERSEL (cycle 203, DIN/ISO: G203)

Mode opératoire du cycle

- 1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 L'outil perce jusqu'à la première profondeur de passe selon l'avance **F** programmée.
- 3 Si un brise-copeaux a été introduit, la TNC dégage l'outil en respectant la valeur de retrait programmée. Si vous travaillez sans brise-copeaux, la TNC ramène l'outil à la distance d'approche selon l'avance de retrait, exécute une temporisation (si celle-ci a été programmée) et le déplace, à nouveau avec FMAX, à la distance d'approche au-dessus de la première profondeur de passe.
- 4 Selon l'avance d'usinage, l'outil perce ensuite une autre profondeur de passe. A chaque passe, la profondeur de passe diminue en fonction de la valeur de réduction (si celle-ci a été programmée).
- 5 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de perçage.
- 6 Au fond du trou, l'outil exécute une temporisation (si celleci a été programmée) pour briser les copeaux. Au terme de la temporisation, il revient à la distance d'approche selon l'avance de retrait. Si vous avez introduit un saut de bride, la TNC déplace l'outil à cette position avec **FMAX**.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **RO**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) lorsqu'une profondeur positive est programmée.


Notez que la TNC inverse le calcul de la position de prépositionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide, à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

PERCAGE UNIVERSEL (cycle 203, DIN/ISO: G203) 3.6

Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond du trou. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Avance plongée en profondeur Q206 : Vitesse de déplacement de l'outil lors du perçage (en mm/min). Plage de saisie 0 à 99999,999, sinon FAUTO, FU
- ▶ Profondeur de passe Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999. La profondeur n'est pas forcément un multiple de la profondeur de passe. L'outil se déplace en une passe à la profondeur lorsque :
 - la profondeur de passe est égale à la profondeur
 - la profondeur de passe est supérieure à la profondeur et si aucun brise-copeaux n'a été défini
- ► Temporisation en haut Q210 : durée en secondes de rotation à vide de l'outil à la distance d'approche, après sa sortie du trou pour dégager les copeaux. Plage d'introduction 0 à 3600,0000
- Coordonnée surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Valeur de réduction Q212 (en incrémental) : après chaque passe, la TNC diminue la profondeur de passe Q202 en fonction de cette valeur. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Nombre Brise-copeaux avant retrait Q213:
 nombre de brise-copeaux avant que la TNC ne
 dégage l'outil hors du trou pour enlever les copeaux.
 Pour briser les copeaux, la TNC dégage l'outil
 chaque fois de la valeur de retrait Q256. Plage
 d'introduction 0 à 99999
- ▶ **Profondeur de passe min.** Q205 (en incrémental) : si vous avez introduit une valeur de réduction, la TNC limite la passe à la valeur introduite dans Q205. Plage d'introduction 0 à 99999,9999



Séquences CN

11 CYCL DEF 203 PERCAGE UNIVERSEL		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-20	;PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q210=0	;TEMPO. EN HAUT	
Q203=+20	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
Q212=0.2	;VALEUR RÉDUCTION	
Q213=3	;BRISE-COPEAUX	
Q205=3	;MIN. ZUSTELL-TIEFE	
Q211=0.25	;TEMPO. AU FOND	
Q208=500	;AVANCE RETRAIT	
Q256=0.2	;RETR. BRISE-COPEAUX	
Q395=0	;REFERENCE PROFONDEUR	

3.6 PERCAGE UNIVERSEL (cycle 203, DIN/ISO : G203)


- ► Temporisation au fond Q211 : durée en secondes de rotation à vide de l'outil au fond du trou. Plage d'introduction 0 à 3600,0000
- Avance de retrait Q208 : vitesse de déplacement de l'outil lors de la sortie du trou (en mm/min). Si vous avez entré Q208=0, la TNC fait sortir l'outil selon l'avance de plongée en profondeur Q206. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FMAX, FAUTO
- ► Retrait brise-copeaux O256 (en incrémental) : valeur de retrait de l'outil lors du brise-copeaux. Plage d'introduction 0,000 à 99999,999
- ▶ Référence profondeur Q395 : vous choisissez si la profondeur indiquée doit se référer à la pointe de l'outil ou à la partie cylindrique de l'outil. Si la TNC doit tenir compte de la profondeur par rapport à la partie cylindrique de l'outil, vous devez définir l'angle de la pointe de l'outil dans la colonne T-ANGLE du tableau d'outils TOOL.T.
 - 0 = Profondeur par rapport à la pointe de l'outil
 1 = Profondeur par rapport à la partie cylindrique de l'outil

3.7 LAMAGE EN TIRANT (cycle 204, DIN/ ISO : G204)

Mode opératoire du cycle

Ce cycle permet d'usiner des lamages se trouvant sur la face inférieure de la pièce.

- 1 Selon l'avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 Puis la TNC effectue une rotation broche à la position 0° et décale l'outil de la valeur de la cote excentrique.
- 3 Puis, l'outil plonge suivant l'avance de pré-positionnement dans le trou ébauché jusqu'à ce que la dent se trouve à la distance d'approche au-dessous de l'arête inférieure de la pièce.
- 4 Ensuite, la TNC déplace à nouveau l'outil au centre du trou, met en route la broche et le cas échéant, l'arrosage, puis amène l'outil à la profondeur de lamage, selon l'avance de lamage.
- 5 Si celle-ci a été introduite, l'outil effectue une temporisation au fond du trou, puis ressort du trou, effectue une orientation broche et se décale à nouveau de la valeur de la cote excentrique.
- 6 La TNC rétracte ensuite l'outil à la distance d'approche, avec l'avance der pré-positionnement, puis au saut de bride (si celuici est indiqué) avec FMAX.



3.7 LAMAGE EN TIRANT (cycle 204, DIN/ISO : G204)

Attention lors de la programmation!



La machine et la TNC doivent avoir été préparées par le constructeur de la machine.

Cycle utilisable uniquement sur machines avec asservissement de broche.

Le cycle ne fonctionne qu'avec des outils d'usinage en tirant.



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur définit le sens d'usinage pour le lamage Attention : le signe positif définit un lamage dans le sens de l'axe de broche positif.

Introduire la longueur d'outil de manière à ce que la partie inférieure de l'outil soit prise en compte et non le tranchant.

Pour le calcul du point initial du lamage, la TNC prend en compte la longueur de la dent de l'outil et l'épaisseur de la matière.




Attention, risque de collision!


Vérifiez la position de la pointe de l'outil lorsque vous programmez une orientation broche avec l'angle indiqué au paramètre **Q336** (p. ex., en mode **Postionnement avec saisie manuelle**). Sélectionner l'angle de manière à ce que la pointe de l'outil soit orientée parallèle à un axe de coordonnées. Sélectionnez le sens de dégagement de manière à ce que l'outil s'écarte de la paroi du trou.

Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Profondeur lamage** Q249 (en incrémental) : distance entre la face inférieure de la pièce et le fond du lamage. Le signe positif usine un lamage dans le sens positif de l'axe de broche. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Epaisseur matière Q250 (en incrémental) : épaisseur de la pièce. Plage d'introduction 0,0001 à 99999.9999
- Cote excentrique Q251 (en incrémental): cote excentrique de l'outil, voir la fiche technique de l'outil. Plage d'introduction 0,0001 à 99999,9999
- ▶ Hauteur de la dent O252 (en incrémental) : distance entre la face inférieure de l'outil et la dent principale, voir la fiche technique de l'outil. Plage d'introduction 0,0001 à 99999,9999
- ▶ Avance de prépositionnement Q253 : vitesse de déplacement de l'outil lors de la plongée dans la pièce ou lors du dégagement (en mm/min). Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FMAX, FAUTO
- Avance de chanfreinage Q254 : vitesse de déplacement de l'outil lors du chanfreinage (en mm/ min). Plage de saisie 0 à 99999,999, sinon FAUTO, FU
- ► Temporisation Q255: temporisation en secondes au fond du lamage. Plage d'introduction 0 à 3600,000
- ► Coordonnée surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Sens de dégagement (1/2/3/4) Q214 : définition du sens dans lequel la TNC doit décaler l'outil de la valeur de la cote excentrique (après orientation de la broche) ; valeur 0 non admise
 - 1 : Dégagement de l'outil dans le sens négatif de l'axe principal
 - 2 : Dégagement de l'outil dans le sens négatif de l'axe auxiliaire
 - **3** : Dégagement de l'outil dans le sens positif de l'axe principal
 - **4** : Dégagement de l'outil dans le sens positif de l'axe auxiliaire
- ▶ Angle d'orientation de la broche Q336 (en absolu) : angle auquel la TNC positionne l'outil avant la plongée et avant le dégagement hors du trou. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000





Séquences CN

•		
11 CYCL DEF 204 LAMAGE EN TIRANT		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q249=+5	;PROF. DE LAMAGE	
Q250=20	;ÉPAISSEUR MATÉRIAU	
Q251=3.5	;COTE EXCENTRIQUE	
Q252=15	;HAUTEUR DE LA DENT	
Q253=750	;AVANCE PRÉ-POS.	
Q254=200	;AVANCE LAMAGE	
Q255=0	;TEMPORISATION	
Q203=+20	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
Q214=1	;SENS DE DÉGAGEMENT	
Q336=0	;ANGLE BROCHE	

3.8 PERCAGE PROFOND UNIVERSEL (cycle 205, DIN/ISO : G205)

3.8 PERCAGE PROFOND UNIVERSEL (cycle 205, DIN/ISO : G205)

Mode opératoire du cycle

- 1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 Si vous avez introduit un point de départ plus profond, la TNC déplace l'outil, selon l'avance de positionnement définie, jusqu'à la distance d'approche au-dessus du point de départ plus profond.
- 3 L'outil perce jusqu'à la première profondeur de passe selon l'avance **F** programmée.
- 4 Si un brise-copeaux a été introduit, la TNC rétracte l'outil de la valeur de retrait programmée. Sans brise-copeaux, la TNC dégage l'outil à la distance d'approche en avance rapide, puis le déplace, toujours avec **FMAX**, à la distance de sécurité audessus de la première profondeur de passe.
- 5 L'outil perce ensuite une autre profondeur de passe selon l'avance d'usinage. A chaque passe, la profondeur de passe diminue en fonction de la valeur de réduction (si celle-ci a été programmée).
- 6 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de perçage.
- 7 Au fond du trou, l'outil exécute une temporisation (si celle-ci a été programmée) pour briser les copeaux. Au terme de la temporisation, il revient à la distance d'approche avec l'avance de retrait. Si vous avez introduit un saut de bride, la TNC déplace l'outil à cette position avec FMAX.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Si vous programmez les distances de sécurité **Q258** différentes de **Q259**, la TNC modifie régulièrement la distance de sécurité entre la première et la dernière passe.

Si vous programmez un point de départ plus profond avec **Q379**, la TNC ne modifie que le point initial du mouvement de plongée. Les mouvements de retrait ne sont pas modifiés par la TNC et se réfèrent donc à la coordonnée de la surface de la pièce.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) lorsqu'une profondeur positive est programmée.


Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide, à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

3.8 PERCAGE PROFOND UNIVERSEL (cycle 205, DIN/ISO : G205)

Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond du trou (pointe conique du foret). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Avance plongée en profondeur Q206 : Vitesse de déplacement de l'outil lors du perçage (en mm/min). Plage de saisie 0 à 99999,999, sinon FAUTO, FU
- ▶ Profondeur de passe Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999. La profondeur n'est pas forcément un multiple de la profondeur de passe. L'outil se déplace en une passe à la profondeur lorsque :
 - la profondeur de passe est égale à la profondeur
 - la profondeur de passe est supérieure à la profondeur
- Coordonnée surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Valeur de réduction Q212 (en incrémental) : la TNC diminue la profondeur de passe Q202 de cette valeur. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Profondeur de passe min. Q205 (en incrémental) : si vous avez introduit une valeur de réduction, la TNC limite la passe à la valeur introduite dans Q205. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Distance de sécurité en haut Q258 (en incrémental) : distance de sécurité pour le positionnement en rapide lorsque, après un retrait hors du trou, la TNC déplace l'outil à nouveau à la profondeur de passe actuelle (valeur de la première passe). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Distance de sécurité en bas Q259 (en incrémental) : distance de sécurité pour le positionnement en rapide lorsque, après un retrait hors du trou, la TNC déplace l'outil à nouveau à la profondeur de passe actuelle (valeur de la dernière passe). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Profondeur de perçage pour brise-copeaux Q257 (en incrémental) : passe après laquelle la TNC exécute un brise-copeaux. Pas de brisecopeaux si l'on a introduit 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Retrait brise-copeaux O256 (en incrémental) : valeur de retrait de l'outil lors du brise-copeaux. Plage d'introduction 0,000 à 99999,999



Séquences CN

Sequences Civ		
11 CYCL DEF 20 UNIVERSEL	05 PERCAGE PROFOND	
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-80	;PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=15	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q203=+100	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
Q212=0.5	;VALEUR RÉDUCTION	
Q205=3	;PROF. PASSE MIN.	
Q258=0.5	;DIST. SÉCUR. EN HAUT	
Q259=1	;DIST. SÉCUR. EN BAS	
Q257=5	;PROF. PERC. BRISE- COP.	
Q256=0.2	;RETR. BRISE-COPEAUX	
Q211=0.25	;TEMPO. AU FOND	
Q379=7.5	;POINT DE DÉPART	
Q253=750	;AVANCE DE PRÉPOS.	
Q208=9999	;AVANCE DE RETRAIT	
Q395=0	;REFERENCE PROFONDEUR	

- ► Temporisation au fond Q211 : durée en secondes de rotation à vide de l'outil au fond du trou. Plage d'introduction 0 à 3600,0000
- ▶ Point de départ plus profond Q379 (en incrémental, par rapport à la surface de la pièce) : point de départ du perçage effectif lorsqu'un préperçage a déjà été réalisé à une profondeur donnée, avec un outil plus court. La TNC amène l'outil depuis la distance d'approche jusqu'au point de départ plus profond avec l'avance de pré-positionnement. Plage de saisie 0 à 99999,9999
- ▶ Avance de pré-positionnement Q253 : Vitesse de déplacement de l'outil (en mm/min) lors du positionnement de la distance d'approche jusqu'à un point de départ plus profond. Elle ne s'applique que si la paramètre Q379 a une valeur différente de 0. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FMAX, FAUTO
- Avance de retrait Q208 : vitesse de déplacement de l'outil lors du dégagement suite à l'usinage (en mm/min). Si vous avez indiqué Q208=0, la TNC fait sortir l'outil selon l'avance programmée au paramètre Q207. Plage de saisie 0 à 99999,9999, sinon FMAX,FAUTO
- ▶ Référence profondeur Q395 : vous choisissez si la profondeur indiquée doit se référer à la pointe de l'outil ou à la partie cylindrique de l'outil. Si la TNC doit tenir compte de la profondeur par rapport à la partie cylindrique de l'outil, vous devez définir l'angle de la pointe de l'outil dans la colonne T-ANGLE du tableau d'outils TOOL.T.
 - 0 = Profondeur par rapport à la pointe de l'outil
 1 = Profondeur par rapport à la partie cylindrique de l'outil

3.9 FRAISAGE DE TROUS (cycle 208)

3.9 FRAISAGE DE TROUS (cycle 208)

Mode opératoire du cycle

- 1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce et aborde le diamètre introduit en suivant un arrondi de cercle (s'il y a suffisamment de place).
- 2 Suivant l'avance **F** programmée, l'outil fraise jusqu'à la profondeur de perçage en suivant une trajectoire hélicoïdale.
- 3 Lorsque la profondeur de perçage est atteinte, la TNC déplace l'outil à nouveau sur un cercle entier pour retirer la matière laissée à l'issue de la plongée.
- 4 La TNC positionne ensuite l'outil au centre du trou.
- 5 Pour terminer, la TNC ramène l'outil à la distance d'approche avec **FMAX**. Si vous avez introduit un saut de bride, la TNC déplace l'outil à cette position avec **FMAX**.

3.9

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon RO.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Si vous avez programmé un diamètre de trou égal au diamètre de l'outil, la TNC perce directement à la profondeur programmée, sans interpolation hélicoïdale.

Une image miroir active n'agit **pas** sur le mode de fraisage défini dans le cycle.

Veillez à ce ni votre outil ni la pièce ne soient endommagés suite à une passe trop importante.

Pour éviter de programmer des passes trop grandes, programmez l'angle de plongée max. de l'outil dans la colonne ANGLE du tableau d'outils TOOL.T. La TNC calcule alors automatiquement la passe max. autorisée et modifie si nécessaire la valeur que vous avez programmée.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine displayDepthErr, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.


Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide, pour se rendre à la distance d'approche en dessous de la surface de la pièce!

3.9 FRAISAGE DE TROUS (cycle 208)

Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la face inférieure de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond du trou. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Avance plongée en profondeur Q206 : Vitesse de déplacement de l'outil lors du perçage sur la trajectoire hélicoïdale (en mm/min). Plage de saisie 0 à 99999,999, sinon FAUTO, FU, FZ
- ▶ Passe par rotation hélic. Q334 (en incrémental) : distance parcourue en une passe par l'outil sur une hélice (=360°). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Coordonnée surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ➤ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Diamètre nominal Q335 (en absolu) : diamètre du trou. Si vous programmez un diamètre nominal égal au diamètre de l'outil, la TNC perce directement à la profondeur programmée, sans interpolation hélicoïdale. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Diamètre de pré-perçage Q342 (en absolu) : dès que vous introduisez dans Q342 une valeur supérieure à 0, la TNC ne contrôle plus le rapport entre le diamètre nominal et le diamètre de l'outil. De cette manière, vous pouvez usiner des trous dont le diamètre est supérieur à deux fois le diamètre de l'outil. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Mode de fraisage Q351 : type de fraisage avec M3 +1 = fraisage en avalant
 - -1 = fraisage en opposition



Séquences CN

12 CYCL DEF 208 FRAISAGE DE TROUS		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-80	;PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q334=1.5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q203=+100	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
Q335=25	;DIAMÈTRE NOMINAL	
Q342=0	;DIAMÈTRE PRÉ- PERÇAGE	
Q351=+1	;MODE FRAISAGE	

Χ

3.10 PERCAGE PROFOND MONOLEVRE (cycle 241, DIN/ISO : G241)

Mode opératoire du cycle

- 1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 Selon l'avance de positionnement définie, la TNC déplace ensuite l'outil à la distance d'approche au-dessus du point de départ plus profond et active, à cet endroit, la vitesse de rotation de perçage avec M3 ainsi que l'arrosage. En fonction du sens de rotation défini dans le cycle, la TNC exécute le mouvement d'approche avec la broche tournant dans le sens horaire, anti-horaire ou à l'arrêtt.
- 3 L'outil perce avec l'avance **F** jusqu'à atteindre la profondeur de perçage ou jusqu'à atteindre la profondeur de passe, dans le cas ou une valeur de passe inférieure aurait été indiquée. A chaque passe, la profondeur de passe diminue de la valeur de réduction. Si vous avez indiqué une profondeur de temporisation, la TNC réduit l'avance après avoir atteint la profondeur de temporisation avec le facteur d'avance.
- 4 Au fond du trou, l'outil exécute une temporisation (si celle-ci a été programmée) pour dégager les copeaux.
- 5 La TNC répète ce processus (3 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de perçage.
- 6 Une fois que la TNC a atteint la profondeur de perçage, elle désactive l'arrosage et rétablit la vitesse de rotation à la valeur définie pour le dégagement.
- 7 La TNC positionne l'outil à la distance d'approche avec l'avance de retrait. Si vous avez programmé un saut de bride, la TNC déplace l'outil à la position souhaitée avec FMAX

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) lorsqu'une profondeur positive est programmée.


Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide, pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

3.10 PERCAGE PROFOND MONOLEVRE (cycle 241, DIN/ISO: G241)

Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond du trou. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Avance plongée en profondeur Q206 : Vitesse de déplacement de l'outil lors du perçage (en mm/min). Plage de saisie 0 à 99999,999, sinon FAUTO, FU
- ► Temporisation au fond Q211 : durée en secondes de rotation à vide de l'outil au fond du trou. Plage d'introduction 0 à 3600,0000
- ► Coordonnée surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Point de départ plus profond Q379 (en incrémental, par rapport à la surface de la pièce) : point de départ du perçage effectif. La TNC amène l'outil depuis la distance d'approche jusqu'au point de départ plus profond avec l'avance de pré-positionnement. Plage d'introduction 0 à 99999.9999
- Avance de pré-positionnement Q253 : vitesse de déplacement de l'outil (en mm/min) lors du positionnement de la distance d'approche au point de départ plus profond. Elle ne s'applique que si la paramètre Q379 a une valeur différente de 0. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FMAX, FAUTO
- ▶ Avance de retrait Q208 : vitesse de déplacement de l'outil lors de la sortie du trou (en mm/min). Si vous avez introduit Q208=0, la TNC fait sortir l'outil selon l'avance de plongée en profondeur Q206. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FMAX, FAUTO
- Sens rot. entrée/sortie (3/4/5) Q426 : sens de rotation de l'outil à l'entrée et à la sortie du trou. Saisie :
 - 3 : rotation broche avec M3
 - 4: rotation broche avec M4
 - 5 : déplacement avec broche à l'arrêt
- ▶ Vitesse broche en entrée/sortie Q427 : vitesse de rotation de l'outil à l'entrée et à la sortie du trou. Plage d'introduction 0 à 99999



Séquences CN

•		
11 CYCL DEF 241 PERCAGE PROFOND MONOLÈVRE		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-80	;PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q211=0.25	;TEMPO. AU FOND	
Q203=+100	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
Q379=7.5	;POINT DE DÉPART	
Q253=750	;AVANCE DE PRÉPOS.	
Q208=1000	;AVANCE RETRAIT	
Q426=3	;SENS DE ROTATION BROCHE	
Q427=25	;VIT. ROT. ENTR./SORT.	
Q428=500	;VIT. ROT. PERÇAGE	
Q429=8	;MARCHE ARROSAGE	
Q430=9	;ARRÊT ARROSAGE	
Q435=0	;PROFONDEUR DE TEMPORISATION	
Q401=100	;FACTEUR D'AVANCE	
Q202=9999	;PROFONDEUR DE PASSE MAX.	
Q212=0	;VALEUR DE REDUCTION	
Q205=0	;PROFONDEUR DE PASSE MIN.	


PERCAGE PROFOND MONOLEVRE (cycle 241, DIN/ISO: G241) 3.10

- ► Vit. rot. perçage Q428 : vitesse de rotation à laquelle l'outil doit percer. Plage d'introduction 0 à 99999
- ▶ Fonction M MARCHE Arrosage Q429 : Fonction auxiliaire M pour activer l'arrosage. La TNC active l'arrosage lorsque l'outil se trouve au niveau du point de départ le plus profond. Plage de saisie 0 à 999
- ► Fonction M ARRET Arrosage Q430 : Fonction auxiliaire M pour désactiver l'arrosage. La TNC désactive l'arrosage lorsque l'outil est à la profondeur de perçage. Plage d'introduction 0 à 999
- ▶ **Prof. Tempo** Q435 (incrémental): coordonnée de l'axe de broche, à laquelle l'outil doit être temporisé. La fonction est inactive avec une introduction de 0 (par défaut). Application: lors de la création de perçage traversant, certains outils ont besoin d'une petite temporisation avant la sortie de la matière, de façon à dégager les copeaux vers le haut. Définir une profondeur plus petite que Q201, plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Facteur d'avance Q401 : Facteur de réduction de l'avance une fois que la profondeur de temporisation a été atteinte. Plage d'introduction 0 à 100
- ▶ Profondeur de passe Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. La profondeur n'est pas forcément un multiple de la profondeur de passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Valeur de réduction Q212 (en incrémental) : après chaque passe, la TNC diminue la profondeur de passe Q202 en fonction de cette valeur. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► **Profondeur de passe min.** Q205 (en incrémental) : si vous avez introduit une valeur de réduction, la TNC limite la passe à la valeur introduite dans Q205. Plage d'introduction 0 à 99999,9999

3.11 Exemples de programmation

3.11 Exemples de programmation

Exemple : cycles de perçage



0 BEGIN PGM C200	MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20		Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+	-100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S	4500	Appel d'outil (rayon d'outil 3)
4 L Z+250 RO FMAX	(Dégager l'outil
5 CYCL DEF 200 PE	RCAGE	Définition du cycle
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-15	;PROFONDEUR	
Q206=250	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q210=0	;TEMPO. EN HAUT	
Q203=-10	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=20	;SAUT DE BRIDE	
Q211=0,2	;TEMPO AU FOND	
Q395=0	;RÉF. PROFONDEUR	
6 L X+10 Y+10 R0 I	FMAX M3	Aborder le trou 1, marche broche
7 CYCL CALL		Appel du cycle
8 L Y+90 R0 FMAX M99		Aborder le 2ème trou, appeler le cycle
9 L X+90 R0 FMAX M99		Aborder le 3ème trou, appeler le cycle
10 L Y+10 R0 FMAX M99		Aborder le 4ème trou, appeler le cycle
11 L Z+250 R0 FMAX M2		Dégager l'outil, fin du programme
12 END PGM C200	MM	


Exemple : utilisation des cycles de perçage en liaison avec PATTERN DEF

Les coordonnées du perçage sont mémorisées dans la définition du motif Pattern def pos et sont appelées par la TNC avec CYCL CALL PAT.

Les rayons d'outils sont sélectionnés de manière à visualiser toutes les étapes de l'usinage dans le graphique de test.

Déroulement du programme

- Centrage (rayon d'outil 4)
- Perçage (rayon d'outil 2,4)
- Taraudage (rayon d'outil 3)



O BEGIN PGM 1 M	M	
1 BLK FORM 0.1 2	Z X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2	X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL CALL 1 Z	\$5000	Appel d'outil, foret à centrer (rayon d'outil 4)
4 L Z+10 R0 F500	00	Déplacer l'outil à une hauteur de sécurité (programmer F avec une valeur), la TNC positionne à cette hauteur après chaque cycle.
5 PATTERN DEF		Définir toutes les positions de perçage dans le motif de points
POS1(X+10 Y+10	Z+0)	
POS2(X+40 Y+30	Z+0)	
POS3(X+20 Y+55	5 Z+0)	
POS4(X+10 Y+90	Z+0)	
POS5(X+90 Y+90	Z+0)	
POS6(X+80 Y+65	i Z+0)	
POS7(X+80 Y+30	Z+0)	
POS8(X+90 Y+10	Z+0)	
6 CYCL DEF 240 (CENTRAGE	Définition du cycle de centrage
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q343=0	;CHOIX PROFOND./DIAM.	
Q201=-2	;PROFONDEUR	
Q344=-10	;DIAMÈTRE	
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q211=0	;TEMPO AU FOND	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
7 CYCL CALL PAT	F5000 M13	Appel du cycle en liaison avec le motif de points
8 L Z+100 R0 FM	AX	Dégager l'outil, changer l'outil
9 TOOL CALL 2 Z	\$5000	Appel d'outil pour le foret (rayon d'outil 2,4)

3.11 Exemples de programmation

10 L Z+10 R0 F5000		Déplacer l'outil à hauteur de sécurité (programmer F avec valeur)
11CYCL DEF 200 PER	CAGE	Définition du cycle Perçage
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-25	;PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q210=0	;TEMPO. EN HAUT	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
Q211=0,2	;TEMPO AU FOND	
Q395=0	;RÉFÉRENCE PROFONDEUR	
12 CYCL CALL PAT F5	5000 M13	Appel du cycle en liaison avec le motif de points
13 L Z+100 R0 FMAX		Dégager l'outil
14 TOOL CALL 3 Z S2	00	Appel d'outil, taraud (rayon 3)
15 L Z+50 R0 FMAX		Déplacer l'outil à la hauteur de sécurité
16 CYCL DEF 206 NO	UVEAU TARAUDAGE	Définition du cycle Taraudage
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-25	;PROFONDEUR FILETAGE	
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q211=0	;TEMPO AU FOND	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
17 CYCL CALL PAT F5	0000 M13	Appel du cycle en liaison avec le motif de points
18 L Z+100 R0 FMAX	M2	Dégager l'outil, fin du programme
19END PGM 1MM		

Cycles d'usinage : taraudage / fraisage de filets

Cycles d'usinage : taraudage / fraisage de filets

4.1 Principes de base

4.1 Principes de base

Résumé

La TNC dispose de 8 cycles destinés aux usinages de filets les plus variés :

Cycle	Softkey	Page
206 NOUVEAU TARAUDAGE avec mandrin de compensation, avec pré-positionnement automatique, saut de bride	206	103
207 NOUVEAU TARAUDAGE RIGIDE sans mandrin de compensation, avec pré-positionnement automatique, saut de bride	207 RT	106
209 TARAUDAGE BRISE-COPEAUX sans mandrin de compensation, avec pré-positionnement automatique, saut de bride, brise-copeaux	209 RT	109
262 FRAISAGE DE FILETS Cycle de fraisage d'un filet dans une matière ébauchée	262	115
263 FILETAGE SUR UN TOUR Cycle de fraisage d'un filet dans une matière ébauchée avec fraisage d'un chanfrein	263	119
264 FILETAGE AVEC PERCAGE Cycle de perçage en pleine matière, suivi du fraisage d'un filet avec un outil	264	123
265 FILETAGE HELICOIDAL AVEC PERCAGE Cycle de fraisage d'un filet en plein matière	265	127
267 FILETAGE HELICOIDAL SUR TENON Cycle de fraisage d'un filet extérieur avec fraisage d'un chanfrein	267	131

4.2 TARAUDAGE avec mandrin de compensation (cycle 206, DIN/ISO : G206)

Mode opératoire du cycle

- 1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 L'outil se déplace en une passe à la profondeur de perçage.
- 3 Le sens de rotation de la broche est ensuite inversé et l'outil revient à la distance d'approche, après temporisation. Si vous avez introduit un saut de bride, la TNC déplace l'outil à cette position avec FMAX.
- 4 A la distance d'approche, le sens de rotation broche est à nouveau inversé.

Cycles d'usinage : taraudage / fraisage de filets

4.2 TARAUDAGE avec mandrin de compensation (cycle 206, DIN/ISO : G206)

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

L'outil doit être serré dans un mandrin de compensation. Le mandrin de compensation de longueur sert à compenser en cours d'usinage les tolérances d'avance et de vitesse de rotation.

Pendant l'exécution du cycle, le potentiomètre de vitesse de rotation broche reste inactif. Le potentiomètre d'avance est encore partiellement actif (définition par le constructeur de la machine, consulter le manuel de la machine).

Pour un filet à droite, activer la broche avec M3 ; pour un filet à gauche, activer avec M4.

Si vous entrez le pas de filet du taraud dans la colonne **Pitch** du tableau d'outils, la TNC compare le pas de filet contenu dans le tableau d'outils avec le pas de filet défini dans le cycle. La TNC délivre un message d'erreur lorsque les valeurs ne concordent pas. Dans le cycle 206, la TNC calcule le pas de filet à l'aide de la vitesse de rotation programmée et de l'avance définie dans le cycle.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

TARAUDAGE avec mandrin de compensation (cycle 206, DIN/ISO : 4.2 G206)


Paramètres du cycle



▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999

Valeur indicative : 4 x pas de vis.

- ▶ **Profondeur de filetage** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la fin du filet. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Avance F Q206 : vitesse de déplacement de l'outil lors du taraudage. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO
- ► Temporisation au fond Q211 : introduire une valeur comprise entre 0 et 0,5 seconde afin d'éviter que l'outil ne cale lors du dégagement. Plage d'introduction 0 à 3600,0000
- Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999



Séquences CN

25 CYCL DEF 206 NOUVEAU TARAUDAGE		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-20	;PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q211=0.25	;TEMPO AU FOND	
Q203=+25	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	

Calcul de l'avance : $F = S \times p$

- F: Avance (en mm/min.)
- **S:** Vitesse de rotation broche (tours/min.)
- **p:** Pas du filet (mm)

Dégagement en cas d'interruption du programme

Si vous appuyez sur la touche Stop externe pendant le taraudage, la TNC affiche une softkey vous permettant de dégager l'outil.

Cycles d'usinage : taraudage / fraisage de filets

4.3 TARAUDAGE sans mandrin de compensation GS (cycle 207, DIN/ISO : G207)

4.3 TARAUDAGE sans mandrin de compensation GS (cycle 207, DIN/ ISO : G207)

Mode opératoire du cycle

La TNC usine le filet en une ou plusieurs phases sans mandrin de compensation.

- 1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 L'outil se déplace en une passe à la profondeur de perçage.
- 3 Le sens de rotation de la broche est ensuite inversé et l'outil revient à la distance d'approche, après temporisation. Si vous avez introduit un saut de bride, la TNC déplace l'outil à cette position avec FMAX.
- 4 A la distance d'approche, la TNC stoppe la broche.

Attention lors de la programmation !



La machine et la TNC doivent avoir été préparées par le constructeur de la machine.

Cycle utilisable uniquement sur machines avec asservissement de broche.



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **RO**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

La TNC calcule l'avance en fonction de la vitesse de rotation. Si vous actionnez le potentiomètre d'avance pendant le taraudage, la TNC adapte l'avance automatiquement.

Le potentiomètre d'avance est inactif.

En fin de cycle, la broche s'immobilise. Avant l'opération d'usinage suivante, réactiver la broche avec **M3** (ou **M4**).

Si vous entrez le pas de filet du taraud dans la colonne **Pitch** du tableau d'outils, la TNC compare le pas de filet contenu dans le tableau d'outils avec le pas de filet défini dans le cycle. La TNC délivre un message d'erreur lorsque les valeurs ne concordent pas.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

Cycles d'usinage : taraudage / fraisage de filets

4.3 TARAUDAGE sans mandrin de compensation GS (cycle 207, DIN/ISO : G207)


Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Profondeur de filetage** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la fin du filet. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Pas de vis Q239 : pas du filet Le signe détermine le sens du filet :
 - + = filet à droite
 - = filet à gauche

Plage d'introduction -99,9999 à 99,9999

- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999



Séquences CN

26 CYCL DEF 207 NOUV. TARAUDAGE RIG.		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-20	;PROFONDEUR	
Q239=+1	;PAS DE VIS	
Q203=+25	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	

Dégagement en cas d'interruption du programme

Si vous appuyez sur la touche Stop externe pendant le filetage, la TNC affiche la softkey **DEGAGEMENT MANUEL**. Si vous appuyez sur **DEGAGEMENT MANUEL**, vous pouvez commandez le dégagement de l'outil. Pour cela, appuyez sur la touche positive de sens de l'axe de broche actif.

4.4 TARAUDAGE BRISE-COPEAUX (cycle 209, DIN/ISO : G209)

Mode opératoire du cycle

La TNC usine le filet en plusieurs passes à la profondeur programmée. Par paramètre, vous pouvez définir, lors du brisecopeaux si l'outil doit sortir du trou entièrement ou non.

- 1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce où elle exécute alors une orientation broche.
- 2 L'outil se déplace à la profondeur de passe programmée, le sens de rotation de la broche s'inverse et, suivant ce qui a été défini, l'outil est rétracté selon une valeur donnée ou sort du trou pour être desserré. Si vous avez défini un facteur d'augmentation de la vitesse de rotation, la TNC sort l'outil du trou à la vitesse ainsi augmentée.
- 3 Le sens de rotation de la broche est ensuite à nouveau inversé et l'outil se déplace à la profondeur de passe suivante.
- 4 La TNC répète ce processus (2 à 3) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de filetage programmée.
- 5 L'outil revient ensuite la distance d'approche. Si vous avez introduit un saut de bride, la TNC déplace l'outil à cette position avec **FMAX**.
- 6 A la distance d'approche, la TNC stoppe la broche.

4.4 TARAUDAGE BRISE-COPEAUX (cycle 209, DIN/ISO : G209)

Attention lors de la programmation!



La machine et la TNC doivent avoir été préparées par le constructeur de la machine.

Cycle utilisable uniquement sur machines avec asservissement de broche.



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur de filetage détermine le sens de l'usinage.

La TNC calcule l'avance en fonction de la vitesse de rotation. Si vous actionnez le potentiomètre d'avance pendant le taraudage, la TNC adapte l'avance automatiquement.

Le potentiomètre d'avance est inactif.

Si vous avez défini, dans le paramètre de cycle **Q403**, un facteur de vitesse de rotation pour le retrait rapide de l'outil, la TNC limite alors la vitesse à la vitesse de rotation max. de la gamme de broche active.

En fin de cycle, la broche s'immobilise. Avant l'opération d'usinage suivante, réactiver la broche avec **M3** (ou **M4**).

Si vous entrez le pas de filet du taraud dans la colonne **Pitch** du tableau d'outils, la TNC compare le pas de filet contenu dans le tableau d'outils avec le pas de filet défini dans le cycle. La TNC délivre un message d'erreur lorsque les valeurs ne concordent pas.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

TARAUDAGE BRISE-COPEAUX (cycle 209, DIN/ISO: G209) 4.4


Paramètres du cycle



- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Profondeur de filetage** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la fin du filet. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Pas de vis Q239 : pas du filet Le signe détermine le sens du filet :
 - + = filet à droite
 - = filet à gauche

Plage d'introduction -99,9999 à 99,9999

- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Profondeur de perçage jusqu'au brise-copeaux Q257 (en incrémental) : passe à l'issu de laquelle la TNC exécute un brise-copeaux. Pas de brisecopeaux si l'on a introduit 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Retrait lors du brise-copeaux Q256 : la TNC multiplie le pas de vis Q239 par la valeur programmée et dégage l'outil, lors du brise-copeaux, en fonction de la valeur ainsi obtenue. Si vous introduisez Q256 = 0, la TNC sort l'outil entièrement du trou pour dégager les copeaux (à la distance d'approche). Plage d'introduction 0,000 à 99999,999



Séquences CN

26 CYCL DEF 209 TARAUD. BRISE-COP.			
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE		
Q201=-20	;PROFONDEUR		
Q239=+1	;PAS DE FILET		
Q203=+25	;COORD. SURFACE PIÈCE		
Q204=50	;SAUT DE BRIDE		
Q257=5	;PROF. PERC. BRISE- COP.		
Q256=+1	;RETR. BRISE-COPEAUX		
Q336=50	;ANGLE BROCHE		
Q403=1.5	;FACTEUR DE VITESSE DE ROTATION		

4.4 TARAUDAGE BRISE-COPEAUX (cycle 209, DIN/ISO : G209)

- ▶ Angle pour orientation broche Q336 (en absolu) : angle auquel la TNC positionne l'outil avant l'opération de filetage. Ceci vous permet éventuellement d'effectuer une reprise de filetage. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000
- ▶ Facteur vit. rot. pour retrait Q403 : facteur en fonction duquel la TNC augmente la vitesse de rotation de la broche et donc l'avance de retrait pour la sortie du trou. Plage d'introduction 0,0001 à 10 Augmentation à la vitesse de rotation maximale de la gamme de broche

Dégagement en cas d'interruption du programme

Si vous appuyez sur la touche Stop externe pendant le filetage, la TNC affiche la softkey **DEGAGEMENT MANUEL**. Si vous appuyez sur **DEGAGEMENT MANUEL**, l'outil est dégagé sous l'action de la commande. Pour cela, appuyez sur la touche positive de sens de l'axe de broche actif.

4.5 Principes de base pour le fraisage de filets

Conditions requises

- La machine devrait être équipée d'un arrosage par la broche (liquide de refroidissement 30 bars min., air comprimé 6 bars min.)
- Pendant le fraisage d'un filet, des déformations apparaissent le plus souvent sur son profil. En règle générale, des corrections spécifiques aux outils s'imposent dont vous pouvez vous informer en consultant le constructeur de vos outils coupants ou son catalogue. La correction est appliquée lors de l'appel d'outil TOOL CALL avec le rayon Delta DR.
- Les cycles 262, 263, 264 et 267 ne peuvent être utilisés qu'avec des outils avec rotation à droite. Avec le cycle 265, vous pouvez utiliser des outils tournant à droite ou à gauche
- Le sens de l'usinage résulte des paramètres d'introduction suivants : signe du pas de vis Q239 (+ = filet vers la droite /- = filet vers la gauche) et mode de fraisage Q351 (+1 = en avalant /-1 = en opposition). Pour des outils avec rotation à droite, le tableau suivant illustre la relation entre les paramètres d'introduction.

Filetage intérieur	Pas du filet	Mode fraisage	Sens usinage
à droite	+	+1(RL)	Z+
à gauche	-	-1(RR)	Z+
à droite	+	-1(RR)	Z-
à gauche		+1(RL)	Z-

Filetage extérieur	Pas du filet	Mode fraisage	Sens usinage
à droite	+	+1(RL)	Z–
à gauche	_	-1(RR)	Z–
à droite	+	-1(RR)	Z+
à gauche		+1(RL)	Z+



La TNC considère que l'avance programmée pour le fraisage de filets se réfère au tranchant de l'outil. Mais comme la TNC affiche l'avance se référant à la trajectoire du centre, la valeur affichée diffère de la valeur programmée.

L'orientation du filet change lorsque vous exécutez sur un seul axe un cycle de fraisage de filets en liaison avec le cycle 8 IMAGE MIROIR.

4.5 Principes de base pour le fraisage de filets



Attention, risque de collision!

Pour les passes en profondeur, programmez toujours les mêmes signes car les cycles contiennent plusieurs processus qui sont indépendants les uns des autres. La décision concernant la priorité du sens d'usinage est décrite dans les différents cycles. Si vous souhaitez exécuter p. ex. un cycle uniquement avec le chanfreinage, vous devez alors introduire 0 comme profondeur de filetage. Le sens d'usinage est alors défini par la profondeur du chanfrein.


Comportement en cas de bris d'outil!

Si un bris d'outil se produit pendant le filetage, vous devez stopper l'exécution du programme, passer en mode Positionnement avec introduction manuelle et déplacer l'outil sur une trajectoire linéaire jusqu'au centre du trou. Vous pouvez ensuite dégager l'outil dans l'axe de plongée pour le changer.

4.6 FRAISAGE DE FILETS (cycle 262, DIN/ISO : G262)

Mode opératoire du cycle

- 1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.
- 2 Avec l'avance de pré-positionnement programmée, l'outil se déplace sur le plan initial qui résulte du signe du pas de vis, du mode de fraisage ainsi que du nombre de filets par pas.
- 3 Puis, l'outil se déplace tangentiellement vers le diamètre nominal du filet en suivant une trajectoire hélicoïdale. Un déplacement de compensation dans l'axe d'outil est exécuté avant l'approche hélicoïdale pour débuter la trajectoire du filet à partir du plan initial programmé.
- 4 En fonction du paramètre Nombre de filets par pas, l'outil fraise le filet en exécutant un déplacement hélicoïdal, plusieurs déplacements hélicoïdaux décalés ou un déplacement hélicoïdal continu.
- 5 Puis, l'outil quitte le contour par tangentement pour retourner au point initial dans le plan d'usinage.
- 6 En fin de cycle, la TNC déplace l'outil en avance rapide à la distance d'approche ou au saut de bride (si celui-ci a été programmé).



4.6 FRAISAGE DE FILETS (cycle 262, DIN/ISO : G262)

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **RO**.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur de filetage détermine le sens de l'usinage.

Si vous programmez profondeur de filetage = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Le mouvement d'approche du diamètre nominal du filet est exécuté sur un demi-cercle en partant du centre. Si le diamètre de l'outil est inférieur de 4 fois la valeur du pas de vis par rapport au diamètre nominal du filet, la TNC exécute un prépositionnement latéral.

La TNC exécute un mouvement de compensation dans l'axe d'outil avant le mouvement d'approche. Le mouvement de compensation correspond au maximum à la moitié du pas de vis. Il doit y avoir un espace suffisant dans le trou!

Lorsque vous modifiez la profondeur de filetage, la TNC modifie automatiquement le point initial pour le mouvement hélicoïdal.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

FRAISAGE DE FILETS (cycle 262, DIN/ISO : G262) 4.6


Paramètres du cycle



- ▶ **Diamètre nominal** Q335 : diamètre nominal du filet. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Pas de vis Q239 : pas du filet Le signe détermine le sens du filet :
 - + = filet à droite
 - = filet à gauche

Plage d'introduction -99,9999 à 99,9999

- ► Profondeur de filetage Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la fin du filet. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Filets par pas Q355 : Nombre de pas selon lequel l'outil est décalé :
 - **0** = une trajectoire hélicoïdale à la profondeur du filetage
 - **1** = trajectoire hélicoïdale continue sur toute la longueur du filet
 - >1 = plusieurs trajectoires hélicoïdales avec approche et sortie, entre deux la TNC décale l'outil de Q355 fois le pas. Plage d'introduction 0 à 99999
- ▶ Avance de pré-positionnement Q253 : vitesse de déplacement de l'outil lors de la plongée dans la pièce ou lors du dégagement, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FMAX, FAUTO
- ▶ Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3 +1 = fraisage en avalant
 - -1 = fraisage en opposition
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999





Séquences CN

25 CYCL DEF 262 FRAISAGE DE FILETS

Q335=10 ;DIAMÈTRE NOMINAL

Q239=+1.5 ;PAS

4.6 FRAISAGE DE FILETS (cycle 262, DIN/ISO : G262)

- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage (en mm/min). Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO
- ▶ Avance d'approche Q512 : vitesse de déplacement de l'outil lors de l'approche (en mm/min). Pour les petits diamètres de taraudage, vous pouvez réduire le risque de bris d'outil en diminuant l'avance d'approche. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO

Q201=-20	;PROFONDEUR FILETAGE
Q355=0	;AVANCE PAS PAR PAS
Q253=750	;AVANCE DE PRÉPOS.
Q351=+1	;MODE DE FRAISAGE
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q203=+30	;COORD. SURFACE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q207=500	;AVANCE DE FRAISAGE
Q512=0	;AVANCE D'APPROCHE

4.7 FILETAGE SUR UN TOUR (cycle 263, DIN/ISO: G263)

Mode opératoire du cycle

1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.

Chanfreiner

- 2 L'outil se déplace à la profondeur du chanfrein moins la distance d'approche avec l'avance de pré-positionnement. Il se déplace ensuite à la profondeur du chanfrein selon l'avance de chanfreinage.
- 3 Si une distance d'approche latérale a été introduite, la TNC positionne l'outil tout de suite à la profondeur du chanfrein, suivant l'avance de pré-positionnement.
- 4 Ensuite, et selon les conditions de place, la TNC sort l'outil du centre ou bien aborde en douceur le diamètre primitif par un pré-positionnement latéral et exécute un déplacement circulaire.

Chanfrein frontal

- 5 L'outil se déplace à la profondeur du chanfrein frontal selon l'avance de pré-positionnement.
- 6 En partant du centre, la TNC positionne l'outil à la valeur de décalage frontale en suivant un demi-cercle sans correction de rayon. Il exécute un déplacement circulaire avec l'avance de chanfreinage.
- 7 Ensuite, la TNC déplace à nouveau l'outil sur un demi-cercle jusqu'au centre du trou.

Fraisage de filets

- 8 Avec l'avance de pré-positionnement programmée, l'outil se déplace sur le plan initial pour le filet qui résulte du signe du pas de vis ainsi que du mode de fraisage.
- 9 L'outil se déplace ensuite en suivant une trajectoire hélicoïdale, tangentiellement au diamètre nominal du filet, et fraise le filet par un déplacement hélicoïdal sur 360°.
- 10 Puis l'outil quitte le contour par tangentement pour retourner au point initial dans le plan d'usinage.
- 11 En fin de cycle, la TNC déplace l'outil, en avance rapide, à la distance d'approche ou au saut de bride (si celui-ci a été programmé).

4.7 FILETAGE SUR UN TOUR (cycle 263, DIN/ISO : G263)

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Les signes des paramètres de cycles Profondeur de filetage, Profondeur du chanfrein ou du chanfrein frontal déterminent le sens d'usinage. Le sens d'usinage est déterminé dans l'ordre suivant :

- 1. Profondeur de filetage
- 2. Profondeur de chanfrein
- 3. Profondeur de chanfrein frontal

Si vous attribuez 0 à l'un de ces paramètres de profondeur, la TNC n'exécute pas cette phase d'usinage.

Si un chanfrein frontal est souhaité, attribuez la valeur 0 au paramètre de profondeur pour le chanfrein.

Programmez la profondeur de filetage égale à la profondeur du chanfrein soustrait d'au moins un tiers de pas du filet.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

FILETAGE SUR UN TOUR (cycle 263, DIN/ISO: G263) 4.7


Paramètres du cycle





- ▶ **Diamètre nominal** Q335 : diamètre nominal du filet. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Pas de vis Q239 : pas du filet Le signe détermine le sens du filet :
 - + = filet à droite
 - = filet à gauche

Plage d'introduction -99,9999 à 99,9999

- ▶ **Profondeur de filetage** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la fin du filet. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Profondeur pour chanfrein** Q356 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la pointe de l'outil. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Avance de pré-positionnement Q253 : vitesse de déplacement de l'outil lors de la plongée dans la pièce ou lors du dégagement, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FMAX, FAUTO
- ► Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3 +1 = fraisage en avalant
 - **-1** = fraisage en opposition
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ➤ Distance d'approche latérale Q357 (en incrémental) : distance entre le tranchant de l'outil et la paroi du trou. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Profondeur du chanfrein frontal O358 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la pointe de l'outil lors de l'usinage d'un chanfrein frontal. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Décalage Chanfrein frontal** Q359 (en incrémental) : distance dont la TNC décale le centre d'outil à partir du centre du trou. Plage d'introduction 0 à 99999.9999
- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999







4.7 FILETAGE SUR UN TOUR (cycle 263, DIN/ISO : G263)

- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Avance de chanfreinage Q254 : vitesse de déplacement de l'outil pour le chanfreinage, en mm/ min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU
- Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage (en mm/min). Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO
- ▶ Avance d'approche Q512 : vitesse de déplacement de l'outil lors de l'approche (en mm/min). Pour les petits diamètres de taraudage, vous pouvez réduire le risque de bris d'outil en diminuant l'avance d'approche. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO

Séquences CN

25 CYCL DEF 263 FILETAGE SUR UN TOUR			
Q335=10	;DIAMÈTRE NOMINAL		
Q239=+1.5	;PAS		
Q201=-16	;PROFONDEUR FILETAGE		
Q356=-20	;PROFONDEUR CHANFREIN		
Q253=750	;AVANCE DE PRÉPOS.		
Q351=+1	;MODE DE FRAISAGE		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE		
Q357=0.2	;DIST. APPR. LATÉRALE		
Q358=+0	;PROFONDEUR CHANFREIN FRONTAL		
Q359=+0	;DÉCAL. JUSQ. CHANFREIN		
Q203=+30	;COORD. SURFACE PIÈCE		
Q204=50	;SAUT DE BRIDE		
Q254=150	;AVANCE DE CHANFREINAGE		
Q207=500	;AVANCE DE FRAISAGE		
Q512=0	;AVANCE D'APPROCHE		

4.8 FILETAGE AVEC PERCAGE (cycle 264, DIN/ISO : G264)

Mode opératoire du cycle

1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.

Perçage

- 2 Suivant l'avance de plongée en profondeur programmée, l'outil perce jusqu'à la première profondeur de passe.
- 3 Si un brise-copeaux a été introduit, la TNC dégage l'outil en respectant la valeur de retrait programmée. Sans brise-copeaux, la TNC dégage l'outil, en avance rapide, à la distance d'approche, puis le déplace, à nouveau avec **FMAX**, à la distance de sécurité au-dessus de la première profondeur de passe.
- 4 Selon l'avance d'usinage, l'outil perce ensuite une autre profondeur de passe.
- 5 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de perçage.

Chanfrein frontal

- 6 L'outil se déplace à la profondeur du chanfrein frontal selon l'avance de pré-positionnement.
- 7 En partant du centre, la TNC positionne l'outil à la valeur de décalage frontale en suivant un demi-cercle sans correction de rayon. Il exécute un déplacement circulaire avec l'avance de chanfreinage.
- 8 Ensuite, la TNC déplace à nouveau l'outil sur un demi-cercle jusqu'au centre du trou.

Fraisage de filets

- 9 Avec l'avance de pré-positionnement programmée, l'outil se déplace sur le plan initial pour le filet qui résulte du signe du pas de vis ainsi que du mode de fraisage.
- 10 L'outil se déplace ensuite vers le diamètre nominal du filet en suivant une trajectoire hélicoïdale tangentielle et fraise le filet par un déplacement hélicoïdal sur 360°.
- 11 Puis l'outil quitte le contour par tangentement pour retourner au point initial dans le plan d'usinage.
- 12 En fin de cycle, la TNC déplace l'outil, en avance rapide, à la distance d'approche ou au saut de bride (si celui-ci a été programmé).

4.8 FILETAGE AVEC PERCAGE (cycle 264, DIN/ISO : G264)

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Les signes des paramètres de cycles Profondeur de filetage, Profondeur du chanfrein ou du chanfrein frontal déterminent le sens d'usinage. Le sens d'usinage est déterminé dans l'ordre suivant :

- 1. Profondeur de filetage
- 2. Profondeur de chanfrein
- 3. Profondeur de chanfrein frontal

Si vous attribuez 0 à l'un de ces paramètres de profondeur, la TNC n'exécute pas cette phase d'usinage.

Programmez la profondeur de filetage pour qu'elle soit égale au minimum à la profondeur de perçage moins un tiers de fois le pas de vis.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

FILETAGE AVEC PERCAGE (cycle 264, DIN/ISO : G264) 4.8

Paramètres du cycle




- ▶ **Diamètre nominal** Q335 : diamètre nominal du filet. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Pas de vis Q239 : pas du filet Le signe détermine le sens du filet :
 - + = filet à droite
 - = filet à gauche


Plage d'introduction -99,9999 à 99,9999

- ▶ **Profondeur de filetage** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la fin du filet. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Profondeur de perçage** Q356 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond du trou. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Avance de pré-positionnement Q253 : vitesse de déplacement de l'outil lors de la plongée dans la pièce ou lors du dégagement, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FMAX, FAUTO
- ► Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3 +1 = fraisage en avalant
 - -1 = fraisage en opposition
- ▶ **Profondeur de passe** Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. La profondeur n'est pas forcément un multiple de la profondeur de passe. Plage d'introduction 0 à 99999.9999

L'outil se déplace en une passe à la profondeur lorsque :

- la profondeur de passe est égale à la profondeur
- la profondeur de passe est supérieure à la profondeur





Séquences CN

25 CYCL DEF 264 FILETAGE AV. PERCAGE

Q335=10 ;DIAMÈTRE NOMINAL

4.8 FILETAGE AVEC PERCAGE (cycle 264, DIN/ISO: G264)

- ▶ Distance de sécurité en haut Q258 (en incrémental) : distance de sécurité pour le positionnement en rapide lorsque, après un retrait hors du trou, la TNC déplace l'outil à nouveau à la profondeur de passe actuelle. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Profondeur de perçage jusqu'au brise-copeaux Q257 (en incrémental) : passe à l'issu de laquelle la TNC exécute un brise-copeaux. Pas de brisecopeaux si l'on a introduit 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Retrait brise-copeaux Q256 (en incrémental) : valeur de retrait de l'outil lors du brise-copeaux. Plage d'introduction 0,000 à 99999,999
- ▶ Profondeur du chanfrein frontal Q358 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la pointe de l'outil lors de l'usinage d'un chanfrein frontal. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Décalage Chanfrein frontal Q359 (en incrémental) : distance dont la TNC décale le centre d'outil à partir du centre du trou. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Avance de plongée en profondeur Q206 : vitesse de l'outil lors de son positionnement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU
- ► Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage (en mm/min). Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO
- ▶ Avance d'approche Q512 : vitesse de déplacement de l'outil lors de l'approche (en mm/min). Pour les petits diamètres de taraudage, vous pouvez réduire le risque de bris d'outil en diminuant l'avance d'approche. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO

Q239=+1.5	;PAS
Q201=-16	;PROFONDEUR FILETAGE
Q356=-20	;PROFONDEUR DE PERÇAGE
Q253=750	;AVANCE DE PRÉPOS.
Q351=+1	;MODE DE FRAISAGE
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q258=0.2	;DISTANCE DE SÉCURITÉ
Q257=5	;PROF. PERC. BRISE- COP.
Q256=0.2	;RETR. BRISE-COPEAUX
Q358=+0	;PROFONDEUR CHANFREIN FRONTAL
Q359=+0	;DÉCAL. JUSQ. CHANFREIN
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q203=+30	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.
Q207=500	;AVANCE DE FRAISAGE
Q512=0	;AVANCE D'APPROCHE

4.9 FILETAGE HELICOIDAL AVEC PERCAGE (cycle 265, DIN/ISO : G265)

Mode opératoire du cycle

1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.

Chanfrein frontal

- 2 Pour un chanfreinage avant l'usinage du filet, l'outil se déplace à la profondeur du chanfrein frontal selon l'avance de chanfreinage. Pour un chanfreinage après l'usinage du filet, l'outil se déplace à la profondeur du chanfrein selon l'avance de pré-positionnement.
- 3 En partant du centre, la TNC positionne l'outil à la valeur de décalage frontale en suivant un demi-cercle sans correction de rayon. Il exécute un déplacement circulaire avec l'avance de chanfreinage.
- 4 Ensuite, la TNC déplace à nouveau l'outil sur un demi-cercle, jusqu'au centre du trou.

Fraisage de filets

- 5 La TNC déplace l'outil, suivant l'avance de pré-positionnement programmée, jusqu'au plan initial pour le filet.
- 6 Puis, l'outil se déplace tangentiellement vers le diamètre nominal du filet, en suivant une trajectoire hélicoïdale.
- 7 La TNC déplace l'outil sur une trajectoire hélicoïdale continue, vers le bas, jusqu'à ce que la profondeur de filet soit atteinte.
- 8 Puis l'outil quitte le contour par tangentement pour retourner au point initial dans le plan d'usinage.
- 9 En fin de cycle, la TNC déplace l'outil, en avance rapide, à la distance d'approche ou au saut de bride (si celui-ci a été programmé).

4.9 FILETAGE HELICOIDAL AVEC PERCAGE (cycle 265, DIN/ISO : G265)

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement au point initial (centre du trou) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**.

Les signes des paramètres de cycles Profondeur de filetage ou du chanfrein frontal déterminent le sens de l'usinage. Le sens d'usinage est déterminé dans l'ordre suivant :

- 1. Profondeur de filetage
- 2. Profondeur de chanfrein frontal

Si vous attribuez 0 à l'un de ces paramètres de profondeur, la TNC n'exécute pas cette phase d'usinage.

Lorsque vous modifiez la profondeur de filetage, la TNC modifie automatiquement le point initial pour le mouvement hélicoïdal.

Le mode de fraisage (en opposition/en avalant) est défini par le filetage (filet à droite/gauche) et par le sens de rotation de l'outil car seul le sens d'usinage allant de la surface de la pièce vers la pièce est possible.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

FILETAGE HELICOIDAL AVEC PERCAGE (cycle 265, DIN/ISO : G265) 4.9


Paramètres du cycle




- ▶ **Diamètre nominal** Q335 : diamètre nominal du filet. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Pas de vis Q239 : pas du filet Le signe détermine le sens du filet :
 - + = filet à droite
 - = filet à gauche

Plage d'introduction -99,9999 à 99,9999


- ▶ **Profondeur de filetage** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la fin du filet. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ➤ Avance de pré-positionnement Q253 : vitesse de déplacement de l'outil lors de la plongée dans la pièce ou lors du dégagement, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FMAX, FAUTO
- ▶ Profondeur du chanfrein frontal Q358 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la pointe de l'outil lors de l'usinage d'un chanfrein frontal. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Décalage Chanfrein frontal** Q359 (en incrémental) : distance dont la TNC décale le centre d'outil à partir du centre du trou. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Chanfreinage Q360 : exécution d'un chanfrein
 0 = avant l'usinage du filet
 1 = après l'usinage du filet.
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999





4.9 FILETAGE HELICOIDAL AVEC PERCAGE (cycle 265, DIN/ISO : G265)

- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Avance de chanfreinage Q254 : vitesse de déplacement de l'outil pour le chanfreinage, en mm/ min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU
- ► Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage (en mm/min). Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO



Séquences CN

25 CYCL DEF 2	65 FILET. HEL. AV.PERC.
Q335=10	;DIAMÈTRE NOMINAL
Q239=+1.5	;PAS DE VIS
Q201=-16	;PROFONDEUR
Q253=750	;AVANCE PRÉ-POSIT.
Q358=+0	;PROF. POUR CHANFREIN
Q359=+0	;DÉCAL. JUSQ. CHANFREIN
Q360=0	;CHANFREINAGE
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q203=+30	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q254=150	;AVANCE CHANFREINAGE
Q207=500	;AVANCE FRAISAGE

4.10 FRAISAGE DE FILET (cycle 267, DIN/ISO : G267)

Mode opératoire du cycle

1 En avance rapide **FMAX**, la TNC positionne l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche programmée au-dessus de la surface de la pièce.

Chanfrein frontal

- 2 La TNC aborde le point initial pour le chanfrein frontal en partant du centre du tenon, sur l'axe principal du plan d'usinage. La position du point initial résulte du rayon du filet, du rayon d'outil et du pas de vis.
- 3 L'outil se déplace à la profondeur du chanfrein frontal selon l'avance de pré-positionnement.
- 4 En partant du centre, la TNC positionne l'outil à la valeur de décalage frontale en suivant un demi-cercle sans correction de rayon. Il exécute un déplacement circulaire avec l'avance de chanfreinage.
- 5 Ensuite, la TNC déplace à nouveau l'outil sur un demi-cercle, jusqu'au point initial.

Fraisage de filets

- 6 La TNC positionne l'outil au point initial s'il n'y a pas eu auparavant de plongée pour chanfrein. Point initial du filetage = point initial du chanfrein frontal
- 7 Avec l'avance de pré-positionnement programmée, l'outil se déplace sur le plan initial qui résulte du signe du pas de vis, du mode de fraisage ainsi que du nombre de filets par pas.
- 8 Puis, l'outil se déplace tangentiellement vers le diamètre nominal du filet en suivant une trajectoire hélicoïdale.
- 9 En fonction du paramètre Nombre de filets par pas, l'outil fraise le filet en exécutant un déplacement hélicoïdal, plusieurs déplacements hélicoïdaux décalés ou un déplacement hélicoïdal continu.
- 10 Puis l'outil quitte le contour par tangentement pour retourner au point initial dans le plan d'usinage.
- 11 En fin de cycle, la TNC déplace l'outil, en avance rapide, à la distance d'approche ou au saut de bride (si celui-ci a été programmé).

4.10 FRAISAGE DE FILET

(cycle 267, DIN/ISO: G267)

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement du point initial (centre du tenon) dans le plan d'usinage avec correction de rayon **RO**.

Le décalage nécessaire pour le chanfrein frontal doit être préalablement calculé. Vous devez indiquer la distance entre le centre du tenon et le centre de l'outil (valeur non corrigée).

Les signes des paramètres de cycles Profondeur de filetage ou du chanfrein frontal déterminent le sens de l'usinage. Le sens d'usinage est déterminé dans l'ordre suivant :

- 1. Profondeur de filetage
- 2. Profondeur de chanfrein frontal

Si vous attribuez 0 à l'un de ces paramètres de profondeur, la TNC n'exécute pas cette phase d'usinage.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur de filetage détermine le sens de l'usinage.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

FRAISAGE DE FILET 4.10 (cycle 267, DIN/ISO : G267)


Paramètres du cycle




- ▶ **Diamètre nominal** Q335 : diamètre nominal du filet. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Pas de vis Q239 : pas du filet Le signe détermine le sens du filet :
 - + = filet à droite
 - = filet à gauche

Plage d'introduction -99,9999 à 99,9999

- ▶ **Profondeur de filetage** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la fin du filet. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Filets par pas Q355 : Nombre de pas selon lequel l'outil est décalé :
 - **0** = une trajectoire hélicoïdale à la profondeur du filetage
 - **1** = trajectoire hélicoïdale continue sur toute la longueur du filet
 - >1 = plusieurs trajectoires hélicoïdales avec approche et sortie, entre deux la TNC décale l'outil de Q355 fois le pas. Plage d'introduction 0 à 99999
- ▶ Avance de pré-positionnement Q253 : vitesse de déplacement de l'outil lors de la plongée dans la pièce ou lors du dégagement, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FMAX, FAUTO
- ► Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3 +1 = fraisage en avalant
 - -1 = fraisage en opposition
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Profondeur du chanfrein frontal O358 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la pointe de l'outil lors de l'usinage d'un chanfrein frontal. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Décalage Chanfrein frontal Q359 (en incrémental) : distance dont la TNC décale le centre d'outil à partir du centre du trou. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999







4.10 FRAISAGE DE FILET (cycle 267, DIN/ISO : G267)

- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Avance de chanfreinage Q254 : vitesse de déplacement de l'outil pour le chanfreinage, en mm/ min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU
- ► Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage (en mm/min). Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO
- ▶ Avance d'approche Q512 : vitesse de déplacement de l'outil lors de l'approche (en mm/min). Pour les petits diamètres de taraudage, vous pouvez réduire le risque de bris d'outil en diminuant l'avance d'approche. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO

Séquences CN

25 CYCL DEF 267 FILET.EXT. SUR TENON			
Q335=10	;DIAMÈTRE NOMINAL		
Q239=+1.5	;PAS		
Q201=-20	;PROFONDEUR FILETAGE		
Q355=0	;AVANCE PAS PAR PAS		
Q253=750	;AVANCE DE PRÉPOS.		
Q351=+1	;MODE DE FRAISAGE		
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE		
Q358=+0	;PROFONDEUR CHANFREIN FRONTAL		
Q359=+0	;DÉCAL. JUSQ. CHANFREIN		
Q203=+30	;COORD. SURFACE PIÈCE		
Q204=50	;SAUT DE BRIDE		
Q254=150	;AVANCE DE CHANFREINAGE		
Q207=500	;AVANCE DE FRAISAGE		
Q512=0	;AVANCE D'APPROCHE		

4.11 Exemples de programmation


Exemple: Taraudage

Les coordonnées du perçage sont mémorisées dans le tableau de points TAB1.PNT et appelées par la TNC avec CYCL CALL PAT.

Les rayons d'outils sont sélectionnés de manière à visualiser toutes les étapes de l'usinage dans le graphique de test.

Déroulement du programme

- Centrage
- Perçage
- Taraudage



O BEGIN PGM 1 MM	·	
1 BLK FORM 0.1 Z	X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X	+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL CALL 1 Z S	5000	Appel de l'outil de centrage
4 L Z+10 R0 F5000		Déplacer l'outil à une hauteur de sécurité (programmer F avec une valeur), la TNC positionne à cette hauteur après chaque cycle.
5 SEL PATTERN "TA	AB1"	Définir le tableau de points
6 CYCL DEF 240 CE	ENTRAGE	Définition du cycle de centrage
Q200=2	•	
Q343=1	;CHOIX DIAM./PROFOND.	
Q201=-3.5	;PROFONDEUR	
Q344=-7	;DIAMETRE	
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.	
Q11=0	;TEMPO. AU FOND	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIECE	Introduire impérativement 0, agit à partir du tableau de points
Q204=0	;SAUT DE BRIDE	Introduire impérativement 0, agit à partir du tableau de points
10 CYCL CALL PAT	F5000 M3	Appel du cycle en liaison avec le tableau de points TAB1.PNT, avance entre les points : 5000 mm/min
11 L Z+100 R0 FM	AX M6	Dégager l'outil, changer l'outil
12 TOOL CALL 2 Z	\$5000	Appel d'outil , foret
13 L Z+10 R0 F500	00	Déplacer l'outil à la hauteur de sécurité (programmer F avec valeur)
14 CYCL DEF 200 F	PERCAGE	Définition du cycle Perçage
Q200=2	•	
Q201=-25	;PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.	

4.11 Exemples de programmation

Q202=5	;	
Q210=0	;TEMPO. EN HAUT	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIECE	Introduire impérativement 0, agit à partir du tableau de points
Q204=0	;SAUT DE BRIDE	Introduire impérativement 0, agit à partir du tableau de points
Q211=0.2	;TEMPO. AU FOND	
Q395=0	;REFERENCE PROFONDEUR	
15 CYCL CALL PAT F	5000 M3	Appel du cycle en liaison avec le tableau de points TAB1.PNT
16 L Z+100 RO FMAX	(M6	Dégager l'outil, changer l'outil
17 TOOL CALL 3 Z S	200	Appel d'outil pour le taraud
18 L Z+50 R0 FMAX		Déplacer l'outil à la hauteur de sécurité
19 CYCL DEF 206 TA	RAUDAGE	Définition du cycle Taraudage
Q200=2	;	
Q201=-25	;PROFONDEUR FILETAGE	
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.	
Q211=0	;TEMPO. AU FOND	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIECE	Introduire impérativement 0, agit à partir du tableau de points
Q204=0	;SAUT DE BRIDE	Introduire impérativement 0, agit à partir du tableau de points
20 CYCL CALL PAT F	5000 M3	Appel du cycle en liaison avec le tableau de points TAB1.PNT
21 L Z+100 R0 FMAX	(M2	Dégager l'outil, fin du programme
22 END PGM 1 MM		

Tableau de points TAB1.PNT

TAB1. PNT MM
N° X Y Z
0 +10 +10 +0
1 +40 +30 +0
2 +90 +10 +0
3 +80 +30 +0
4 +80 +65 +0
5 +90 +90 +0
6 +10 +90 +0
7 +20 +55 +0
[END]

Cycles d'usinage :
 fraisage de
 poches / fraisage
 de tenons /
 fraisage de
 rainures

Cycles d'usinage : fraisage de poches / fraisage de tenons / fraisage de rainures

5.1 Principes de base

5.1 Principes de base

Résumé

nécessaires

La TNC propose les cycles suivants pour l'usinage de poches, de tenons/rainures :

Cycle	Softkey	Page
251 POCHE RECTANGULAIRE Ebauche/finition avec sélection des opérations d'usinage et plongée hélicoïdale	251	139
252 POCHE CIRCULAIRE Ebauche/finition avec sélection des opérations d'usinage et plongée hélicoïdale	252	143
253 RAINURAGE Ebauche/finition avec sélection des opérations d'usinage et plongée pendulaire	253	147
254 RAINURE CIRCULAIRE Ebauche/finition avec sélection des opérations d'usinage et plongée pendulaire	254	151
256 TENON RECTANGULAIRE Ebauche/finition avec passe latérale quand plusieurs tours sont nécessaires	256	156
257 TENON CIRCULAIRE Ebauche/finition avec passe latérale quand plusieurs tours sont	257	160

5.2 POCHE RECTANGULAIRE (cycle 251, DIN/ISO: G251)

Mode opératoire du cycle

Le cycle Poche rectangulaire 251 permet d'usiner entièrement une poche rectangulaire. En fonction des paramètres du cycle, vous disposez des alternatives d'usinage suivantes :

- Usinage intégral : ébauche, finition en profondeur, finition latérale
- Seulement ébauche
- Seulement finition de profondeur et finition latérale
- Seulement finition de profondeur
- Seulement finition latérale

Ebauche

- 1 L'outil plonge dans la pièce, au centre de la poche, et se déplace à la première profondeur de passe. Le paramètre Q366 permet de définir la stratégie de plongée.
- 2 La TNC évide la poche de l'intérieur vers l'extérieur en tenant compte du facteur de recouvrement (paramètre Q370) et des surépaisseurs de finition (paramètres Q368 et Q369).
- 3 A la fin de l'opération d'évidement, la TNC dégage l'outil de la paroi de la poche de manière tangentielle, le déplace à la distance d'approche au-dessus de la profondeur de passe actuelle, puis jusqu'au centre de la poche en avance rapide.
- 4 Ce processus est répété jusqu'à ce que la profondeur programmée pour la poche soit atteinte.

Finition

- 5 Dans la mesure où les surépaisseurs de finition sont définies, l'outil plonge au centre de la poche de la pièce et se déplace jusqu'à la profondeur de passe de finition. La TNC commence par la finition de la paroi de la poche, en plusieurs passes si la finition a été programmée ainsi. La paroi de la poche est accostée de manière tangentielle.
- 6 La TNC exécute ensuite la finition du fond de la poche de l'intérieur vers l'extérieur. Le fond de la poche est accostée de manière tangentielle.

Cycles d'usinage : fraisage de poches / fraisage de tenons / fraisage de rainures

5.2 POCHE RECTANGULAIRE (cycle 251, DIN/ISO : G251)

Remarques concernant la programmation



Si le tableau d'outils est inactif, vous devez toujours plonger perpendiculairement (Q366=0) car vous ne pouvez pas définir l'angle de plongée.

Pré-positionner l'outil à la position initiale dans le plan d'usinage, avec correction de rayon **R0**. Tenir compte du paramètre Q367 (position).

La TNC pré-positionne l'outil automatiquement dans l'axe d'outil. Tenir compte du **saut de bride** Q204.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

A la fin du cycle, la TNC ramène l'outil à la position initiale.

A la fin d'une opération d'évidement, la TNC positionne l'outil au centre de la poche en avance rapide. L'outil s'immobilise à la distance d'approche au dessus de la profondeur de passe actuelle. Programmer la distance d'approche de manière à ce que l'outil puisse se déplacer sans être bloqué par d'éventuels copeaux.

Lors de la plongée hélicoïdale, la TNC délivre un message d'erreur si le diamètre de l'hélice calculé en interne est inférieur à deux fois le diamètre de l'outil. Si vous utilisez un outil avec une coupe au centre, vous pouvez désactiver ce contrôle avec le paramètre **suppressPlungeErr**.

La TNC réduit la profondeur de passe à la longueur de coupe LCUTS définie dans le tableau d'outils si cette dernière est inférieure à la profondeur de passe définie dans le cycle Q202.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

Si vous appelez le cycle avec l'opération d'usinage 2 (finition seulement), la TNC positionne l'outil en avance rapide au centre de la poche, à la première profondeur de passe.

Paramètres du cycle




- ▶ Opérations d'usinage (0/1/2) Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2: seulement finition


La finition latérale et la finition en profondeur ne sont exécutées que si la surépaisseur de finition respective (Q368, Q369) est définie.


- ▶ 1er côté Q218 (en incrémental) : longueur de la poche parallèle à l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ 2ème côté Q219 (en incrémental) : longueur de la poche parallèle à l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Rayon d'angle Q220 : rayon de l'angle de la poche. Si vous avez programmé 0, la TNC considère un rayon d'angle égal au rayon de l'outil. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Surépaisseur finition latérale Q368 (en incrémental) : surépaisseur de finition dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Position angulaire Q224 (en absolu) : angle de rotation pour tout l'usinage. Le centre de rotation est la position où se trouve l'outil lors de l'appel du cycle. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000
- ▶ Position de la poche Q367 : position de la poche par rapport à la position de l'outil lors de l'appel du cvcle
 - 0 : position d'outil = centre de la poche
 - 1 : position d'outil = angle en bas à gauche
 - 2 : position d'outil = angle en bas à droite
 - 3 : position d'outil = angle en haut à droite
 - 4 : position d'outil = angle en haut à gauche
- ▶ Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3 +1 = fraisage en avalant
 - -1 = fraisage en opposition


PREDEF: la TNC utilise la valeur de la séguence GLOBAL DEE

- ▶ Profondeur Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond de la poche. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Profondeur de passe** Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Introduire une valeur supérieure à 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Surép. finition en profondeur Q369 (en incrémental): surépaisseur de finition pour la profondeur. Plage d'introduction 0 à 99999,9999










Cycles d'usinage : fraisage de poches / fraisage de tenons / fraisage de rainures

5.2 POCHE RECTANGULAIRE (cycle 251, DIN/ISO : G251)

- ► Avance plongée en profondeur Q206 : vitesse de déplacement de l'outil lors de son positionnement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ Passe de finition Q338 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil dans l'axe de broche lors de la finition. Q338=0 : finition en une seule passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon **PREDEF**
- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon PREDEF
- ► Facteur de recouvrement Q370 : Q370 x rayon d'outil donne la passe latérale k. Plage de saisie 0,1 à 1,414, sinon PREDEF
- ► Stratégie de plongée Q366 : Type de stratégie de plongée :
 - **0** : plongée verticale. La TNC plonge verticalement et ce, indépendamment de l'angle de plongée **ANGLE** défini dans le tableau d'outils.
 - 1 : plongée hélicoïdale. Dans le tableau d'outils, l'angle de plongée de l'outil actif **ANGLE** doit être différent de 0. Sinon, la TNC délivre un message d'erreur.
 - 2 : plongée pendulaire. Dans le tableau d'outils, l'angle de plongée de l'outil actif **ANGLE** doit être différent de 0. Sinon, la TNC délivre un message d'erreur. La longueur pendulaire dépend de l'angle de plongée. La TNC utilise le double du diamètre d'outil comme valeur minimale

PREDEF: la TNC utilise la valeur de la séquence GLOBAL DEF.

► Avance de finition Q385 : vitesse de déplacement de l'outil pour la finition latérale et la finition en profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ



Séquences CN

Sequences Ci	
8 CYCL DEF 251 POCHE RECTANGULAIRE	
Q215=0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q218=80	;1ER CÔTÉ
Q219=60	;2ÈME CÔTÉ
Q220=5	;RAYON D'ANGLE
Q368=0.2	;SUREP. LATERALE
Q224=+0	;POSITION ANGULAIRE
Q367=0	;POSITION POCHE
Q207=500	;AVANCE DE FRAISAGE
Q351=+1	;MODE DE FRAISAGE
Q201=-20	;PROFONDEUR
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q369=0.1	;PROFONDEUR DE SUREPAISSEUR
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.
Q338=5	;PASSE DE FINITION
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q370=1	;FACTEUR RECOUVREMENT
Q366=1	;PLONGEE
Q385=500	;AVANCE DE FINITION
9 L X+50 Y+50	RO FMAX M3 M99

5.3 POCHE CIRCULAIRE (cycle 252 DIN/ISO : G252)

Mode opératoire du cycle

Le cycle Poche circulaire 252 permet d'usiner entièrement une poche circulaire. En fonction des paramètres du cycle, vous disposez des alternatives d'usinage suivantes :

- Usinage intégral : ébauche, finition en profondeur, finition latérale
- Seulement ébauche
- Seulement finition en profondeur et finition latérale
- Seulement finition en profondeur
- Seulement finition latérale

Ebauche

- 1 L'outil plonge dans la pièce, au centre de la poche, et se déplace à la première profondeur de passe. Le paramètre Q366 permet de définir la stratégie de plongée.
- 2 La TNC évide la poche de l'intérieur vers l'extérieur en tenant compte du facteur de recouvrement (paramètre Q370) et des surépaisseurs de finition (paramètres Q368 et Q369).
- 3 A la fin de l'opération d'évidement, la TNC dégage l'outil de la paroi la poche par tangentement, le déplace à la distance d'approche au dessus de la profondeur de passe actuelle, puis à partir de là, jusqu'au centre de la poche en avance rapide.
- 4 Ce processus est répété jusqu'à ce que la profondeur programmée pour la poche soit atteinte.

Finition

- 1 Si les surépaisseurs de finition ont été définies, la TNC exécute tout d'abord la finition des parois de la poche et ce, en plusieurs passes si celles-ci ont été programmées. La paroi de la poche est accostée de manière tangentielle.
- 2 Pour terminer, la TNC exécute la finition du fond de la poche, de l'intérieur vers l'extérieur. Le fond de la poche est accostée de manière tangentielle.

Cycles d'usinage : fraisage de poches / fraisage de tenons / fraisage de rainures

5.3 POCHE CIRCULAIRE (cycle 252 DIN/ISO : G252)

Attention lors de la programmation!



Si le tableau d'outils est inactif, vous devez toujours plonger perpendiculairement (Q366=0) car vous ne pouvez pas définir l'angle de plongée.

Pré-positionner l'outil à la position initiale (centre du cercle) dans le plan d'usinage, avec correction de rayon **RO**.

La TNC pré-positionne l'outil automatiquement dans l'axe d'outil. Tenir compte du **saut de bride** Q204.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

A la fin du cycle, la TNC ramène l'outil à la position initiale.

A la fin d'une opération d'évidement, la TNC positionne l'outil au centre de la poche en avance rapide. L'outil s'immobilise à la distance d'approche au dessus de la profondeur de passe actuelle. Programmer la distance d'approche de manière à ce que l'outil puisse se déplacer sans être bloqué par d'éventuels copeaux.

Lors de la plongée hélicoïdale, la TNC délivre un message d'erreur si le diamètre de l'hélice calculé en interne est inférieur à deux fois le diamètre de l'outil. Si vous utilisez un outil avec une coupe au centre, vous pouvez désactiver ce contrôle avec le paramètre **suppressPlungeErr**.

La TNC réduit la profondeur de passe à la longueur de coupe LCUTS définie dans le tableau d'outils si cette dernière est inférieure à la profondeur de passe définie dans le cycle Q202.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

Si vous appelez le cycle avec l'opération d'usinage 2 (finition seulement), la TNC positionne l'outil en avance rapide au centre de la poche, à la première profondeur de passe.

Paramètres du cycle




- Opérations d'usinage (0/1/2) Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2: seulement finition


La finition latérale et la finition en profondeur ne sont exécutées que si la surépaisseur de finition respective (Q368, Q369) est définie.

- ▶ **Diamètre du cercle** Q223: Diamètre de la poche terminée. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Surépaisseur finition latérale Q368 (en incrémental) : surépaisseur de finition dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ► Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3 +1 = fraisage en avalant
 - -1 = fraisage en opposition

PREDEF: la TNC utilise la valeur de la séquence GLOBAL DEF.


- ▶ **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond de la poche. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Profondeur de passe Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Introduire une valeur supérieure à 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Surép. finition en profondeur Q369 (en incrémental): surépaisseur de finition pour la profondeur. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Avance plongée en profondeur Q206 : vitesse de déplacement de l'outil lors de son positionnement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ





5.3 POCHE CIRCULAIRE (cycle 252 DIN/ISO : G252)

- ▶ Passe de finition Q338 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil dans l'axe de broche lors de la finition. Q338=0 : finition en une seule passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon **PREDEF**
- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon PREDEF
- ► Facteur de recouvrement Q370 : Q370 x rayon d'outil donne la passe latérale k. Plage de saisie 0,1 à 1,9999, sinon PREDEF
- Stratégie de plongée Q366 : nature de la stratégie de plongée
 - 0 = plongée verticale. Dans le tableau d'outils, l'angle de plongée de l'outil actif ANGLE doit également être différent de 0. Sinon, la TNC délivre un message d'erreur.
 - 1 = plongée hélicoïdale. Dans le tableau d'outils, l'angle de plongée de l'outil actif ANGLE doit être différent de 0. Sinon, la TNC délivre un message d'erreur.
 - ou PREDEF
- ▶ Avance de finition Q385 : vitesse de déplacement de l'outil pour la finition latérale et la finition en profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ



8 CYCL DEF 252 POCHE CIRCULAIRE		
Q215=0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q223=60	;DIAMETRE DU CERCLE	
Q368=0.2	;SUREP. LATERALE	
Q207=500	;AVANCE FRAISAGE	
Q351=+1	;MODE FRAISAGE	
Q201=-20	;PROFONDEUR	
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q369=0.1	;SUREP. PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.	
Q338=5	;PASSE DE FINITION	
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
Q370=1	;FACTEUR DE RECOUVREMENT	
Q366=1	;PLONGEE	
Q385=500	;AVANCE FINITION	
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99		

5.4 RAINURAGE (cycle 253 DIN/ISO : G253)

Mode opératoire du cycle

Le cycle 253 permet d'usiner entièrement une rainure. En fonction des paramètres du cycle, vous disposez des alternatives d'usinage suivantes :

- Usinage intégral : ébauche, finition en profondeur, finition latérale
- Seulement ébauche
- Seulement finition en profondeur et finition latérale
- Seulement finition en profondeur
- Seulement finition latérale

Ebauche

- 1 Partant du centre du cercle de la rainure à gauche, l'outil effectue un déplacement pendulaire en fonction de l'angle de plongée défini dans le tableau d'outils et ce, jusqu'à la première profondeur de passe. Le paramètre Q366 permet de définir la stratégie de plongée.
- 2 La TNC évide la rainure de l'intérieur vers l'extérieur en tentant compte des surépaisseurs de finition (paramètres Q368 et Q369).
- 3 La TNC retire l'outil de la distance de sécurité Q200. Si la largeur de la rainure correspond au diamètre de fraisage, la TNC positionne l'outil en dehors de la rainure à chaque passe.
- 4 Ce processus est répété jusqu'à ce que la profondeur programmée pour la rainure soit atteinte.

Finition

- 5 Dans la mesure où les surépaisseurs de finition ont été définies, la TNC exécute tout d'abord la finition des parois de la rainure et ce, en plusieurs passes si celles-ci ont été programmées. Accostage tangentiel de la paroi dans l'arc de cercle de la rainure, à gauche
- 6 Pour terminer, la TNC exécute la finition du fond de la rainure, de l'intérieur vers l'extérieur.

5.4 RAINURAGE

(cycle 253 DIN/ISO: G253)

Attention lors de la programmation!



Si le tableau d'outils est inactif, vous devez toujours plonger perpendiculairement (Q366=0) car vous ne pouvez pas définir l'angle de plongée.

Pré-positionner l'outil à la position initiale dans le plan d'usinage, avec correction de rayon **R0**. Tenir compte du paramètre Q367 (position).

La TNC pré-positionne l'outil automatiquement dans l'axe d'outil. Tenir compte du **saut de bride** Q204.

En fin de cycle, la TNC ne positionne l'outil qu'au centre de la rainure dans le plan d'usinage; dans les autres axes du plan d'usinage, la TNC n'effectue aucun positionnement. Exception: si vous définissez la position de la rainure avec une valeur différente de 0, la TNC ne positionne l'outil que dans l'axe d'outil, au saut de bride. Déplacer à nouveau l'outil à la position initiale avant un nouvel appel de cycle ou programmer toujours des déplacements absolus après l'appel de cycle.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Si la largeur de la rainure est supérieure à deux fois le diamètre de l'outil, la TNC évide en conséquence la rainure de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez donc exécuter le fraisage de n'importe quelles rainures avec de petits outils.

La TNC réduit la profondeur de passe à la longueur de coupe LCUTS définie dans le tableau d'outils si cette dernière est inférieure à la profondeur de passe définie dans le cycle Q202.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

Si vous appelez le cycle avec l'opération d'usinage 2 (finition seulement), la TNC positionne l'outil en avance rapide à la première profondeur de passe.

Paramètres du cycle




- Opérations d'usinage (0/1/2) Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2: seulement finition


La finition latérale et la finition en profondeur ne sont exécutées que si la surépaisseur de finition respective (Q368, Q369) est définie.


- ► Longueur de rainure Q218 (valeur parallèle à l'axe principal du plan d'usinage) : introduire le plus grand côté de la rainure. Plage d'introduction 0 à 99999.9999
- ▶ Largeur de rainure Q219 (valeur parallèle à l'axe secondaire du plan d'usinage) : introduire la largeur de la rainure. Si la largeur programmée pour la rainure est égale au diamètre de l'outil, la TNC n'effectue que l'ébauche (fraisage d'un trou oblong). Largeur max. de la rainure pour l'ébauche : deux fois le diamètre de l'outil. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Surépaisseur finition latérale Q368 (en incrémental) : surépaisseur de finition dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Position angulaire** Q374 (en absolu) : angle de rotation pour tout l'usinage. Le centre de rotation est la position où se trouve l'outil lors de l'appel du cycle. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ▶ Position de la rainure (0/1/2/3/4) Q367 : position de la rainure par rapport à la position de l'outil lors de l'appel du cycle
 - **0**: position d'outil = au centre de la rainure
 - 1 : position d'outil = à l'extrémité gauche de la rainure
 - 2 : position d'outil = dans l'axe médian de la rainure à gauche
 - **3** : position d'outil = dans l'axe médian de la rainure à droite
 - 4 : position d'outil = à l'extrémité droite de la rainure
- Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3
 +1 = fraisage en avalant
 - -1 = fraisage en opposition

PREDEF : la TNC utilise la valeur de la séquence GLOBAL DEF.

▶ **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond de la rainure. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999







5.4 RAINURAGE (cycle 253 DIN/ISO : G253)

- ► Profondeur de passe Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Introduire une valeur supérieure à 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Surép. finition en profondeur Q369 (en incrémental) : surépaisseur de finition pour la profondeur. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Avance plongée en profondeur Q206 : vitesse de déplacement de l'outil lors de son positionnement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ Passe de finition Q338 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil dans l'axe de broche lors de la finition. Q338=0 : finition en une seule passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon **PREDEF**
- Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon PREDEF
- Stratégie de plongée Q366 : nature de la stratégie de plongée
 - 0 = plongée verticale. L'angle de plongée ANGLE du tableau d'outils n'est pas exploité.
 - 1, 2 = plongée pendulaire. Dans le tableau d'outils, l'angle de plongée de l'outil actif ANGLE doit être différent de 0. Sinon, la TNC délivre un message d'erreur.
 - ou PREDEF
- ► Avance de finition Q385 : vitesse de déplacement de l'outil pour la finition latérale et la finition en profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ

8 CYCL DEF 253 RAINURAGE		
Q215=0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q218=80	;LONGUEUR DE RAINURE	
Q219=12	;LARGEUR DE RAINURE	
Q368=0.2	;SUREP. LATERALE	
Q374=+0	;POSITION ANGULAIRE	
Q367=0	;POSITION RAINURE	
Q207=500	;AVANCE FRAISAGE	
Q351=+1	;MODE FRAISAGE	
Q201=-20	;PROFONDEUR	
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q369=0.1	;SUREP. PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.	
Q385=5	;AVANCE DE FINITION	
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
Q366=1	;PLONGEE	
Q385=500	;AVANCE FINITION	
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99		

5.5 RAINURE CIRCULAIRE (cycle 254 DIN/ISO : G254)

Mode opératoire du cycle

Le cycle 254 vous permet d'usiner en intégralité une rainure circulaire. En fonction des paramètres du cycle, vous disposez des alternatives d'usinage suivantes :

- Usinage intégral : ébauche, finition en profondeur, finition latérale
- Seulement ébauche
- Seulement finition en profondeur et finition latérale
- Seulement finition en profondeur
- Seulement finition latérale

Ebauche

- 1 L'outil effectue un déplacement pendulaire au centre de la rainure en fonction de l'angle de plongée défini dans le tableau d'outils et ce, jusqu'à la première profondeur de passe. Le paramètre Q366 permet de définir la stratégie de plongée.
- 2 La TNC évide la rainure de l'intérieur vers l'extérieur en tentant compte des surépaisseurs de finition (paramètres Q368 et Q369).
- 3 La TNC retire l'outil de la distance de sécurité Q200. Si la largeur de la rainure correspond au diamètre de fraisage, la TNC positionne l'outil en dehors de la rainure à chaque passe.
- 4 Ce processus est répété jusqu'à ce que la profondeur programmée pour la rainure soit atteinte.

Finition

- 5 Dans la mesure où les surépaisseurs de finition ont été définies, la TNC exécute tout d'abord la finition des parois de la rainure et ce, en plusieurs passes si celles-ci ont été programmées. La paroi de la rainure est accostée de manière tangentielle.
- 6 Pour terminer, la TNC exécute la finition du fond de la rainure, de l'intérieur vers l'extérieur.

5.5 RAINURE CIRCULAIRE (cycle 254 DIN/ISO : G254)

Attention lors de la programmation!



Si le tableau d'outils est inactif, vous devez toujours plonger perpendiculairement (Q366=0) car vous ne pouvez pas définir l'angle de plongée.

Pré-positionner l'outil à la position initiale dans le plan d'usinage, avec correction de rayon **R0**. Tenir compte du paramètre Q367 (position).

La TNC pré-positionne l'outil automatiquement dans l'axe d'outil. Tenir compte du **saut de bride** Q204.

A la fin du cycle, la TNC dégage l'outil dans le plan d'usinage et le repositionne au point initial (au centre du cercle primitif). Exception: Si vous définissez la position de la rainure avec une valeur différente de 0, la TNC ne positionne l'outil que dans l'axe d'outil, au saut de bride. Dans ces cas de figure, vous devez toujours programmer les déplacements absolus après l'appel du cycle.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Si la largeur de la rainure est supérieure à deux fois le diamètre de l'outil, la TNC évide en conséquence la rainure de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez donc exécuter le fraisage de n'importe quelles rainures avec de petits outils.

Si vous utilisez le cycle 254 Rainure circulaire en liaison avec le cycle 221, la position de rainure 0 est interdite.

La TNC réduit la profondeur de passe à la longueur de coupe LCUTS définie dans le tableau d'outils si cette dernière est inférieure à la profondeur de passe définie dans le cycle Q202.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

Si vous appelez le cycle avec l'opération d'usinage 2 (finition seulement), la TNC positionne l'outil en avance rapide à la première profondeur de passe.


Paramètres du cycle





- ▶ Opérations d'usinage (0/1/2) Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2: seulement finition


La finition latérale et la finition en profondeur ne sont exécutées que si la surépaisseur de finition respective (Q368, Q369) est définie.

- ▶ Largeur de rainure Q219 (valeur parallèle à l'axe secondaire du plan d'usinage) : introduire la largeur de la rainure. Si la largeur programmée pour la rainure est égale au diamètre de l'outil, la TNC n'effectue que l'ébauche (fraisage d'un trou oblong). Largeur max. de la rainure pour l'ébauche : deux fois le diamètre de l'outil. Plage d'introduction 0 à 99999.9999
- ► Surépaisseur finition latérale Q368 (en incrémental) : surépaisseur de finition dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Diamètre cercle primitif Q375 : introduire le diamètre du cercle primitif. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► En référence à la position de la rainure (0/1/2/3) Q367 : position de la rainure par rapport à la position de l'outil lors de l'appel du cycle
 - **0**: la position d'outil n'est pas prise en compte. La position de la rainure résulte du centre du cercle primitif et de l'angle initial.
 - 1 : position d'outil = dans l'axe médian de la rainure à gauche. L'angle initial Q376 se réfère à cette position. Le centre programmé du cercle primitif n'est pas pris en compte.
 - 2 : position d'outil = au centre de l'axe médian. L'angle initial Q376 se réfère à cette position. Le centre programmé du cercle primitif n'est pas pris en compte.
 - **3** : position d'outil = dans l'axe médian de la rainure à droite. L'angle initial Q376 se réfère à cette position. Le centre programmé du cercle n'est pas pris en compte
- ► Centre 1er axe Q216 (en absolu): centre du cercle primitif dans l'axe principal du plan d'usinage. N'agit que si Q367 = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q217 (en absolu) : centre du cercle primitif dans l'axe secondaire du plan d'usinage. N'agit que si Q367 = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Angle initial Q376 (en absolu) : introduire l'angle polaire du point initial. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ► Angle d'ouverture de la rainure Q248 (en incrémental) : introduire l'angle d'ouverture de la rainure. Plage d'introduction 0 à 360,000










5.5 RAINURE CIRCULAIRE (cycle 254 DIN/ISO : G254)

- ► Incrément angulaire Q378 (en incrémental) : angle de rotation de la rainure entière. Le centre de rotation correspond au centre du cercle primitif. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ► Nombre d'usinages Q377 : nombre d'opérations d'usinage sur le cercle primitif. Plage d'introduction 1 à 99999
- Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3
 +1 = fraisage en avalant
 - **-1** = fraisage en opposition

PREDEF : la TNC utilise la valeur de la séquence GLOBAL DEF.

- ▶ **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond de la rainure. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Profondeur de passe Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Introduire une valeur supérieure à 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Surép. finition en profondeur Q369 (en incrémental): surépaisseur de finition pour la profondeur. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Avance plongée en profondeur Q206 : vitesse de déplacement de l'outil lors de son positionnement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ Passe de finition Q338 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil dans l'axe de broche lors de la finition. Q338=0 : finition en une seule passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon PREDEF



•		
8 CYCL DEF 254 RAINURE CIRC.		
Q215=0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q219=12	;LARGEUR DE RAINURE	
Q368=0.2	;SUREP. LATERALE	
Q375=80	;DIA. CERCLE PRIMITIF	
Q367=0	;POSITION RAINURE	
Q216=+50	;CENTRE 1ER AXE	
Q217=+50	;CENTRE 2ÈME AXE	
Q376=+45	;ANGLE INITIAL	
Q248=90	;ANGLE D'OUVERTURE	
Q378=0	;INCRÉMENT ANGULAIRE	
Q377=1	;NOMBRE D'USINAGES	
Q207=500	;AVANCE FRAISAGE	
Q351=+1	;MODE FRAISAGE	
Q201=-20	;PROFONDEUR	
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q369=0.1	;SUREP. PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.	

RAINURE CIRCULAIRE 5.5 (cycle 254 DIN/ISO : G254)

- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon PREDEF
- ► Stratégie de plongée Q366 : Type de stratégie de plongée :
 - **0** : plongée verticale. l'angle de plongée ANGLE du tableau d'outils n'est pas exploité.
 - **1, 2** : plongée pendulaire. Dans le tableau d'outils, l'angle de plongée de l'outil actif **ANGLE** doit être différent de 0. Sinon, la TNC délivre un message d'erreur

PREDEF : la TNC utilise la valeur de la séquence GLOBAL DEF.

▶ Avance de finition Q385 : vitesse de déplacement de l'outil pour la finition latérale et la finition en profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ

Q338=5	;PASSE DE FINITION
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q366=1	;PLONGEE
Q385=500	;AVANCE FINITION
9 L X+50 Y+50	RO FMAX M3 M99


5.6 TENON RECTANGULAIRE (cycle 256, DIN/ISO : G256)

5.6 TENON RECTANGULAIRE (cycle 256, DIN/ISO : G256)

Mode opératoire du cycle

Le cycle Tenon rectangulaire 256 permet d'usiner un tenon rectangulaire. Si une cote de la pièce brute est supérieure à la passe latérale max., la TNC exécute alors plusieurs passes latérales jusqu'à ce que la cote finale soit atteinte.

- 1 Partant de la position initiale du cycle (centre du tenon), l'outil se déplace à la position initiale de l'usinage du tenon. La position initiale est définie avec le paramètre Q437. La position par défaut (Q437=0) se trouve à 2 mm à droite de la pièce brute du tenon
- 2 Au cas où l'outil se trouve au saut de bride, la TNC le déplace en rapide **FMAX** à la distance d'approche et ensuite, à la première profondeur de passe, selon l'avance de plongée en profondeur.
- 3 L'outil se déplace ensuite de manière tangentielle au contour du tenon et fraise un tour.
- 4 Si un tour ne suffit pas pour atteindre la cote finale, la TNC positionne l'outil latéralement à la profondeur de passe actuelle et usine un tour supplémentaire. Pour cela, la TNC tient compte de la cote de la pièce brute, de celle de la pièce finie ainsi que de la passe latérale autorisée. Ce processus est répété jusqu'à ce que la cote finale programmée soit atteinte. Si vous avec sélectionné le point initial sur un coin (Q437 différent de 0), la TNC usine en spirale, du point initial vers l'intérieur jusqu'à ce que la cote finale soit obtenue.
- 5 Si plusieurs passes sont nécessaires, l'outil quitte le contour de manière tangentielle pour retourner au point initial de l'usinage du tenon.
- 6 La TNC déplace ensuite l'outil à la profondeur de passe suivante et usine le tenon à cette profondeur.
- 7 Ce processus est répété jusqu'à ce que la profondeur programmée pour le tenon soit atteinte.
- 8 A la fin du cycle, la TNC positionne toujours l'outil dans l'axe d'outil, à la hauteur de sécurité. La position finale ne correspond donc pas à la position initiale.



Attention lors de la programmation!



Pré-positionner l'outil à la position initiale dans le plan d'usinage, avec correction de rayon **R0**. Tenir compte du paramètre Q367 (position).

La TNC pré-positionne l'outil automatiquement dans l'axe d'outil. Tenir compte du **saut de bride** Q204.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

La TNC réduit la profondeur de passe à la longueur de coupe LCUTS définie dans le tableau d'outils si cette dernière est inférieure à la profondeur de passe définie dans le cycle Q202.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

Prévoir suffisamment de place à droite du tenon pour le mouvement d'approche. Au minimum : diamètre de l'outil + 2 mm.


Pour terminer, la TNC dégage l'outil à la distance d'approche ou au saut de bride (si celui-ci a été programmé). La position finale de l'outil ne correspond donc pas à la position initiale.


5.6 TENON RECTANGULAIRE (cycle 256, DIN/ISO : G256)


Paramètres du cycle



- ► Longueur 1er côté Q218 : longueur du tenon parallèle à l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Cote pièce br. côté 1 Q424 : longueur de la pièce brute du tenon, parallèle à l'axe principal du plan d'usinage. Introduire cote pièce br. côté 1 supérieure au 1er côté. La TNC exécute plusieurs passes latérales si la différence entre la cote pièce brute 1 et la cote finale 1 est supérieure à la passe latérale autorisée (rayon d'outil x facteur de recouvrement Q370). La TNC calcule toujours une passe latérale constante. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ 2ème côté Q219 : longueur du tenon, parallèle à l'axe secondaire du plan d'usinage. Introduire cote pièce br. côté 2 supérieure au 2ème côté. La TNC exécute plusieurs passes latérales si la différence entre la cote pièce brute 2 et la cote finale 2 est supérieure à la passe latérale autorisée (rayon d'outil x facteur de recouvrement Q370). La TNC calcule toujours une passe latérale constante. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote pièce br. côté 2 Q425 : longueur de la pièce brute du tenon, parallèle à l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Rayon d'angle Q220 : rayon d'angle du tenon. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Surépaisseur finition latérale Q368 (en incrémental): surépaisseur de finition laissée par la TNC dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Position angulaire Q224 (en absolu) : angle de rotation pour tout l'usinage. Le centre de rotation est la position où se trouve l'outil lors de l'appel du cycle. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000
- Position du tenon Q367 : position du tenon par rapport à la position de l'outil lors de l'appel du cycle
 - **0**: position d'outil = centre du tenon
 - 1 : position d'outil = angle en bas à gauche
 - 2 : position d'outil = angle en bas à droite
 - 3 : position d'outil = angle en haut à droite
 - 4 : position d'outil = angle en haut à gauche
- ► Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ








TENON RECTANGULAIRE (cycle 256, DIN/ISO : G256) 5.6

- ▶ Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3
 - **+1** = fraisage en avalant
 - -1 = fraisage en opposition

PREDEF : la TNC utilise la valeur de la séquence GLOBAL DEF.

- ▶ **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la base du tenon. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Profondeur de passe Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Introduire une valeur supérieure à 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Avance plongée en profondeur Q206 : vitesse de déplacement de l'outil lors de son positionnement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FMAX, FAUTO, FU, FZ
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon **PREDEF**
- Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon PREDEF
- ► Facteur de recouvrement Q370 : Q370 x rayon d'outil donne la passe latérale k. Plage de saisie 0,1 à 1,9999, sinon PREDEF
- Position d'abordage (0...4) Q437 : définir la stratégie d'abordage de l'outil
 - 0 : à droite du tenon (configuration par défaut)
 - 1 : angle en bas à gauche
 - 2 : angle en bas à droite
 - 3 : angle en haut à droite
 - **4** : angle en haut à gauche. En cas d'abordage avec le réglage Q347=0 , des marques peuvent être constatées à la surface du tenon ; dans ce cas, il faut choisir une autre position d'abordage.



8 CYCL DEF 25 RECTANGUL	
Q218=60	;1ER CÔTÉ
Q424=74	;COTE PIÈCE BR. 1
Q219=40	;2ÈME CÔTÉ
Q425=60	;COTE PIÈCE BR. 2
Q220=5	;RAYON D'ANGLE
Q368=0.2	;SUREP. LATERALE
Q224=+0	;POSITION ANGULAIRE
Q367=0	;POSITION TENON
Q207=500	;AVANCE FRAISAGE
Q351=+1	;MODE FRAISAGE
Q201=-20	;PROFONDEUR
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q370=1	;FACTEUR DE RECOUVREMENT
Q437=0	;POSITION D'APPROCHE
9 L X+50 Y+50	R0 FMAX M3 M99


5.7 TENON CIRCULAIRE (cycle 257, DIN/ISO : G257)

5.7 TENON CIRCULAIRE (cycle 257, DIN/ISO : G257)

Mode opératoire du cycle

Le cycle Tenon circulaire 257 permet d'usiner un tenon circulaire. Si le diamètre de la pièce brute est supérieur à la passe latérale max., la TNC exécute alors plusieurs passes latérales jusqu'à ce que le diamètre de la pièce finie soit atteint.

- 1 Partant de la position initiale du cycle (centre du tenon), l'outil se déplace à la position initiale de l'usinage du tenon. Le paramètre Q376 permet de définir la position initiale qui est calculée à partir de l'angle polaire par rapport au centre du tenon.
- 2 Au cas où l'outil se trouve au saut de bride, la TNC le déplace en rapide **FMAX** à la distance d'approche et ensuite, à la première profondeur de passe selon l'avance de plongée en profondeur.
- 3 Ensuite, l'outil se déplace sur un demi-cercle, tangentiellement au contour du tenon et fraise un tour.
- 4 Si un tour ne suffit pas pour atteindre le diamètre de la pièce finie, la TNC positionne l'outil latéralement à la profondeur de passe actuelle et fraise alors un nouveau tour. Pour cela, la TNC tient compte du diamètre de la pièce brute, de celui de la pièce finie ainsi que de la passe latérale autorisée.
- 5 L'outil quitte le contour en suivant une trajectoire en spirale.
- 6 Si plusieurs passes en profondeur sont nécessaires, la nouvelle passe a lieu au point le plus proche du dégagement.
- 7 Ce processus est répété jusqu'à ce que la profondeur programmée pour le tenon soit atteinte.
- 8 En fin de cycle et après son dégagement en spirale, l'outil est positionné dans l'axe d'outil, au saut de bride défini dans le cycle.



Attention lors de la programmation!



Pré-positionner l'outil à la position initiale dans le plan d'usinage (centre du tenon) avec correction de rayon **R0**.

La TNC pré-positionne l'outil automatiquement dans l'axe d'outil. Tenir compte du **saut de bride** Q204.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

A la fin du cycle, la TNC ramène l'outil à la position initiale.

La TNC réduit la profondeur de passe à la longueur de coupe LCUTS définie dans le tableau d'outils si cette dernière est inférieure à la profondeur de passe définie dans le cycle Q202.



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de pré-positionnement si vous introduisez une **profondeur positive**. L'outil se déplace donc dans son axe, en avance rapide pour se rendre à la distance d'approche **en dessous** de la surface de la pièce!

Prévoir suffisamment de place à droite du tenon pour le mouvement d'approche. Au minimum : diamètre de l'outil + 2 mm.

Pour terminer, la TNC dégage l'outil à la distance d'approche ou au saut de bride (si celui-ci a été programmé). La position finale de l'outil ne correspond donc pas à la position initiale.

5.7 TENON CIRCULAIRE (cycle 257, DIN/ISO : G257)


Paramètres du cycle





- ▶ Diamètre pièce finie Q223 : introduire le diamètre du tenon terminé. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Diamètre pièce brute Q222 : diamètre de la pièce brute. Introduire un diamètre de pièce brute supérieur au diamètre de la pièce finie La TNC exécute plusieurs passes latérales si la différence entre le diamètre de la pièce brute et celui de la pièce finie est supérieure à la passe latérale autorisée (rayon d'outil x facteur de recouvrement Q370). La TNC calcule toujours une passe latérale constante. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Surépaisseur finition latérale Q368 (en incrémental) : surépaisseur de finition dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3
 - **+1** = fraisage en avalant
 - **-1** = fraisage en opposition

PREDEF : la TNC utilise la valeur de la séquence GLOBAL DEF.

- ► **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et la base du tenon. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Profondeur de passe Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Introduire une valeur supérieure à 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Avance plongée en profondeur Q206 : vitesse de déplacement de l'outil lors de son positionnement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FMAX, FAUTO, FU, FZ
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon **PREDEF**







TENON CIRCULAIRE 5.7 (cycle 257, DIN/ISO : G257)


- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon PREDEF
- ► Facteur de recouvrement Q370 : Q370 x rayon d'outil donne la passe latérale k. Plage de saisie 0,1 à 1,414, sinon PREDEF
- ► Angle initial Q376 : angle polaire par rapport au centre du tenon, à partir duquel l'outil doit accoster le tenon. Plage d'introduction 0 à 359°

8 CYCL DEF 25	7 TENON CIRCULAIRE
Q223=60	;DIA. PIÈCE FINIE
Q222=60	;DIA. PIÈCE BRUTE
Q368=0.2	;SUREP. LATERALE
Q207=500	;AVANCE FRAISAGE
Q351=+1	;MODE FRAISAGE
Q201=-20	;PROFONDEUR
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q370=1	;FACTEUR DE RECOUVREMENT
Q376=0	;ANGLE INITIAL
9 L X+50 Y+50	RO FMAX M3 M99

5.8 Exemples de programmation

5.8 Exemples de programmation

Exemple : Fraisage de poche, tenon, rainure



0 BEGINN PGM C2	10 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40		Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X	+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S	33500	Appel de l'outil d'ébauche/de finition
4 L Z+250 R0 FMA	X	Dégager l'outil
5 CYCL DEF 256 T	ENON RECTANGULAIRE	Définition du cycle pour usinage extérieur
Q218=90	;1ER CÔTÉ	
Q424=100	;COTE PIÈCE BR. 1	
Q219=80	;2ÈME CÔTÉ	
Q425=100	;COTE PIÈCE BR. 2	
Q220=0	;RAYON D'ANGLE	
Q368=0	;SURÉP. LATÉRALE	
Q224=0	;POSITION ANGULAIRE	
Q367=0	;POSITION TENON	
Q207=250	;AVANCE FRAISAGE	
Q351=+1	;MODE FRAISAGE	
Q201=-30	;PROFONDEUR	
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q206=250	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=20	;SAUT DE BRIDE	
Q370=1	;FACTEUR DE RECOUVREMENT	
Q437=0	;POSITION D'APPROCHE	
6 L X+50 Y+50 R0	M3 M99	Appel du cycle pour usinage extérieur
7 CYCL DEF 252 P	OCHE CIRCULAIRE	Définition du cycle Poche circulaire
Q215=0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q223=50	;DIAMETRE DU CERCLE	
Q368=0.2	;SUREP. LATERALE	
Q207=500	;AVANCE FRAISAGE	

6

Cycles d'usinage : définitions de motifs

Cycles d'usinage : définitions de motifs

6.1 Principes de base

6.1 Principes de base

Résumé

La TNC dispose de 2 cycles pour l'usinage direct de motifs de points :

Cycle	Softkey	Page
220 MOTIFS DE POINTS SUR UN CERCLE	220	169
221 MOTIFS DE POINTS SUR GRILLE	221	172

Vous pouvez combiner les cycles suivants avec les cycles 220 et 221:



Si vous devez usiner des motifs de points irréguliers, utilisez dans ce cas les tableaux de points avec **CYCL CALL PAT**(voir "Tableaux de points", Page 67).

Grâce à la fonction **PATTERN DEF**, vous disposez d'autres motifs de points réguliers (voir "Définition de motifs avec PATTERN DEF", Page 60).

Cycle 200	PERCAGE
Cycle 201	ALESAGE A L'ALESOIR
Cycle 202	ALESAGE A L'OUTIL
Cycle 203	PERCAGE UNIVERSEL
Cycle 204	LAMAGE EN TIRANT
Cycle 205	PERCAGE PROFOND UNIVERSEL
Cycle 206	NOUVEAU TARAUDAGE avec mandrin de compensation
Cycle 207	NOUVEAU TARAUDAGE RIGIDE sans mandrin de compensation
Cycle 208	FRAISAGE DE TROUS
Cycle 209	TARAUDAGE BRISE-COPEAUX
Cycle 240	CENTRAGE
Cycle 251	POCHE RECTANGULAIRE
Cycle 252	POCHE CIRCULAIRE
Cycle 253	RAINURAGE
Cycle 254	RAINURE CIRCULAIRE (combinable uniquement avec le cycle 221)
Cycle 256	TENON RECTANGULAIRE
Cycle 257	TENON CIRCULAIRE
Cycle 262	FRAISAGE DE FILETS
Cycle 263	FILETAGE SUR UN TOUR
Cycle 264	FILETAGE AVEC PERCAGE
Cycle 265	FILETAGE HELICOÏDAL AVEC PERCAGE
Cycle 267	FILETAGE EXTERNE SUR TENONS

6.2 MOTIF DE POINTS SUR UN CERCLE (cycle 220, DIN/ISO : G220)

Mode opératoire du cycle

- 1 Partant de la position actuelle, la TNC positionne l'outil au point initial de la première opération d'usinage, en avance rapide. Etapes :
 - Positionnement au saut de bride (axe de broche)
 - Accoster le point initial dans le plan d'usinage
 - Se déplacer à la distance d'approche au-dessus de la surface de pièce (axe de broche)
- 2 A partir de cette position, la TNC exécute le dernier cycle d'usinage défini.
- 3 Ensuite, la TNC positionne l'outil au point initial de l'opération d'usinage suivante en suivant une trajectoire linéaire ou circulaire; l'outil se trouve à la distance d'approche (ou au saut de bride).
- 4 Ce processus (1 à 3) est répété jusqu'à ce que toutes les opérations d'usinage aient été exécutées.

Attention lors de la programmation!



Le cycle 220 est actif avec DEF, c'est-à-dire qu'il appelle automatiquement le dernier cycle d'usinage défini.

Si vous combinez l'un des cycles d'usinage 200 à 209 et 251 à 267 avec le cycle 220, la distance d'approche, la surface de la pièce et le saut de bride programmés dans le cycle 220 sont prioritaires.


Cycles d'usinage : définitions de motifs


6.2 MOTIF DE POINTS SUR UN CERCLE (cycle 220, DIN/ISO : G220)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q216 (en absolu): centre du cercle primitif dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q217 (en absolu): centre du cercle primitif dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Diamètre cercle primitif Q244 : diamètre du cercle primitif. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Angle initial Q245 (en absolu): angle compris entre l'axe principal du plan d'usinage et le point initial du premier usinage sur le cercle primitif. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ▶ Angle final Q246 (en absolu) : angle compris entre l'axe principal du plan d'usinage et le point initial du dernier usinage sur le cercle primitif (n'est pas valable pour les cercles entiers). Introduire l'angle final différent de l'angle initial. Si l'angle final est supérieur à l'angle initial, l'usinage est exécuté dans le sens anti-horaire ; dans le cas contraire, il est exécuté dans le sens horaire. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ▶ Incrément angulaire Q247 (en incrémental) : angle entre deux opérations d'usinage sur le cercle primitif. Si l'incrément angulaire est égal à 0, la TNC le calcule à partir de l'angle initial, de l'angle final et du nombre d'opérations d'usinage. Si un incrément angulaire a été programmé, la TNC ne prend pas en compte l'angle final. Le signe de l'incrément angulaire détermine le sens de l'usinage (− = sens horaire). Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ► Nombre d'usinages Q241 : nombre d'opérations d'usinage sur le cercle primitif. Plage d'introduction 1 à 99999
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999





•	
53 CYCL DEF 22	20 CERCLE DE TROUS
Q216=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q217=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q244=80	;DIAMÈTRE CERCLE PRIMITIF
Q245=+0	;ANGLE INITIAL
Q246=+360	;ANGLE FINAL
_	;INCRÉMENT ANGULAIRE
Q241=8	;NOMBRE D'USINAGES
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q203=+30	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q301=1	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.

MOTIF DE POINTS SUR UN CERCLE (cycle 220, DIN/ISO : G220) 6.2

- ▶ **Déplacement à la hauteur de sécurité** Q301 : définir le type de déplacement de l'outil entre les opérations d'usinage :
 - 0 : positionnement à la distance d'approche
 - 1 : positionnement au saut de bride
- ► Type déplacement ? droite=0 / cercle=1 Q365 : définir la fonction de contournage pour l'outil entre les opérations d'usinage :
 - 0 : déplacement en suivant une droite
 - 1 : déplacement sur le cercle du diamètre primitif

Q365=0 ;TYPE DE DÉPLACEMENT

6.3 MOTIF DE POINTS EN GRILLE (cycle 221, DIN/ISO : G221)

6.3 MOTIF DE POINTS EN GRILLE (cycle 221, DIN/ISO : G221)

Mode opératoire du cycle

1 En partant de la position actuelle, la TNC positionne automatiquement l'outil au point initial de la première opération d'usinage.

Etapes:

- Positionnement au saut de bride (axe de broche)
- Accoster le point initial dans le plan d'usinage
- Se déplacer à la distance d'approche au-dessus de la surface de la pièce (axe de broche)
- 2 A partir de cette position, la TNC exécute le dernier cycle d'usinage défini.
- 3 Ensuite, la TNC positionne l'outil au point initial de l'opération d'usinage suivante, dans le sens positif de l'axe principal ; l'outil est à la distance d'approche (ou au saut de bride).
- 4 Ce processus (1 à 3) est répété jusqu'à ce que toutes les opérations d'usinage soient exécutées sur la première ligne ; l'outil se trouve sur le dernier point de la première ligne.
- 5 La TNC déplace alors l'outil au dernier point de le deuxième ligne où il exécute l'usinage.
- 6 Partant de là, la TNC positionne l'outil au point initial de l'opération d'usinage suivante, dans le sens négatif de l'axe principal.
- 7 Ce processus (6) est répété jusqu'à ce que toutes les opérations d'usinage soient exécutées sur la deuxième ligne.
- 8 Puis, la TNC déplace l'outil au point initial de la ligne suivante.
- 9 Toutes les autres lignes sont usinées suivant un déplacement pendulaire.


Attention lors de la programmation!



Le cycle 221 est actif avec DEF, c'est-à-dire qu'il appelle automatiquement le dernier cycle d'usinage défini.

Si vous combinez l'un des cycles d'usinage 200 à 209 et 251 à 267 avec le cycle 221, la distance d'approche, la surface de la pièce, le saut de bride et la position angulaire programmés dans le cycle 221 sont prioritaires.

Si vous utilisez le cycle 254 Rainure circulaire en liaison avec le cycle 221, la position de rainure 0 est interdite.



6.3


Paramètres du cycle




- ▶ Point initial 1er axe Q225 (en absolu) : coordonnée du point initial dans l'axe principal du plan d'usinage
- ▶ Point initial 2ème axe Q226 (en absolu) : coordonnée du point initial dans l'axe secondaire du plan d'usinage
- ▶ Distance 1er axe Q237 (en incrémental) : distance entre les différents points sur la ligne
- ▶ Distance 2ème axe Q238 (en incrémental) : distance entre les lignes
- ▶ Nombre d'intervalles Q242 : nombre d'opérations d'usinage sur la ligne
- ▶ Nombre de lignes Q243 : nombre de lignes
- ▶ Position angulaire Q224 (en absolu) : angle de rotation de l'ensemble du schéma de perçages, le centre de rotation est situé sur le point initial
- ▶ Distance d'approche Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de déplacement de l'outil entre les opérations d'usinage :

0 : positionnement à la distance d'approche

1 : positionnement au saut de bride






54 CYCL DEF 2	21 GRILLE DE TROUS
Q225=+15	;PT INITIAL 1ER AXE
Q226=+15	;PT INITIAL 2ÈME AXE
Q237=+10	;DISTANCE 1ER AXE
Q238=+8	;DISTANCE 2ÈME AXE
Q242=6	;NOMBRE DE COLONNES
Q243=4	;NOMBRE DE LIGNES
Q224=+15	;POSITION ANGULAIRE
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q203=+30	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q301=1	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.

Cycles d'usinage : définitions de motifs

6.4 Exemples de programmation

6.4 Exemples de programmation

Exemple : Cercles de trous



O BEGIN PGM CERCT R	RMM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40		Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 Y+100 Y+100 Z+0		
3 TOOL CALL 1 Z S3500		Appel de l'outil
4 L Z+250 R0 FMAX M3		Dégager l'outil
5 CYCL DEF 200 PERÇAGE		Définition du cycle Perçage
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-15	;PROFONDEUR	
Q206=250	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=4	;PROFONDEUR PASSE	
Q210=0	;TEMPO. EN HAUT	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=0	;SAUT DE BRIDE	
Q211=0.25	;TEMPO AU FOND	
6 CYCL DEF 220 CERCLE DE TROUS		Déf. cycle Cercle de trous 1, CYCL 200 appelé automatiquement, Q200, Q203 et Q204 ont les valeurs du cycle 220
Q216=+30	;CENTRE 1ER AXE	
Q217=+70	;CENTRE 2ÈME AXE	
Q244=50	;DIA. CERCLE PRIMITIF	
Q245=+0	;ANGLE INITIAL	
Q246=+360	;ANGLE FINAL	
Q247=+0	;INCRÉMENT ANGULAIRE	
Q241=10	;NOMBRE D'USINAGES	
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=100	;SAUT DE BRIDE	

Exemples de programmation 6.4

Q301=1	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.	
Q365=0	;TYPE DÉPLACEMENT	
7 CYCL DEF 220 CERCLE DE TROUS		Déf. cycle Cercle de trous 2, CYCL 200 appelé automatiquement, Q200, Q203 et Q204 ont les valeurs du cycle 220
Q216=+90	;CENTRE 1ER AXE	
Q217=+25	;CENTRE 2ÈME AXE	
Q244=70	;DIA. CERCLE PRIMITIF	
Q245=+90	;ANGLE INITIAL	
Q246=+360	;ANGLE FINAL	
Q247=30	;INCRÉMENT ANGULAIRE	
Q241=5	;NOMBRE D'USINAGES	
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=100	;SAUT DE BRIDE	
Q301=1	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.	
Q365=0	;TYPE DÉPLACEMENT	
8 L Z+250 R0 FMAX M2		Dégager l'outil, fin du programme
9 END PGM CERCT RMM		

Cycles d'usinage : poche avec contour

Cycles d'usinage : poche avec contour

7.1 Cycles SL

7.1 Cycles SL

Principes de base

Les cycles SL permettent de construire des contours complexes constitués de 12 contours partiels max. (poches ou îlots). Vous introduisez les différents contours partiels dans des sousprogrammes. A partir de la liste des contours partiels (numéros de sous-programmes) que vous introduisez dans le cycle 14 CONTOUR, la TNC calcule le contour complet.



La taille de la mémoire réservée à un cycle SL est limitée. Dans un cycle SL, vous pouvez programmer au maximum 16384 éléments de contour.

En interne, les cycles SL exécutent d'importants calculs complexes ainsi que les opérations d'usinage qui en résultent. Par sécurité, il convient d'exécuter dans tous les cas un test graphique avant l'usinage proprement dit! Vous pouvez ainsi contrôler de manière simple si l'opération d'usinage calculée par la TNC se déroule correctement.

Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.

Caractéristiques des sous-programmes

- Les conversions de coordonnées sont autorisées. Si celles-ci sont programmées à l'intérieur des contours partiels, elles agissent également dans les sous-programmes suivants. Elles n'ont toutefois pas besoin d'être désactivées après l'appel du cycle
- La TNC reconnaît une poche lorsque c'est l'intérieur du contour qui est usiné, p. ex. description du contour dans le sens horaire avec correction de rayon RR
- La TNC reconnaît un îlot lorsque c'est l'extérieur du contour qui est usiné, p. ex. description du contour dans le sens horaire avec correction de rayon RL
- Les sous-programmes ne doivent pas contenir de coordonnées dans l'axe de broche
- Programmez toujours les deux axes dans la première séquence du sous-programme
- Si vous utilisez des paramètres Q, n'effectuez les calculs et affectations qu'à l'intérieur du sous-programme de contour concerné

Schéma: travail avec les cycles SL

0 BEGIN PGM SL2 MM
12 CYCL DEF 14 CONTOUR
13 CYCL DEF 20 DONNÉES CONTOUR
16 CYCL DEF 21 PRÉ-PERÇAGE
17 CYCL CALL
18 CYCL DEF 22 ÉVIDEMENT
19 CYCL CALL
22 CYCL DEF 23 FINITION EN PROF
23 CYCL CALL
26 CYCL DEF 24 FINITION LATÉRALE
27 CYCL CALL
50 L Z+250 R0 FMAX M2
51 LBL 1
55 LBL 0
56 LBL 2
60 LBL 0
99 END PGM SL2 MM

Caractéristiques des cycles d'usinage

- Avant chaque cycle, la TNC effectue automatiquement un positionnement à la distance d'approche – vous positionnez l'outil à une position de sécurité avant l'appel de cycle.
- A chaque niveau de profondeur, le fraisage est réalisé sans dégagement d'outil, les îlots sont contournés latéralement
- Le rayon des "angles internes" est programmable l'outil ne s'arrête pas, permettant ainsi d'éviter les traces d'arrêt d'outil (ceci est également valable pour la trajectoire externe lors de l'évidement et de la finition latérale)
- Lors de la finition latérale, la TNC aborde le contour en suivant une trajectoire circulaire tangentielle
- Lors de la finition en profondeur, la TNC déplace également l'outil en suivant une trajectoire circulaire tangentielle à la pièce (p. ex. axe de broche Z : trajectoire circulaire dans le plan Z/X)
- La TNC usine le contour en continu, en avalant ou en opposition Les données d'usinage telles que la profondeur de fraisage, les surépaisseurs et la distance d'approche sont à introduire dans le cycle 20 DONNEES DU CONTOUR.

Résumé

25 TRACE DE CONTOUR

Cycle	Softkey	Page			
14 CONTOUR (impératif)	14 LBL 1N	180			
20 DONNEES DU CONTOUR (impératif)	20 DONNEES CONTOUR	185			
21 PRE-PERCAGE (utilisation facultative)	21	187			
22 EVIDEMENT (impératif)	22	189			
23 FINITION EN PROFONDEUR (utilisation facultative)	23	192			
24 FINITION LATERALE (utilisation facultative)	24	193			
Cycles étendus :					
Cycle	Softkey	Page			

195

Cycles d'usinage : poche avec contour

7.2 CONTOUR (cycle 14, DIN/ISO: G37)

7.2 CONTOUR (cycle 14, DIN/ISO : G37)


Attention lors de la programmation!

Dans le cycle 14 CONTOUR, listez tous les sous-programmes qui doivent être superposés pour former un contour entier.



Le cycle 14 est actif avec DEF, c'est-à-dire qu'il est actif dès qu'il est lu dans le programme.

Vous pouvez lister jusqu'à 12 sous-programmes (contours partiels) dans le cycle 14.



Paramètres du cycle




▶ Numéros de label pour contour : introduire tous les numéros de label des différents sousprogrammes qui doivent être superposés pour former un contour. Valider chaque numéro avec la touche ENT et terminer l'introduction avec la touche FIN. Introduction possible de 12 numéros de sous-programmes de 1 à 65535

7.3 **Contours superposés**

Principes de base

Un nouveau contour peut être construit en superposant des poches et des îlots. De cette manière, vous pouvez agrandir la surface d'une poche par superposition d'une autre poche ou la réduire avec un îlot.



Séguences CN

12 CYCL DEF 14.0 CONTOUR

13 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR 1/2/3/4

Sous-programmes : poches superposées



Les exemples de programmation suivants sont des sous-programmes de contour appelés dans un programme principal par le cycle 14 CONTOUR.

Les poches A et B se superposent.

La TNC calcule les points d'intersection S1 et S2, ils n'ont pas besoin d'être programmés.

Les poches sont programmées comme des cercles entiers.

Sous-programme 1: Poche A

51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LRL 0

Sous-programme 2: Poche B


2000 p.09.0
56 LBL 2
57 L X+90 Y+50 RR
58 CC X+65 Y+50
59 C X+90 Y+50 DR-
60 LBL 0

7.3 Contours superposés

Surface "d'addition"

Les deux surfaces partielles A et B, y compris leurs surfaces communes, doivent être usinées :

- Les surfaces A et B doivent être des poches.
- La première poche (dans le cycle 14) doit débuter à l'extérieur de la seconde.



Surface A:

51 LBL 1

52 L X+10 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+10 Y+50 DR-

55 LBL 0

Surface B:

56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50


59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

Surface "de soustraction"

La surface A doit être usinée sans la partie recouverte par B:

- La surface A doit être une poche et la surface B, un îlot.
- A doit débuter à l'extérieur de B.
- B doit commencer à l'intérieur de A



Surface A:

51 LBL 1	
52 L X+10 Y+50 RR	
53 CC X+35 Y+50	
54 C X+10 Y+50 DR-	
55 LBL 0	

Surface B:


56 LBL 2	
57 L X+40 Y+50 RL	
58 CC X+65 Y+50	
59 C X+40 Y+50 DR-	
60 LBL 0	

7.3 Contours superposés

Surface "d'intersection"

La surface commune de recouvrement de A et de B doit être usinée. (Les surfaces sans recouvrement ne doivent pas être usinées.)

- A et B doivent être des poches.
- A doit débuter à l'intérieur de B.



Surface A:

51 LBL 1
52 L X+60 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+60 Y+50 DR-
55 LBL 0

Surface B:

56 LBL 2
57 L X+90 Y+50 RR
58 CC X+65 Y+50
59 C X+90 Y+50 DR-
60 LBL 0

7.4

7.4 DONNEES DU CONTOUR (cycle 20, DIN/ISO : G120)

Attention lors de la programmation!

Dans le cycle 20, introduisez les données d'usinage destinées aux sous-programmes avec les contours partiels.



Le cycle 20 est actif avec DEF, c'est-à-dire qu'il est actif dès qu'il est lu dans le programme d'usinage. Les données d'usinage indiquées dans le cycle 20 sont valables pour les cycles 21 à 24.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Si vous utilisez des cycles SL dans les programmes avec paramètres Q, vous ne devez pas utiliser les paramètres Q1 à Q20 comme paramètres de programme.


7.4 DONNEES DU CONTOUR (cycle 20, DIN/ISO : G120)


Paramètres du cycle



- ▶ Profondeur de fraisage Q1 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond de la poche. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Facteur de recouvrement Q2 : le résultat de Q2 multiplié par le rayon d'outil correspond à la passe latérale k. Plage d'introduction -0,0001 à 1,9999
- ► Surépaisseur finition latérale Q368 (en incrémental) : surépaisseur de finition dans le plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Surép. finition en profondeur Q4 (en incrémental) : surépaisseur de finition pour la profondeur. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ➤ Coordonnée surface pièce Q5 (en absolu) : coordonnée absolue de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q6 (en incrémental) : distance entre l'extrémité de l'outil et la surface de la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Hauteur de sécurité Q7 (en absolu) : hauteur en valeur absolue sur laquelle aucune collision ne peut se produire avec la pièce (pour positionnement intermédiaire et retrait en fin de cycle). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Rayon interne d'arrondi Q8 : rayon d'arrondi aux "angles" internes, la valeur introduite se réfère à la trajectoire du centre de l'outil et permet de calculer des déplacements sans arrêt entre les éléments de contour. Q8 n'est pas un rayon que la TNC insère comme élément de contour entre les éléments programmés! Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Sens de rotation ? Q9 : sens d'usinage pour poches
 - Q9 = -1: Usinage en opposition pour poche et îlot
 - Q9 = +1: Usinage en avalant pour poche et îlot

Vous pouvez vérifier les paramètres d'usinage lors d'une interruption du programme et, si nécessaire, les remplacer.





57 CYCL DEF	20 DONNÉES CONTOUR
Q1=-20	;PROFONDEUR DE FRAISAGE
Q2=1	;FACTEUR DE RECOUVREMENT
Q3=+0.2	;SURÉP. LATÉRALE
Q4=+0.1	;SURÉP. DE PROFONDEUR
Q5=+30	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q6=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q7=+80	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q8=0.5	;RAYON D'ARRONDI
Q9=+1	;SENS DE ROTATION

7.5 PRE-PERCAGE (cycle 21, DIN/ISO: G121)

Mode opératoire du cycle

- 1 Selon l'avance **F** programmée, l'outil perce de la position actuelle jusqu'à la première profondeur de passe.
- 2 La TNC rétracte l'outil en avance rapide FMAX, puis l'amène à nouveau à la première profondeur de passe moins la distance de sécurité t.
- 3 La commande calcule automatiquement la distance de sécurité :
 - Profondeur de perçage jusqu'à 30 mm: t = 0,6 mm
 - Profondeur de perçage supérieure à 30 mm: t = profondeur de perçage/50
 - Distance de sécurité max.: 7 mm
- 4 L'outil perce ensuite une autre profondeur de passe selon l'avance F programmée.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de perçage programmée.
- 6 Une fois au fond du trou, l'outil est ramené à sa position initiale avec FMAX, après avoir effectué une temporisation pour brisecopeaux.

Utilisation

Pour les points de plongée, le cycle 21 PRE-PERCAGE tient compte de la surépaisseur de finition latérale, de la surépaisseur de finition en profondeur, et du rayon de l'outil d'évidement. Les points de plongée sont les mêmes que pour l'évidement.

Attention lors de la programmation !



Pour le calcul des points de plongée, la TNC ne tient pas compte d'une valeur Delta DR programmée dans la séquence TOOL CALL.


Dans les zones de faible encombrement, il se peut que la TNC ne puisse effectuer un pré-perçage avec un outil plus gros que l'outil d'ébauche.

7.5 PRE-PERCAGE (cycle 21, DIN/ISO : G121)

Paramètres du cycle



- ▶ **Profondeur de passe** Q10 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe (signe "-" pour sens d'usinage négatif). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Avance de plongée en profondeur Q11 : vitesse de l'outil lors de son déplacement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ Numéro/nom outil d'évidement Q13 ou QS13 : numéro ou nom de l'outil d'évidement. Plage d'introduction 0 à 32767,9 pour un numéro, 16 caractères max. pour un nom




58 CYCL DEF 21 PRÉ-PERÇAGE	
Q10=+5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.
Q13=1	;OUTIL D'ÉVIDEMENT

7.6 EVIDEMENT (cycle 22, DIN/ISO : G122)

Mode opératoire du cycle

- 1 La TNC positionne l'outil au-dessus du point de plongée. La surépaisseur latérale de finition est alors prise en compte.
- 2 Lors de la première profondeur de passe, l'outil fraise le contour de l'intérieur vers l'extérieur, selon l'avance de fraisage Q12.
- 3 L'outil fraise les contours de l'îlot (ici : C/D) avec une approche du contour de la poche (ici : A/B).
- 4 A l'étape suivante, la TNC déplace l'outil à la profondeur de passe suivante et répète le processus d'évidement jusqu'à ce que la profondeur programmée soit atteinte.
- 5 Pour terminer, la TNC ramène l'outil à la hauteur de sécurité.



7.6 EVIDEMENT (cycle 22, DIN/ISO : G122)

Attention lors de la programmation!



Si nécessaire, utiliser une fraise avec une coupe au centre (DIN 844) ou prépercer avec le cycle 21.

Vous définissez le comportement de plongée du cycle 22 dans le paramètre Q19 et dans le tableau d'outils, dans les colonnes **ANGLE** et **LCUTS**.

- Si Q19=0 a été défini, la TNC plonge systématiquement perpendiculairement, même si un angle de plongée (ANGLE) a été défini pour l'outil actif.
- Si vous avez défini ANGLE=90°, la TNC plonge perpendiculairement. C'est l'avance pendulaire Q19 qui est alors utilisée comme avance de plongée
- Si l'avance pendulaire Q19 est définie dans le cycle 22 et que la valeur **ANGLE** est comprise entre 0.1 et 89.999 dans le tableau d'outils, la TNC effectue une plongée hélicoïdale en fonction de la valeur **ANGLE** définie.
- La TNC délivre un message d'erreur si l'avance pendulaire est définie dans le cycle 22 et qu'aucune valeur ANGLE n'est définie dans le tableau d'outils.
- Si les données géométriques n'autorisent pas une plongée hélicoïdale (géométrie de rainure), la TNC tente d'exécuter une plongée pendulaire. La longueur pendulaire est alors calculée à partir de LCUTS et ANGLE (longueur pendulaire = LCUTS / tan ANGLE).

Pour les contours de poches avec angles internes aigus, l'utilisation d'un facteur de recouvrement supérieur à 1 peut laisser de la matière résiduelle lors de l'évidement. Avec le test graphique, vérifier plus particulièrement à la trajectoire la plus intérieure et, si nécessaire, modifier légèrement le facteur de recouvrement. On peut ainsi obtenir une autre répartition des passes, ce qui conduit souvent au résultat souhaité.

Lors de la semi-finition, la TNC tient compte d'une valeur d'usure **DR** définie pour l'outil de pré-évidement.



Attention, risque de collision!

Après l'exécution d'un cycle SL, vous devez programmer le premier déplacement dans le plan d'usinage en indiquant les deux coordonnées, p. ex. L X+80 Y+0 R0 FMAX.

Paramètres du cycle



- ▶ **Profondeur de passe** Q10 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Avance plongée en profondeur Q11 : avance pour les déplacements dans l'axe de broche. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- Avance fraisage Q12: avance pour les déplacements dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ Outil de pré-évidement Q18 ou QS18 : numéro ou nom de l'outil avec lequel la TNC vient d'effectuer le pré-évidement. Sélectionner l'introduction du nom : appuyer sur la softkey **nom outil**. la TNC insère automatiquement des quillemets hauts lorsque vous quittez le champ d'introduction. S'il n'y a pas eu de pré-évidement, "0" a été programmé; si vous introduisez ici un numéro ou un nom, la TNC n'évidera que la partie qui n'a pas pu être évidée avec l'outil de pré-évidement. Si la zone à évider ne peut pas être approchée par voie latérale, la TNC effectue une plongée pendulaire. Pour cela, vous devez définir la longueur de coupe LCUTS et l'angle de plongée maximal ANGLE de l'outil dans le tableau d'outils TOOL.T. Au besoin, la TNC délivre un message d'erreur. Plage d'introduction 0 à 99999 pour un numéro, 16 caractères max. pour un nom
- Avance pendulaire Q19 : avance pendulaire, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTOFU, FZ
- Avance retrait Q208: vitesse de déplacement de l'outil pour sortir du trou après l'usinage, en mm/min. Si vous introduisez Q208 = 0, l'outil sort alors avec l'avance Q12. Plage d'introduction 0 à 99999,9999, ou FMAX, FAUTO

59 CYCL DEF 22 ÉVIDEMENT	
Q10=+5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.
Q12=750	;AVANCE ÉVIDEMENT
Q18=1	;OUTIL PRÉ-ÉVIDEMENT
Q19=150	;AVANCE PENDULAIRE
Q208=9999	;AVANCE RETRAIT

7.7 FINITION EN PROFONDEUR (cycle 23, DIN/ISO : G123)

7.7 FINITION EN PROFONDEUR (cycle 23, DIN/ISO : G123)

Mode opératoire du cycle

La TNC déplace l'outil en douceur (cercle tangentiel vertical) vers la face à usiner s'il y a suffisamment de place pour cela. Si l'encombrement est réduit, la TNC déplace l'outil verticalement à la profondeur programmée. L'outil fraise ensuite ce qui reste après l'évidement, soit la valeur de la surépaisseur de finition.

Attention lors de la programmation!



La TNC détermine automatiquement le point initial pour la finition en profondeur. Le point de départ dépend de la répartition des contours dans la poche. Le rayon d'approche pour le prépositionnement à la profondeur finale est fixe et il est indépendant de l'angle de plongée de l'outil.




Attention, risque de collision!

Après l'exécution d'un cycle SL, vous devez programmer le premier déplacement dans le plan d'usinage en indiquant les deux coordonnées, p. ex. L X+80 Y+0 R0 FMAX.

Paramètres du cycle



- ► Avance de plongée en profondeur Q11 : vitesse de l'outil lors de son déplacement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- Avance fraisage Q12 : avance pour les déplacements dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ Avance retrait Q208 : vitesse de déplacement de l'outil pour sortir du trou après l'usinage, en mm/min. Si vous introduisez Q208 = 0, l'outil sort alors avec l'avance Q12. Plage d'introduction 0 à 99999,9999, ou FMAX, FAUTO



Séquences CN

60 CYCL DEF 23 FINITION EN PROF. Q11=100 ;AVANCE PLONGÉE PROF. Q12=350 ;AVANCE ÉVIDEMENT Q208=9999 ;AVANCE RETRAIT

7.8

7.8 FINITION LATERALE (cycle 24,

Mode opératoire du cycle

La TNC déplace l'outil sur une trajectoire circulaire tangentielle aux contours partiels. La finition de chaque contour sera effectuée séparément.

Attention lors de la programmation!

DIN/ISO: G124)



La somme de la surépaisseur latérale de finition (Q14) et du rayon de l'outil de finition doit être inférieure à la somme de la surépaisseur latérale de finition (Q3, cycle 20) et du rayon de l'outil d'évidement.

Si vous exécutez le cycle 24 sans avoir évidé précédemment avec le cycle 22, le calcul indiqué plus haut reste valable; le rayon de l'outil d'évidement est alors à la valeur "0".

Vous pouvez aussi utiliser le cycle 24 pour le fraisage de contours. Vous devez alors

- définir le contour à fraiser comme un îlot séparé (sans limitation de poche) et
- introduire dans le cycle 20 la surépaisseur de finition (Q3) de manière à ce qu'elle soit supérieure à la somme de surépaisseur de finition Q14 + rayon de l'outil utilisé

La TNC détermine automatiquement le point initial pour la finition. Le point initial dépend de l'espace à l'intérieur de la poche et de la surépaisseur programmée dans le cycle 20.

La TNC calcule également le point initial en fonction de l'ordre des opérations d'usinage. Si vous sélectionnez le cycle de finition avec la touche GOTO et lancez ensuite le programme, le point initial peut être situé à un autre endroit que celui calculé en exécutant le programme dans l'ordre chronologique défini.



Attention, risque de collision!


Après l'exécution d'un cycle SL, vous devez programmer le premier déplacement dans le plan d'usinage en indiquant les deux coordonnées, p. ex. L X+80 Y+0 R0 FMAX.

7.8 FINITION LATERALE (cycle 24, DIN/ISO : G124)

Paramètres du cycle



- ➤ Sens de rotation Q9 : sens d'usinage +1 : rotation dans le sens anti-horaire -1 : rotation dans le sens horaire
- ► Profondeur de passe Q10 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Avance de plongée en profondeur Q11 : vitesse de l'outil lors de son déplacement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- Avance fraisage Q12 : avance pour les déplacements dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- ► Surépaisseur finition latérale Q14 (en incrémental) : surépaisseur pour finition multiple ; la matière restante sera évidée si vous avez programmé Q14 = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999



61 CYCL DEF 24 FINITION LATÉRALE	
Q9=+1	;SENS DE ROTATION
Q10=+5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.
Q12=350	;AVANCE ÉVIDEMENT
Q14=+0	;SURÉP. LATÉRALE

 $Z \Lambda$

7.9 TRACE DE CONTOUR (cycle 25, DIN/ISO : G125)

Mode opératoire du cycle

En liaison avec le cycle 14 CONTOUR, ce cycle permet d'usiner des contours ouverts ou fermés.

Le cycle 25 TRACE DE CONTOUR présente des avantages considérables par rapport à l'usinage d'un contour à l'aide de séquences de positionnement:

- La TNC contrôle l'usinage au niveau des dégagements et endommagements du contour. Vérification du contour avec le test graphique
- Si le rayon d'outil est trop grand, une reprise d'usinage est à prévoir éventuellement dans les angles intérieurs.
- L'usinage est réalisé en continu, en avalant ou en opposition. Le mode de fraisage est conservé même en usinage miroir
- L'usinage peut être bidirectionnel en cas de plusieurs passes : le temps d'usinage est ainsi réduit.
- Vous pouvez introduire des surépaisseurs pour exécuter l'ébauche et la finition en plusieurs passes

Attention lors de la programmation!



Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

La TNC ne tient compte que du premier label du cycle 14 CONTOUR.

La taille de la mémoire réservée à un cycle SL est limitée. Dans un cycle SL, vous pouvez programmer au maximum 16384 éléments de contour.

Le cycle 20 DONNEES DU CONTOUR n'est pas nécessaire.

Les fonctions auxiliaires M109 et M110 n'ont aucun effet sur l'usinage d'un contour avec le cycle 25.

Quand vous utilisez des paramètres locaux QL dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.

7.9 TRACE DE CONTOUR (cycle 25, DIN/ISO : G125)



Attention, risque de collision!

Pour éviter toutes collisions :

- Ne pas programmer de positions incrémentales directement après le cycle 25 car celles-ci se réfèrent à la position de l'outil en fin de cycle
- Sur tous les axes principaux, accoster une position (absolue) définie, car la position de l'outil en fin de cycle ne coïncide pas avec la position en début de cycle.

Paramètres du cycle



- ▶ **Profondeur de fraisage** Q1 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond du contour. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Surépaisseur finition latérale Q368 (en incrémental) : surépaisseur de finition dans le plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Coordonnée surface pièce Q5 (en absolu) : coordonnée absolue de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Hauteur de sécurité Q7 (en absolu) : hauteur en valeur absolue sur laquelle aucune collision ne peut se produire avec la pièce (pour positionnement intermédiaire et retrait en fin de cycle). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► **Profondeur de passe** Q10 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Avance plongée en profondeur Q11 : avance pour les déplacements dans l'axe de broche. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- Avance fraisage Q12 : avance pour les déplacements dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ Mode de fraisage Q15

Fraisage en avalant : programmation = + 1
Fraisage en opposition : programmation = -1
Alternativement, fraisage en avalant et en
opposition sur plusieurs passes : programmation =

62 CYCL DEF 2	5 TRACÉ DE CONTOUR
Q1=-20	;PROFONDEUR DE FRAISAGE
Q3=+0	;SURÉP. LATÉRALE
Q5=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q7=+50	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q10=+5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.
Q12=350	;AVANCE FRAISAGE
Q15=-1	;MODE FRAISAGE

7.10 RAINURE TROCHOÏDALE (cycle 275, DIN ISO G275)

Mode opératoire du cycle

En liaison avec le cycle 14 **CONTOUR**, ce cycle permet d'usiner entièrement des contours ouverts et fermés en utilisant le procédé de fraisage en tourbillon.

Le fraisage en tourbillon permet des passes très profondes avec des vitesses de coupe élevées. Les conditions de coupe étant constantes, il n'y a pas d'accroissement de l'usure de l'outil. En utilisant des plaquettes, toute la hauteur d'arête est utilisée permettant ainsi d'accroitre le volume de copeau par dent. De plus, le fraisage en tourbillon sollicite moins la mécanique de la machine. En associant cette méthode de fraisage avec le contrôle adaptatif intégré de l'avance **AFC** (option logicielle, voir le manuel d'utilisation Dialogue Texte clair), on obtient un gain de temps considérable.

En fonction des paramètres du cycle, vous disposez des alternatives d'usinage suivantes:

- Usinage intégral : ébauche, finition en profondeur, finition latérale
- Seulement ébauche
- Seulement finition latérale

Ebauche avec rainure fermée

La description de contour d'une rainure fermée doit toujours commencer avec une séquence de droite (séquence L).

- 1 L'outil se positionne, selon la logique de positionnement, au point de départ du contour et plonge en pendulaire à la première passe avec l'angle de plongée défini dans le tableau d'outils. La stratégie de plongée est à définir au paramètre Q366.
- 2 La TNC évide la rainure par des mouvements circulaires jusqu'au point final du contour. Pendant le mouvement circulaire, la TNC décale l'outil dans le sens d'usinage d'une valeur que vous pouvez paramétrer (Q436). Le mouvement circulaire en avalant/opposition est défini au paramètre Q351.
- 3 Au point final du contour, la TNC dégage l'outil à une hauteur de sécurité et retourne au point de départ de la définition de contour.
- 4 Ce processus est répété jusqu'à ce que la profondeur programmée pour la rainure soit atteinte.

Ebauche avec rainure fermée

5 Si une surépaisseur de finition a été définie, la TNC finit les parois de la rainure et ce, en plusieurs passes si celles-ci ont été programmées. La paroi de la rainure est accostée tangentiellement par la TNC à partir du point de départ. La TNC tient alors compte du mode de fraisage en avalant/opposition.

Schéma: travail avec les cycles SL

0 BEGIN PGM CYC275 MM
...

12 CYCL DEF 14.0 CONTOUR

13 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR 10

14 CYCL DEF 275 RAINURE
TROCHOÏDALE ...

15 CYCL CALL M3
...

50 L Z+250 RO FMAX M2

51 LBL 10
...

55 LBL 0

99 END PGM CYC275 MM

7.10 RAINURE TROCHOÏDALE (cycle 275, DIN ISO G275)

Ebauche avec rainure ouverte

La description de contour d'une rainure ouverte doit toujours commencer avec une séquence d'approche (séquence APPR).

- 1 L'outil se positionne, selon la logique de positionnement, au point de départ de l'usinage qui a été défini aux paramètres de la séquence APPR, perpendiculairement à la première passe en profondeur.
- 2 La TNC évide la rainure par des mouvements circulaires jusqu'au point final du contour. Pendant le mouvement circulaire, la TNC décale l'outil dans le sens d'usinage d'une valeur que vous pouvez paramétrez.(Q436). Le mouvement circulaire en avalant/opposition est à définir au paramètre Q351.
- 3 Au point final du contour, la TNC dégage l'outil à une hauteur de sécurité et retourne au point de départ de la définition de contour.
- 4 Ce processus est répété jusqu'à ce que la profondeur programmée pour la rainure soit atteinte.

Ebauche avec rainure fermée

5 Si une surépaisseur de finition a été définie, la TNC finit les parois de la rainure et ce, en plusieurs passes si celles-ci ont été programmées. La paroi de la rainure est accostée tangentiellement par la TNC, à partir du point de départ déterminé dans la séquence APPR. La TNC tient alors compte du mode de fraisage en avalant/opposition.

Attention lors de la programmation!



Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Lors de l'utilisation du cycle 275 RAINURE TROCHOÏDALE, vous ne pouvez définir dans le cycle 14 CONTOUR qu'un seul sous-programme de contour.

Dans le sous-programme de contour, vous définissez la ligne médiane de la rainure avec toutes les fonctions de contournage disponibles.

La taille de la mémoire réservée à un cycle SL est limitée. Dans un cycle SL, vous pouvez programmer au maximum 16384 éléments de contour.

La TNC n'a pas besoin du cycle 20 DONNEES DU CONTOUR avec le cycle 275.

Le point de départ ne doit pas se trouver dans un coin du contour si la rainure est fermée.

RAINURE TROCHOÏDALE (cycle 275, DIN ISO G275) 7.10



Attention, risque de collision!

Pour éviter toutes collisions :

- Ne pas programmer de positions incrémentales directement après le cycle 275 car celles-ci se réfèrent à la position de l'outil en fin de cycle
- Sur tous les axes principaux, accoster une position (absolue) définie, car la position de l'outil en fin de cycle ne coïncide pas avec la position en début de cycle.

7.10 RAINURE TROCHOÏDALE (cycle 275, DIN ISO G275)

Paramètres du cycle




- Opérations d'usinage (0/1/2) Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2: seulement finition


La finition latérale et la finition en profondeur ne sont exécutées que si la surépaisseur de finition respective (Q368, Q369) est définie.

- ▶ Largeur de rainure Q219 (valeur parallèle à l'axe secondaire du plan d'usinage) : introduire la largeur de la rainure. Si la largeur programmée pour la rainure est égale au diamètre de l'outil, la TNC n'effectue que l'ébauche (fraisage d'un trou oblong). Largeur max. de la rainure pour l'ébauche : deux fois le diamètre de l'outil. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Surépaisseur finition latérale Q368 (en incrémental): surépaisseur de finition dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Passe par rotation Q436 (absolu) : valeur de déplacement de l'outil dans la direction d'usinage pour une rotation. Plage d'introduction : 0 à 99999.9999
- ► Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- Avance fraisage Q12 : avance pour les déplacements dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- Mode de fraisage Q351 : mode de fraisage avec M3
 +1 = fraisage en avalant
 - **-1** = fraisage en opposition

PREDEF : la TNC utilise la valeur de la séquence GLOBAL DEF.

▶ **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond de la rainure. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999





X

RAINURE TROCHOÏDALE (cycle 275, DIN ISO G275) 7.10

- ► Profondeur de passe Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Introduire une valeur supérieure à 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Avance plongée en profondeur Q206 : vitesse de déplacement de l'outil lors de son positionnement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ Passe de finition Q338 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil dans l'axe de broche lors de la finition. Q338=0 : finition en une seule passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Avance de finition Q385 : vitesse de déplacement de l'outil pour la finition latérale et la finition en profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon **PREDEF**
- Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Stratégie de plongée Q366 : Type de stratégeie de plongée :
 - 0 = plongée verticale. Selon l'angle de plongée ANGLE défini dans le tableau d'outils, la TNC plonge à la verticale
 - **1** = Sans fonction
 - **2** = Plongée pendulaire. Dans le tableau d'outils, l'angle de plongée ANGLE de l'outil actif doit être différent de 0. Sinon la TNC délivre un message d'erreur.


Autrement: PREDEF

8 CYCL DEF 275 RAINURE TROCHOÏDALE	
Q215=0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q219=12	;LARGEUR DE RAINURE
Q368=0.2	;SUREP. LATERALE
Q436=2	;PASSE PAR ROTATION
Q207=500	;AVANCE DE FRAISAGE
Q351=+1	;MODE DE FRAISAGE
Q201=-20	;PROFONDEUR
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.
Q338=5	;PASSE DE FINITION
Q385=500	;AVANCE DE FINITION
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE
Q203=+0	;COORD. SURFACE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE
Q366=2	;PLONGEE
9 CYCL CALL FMAX M3	

7.11 Exemples de programmation

7.11 Exemples de programmation

Exemple: Evidement et semi-finition d'une poche




0 BEGIN PGM C20 MM		
1 BLK FORM 0.1 Z X-10 Y-10 Z-40		
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0		Définition de la pièce brute
3 TOOL CALL 1 Z S25	00	Appel de l'outil pour le pré-évidement, diamètre 30
4 L Z+250 R0 FMAX		Dégager l'outil
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR		Définir le sous-programme de contour
6 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR 1		
7 CYCL DEF 20 DONN	ÉES CONTOUR	Définir les paramètres généraux pour l'usinage
Q1=-20	;PROFONDEUR DE FRAISAGE	
Q2=1	;FACTEUR DE RECOUVREMENT	
Q3=+0	;SURÉP. LATÉRALE	
Q4=+0	;SURÉP. DE PROFONDEUR	
Q5=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q6=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q7=+100	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	
Q8=0.1	;RAYON D'ARRONDI	
Q9=-1	;SENS DE ROTATION	
8 CYCL DEF 22 ÉVIDE	MENT	Définition du cycle de pré-évidement
Q10=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=350	;AVANCE ÉVIDEMENT	
Q18=0	;OUTIL PRÉ-ÉVIDEMENT	
Q19=150	;AVANCE PENDULAIRE	
Q208=30000	;AVANCE RETRAIT	
9 CYCL CALL M3		Appel du cycle pour le pré-évidement
10 L Z+250 RO FMAX M6		Changement d'outil

Exemples de programmation 7.11

11 TOOL CALL 2 Z S3000		Appel de l'outil pour la semi-finition, diamètre 15
12 CYCL DEF 22 ÉVIDEMENT		Définition du cycle pour la semi-finition
Q10=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=350	;AVANCE ÉVIDEMENT	
Q18=1	;OUTIL PRÉ-ÉVIDEMENT	
Q19=150	;AVANCE PENDULAIRE	
Q208=30000	;AVANCE RETRAIT	
13 CYCL CALL M3		Appel du cycle pour la semi-finition
14 L Z+250 RO FMAX M2		Dégager l'outil, fin du programme
15 LBL 1		Sous-programme de contour
16 L X+0 Y+30 RR		
17 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30		
18 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10		
19 FSELECT 3		
20 FPOL X+30 Y+30		
21 FC DR- R20 CCPR+	-55 CCPA+60	
22 FSELECT 2		
23 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10		
24 FSELECT 3		
25 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30		
26 FSELECT 2		
27 LBL 0		
28 END PGM C20 MM		

7.11 Exemples de programmation

Exemple : Pré-perçage, ébauche et finition de contours superposés




0 BEGIN PGM C21 MM		
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40		Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+10	00 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S25	00	Appel d'outil, foret diamètre 12
4 L Z+250 R0 FMAX		Dégager l'outil
5 CYCL DEF 14.0 CON	ITOUR	Définir les sous-programmes de contour
6 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR 1/2/3/4		
7 CYCL DEF 20 DONN	ÉES CONTOUR	Définir les paramètres généraux pour l'usinage
Q1=-20	;PROFONDEUR DE FRAISAGE	
Q2=1	;FACTEUR DE RECOUVREMENT	
Q3=+0.5	;SURÉP. LATÉRALE	
Q4=+0.5	;SURÉP. DE PROFONDEUR	
Q5=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q6=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q7=+100	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	
Q8=0.1	;RAYON D'ARRONDI	
Q9=-1	;SENS DE ROTATION	
8 CYCL DEF 21 PRÉ-P	ERÇAGE	Définition du cycle de pré-perçage
Q10=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=250	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q13=2	;OUTIL D'ÉVIDEMENT	
9 CYCL CALL M3		Appel du cycle de pré-perçage
10 L +250 R0 FMAX M6		Changement d'outil
11 TOOL CALL 2 Z S3000		Appel de l'outil d'ébauche/de finition, diamètre 12
12 CYCL DEF 22 ÉVIDEMENT		Définition du cycle d'évidement
Q10=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=350	;AVANCE ÉVIDEMENT	

Q18=0	;OUTIL PRÉ-ÉVIDEMENT	
Q19=150	;AVANCE PENDULAIRE	
Q208=30000	;AVANCE RETRAIT	
13 CYCL CALL M3		Appel du cycle Evidement
14 CYCL DEF 23 FINIT	ΓΙΟΝ EN PROF.	Définition du cycle Finition en profondeur
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=200	;AVANCE ÉVIDEMENT	
Q208=30000	;AVANCE RETRAIT	
15 CYCL CALL		Appel du cycle Finition en profondeur
16 CYCL DEF 24 FINIT	ΓΙΟΝ LATÉRALE	Définition du cycle Finition latérale
Q9=+1	;SENS DE ROTATION	
Q10=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=400	;AVANCE ÉVIDEMENT	
Q14=+0	;SURÉP. LATÉRALE	
17 CYCL CALL		Appel du cycle Finition latérale
18 L Z+250 R0 FMAX	M2	Dégager l'outil, fin du programme
19 LBL 1		Sous-programme de contour 1: Poche à gauche
20 CC X+35 Y+50		
21 L X+10 Y+50 RR		
22 C X+10 DR-		
23 LBL 0		
24 LBL 2		Sous-programme de contour 2: Poche à droite
25 CC X+65 Y+50		
26 L X+90 Y+50 RR		
27 C X+90 DR-		
28 LBL 0		^
29 LBL 3		Sous-programme de contour 3: Îlot carré à gauche
30 L X+27 Y+50 RL		
31 L Y+58		
32 L X+43 33 L Y+42		
33 L Y+42 34 L X+27		
35 LBL 0		
36 LBL 4		Sous-programme de contour 4: Îlot triangulaire à droite
37 L X+65 Y+42 RL		30d3-programme de contour 4. not thangulaire à droite
38 L X+57		
39 L X+65 Y+58		
40 L X+73 Y+42		
41 LBL 0		
42 END PGM C21 MM		

7.11 Exemples de programmation

Exemple: Tracé de contour



O BEGIN PGM C25 MA	м	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40		Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+1	00 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S20	000	Appel de l'outil, diamètre 20
4 L Z+250 R0 FMAX		Dégager l'outil
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR		Définir le sous-programme de contour
6 CYCL DEF 14.1 LA	BEL CONTOUR 1	
7 CYCL DEF 25 TRAC	CÉ DE CONTOUR	Définir les paramètres d'usinage
Q1=-20	;PROFONDEUR DE FRAISAGE	
Q3=+0	;SURÉP. LATÉRALE	
Q5=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q7=+250	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	
Q10=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=200	;AVANCE FRAISAGE	
Q15=+1	;MODE FRAISAGE	
8 CYCL CALL M3		Appel du cycle
9 L Z+250 RO FMAX M2		Dégager l'outil, fin du programme
10 LBL 1		Sous-programme de contour
11 L X+0 Y+15 RL		
12 L X+5 Y+20		
13 CT X+5 Y+75		
14 L Y+95		
15 RND R7.5		
16 L X+50		
17 RND R7.5		
18 L X+100 Y+80		
19 LBL 0		
20 END PGM C25 MM		

8

Cycles d'usinage : corps d'un cylindre

Cycles d'usinage : corps d'un cylindre

8.1 Principes de base

8.1 Principes de base

Résumé des cycles sur corps d'un cylindre

Cycle	Softkey	Page
27 CORPS D'UN CYLINDRE	27	209
28 CORPS D'UN CYLINDRE Rainurage	28	212
29 CORPS D'UN CYLINDRE Fraisage d'un ilot oblong	29	215

8.2 CORPS D'UN CYLINDRE (cycle 27, DIN/ISO: G127, option de logiciel 1)

Mode opératoire du cycle


Ce cycle permet de transférer le développé d'un contour défini sur le corps d'un cylindre. Utilisez le cycle 28 si vous souhaitez usiner p. ex. des rainures de guidage sur un cylindre.


Vous décrivez le contour dans un sous-programme que vous définissez avec le cycle 14 (CONTOUR).

Dans le sous-programme, vous définissez toujours le contour avec les coordonnées X et Y, quels que soient les axes rotatifs qui équipent votre machine. La définition du contour est ainsi indépendante de la configuration de votre machine. Vous disposez des fonctions de contournage L, CHF, CR, RND et CT.

Vous pouvez introduire les données de l'axe rotatif (coordonnées X) en degrés ou en mm (inch) (à définir avec Q17 lors de la définition du cycle).

- 1 La TNC positionne l'outil au-dessus du point de plongée. La surépaisseur latérale de finition est alors prise en compte.
- 2 L'outil usine à la première profondeur de passe en suivant le contour programmé, selon l'avance de fraisage Q12.
- 3 A la fin du contour, la TNC déplace l'outil à la distance d'approche, puis à nouveau au point de plongée.
- 4 Les phases 1 à 3 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur de fraisage programmée Q1 soit atteinte.
- 5 Pour terminer, l'outil retourne à la distance d'approche.





Cycles d'usinage : corps d'un cylindre

8.2 CORPS D'UN CYLINDRE (cycle 27, DIN/ISO : G127, option de logiciel 1)

Attention lors de la programmation!



La machine et la TNC doivent avoir été préparées par le constructeur de la machine pour l'interpolation sur corps de cylindre.

Consultez le manuel de votre machine!



Il faut toujours programmer les deux coordonnées du corps du cylindre dans la première séquence CN du sous-programme de contour.

La taille de la mémoire réservée à un cycle SL est limitée. Dans un cycle SL, vous pouvez programmer au maximum 16384 éléments de contour.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Utiliser une fraise avec une coupe au centre (DIN 844).

Le cylindre doit être fixé au centre du plateau circulaire. Initialisez le point d'origine au centre du plateau circulaire.

Lors de l'appel du cycle, l'axe de broche doit être perpendiculaire à l'axe du plateau circulaire. Sinon, la TNC délivre un message d'erreur. Si nécessaire, commutez la cinématique.

Vous pouvez également exécuter ce cycle avec le plan d'usinage incliné.

La distance d'approche doit être supérieure au rayon d'outil.

Le temps d'usinage peut être plus long si le contour est composé de nombreux éléments de contour non tangentiels.

Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.

CORPS D'UN CYLINDRE (cycle 27, DIN/ISO : G127, option de logiciel 8.2 1)

Paramètres du cycle



- ▶ **Profondeur de fraisage** Q1 (en incrémental) : distance entre le corps du cylindre et le fond du contour. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Surépaisseur finition latérale Q3 (en incrémental) : surépaisseur de finition dans le plan du développé du corps du cylindre ; la surépaisseur est active dans le sens de la correction de rayon. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q6 (en incrémental) : écart entre la face frontale de l'outil et le pourtour du cylindre. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Profondeur de passe Q10 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Avance plongée en profondeur Q11 : avance pour les déplacements dans l'axe de broche. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- Avance fraisage Q12 : avance pour les déplacements dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- ► Rayon du cylindre Q16 : rayon du cylindre sur lequel doit être usiné le contour. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Unité de mesure ? Degré=0 MM/INCH=1 Q17 : programmer dans le sous-programme les coordonnées de l'axe rotatif en degré ou en mm (inch)

63 CYCL DEF 27 CORPS DU CYLINDRE	
Q1=-8	;PROFONDEUR DE FRAISAGE
Q3=+0	;SURÉP. LATÉRALE
Q6=+0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q10=+3	;PROFONDEUR DE PASSE
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.
Q12=350	;AVANCE FRAISAGE
Q16=25	;RAYON
Q17=0	;UNITÉ DE MESURE

8.3 CORPS D'UN CYLINDRE rainurage (cycle 28, DIN/ISO : G128, option de logiciel 1)

8.3 CORPS D'UN CYLINDRE rainurage (cycle 28, DIN/ISO : G128, option de logiciel 1)


Mode opératoire du cycle


Ce cycle vous permet d'appliquer le développé d'une rainure de guidage sur le corps d'un cylindre. Contrairement au cycle 27, la TNC met en place l'outil avec ce cycle de manière à ce que, avec correction de rayon active, les parois soient presque parallèles entre elles. Vous obtenez des parois très parallèles en utilisant un outil dont la taille correspond exactement à la largeur de la rainure.

Plus l'outil est petit en comparaison avec la largeur de la rainure et plus l'on constatera de déformations sur les trajectoires circulaires et les droites obliques. Afin de minimiser ces déformations dues à ce procédé, vous pouvez définir une tolérance dans le paramètre Q21. Cela permet à la TNC d'assimiler la rainure à usiner à une rainure ayant été usinée avec un outil de diamètre équivalent à la largeur de la rainure.

Programmez la trajectoire centrale du contour en indiquant la correction de rayon d'outil. Vous définissez si la TNC doit réaliser la rainure en avalant ou en opposition au moyen de la correction de rayon d'outil.

- 1 La TNC positionne l'outil au-dessus du point de plongée.
- 2 Lors de la première profondeur de passe, l'outil fraise le contour selon l'avance de fraisage Q12, le long de la paroi de la rainure; la surépaisseur latérale de finition est prise en compte.
- 3 A la fin du contour, la TNC décale l'outil sur la paroi opposée et le ramène au point de plongée.
- 4 Les phases 2 et 3 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur de fraisage programmée Q1 soit atteinte.
- 5 Si vous avez défini la tolérance Q21, la TNC exécute une retouche afin que les parois de la rainure soient les plus parallèles possible.
- 6 L'outil retourne ensuite à la hauteur de sécurité dans l'axe d'outil ou bien à la dernière position programmée avant le cycle.





Attention lors de la programmation!



La machine et la TNC doivent avoir été préparées par le constructeur de la machine pour l'interpolation sur corps de cylindre.

Consultez le manuel de votre machine!



Il faut toujours programmer les deux coordonnées du corps du cylindre dans la première séquence CN du sous-programme de contour.

La taille de la mémoire réservée à un cycle SL est limitée. Dans un cycle SL, vous pouvez programmer au maximum 16384 éléments de contour.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Utiliser une fraise avec une coupe au centre (DIN 844).

Le cylindre doit être fixé au centre du plateau circulaire. Initialisez le point d'origine au centre du plateau circulaire.

Lors de l'appel du cycle, l'axe de broche doit être perpendiculaire à l'axe du plateau circulaire. Sinon, la TNC délivre un message d'erreur. Si nécessaire, commutez la cinématique.

Vous pouvez également exécuter ce cycle avec le plan d'usinage incliné.

La distance d'approche doit être supérieure au rayon d'outil.

Le temps d'usinage peut être plus long si le contour est composé de nombreux éléments de contour non tangentiels.

Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.

Cycles d'usinage : corps d'un cylindre

8.3 CORPS D'UN CYLINDRE rainurage (cycle 28, DIN/ISO : G128, option de logiciel 1)

Paramètres du cycle



- ▶ **Profondeur de fraisage** Q1 (en incrémental) : distance entre le corps du cylindre et le fond du contour. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ➤ Surépaisseur finition latérale Q3 (en incrémental) : surépaisseur de finition sur la paroi de la rainure. La surépaisseur de finition diminue la largeur de la rainure du double de la valeur introduite. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q6 (en incrémental) : écart entre la face frontale de l'outil et le pourtour du cylindre. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Profondeur de passe Q10 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Avance plongée en profondeur Q11 : avance pour les déplacements dans l'axe de broche. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- Avance fraisage Q12: avance pour les déplacements dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- ► Rayon du cylindre Q16 : rayon du cylindre sur lequel doit être usiné le contour. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Unité de mesure ? Degré=0 MM/INCH=1 Q17 : programmer dans le sous-programme les coordonnées de l'axe rotatif en degré ou en mm (inch)
- ► Largeur rainure Q20 : largeur de la rainure à usiner. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Tolérance Q21 : si vous utilisez un outil dont le diamètre est inférieur à la largeur de rainure Q20 programmée, des distorsions dues aux déplacements sont constatées sur la paroi de la rainure, au niveau des cercles et des droites obliques. Si vous définissez la tolérance Q21, la TNC utilise pour la rainure une opération de fraisage de manière à l'usiner comme si elle l'avait été avec un outil ayant le même diamètre que la largeur de la rainure. Avec Q21, vous définissez l'écart autorisé par rapport à cette rainure idéale. Le nombre de reprises d'usinage dépend du rayon du cylindre, de l'outil utilisé et de la profondeur de la rainure. Plus la tolérance définie est faible, plus la rainure sera précise et plus la reprise d'usinage sera longue. Plage d'introduction 0 à 9,9999

Recommandation: appliquer une tolérance de 0.02 mm.

Fonction inactive: introduire 0 (configuration par défaut).

63 CYCL DEF 28 CORPS DU CYLINDRE		
Q1=-8	;PROFONDEUR DE FRAISAGE	
Q3=+0	;SURÉP. LATÉRALE	
Q6=+0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q10=+3	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=350	;AVANCE FRAISAGE	
Q16=25	;RAYON	
Q17=0	;UNITÉ DE MESURE	
Q20=12	;LARGEUR DE RAINURE	
Q21=0	;TOLÉRANCE	

8.4


8.4 CORPS D'UN CYLINDRE fraisage d'un ilot oblong (cycle 29, DIN/ISO : G129, option de logiciel 1)


Mode opératoire du cycle

Ce cycle vous permet d'appliquer le développé d'un ilot oblong sur le corps d'un cylindre. La TNC met en place l'outil avec ce cycle de manière à ce que, avec correction de rayon active, les parois soient toujours parallèles entre elles. Programmez la trajectoire centrale de l'ilot oblong en indiquant la correction du rayon d'outil. En appliquant la correction de rayon, vous définissez si la TNC doit réaliser l'ilot oblong en avalant ou en opposition.

Aux extrémités de l'ilot oblong, la TNC ajoute toujours un demicercle dont le rayon correspond à la moitié de la largeur de l'ilot oblong.

- 1 La TNC positionne l'outil au-dessus du point initial de l'usinage. La TNC calcule le point initial à partir de la largeur de l'ilot oblong et du diamètre de l'outil. Il est situé près du premier point défini dans le sous-programme de contour et se trouve décalé de la moitié de la largeur de l'ilot oblong et du diamètre de l'outil. La correction de rayon détermine si le déplacement doit commencer à gauche (1, RL=en avalant) ou à droite de l'ilot oblong (2, RR=en opposition).
- 2 Après avoir été positionné à la première profondeur de passe, l'outil aborde la paroi de l'oblong en suivant un arc de cercle tangentiel, selon l'avance de fraisage Q12. Si nécessaire, la surépaisseur latérale est prise en compte par la TNC.
- 3 A la première profondeur de passe, l'outil fraise selon l'avance de fraisage Q12 le long de la paroi de l'ilot oblong jusqu'à ce que le tenon soit entièrement usiné.
- 4 L'outil s'éloigne ensuite par tangentement de la paroi et retourne au point initial de l'usinage.
- 5 Les phases 2 à 4 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur de fraisage programmée Q1 soit atteinte.
- 6 L'outil retourne ensuite à la hauteur de sécurité dans l'axe d'outil ou bien à la dernière position programmée avant le cycle.





Cycles d'usinage : corps d'un cylindre

8.4 CORPS D'UN CYLINDRE fraisage d'un ilot oblong (cycle 29, DIN/ISO : G129, option de logiciel 1)

Attention lors de la programmation!



La machine et la TNC doivent avoir été préparées par le constructeur de la machine pour l'interpolation sur corps de cylindre.

Consultez le manuel de votre machine!



Il faut toujours programmer les deux coordonnées du corps du cylindre dans la première séquence CN du sous-programme de contour.

La taille de la mémoire réservée à un cycle SL est limitée. Dans un cycle SL, vous pouvez programmer au maximum 16384 éléments de contour.

Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Utiliser une fraise avec une coupe au centre (DIN 844).

Le cylindre doit être fixé au centre du plateau circulaire. Initialisez le point d'origine au centre du plateau circulaire.

Lors de l'appel du cycle, l'axe de broche doit être perpendiculaire à l'axe du plateau circulaire. Sinon, la TNC délivre un message d'erreur. Si nécessaire, commutez la cinématique.

Vous pouvez également exécuter ce cycle avec le plan d'usinage incliné.

La distance d'approche doit être supérieure au rayon d'outil.

Le temps d'usinage peut être plus long si le contour est composé de nombreux éléments de contour non tangentiels.

Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.

CORPS D'UN CYLINDRE fraisage d'un ilot oblong (cycle 29, DIN/ 8.4 ISO : G129, option de logiciel 1)

Paramètres du cycle



- ▶ **Profondeur de fraisage** Q1 (en incrémental) : distance entre le corps du cylindre et le fond du contour. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Surépaisseur finition latérale Q3 (en incrémental) : surépaisseur de finition de l'ilot oblong. La surépaisseur de finition augmente la largeur de l'ilot oblong du double de la valeur introduite. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q6 (en incrémental) : écart entre la face frontale de l'outil et le pourtour du cylindre. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Profondeur de passe Q10 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Avance plongée en profondeur Q11 : avance pour les déplacements dans l'axe de broche. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- Avance fraisage Q12: avance pour les déplacements dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- ► Rayon du cylindre Q16 : rayon du cylindre sur lequel doit être usiné le contour. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Unité de mesure ? Degré=0 MM/INCH=1 Q17 : programmer dans le sous-programme les coordonnées de l'axe rotatif en degré ou en mm (inch)
- ► Largeur oblong Q20 : largeur de l'ilot oblong à réaliser. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999.9999

Séquences CN

63 CYCL DEF 29 CORPS CYLINDRE OBLONG CONV.		
Q1=-8	;PROFONDEUR DE FRAISAGE	
Q3=+0	;SURÉP. LATÉRALE	
Q6=+0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q10=+3	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=350	;AVANCE FRAISAGE	
Q16=25	;RAYON	
Q17=0	;UNITÉ DE MESURE	
Q20=12	;LARGEUR OBLONG	

Cycles d'usinage : corps d'un cylindre


8.5 Exemples de programmation

8.5 Exemples de programmation

Exemple: corps d'un cylindre avec le cycle 27



- Machine équipée d'une tête B et d'une table C
- Cylindre fixé au centre du plateau circulaire.
- Le point d'origine est situé au centre du plateau circulaire



0 BEGIN PGM C27	MM	
1 TOOL CALL 1 Z	S2000	Appel de l'outil, diamètre 7
2 L Z+250 R0 FMA	X	Dégager l'outil
3 L X+50 Y0 R0 F/	MAX	Pré-positionner l'outil au centre du plateau circulaire
4 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 TURN MBMAX FMAX		Inclinaison
5 CYCL DEF 14.0	CONTOUR	Définir le sous-programme de contour
6 CYCL DEF 14.1	LABEL CONTOUR 1	
7 CYCL DEF 27 CC	DRPS DU CYLINDRE	Définir les paramètres d'usinage
Q1=-7	;PROFONDEUR DE FRAISAGE	
Q3=+0	;SURÉP. LATÉRALE	
Q6=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q10=4	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=250	;AVANCE FRAISAGE	
Q16=25	;RAYON	
Q17=1	;UNITÉ DE MESURE	
8 L C+0 RO FMAX	M13 M99	Pré-positionner le plateau circulaire, marche broche, appel du cycle
9 L Z+250 R0 FMA	λX	Dégager l'outil
10 PLANE RESET	TURN FMAX	Annuler l'inclinaison, annuler la fonction PLANE
11 M2		Fin du programme
12 LBL 1		Sous-programme de contour
13 L X+40 Y+20 R	L	Données dans l'axe rotatif en mm (Q17=1)
14 L X+50		
15 RND R7.5		
16 L Y+60		
17 RND R7.5		
18 L IX-20		
19 RND R7.5		
20 L Y+20		

21 RND R7.5

22 L X+50

23 LBL 0

24 END PGM C27 MM


Cycles d'usinage : corps d'un cylindre

8.5 Exemples de programmation

Exemple: corps d'un cylindre avec le cycle 28



- Cylindre fixé au centre du plateau circulaire
- Machine équipée d'une tête B et d'une table C
- Le point d'origine est au centre du plateau circulaire
- Définition de la trajectoire du centre outil dans le sous-programme de contour



O BEGIN PGM C28 M	MM		
1 TOOL CALL 1 Z S	2000	Appel de l'outil, axe d'outil Z, diamètre 7	
2 L Z+250 R0 FMAX		Dégager l'outil	
3 L X+50 Y+0 R0 F/	MAX	Positionner l'outil au centre du plateau circulaire	
4 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 TURN FMAX		Inclinaison	
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR		Définir le sous-programme de contour	
6 CYCL DEF 14.1 L	ABEL CONTOUR 1		
7 CYCL DEF 28 COF	RPS DU CYLINDRE	Définir les paramètres d'usinage	
Q1=-7	;PROFONDEUR DE FRAISAGE		
Q3=+0	;SURÉP. LATÉRALE		
Q6=2	;DISTANCE D'APPROCHE		
Q10=-4	;PROFONDEUR DE PASSE		
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.		
Q12=250	;AVANCE FRAISAGE		
Q16=25	;RAYON		
Q17=1	;UNITÉ DE MESURE		
Q20=10	;LARGEUR DE RAINURE		
Q21=0.02	;TOLÉRANCE	Reprise d'usinage active	
8 L C+0 RO FMAX M	13 M99	Pré-positionner le plateau circulaire, marche broche, appel du cycle	
9 L Z+250 R0 FMAX	(Dégager l'outil	
10 PLANE RESET TO	JRN FMAX	Annuler l'inclinaison, annuler la fonction PLANE	
11 M2		Fin du programme	
12 LBL 1		Sous-programme de contour, définition de la trajectoire du centre outil	
13 L X+60 X+0 RL		Données dans l'axe rotatif en mm (Q17=1)	
14 L Y-35			
15 L X+40 Y-52.5			
16 L Y-70			
17 LBL 0			
18 END PGM C28 M	M		

9.1 Cycles SL avec formule complexe de contour

9.1 Cycles SL avec formule complexe de contour

Principes de base

Avec les cycles SL et la formule complexe de contour, vous pouvez composer des contours complexes constitués de contours partiels (poches ou îlots). Vous introduisez les différents contours partiels (données de géométrie) dans des programmes séparés. Ceci permet de réutiliser à volonté par la suite tous les contours partiels. Après avoir lié entre eux les contours partiels par une formule de contour, vous les sélectionnez et la TNC calcule ensuite le contour entier.



La mémoire d'un cycle SL (tous les programmes de description de contour) est limitée à **128 contours**. Le nombre des éléments de contour possibles dépend du type de contour (contour interne/externe) ainsi que du nombre des descriptions de contour qui est au maximum de **16384** éléments.

Pour les cycles SL avec formule de contour, un programme structuré est nécessaire. Avec ces cycles, les contours qui reviennent régulièrement peuvent être mémorisés dans différents programmes. Au moyen de la formule de contour, vous liez entre eux les contours partiels pour obtenir un contour final et définissez s'il s'agit d'une poche ou d'un îlot.

La fonction des cycles SL avec formule de contour est répartie dans plusieurs secteurs de l'interface utilisateur de la TNC et sert de base à d'autres développements.




Schéma : usinage avec les cycles SL et formule complexe de contour

O BEGIN PGM CONTOUR MM

•••

5 SEL CONTOUR "MODEL"

6 CYCL DEF 20 DONNÉES CONTOUR ...

8 CYCL DEF 22 ÉVIDEMENT ...

9 CYCL CALL

•••

12 CYCL DEF 23 FINITION EN PROF. ...

13 CYCL CALL

...

16 CYCL DEF 24 FINITION LATÉRALE ...

17 CYCL CALL

63 L Z+250 RO FMAX M2

64 END PGM CONTOUR MM

Caractéristiques des contours partiels

- Par principe, la TNC considère tous les contours comme des poches. Ne programmez pas de correction de rayon
- La TNC ne tient pas compte des avances F et des fonctions auxiliaires M
- Les conversions de coordonnées sont autorisées. Si celles-ci sont programmées à l'intérieur des contours partiels, elles agissent également dans les sous-programmes suivants. Elles n'ont toutefois pas besoin d'être désactivées après l'appel du cycle
- Les sous-programmes peuvent aussi contenir des coordonnées dans l'axe de broche mais celles-ci seront ignorées
- Définissez le plan d'usinage dans la première séquence de coordonnées du sous-programme.
- Si nécessaire, vous pouvez définir différentes profondeurs pour les contours partiels

Caractéristiques des cycles d'usinage

- Avant chaque cycle, la TNC positionne l'outil automatiquement à la distance d'approche
- A chaque niveau de profondeur, le fraisage est réalisé sans dégagement de l'outil; les îlots sont contournés latéralement
- Le rayon des "angles internes" est programmable l'outil ne s'arrête pas, permettant ainsi d'éviter les traces d'arrêt d'outil (ceci est également valable pour la trajectoire externe lors de l'évidement et de la finition latérale)
- Lors de la finition latérale, la TNC aborde le contour en suivant une trajectoire circulaire tangentielle
- Lors de la finition en profondeur, la TNC déplace également l'outil en suivant une trajectoire circulaire tangentielle à la pièce (p. ex. axe de broche Z : trajectoire circulaire dans le plan Z/X)
- La TNC usine le contour en continu, en avalant ou en opposition Les données d'usinage telles que la profondeur de fraisage, les surépaisseurs et la distance d'approche sont à introduire dans le cycle 20 DONNEES DU CONTOUR.

Schéma : calcul des contours partiels avec formule de contour

O BEGIN PGM MODÈLE MM

- 1 DECLARE CONTOUR QC1 = "CERCLE1"
- 2 DECLARE CONTOUR QC2 = "CERCLEXY" DEPTH15
- 3 DECLARE CONTOUR QC3 = "TRIANGLE" DEPTH10
- 4 DECLARE CONTOUR QC4 = "CARRE" DEPTH5
- 5 QC10 = (QC1 | QC3 | QC4) \ QC2
- 6 END PGM MODÈLE MM

0 BEGIN PGM CERCLE1 MM

- 1 CC X+75 Y+50
- 2 LP PR+45 PA+0
- 3 CP IPA+360 DR+
- 4 END PGM CERCLE1 MM

0 BEGIN PGM CERCLE31XY MM

- • •
- •••

9.1 Cycles SL avec formule complexe de contour

Sélectionner le programme avec les définitions de contour

La fonction **SEL CONTOUR** permet de sélectionner un programme de définitions de contour dans lequel la TNC prélève les descriptions de contour :



► Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales.



Sélectionner le menu des fonctions d'usinage de contours et de points.



- ► Appuyer sur la softkey **sel contour**.
- Introduire le nom entier du programme contenant les définitions de contour, valider avec la touche END.



Programmer la séquence **SEL CONTOUR** avant les cycles SL. Le cycle **14 CONTOUR** n'est plus nécessaire si vous utilisez **SEL CONTOUR**.

Définir les descriptions de contour

Avec la fonction **DECLARE CONTOUR**, vous indiquez pour un programme donné le chemin d'accès aux programmes dans lesquels la TNC prélève les descriptions de contour. Pour cette description de contour, vous pouvez définir également une profondeur séparée (fonction FCL 2):



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales.



 Sélectionner le menu des fonctions d'usinage de contours et de points.



- ► Appuyer sur la softkey **declare CONTOUR**.
- Introduire le numéro de l'indicatif de contour QC, valider avec la touche ENT.
- Introduire le nom entier du programme en même temps que la description de contour, valider avec la touche END ou, le cas échéant :
- Définir une profondeur séparée pour le contour sélectionné



Grâce aux indicatifs de contour **QC** que vous avez introduits, vous pouvez relier entre eux les différents contours dans la formule de contour.

Si vous utiliser des contours avec profondeur séparée, vous devez alors attribuer une profondeur à tous les contours partiels (si nécessaire, indiquer la profondeur 0).

A l'aide des softkeys, vous pouvez lier entre eux différents contours avec une formule mathématique :

Introduire une formule complexe de contour

spéciales.



mule mathématique :

Afficher la barre de softkeys avec les fonctions



Sélectionner le menu des fonctions d'usinage de contours et de points.



► Appuyer sur la softkey **formule contour** : la TNC affiche les softkeys ci-après énumérées.

Fonctions d'association	Softkey
Coupé avec p. ex. QC10 = QC1 & QC5	• & • •
Réuni avec p. ex. QC25 = QC7 QC18	
Réuni avec, mais sans intersection p.ex. QC12 = QC5 ^ QC25	
sans p. ex. QC25 = QC1 \ QC2	
Ouvrir la parenthèse p. ex. QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)	(
Fermer la parenthèse p. ex. QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)	,

Définir un contour individuel


p. ex. **QC12 = QC1**

9.1 Cycles SL avec formule complexe de contour

Contours superposés

Par principe, la TNC considère un contour programmé comme étant une poche. Grâce aux fonctions de formule de contour, vous pouvez convertir un contour en îlot

Un nouveau contour peut être construit en superposant des poches et des îlots. De cette manière, vous pouvez agrandir la surface d'une poche par superposition d'une autre poche ou la réduire avec un îlot.



Sous-programmes : poches superposées



Les exemples de programmation suivants correspondent à des programmes avec description de contour qui sont définis dans un programme avec définition de contour. Le programme de définition de contour doit lui-même être appelé dans le programme principal avec la fonction **SEL CONTOUR**.

Les poches A et B sont superposées.

La TNC calcule les points d'intersection S1 et S2, il n'ont pas besoin d'être programmés.

Les poches sont programmées comme des cercles entiers.

Programme de description de contour 1: Poche A

0 BEGIN PGM POCHE_A MM
1 L X+10 Y+50 R0

2 CC X+35 Y+50

3 C X+10 Y+50 DR-

4 END PGM POCHE_A MM

Programme de description de contour 2: Poche B

O BEGIN PGM POCHE_B MM

1 L X+90 Y+50 R0

2 CC X+65 Y+50


3 C X+90 Y+50 DR-

4 END PGM POCHE_B MM

Surface "d'addition"

Les deux surfaces partielles A et B, y compris leurs surfaces communes, doivent être usinées :

- Les surfaces A et B doivent être programmées sans correction de rayon dans des programmes séparés
- Dans la formule de contour, les surfaces A et B sont prises en compte avec la fonction "réuni avec"




Programme de définition de contour :

50
51
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCHE_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCHE_B.H"
54 QC10 = QC1 QC2
55
56

Surface "de soustraction"

La surface A doit être usinée sans la partie recouverte par B:

- Les surfaces A et B doivent être programmées sans correction de rayon dans des programmes séparés.
- Dans la formule de contour, la surface B est soustraite de la surface A avec la fonction sans.



Programme de définition de contour :


50
51
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCHE_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCHE_B.H"
54 QC10 = QC1 QC2
55
56

9.1 Cycles SL avec formule complexe de contour

Surface "d'intersection"

La surface commune de recouvrement de A et de B doit être usinée. (Les surfaces sans recouvrement ne doivent pas être usinées.)

- Les surfaces A et B doivent être programmées sans correction de rayon dans des programmes séparés.
- Dans la formule de contour, les surfaces A et B sont prises en compte avec la fonction "intersection avec"



Programme de définition de contour :


50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCHE_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCHE_B.H"
54 QC10 = QC1 | QC2
55 ...
56 ...

Usinage du contour avec les cycles SL



Le contour final défini est usiné avec les cycles SL 20 - 24 (voir "Résumé", Page 179).

Exemple : Ebauche et finition de contours superposés



O BEGIN PGM CONTOL	JR MM		
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40		Définition de la pièce brute	
2 BLK FORM 0.2 X+10	00 Y+100 Z+0		
3 TOOL DEF 1 L+0 R+	2.5	Définition d'outil, fraise d'ébauche	
4 TOOL DEF 2 L+0 R+	3	Définition d'outil, fraise de finition	
5 TOOL CALL 1 Z S2500		Appel d'outil, fraise d'ébauche	
6 L Z+250 R0 FMAX		Dégager l'outil	
7 SEL CONTOUR "MO	DEL"	Définir le programme de définition du contour	
8 CYCL DEF 20 DONN	ÉES CONTOUR	Définir les paramètres généraux pour l'usinage	
Q1=-20	;PROFONDEUR DE FRAISAGE		
Q2=1	;FACTEUR DE RECOUVREMENT		
Q3=+0.5	;SURÉP. LATÉRALE		
Q4=+0.5	;SURÉP. DE PROFONDEUR		
Q5=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE		
Q6=2	;DISTANCE D'APPROCHE		
Q7=+100	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ		
Q8=0.1	;RAYON D'ARRONDI		
Q9=-1	;SENS DE ROTATION		

9.1 Cycles SL avec formule complexe de contour

9 CYCL DEF 22 ÉVIDE	MENT	Définition du cycle d'évidement
Q10=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=350	;AVANCE ÉVIDEMENT	
Q18=0	;OUTIL PRÉ-ÉVIDEMENT	
Q19=150	;AVANCE PENDULAIRE	
Q401=100	;FACTEUR D'AVANCE	
Q404=0	;STRATÉGIE SEMI-FINITION	
10 CYCL CALL M3		Appel du cycle Evidement
11 TOOL CALL 2 Z S5	000	Appel d'outil, fraise de finition
12 CYCL DEF 23 FINIT	TION EN PROF.	Définition du cycle, Finition profondeur
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=200	;AVANCE ÉVIDEMENT	
13 CYCL CALL M3		Appel du cycle, Finition profondeur
14 CYCL DEF 24 FINIT	TION LATÉRALE	Définition du cycle, Finition latérale
Q9=+1	;SENS DE ROTATION	
Q10=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q11=100	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q12=400	;AVANCE ÉVIDEMENT	
Q14=+0	;SURÉP. LATÉRALE	
15 CYCL CALL M3		Appel du cycle, Finition latérale
16 L Z+250 R0 FMAX	M2	Dégager l'outil, fin du programme
17 END PGM CONTOU	JR MM	

Programme de définition de contour avec formule de contour:

O BEGIN PGM MODÈLE MM	Programme de définition de contour
1 DECLARE CONTOUR QC1 = "CERCLE1"	Définition de l'indicatif de contour pour programme "CERCLE1"
2 FN 0: Q1 = +35	Affecter valeur pour paramètres utilisés dans PGM "CERCLE31XY"
3 FN 0: Q2 = +50	
4 FN 0: Q3 =+25	
5 DECLARE CONTOUR QC2 = "CERCLE31XY"	Définition de l'indicatif de contour pour programme "CERCLE31XY"
6 DECLARE CONTOUR QC3 = "TRIANGLE"	Définition de l'indicatif de contour pour programme "TRIANGLE"
7 DECLARE CONTOUR QC4 = "CARRE"	Définition de l'indicatif de contour pour programme "CARRE"
8 QC10 = (QC 1 QC 2) \ QC 3 \ QC 4	Formule de contour
9 END PGM MODÈLE MM	

Programme de description de contour :

0 BEGIN PGM CERCLE1 MM	Programme de description de contour : Cercle à droite
1 CC X+65 Y+50	
2 L PR+25 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CERCLE1 MM	
0 BEGIN PGM CERCLE31XY MM	Programme de description de contour : Cercle à gauche
1 CC X+Q1 Y+Q2	
2 LP PR+Q3 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CERCLE31XY MM	
0 BEGIN PGM TRIANGLE MM	Programme de description de contour : Triangle à droite
1 L X+73 Y+42 R0	
2 L X+65 Y+58	
3 L X+58 Y+42	
4 L X+73	
5 END PGM TRIANGLE MM	
0 BEGIN PGM CARRÉ MM	Programme de description de contour : Carré à gauche
1 L X+27 Y+58 R0	
2 L X+43	
3 L Y+42	
4 L X+27	
5 L Y+58	
6 END PGM CARRÉ MM	

9.2 Cycles SL avec formule complexe de contour

9.2 Cycles SL avec formule complexe de contour

Principes de base

Avec les cycles SL et la formule simple de contour, vous pouvez composer aisément des contours constitués de max. 9 contours partiels (poches ou îlots). Vous introduisez les différents contours partiels (données de géométrie) dans des programmes séparés. Ceci permet de réutiliser à volonté par la suite tous les contours partiels. A partir des contours partiels sélectionnés, la TNC calcule le contour final.



La mémoire d'un cycle SL (tous les programmes de description de contour) est limitée à **128 contours**. Le nombre des éléments de contour possibles dépend du type de contour (contour interne/externe) ainsi que du nombre des descriptions de contour qui est au maximum de **16384** éléments.

Schéma : usinage avec les cycles SL et formule complexe de contour

0 BEGIN PGM DEFCONT MM

...

5 CONTOUR DEF P1= "POCH1.H" I2 = "ILOT2.H" DEPTH5 I3 "ILOT3.H" DEPTH7.5

6 CYCL DEF 20 DONNÉES CONTOUR ...

8 CYCL DEF 22 ÉVIDEMENT ...

9 CYCL CALL

...

12CYCL DEF 23 FINITION EN PROF. ...

13 CYCL CALL

...

16 CYCL DEF 24 FINITION LATÉRALE ...

17 CYCL CALL

63 L Z+250 RO FMAX M2

64 END PGM DEFCONT MM

Caractéristiques des contours partiels

- Ne programmez pas de correction de rayon.
- La TNC ignore les avances F et fonctions auxiliaires M.
- Les conversions de coordonnées sont autorisées. Si cellesci sont programmées à l'intérieur des contours partiels, elles agissent également dans les sous-programmes suivants. Elles n'ont toutefois pas besoin d'être désactivées après l'appel du cycle.
- Les sous-programmes peuvent aussi contenir des coordonnées dans l'axe de broche, mais celles-ci sont ignorées.
- Définissez le plan d'usinage dans la première séquence de coordonnées du sous-programme.

Caractéristiques des cycles d'usinage

- Avant chaque cycle, la TNC positionne l'outil automatiquement à la distance d'approche.
- A chaque niveau de profondeur, le fraisage est réalisé sans dégagement d'outil, les îlots sont contournés latéralement.
- Le rayon des "angles internes" est programmable ; l'outil ne s'arrête pas, permettant ainsi d'éviter les traces d'arrêt d'outil (ceci est également valable pour la trajectoire externe lors de l'évidement et de la finition latérale).
- Pour la finition latérale, la TNC aborde le contour en suivant une trajectoire circulaire tangentielle.
- Pour la finition en profondeur, la TNC déplace également l'outil en suivant une trajectoire circulaire tangentielle à la pièce (p. ex. axe de broche Z : trajectoire circulaire dans le plan Z/X).
- La TNC usine le contour en continu, en avalant ou en opposition.

Les données d'usinage, telles que la profondeur de fraisage, les surépaisseurs et la distance d'approche, sont à programmer dans le cycle 20 DONNEES DU CONTOUR.

9.2 Cycles SL avec formule complexe de contour

Introduire une formule simple de contour

A l'aide des softkeys, vous pouvez lier entre eux différents contours avec une formule mathématique :



► Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales.



Sélectionner le menu des fonctions d'usinage de contours et de points.



- ▶ Appuyer sur la softkey **contour def** : la TNC ouvre le dialogue de saisie de la formule de contour.
- ▶ Introduire le nom du premier contour partiel. Le premier contour partiel doit toujours correspondre à la poche la plus profonde, valider avec la touche ent.



- Définir par softkey si le contour suivant correspond à une poche ou un îlot, valider avec la touche ent.
- Introduire le nom du second contour partiel, valider avec la touche ent.
- ► En cas de besoin, introduire la profondeur du second contour partiel, valider avec la touche **ent**.
- Poursuivez le dialogue tel que décrit précédemment jusqu'à ce que vous ayez introduit tous les contours partiels



La liste des contours partiels doit toujours débuter par la poche la plus profonde!

Si le contour est défini en tant qu'îlot, la TNC interprète la profondeur programmée comme étant la hauteur de l'îlot. La valeur introduite sans signe se réfère alors à la surface de la pièce!

Si la valeur 0 a été introduite pour la profondeur, c'est la profondeur définie dans le cycle 20 qui est valable pour les poches. Les îlots sont au niveau de la surface de la pièce!

Usinage du contour avec les cycles SL



Le contour final défini est usiné avec les cycles SL 20 - 24 (voir "Résumé", Page 179).

Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne

Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne

10.1 Principes de base

10.1 Principes de base

Résumé

La TNC dispose de quatre cycles destinés à l'usinage de surfaces aux caractéristiques suivantes :

- planes rectangulaires
- planes inclinées
- inclinées quelconques
- gauches

Cycle	Softkey	Page	Groupe de cycles
230 USINAGE LIGNE A LIGNE pour des surfaces planes et rectangulaires	230	237	CYCLES SPECIAUX / OLD CYCLES
231 SURFACE REGULIERE pour des surfaces pentues, inclinées ou gauches	231	239	CYCLES SPECIAUX / OLD CYCLES
232 FRAISAGE TRANSVERSAL pour des surfaces planes rectangulaires, avec indication de surépaisseur et plusieurs passes	232	243	CYCLES SPECIAUX
233 SURFACAGE Pour les surfaces planes rectangulaires, au besoin avec des limites latérales, avec une valeur de surépaisseur et plusieurs passes	233	248	POCHES/ TENONS/ RAINURES

10.2 USINAGE LIGNE A LIGNE (cycle 230, DIN/ISO : G230)

Mode opératoire du cycle


- 1 En partant de la position actuelle, la TNC positionne l'outil, en avance rapide **FMAX**, dans le plan d'usinage jusqu'au point initial 1; la TNC décale l'outil de la valeur du rayon d'outil vers la gauche et vers le haut.
- 2 Selon FMAX, l'outil se rend alors dans l'axe de broche à la distance d'approche ; ensuite, il va à la position initiale programmée dans l'axe de broche, selon l'avance de plongée en profondeur.
- 3 L'outil se déplace ensuite, suivant l'avance de fraisage programmée, jusqu'au point final 2; la TNC calcule le point final à partir du point initial et de la longueur programmés ainsi que du rayon d'outil.
- 4 Selon l'avance de fraisage, la TNC décale l'outil transversalement jusqu'au point initial de la ligne suivante ; la TNC calcule le décalage à partir de la largeur programmée et du nombre de coupes.
- 5 L'outil repart ensuite dans le sens négatif du 1er axe.
- 6 L'usinage ligne à ligne est répété jusqu'à ce que la surface programmée soit intégralement usinée.
- 7 Pour terminer, la TNC ramène l'outil à la distance d'approche avec **FMAX**.





Partant de la position actuelle, la TNC positionne tout d'abord l'outil dans le plan d'usinage, puis dans l'axe de broche, au point initial.

Prépositionner l'outil de manière à éviter toute collision avec la pièce ou avec les éléments de serrage.




Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne

10.2 USINAGE LIGNE A LIGNE (cycle 230, DIN/ISO: G230)

Paramètres du cycle



- ▶ Point initial 1er axe Q225 (en absolu) : coordonnée du point initial de la surface à usiner dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Point initial 2ème axe Q226 (en absolu) : coordonnée du point initial de la surface à usiner dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Point initial 3ème axe Q227 (en absolu) : hauteur dans l'axe de broche à laquelle sera effectué l'usinage ligne-à-ligne. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er côté Q218 (en incrémental) : longueur de la surface à usiner dans l'axe principal du plan d'usinage, par rapport au point initial du 1er axe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ 2ème côté Q219 (en incrémental) : longueur de la surface à usiner dans l'axe secondaire du plan d'usinage, par rapport au point initial 2ème axe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Nombre de coupes Q240 : nombre de lignes à exécuter par la TNC dans la largeur. Plage d'introduction 0 à 99999
- ▶ Avance plongée en profondeur Q206 : vitesse de déplacement de l'outil lors de son positionnement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ► Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- Avance transversale Q209 : vitesse de l'outil lors de son déplacement à la ligne suivante, en mm/min ; en cas de déplacement oblique dans la matière, introduire Q209 inférieur à Q207 ; en cas de déplacement oblique dans le vide, Q209 peut être supérieur à Q207. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la profondeur de fraisage, pour le positionnement de l'outil en début et en fin de cycle. Plage d'introduction 0 à 99999,9999




Séguences CN


71 CYCL DEF 230 LIGNE À LIGNE	
Q225=+10	;POINT INITIAL 1ER AXE
Q226=+12	;POINT INITIAL 2ÈME AXE
Q227=+2.5	;POINT INITIAL 3ÈME AXE
Q218=150	;1ER CÔTÉ
Q219=75	;2ÈME CÔTÉ
Q240=25	;NOMBRE DE COUPES
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE
Q207=500	;AVANCE FRAISAGE
Q209=200	;AVANCE TRANSVERSALE
0200=2	:DISTANCE D'APPROCHE

10.3 SURFACE REGULIERE (cycle 231, DIN/ISO : G231)

Mode opératoire du cycle

- 1 En partant de la position actuelle et en suivant une trajectoire linéaire 3D, la TNC positionne l'outil au point initial 1.
- 2 L'outil se déplace ensuite au point final 2 selon l'avance de fraisage programmée.
- 3 Partant de cette position, la TNC déplace l'outil, en avance rapide **FMAX**, de la valeur du diamètre d'outil dans le sens positif de l'axe de broche, puis le ramène au point initial 1.
- 4 Au point initial 1, la TNC ramène l'outil à la dernière valeur Z abordée.
- 5 La TNC décale ensuite l'outil sur les trois axes, du point 1 en direction du point 4 à la ligne suivante.
- 6 La TNC déplace ensuite l'outil jusqu'au point final de cette ligne. La TNC calcule le point final en fonction du point 2 et d'un décalage en direction du point 3.
- 7 L'usinage ligne à ligne est répété jusqu'à ce que la surface programmée soit intégralement usinée.
- 8 Pour terminer, la TNC déplace l'outil de la valeur de son diamètre, au-dessus du point programmé le plus élevé dans l'axe de broche.





Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne

10.3 SURFACE REGULIERE (cycle 231, DIN/ISO : G231)

Sens de coupe


Le point initial détermine la direction d'usinage. En effet, la TNC exécute toujours l'usinage du point 1 au point 2. Toutes les passes sont répétées du point 1 / 2 au point 3 / 4. Vous pouvez programmer le point 1 à chaque coin de la surface à usiner.

Avec des fraises deux tailles, vous optimisez la qualité de surface de la façon suivante :

- Coupe en poussant (coordonnée dans l'axe de broche du point 1 supérieure à celle du point 2) pour des surfaces de faible pente
- Coupe en tirant (coordonnée dans l'axe de broche du point 1 inférieure à celle du point 2) pour des surfaces de forte pente
- Pour les surfaces gauches, programmer le déplacement principal (du point 1 au point 2) dans le sens de la pente la plus forte

Avec des fraises hémisphériques, vous pouvez optimiser la qualité de surface de la façon suivante :

 Pour les surfaces gauches, programmer le déplacement principal (du point 1 au point 2) perpendiculairement au sens de la pente la plus forte



Attention lors de la programmation!



En partant de la position actuelle et en suivant une trajectoire linéaire 3D, la TNC positionne l'outil au point initial 1. Prépositionner l'outil de manière à éviter toute collision avec la pièce ou avec les éléments de serrage.

La TNC déplace l'outil avec correction de rayon **RO** entre les positions programmées.


Si nécessaire, utiliser une fraise avec une coupe au centre (DIN 844) ou prépercer avec le cycle 21.


SURFACE REGULIERE 10.3 (cycle 231, DIN/ISO : G231)

Paramètres du cycle



- ▶ Point initial 1er axe Q225 (en absolu) : coordonnée du point initial de la surface à usiner dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Point initial 2ème axe O226 (en absolu) : coordonnée du point initial de la surface à usiner dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Point initial 3ème axe Q227 (en absolu) : coordonnée du point initial de la surface à usiner dans l'axe de broche. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème point 1er axe Q228 (en absolu) : coordonnée du point final de la surface à usiner dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème point 2ème axe Q229 (en absolu) : coordonnée du point final de la surface à usiner dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème point 3ème axe Q230 (en absolu) : coordonnée du point final de la surface à usiner dans l'axe de broche. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **3ème point 1er axe** Q231 (en absolu) : coordonnée du point **3** dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 3ème point 2ème axe Q232 (en absolu) : coordonnée du point 3 dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ➤ 3ème point 3ème axe Q233 (en absolu) : coordonnée du point 3 dans l'axe de broche. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **4ème point 1er axe** Q234 (en absolu) : coordonnée du point **4** dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 4ème point 2ème axe Q235 (en absolu) : coordonnée du point 4 dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 4ème point 3ème axe Q236 (en absolu) : coordonnée du point 4 dans l'axe de broche. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999





Séquences CN

72 CYCL DEF 231 SURF. RÉGULIÈRE		
Q225=+0 ;POINT INITIAL 1ER AXE		
Q226=+5 ;POINT INITIAL 2ÈME AXE		
Q227=-2 ;POINT INITIAL 3ÈME AXE		
Q228=+100;2ÈME POINT 1ER AXE		
Q229=+15 ;2ÈME POINT 2ÈME AXE		
Q230=+5 ;2ÈME POINT 3ÈME AXE		
Q231=+15 ;3ÈME POINT 1ER AXE		
Q232=+125;3ÈME POINT 2ÈME AXE		
Q233=+25 ;3ÈME POINT 3ÈME AXE		
Q234=+15 ;4ÈME POINT 1ER AXE		
Q235=+125;4ÈME POINT 2ÈME AXE		
Q236=+25 ;4ÈME POINT 3ÈME AXE		

10

Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne

10.3 SURFACE REGULIERE (cycle 231, DIN/ISO : G231)

▶ Nombre de coupes Q240 : nombre de lignes sur lesquelles la TNC doit déplacer l'outil entre les points 1 et 4 ou entre les points 2 et 3. Plage d'introduction 0 à 99999

▶ Avance fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. La TNC exécute la première coupe avec la moitié de la valeur programmée. Plage d'introduction 0 à 99999,999, ou FAUTO, FU, FZ

Q240=40 ;NOMBRE DE COUPES Q207=500 ;AVANCE FRAISAGE

10.4 FRAISAGE TRANSVERSAL (cycle 232, DIN/ISO : G232)


Mode opératoire du cycle

Le cycle 232 permet d'exécuter l'usinage d'une surface plane en plusieurs passes en tenant compte d'une surépaisseur de finition. Pour cela, vous disposez de trois stratégies d'usinage :

- **Stratégie Q389=0** : usinage en méandres, passe latérale à l'extérieur de la surface à usiner
- **Stratégie Q389=1** : Usinage en méandres, passe latérale, au bord de la surface à usiner
- **Stratégie Q389=2** : usinage unidirectionnel, dégagement et passe latérale en avance de positionnement
- 1 En partant de la position actuelle, la TNC positionne, selon **FMAX**, l'outil au point initial 1 avec la logique de positionnement. Si la position actuelle dans l'axe de broche est supérieure au saut de bride, la TNC positionne d'abord l'outil dans le plan d'usinage, puis dans l'axe de broche ; dans le cas contraire, elle positionne l'outil d'abord au saut de bride et ensuite dans le plan d'usinage. Le point initial dans le plan d'usinage est situé près de la pièce ; il est décalé de la valeur du rayon d'outil et de la distance d'approche latérale.
- 2 Pour terminer, l'outil se déplace dans l'axe de broche, selon l'avance de positionnement, jusqu'à la première profondeur de passe calculée par la TNC.

Stratégie Q389=0

- 3 L'outil se déplace ensuite au point final 2 selon l'avance de fraisage programmée. Le point final est situé à l'extérieur de la surface. La TNC le calcule en fonction du rayon d'outil et des valeurs programmées pour le point initial, la longueur et la distance d'approche latérale.
- 4 Selon l'avance de pré-positionnement, la TNC décale l'outil transversalement jusqu'au point initial de la ligne suivante ; la TNC calcule le décalage à partir de la largeur programmée, du rayon d'outil et du facteur de recouvrement maximal.
- 5 L'outil revient ensuite au point initial 1.
- 6 Le processus est répété jusqu'à ce que la surface programmée soit intégralement usinée. A la fin de la dernière trajectoire, la passe est assurée à la profondeur d'usinage suivante.
- 7 Pour minimiser les courses inutiles, la surface est ensuite usinée dans l'ordre chronologique inverse.
- 8 Le processus est répété jusqu'à ce que toutes les passes soient exécutées. Lors de la dernière passe, l'outil n'exécute que l'usinage de la surépaisseur de finition, selon l'avance de finition.
- 9 Pour terminer, la TNC ramène l'outil, selon FMAX, au saut de bride.



Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne


10.4 FRAISAGE TRANSVERSAL (cycle 232, DIN/ISO: G232)

Stratégie Q389=1

- 3 L'outil se déplace ensuite jusqu'au point final 2, avec l'avance de fraisage programmée. Le point final se trouve **en bordure** de la surface. La TNC calcul ce point à partir du point de départ programmé, de longueur programmée et du rayon d'outil.
- 4 Selon l'avance de pré-positionnement, la TNC décale l'outil transversalement jusqu'au point initial de la ligne suivante ; la TNC calcule le décalage à partir de la largeur programmée, du rayon d'outil et du facteur de recouvrement maximal.
- 5 L'outil se retire à nouveau dans le sens du point de départ 1. Le décalage à la ligne suivante s'effectue à nouveau en bordure de la pièce.
- 6 Le processus est répété jusqu'à ce que la surface programmée soit intégralement usinée. A la fin de la dernière trajectoire, la passe est assurée à la profondeur d'usinage suivante.
- 7 Pour minimiser les courses inutiles, la surface est ensuite usinée dans l'ordre chronologique inverse.
- 8 Le processus est répété jusqu'à ce que toutes les passes soient exécutées. Lors de la dernière passe, l'outil n'exécute que l'usinage de la surépaisseur de finition, selon l'avance de finition.
- 9 Pour terminer, la TNC ramène l'outil, selon FMAX, au saut de bride.

Stratégie Q389=2

- 3 L'outil se déplace ensuite au point final 2 selon l'avance de fraisage programmée. Le point final est situé à l'extérieur de la surface. La TNC le calcule en fonction du rayon d'outil et des valeurs programmées pour le point initial, la longueur et la distance d'approche latérale.
- 4 La TNC déplace l'outil dans l'axe de broche, à la distance d'approche au dessus de la profondeur de passe actuelle, puis le ramène directement au point initial de la ligne suivante, selon l'avance de pré-positionnement. La TNC calcule le décalage en fonction de la largeur programmée, du rayon d'outil et du facteur de recouvrement maximal.
- 5 Ensuite, l'outil se déplace à nouveau à la profondeur de passe actuelle, puis en direction du point final 2.
- 6 Le processus d'usinage ligne à ligne est répété jusqu'à ce que la surface programmée soit intégralement usinée. A la fin de la dernière trajectoire, la passe est assurée à la profondeur d'usinage suivante.
- 7 Pour minimiser les courses inutiles, la surface est ensuite usinée dans l'ordre chronologique inverse.
- 8 Le processus est répété jusqu'à ce que toutes les passes soient exécutées. Lors de la dernière passe, l'outil n'exécute que l'usinage de la surépaisseur de finition, selon l'avance de finition.
- 9 Pour terminer, la TNC ramène l'outil, selon FMAX, au saut de bride.



Attention lors de la programmation !



Indiquer le **saut de bride** Q204 de manière à ce que qu'aucune collision ne se produise avec la pièce ou les éléments de serrage.

Si la même valeur a été introduite pour le point initial du 3ème axe Q227 et le point final du 3ème axe Q386, la TNC n'exécute pas le cycle (profondeur = 0 programmé).


Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne


10.4 FRAISAGE TRANSVERSAL (cycle 232, DIN/ISO: G232)


Paramètres du cycle



- ► Stratégie d'usinage (0/1/2) Q389 : Définition de la manière dont la TNC doit usiner la surface :
 - **0** : Usinage en méandres, passe latérale en dehors de la surface à usiner, avec l'avance de positionnement
 - 1 : Usinage en méandres, passe latérale en bordure de la surface à usiner, avec l'avance de fraisage
 - 2 : Usinage ligne à ligne, retrait et passe latérale, avec l'avance de positionnement.
- ▶ Point initial 1er axe Q225 (en absolu) : coordonnée du point initial de la surface à usiner dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Point initial 2ème axe Q226 (en absolu) : coordonnée du point initial de la surface à usiner dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Point initial 3ème axe O227 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce par rapport à laquelle les passes sont calculées. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Point final 3ème axe Q386 (en absolu) : coordonnée dans l'axe de broche à laquelle doit être exécuté l'usinage de la surface. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er côté Q218 (en incrémental) : longueur de la surface à usiner dans l'axe principal du plan d'usinage. Le signe permet de définir la direction de la première trajectoire de fraisage par rapport au point initial du 1er axe. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème côté Q219 (en incrémental) : longueur de la surface à usiner dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Le signe permet de définir la direction de la première passe transversale par rapport au point initial du 2ème axe. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Profondeur de passe max. Q202 (en incrémental) : distance maximale parcourue par l'outil en une passe. La TNC calcule la profondeur de passe réelle en fonction de la différence entre le point final et le point initial dans l'axe d'outil en tenant compte de la surépaisseur de finition et ce, de manière à ce que l'usinage soit exécuté avec des passes de même valeur. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Surép. finition en profondeur Q369 (en incrémental): valeur pour le déplacement de la dernière passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999








FRAISAGE TRANSVERSAL (cycle 232, DIN/ISO: G232) 10.4

- ▶ Facteur de recouvrement max. Q370 : passe latérale maximale k. La TNC calcule la passe latérale réelle en fonction du 2ème côté (Q219) et du rayon d'outil de manière ce que l'usinage soit toujours exécuté avec une passe latérale constante. Si vous avez introduit un rayon R2 dans le tableau d'outils (rayon de plaquette, p. ex., avec l'utilisation d'une fraise à surfacer), la TNC diminue en conséquence la passe latérale. Plage d'introduction 0,1 à 1,9999
- ▶ Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- Avance de finition Q385 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage de la dernière passe, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999, ou FAUTO, FU, FZ
- Avance de pré-positionnement Q253 : vitesse de déplacement de l'outil pour accoster la position initiale et passer à la ligne suivante, en mm/min ; si l'outil évolue transversalement dans la matière (Q389=1), son déplacement est assuré selon l'avance de fraisage Q207. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FMAX, FAUTO
- ▶ Distance d'approche Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la position initiale dans l'axe d'outil. Si vous fraisez en utilisant la stratégie d'usinage Q389=2, la TNC se déplace à la distance d'approche au dessus de la profondeur pour aborder le point initial de la ligne suivante. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche latérale Q357 (en incrémental) : distance latérale entre l'outil et la pièce lorsque l'outil aborde la première profondeur de passe et distance à laquelle l'outil effectue la passe latérale dans le cas des stratégies d'usinage Q389=0 et Q389=2. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon PREDEF



Séquences CN

71 CYCL DEF 232 FRAISAGE TRANSVERSAL	
Q389=2	;STRATÉGIE
Q225=+10	;PT INITIAL 1ER AXE
Q226=+12	;PT INITIAL 2ÈME AXE
Q227=+2.5	;PT INITIAL 3ÈME AXE
Q386=-3	;PT FINAL 3ÈME AXE
Q218=150	;1ER CÔTÉ
Q219=75	;2ÈME CÔTÉ
Q202=2	;PROF. PASSE MAX.
Q369=0.5	;SURÉP. DE PROFONDEUR
Q370=1	;RECOUVREMENT MAX.
Q207=500	;AVANCE FRAISAGE
Q385=800	;AVANCE FINITION
Q253=2000	;AVANCE PRÉ-POS.
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q357=2	;DIST. APPR. LATÉRALE
0204=2	:SAUT DE BRIDE

10.5 SURFACAGE (cycle 233, DIN/ISO: G233)

10.5 SURFACAGE (cycle 233, DIN/ISO : G233)

Mode opératoire du cycle


Le cycle 233 permet d'exécuter l'usinage d'une surface plane en plusieurs passes en tenant compte d'une surépaisseur de finition. Vous pouvez également définir dans le cycle des parois latérales qui doivent être prises en compte lors de l'usinage de la surface transversale. Plusieurs stratégies d'usinage sont disponibles dans le cycle :

- **Stratégie Q389=0** : usinage en méandres, passe latérale à l'extérieur de la surface à usiner
- **Stratégie Q389=1** : Usinage en méandres, passe latérale, au bord de la surface à usiner
- **Stratégie Q389=2** : Usinage ligne à ligne avec dépassement, passe latérale en avance rapide le retrait
- **Stratégie Q389=3** : Usinage ligne à ligne sans dépassement, passe latérale en avance rapide le retrait
- **Stratégie Q389=4** : Usinage en spirale de l'extérieur vers l'intérieur
- 1 La TNC positionne l'outil en avance rapide FMAX à partir de la position actuelle jusqu'au point de départ 1, dans le plan d'usinage : le point de départ dans le plan d'usinage se trouve près de la pièce ; il est décalé de la valeur du rayon d'outil et de la distance d'approche latérale.
- 2 La TNC positionne ensuite l'outil en avance rapide **FMAX** à la distance d'approche dans l'axe de broche.
- 3 L'outil se déplace ensuite avec l'avance de prépositionnement Q253 à la première profondeur de passe calculée par la TNC dans l'axe de broche.

Stratégie Q389=0 et Q389 =1


Les stratégies Q389=0 et Q389=1 se distinguent par le dépassement lors du surfaçage. Si Q389=0, le point final se trouve en dehors de la surface. Si Q389=1, il se trouve en revanche en bordure de la surface. La TNC calcule le point final 2 à partir de la longueur latérale et de la distance d'approche latérale. Avec la stratégie Q389=0, la TNC déplace également l'outil de la valeur du rayon d'outil au-dessus de la surface transversale.

- 4 La TNC déplace l'outil jusqu'au point final 2 avec l'avance de fraisage programmée.
- 5 La TNC décale ensuite l'outil de manière transversale jusqu'au point de départ de la ligne suivante, avec l'avance de prépositionnement. La TNC calcule le décalage à partir de la largeur programmée, du rayon d'outil, du facteur de recouvrement et de distance d'approche latérale.
- 6 Enfin, la TNC retire l'outil dans le sens inverse, avec l'avance de fraisage.
- 7 Le processus est répété jusqu'à ce que la surface programmée soit intégralement usinée.
- 8 La TNC repositionne l'outil au point de départ 1, en avance rapide **FMAX**.



SURFACAGE (cycle 233, DIN/ISO: G233) 10.5


- 9 Si plusieurs passes sont requises, la TNC déplace l'outil à la profondeur de passe suivante dans l'axe de broche, avec l'avance de positionnement.
- 10 Le processus est répété jusqu'à ce que toutes les passes soient exécutées. Lors de la dernière passe, l'outil n'exécute que l'usinage de la surépaisseur de finition, selon l'avance de finition.
- 11 Pour terminer, la TNC ramène l'outil à la distance de bride avec **FMAX**.




Stratégies Q389=2 et Q389=3

Les stratégies Q389=2 et Q389=3 se distinguent par le dépassement lors du surfaçage. Si Q389=2, le point final se trouve en dehors de la surface. Si Q389=3, il se trouve en revanche en bordure de la surface. La TNC calcule le point final 2 à partir de la longueur latérale et de la distance d'approche latérale. Avec la stratégie Q389=2, la TNC déplace également l'outil de la valeur du rayon d'outil au-dessus de la surface transversale.

- 4 L'outil se déplace ensuite au point final 2 selon l'avance de fraisage programmée.
- 5 La TNC déplace l'outil à la distance d'approche, au-dessus de la profondeur de passe actuelle, dans l'axe de broche, puis le ramène directement au point de départ de la ligne suivante avec **FMAX**, . La TNC calcule le décalage à partir de la largeur programmée, du rayon d'outil, du facteur de recouvrement maximal et de la distance d'approche latérale.
- 6 Ensuite, l'outil se déplace à nouveau à la profondeur de passe actuelle, puis à nouveau en direction du point final 2.
- 7 Le processus d'usinage ligne à ligne est répété jusqu'à ce que la surface programmée soit intégralement usinée. Au bout de la dernière trajectoire, la TNC positionne l'outil en avance rapide FMAX jusqu'au point de départ 1.
- 8 Si plusieurs passes sont requises, la TNC déplace l'outil à la profondeur de passe suivante dans l'axe de broche, avec l'avance de positionnement.
- 9 Le processus est répété jusqu'à ce que toutes les passes soient exécutées. Lors de la dernière passe, l'outil n'exécute que l'usinage de la surépaisseur de finition, selon l'avance de finition.
- 10 Pour terminer, la TNC ramène l'outil à la distance de bride avec **FMAX**.





Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne


10.5 SURFACAGE (cycle 233, DIN/ISO: G233)


Stratégie Q389=4

- 4 L'outil se déplace ensuite au point de départ de la trajectoire de fraisage avec l'**avance de fraisage** programmée et un mouvement d'approche tangentiel.
- 5 La TNC usine la surface transversale de l'extérieur vers l'intérieur avec l'avance de fraisage et les trajectoires de fraisage deviennent de plus en plus petites. Du fait de la constance de la passe latérale, l'outil reste à tout moment maîtrisable.
- 6 Le processus est répété jusqu'à ce que la surface programmée soit intégralement usinée. Au bout de la dernière trajectoire, la TNC positionne l'outil en avance rapide FMAX jusqu'au point de départ 1.
- 7 Si plusieurs passes sont requises, la TNC déplace l'outil à la profondeur de passe suivante dans l'axe de broche, avec l'avance de positionnement.
- 8 Le processus est répété jusqu'à ce que toutes les passes soient exécutées. Lors de la dernière passe, l'outil n'exécute que l'usinage de la surépaisseur de finition, selon l'avance de finition.
- 9 Pour terminer, la TNC ramène l'outil à la distance du saut de bride avec FMAX.

Limite

Les limites vous permettent de délimiter l'usinage de la surface transversale pour tenir compte, par exemple, des parois latérales ou des épaulements pendant l'usinage. Une paroi latérale définie par une limite est usinée à la cote résultant du point de départ ou du point final de la surface transversale. Pour l'ébauche, la TNC tient compte de la surépaisseur latérale. Pour la finition, la surépaisseur sert au prépositionnement de l'outil.





Attention lors de la programmation!



Prépositionner l'outil à la position de départ dans le plan d'usinage avec correction de rayon **R0**. Tenir compte du sens d'usinage.

La TNC pré-positionne l'outil automatiquement dans l'axe d'outil. Tenir compte du **saut de bride** Q204.

Indiquer le **saut de bride** Q204 de manière à ce que qu'aucune collision ne se produise avec la pièce ou les éléments de serrage.

Si la même valeur a été introduite pour le point initial du 3ème axe Q227 et le point final du 3ème axe Q386, la TNC n'exécute pas le cycle (profondeur = 0 programmé).



Attention, risque de collision!

Avec le paramètre machine **displayDepthErr**, vous définissez si la TNC doit délivrer un message d'erreur (on) ou ne pas en délivrer (off) quand une profondeur positive est programmée.

Notez que la TNC inverse le calcul de la position de prépositionnement pour le point de départ < point final. L'outil se déplace donc à la distance d'approche, en dessous de la surface de la pièce, en avance rapide dans l'axe d'outil!

Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne

10.5 SURFACAGE (cycle 233, DIN/ISO: G233)


Paramètres du cycle





- Opérations d'usinage (0/1/2) Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2: seulement finition

La finition latérale et la finition en profondeur ne sont exécutées que si la surépaisseur de finition respective (Q368, Q369) est définie.

- ► Stratégie de fraisage (0 4) Q389 : Définition de la manière dont la TNC doit usiner la surface :
 - **0** : Usinage en méandres, passe latérale avec avance de positionnement en dehors de la surface d'usinage
 - 1: Usinage en méandres, passe latérale avec avance de fraisage en bordure de la surface à usiner
 - 2 : Usinage ligne à ligne, retrait et passe latérale avec avance de positionnement en dehors de la surface à usiner
 - **3** : Usinage ligne à ligne, retrait et passe latérale avec avance de positionnement en bordure de la surface à usiner
 - **4** : Usinage en spirale, passe constante de l'extérieur vers l'intérieur
- ► Sens de fraisage Q350 : axe du plan d'usinage selon lequel l'usinage doit être orienté :
 - 1 : Axe principal = sens d'usinage
 - 2 : Axe auxiliaire = sens d'usinage
- ▶ 1er côté Q218 (en incrémental) : longueur de la surface à usiner dans l'axe principal du plan d'usinage, par rapport au point initial du 1er axe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ 2ème côté Q219 (en incrémental) : longueur de la surface à usiner dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Le signe permet de définir la direction de la première passe transversale par rapport au point initial du 2ème axe. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999







SURFACAGE (cycle 233, DIN/ISO: G233) 10.5

- ▶ Point initial 3ème axe Q227 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce par rapport à laquelle les passes sont calculées. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Point final 3ème axe Q386 (en absolu) : coordonnée dans l'axe de broche à laquelle doit être exécuté l'usinage de la surface. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Surép. finition en profondeur Q369 (en incrémental) : valeur pour le déplacement de la dernière passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Profondeur de passe** Q202 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil en une passe. Introduire une valeur supérieure à 0. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Facteur de recouvrement max. Q370 : passe latérale maximale k. La TNC calcule la passe latérale réelle en fonction du 2ème côté (Q219) et du rayon d'outil de manière ce que l'usinage soit toujours exécuté avec une passe latérale constante. Plage d'introduction 0,1 à 1,9999.
- Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ► Avance de finition Q385 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage de la dernière passe, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,9999, ou FAUTO, FU, FZ
- Avance de pré-positionnement Q253 : vitesse de déplacement de l'outil pour accoster la position initiale et passer à la ligne suivante, en mm/min ; si l'outil évolue transversalement dans la matière (Q389=1), son déplacement est assuré selon l'avance de fraisage Q207. Plage d'introduction 0 à 99999,9999 ou FMAX, FAUTO
- ▶ Distance d'approche latérale Q357 (en incrémental) : distance latérale entre l'outil et la pièce lorsque l'outil aborde la première profondeur de passe et distance à laquelle l'outil effectue la passe latérale dans le cas des stratégies d'usinage Q389=0 et Q389=2. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon **PREDEF**

Séquences CN

ocquentes on		
8 CYCL DEF 23	3 FRAISAGE TRANSV.	
Q215=0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q389=2	;STRATEGIE DE FRAISAGE	
Q350=1	;SENS DE FRAISAGE	
Q218=120	;1ER COTE	
Q219=80	;2EME COTE	
Q227=0	;PT INITIAL 3EME AXE	
Q386=-6	;PT FINAL 3EME AXE	
Q369=0.2	;PROFONDEUR DE SUREPAISSEUR	
Q202=3	;PROFONDEUR DE PASSE MAX.	
Q370=1	;FACTEUR DE RECOUVREMENT	
Q207=500	;AVANCE DE FRAISAGE	
Q385=500	;AVANCE DE FINITION	
Q253=750	;AVANCE DE PREPOS.	
Q357=2	;DIST. APPR. LATERALE	
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q204=50	;SAUT DE BRIDE	
Q347=0	;1ERE LIMITE	
Q348=0	;2EME LIMITE	
Q349=0	;3EME LIMITE	
Q220=0	;RAYON D'ANGLE	
Q368=0	;SUREP. LATERALE	
Q338=0	;PASSE DE FINITION	
9 L X+0 Y+0 R0 FMAX M3 M99		

Cycles d'usinage : usinage ligne à ligne

10.5 SURFACAGE (cycle 233, DIN/ISO: G233)

- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon PREDEF
- ▶ 1ère limite Q347 : choix du côté de la pièce sur lequel la surface transversale est limitée par une paroi latérale (non disponible pour les usinages en forme de spirale). En fonction de la position de la paroi latérale, la TNC limite l'usinage de la surface transversale à la coordonnée du point de départ correspondant ou à la longueur latérale : (non disponible pour les usinages en forme de spirale):

Valeur 0: aucune limite

Valeur -1: limite dans l'axe principal négatif

Valeur +1: limite dans l'axe principal positif


Valeur -2 : limite dans l'axe auxiliaire négatif

Valeur +2: limite dans l'axe auxiliaire positif

- ▶ 2ème limite Q348 : voir paramètre 1ère limite Q347
- 3ème limite Q349 : voir paramètre 1ère limite Q347
- ► Rayon d'angle Q220 : rayon d'angle pour les limites (Q347 Q349). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Surépaisseur finition latérale Q368 (en incrémental) : surépaisseur de finition dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Passe de finition Q338 (en incrémental) : distance parcourue par l'outil dans l'axe de broche lors de la finition. Q338=0 : finition en une seule passe. Plage d'introduction 0 à 99999,9999

10.6 Exemples de programmation

Exemple : usinage ligne à ligne



0 BEGIN PGM C230	MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X	(+0 Y+0 Z+0	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+	100 Y+100 Z+40	
3 TOOL CALL 1 Z S3	3500	Appel de l'outil
4 L Z+250 R0 FMAX		Dégager l'outil
5 CYCL DEF 230 LIG	GNE À LIGNE	Définition du cycle Usinage ligne à ligne
Q225=+0	;PT INITIAL 1ER AXE	
Q226=+0	;PT INITIAL 2ÈME AXE	
Q227=+35	;PT INITIAL 3ÈME AXE	
Q218=100	;1ER CÔTÉ	
Q219=100	;2ÈME CÔTÉ	
Q240=25	;NOMBRE DE COUPES	
Q206=250	;AVANCE PLONGÉE	
Q207=400	;AVANCE FRAISAGE	
Q209=150	;AVANCE TRANSVERSALE	
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
6 L X+-25 Y+0 R0 F	MAX M3	Prépositionnement à proximité du point initial
7 CYCL CALL		Appel du cycle
8 L Z+250 R0 FMAX	M2	Dégager l'outil, fin du programme
9 END PGM C230 M/	M	

11.1 Principes de base

11.1 Principes de base

Résumé

Grâce aux conversions de coordonnées, la TNC peut usiner un contour déjà programmé à plusieurs endroits de la pièce en modifiant sa position et ses dimensions. La TNC dispose des cycles de conversion de coordonnées suivants :

Cycle	Softkey	Page
7 POINT ZERO Décalage des contours directement dans le programme ou à partir des tableaux de points zéro	7	259
247 INITIALISATION DU POINT D'ORIGINE Initialiser le point d'origine pendant l'exécution du programme	247	265
8 IMAGE MIROIR Image miroir des contours	8	266
10 ROTATION Rotation des contours dans le plan d'usinage	10	268
11 FACTEUR ECHELLE Réduction/agrandissement des contours	11	270
26 FACTEUR ECHELLE SPECIFIQUE A UN AXE Réduction/agrandissement des contours avec les facteurs échelles spécifiques aux axes	25 CC	271
19 PLAN D'USINAGE Exécution d'opérations d'usinage avec inclinaison du système de coordonnées pour machines équipées de têtes pivotantes et/ou de plateaux circulaires	19	273

Activation des conversions de coordonnées

Début de l'activation : une conversion de coordonnées est active dès qu'elle est définie – et n'a donc pas besoin d'être appelée. Elle reste active jusqu'à ce qu'elle soit annulée ou redéfinie.

Annulation d'une conversion de coordonnées :

- Redéfinir le cycle avec les valeurs par défaut, p. ex. facteur échelle 1.0
- Exécuter les fonctions auxiliaires M2, M30 ou la séquence END PGM (dépend du paramètre machine clearMode)
- Sélectionner un nouveau programme

11.2 Décalage du POINT ZERO (cycle 7, DIN/ISO : G54)


Activation


Grâce au décalage du POINT ZERO, vous pouvez répéter des opérations d'usinage à plusieurs endroits sur la pièce.

Après la définition du cycle décalage du POINT ZERO, toutes les coordonnées introduites se réfèrent au nouveau point zéro. La TNC affiche le décalage sur chaque axe dans l'affichage d'état supplémentaire. Il est également possible de programmer des axes rotatifs.

Annulation

- Programmer un décalage de coordonnées X=0 ; Y=0 etc. en redéfinissant le cycle
- Appeler dans le tableau de points zéro un décalage ayant pour coordonnées X=0 ; Y=0 etc.





Paramètres du cycle



▶ **Décalage**: introduire les coordonnées du nouveau point zéro; les valeurs absolues se réfèrent au point zéro pièce défini avec l'initialisation du point d'origine; les valeurs incrémentales se réfèrent toujours au dernier point zéro actif – celui-ci peut être déjà décalé. Plage d'introduction: max. 6 axes CN, chacun de -99999,9999 à 99999,9999

Séquences CN

13 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40

16 CYCL DEF 7.3 Z-5

11.3 Décalage du POINT ZERO avec des tableaux de points zéro (cycle 7, DIN/ISO : G53)


11.3 Décalage du POINT ZERO avec des tableaux de points zéro (cycle 7, DIN/ISO : G53)


Effet

Vous utilisez les tableaux de points zéro, par exemple

- pour des opérations d'usinage répétitives à diverses positions de la pièce ou
- pour une utilisation fréquente du même décalage de point zéro.

A l'intérieur d'un même programme, vous pouvez programmer les points zéro soit directement dans la définition du cycle, soit en les appelant dans un tableau de points zéro.





Désactivation

- Appeler dans le tableau de points zéro un décalage ayant pour coordonnées X=0; Y=0 etc.
- Appeler un décalage ayant pour coordonnées X=0; Y=0 etc. directement avec la définition du cycle

Affichages d'état

Dans l'affichage d'état supplémentaire, les données suivantes provenant du tableau de points zéro sont affichées :

- Nom et chemin d'accès du tableau de points zéro actif
- Numéro de point zéro actif
- Commentaire de la colonne DOC du numéro de point zéro actif

Décalage du POINT ZERO avec des tableaux de points zéro (cycle 7, 11.3 DIN/ISO : G53)

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Les points zéro dans le tableau de points zéro se réfèrent **toujours et exclusivement** au point d'origine actuel (preset).



Si vous utilisez des décalages de point zéro issus des tableaux de points zéro, utilisez dans ce cas la fonction **SEL TABLE** pour activer le tableau de points zéro souhaité dans le programme CN.

Si vous travaillez sans **SEL TABLE**, vous devez alors activer le tableau de points zéro souhaité avant le test ou l'exécution de programme (ceci vaut également pour le graphique de programmation) :

- Pour le test de programme, sélectionner le tableau souhaité en mode Test de programme via le gestionnaire de fichiers : le tableau obtient alors le statut S.
- Pour l'exécution de programme, sélectionner le tableau souhaité dans les modes Exécution de programme pas à pas et Exécution de programme en continu via le gestionnaire de fichiers : le tableau obtient alors le statut M.

Les valeurs de coordonnées des tableaux de points zéro ne sont actives qu'en valeur absolue.

Vous ne pouvez insérer de nouvelles lignes qu'en fin de tableau.

Si vous créez des tableaux de points zéro, le nom des fichiers doit commencer par une lettre.

Paramètres du cycle



▶ **Décalage** : introduire le numéro du point zéro du tableau de points zéro ou un paramètre Q ; si vous introduisez un paramètre Q, la TNC active le numéro du point zéro figurant dans ce paramètre. Plage d'introduction 0 à 9999

Séguences CN

77 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO 78 CYCL DEF 7.1 #5

11.3 Décalage du POINT ZERO avec des tableaux de points zéro (cycle 7, DIN/ISO : G53)

Sélectionner le tableau de points zéro dans le programme CN

La fonction **SEL TABLE** permet de sélectionner le tableau de pointszéro dans lequel la TNC prélève les points-zéro.



► Fonctions permettant d'appeler le programme: Appuyer sur la touche **PGM CALL**



- ► Appuyer sur la softkey **TABLEAU PTS ZERO**.
- Introduire le chemin d'accès complet du tableau de points zéro ou bien sélectionner le fichier avec la softkey SELECTION; valider avec la touche FIN.



Programmer la séquence **SEL TABLE** avant le cycle 7 Décalage du point zéro.

Un tableau de points zéro sélectionné avec **SEL TABLE** reste actif jusqu'à ce que vous sélectionniez un autre tableau de points zéro avec **SEL TABLE** ou **PGM MGT**.

Editer un tableau de points zéro en mode Programmation



Après avoir modifié une valeur dans un tableau de points zéro, vous devez enregistrer la modification avec la touche **ENT**. Si vous ne le faites pas, la modification ne sera pas prise en compte, par exemple lors de l'exécution d'un programme.

Sélectionnez le tableau de points zéro en mode **Programmation**



- Appeler le gestionnaire de fichiers : appuyer sur la touche PGM MGT
- ► Afficher les tableaux de points zéro : appuyer sur les softkeys **SELECT. TYPE** et **AFFICHE** .**D**.
- Sélectionner le tableau souhaité ou introduire un nouveau nom de fichier
- ► Editer le fichier. Pour cela, la barre de softkeys affiche notamment les fonctions suivantes :

Décalage du POINT ZERO avec des tableaux de points zéro (cycle 7, 11.3 DIN/ISO : G53)

Fonction	Softkey
Sélectionner le début du tableau	DEBUT
Sélectionner la fin du tableau	FIN
Feuilleter vers le haut	PAGE
Feuilleter vers le bas	PAGE
Insérer une ligne (possible uniquement en fin de tableau)	INSERER LIGNE
Effacer une ligne	EFFACER LIGNE
Recherche	RECHERCHE
Curseur en début de ligne	DEBUT LIGNE
Curseur en fin de ligne	FIN LIGNE
Copier la valeur actuelle	COPIER VALEUR ACTUELLE
Insérer la valeur copiée	INSERER VALEUR COPIEE
Ajouter nombre de lignes possibles (points zéro) en fin de tableau	AJOUTER N LIGNES A LA FIN


11.3 Décalage du POINT ZERO avec des tableaux de points zéro (cycle 7, DIN/ISO : G53)

Configurer le tableau de points zéro

Si vous ne voulez pas définir de point zéro pour un axe actif, appuyez sur la touche **DEL**. La TNC supprime alors la valeur numérique du champ correspondant.



Vous pouvez modifier le format des tableaux. Pour cela, introduisez le code 555343 dans le menu MOD. La TNC propose alors la softkey EDITER FORMAT lorsqu'un tableau a été choisi. Lorsque vous appuyez sur cette touche, la TNC ouvre une fenêtre auxiliaire dans laquelle apparaissent les colonnes du tableau sélectionné avec les caractéristiques correspondantes. Les modifications ne sont valables que pour le tableau ouvert.



Quitter le tableau de points zéro

Dans le gestionnaire de fichiers, afficher un autre type de fichier et sélectionner le fichier souhaité.



Après avoir modifié une valeur dans un tableau de points zéro, vous devez enregistrer la modification avec la touche **ENT**. Si vous ne le faites pas, la TNC ne prendra pas en compte la modification lors de l'exécution d'un programme.

Affichages d'état

Dans l'affichage d'état supplémentaire, la TNC affiche les valeurs du décalage actif de point zéro.

11.4 DEFINIR ORIGINE (cycle 247, DIN/ISO : G247)


Effet

Avec le cycle INIT. POINT DE REF., vous pouvez activer comme nouveau point d'origine une valeur Preset qui a été définie dans un tableau Preset.

A l'issue d'une définition du cycle INIT. POINT DE REF., toutes les coordonnées introduites ainsi que tous les décalages de point zéro (absolus et incrémentaux) se réfèrent au nouveau Preset.

Affichage d'état

Dans l'affichage d'état, la TNC affiche le numéro Preset actif derrière le symbole du point d'origine.



Attention avant de programmer!



Lorsque l'on active un point d'origine à partir du tableau preset, la TNC annule le décalage de point zéro, l'image miroir, la rotation, le facteur d'échelle et le facteur d'échelle spécifique à un axe.

Si vous activez le numéro de Preset 0 (ligne 0), activez le point d'origine que vous avez défini en dernier en mode **Manuel** ou **Manivelle électronique**.

Le cycle 247 ne fonctionne pas en mode **Test de programme**.

Paramètres du cycle



▶ Numéro du point d'origine ? : indiquer le numéro du point d'origine du tableau preset qui doit être activé. Plage d'introduction 0 à 65535

Séquences CN

13 CYCL DEF 247 INIT. PT DE RÉF.

Q339=4 ;NUMÉRO PT DE RÉF.

Affichages d'état

Dans l'affichage d'état, (**INFOS AFF. POS.**), la TNC affiche le numéro preset actif derrière le dialogue **Pt réf.**.

11.5 IMAGE MIROIR (cycle 8, DIN/ISO : G28)

11.5 IMAGE MIROIR (cycle 8, DIN/ISO : G28)

Effet


Dans le plan d'usinage, la TNC peut exécuter une opération d'usinage inversée


L'image miroir est active dès qu'elle a été définie dans le programme. Elle fonctionne également en mode **Positionnement avec saisie manuelle**. Les axes réfléchis actifs apparaissent dans l'affichage d'état supplémentaire.

- Si vous n'exécutez l'image miroir que d'un seul axe, il y a inversion du sens de déplacement de l'outil. Cela s'applique pas aux cycles SL.
- Si vous exécutez l'image miroir de deux axes, le sens du déplacement n'est pas modifié.

Le résultat de l'image miroir dépend de la position du point zéro :

- Le point zéro est situé sur le contour devant être réfléchi : l'élément est réfléchi directement au niveau du point zéro.
- Le point zéro est situé à l'extérieur du contour devant être réfléchi: L'élément est décalé par rapport à l'axe





Désactivation

Reprogrammer le cycle IMAGE MIROIR en introduisant NO ENT.

Attention lors de la programmation!



Si vous ne réalisez l'image miroir que sur un axe, le sens d'usinage est modifié pour les cycles de fraisage 200. Exception : cycle 208 avec lequel le sens d'usinage d'origine défini dans le cycle est conservé.

Paramètres du cycle



Axe réfléchi?: introduire les axes qui doivent faire l'objet d'une image miroir; vous pouvez réfléchir tous les axes – y compris les axes rotatifs – excepté l'axe de broche et l'axe auxiliaire correspondant. Vous pouvez programmer jusqu'à trois axes. Plage d'introduction: max. 3 axes CN X, Y, Z, U, V, W, A, B, C

Séquences CN

79 CYCL DEF 8.0 IMAGE MIROIR 80 CYCL DEF 8.1 X Y Z

11.6 ROTATION (cycle 10, DIN/ISO: G73)

11.6 ROTATION (cycle 10, DIN/ISO: G73)


Effet


Dans un programme, la TNC peut activer une rotation du système de coordonnées dans le plan d'usinage, autour du point zéro courant.

La ROTATION est active dès qu'elle a été définie dans le programme. Elle agit également en mode Positionnement avec introduction manuelle. L'angle de rotation actif apparaît dans l'affichage d'état supplémentaire.

Axes de référence (0°) pour l'angle de rotation :

- Plan X/Y Axe X
- Plan Y/Z Axe Y
- Plan Z/X Axe Z





Désactivation

Reprogrammer le cycle ROTATION avec un angle de 0°.

Attention lors de la programmation!



La TNC annule une correction de rayon active si l'on définit le cycle 10. Si nécessaire, reprogrammer la correction de rayon.

Après avoir défini le cycle 10, déplacez les deux axes afin d'activer la rotation.

Paramètres du cycle



► Rotation: introduire l'angle de rotation en degrés (°). Plage d'introduction -360,000° à +360,000° (en absolu ou en incrémental)

Séquences CN

12 CALL LBL 1 13 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO 14 CYCL DEF 7.1 X+60

15 CYCL DEF 7.2 Y+40

16 CYCL DEF 10.0 ROTATION

17 CYCL DEF 10.1 ROT+35

18 CALL LBL 1

11.7 FACTEUR D'ECHELLE (cycle 11, DIN/ISO : G72)

11.7 FACTEUR D'ECHELLE (cycle 11, DIN/ISO : G72)

Effet

Dans un programme, la TNC peut agrandir ou réduire certains contours. Ainsi, par exemple, vous pouvez usiner en tenant compte de facteurs de retrait ou d'agrandissement.

Le FACTEUR ECHELLE est actif dès qu'il a été défini dans le programme. Il fonctionne également en mode **Positionnement avec saisie manuelle**. Le facteur échelle actif apparaît dans l'affichage d'état supplémentaire.

Le facteur échelle est actif

- simultanément sur les trois axes de coordonnées
- sur l'unité de mesure dans les cycles.

Condition requise


Avant de procéder à l'agrandissement ou à la réduction, il convient de décaler le point zéro sur une arête ou un angle du contour.


Agrandissement : SCL supérieur à 1, jusqu'à 99,999 999

Réduction : SCL inférieur à 1, jusqu'à 0,000 001

Désactivation

Reprogrammer le cycle FACTEUR ECHELLE avec le facteur 1.





Paramètres du cycle



► Facteur? : introduire le facteur SCL (de l'angl.: scaling) ; la TNC multiplie toutes les coordonnées et tous les rayons par SCL (tel que décrit au paragraphe "Effet"). Plage d'introduction 0,000001 à 99,999999

Séquences CN

11 CALL LBL 1
12 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 FACTEUR ÉCHELLE
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL 1

11.8 FACTEUR ECHELLE SPECIFIQUE A L'AXE (cycle 26)


Effet

Avec le cycle 26, vous pouvez définir des facteurs de réduction ou d'agrandissement pour chaque axe.

Le FACTEUR ECHELLE est actif dès qu'il a été défini dans le programme. Il fonctionne également en mode **Positionnement avec saisie manuelle**. Le facteur échelle actif apparaît dans l'affichage d'état supplémentaire.

Désactivation

Reprogrammer le cycle FACTEUR ECHELLE avec le facteur 1 pour l'axe concerné.



Attention lors de la programmation!



Vous ne devez ni agrandir, ni réduire les axes définissant des trajectoires circulaires avec des facteurs de valeurs différentes.

Pour chaque axe de coordonnée, vous pouvez introduire un facteur échelle différent.

Les coordonnées d'un centre peuvent être programmées pour tous les facteurs échelle.


Le contour est agrandi à partir du centre ou réduit dans sa direction, et donc pas toujours – comme avec le cycle 11 FACT. ECHELLE – à partir du point zéro courant ou vers celui-ci.

11.8 FACTEUR ECHELLE SPECIFIQUE A L'AXE (cycle 26)

Paramètres du cycle



- ▶ Axe et facteur : sélectionner par softkey le ou les axe(s) de coordonnées et indiquer le ou les facteur(s) d'agrandissement ou de réduction spécifique(s) à l'axe. Plage d'introduction 0,000001 à 99,999999
- ► Coordonnées du centre : centre de l'agrandissement ou de la réduction spécifique à l'axe. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999



Séquences CN

25 CALL LBL 1

26 CYCL DEF 26.0 FACT. ÉCH. SPÉCIF. AXE

27 CYCL DEF 26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15 CCY+20

28 CALL LBL 1

11.9 PLAN D'USINAGE (cycle 19, DIN/ISO : G80, option de logiciel 1)

Effet

Dans le cycle 19, vous définissez la position du plan d'usinage – position de l'axe d'outil par rapport au système de coordonnées machine – en introduisant les angles d'inclinaison. Vous pouvez définir la position du plan d'usinage de deux manières :

- Introduire directement la position des axes inclinés
- Définir la position du plan d'usinage en introduisant jusqu'à trois rotations (angles dans l'espace) du système de coordonnées machine. Pour déterminer les angles dans l'espace, définir une coupe perpendiculaire au plan d'usinage incliné, la valeur à introduire est l'angle de cette coupe vu de l'axe d'inclinaison. Deux angles dans l'espace suffisent pour définir clairement toute position d'outil dans l'espace.




Remarquez que la position du système de coordonnées incliné et donc des déplacements dans le système incliné dépendent de la manière dont le plan incliné est défini.


Si vous programmez la position du plan d'usinage avec les angles dans l'espace, la TNC calcule automatiquement les positions angulaires nécessaires des axes inclinés et les mémorise dans les paramètres Q120 (axe A) à Q122 (axe C). Si deux solutions se présentent, la TNC sélectionne la trajectoire la plus courte – en partant de la position zéro des axes rotatifs.

L'ordre des rotations destinées au calcul de la position du plan est définie : la TNC fait pivoter tout d'abord l'axe A, puis l'axe B et enfin, l'axe C.

Le cycle 19 est actif dès sa définition dans le programme. Dès que vous déplacez un axe dans le système incliné, la correction de cet axe est activée. Si la correction doit agir sur tous les axes, vous devez déplacer tous les axes.

Si vous avez mis sur **Actif** la fonction **Exécution de programme Inclinaison** en mode Manuel, la valeur angulaire du cycle 19 PLAN D'USINAGE introduite dans ce menu sera écrasée.





11.9 PLAN D'USINAGE (cycle 19, DIN/ISO : G80, option de logiciel 1)

Attention lors de la programmation!



Les fonctions d'inclinaison du plan d'usinage sont adaptées à la machine et à la TNC par le constructeur. Sur certaines têtes pivotantes (tables pivotantes), le constructeur de la machine définit si les angles programmés dans le cycle doivent être interprétés par la TNC comme coordonnées des axes rotatifs ou comme composantes angulaires d'un plan incliné.

Consultez le manuel de votre machine!



Dans la mesure où les valeurs d'axes rotatifs non programmées sont toujours interprétées comme valeurs non modifiées, définissez toujours les trois angles dans l'espace, même si un ou plusieurs de ces angles ont la valeur 0.

L'inclinaison du plan d'usinage est toujours exécutée autour du point zéro courant.

Si vous utilisez le cycle 19 avec la fonction M120 active, la TNC annule automatiquement la correction de rayon et la fonction M120.


Paramètres du cycle



➤ Axe et angle de rotation ? : introduire l'axe rotatif avec son angle de rotation ; programmer les axes rotatifs A, B et C avec les softkeys. Plage d'introduction -360,000 à 360,000

Si la TNC positionne automatiquement les axes rotatifs, vous devez encore introduire les paramètres suivants :

- ► Avance? F = : vitesse de déplacement de l'axe rotatif lors du positionnement automatique. Plage d'introduction 0 à 99999,999
- ▶ **Distance d'approche?** (en incrémental) : la TNC positionne la tête pivotante de manière à ce que la position de l'outil, augmentée de la distance de sécurité, ne soit pas modifiée par rapport à la pièce. Plage d'introduction 0 à 99999,9999



Désactivation

Pour annuler les angles d'inclinaison, redéfinir le cycle PLAN D'USINAGE et introduire 0° pour tous les axes rotatifs. Puis, redéfinir le cycle PLAN D'USINAGE et valider la question de dialogue avec la touche **NO ENT**. La fonction est ainsi désactivée.

Positionner les axes rotatifs



Le constructeur de la machine définit si le cycle 19 doit positionner automatiquement les axes rotatifs ou bien si vous devez les positionner manuellement dans le programme. Consultez le manuel de votre machine.

Positionner les axes rotatifs manuellement

Si le cycle 19 ne positionne pas automatiquement les axes rotatifs, vous devez les positionner séparément dans une séquence L derrière la définition du cycle.

Si vous utilisez des angles d'axe, vous pouvez définir les valeurs des axes directement dans la séquence L. Si vous travaillez avec des angles dans l'espace, utilisez dans ce cas les paramètres **Q120** (valeur d'axe A), **Q121** (valeur d'axe B) et **Q122** (valeur d'axe C) définis par le cycle 19.



Pour le positionnement manuel, utilisez toujours les positions d'axes enregistrées dans les paramètres Q120 à Q122!

N'utiliser pas des fonctions telles que M94 (réduction de l'affichage angulaire) pour éviter les incohérences entre les positions effectives et les positions nominales des axes rotatifs dans le cas d'appels multiples.

Exemple de séquences CN :

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 PLAN D'USINAGE	Définir l'angle dans l'espace pour le calcul de la correction
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0	
14 L A+Q120 C+Q122 R0 F1000	Positionner les axes rotatifs en utilisant les valeurs calculées par le cycle 19
15 L Z+80 R0 FMAX	Activer la correction dans l'axe de broche
16 L X-8.5 Y-10 RO FMAX	Activer la correction dans le plan d'usinage

11.9 PLAN D'USINAGE (cycle 19, DIN/ISO : G80, option de logiciel 1)

Positionner les axes rotatifs automatiquement

Si le cycle 19 positionne automatiquement les axes rotatifs :

- La TNC ne positionne automatiquement que les axes asservis.
- Dans la définition du cycle, vous devez introduire, en plus des angles d'inclinaison, une distance d'approche et une avance selon laquelle seront positionnés les axes inclinés.
- N'utiliser que des outils préréglés (la longueur d'outil totale doit être définie).
- Pendant l'opération d'inclinaison, la position de la pointe de l'outil reste pratiquement inchangée par rapport à la pièce.
- La TNC exécute l'inclinaison avec la dernière avance programmée. L'avance max. pouvant être atteinte dépend de la complexité de la tête pivotante (table inclinée).

Exemple de séquences CN:

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 PLAN D'USINAGE	Définir l'angle pour le calcul de la correction
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0 F5000 DIST50	Définir aussi l'avance et la distance
14 L Z+80 R0 FMAX	Activer la correction dans l'axe de broche
15 L X-8.5 Y-10 RO FMAX	Activer la correction dans le plan d'usinage

Affichage de positions dans le système incliné

Les positions affichées (**NOM** et **EFF**) ainsi que l'affichage du point zéro dans l'affichage d'état supplémentaire se réfèrent au système de coordonnées incliné lorsque le cycle 19 a été activé. Directement après la définition du cycle, la position affichée ne coïncide donc plus forcément avec les coordonnées de la dernière position programmée avant le cycle 19.

Surveillance de la zone d'usinage

Dans le système incliné, la TNC ne contrôle que les axes à déplacer avec les fins de course. Eventuellement, la TNC délivre un message d'erreur.

Positionnement dans le système incliné

Dans le système incliné, vous pouvez, avec la fonction auxiliaire M130, accoster des positions qui se réfèrent au système de coordonnées non incliné.

Même les positionnements qui comportent des séquences linéaires se référant au système de coordonnées machine (séquences avec M91 ou M92), peuvent être exécutés avec le plan d'usinage incliné. Restrictions :

- Le positionnement s'effectue sans correction de longueur
- Le positionnement s'effectue sans correction de la géométrie de la machine
- La correction du rayon d'outil n'est pas autorisée

Combinaison avec d'autres cycles de conversion de coordonnées

Si l'on désire combiner des cycles de conversion de coordonnées, il convient de veiller à ce que l'inclinaison du plan d'usinage ait toujours lieu autour du point zéro actif. Vous pouvez exécuter un décalage du point zéro avant d'activer le cycle 19 : vous décalez alors le "système de coordonnées machine".

Si vous décalez le point zéro après avoir activé le cycle 19, vous décalez alors le "système de coordonnées incliné".

Important : en annulant les cycles, suivez l'ordre inverse de celui que vous avez utilisé en les définissant :

- 1. Activer le décalage du point zéro
- 2. Activer l'inclinaison du plan d'usinage
- 3. Activer la rotation

...

Usinage de la pièce

. . .

- 1. Annuler la rotation
- 2. Annuler l'inclinaison du plan d'usinage
- 3. Annuler le décalage du point zéro

11.9 PLAN D'USINAGE (cycle 19, DIN/ISO : G80, option de logiciel 1)

Marche à suivre pour usiner avec le cycle 19 PLAN D'USINAGE

1 Créer le programme

- Définir l'outil (sauf si TOOL.T est actif), introduire la longueur totale de l'outil
- ► Appeler l'outil
- ▶ Dégager l'axe de broche de manière à éviter toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage)
- ► Si nécessaire, positionner le ou les axe(s) rotatif(s) avec une séquence L à la valeur angulaire correspondante (dépend d'un paramètre-machine)
- ► Si nécessaire, activer le décalage du point zéro
- ▶ Définir le cycle 19 PLAN D'USINAGE ; introduire les valeurs angulaires des axes rotatifs
- ▶ Déplacer tous les axes principaux (X, Y, Z) pour activer la correction
- ► Programmer l'usinage comme s'il devait être exécuté dans le plan non-incliné
- ➤ Si nécessaire, définir le cycle 19 PLAN D'USINAGE avec d'autres angles pour exécuter l'usinage suivant à une autre position d'axe. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'annuler le cycle 19; vous pouvez définir directement les nouveaux angles
- ► Annuler le cycle 19 PLAN D'USINAGE : introduire 0° pour tous les axes rotatifs
- Désactiver la fonction PLAN D'USINAGE : redéfinir le cycle 19 et répondre par NO ENT à la question de dialogue
- ► Si nécessaire, annuler le décalage du point zéro
- ► Si nécessaire, positionner les axes rotatifs à la position 0°

2 Fixer la pièce

3 Initialisation du point d'origine

- Manuelle par effleurement
- Commandée avec un palpeur 3D de HEIDENHAIN (voir Manuel d'utilisation Cycles palpeurs, chap. 2)
- Automatique avec un palpeur 3D de HEIDENHAIN (voir. Manuel d'utilisation Cycles palpeurs, chap. 3)

4 Lancer le programme d'usinage en mode Exécution de programme en continu

5 Mode Manuel


Mettre sur INACTIF la fonction Plan d'usinage à l'aide de la softkey 3D ROT. Pour tous les axes rotatifs, introduire la valeur angulaire 0° dans le menu.

11.10 Exemples de programmation

Exemple : cycles de conversion de coordonnées

Déroulement du programme

- Conversions de coordonnées dans le programme principal
- Usinage dans le sous-programme



a RECINI DON CONNED MA	
0 BEGIN PGM CONVER MM	Difference de la companya
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+130 Y+130 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	Appel de l'outil
4 L Z+250 R0 FMAX	Dégager l'outil
5 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO	Décalage de l'outil au centre
6 CYCL DEF 7.1 X+65	
7 CYCL DEF 7.2 Y+65	
8 CALL LBL 1	Appeler l'opération de fraisage
9 LBL 10	Définir un label pour la répétition de parties de programme
10 CYCL DEF 10.0 ROTATION	Rotation de 45° (en incrémental)
11 CYCL DEF 10.1 IROT+45	
12 CALL LBL 1	Appeler l'opération de fraisage
13 CALL LBL 10 REP 6/6	Saut en arrière au LBL 10 ; six fois au total
14 CYCL DEF 10.0 ROTATION	Désactiver la rotation
15 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
16 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO	Annuler le décalage du point zéro
17 CYCL DEF 7.1 X+0	
18 CYCL DEF 7.2 Y+0	
19 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
20 LBL 1	Sous-programme 1
21 L X+0 Y+0 R0 FMAX	Définition de l'opération de fraisage
22 L Z+2 RO FMAX M3	
23 L Z-5 R0 F200	
24 L X+30 RL	
25 L IY+10	
26 RND R5	
27 L IX+20	
28 L IX+10 IY-10	
29 RND R5	

11

Cycles : conversions de coordonnées

11.10 Exemples de programmation

36 END PGM CONVER MM

30 L IX-10 IY-10	
31 L IX-20	
32 L IY+10	
33 L X+0 Y+0 R0 F5000	
34 L Z+20 R0 FMAX	
35 I BL 0	

12

Cycles : fonctions spéciales

12.1 Principes de base

12.1 Principes de base

Résumé

La TNC propose les cycles suivants pour les applications spéciales suivantes :

Cycle	Softkey	Page
9 TEMPORISATION	9	283
12 APPEL DE PROGRAMME	PGM CALL	284
13 ORIENTATION BROCHE	13	286
32 TOLERANCE	32 T	287
225 GRAVAGE de texte	ABC	290

12.2 TEMPORISATION (cycle 9, DIN/ISO : G04)

Fonction

L'exécution du programme est suspendue pendant la durée de la TEMPORISATION. Une temporisation peut aussi servir, par exemple, à briser les copeaux.

Le cycle est actif dès qu'il a été défini dans le programme. La temporisation n'influe donc pas sur les fonctions modales, comme p. ex. , la rotation broche.



Séquences CN

89 CYCL DEF 9.0 TEMPORISATION

90 CYCL DEF 9.1 TEMPO. 1.5

Paramètres du cycle




► Temporisation en secondes : introduire la temporisation en secondes. Plage d'introduction 0 à 3 600 s (1 heure) par pas de 0,001 s

12.3 APPEL DE PROGRAMME (cycle 12, DIN/ISO : G39)

12.3 APPEL DE PROGRAMME (cycle 12, DIN/ISO : G39)

Fonction du cycle

N'importe quel programme d'usinage, comme p. ex.des opérations de perçage ou des modules géométriques, peut être transformé en cycle d'usinage. Vous appelez ensuite ce programme comme un cycle.



Attention lors de la programmation!



Le programme appelé doit être mémorisé sur le disque dur de la TNC.

Si vous n'introduisez que le nom, le programme défini comme cycle doit être dans le même répertoire que celui du programme qui appelle.

Si le programme défini comme cycle n'est pas dans le même répertoire que celui du programme qui appelle, vous devez introduire en entier le chemin d'accès, p. ex. TNC:\CLAIR35\FK1\50.H.

Si vous désirez utiliser comme cycle un programme en DIN/ISO, vous devez alors introduire l'extension du fichier .I derrière le nom du programme.

Lors d'un appel de programme avec le cycle 12, les paramètres Q agissent systématiquement de manière globale. Remarque : les modifications des paramètres Q dans le programme appelé se répercute éventuellement sur le programme appelant.

APPEL DE PROGRAMME (cycle 12, DIN/ISO: G39) 12.3

Paramètres du cycle



- ► Nom du programme : introduire le nom du programme à appeler, si nécessaire avec le chemin d'accès, ou
- en activant le dialogue de sélection du fichier avec la softkey SELECTION et sélectionner le programme à appeler.

Vous appelez le programme avec

- CYCL CALL (séquence séparée) ou
- M99 (séquentiel) ou
- M89 (est exécuté à chaque séquence de positionnement)

Définir le programme 50 comme un cycle, et l'appeler avec M99

55 CYCL DEF 12.0 PGM CALL

56 CYCL DEF 12.1 PGM TNC: \CLAIR35\FK1\50.H

57 L X+20 Y+50 FMAX M99

12.4 ORIENTATION BROCHE (cycle 13, DIN/ISO: G36)

12.4 ORIENTATION BROCHE (cycle 13, DIN/ISO : G36)

Fonction du cycle



La machine et la TNC doivent avoir été préparées par le constructeur de la machine.


La TNC doit pouvoir piloter la broche principale d'une machine-outil et de l'orienter à une position angulaire donnée.

L'orientation broche est nécessaire, p. ex.

- pour la position angulaire correcte de l'outil dans le changeur d'outils
- pour positionner la fenêtre émettrice-réceptrice des palpeurs 3D avec transmission infrarouge

La position angulaire définie dans le cycle est commandée par la TNC avec la fonction M19 ou M20 (dépend de la machine).

Si vous programmez M19 ou M20 sans avoir défini préalablement le cycle 13, la TNC positionne la broche principale à une valeur angulaire définie par le constructeur de la machine (voir manuel de la machine).



Séquences CN

93 CYCL DEF 13.0 ORIENTATION 94 CYCL DEF 13.1 ANGLE 180

Attention lors de la programmation!



Dans les cycles d'usinage 202, 204 et 209, le cycle 13 est utilisé de manière interne. Dans votre programme CN, notez qu'il faudra éventuellement reprogrammer le cycle 13 après l'un des cycles d'usinage indiqués ci-dessus.

Paramètres du cycle



► Angle d'orientation : introduire l'angle par rapport à l'axe de référence angulaire du plan d'usinage. Plage d'introduction : 0,0000° à 360,0000°

12.5 TOLERANCE (cycle 32, DIN/ISO : G62)

Fonction du cycle



La machine et la TNC doivent avoir été préparées par le constructeur de la machine.

Avec les données du cycle 32, vous pouvez agir sur le résultat de l'usinage UGV au niveau de la précision, de la qualité de surface et de la vitesse, à condition toutefois que la TNC soit adaptée aux caractéristiques spécifiques de la machine.

La TNC lisse automatiquement le contour compris entre deux éléments quelconques (non corrigés ou corrigés). L'outil se déplace ainsi en continu sur la surface de la pièce tout en épargnant la mécanique de la machine. La tolérance définie dans le cycle agit également sur les trajectoires circulaires.

Si nécessaire, la TNC réduit automatiquement l'avance programmée de telle sorte que le programme soit toujours exécuté "sans à-coups" par la TNC à la vitesse la plus élevée possible. Même si la TNC se déplace à vitesse non réduite, la tolérance que vous avez définie est systématiquement garantie. Plus la tolérance que vous définissez est grande et plus la TNC sera en

Le lissage du contour engendre un écart. La valeur de cet écart de contour (tolérance) est définie par le constructeur de votre machine dans un paramètre-machine. Le cycle 32 permet de modifier la tolérance par défaut et de sélectionner diverses configurations de filtre, à condition toutefois que le constructeur de


mesure de se déplacer rapidement.


votre machine exploite ces possibilités de configuration.

Influences lors de la définition géométrique dans le système de FAO

Lors de la création externe du programme sur un système de FAO, le paramétrage de l'erreur cordale est déterminant. Avec l'erreur cordale, on définit l'écart max. autorisé d'un segment de droite par rapport à la surface de la pièce. Si l'erreur cordale est égale ou inférieure à la tolérance T introduite dans le cycle 32, la TNC peut alors lisser les points du contour, à condition toutefois de ne pas limiter l'avance programmée par une configuration-machine

Vous obtenez un lissage optimal du contour en introduisant la tolérance dans le cycle 32 de manière à ce qu'elle soit comprise entre 1,1 et 2 fois la valeur de l'erreur cordale du système de FAO.





12.5 TOLERANCE (cycle 32, DIN/ISO : G62)

Attention lors de la programmation !



Avec de très faibles valeurs de tolérance, la machine ne peut plus usiner le contour sans à-coups. Les "à-coups" ne sont pas dus à un manque de puissance de calcul de la TNC mais au fait qu'elle accoste les transitions de contour avec précision. Pour cela, elle doit réduire éventuellement la vitesse de manière drastique.

Le cycle 32 est DEF-actif, c'est-à-dire qu'il est actif dès sa définition dans le programme.

La TNC annule le cycle 32 lorsque

- vous redéfinissez le cycle 32 et validez la question de dialogue Tolérance avec NO ENT,
- vous sélectionnez un nouveau programme avec la touche PGM MGT.

Après avoir annulé le cycle 32, la TNC active à nouveau la tolérance configurée dans le paramètre-machine.

La valeur de tolérance T introduite est interprétée par la TNC en millimètres dans un programme MM, et en pouces dans un programme Inch.

Si vous importez un programme avec le cycle 32 qui ne possède comme paramètre de cycle que la **valeur de tolérance T**, la TNC attribue au besoin la valeur 0 aux deux autres paramètres.

En règle générale, lorsqu'on augmente la tolérance, le diamètre du cercle diminue pour les trajectoires circulaires. Si des filtres HSC machine sont actifs (paramétrages du constructeur de machines), le diamètre du cercle peut également augmenter.

Lorsque le cycle 32 est actif, la TNC indique dans l'affichage d'état (onglet **CYC**) les paramètres définis du cycle 32.

TOLERANCE (cycle 32, DIN/ISO : G62) 12.5

Paramètres du cycle



- ► Tolérance T : écart de contour admissible en mm (ou en pouces pour programmes inch). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ MODE HSC, finition=0, ébauche=1 : activer le filtre
 - Valeur 0 : Fraisage avec une plus grande précision de contour. La TNC utilise des réglages de filtre de finition définis en interne
 - Valeur 1 : Fraisage avec une vitesse d'avance plus élevée. La TNC utilise des réglages de filtre d'ébauche définis en interne
- ► Tolérance pour axes rotatifs TA : écart de position admissible pour les axes rotatifs, en degrés, avec M128 active (FONCTION TCPM). Lors de déplacements sur plusieurs axes, la TNC réduit toujours l'avance de contournage de manière à ce que l'axe le plus lent se déplace à l'avance maximale. En règle générale, les axes rotatifs sont bien plus lents que les axes linéaires. En introduisant une grande tolérance (par ex. 10°), vous pouvez diminuer considérablement le temps d'usinage sur plusieurs axes car la TNC n'est pas toujours obligée de déplacer l'axe rotatif à la position nominale donnée. Le contour n'est pas endommagé avec une tolérance des axes rotatifs. Seule la position de l'axe rotatif par rapport à la surface de la pièce est modifiée. Plage d'introduction 0 à 179,9999

Séquences CN

95 CYCL DEF 32.0 TOLÉRANCE

96 CYCL DEF 32.1 T0.05

97 CYCL DEF 32.2 MODE HSC:1TA5


12.6 GRAVURE (cycle 225, DIN/ISO : G225)

12.6 **GRAVURE** (cycle 225, DIN/ISO : G225)

Mode opératoire du cycle

Ce cycle permet de graver des textes sur une face plane de la pièce. Les textes peuvent être gravés sur une droite ou un arc de cercle.

- 1 La TNC positionne l'outil dans le plan d'usinage, au point initial du premier caractère.
- 2 L'outil plonge verticalement à la profondeur à graver et fraise le premier caractère. La TNC dégage l'outil à la distance d'approche entre les caractères. En fin de caractère, l'outil se trouve à la distance d'approche, au dessus de la surface.
- 3 Ce processus est répété pour tous les caractères à graver.
- 4 Pour finir, la TNC positionne l'outil au saut de bride.



Attention lors de la programmation!



Le signe du paramètre de cycle Profondeur détermine le sens de l'usinage. Si vous programmez Profondeur = 0, la TNC n'exécute pas le cycle.

Si vous gravez un texte sur une droite (**Q516=0**), la position de l'outil lors de l'appel du cycle définit le point initial du premier caractère.


Si vous gravez un texte sur un cercle (Q516=1), la position de l'outil lors de l'appel du cycle définit le centre du cercle.

Le texte à graver peut être défini au moyen d'une variable string (**QS**).

Paramètres du cycle



- ► Texte à graver QS500 : texte à graver entre guillemets. Affectation d'une variable string avec la touche Q du pavé numérique, la touche Q du clavier ASCII correspond à une saisie normale de texte. Caractères autorisés : voir "Graver des variables du système"
- ► Hauteur caract. Q513 (en absolu) : hauteur des caractères à graver en mm. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Facteur écart Q514 : la police utilisée correspond à une police proportionnelle. Chaque caractère a donc sa propre largeur que la TNC grave en fonction de la définition de Q154=0. Avec une définition de Q514 différent de 0, la TNC applique un facteur d'échelle sur l'écart entre les caractères. Plage d'introduction 0 à 9,9999
- ▶ **Police** Q515 : pour l'instant sans fonction
- ► Texte sur une droite/un cercle (0/1) Q516 Graver un texte le long d'une droite : introduire 0. Graver un texte sur un arc de cercle : introduire 1.
- Position angulaire Q374 : angle au centre, si le texte doit être écrit sur un cercle. Angle de gravure si le texte est droit. Plage d'introduction -360,0000° à 360,0000°
- ► Rayon du cercle Q517 (absolu) : rayon de l'arc de cercle en mm, sur lequel le texte doit être gravé. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Avance de fraisage Q207 : vitesse de déplacement de l'outil lors du fraisage, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU, FZ
- ▶ **Profondeur** Q201 (en incrémental) : distance entre la surface de la pièce et le fond de la gravure
- Avance de plongée en profondeur Q206 : vitesse de l'outil lors de son positionnement à la profondeur, en mm/min. Plage d'introduction 0 à 99999,999 ou FAUTO, FU
- ▶ **Distance d'approche** Q200 (en incrémental) : distance entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce. Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon **PREDEF**
- ► Coord. surface pièce Q203 (en absolu) : coordonnée de la surface de la pièce. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Saut de bride Q204 (en incrémental) : coordonnée dans l'axe de broche excluant toute collision entre l'outil et la pièce (élément de serrage). Plage de saisie de 0 à 99999,9999, sinon PREDEF



Séquences CN

•	
62 CYCL DEF 2	25 GRAVAGE
QS500="A"	;TEXTE À GRAVER
Q513=10	;HAUTEUR CARACTÈRE
Q514=0	;FACTEUR ÉCART
Q515=0	;POLICE
Q515=0	;DISPOSITION TEXTE
Q374=0	;POSITION ANGULAIRE
Q517=0	;RAYON CERCLE
Q207=750	;AVANCE FRAISAGE
Q201=-0.5	;PROFONDEUR
Q206=150	;AVANCE PLONGÉE PROF.
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q203=+20	;COORD. SURFACE PIÈCE
Q204=50	;SAUT DE BRIDE

Cycles: fonctions spéciales

12.6 GRAVURE (cycle 225, DIN/ISO : G225)

Caractères autorisés

Outre les minuscules, majuscules et chiffres, les caractères spéciaux suivants sont possibles :



Les caractères spéciaux % et \ sont utilisés par la TNC pour des fonctions spéciales. Si vous souhaitez graver ces caractères, vous devez les introduire en double dans le texte à graver, p. ex. : %%.

Avec le cycle de gravure, vous pouvez également graver des trémas et des symboles de diamètres :

Signe	Introduction
ä	%ae
Ö	%oe
ü	%ue
Ä	%AE
Ö	%OE
Ü	%UE
Ø	%D

Caractères non imprimables

En plus du texte, il est également possible de définir des caractères non imprimables à des fins de formatage. Les caractères non imprimables sont à indiquer avec le caractère spécial \(\frac{1}{2}\).

Il existe les possibilités suivantes :

- \n : saut de ligne
- \t : tabulation horizontale (la largeur de tabulation correspond à 8 caractères)
- \v : tabulation verticale (la largeur de tabulation correspond à une ligne)

13

Cycles: tournage

13.1 Cycles de tournage (option de logiciel 50)

13.1 Cycles de tournage (option de logiciel 50)

Résumé

Définition des cycles de tournage :



▶ La barre de softkeys affiche les différents groupes de cycles



- ► Sélectionner le groupe de cycles **TOURNAGE**
- ▶ Sélectionner le groupe de cycle, p. ex. multipasses longitudinal
- ▶ Sélectionner p. ex. TOURNAGE EPAULEMENT LONG.

La TNC dispose des cycles suivants pour les opérations de tournage :

Groupe de cycles	Cycle	Softkey	Page
Cycles spéciaux		CYCLES SPECIAUX	
	CONFIGURATION TOURNAGE (cycle 800, DIN/ ISO : G800)	800	300
	ANNULATION DE LA CONFIGURATION DE TOURNAGE (cycle 801, DIN/ISO : G801)	801	306
Cycles multipasses longitudinal		LONGITUD	307
	TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL (cycle 811, DIN/ISO : G811)	811	308
	TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL ETENDU (cycle 812, DIN/ISO : G812)	812	310
	TOURNAGE LONGITUDINAL PLONGEE (cycle 813, DIN/ISO : G813)	813	314
	TOURNAGE LONGITUDINAL ETENDU PLONGEE (cycle 814, DIN/ISO : G814)	814	317
	TOURNAGE CONTOUR LONGITUDINAL (cycle 810, DIN/ISO : G810)	810	321
	TOURNAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 815, DIN/ISO : G815)	815	325

Cycles de tournage (option de logiciel 50) 13.1

Groupe de cycles	Cycle	Softkey	Page
Cycles multipasses transversal		TRANSVERS.	307
	TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL (cycle 821, DIN/ISO : G821)	821	329
	TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL ETENDU (cycle 822, DIN/ISO : G822)	822	332
	TOURNAGE TRANSVERSAL PLONGEE (cycle 823, DIN/ISO : G823)	823	336
	TOURNAGE TRANSVERSAL ETENDU PLONGÉE (cycle 824, DIN/ISO : G824)	824	339
	TOURNAGE CONTOUR TRANSVERSAL (cycle 820, DIN/ISO : G820)	820	343
	TOURNAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 815, DIN/ISO : G815)	810	325
Cycles de tournage de gorges		TOUR . GORGE	
	TOURNAGE DE GORGE SIMPLE RADIAL (cycle 841, DIN/ISO : G841)	841	347
	TOURNAGE DE GORGE ETENDU RADIAL (cycle 842, DIN/ISO : G842)	842	350
	TOURNAGE DE GORGE CONTOUR RADIAL (cycle 840, DIN/ISO : G840)	840	354
	TOURNAGE DE GORGE SIMPLE AXIAL (cycle 851, DIN/ISO : G851)	851	358
	TOURNAGE DE GORGE AXIAL ETENDU (cycle 852, DIN/ISO : G852)	852	361
	TOURNAGE DE GORGE CONTOUR AXIAL (cycle 850, DIN/ISO : G850)	850	365

13.1 Cycles de tournage (option de logiciel 50)

Groupe de cycles	Cycle	Softkey	Page
Cycles de gorges		GORGE	
	GORGE RADIAL (cycle 861, DIN/ISO : G861)	861	369
	GORGE RADIAL ETENDU (cycle 862, DIN/ISO : G862)	862	372
	GORGE CONTOUR RADIAL (cycle 860, DIN/ISO : G860)	860	376
	GORGE AXIAL (cycle 871, DIN/ISO : G871)	871	380
	GORGE AXIAL ETENDU (cycle 872, DIN/ISO : G872)	872	382
	GORGE CONTOUR AXIAL (cycle 870, DIN/ISO : G870)	870	386
Cycles de filetage		FILET	
	FILETAGE LONGITUDINAL (cycle 831, DIN/ISO : G831)	831	390
	FILETAGE ETENDU (cycle 832, DIN/ISO : G832)	832	393
	FILETAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 830, DIN/ISO : G830)	830	397

Travailler avec les cycles



Vous ne pouvez utiliser les cycles de tournage que dans le mode tournage **FUNCTION MODE TURN**.

Dans les cycles de tournage, la TNC tient compte de la géométrie (TO, RS, P-ANGLE, T-ANGLE) de la dent de l'outil de telle sorte que le contour soit respecté. La TNC affiche un message si l'usinage complet du contour avec l'outil courant n'est pas possible.

Vous pouvez utiliser les cycles de tournage aussi bien pour les opérations extérieures qu'intérieures. En fonction de chaque cycle, la TNC reconnait la position d'usinage (extérieur/intérieur) au moyen de la position de départ ou de la position de l'outil au moment de l'appel du cycle. Vous pouvez également introduire la position d'usinage directement dans certains cycles. Vérifiez la position de l'outil et le sens de rotation après un changement de position d'usinage.

Si vous programmez M136 avant un cycle, la TNC interprète la valeur d'avance dans le cycle en mm/tr, sans M136 en mm/min.

Lorsque vous exécutez les cycles de tournage avec usinage incliné (M144), l'angle de l'outil change par rapport au contour. La TNC tient compte automatiquement de ces changements et peut ainsi contrôler un non respect du contour lors d'usinage incliné.

Certains cycles usinent des contours que vous avez décrit dans un sous-programme. Ces contours sont programmés avec des fonctions de contournage en conversationnel ou avec des fonctions FK. Avant l'appel de cycle, vous devez programmer le cycle **14 CONTOUR** afin de définir le numéro des sous-programmes.

Les cycles de tournage 81x - 87x doivent être appelés avec **CYCL CALL** ou **M99**. Dans tous les cas, programmez avant d'appeler un cycle :

- Mode d'usinage tournage **FUNCTION MODE TURN**
- Appel d'outil TOOL CALL
- Sens de rotation de la broche de tournage p. ex. M303
- Sélection vitesse de rotation /vitesse de coupe FUNCTION TURNDATA SPIN
- Avec M136, la valeur d'avance est exprimée en mm/tr.
- Positionnement de l'outil à la position de départ appropriée, p. ex. L X+130 Y+0 R0 FMAX
- Adapter le système de coordonnées à l'outil CYCL DEF 800 CONFIGURATION TOURNAGE

13.1 Cycles de tournage (option de logiciel 50)

Actualisation de la pièce brute (FUNCTION TURNDATA)

Pendant les opérations de tournage, les pièces doivent souvent être usinées avec plusieurs outils. Il est fréquent qu'un élément de contour ne puisse pas être entièrement usiné avec un seul outil, la forme de ce dernier ne le permettant pas (p. ex. en cas de contre-dépouille). Certaines zones doivent être retouchées avec d'autres outils. Grâce à l'actualisation de la pièce brute, la TNC détecte les zones déjà usinées et adapte tous les déplacements d'approche et de retrait en fonction de la situation d'usinage actuelle. En raccourcissant les distances parcoures par l'outil dans la matière, on évite les coupes à vide et on limite considérablement le temps d'usinage.

Afin d'activer l'actualisation de la pièce brute, programmez la fonction **TURNDATA BLANK** et renvoyez à un programme ou un sous-programme avec une description de la pièce brute. La pièce brute définie dans **TURNDATA BLANK** détermine la zone dans laquelle l'usinage doit être effectué en tenant compte de l'actualisation de la pièce brute. Pour désactiver l'actualisation de la pièce brute, programmez **TURNDATA BLANK OFF**.





Avec l'actualisation de la pièce brute, la TNC optimise les zones d'usinage et les déplacements d'approche. La TNC tient compte de la pièce brute actualisée pour les déplacements d'approche et de retrait. Si certaines parties de la pièce finie dépassent de la pièce brute, la pièce et l'outil peuvent être endommagés.




L'actualisation de la pièce brute n'est possible que pendant l'exécution du cycle en mode Tournage (FUNCTION MOD TURN).

Pour l'actualisation de la pièce brute, vous devez définir un contour fermé en tant que pièce brute (position initiale = position finale). La pièce brute correspond à la section d'un corps symétrique en rotation.







Pour définir la pièce brute, la TNC propose plusieurs possibilités :

Définition de la pièce brute Softkey Désactiver l'actualisation de la pièce brute TURNDATA BLANK OFF: Pas d'introduction Définition de la pièce brute dans un BLANK programme : introduire le nom du fichier <FILE> Définition de la pièce brute dans un programme : introduire le paramètre string et <FILE>=QS le nom du programme Définition de la pièce brute dans un sous-BI ONK programme : introduire le numéro du sous-LBL NR programme Définition de la pièce brute dans un sousprogramme: introduire le nom du sous-LBL NAME programme Définition de la pièce brute dans un sous-BLANK programme : introduire le paramètre string et LBL QS le nom du sous-programme

Activer l'actualisation de la pièce brute et définir la pièce brute :



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales.



► Sélectionner le menu FONCTIONS DE PROGRAMME TOURNAGE



► Sélectionner FONCTIONS DE BASE



Sélectionner la fonction pour définir la pièce brute

Syntaxe CN

11 FUNCTION TURNDATABLANK LBL 20

13.2 CONFIGURATION TOURNAGE (cycle 800, DIN/ISO : G800)

13.2 CONFIGURATION TOURNAGE (cycle 800, DIN/ISO : G800)

Description



Cette fonction doit être adaptée à la TNC par le constructeur de votre machine. Consultez le manuel de votre machine!


Pour pouvoir exécuter une opération de tournage, vous devez amener l'outil dans une position qui soit appropriée par rapport à la broche de tournage. Pour cela, vous pouvez utiliser le cycle **800 ADAPTER SYST. TOURN.**.

Pour le tournage, l'angle de réglage entre l'outil et la broche de tournage est important pour pouvoir, par exemple, usiner des contours avec des contre-dépouilles. Le cycle 800 propose différentes possibilités d'orientation du système de coordonnées pour un usinage incliné :

- Si vous avez déjà positionné l'axe incliné pour l'usinage incliné, vous pouvez orienter le système de coordonnées à la position des axes inclinés avec le cycle 800 (Q530=0).
- Le cycle 800 calcule l'angle d'inclinaison requis à l'aide de l'angle d'inclinaison défini au paramètre Q531. Selon la stratégie choisie au paramètre USINAGE INCLINE Q530, la TNC positionne l'axe incliné avec (Q530=1) ou sans déplacement de compensation (Q530=2)
- Le cycle 800 calcule l'angle de l'axe incliné à l'aide de l'angle d'inclinaison **Q531** mais n'effectue aucun positionnement de l'axe incliné (**Q530=3**). Vous devez positionner vous-même l'axe incliné aux valeurs calculées pour Q120 (axe A), Q121 (axe B) et Q122 (axe C) après l'exécution du cycle.



Si vous modifiez une position de l'axe incliné, vous devez exécuter à nouveau le cycle 800 pour orienter le système de coordonnées.



CONFIGURATION TOURNAGE 13.2 (cycle 800, DIN/ISO : G800)

Si l'axe de la broche de fraisage est parallèle à l'axe de la broche de tournage, vous pouvez définir la rotation du système de coordonnées de votre choix autour de l'axe de broche (axe Z) avec l'ANGLE DE PRÉCESSION Q497. Cela peut s'avérer nécessaire si vous devez amener l'outil dans une position donnée à cause d'un manque de place ou si vous voulez avoir une meilleure vue du processus d'usinage. Si les axes de la broche de tournage et de la broche de faisage ne sont pas orientés de manière parallèle, seuls deux angles de précession s'avèrent alors judicieux pour l'usinage. La TNC sélectionne l'angle le plus proche indiqué au paramètre Q497.

Le cycle 800 positionne la broche de fraisage de manière à ce que le tranchant de l'outil soit orienté vers le contour de tournage. Vous pouvez alors également mettre l'outil en miroir (INVERSER OUTIL Q498) en décalant la broche de fraisage de 180°. Vous pouvez ainsi utiliser un outil aussi bien pour les usinage intérieurs qu'extérieurs. Positionnez le tranchant de l'outil au milieu de la broche de tournage avec une séquence de déplacement, par exemple L Y+0 R0 FMAX.

Cycles: tournage

13.2 CONFIGURATION TOURNAGE (cycle 800, DIN/ISO : G800)

Tournage excentrique (option de logiciel 135)

Dans certains cas, il n 'est pas possible de serrer une pièce de manière à ce que l'axe du centre de rotation soit aligné avec l'axe de la broche de tournage, ce qui est par exemple le cas pour des pièces de grande taille ou des pièces de révolution. Dans ces cas-là, avec la fonction Tournage excentrique **Q535** vous pouvez malgré tout exécuter des opérations de tournage dans le cycle 800.

Lors du tournage excentrique, plusieurs axes linéaires sont couplés à l'axe de tournage. La TNC compense l'excentricité par des déplacements de compensation de forme circulaire avec des axes linéaires couplés.



Cette fonction doit être activée et adaptée par le constructeur de la machine. Consultez le manuel de votre machine!

En cas de vitesse de rotation élevée et d'excentricité importante, des avances élevées sont nécessaires pour exécuter les mouvements de manière synchrone. Si vous ne pouvez pas maintenir ces avances, le contour risque d'être endommagé. Pour cette raison, la TNC délivre un message d'avertissement lorsque 80 % d'une vitesse ou d'une accélération maximale définie pour un axe a été atteinte. Réduisez dans ce cas la vitesse de rotation.

Ne procédez au couplage ou au découplage des axes que lorsque la broche de tournage se trouve à l'arrêt. Pour le couplage et le découplage, la TNC effectue des déplacements de compensation. Prémunissez-vous de tout risque de collision.



Effectuez une coupe d'essai avant de lancer le véritable usinage, afin de vous assurer que vous pouvez atteindre les vitesses requises.

La TNC n'indique les positions résultant de la compensation des axes linéaires que sur l'affichage des valeurs EFFECTIVES.



La rotation de la pièce crée des forces centrifuges. Celles-ci dépendent du balourd et peuvent créer des vibrations (fréquences de résonnance). Le processus d'usinage peut être influencé de manière négative réduisant ainsi la durée de vie de l'outil. Des forces centrifuges importantes peuvent détériorer la machine ou désolidariser la pièce de son dispositif de fixation.

Attention! Risque de collision!

La fonction de contrôle anti-collision (DCM) est active lors du tournage excentrique. La TNC affiche le cas échéant un message d'avertissement pendant le tournage excentrique.

Effet

Avec le cycle 800 CONFIGURATION TOURNAGE, la TNC aligne le système de coordonnées de la pièce et oriente l'outil en conséquence. Le cycle 800 agit jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé par le cycle 801 ou jusqu'à ce que le cycle 800 soit à nouveau défini. Certaines fonctions du cycle 800 sont en outre réinitialisées par d'autres facteurs :

- La mise en miroir des données d'outil (Q498 INVERSER OUTIL) est réinitialisée par un appel d'outil TOOL CALL.
- La fonction TOURNAGE EXCENTRIQUE Q535 est réinitialisée à la fin du programme ou par l'interruption du programme (arrêt interne).

Attention lors de la programmation!



Le cycle 800 CONFIGURATION TOURNAGE dépend de la machine. Consultez le manuel de votre machine!



L'outil doit avoir été étalonné, positionné et fixé correctement.

Vous ne pouvez que mettre en miroir les données d'outils (Q498 **INVERSER OUTIL**) si vous avez sélectionné un outil de tournage.

Contrôlez l'orientation de l'outil avant l'usinage. Si vous utilisez les paramètres 1 : MOVE, 2 : TURN et 3 : STAY pour **Q530 USINAGE INCLINÉ**, la TNC active la fonction **M144** (voir aussi le manuel d'utilisation "Tournage incliné").

13.2 CONFIGURATION TOURNAGE (cycle 800, DIN/ISO : G800)

Paramètres du cycle



- ► ANGLE PRECESSION Q497 : angle auquel la TNC positionne l'outil. Plage d'introduction 0 à 359,9999
- ► INVERSER OUTIL Q498 : inverser l'outil pour l'usinage intérieur/extérieur. Plage d'introduction 0 et 1
- ▶ **Usinage incliné** Q530 : Positionnement des axes inclinés pour l'usinage incliné :
 - **0** : Maintien de la position de l'axe incliné (l'axe doit d'abord être positionné)
 - 1 : Positionnement automatique de l'axe incliné et actualisation de la pointe de l'outil (MOVE). La position relative entre la pièce et l'outil reste inchangée. La TNC exécute un déplacement de compensation avec les axes linéaires
 - 2 : Positionnement automatique de l'axe incliné, sans actualisation de la pointe de l'outil (TURN)
 - **3**: Positionnement de l'axe incliné. Positionnez les axes inclinés dans une séquence de positionnement distincte suivante (STAY). La TNC mémorise les valeurs de position aux paramètres Q120 (axe A), Q121 (axe B) et Q122 (axe C).
- ► Angle d'inclinaison Q531 : Angle d'inclinaison pour l'orientation de l'outil. Plage d'introduction : -180° à +180°
- ▶ Avance de positionnement Q532 : Vitesse de déplacement de l'axe incliné lors du positionnement automatique. Plage d'introduction 0,001 à 99999,999
- ▶ Sens privilégié Q533 : Choix des possibilités d'inclinaison alternatives. A partir de l'angle d'inclinaison que vous avez défini, la TNC doit calculer la position adaptée à l'axe incliné présent sur votre machine. En règle générale, il existe toujours deux solutions. Le paramère Q533 vous permet de définir quelle solution la TNC doit appliquer :
 - **0** : Choix d'une solution ayant la course la plus
 - -1 : Choix d'une solution dans le sens négatif
 - +1 : Choix d'une solution dans le sens positif

CONFIGURATION TOURNAGE 13.2 (cycle 800, DIN/ISO : G800)

- ► Tournage excentrique Q535 : Couplage des axes pour le tournage excentrique :
 - 0 : Suppression du couplage des axes
 - **1**: Activation du couplage des axes. Le centre de rotation se trouve dans le Preset actif.
 - **2** : Activation du couplage des axes. Le centre de rotation se trouve au point zéro actif.
 - 3 : Pas de modification du couplage des axes.
- ► Tournage excentrique sans arrêt Q536 : Interruption de l'exécution de programme avec le couplage d'axes :
 - **0** : Arrêt avant nouveau couplage d'axes. La TNC ouvre une fenêtre à l'état d'arrêt. Celle-ci contient la valeur d'excentricité et la déviation maximale des différents axes. Vous pouvez ensuite soit poursuivre l'usinage avec Marche CN, soit l'interrompre avec la softkey **ANNULER**
 - 1 : Couplage d'axes sans arrêt préalable.

13.3 ANNULATION DE LA CONFIGURATION DE TOURNAGE

(cycle 801, DIN/ISO: G801)

13.3 ANNULATION DE LA CONFIGURATION DE TOURNAGE

(cycle 801, DIN/ISO: G801)

Application



Le cycle 801 ANNULATION CONFIG. TOURNAGE dépend de la machine. Consultez le manuel de votre machine!

Le cycle 801 ANNULATION CONFIG. TOURNAGE permet d'annuler la configuration définie avec le cycle 800 CONFIGURATION TOURNAGE.

Effet

Le cycle 801 annule tous les réglages que vous avez programmés avec le cycle 800. Paramètres concernés :

- Angle de précession Q497
- Inverser outil: Q498



Le cycle 801 annule uniquement les réglages définis dans le cycle 800. Cela n'oriente pas l'outil à sa position de départ. Si le cycle 800 a provoqué l'orientation d'un outil, celui-ci reste à cette position après l'annulation de la configuration

Paramètres du cycle



► Le cycle 801 ne possède pas de paramètres.

Terminer la saisie des données avec la touche END

13.4 Principes de base des cycles multipasses

Le prépositionnement de l'outil détermine la zone d'usinage du cycle et donc également le temps d'usinage. Pour l'ébauche, le point de départ des cycles correspond à la position de l'outil au moment de l'appel du cycle. Pour calculer la zone à usiner, la TNC tient compte du point de départ et du point final défini dans le cycle ou du point final du contour défini dans le cycle. Dans certains cycles, si le point de départ est à l'intérieur de la zone à usiner, la TNC positionne l'outil d'abord à une distance de sécurité.

Dans les cycles 81x, l'usinage est réalisé dans le sens de l'axe de rotation, dans les cycles 82x, dans le sens perpendiculaire à l'axe de rotation. Les déplacements ont lieu parallèles au contour dans le cycle 815

Vous pouvez utiliser les cycles pour les usinages intérieurs et extérieurs. Pour s'informer à ce sujet, la TNC se réfère à la positon de l'outil ou à la définition du contour (voir "Travailler avec les cycles", Page 297).

En ce qui concerne les cycles dans lesquels un contour défini doit être usiné (cycle 810, 820 et 815), le sens de programmation du contour est prioritaire sur la direction d'usinage.

Dans les cycles multipasses, vous pouvez choisir entre les différentes opérations d'usinage, à savoir ébauche, finition ou usinage intégral.




Attention, danger pour la pièce et l'outil!

Lors de la finition, les cycles multipasses positionnent l'outil automatiquement au point de départ. Lors de l'appel d'un cycle, la stratégie d'approche est influencée par la position de l'outil. Dans ce cas, la position de l'outil, à l'intérieur ou à l'extérieur du contour d'enveloppe est déterminante lors de l'appel d'un cycle. Le contour d'enveloppe est le contour programmé agrandi de la distance d'approche.

Si l'outil est à l'intérieur du contour d'enveloppe, le cycle positionne l'outil directement à la position de départ avec l'avance définie. Cela peut provoquer des anomalies d'usinage du contour. Positionnez l'outil de telle façon que le point de départ puisse être accosté sans détérioration du contour.

Si l'outil est à l'extérieur du contour d'enveloppe, l'outil se positionne jusqu'au contour d'enveloppe en avance rapide puis à l'intérieur du contour d'enveloppe avec l'avance programmée.



Cycles: tournage


13.5 TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL (cycle 811, DIN/ISO : G811)

13.5 TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL (cycle 811, DIN/ISO : G811)

Application

Ce cycle permet de réaliser l'usinage longitudinal d'un épaulement. Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécuté en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Lorsque l'outil se trouve en dehors du contour à usiner lors de l'appel du cycle, le cycle exécute un usinage extérieur. Lorsque l'outil se trouve à l'intérieur du contour à usiner, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Le cycle usine la zone comprise entre la position de l'outil et le point final défini dans le cycle.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens longitudinal, selon l'avance définie Q478.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la passe avec l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC déplace l'outil à la distance d'approche **Q460** de la coordonnée Z. Le mouvement a lieu en avance rapide.
- 2 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide.
- 3 La TNC exécute la finition du contour de la pièce avec l'avance définie Q505.
- 4 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 5 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL 13.5 (cycle 811, DIN/ISO : G811)

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).

Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).

Paramètres du cycle



► Opérations d'usinage Q215 : définir les opérations d'usinage

0 : ébauche et finition

1 : seulement ébauche

2 : seulement finition à la cote finale

3 : seulement finition à la surépaisseur


▶ **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement

- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ► Lissage du contour Q506 :

0 : après chaque coupe le long du contour (à l'intérieur de la zone de coupe)

1 : après la dernière coupe (contour complet) ; dégager à 45 °

2 : pas de lissage de contour ; dégager à 45°



Séquences CN

11 CYCL DEF 811 TOURN EPAUL LONG.
Q215=+0 ;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2 ;DISTANCE D'APPROCHE
Q493+50 ;DIAMETRE FIN DE CONTOUR
Q494=-55 ;FIN DE CONTOUR Z
Q463=+3 ;PROF. COUPE MAX.
Q478=+0.3 ;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4 ;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2 ;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2 ;AVANCE DE FINITION
Q506=+0 ;LISSAGE CONTOUR
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL

13.6 TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL ETENDU (cycle 812, DIN/ISO : G812)

13.6 TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL ETENDU (cycle 812, DIN/ISO : G812)

Application

Ce cycle permet de réaliser l'usinage longitudinal d'un épaulement. Fonctions étendues :

- Vous pouvez ajouter un chanfrein ou un arrondi au début et la fin du contour
- Dans le cycle, vous pouvez définir un angle de la face transversale et de la surface périphérique
- Vous pouvez ajouter un rayon dans le coin du contour

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est supérieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le diamètre de départ Q491 est inférieur au diamètre final Q493, le cycle exécute un usinage intérieur.

Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Dans le cas ou le point de départ est à l'intérieur de la zone à usiner, la TNC positionne l'outil à la coordonnée X et ensuite à la distance d'approche de la coordonnée Z et démarre le cycle à cette position.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens longitudinal, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la passe avec l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL ETENDU 13.6 (cycle 812, DIN/ISO : G812)

Mode opératoire du cycle de finition

Si le point de départ est à l'intérieur de la zone à usiner, la TNC positionne l'outil d'abord à la distance d'approche de la coordonnée Z.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide.
- 2 La TNC exécute la finition du contour de la pièce (du point de départ au point final) avec l'avance définie Q505.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à une position de sécurité avec correction de rayon **R0**.

Lors de l'appel du cycle, la position de l'outil (point de départ du cycle) influence la zone à usiner.


Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).

13.6 TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL ETENDU (cycle 812, DIN/ISO : G812)

Paramètres du cycle



- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement
- ▶ **Diamètre début de contour** Q491 : coordonnée X du point de départ du contour (cote au diamètre)
- ▶ **Début du contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ du contour
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ► Angle surface périphérique Q495 : angle entre la surface périphérique et l'axe rotatif



TOURNAGE EPAULEMENT LONGITUDINAL ETENDU 13.6 (cycle 812, DIN/ISO : G812)

- ► Type de l'élément de départ Q501 : définir le type de l'élément en début de contour (surface périphérique)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément de départ Q502 : dimension de l'élément de départ (section de chanfrein)
- Rayon au coin du contour Q500 : rayon dans l'angle intérieur du contour. Si aucun rayon n'est indiqué, le rayon du contour sera celui de la plaquette.
- ► Angle de flanc Q496 : angle entre la face transversale et l'axe de rotation
- ▶ Elément en fin de contour Q503 : définir le type de l'élément en fin de contour (face transversale)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément final Q504 : dimension de l'élément final (section de chanfrein)
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ► Lissage du contour Q506 :
 - **0** : après chaque coupe le long du contour (à l'intérieur de la zone de coupe)
 - ${f 1}$: après la dernière coupe (contour complet) ; dégager à 45 $^{\circ}$
 - 2 : pas de lissage de contour ; dégager à 45°

Séquences CN

11 CYCL DEF 8 LONG. ETEN	12 TOURNAGE EPAUL. NDU
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q491=+75	;DIAMETRE DEPART CONTOUR
Q492=+0	;DEPART CONTOUR Z
Q493+50	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR
Q494=-55	;FIN DE CONTOUR Z
Q495=+5	;ANGLE SURFACE PERIPH.
Q501=+1	;TYPE ELEMENT DEPART
Q502=+0.5	;TAILLE ELEMENT DEPART
Q500=+1.5	;RAYON COIN CONTOUR
Q496=+0	;ANGLE FACE TRANSV:
Q503=+1	;TYPE ELEMENT FINAL
Q504=+0.5	;TAILLE ELEMENT FINAL
Q463=+3	;PROF. COUPE MAX.
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q506=+0	;LISSAGE CONTOUR
12 L X+75 Y+0	Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL	

Cycles: tournage

13.7 TOURNAGE LONGITUDINAL PLONGEE (cycle 813, DIN/ISO : G813)


13.7 TOURNAGE LONGITUDINAL PLONGEE (cycle 813, DIN/ISO : G813)

Application

Ce cycle permet de réaliser l'usinage longitudinal d'un épaulement (dégagement) avec élément de plongée.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est supérieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est inférieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure à **Q492 DÉPART DU CONTOUR Z**, la TNC positionne l'outil à la distance d'approche de la coordonnée Z et démarre le cycle à cet endroit.

Dans la zone correspondant à la contre-dépouille, la TNC exécute la prise de passe avec l'avance **Q478**. Les mouvements de retrait correspondent toujours à la distance d'approche.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens longitudinal, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la passe avec l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

TOURNAGE LONGITUDINAL PLONGEE 13.7 (cycle 813, DIN/ISO : G813)

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC exécute la prise de passe en avance rapide.
- 2 La TNC exécute la finition du contour de la pièce (du point de départ au point final) avec l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à une position de sécurité avec correction de rayon **R0**.

Lors de l'appel du cycle, la position de l'outil (point de départ du cycle) influence la zone à usiner.

La TNC tient compte de la géométrie de la dent de l'outil de telle sorte qu'aucun élément du contour ne soit endommagé. Si un usinage intégral n'est pas possible avec l'outil courant, la TNC le signale avec un message.


Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).

13.7 TOURNAGE LONGITUDINAL PLONGEE (cycle 813, DIN/ISO : G813)

Paramètres du cycle



- Opérations d'usinage Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement
- ▶ **Diamètre début de contour** Q491 : coordonnée X du point de départ du contour (cote au diamètre)
- ▶ **Début de contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ du contour pour la plongée
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ► Angle de flanc Q495 : angle du flanc plongeant. La référence angulaire est la perpendiculaire à l'axe de rotation.
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ► Lissage du contour Q506 :
 - **0** : après chaque coupe le long du contour (à l'intérieur de la zone de coupe)
 - **1** : après la dernière coupe (contour complet) ; dégager à 45 °
 - 2 : pas de lissage de contour ; dégager à 45°



Séquences CN

ocquenoes on
11 CYCL DEF 813 TOURNAGE LONG. PLONGEE
Q215=+0 ;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2 ;DISTANCE D'APPROCHE
Q491=+75 ;DIAMETRE DEPART CONTOUR
Q492=-10 ;DEPART CONTOUR Z
Q493+50 ;DIAMETRE FIN DE CONTOUR
Q494=-55 ;FIN DE CONTOUR Z
Q495=+70 ;ANGLE FLANC
Q463=+3 ;PROF. COUPE MAX.
Q478=+0.3 ;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4 ;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2 ;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2 ;AVANCE DE FINITION
Q506=+0 ;LISSAGE CONTOUR
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL

TOURNAGE LONGITUDINAL ETENDU PLONGEE 13.8 (cycle 814, DIN/ISO : G814)

13.8 TOURNAGE LONGITUDINAL ETENDU PLONGEE (cycle 814, DIN/ISO : G814)

Application

Ce cycle permet de réaliser l'usinage longitudinal d'un épaulement (dégagement) avec élément de plongée. Fonctions étendues :

- Vous pouvez ajouter un chanfrein ou un arrondi au début et la fin du contour:
- Dans le cycle, vous pouvez définir un angle de la face transversale et un rayon au coin du contour

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.


Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est supérieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est inférieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage intérieur.

Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure à **Q492 DÉPART DU CONTOUR Z**, la TNC positionne l'outil à la distance d'approche de la coordonnée Z et démarre le cycle à cet endroit.

Dans la zone correspondant à la contre-dépouille, la TNC exécute la prise de passe avec l'avance **Q478**. Les mouvements de retrait correspondent toujours à la distance d'approche.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens longitudinal, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la passe avec l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.



13.8 TOURNAGE LONGITUDINAL ETENDU PLONGEE (cycle 814, DIN/ISO : G814)

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC exécute la prise de passe en avance rapide.
- 2 La TNC exécute la finition du contour de la pièce (du point de départ au point final) avec l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à une position de sécurité avec correction de rayon **R0**.

Lors de l'appel du cycle, la position de l'outil (point de départ du cycle) influence la zone à usiner.

La TNC tient compte de la géométrie de la dent de l'outil de telle sorte qu'aucun élément du contour ne soit endommagé. Si un usinage intégral n'est pas possible avec l'outil courant, la TNC le signale avec un message.


Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).

TOURNAGE LONGITUDINAL ETENDU PLONGEE 13.8 (cycle 814, DIN/ISO : G814)

Paramètres du cycle



- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ► **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement
- ▶ **Diamètre début de contour** Q491 : coordonnée X du point de départ du contour (cote au diamètre)
- ▶ **Début de contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ du contour pour la plongée
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ Angle de flanc Q495 : angle du flanc plongeant. La référence angulaire est la perpendiculaire à l'axe de rotation.



13.8 TOURNAGE LONGITUDINAL ETENDU PLONGEE (cycle 814, DIN/ISO : G814)

- ► Type de l'élément de départ Q501 : définir le type de l'élément en début de contour (surface périphérique)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément de départ Q502 : dimension de l'élément de départ (section de chanfrein)
- Rayon au coin du contour Q500 : rayon dans l'angle intérieur du contour. Si aucun rayon n'est indiqué, le rayon du contour sera celui de la plaquette.
- ► Angle de flanc Q496 : angle entre la face transversale et l'axe de rotation
- ▶ Elément en fin de contour Q503 : définir le type de l'élément en fin de contour (face transversale)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément final Q504 : dimension de l'élément final (section de chanfrein)
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ► Lissage du contour Q506 :
 - **0** : après chaque coupe le long du contour (à l'intérieur de la zone de coupe)
 - ${f 1}$: après la dernière coupe (contour complet) ; dégager à 45 $^{\circ}$
 - 2 : pas de lissage de contour ; dégager à 45°

Séquences CN

11 CYCL DEF 814 TOURNAGE LONG. ETEND. PLONGEE
Q215=+0 ;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2 ;DISTANCE D'APPROCHE
Q491=+75 ;DIAMETRE DEPART CONTOUR
Q492=-10 ;DEPART CONTOUR Z
Q493+50 ;DIAMETRE FIN DE CONTOUR
Q494=-55 ;FIN DE CONTOUR Z
Q495=+70 ;ANGLE FLANC
Q501=+1 ;TYPE ELEMENT DEPART
Q502=+0.5 ;TAILLE ELEMENT DEPART
Q500=+1.5 ;RAYON COIN CONTOUR
Q496=+0 ;ANGLE FACE TRANSV.
Q503=+1 ;TYPE ELEMENT FINAL
Q504=+0.5 ;TAILLE ELEMENT FINAL
Q463=+3 ;PROF. COUPE MAX.
Q478=+0.3 ;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4 ;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2 ;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2 ;AVANCE DE FINITION
Q506=+0 ;LISSAGE CONTOUR
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL


13.9 TOURNAGE CONTOUR LONGITUDINAL (cycle 810, DIN/ISO : G810)

Application

Ce cycle permet d'usiner dans le sens longitudinal un profil quelconque. Le contour est défini dans un sous-programme.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le point de départ du contour est supérieur au point final, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le point de départ du contour est inférieur au point final, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la distance d'approche de la coordonnée Z, et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens longitudinal. L'usinage dans le sens longitudinal a lieu en paraxial, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la passe avec l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

13.9 TOURNAGE CONTOUR LONGITUDINAL (cycle 810, DIN/ISO : G810)

Mode opératoire du cycle de finition

Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la distance d'approche de la coordonnée Z et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC exécute la prise de passe en avance rapide.
- 2 La TNC exécute la finition du contour de la pièce (du point de départ au point final) avec l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



La limitation d'usinage limite la zone du contour à usiner. Le mouvement d'approche et de sortie peuvent ignorer les limites d'usinage.

La limitation de coupe est fonction de la position de l'outil avant l'appel du cycle. La TNC 640 enlève la matière du côté de la limitation de coupe où se trouve l'outil avant l'appel du cycle.



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à une position de sécurité avec correction de rayon **R0**.

Lors de l'appel du cycle, la position de l'outil (point de départ du cycle) influence la zone à usiner.

La TNC tient compte de la géométrie de la dent de l'outil de telle sorte qu'aucun élément du contour ne soit endommagé. Si un usinage intégral n'est pas possible avec l'outil courant, la TNC le signale avec un message.

Vous devez programmer le cycle **14 CONTOUR** avant l'appel de cycle afin de définir le numéro des sousprogrammes.

Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).


Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.

TOURNAGE CONTOUR LONGITUDINAL 13.9 (cycle 810, DIN/ISO : G810)

Paramètres du cycle



- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ► **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement
- ► Inverser contour Q499 : définir le sens d'usinage du contour
 - 0 : le contour est usiné dans le sens programmé
 - **1** : le contour est usiné dans le sens inverse au sens programmé
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.



13.9 TOURNAGE CONTOUR LONGITUDINAL (cycle 810, DIN/ISO : G810)

- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ► Plongée Q487 : autoriser l'usinage d'éléments plongeants
 - 0 : pas d'usinage d'éléments plongeants
 - 1 : usinage d'éléments plongeants
- ► Avance de plongée Q488 : vitesse d'avance lors d'usinage d'éléments plongeants
- ► Limitation de coupe Q479 : activer la limitation de coupe
 - 0 : limitation de coupe inactive
 - 1: limitation de coupe active (Q480/Q482)
- ▶ **Diamètre limite** Q480 : valeur X pour la limite du contour (cote au diamètre)
- ► Valeur limite Z Q482 : valeur Z pour la limite du contour
- ► Lissage du contour Q506 :
 - **0** : après chaque coupe le long du contour (à l'intérieur de la zone de coupe)
 - ${f 1}$: après la dernière coupe (contour complet) ; dégager à 45 $^{\circ}$
 - 2 : pas de lissage de contour ; dégager à 45°

Séquences CN

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR		
10 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR 2		
11 CYCL DEF 810 TOURNAGE CONTOU LONGITUDINAL	IR	
Q215=+0 ;OPERATIONS D'USINAGE		
Q460=+2 ;DISTANCE D'APPROCH	E	
Q499 =+0 ;INVERSER CONTOUR		
Q463=+3 ;PROF. COUPE MAX.		
Q478=+0.3 ;AVANCE EBAUCHE		
Q483=+0.4 ;SUREPAISSEUR DIAMETRE		
Q484=+0.2 ;SUREPAISSEUR Z		
Q505=+0.2 ;AVANCE DE FINITION		
Q487=+1 ;PLONGEE		
Q488=+0 ;AVANCE PLONGEE		
Q479=+0 ;LIMITATION COUPE		
Q480=+0 ;VALEUR LIMITE DIAMETRE		
Q482=+0 ;VALEUR LIMITE Z		
Q506=+0 ;LISSAGE CONTOUR		
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303		
13 CYCL CALL		
14 M30		
15 LBL 2		
16 L X+60 Z+0		
17 L Z-10		
18 RND R5		
19 L X+40 Z-35		
20 RND R5		
21 L X+50 Z-40		
22 L Z-55		
23 CC X+60 Z-55		
24 C X+60 Z-60		
25 L X+100		
26 LBL 0		

TOURNAGE PARALLELE AU CONTOUR 13.10 (cycle 815, DIN/ISO : G815)


13.10 TOURNAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 815, DIN/ISO : G815)

Application

Ce cycle permet d'usiner une pièce dont le contour de tournage est quelconque. Le contour est défini dans un sous-programme.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée parallèle au contour.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le point de départ du contour est supérieur au point final, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le point de départ du contour est inférieur au point final, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la distance d'approche de la coordonnée Z et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final. L'usinage est exécuté parallèlement au contour, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 La TNC dégage l'outil à la position de départ dans la coordonnée X. selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

13.10 TOURNAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 815, DIN/ISO : G815)

Mode opératoire du cycle de finition

Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la distance d'approche de la coordonnée Z et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC exécute la prise de passe en avance rapide.
- 2 La TNC exécute la finition du contour de la pièce (du point de départ au point final) avec l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à une position de sécurité avec correction de rayon **R0**.

Lors de l'appel du cycle, la position de l'outil (point de départ du cycle) influence la zone à usiner.

La TNC tient compte de la géométrie de la dent de l'outil de telle sorte qu'aucun élément du contour ne soit endommagé. Si un usinage intégral n'est pas possible avec l'outil courant, la TNC le signale avec un message.

Vous devez programmer le cycle **14 CONTOUR** avant l'appel de cycle afin de définir le numéro des sousprogrammes.

Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).


Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.

TOURNAGE PARALLELE AU CONTOUR 13.10 (cycle 815, DIN/ISO : G815)

Paramètres du cycle



- ▶ **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ► **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement
- ► Surépaisseur pièces brute Q485 (en incrémental) : surépaisseur parallèle au contour sur le contour défini
- ► Lignes de coupe Q486 : définir le type des lignes de coupe
 - **0** : coupes avec section de copeaux constante
 - 1 : répartition équidistante des coupes
- ► Inverser contour Q499 : définir le sens d'usinage du contour
 - 0 : le contour est usiné dans le sens programmé
 - 1 : le contour est usiné dans le sens inverse au sens programmé



13.10 TOURNAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 815, DIN/ISO : G815)

- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR		
10 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR 2		
11 CYCL DEF 8	15 TOURNAGE AU CONTOUR	
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q485=+5	;SUREPAISSEUR PIECE BRUTE	
Q486=+0	;LIGNES COUPE	
Q499 =+0	;INVERSER CONTOUR	
Q463=+3	;PROF. COUPE MAX.	
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE	
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z	
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION	
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303		
12 L X+75 Y+0	Z+2 FMAX M303	
12 L X+75 Y+0 13 CYCL CALL	Z+2 FMAX M303	
	Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL	Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL 14 M30	Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL 14 M30 15 LBL 2	Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL 14 M30 15 LBL 2 16 L X+60 Z+0	Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL 14 M30 15 LBL 2 16 L X+60 Z+0 17 L Z-10		
13 CYCL CALL 14 M30 15 LBL 2 16 L X+60 Z+0 17 L Z-10 18 RND R5		
13 CYCL CALL 14 M30 15 LBL 2 16 L X+60 Z+0 17 L Z-10 18 RND R5 19 L X+40 Z-35		
13 CYCL CALL 14 M30 15 LBL 2 16 L X+60 Z+0 17 L Z-10 18 RND R5 19 L X+40 Z-35 20 RND R5		
13 CYCL CALL 14 M30 15 LBL 2 16 L X+60 Z+0 17 L Z-10 18 RND R5 19 L X+40 Z-35 20 RND R5 21 L X+50 Z-40		
13 CYCL CALL 14 M30 15 LBL 2 16 L X+60 Z+0 17 L Z-10 18 RND R5 19 L X+40 Z-35 20 RND R5 21 L X+50 Z-40 22 L Z-55	55	
13 CYCL CALL 14 M30 15 LBL 2 16 L X+60 Z+0 17 L Z-10 18 RND R5 19 L X+40 Z-35 20 RND R5 21 L X+50 Z-40 22 L Z-55 23 CC X+60 Z-5	55	


TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL 13.11 (cycle 821, DIN/ISO : G821)

13.11 TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL (cycle 821, DIN/ISO : G821)

Application

Ce cycle permet de réaliser l'usinage transversal d'un épaulement. Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Lorsque l'outil se trouve en dehors du contour à usiner lors de l'appel du cycle, le cycle exécute un usinage extérieur. Lorsque l'outil se trouve à l'intérieur du contour à usiner, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Le cycle usine la zone comprise entre le point de départ du cycle et le point final défini dans le cycle.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens transversal, selon l'avance définie Q478.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la passe avec l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Cycles: tournage

13.11 TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL (cycle 821, DIN/ISO : G821)

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC déplace l'outil à la distance d'approche **Q460** de la coordonnée Z. Le déplacement est assuré en avance rapide.
- 2 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide.
- 3 La TNC exécute la finition du contour de la pièce avec l'avance définie **Q505**.
- 4 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 5 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

Lors de l'appel du cycle, la position de l'outil (point de départ du cycle) influence la zone à usiner.


Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).


TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL 13.11 (cycle 821, DIN/ISO : G821)

Paramètres du cycle



- Opérations d'usinage Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale dans le sens axial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous de l'épaisseur de copeaux minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ▶ Lissage du contour Q506 :
 - **0** : après chaque coupe le long du contour (à l'intérieur de la zone de coupe)
 - ${f 1}$: après la dernière coupe (contour complet) ; dégager à 45 $^{\circ}$
 - ${f 2}$: pas de lissage de contour ; dégager à ${f 45}^{\circ}$





Sequences Civ	Dequences ON	
11 CYCL DEF 82 TRANSV	21 TOURN EPAUL	
-	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE	
-	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR	
Q494=-5	;FIN DE CONTOUR Z	
Q463=+3	;PROF. COUPE MAX.	
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE	
-	;SUREPAISSEUR DIAMETRE	
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z	
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION	
Q506=+0	;LISSAGE CONTOUR	
12 L X+75 Y+0	Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL		

13.12 TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL ETENDU (cycle 822, DIN/ISO : G822)

13.12 TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL ETENDU (cycle 822, DIN/ISO : G822)


Application

Ce cycle permet de réaliser l'usinage transversal d'un épaulement. Fonctions étendues :

- Vous pouvez ajouter un chanfrein ou un arrondi au début et à la fin du contour.
- Dans le cycle, vous pouvez définir un angle pour la face transversale et la surface périphérique.
- Vous pouvez ajouter un rayon dans le coin du contour.


Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est supérieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est inférieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage intérieur.



Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Au cas où le point de départ est à l'intérieur de la zone à usiner, la TNC positionne l'outil à la coordonnée Z, puis à la distance d'approche dans la coordonnée X et démarre le cycle à cette position.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens transversal, selon l'avance définie Q478.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la passe avec l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.



TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL ETENDU 13.12 (cycle 822, DIN/ISO : G822)

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide.
- 2 La TNC exécute la finition du contour de la pièce (du point de départ au point final) avec l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **RO**.

Lors de l'appel du cycle, la position de l'outil (point de départ du cycle) influence la zone à usiner.


Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).


13.12 TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL ETENDU (cycle 822, DIN/ISO : G822)

Paramètres du cycle



- Opérations d'usinage Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement
- ▶ **Diamètre début de contour** Q491 : coordonnée X du point de départ du contour (cote au diamètre)
- ▶ **Début du contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ du contour
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ► Angle de flanc Q495 : angle entre la face transversale et l'axe rotatif
- ► Type de l'élément de départ Q501 : définir le type de l'élément en début de contour (surface périphérique)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - 2: rayon





TOURNAGE EPAULEMENT TRANSVERSAL ETENDU 13.12 (cycle 822, DIN/ISO : G822)

- ► Taille de l'élément de départ Q502 : dimension de l'élément de départ (section de chanfrein)
- Rayon au coin du contour Q500 : rayon dans l'angle intérieur du contour. Si aucun rayon n'est indiqué, le rayon du contour sera celui de la plaquette.
- ► Angle surface périphérique Q496 : angle entre la surface périphérique et l'axe rotatif
- ► Elément en fin de contour Q503 : définir le type de l'élément en fin de contour (face transversale)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément final Q504 : dimension de l'élément final (section de chanfrein)
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale dans le sens axial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous de l'épaisseur de copeaux minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ► Lissage du contour Q506 :
 - **0** : après chaque coupe le long du contour (à l'intérieur de la zone de coupe)
 - ${\bf 1}$: après la dernière coupe (contour complet) ; dégager à 45 $^{\circ}$
 - 2 : pas de lissage de contour ; dégager à 45°

11 CYCL DEF 822 TOURN EPAUL TRANSV ETENDU	
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q491=+75	;DIAMETRE DEPART CONTOUR
Q492=+0	;DEPART CONTOUR Z
Q493+30	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR
Q494=-15	;FIN DE CONTOUR Z
Q496=+0	;ANGLE FACE TRANSV.
Q501=+1	;TYPE ELEMENT DEPART
Q502=+0.5	;TAILLE ELEMENT DEPART
Q500=+1.5	;RAYON COIN CONTOUR
Q496=+5	;ANGLE SURFACE PERIPH.
Q503=+1	;TYPE ELEMENT FINAL
Q504=+0.5	;TAILLE ELEMENT FINAL
Q463=+3	;PROF. COUPE MAX.
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q506=+0	;LISSAGE CONTOUR
12 L X+75 Y+0	Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL	

13.13 TOURNAGE TRANSVERSAL PLONGEE (cycle 823, DIN/ISO : G823)


13.13 TOURNAGE TRANSVERSAL PLONGEE (cycle 823, DIN/ISO : G823)

Application

Ce cycle permet d'exécuter un usinage transversal d'éléments de plongée (dégagement).

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est supérieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est inférieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Dans la zone correspondant à la contre-dépouille, la TNC exécute la prise de passe avec l'avance **Q478**. Les mouvements de retrait correspondent toujours à la distance d'approche.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens transversal, selon l'avance définie.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la passe avec l'avance définie **Q478**.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

TOURNAGE TRANSVERSAL PLONGEE 13.13 (cycle 823, DIN/ISO : G823)

Mode opératoire du cycle de finition

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la distance d'approche de la coordonnée Z et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC exécute la prise de passe en avance rapide.
- 2 La TNC exécute la finition du contour de la pièce (du point de départ au point final) avec l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à une position de sécurité avec correction de rayon **R0**.

Lors de l'appel du cycle, la position de l'outil (point de départ du cycle) influence la zone à usiner.

La TNC tient compte de la géométrie de la dent de l'outil de telle sorte qu'aucun élément du contour ne soit endommagé. Si un usinage intégral n'est pas possible avec l'outil courant, la TNC le signale avec un message.

Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).


Cycles: tournage

13.13 TOURNAGE TRANSVERSAL PLONGEE (cycle 823, DIN/ISO : G823)

Paramètres du cycle



- ▶ Opérations d'usinage Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement
- ▶ **Diamètre début de contour** Q491 : coordonnée X du point de départ du contour (cote au diamètre)
- ▶ **Début de contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ du contour pour la plongée
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ Angle de flanc Q495 : angle du flanc plongeant. La référence angulaire est la parallèle à l'axe de rotation.
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale dans le sens axial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous de l'épaisseur de copeaux minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ► Lissage du contour Q506 :
 - **0** : après chaque coupe le long du contour (à l'intérieur de la zone de coupe)
 - **1** : après la dernière coupe (contour complet) ; dégager à 45 °
 - 2 : pas de lissage de contour ; dégager à 45°



Sequences CN	
11 CYCL DEF 823 TOURNAGE TRANSV. PLONGEE	
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q491=+75	;DIAMETRE DEPART CONTOUR
Q492=+0	;DEPART CONTOUR Z
Q493+20	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR
Q494=-5	;FIN DE CONTOUR Z
Q495=+60	;ANGLE FLANC
Q463=+3	;PROF. COUPE MAX.
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q506=+0	;LISSAGE CONTOUR
12 L X+75 Y+0	Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL	

TOURNAGE TRANSVERSAL ETENDU PLONGÉE 13.14 (cycle 824, DIN/ISO : G824)

13.14 TOURNAGE TRANSVERSAL ETENDU PLONGÉE (cycle 824, DIN/ISO : G824)

Application

Ce cycle permet d'exécuter un usinage transversal d'éléments de plongée (dégagement). Fonctions étendues :

- Vous pouvez ajouter un chanfrein ou un arrondi au début et à la fin du contour.
- Dans le cycle, vous pouvez définir un angle pour la face transversale et un rayon pour le coin du contour.


Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est supérieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est inférieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage intérieur.

Mode opératoire du cycle d'ébauche

Dans la zone correspondant à la contre-dépouille, la TNC exécute la prise de passe avec l'avance **Q478**. Les mouvements de retrait correspondent toujours à la distance d'approche.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens transversal, selon l'avance définie.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la passe avec l'avance définie **Q478**.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.



13.14 TOURNAGE TRANSVERSAL ETENDU PLONGÉE (cycle 824, DIN/ISO : G824)

Mode opératoire du cycle de finition

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la distance d'approche de la coordonnée Z et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC exécute la prise de passe en avance rapide.
- 2 La TNC exécute la finition du contour de la pièce (du point de départ au point final) avec l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à une position de sécurité avec correction de rayon **R0**.

Lors de l'appel du cycle, la position de l'outil (point de départ du cycle) influence la zone à usiner.

La TNC tient compte de la géométrie de la dent de l'outil de telle sorte qu'aucun élément du contour ne soit endommagé. Si un usinage intégral n'est pas possible avec l'outil courant, la TNC le signale avec un message.


Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).

TOURNAGE TRANSVERSAL ETENDU PLONGÉE 13.14 (cycle 824, DIN/ISO : G824)

Paramètres du cycle



- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ► **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement
- ▶ Diamètre début de contour Q491 : coordonnée X du point de départ du contour pour la plongée (cote au diamètre)
- ▶ **Début de contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ du contour pour la plongée
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ► Angle de flanc Q495 : angle du flanc plongeant. La référence angulaire est la parallèle à l'axe de rotation.
- ► Type de l'élément de départ Q501 : définir le type de l'élément en début de contour (surface périphérique)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - 2: rayon



13.14 TOURNAGE TRANSVERSAL ETENDU PLONGÉE (cycle 824, DIN/ISO : G824)

- ► Taille de l'élément de départ Q502 : dimension de l'élément de départ (section de chanfrein)
- ▶ Rayon au coin du contour Q500 : rayon dans l'angle intérieur du contour. Si aucun rayon n'est indiqué, le rayon du contour sera celui de la plaquette.
- ▶ Elément en fin de contour Q503 : définir le type de l'élément en fin de contour (face transversale)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1: chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément final Q504 : dimension de l'élément final (section de chanfrein)
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale dans le sens axial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous de l'épaisseur de copeaux minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ► Lissage du contour Q506 :
 - **0** : après chaque coupe le long du contour (à l'intérieur de la zone de coupe)
 - ${\bf 1}$: après la dernière coupe (contour complet) ; dégager à 45 $^{\circ}$
 - 2 : pas de lissage de contour ; dégager à 45°

11 CYCL DEF 8 ETEND. PLC	24 TOURNAGE TRANSV. INGEE
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q491=+75	;DIAMETRE DEPART CONTOUR
Q492=+0	;DEPART CONTOUR Z
Q493+20	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR
Q494=-10	;FIN DE CONTOUR Z
Q495=+70	;ANGLE FLANC
Q501=+1	;TYPE ELEMENT DEPART
Q502=+0.5	;TAILLE ELEMENT DEPART
Q500=+1.5	;RAYON COIN CONTOUR
Q496=+0	;ANGLE FACE TRANSV.
Q503=+1	;TYPE ELEMENT FINAL
Q504=+0.5	;TAILLE ELEMENT FINAL
Q463=+3	;PROF. COUPE MAX.
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q506=+0	;LISSAGE CONTOUR
12 L X+75 Y+0	Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL	

TOURNAGE CONTOUR TRANSVERSAL 13.15 (cycle 820, DIN/ISO : G820)


13.15 TOURNAGE CONTOUR TRANSVERSAL (cycle 820, DIN/ISO : G820)

Application

Ce cycle permet d'usiner dans le sens transversal une pièce dont le contour est quelconque. Le contour est défini dans un sousprogramme.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le point de départ du contour est supérieur au point final, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le point de départ du contour est inférieur au point final, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la coordonnée Z du point de départ du contour, et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide. La valeur de la passe est calculée par la TNC à l'aide de Q463 PROF. COUPE MAX..
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens transversal. L'usinage dans le sens transversal a lieu en paraxial, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la passe avec l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (1 à 4) jusqu'à ce que le contour soit terminé.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

13.15 TOURNAGE CONTOUR TRANSVERSAL (cycle 820, DIN/ISO : G820)

Mode opératoire du cycle de finition

Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la distance d'approche de la coordonnée Z et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC exécute la prise de passe en avance rapide.
- 2 La TNC exécute la finition du contour de la pièce (du point de départ au point final) avec l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC dégage l'outil de la valeur de la distance d'approche selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



La limitation d'usinage limite la zone du contour à usiner. Le mouvement d'approche et de sortie peuvent ignorer les limites d'usinage.

La limitation de coupe est fonction de la position de l'outil avant l'appel du cycle. La TNC 640 enlève la matière du côté de la limitation de coupe où se trouve l'outil avant l'appel du cycle.



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à une position de sécurité avec correction de rayon **RO**.

Lors de l'appel du cycle, la position de l'outil (point de départ du cycle) influence la zone à usiner.

La TNC tient compte de la géométrie de la dent de l'outil de telle sorte qu'aucun élément du contour ne soit endommagé. Si un usinage intégral n'est pas possible avec l'outil courant, la TNC le signale avec un message.

Vous devez programmer le cycle **14 CONTOUR** avant l'appel de cycle afin de définir le numéro des sousprogrammes.

Tenir compte également des principes de base des cycles multipasses (voir Page 307).


Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.

TOURNAGE CONTOUR TRANSVERSAL 13.15 (cycle 820, DIN/ISO : G820)

Paramètres du cycle



- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ► **Distance d'approche** Q460 (en incrémental) : distance pour mouvement de retrait et prépositionnement
- ► Inverser contour Q499 : définir le sens d'usinage du contour
 - 0 : le contour est usiné dans le sens programmé
 - **1** : le contour est usiné dans le sens inverse au sens programmé
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale dans le sens axial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous de l'épaisseur de copeaux minimum.
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.



13.15 TOURNAGE CONTOUR TRANSVERSAL (cycle 820, DIN/ISO : G820)

- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ► Plongée Q487 : autoriser l'usinage d'éléments plongeants
 - 0 : pas d'usinage d'éléments plongeants
 - 1 : usinage d'éléments plongeants
- ▶ Avance de plongée Q488 : vitesse d'avance lors d'usinage d'éléments plongeants
- ► Limitation de coupe Q479 : activer la limitation de coupe
 - 0 : limitation de coupe inactive
 - 1: limitation de coupe active (Q480/Q482)
- ▶ **Diamètre limite** Q480 : valeur X pour la limite du contour (cote au diamètre)
- ► Valeur limite Z Q482 : valeur Z pour la limite du contour
- ► Lissage du contour Q506 :
 - **0** : après chaque coupe le long du contour (à l'intérieur de la zone de coupe)
 - ${f 1}$: après la dernière coupe (contour complet) ; dégager à 45 $^{\circ}$
 - 2 : pas de lissage de contour ; dégager à 45°

9 CYCL DEF 14.	.0 CONTOUR
10 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR 2	
11 CYCL DEF 820 TOURNAGE CONTOUR TRANSVERSAL	
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q499 =+0	;INVERSER CONTOUR
Q463=+3	;PROF. COUPE MAX.
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q487=+1	;PLONGEE
Q488=+0	;AVANCE PLONGEE
Q479=+0	;LIMITATION COUPE
Q480=+0	;VALEUR LIMITE DIAMETRE
Q482=+0	;VALEUR LIMITE Z
Q506=+0	;LISSAGE CONTOUR
12 L X+75 Y+0	Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL	
14 M30	
15 LBL 2	
16 L X+75 Z-20	
17 L X+50	
18 RND R2	
19 L X+20 Z-25	
20 RND R2	
21 L Z+0	
22 LBL 0	

TOURNAGE DE GORGE SIMPLE RADIAL 13.16 (cycle 841, DIN/ISO : G841)

13.16 TOURNAGE DE GORGE SIMPLE **RADIAL**


(cycle 841, DIN/ISO: G841)

Application

Ce cycle permet de tourner des gorges rectangulaires dans le sens longitudinal. Le tournage de gorge consiste à alterner un déplacement à la profondeur de passe et un déplacement d'ébauche. L'usinage est donc assuré en limitant au maximum le nombre des dégagements et des plongées de l'outil.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si l'outil se trouve à l'extérieur du contour à usiner au moment de l'appel du cycle, le cycle exécute un usinage extérieur. Si l'outil se trouve à l'intérieur du contour à usiner, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Le cycle usine la zone comprise entre le point de départ de l'exécution du cycle et le point final défini dans le cycle.

- Partant du point de départ du cycle, la TNC exécute un déplacement à la première profondeur de passe.
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens longitudinal, selon l'avance définie Q478.
- 3 Si un seul sens d'usinage Q507=1 a été choisi dans le cycle, la TNC relève l'outil en observant la valeur de la distance d'approche, le dégage en avance rapide et aborde à nouveau le contour selon l'avance définie. Si le sens d'usinage correspond à Q507=0, la passe est assurée des deux côtés.
- 4 L'outil usine jusqu'à la prochaine profondeur de passe.
- 5 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de la gorge rectangulaire.
- 6 La TNC ramène l'outil à la distance d'approche en avance rapide et exécute une passe sur les deux flancs.
- 7 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Cycles: tournage

13.16 TOURNAGE DE GORGE SIMPLE RADIAL (cycle 841, DIN/ISO : G841)

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC exécute la finition du fond de la gorge selon l'avance définie.
- 4 La TNC dégage l'outil en avance rapide.
- 5 La TNC positionne l'outil en rapide sur le deuxième flanc de la gorge.
- 6 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 7 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).


A partir de la deuxième passe, la TNC réduit chaque passe de coupe ultérieure de 0,1 mm. Ainsi, la pression latérale exercée sur l'outil diminue. Au cas où une largeur de décalage **Q508** a été introduite dans le cycle, la TNC diminue la passe de coupe en fonction de la valeur choisie. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. La TNC émet un message d'erreur dès que le décalage latéral dépasse 80 % de la largeur effective de la plaquette (largeur effective de plaquette = largeur de plaquette - 2 x rayon de plaquette).

TOURNAGE DE GORGE SIMPLE RADIAL 13.16 (cycle 841, DIN/ISO : G841)

Paramètres du cycle



- Opérations d'usinage Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- ► Sens d'usinage Q507 : sens d'enlèvement des copeaux
 - 0 : dans les deux sens
 - 1 : dans un seul sens (dans le sens du contour)
- ▶ Largeur de décalage Q508 : réduction de la longueur de coupe. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. Si nécessaire, la réduit la largeur de décalage programmée.
- Correction de profondeur Q509 : dépend de la matière, de la vitesse d'avance, etc. ; la plaquette "bascule" lors du tournage. Vous corrigez l'erreur de plongée ainsi générée avec la correction de profondeur.



11 CYCL DEF 8 SIMPLE R.	41 TOURNAGE GORGE
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q493+50	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR
Q494=-50	;FIN DE CONTOUR Z
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q463=+2	;PROF. COUPE MAX.
Q507=+0	;SENS USINAGE
Q508=+0	;LARGEUR DECALAGE
Q509=+0	;CORRECTION PROFONDEUR
12 L X+75 Y+0	Z-25 FMAX M303
13 CYCL CALL	

13.17 TOURNAGE DE GORGE ETENDU RADIAL (cycle 842, DIN/ISO : G842)

13.17 TOURNAGE DE GORGE ETENDU RADIAL

(cycle 842, DIN/ISO: G842)

Application

Ce cycle permet de tourner des gorges rectangulaires dans le sens longitudinal. Le tournage de gorge consiste à alterner un déplacement à la profondeur de passe et un déplacement d'ébauche. L'usinage est donc assuré en limitant au maximum le nombre des dégagements et des plongées de l'outil. Fonctions étendues :


- Vous pouvez ajouter un chanfrein ou un arrondi au début et à la fin du contour.
- Dans le cycle, vous pouvez définir un angle sur les flancs latéraux de la gorge
- Vous pouvez ajouter des rayons dans les angles du contour Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est supérieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est inférieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage intérieur.

Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure à **Q491 DÉPART DU CONTOUR DIAMETRE**, la TNC positionne l'outil en X à **Q491** et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 Partant du point de départ du cycle, la TNC exécute un déplacement à la première profondeur de passe.
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens longitudinal, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 Si un seul sens d'usinage **Q507=1** a été choisi dans le cycle, la TNC relève l'outil en observant la valeur de la distance d'approche, le dégage en avance rapide et aborde à nouveau le contour selon l'avance définie. Si le sens d'usinage correspond à **Q507=0**, la passe est assurée des deux côtés.
- 4 L'outil usine jusqu'à la prochaine profondeur de passe.
- 5 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de la gorge rectangulaire.
- 6 La TNC ramène l'outil à la distance d'approche en avance rapide et exécute une passe sur les deux flancs.
- 7 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.



TOURNAGE DE GORGE ETENDU RADIAL 13.17 (cycle 842, DIN/ISO : G842)

Mode opératoire du cycle de finition

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure à **Q491 DÉPART DU CONTOUR DIAMETRE**, la TNC positionne l'outil en X à **Q491** et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie Q505.
- 3 La TNC exécute la finition du fond de la gorge selon l'avance définie. Si un rayon a été introduit pour les coins du contour Q500, la TNC assure la finition de la gorge rectangulaire complète en une seule opération.
- 4 La TNC dégage l'outil en avance rapide.
- 5 La TNC positionne l'outil en rapide sur le deuxième flanc de la gorge.
- 6 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 7 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **RO**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).


A partir de la deuxième passe, la TNC réduit chaque passe de coupe ultérieure de 0,1 mm. Ainsi, la pression latérale exercée sur l'outil diminue. Au cas où une largeur de décalage **Q508** a été introduite dans le cycle, la TNC diminue la passe de coupe en fonction de la valeur choisie. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. La TNC émet un message d'erreur dès que le décalage latéral dépasse 80 % de la largeur effective de la plaquette (largeur effective de plaquette = largeur de plaquette - 2 x rayon de plaquette).

13.17 TOURNAGE DE GORGE ETENDU RADIAL (cycle 842, DIN/ISO : G842)

Paramètres du cycle



- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ **Diamètre début de contour** Q491 : coordonnée X du point de départ du contour (cote au diamètre)
- ▶ **Début du contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ du contour
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ Angle flanc Q495 : angle entre le flanc au point de départ du contour et la perpendiculaire à l'axe rotatif



TOURNAGE DE GORGE ETENDU RADIAL 13.17 (cycle 842, DIN/ISO : G842)

- ► Type de l'élément de départ Q501 : définir le type de l'élément en début de contour (surface périphérique)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément de départ Q502 : dimension de l'élément de départ (section de chanfrein)
- ▶ Rayon au coin du contour Q500 : rayon dans l'angle intérieur du contour. Si aucun rayon n'est indiqué, le rayon du contour sera celui de la plaquette.
- ► Angle du deuxième flanc Q496 : angle entre le flanc au point final du contour et la perpendiculaire à l'axe rotatif
- ► Type de l'élément final Q503 : définir le type de l'élément en fin de contour
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1: chanfrein
 - 2 : rayon
- ► Taille de l'élément final Q504 : dimension de l'élément final (section de chanfrein)
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- Sens d'usinage Q507 : sens d'enlèvement des copeaux
 - 0 : dans les deux sens
 - 1 : dans un seul sens (dans le sens du contour)
- ► Largeur de décalage Q508 : réduction de la longueur de coupe. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. Si nécessaire, la réduit la largeur de décalage programmée.
- ▶ Correction de profondeur Q509 : dépend de la matière, de la vitesse d'avance, etc. ; la plaquette "bascule" lors du tournage. Vous corrigez l'erreur de plongée ainsi générée avec la correction de profondeur.

11 CYCL DEF 842 GORGE RADIAL ETENDU	
Q215=+0 ;OPERATIONS D'USINAGE	
Q460=+2 ;DISTANCE D'APPROCHE	
Q491=+75 ;DIAMETRE DEPART CONTOUR	
Q492=-20 ;DEPART CONTOUR Z	
Q493+50 ;DIAMETRE FIN DE CONTOUR	
Q494=-50 ;FIN DE CONTOUR Z	
Q495=+5 ;ANGLE FLANC	
Q501=+1 ;TYPE ELEMENT DEPART	
Q502=+0.5 ;TAILLE ELEMENT DEPART	
Q500=+1.5 ;RAYON COIN CONTOUR	
Q496=+5 ;ANGLE SECOND FLANC	
Q503=+1 ;TYPE ELEMENT FINAL	
Q504=+0.5 ;TAILLE ELEMENT FINAL	
Q478=+0.3 ;AVANCE EBAUCHE	
Q483=+0.4 ;SUREPAISSEUR DIAMETRE	
Q483=+0.2 ;SUREPAISSEUR Z	
Q505=+0.2 ;AVANCE DE FINITION	
Q463=+2 ;PROF. COUPE MAX.	
Q507=+0 ;SENS USINAGE	
Q508=+0 ;LARGEUR DECALAGE	
Q509=+0 ;CORRECTION PROFONDEUR	
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL	

Cycles: tournage

13.18 TOURNAGE DE GORGE CONTOUR RADIAL (cycle 840, DIN/ISO : G840)

13.18 TOURNAGE DE GORGE CONTOUR RADIAL


(cycle 840, DIN/ISO: G840)

Application

Ce cycle permet de tourner des gorges rectangulaires de forme quelconque dans le sens longitudinal. Le tournage de gorge consiste à alterner un déplacement à la profondeur de passe et un déplacement d'ébauche.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le point de départ du contour est supérieur au point final, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le point de départ du contour est inférieur au point final, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée X du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la coordonnée X du point de départ du contour et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide à la coordonnée Z (première position de plongée).
- 2 La TNC exécute un déplacement à la première profondeur de passe.
- 3 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens longitudinal, selon l'avance définie **Q478**.
- 4 Si un seul sens d'usinage **Q507=1** a été choisi dans le cycle, la TNC relève l'outil en observant la valeur de la distance d'approche, le dégage en avance rapide et aborde à nouveau le contour selon l'avance définie. Si le sens d'usinage correspond à **Q507=0**, la passe est assurée des deux côtés. .
- 5 L'outil usine jusqu'à la prochaine profondeur de passe.
- 6 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de la gorge rectangulaire.
- 7 La TNC ramène l'outil à la distance d'approche en avance rapide et exécute une passe sur les deux flancs.
- 8 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

TOURNAGE DE GORGE CONTOUR RADIAL 13.18 (cycle 840, DIN/ISO : G840)

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC repositionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition des flancs de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC exécute la finition du fond de la gorge selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



La limitation d'usinage limite la zone du contour à usiner. Le mouvement d'approche et de sortie peuvent ignorer les limites d'usinage.

La limitation de coupe est fonction de la position de l'outil avant l'appel du cycle. La TNC 640 enlève la matière du côté de la limitation de coupe où se trouve l'outil avant l'appel du cycle.



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).

Vous devez programmer le cycle **14 CONTOUR** avant l'appel de cycle afin de définir le numéro des sousprogrammes.

Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.

A partir de la deuxième passe, la TNC réduit chaque passe de coupe ultérieure de 0,1 mm. Ainsi, la pression latérale exercée sur l'outil diminue. Au cas où une largeur de décalage **Q508** a été introduite dans le cycle, la TNC diminue la passe de coupe en fonction de la valeur choisie. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. La TNC émet un message d'erreur dès que le décalage latéral dépasse 80 % de la largeur effective de la plaquette (largeur effective de plaquette = largeur de plaquette - 2 x rayon de plaquette).


Cycles: tournage

13.18 TOURNAGE DE GORGE CONTOUR RADIAL (cycle 840, DIN/ISO : G840)

Paramètres du cycle



- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.



TOURNAGE DE GORGE CONTOUR RADIAL 13.18 (cycle 840, DIN/ISO : G840)

- ► Limitation de coupe Q479 : activer la limitation de coupe
 - 0 : limitation de coupe inactive
 - 1: limitation de coupe active (Q480/Q482)
- ▶ **Diamètre limite** Q480 : valeur X pour la limite du contour (cote au diamètre)
- ▶ Valeur limite Z Q482 : valeur Z pour la limite du contour
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- Sens d'usinage Q507 : sens d'enlèvement des copeaux
 - 0: dans les deux sens
 - 1 : dans un seul sens (dans le sens du contour)
- ► Largeur de décalage Q508 : réduction de la longueur de coupe. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. Si nécessaire, la réduit la largeur de décalage programmée.
- Correction de profondeur Q509 : dépend de la matière, de la vitesse d'avance, etc. ; la plaquette "bascule" lors du tournage. Vous corrigez l'erreur de plongée ainsi générée avec la correction de profondeur.
- ▶ Inversion du contour Q499 : Sens d'usinage :
 - **0**: Usinage dans le sens du contour
 - 1 : Usinage dans le sens inverse du sens du contour

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR	
10 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR 2	
11 CYCL DEF 840 TOURNAGE GORGE CONT. RAD.	
Q215=+0 ;OPERATIONS D'USINAGE	
Q460=+2 ;DISTANCE D'APPROCHE	
Q478=+0.3 ;AVANCE D'EBAUCHE	
Q488=+0 ;AVANCE DE PLONGEE	
Q483=+0.4 ;DIAMETRE DE SUREPAISSEUR	
Q484=+0.2 ;SUREPAISSEUR Z	
Q505=+0.2 ;AVANCE DE FINITION	
Q479=+0 ;LIMITE DE COUPE	
Q480=+0 ;DIAMETRE LIMITE	
Q482=+0 ;VALEUR LIMITE Z	
Q463=+2 ;MAX. COUPE MAX.	
Q507=+0 ;SENS D'USINAGE	
Q508=+0 ;LARGEUR DE DECALAGE	
Q509=+0 ;CORRECTION DE PROFONDEUR	
Q499=+0 ;INVERSION CONTOUR	
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL	
14 M30	
15 LBL 2	
16 L X+60 Z-10	
17 L X+40 Z-15	
18 RND R3	
19 CR X+40 Z-35 R+30 DR+	
18 RND R3	
20 L X+60 Z-40	
21 LBL 0	

Cycles: tournage

13.19 TOURNAGE DE GORGE SIMPLE AXIAL (cycle 851, DIN/ISO : G851)

13.19 TOURNAGE DE GORGE SIMPLE AXIAL

(cycle 851, DIN/ISO : G851)

Application

Ce cycle permet de tourner des gorges rectangulaires dans le sens transversal. Le tournage de gorge consiste à alterner un déplacement à la profondeur de passe et un déplacement d'ébauche. L'usinage est donc assuré en limitant au maximum le nombre des dégagements et des plongées de l'outil.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si l'outil se trouve à l'extérieur du contour à usiner lors de l'appel du cycle, le cycle exécute un usinage extérieur. Si l'outil se trouve à l'intérieur du contour à usiner, le cycle exécute un usinage intérieur.

Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Le cycle usine la zone comprise entre le point de départ et le point final définis dans le cycle.

- 1 Partant du point de départ du cycle, la TNC exécute un déplacement à la première profondeur de passe.
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens transversal, selon l'avance définie Q478.
- 3 Si un seul sens d'usinage **Q507=1** a été choisi dans le cycle, la TNC relève l'outil en observant la valeur de la distance d'approche, le dégage en avance rapide et aborde à nouveau le contour selon l'avance définie. Si le sens d'usinage correspond à **Q507=0**, la passe est assurée des deux côtés.
- 4 L'outil usine jusqu'à la prochaine profondeur de passe.
- 5 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de la gorge rectangulaire.
- 6 La TNC ramène l'outil à la distance d'approche en avance rapide et exécute une passe sur les deux flancs.
- 7 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

TOURNAGE DE GORGE SIMPLE AXIAL 13.19 (cycle 851, DIN/ISO : G851)

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC exécute la finition du fond de la gorge selon l'avance définie.
- 4 La TNC dégage l'outil en rapide.
- 5 La TNC positionne l'outil en rapide sur le deuxième flanc de la gorge.
- 6 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie Q505.
- 7 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation !



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).

A partir de la deuxième passe, la TNC réduit chaque passe de coupe ultérieure de 0,1 mm. Ainsi, la pression latérale exercée sur l'outil diminue. Au cas où une largeur de décalage **Q508** a été introduite dans le cycle, la TNC diminue la passe de coupe en fonction de la valeur choisie. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. La TNC émet un message d'erreur dès que le décalage latéral dépasse 80 % de la largeur effective de la plaquette (largeur effective de plaquette = largeur de plaquette - 2 x rayon de plaquette).


Cycles: tournage

13.19 TOURNAGE DE GORGE SIMPLE AXIAL (cycle 851, DIN/ISO : G851)

Paramètres du cycle



- Opérations d'usinage Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- ► Sens d'usinage Q507 : sens d'enlèvement des copeaux
 - 0 : dans les deux sens
 - 1 : dans un seul sens (dans le sens du contour)
- ▶ Largeur de décalage Q508 : réduction de la longueur de coupe. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. Si nécessaire, la réduit la largeur de décalage programmée.
- Correction de profondeur Q509 : dépend de la matière, de la vitesse d'avance, etc. ; la plaquette "bascule" lors du tournage. Vous corrigez l'erreur de plongée ainsi générée avec la correction de profondeur.



ocquemocs or	•
11 CYCL DEF 8 SIMPLE AXIA	51 TOURNAGE GORGE AL
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q493+50	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR
Q494=-10	;FIN DE CONTOUR Z
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q463=+2	;PROF. COUPE MAX.
Q507=+0	;SENS USINAGE
Q508=+0	;LARGEUR DECALAGE
Q509=+0	;CORRECTION PROFONDEUR
12 L X+65 Y+0	Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL	

TOURNAGE DE GORGE AXIAL ETENDU 13.20 (cycle 852, DIN/ISO : G852)

13.20 TOURNAGE DE GORGE AXIAL ETENDU

(cycle 852, DIN/ISO: G852)

Application

Ce cycle permet de tourner des gorges rectangulaires dans le sens transversal. Le tournage de gorge consiste à alterner un déplacement à la profondeur de passe et un déplacement d'ébauche. L'usinage est donc assuré en limitant au maximum le nombre des dégagements et des plongées de l'outil. Fonctions étendues :

- Vous pouvez ajouter un chanfrein ou un arrondi au début et à la fin du contour.
- Dans le cycle, vous pouvez définir un angle pour les flancs latéraux de la gorge.
- Vous pouvez ajouter des rayons dans les angles du contour.


Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est supérieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le diamètre de départ Q491 est inférieur au diamètre final Q493, le cycle exécute un usinage intérieur.

Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure à **Q492 DÉPART DU CONTOUR Z**, la TNC positionne l'outil en Z à **Q492** et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 Partant du point de départ du cycle, la TNC exécute un déplacement à la première profondeur de passe.
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens transversal, selon l'avance définie Q478.
- 3 Si un seul sens d'usinage **Q507=1** a été choisi dans le cycle, la TNC relève l'outil en observant la valeur de la distance d'approche, le dégage en avance rapide et aborde à nouveau le contour selon l'avance définie. Si le sens d'usinage correspond à **Q507=0**, la passe est assurée des deux côtés.
- 4 L'outil usine jusqu'à la prochaine profondeur de passe.
- 5 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de la gorge rectangulaire.
- 6 La TNC ramène l'outil à la distance d'approche en avance rapide et exécute une passe sur les deux flancs.
- 7 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.



13.20 TOURNAGE DE GORGE AXIAL ETENDU (cycle 852, DIN/ISO : G852)

Mode opératoire du cycle de finition

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure à **Q492 DÉPART DU CONTOUR Z**, la TNC positionne l'outil en Z à **Q492** et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **0505**.
- 3 La TNC exécute la finition du fond de la gorge selon l'avance définie. Si un rayon a été introduit pour les coins du contour Q500, la TNC assure la finition de la gorge rectangulaire complète en une seule opération.
- 4 La TNC dégage l'outil en avance rapide.
- 5 La TNC positionne l'outil en rapide sur le deuxième flanc de la gorge.
- 6 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 7 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation !



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).


A partir de la deuxième passe, la TNC réduit chaque passe de coupe ultérieure de 0,1 mm. Ainsi, la pression latérale exercée sur l'outil diminue. Au cas où une largeur de décalage **Q508** a été introduite dans le cycle, la TNC diminue la passe de coupe en fonction de la valeur choisie. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. La TNC émet un message d'erreur dès que le décalage latéral dépasse 80 % de la largeur effective de la plaquette (largeur effective de plaquette = largeur de plaquette - 2 x rayon de plaquette).

TOURNAGE DE GORGE AXIAL ETENDU 13.20 (cycle 852, DIN/ISO : G852)

Paramètres du cycle



- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ **Diamètre début de contour** Q491 : coordonnée X du point de départ du contour (cote au diamètre)
- ▶ **Début du contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ du contour
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ **Angle flanc** Q495 : angle entre le flanc au point de départ du contour et la parallèle à l'axe de rotation



13.20 TOURNAGE DE GORGE AXIAL ETENDU (cycle 852, DIN/ISO : G852)

- ► Type de l'élément de départ Q501 : définir le type de l'élément en début de contour (surface périphérique)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1: chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément de départ Q502 : dimension de l'élément de départ (section de chanfrein)
- Rayon au coin du contour Q500 : rayon dans l'angle intérieur du contour. Si aucun rayon n'est indiqué, le rayon du contour sera celui de la plaquette.
- ► Angle second flanc Q496 : angle entre le flanc au point final du contour et la parallèle à l'axe de rotation
- ► Type de l'élément final Q503 : définir le type de l'élément en fin de contour
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1: chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément final Q504 : dimension de l'élément final (section de chanfrein)
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- Sens d'usinage Q507 : sens d'enlèvement des copeaux
 - 0 : dans les deux sens
 - 1 : dans un seul sens (dans le sens du contour)
- ▶ Largeur de décalage Q508 : réduction de la longueur de coupe. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. Si nécessaire, la réduit la largeur de décalage programmée.
- ▶ Correction de profondeur Q509 : dépend de la matière, de la vitesse d'avance, etc. ; la plaquette "bascule" lors du tournage. Vous corrigez l'erreur de plongée ainsi générée avec la correction de profondeur.

11 CYCL DEF 852 TOURNAGE GORGE ETENDU AXIAL		
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q491=+75	;DEPART CONTOUR DIAMETRE	
Q492=-20	;DEPART CONTOUR Z	
Q493+50	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR	
Q494=-50	;FIN DE CONTOUR Z	
Q495=+5	;ANGLE FLANC	
Q501=+1	;TYPE ELEMENT DEPART	
Q502=+0.5	;TAILLE ELEMENT DEPART	
Q500=+1.5	;RAYON COIN CONTOUR	
Q496=+5	;ANGLE SECOND FLANC	
Q503=+1	;TYPE ELEMENT FINAL	
Q504=+0.5	;TAILLE ELEMENT FINAL	
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE	
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE	
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z	
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION	
Q463=+2	;PROF. COUPE MAX.	
Q507=+0	;SENS USINAGE	
Q508=+0	;LARGEUR DECALAGE	
Q509=+0	;CORRECTION PROFONDEUR	
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303		
13 CYCL CALL		

TOURNAGE DE GORGE CONTOUR AXIAL 13.21 (cycle 850, DIN/ISO : G850)

13.21 TOURNAGE DE GORGE CONTOUR AXIAL


(cycle 850, DIN/ISO: G850)

Application

Ce cycle permet de tourner des gorges rectangulaires de forme quelconque dans le sens longitudinal. Le tournage de gorge consiste à alterner un déplacement à la profondeur de passe et un déplacement d'ébauche.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le point de départ du contour est supérieur au point final, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le point de départ du contour est inférieur au point final, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la coordonnée Z du point de départ du contour, et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC positionne l'outil en avance rapide à la coordonnée X (première position de plongée).
- 2 La TNC exécute un déplacement à la première profondeur de passe.
- 3 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens transversal, selon l'avance définie **Q478**.
- 4 Si un seul sens d'usinage **Q507=1** a été choisi dans le cycle, la TNC relève l'outil en observant la valeur de la distance d'approche, le dégage en avance rapide et aborde à nouveau le contour selon l'avance définie. Si le sens d'usinage correspond à **Q507=0**, la passe est assurée des deux côtés. .
- 5 L'outil usine jusqu'à la prochaine profondeur de passe.
- 6 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait atteint la profondeur de la gorge rectangulaire.
- 7 La TNC ramène l'outil à la distance d'approche en avance rapide et exécute une passe sur les deux flancs.
- 8 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

13.21 TOURNAGE DE GORGE CONTOUR AXIAL (cycle 850, DIN/ISO : G850)

Mode opératoire du cycle de finition

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle.

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition des flancs de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC exécute la finition du fond de la gorge selon l'avance définie.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).

Vous devez programmer le cycle **14 CONTOUR** avant l'appel de cycle afin de définir le numéro des sousprogrammes.

Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.


A partir de la deuxième passe, la TNC réduit chaque passe de coupe ultérieure de 0,1 mm. Ainsi, la pression latérale exercée sur l'outil diminue. Au cas où une largeur de décalage **Q508** a été introduite dans le cycle, la TNC diminue la passe de coupe en fonction de la valeur choisie. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. La TNC émet un message d'erreur dès que le décalage latéral dépasse 80 % de la largeur effective de la plaquette (largeur effective de plaquette = largeur de plaquette - 2 x rayon de plaquette).

TOURNAGE DE GORGE CONTOUR AXIAL 13.21 (cycle 850, DIN/ISO : G850)

Paramètres du cycle



- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.



13.21 TOURNAGE DE GORGE CONTOUR AXIAL (cycle 850, DIN/ISO : G850)

- ► Limitation de coupe Q479 : activer la limitation de coupe
 - 0 : limitation de coupe inactive
 - 1: limitation de coupe active (Q480/Q482)
- ▶ **Diamètre limite** Q480 : valeur X pour la limite du contour (cote au diamètre)
- ▶ Valeur limite Z Q482 : valeur Z pour la limite du contour
- ▶ **Profondeur de coupe max.** Q463 : passe maximale (cote au rayon) dans le sens radial. La plongée est uniformément répartie pour éviter des passes en dessous du copeau minimum.
- ► Sens d'usinage Q507 : sens d'enlèvement des copeaux
 - 0: dans les deux sens
 - 1: dans un seul sens (dans le sens du contour)
- ► Largeur de décalage Q508 : réduction de la longueur de coupe. La matière résiduelle est enlevée à la fin de l'ébauche en une seule fois. Si nécessaire, la réduit la largeur de décalage programmée.
- Correction de profondeur Q509 : dépend de la matière, de la vitesse d'avance, etc. ; la plaquette "bascule" lors du tournage. Vous corrigez l'erreur de plongée ainsi générée avec la correction de profondeur.
- ▶ Inversion du contour Q499 : Sens d'usinage :
 - 0 : Usinage dans le sens du contour
 - 1 : Usinage dans le sens inverse du sens du contour

9 CYCL DEF 14	.0 CONTOUR
10 CYCL DEF 1	4.1 LABEL CONTOUR 2
11 CYCL DEF 850 TOURNAGE GORGE CONT. AXIAL	
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q478=+0.3	;AVANCE D'EBAUCHE
Q483=+0.4	;DIAMETRE DE SUREPAISSEUR
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q479=+0	;LIMITE DE COUPE
Q480=+0	;DIAMETRE LIMITE
Q482=+0	;VALEUR LIMITE Z
Q463=+2	;MAX. COUPE MAX.
Q507=+0	;SENS D'USINAGE
Q508=+0	;LARGEUR DE DECALAGE
Q509=+0	;CORRECTION DE PROFONDEUR
Q499=+0	;INVERSION CONTOUR
12 L X+75 Y+0	Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL	
14 M30	
15 LBL 2	
16 L X+60 Z+0	
17 L Z-10	
18 RND R5	
19 L X+40 Z-15	
20 L Z+0	
21 LBL 0	


GORGE RADIAL 13.22 (cycle 861, DIN/ISO : G861)

13.22 GORGE RADIAL (cycle 861, DIN/ISO : G861)

Application

Ce cycle permet d'usiner une gorge radiale de forme rectangulaire. Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si l'outil se trouve à l'extérieur du contour à usiner lors de l'appel du cycle, le cycle exécute un usinage extérieur. Si l'outil se trouve à l'intérieur du contour à usiner, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Le cycle usine la zone comprise entre le point de départ de l'exécution du cycle et le point final défini dans le cycle.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide (passe latérale = 0,8 largeur de la dent).
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens axial, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 4 La TNC répète ce processus (1 à 3) jusqu'à ce que la largeur de la gorge soit atteinte.
- 5 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Cycles: tournage

13.22 GORGE RADIAL (cycle 861, DIN/ISO : G861)

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC repositionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC exécute la finition de la moitié de la largeur de la gorge avec l'avance définie.
- 4 La TNC dégage l'outil en avance rapide.
- 5 La TNC positionne l'outil en rapide sur le deuxième flanc de la gorge.
- 6 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 7 La TNC exécute la finition de la moitié de la largeur de la gorge avec l'avance définie.
- 8 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.


La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).

GORGE RADIAL 13.22 (cycle 861, DIN/ISO : G861)

Paramètres du cycle



- ▶ **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ▶ Passe limite Q463 : profondeur max. par coupe



11 CYCL DEF 8	61 GORGE RADIAL
Q215=+0	;OPERATIONS
	D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q493+50	;DIAMETRE FIN DE
	CONTOUR
Q494=-50	;FIN DE CONTOUR Z
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR
	DIAMETRE
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q463=+0	;PASSE LIMITE
12 L X+75 Y+0	Z-25 FMAX M303
13 CYCL CALL	

13.23 GORGE RADIAL ETENDU (cycle 862, DIN/ISO : G862)

13.23 GORGE RADIAL ETENDU (cycle 862, DIN/ISO : G862)

Application

Ce cycle permet d'usiner une gorge dans le sens radial. Fonctions étendues :


- Vous pouvez ajouter un chanfrein ou un arrondi au début et à la fin du contour.
- Dans le cycle, vous pouvez définir un angle pour les flancs latéraux de la gorge.
- Vous pouvez ajouter des rayons dans les angles du contour.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est supérieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le diamètre de départ **Q491** est inférieur au diamètre final **Q493**, le cycle exécute un usinage intérieur.

Mode opératoire du cycle d'ébauche

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide (passe latérale = 0,8 largeur de la dent).
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens axial, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 4 La TNC répète ce processus (1 à 3) jusqu'à ce que la largeur de la gorge soit atteinte.
- 5 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.



GORGE RADIAL ETENDU 13.23 (cycle 862, DIN/ISO : G862)

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC exécute la finition de la moitié de la largeur de la gorge avec l'avance définie.
- 4 La TNC dégage l'outil en avance rapide.
- 5 La TNC positionne l'outil en rapide sur le deuxième flanc de la gorge.
- 6 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 7 La TNC exécute la finition de la moitié de la gorge avec l'avance définie.
- 8 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.


La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).

13.23 GORGE RADIAL ETENDU (cycle 862, DIN/ISO : G862)

Paramètres du cycle




- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ **Diamètre début de contour** Q491 : coordonnée X du point de départ du contour (cote au diamètre)
- ▶ **Début du contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ du contour
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ► Angle flanc Q495 : angle entre le flanc au point de départ du contour et la perpendiculaire à l'axe rotatif



GORGE RADIAL ETENDU 13.23 (cycle 862, DIN/ISO : G862)

- ► Type de l'élément de départ Q501 : définir le type de l'élément en début de contour (surface périphérique)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément de départ Q502 : dimension de l'élément de départ (section de chanfrein)
- Rayon au coin du contour Q500 : rayon dans l'angle intérieur du contour. Si aucun rayon n'est indiqué, le rayon du contour sera celui de la plaquette.
- ► Angle du deuxième flanc Q496 : angle entre le flanc au point final du contour et la perpendiculaire à l'axe rotatif
- ► Type de l'élément final Q503 : définir le type de l'élément en fin de contour
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1: chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément final Q504 : dimension de l'élément final (section de chanfrein)
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ▶ Passe limite Q463 : profondeur max. par coupe



11 CYCL DEF 862 GORGE RADIAL ETENDU	
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q491=+75	;DEPART CONTOUR DIAMETRE
Q492=-20	;DEPART CONTOUR Z
Q493+50	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR
Q494=-50	;FIN DE CONTOUR Z
Q495=+5	;ANGLE FLANC
Q501=+1	;TYPE ELEMENT DEPART
Q502=+0.5	;TAILLE ELEMENT DEPART
Q500=+1.5	;RAYON COIN CONTOUR
Q496=+5	;ANGLE SECOND FLANC
Q503=+1	;TYPE ELEMENT FINAL
Q504=+0.5	;TAILLE ELEMENT FINAL
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q483=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q463=+0	;PASSE LIMITE
12 L X+75 Y+0	Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL	

Cycles: tournage

13.24 GORGE CONTOUR RADIAL (cycle 860, DIN/ISO : G860)


13.24 GORGE CONTOUR RADIAL (cycle 860, DIN/ISO : G860)

Application

Ce cycle permet d'usiner une gorge de forme quelconque dans le sens radial.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur. Si le point de départ du contour est supérieur au point final, le cycle exécute un usinage extérieur. Si le point de départ du contour est inférieur au point final, le cycle exécute un usinage intérieur.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide à la coordonnée Z (première position de plongée).
- 2 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide (passe latérale = 0,8 largeur de la dent).
- 3 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens radial, selon l'avance définie **Q478**.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait réalisé la forme de la gorge.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC exécute la finition de la moitié de la gorge avec l'avance définie.
- 4 La TNC dégage l'outil en avance rapide.
- 5 La TNC positionne l'outil en rapide sur le deuxième flanc de la gorge.
- 6 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 7 La TNC exécute la finition de l'autre moitié de la gorge avec l'avance définie.
- 8 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



La limitation d'usinage limite la zone du contour à usiner. Le mouvement d'approche et de sortie peuvent ignorer les limites d'usinage.

La limitation de coupe est fonction de la position de l'outil avant l'appel du cycle. La TNC 640 enlève la matière du côté de la limitation de coupe où se trouve l'outil avant l'appel du cycle.



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).

Vous devez programmer le cycle **14 CONTOUR** avant l'appel de cycle afin de définir le numéro des sousprogrammes.


Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.

13.24 GORGE CONTOUR RADIAL (cycle 860, DIN/ISO : G860)

Paramètres du cycle




- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial



GORGE CONTOUR RADIAL 13.24 (cycle 860, DIN/ISO : G860)

- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ► Limitation de coupe Q479 : activer la limitation de coupe
 - 0 : limitation de coupe inactive
 - 1 : limitation de coupe active (Q480/Q482)
- ▶ **Diamètre limite** Q480 : valeur X pour la limite du contour (cote au diamètre)
- ► Valeur limite Z Q482 : valeur Z pour la limite du contour
- ▶ **Passe limite** Q463 : profondeur max. par coupe



Séquences CN

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR

7 61 62 721 1 110 65111661K	
10 CYCL DEF 1	4.1 LABEL CONTOUR 2
11 CYCL DEF 860 GORGE CONTOUR RADIAL	
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION
Q479=+0	;LIMITATION COUPE
Q480=+0	;VALEUR LIMITE DIAMETRE
Q482=+0	;VALEUR LIMITE Z
Q463=+0	;PASSE LIMITE
12 L X+75 Y+0	Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL	
14 M30	
15 LBL 2	
16 L X+60 Z-20	
17 L X+45	
18 RND R2	
19 L X+40 Z-25	i
20 L Z+0	
21 LBL 0	

Cycles: tournage

13.25 GORGE AXIAL


(cycle 871, DIN/ISO: G871)

13.25 GORGE AXIAL (cycle 871, DIN/ISO : G871)

Application

Ce cycle permet d'usiner une gorge rectangulaire dans le sens axial (plongée transversale).

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Le cycle usine la zone comprise entre le point de départ de l'exécution du cycle et le point final défini dans le cycle.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide (passe latérale = 0,8 largeur de la dent).
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens radial, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 4 La TNC répète ce processus (1 à 3) jusqu'à ce que la largeur de la gorge soit atteinte.
- 5 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Mode opératoire du cycle de finition

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC exécute la finition de la moitié de la largeur de la gorge avec l'avance définie.
- 4 La TNC dégage l'outil en avance rapide.
- 5 La TNC positionne l'outil en rapide sur le deuxième flanc de la gorge.
- 6 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 7 La TNC exécute la finition de la moitié de la largeur de la gorge avec l'avance définie.
- 8 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

GORGE AXIAL 13.25 (cycle 871, DIN/ISO : G871)

Attention lors de la programmation!




Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).

Paramètres du cycle



- ▶ **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ▶ **Passe limite** Q463 : profondeur max. par coupe



	=	
11 CYCL DEF 871 GORGE AXIAL		
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q493+50	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR	
Q494=-10	;FIN DE CONTOUR Z	
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE	
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE	
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z	
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION	
Q463=+0	;PASSE LIMITE	
12 L X+65 Y+0	Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL		

13.26 GORGE AXIAL ETENDU (cycle 872, DIN/ISO : G872)

13.26 GORGE AXIAL ETENDU (cycle 872, DIN/ISO : G872)

Application

Ce cycle permet d'usiner une gorge dans le sens axial (plongée transversale). Fonctions étendues :

- Vous pouvez ajouter un chanfrein ou un arrondi au début et à la fin du contour.
- Dans le cycle, vous pouvez définir un angle pour les flancs latéraux de la gorge.
- Vous pouvez ajouter des rayons dans les angles du contour.

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure à **Q492 DÉPART DU CONTOUR Z**, la TNC positionne l'outil en Z à **Q492** et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide (passe latérale = 0,8 largeur de la dent).
- 2 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens radial, selon l'avance définie **Q478**.
- 3 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 4 La TNC répète ce processus (1 à 3) jusqu'à ce que la largeur de la gorge soit atteinte.
- 5 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Mode opératoire du cycle de finition

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure à **Q492 DÉPART DU CONTOUR Z**, la TNC positionne l'outil en Z à **Q492** et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **0505**.
- 3 La TNC dégage l'outil en avance rapide.
- 4 La TNC positionne l'outil en rapide sur le deuxième flanc de la gorge.
- 5 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 6 La TNC exécute la finition de la moitié de la gorge avec l'avance définie.
- 7 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc.
- 8 La TNC exécute la finition de l'autre moitié de la gorge avec l'avance définie.
- 9 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).


Cycles: tournage

13.26 GORGE AXIAL ETENDU (cycle 872, DIN/ISO : G872)

Paramètres du cycle



- Opérations d'usinage Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ **Diamètre début de contour** Q491 : coordonnée X du point de départ du contour (cote au diamètre)
- ▶ **Début du contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ du contour
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ▶ Angle flanc Q495 : angle entre le flanc au point de départ du contour et la parallèle à l'axe de rotation



GORGE AXIAL ETENDU 13.26 (cycle 872, DIN/ISO : G872)

- ► Type de l'élément de départ Q501 : définir le type de l'élément en début de contour (surface périphérique)
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - **2** : rayon
- ► Taille de l'élément de départ Q502 : dimension de l'élément de départ (section de chanfrein)
- Rayon au coin du contour Q500 : rayon dans l'angle intérieur du contour. Si aucun rayon n'est indiqué, le rayon du contour sera celui de la plaquette.
- ► Angle second flanc Q496 : angle entre le flanc au point final du contour et la parallèle à l'axe de rotation
- ► Type de l'élément final Q503 : définir le type de l'élément en fin de contour
 - 0 : pas d'élément supplémentaire
 - 1 : chanfrein
 - 2: rayon
- ► Taille de l'élément final Q504 : dimension de l'élément final (section de chanfrein)
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.
- ▶ Passe limite Q463 : profondeur max. par coupe

11 CYCL DEF 871 GORGE AXIAL ETENDU		
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q491=+75	;DEPART CONTOUR DIAMETRE	
Q492=-20	;DEPART CONTOUR Z	
Q493+50	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR	
Q494=-50	;FIN DE CONTOUR Z	
Q495=+5	;ANGLE FLANC	
Q501=+1	;TYPE ELEMENT DEPART	
Q502=+0.5	;TAILLE ELEMENT DEPART	
Q500=+1.5	;RAYON COIN CONTOUR	
Q496=+5	;ANGLE SECOND FLANC	
Q503=+1	;TYPE ELEMENT FINAL	
Q504=+0.5	;TAILLE ELEMENT FINAL	
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE	
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE	
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z	
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION	
Q463=+0	;PASSE LIMITE	
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303		
13 CYCL CALL	13 CYCL CALL	


13.27 GORGE CONTOUR AXIAL (cycle 870, DIN/ISO : G870)

13.27 GORGE CONTOUR AXIAL (cycle 870, DIN/ISO : G870)

Application

Ce cycle permet d'usiner une gorge de forme quelconque dans le sens axial (plongée transversale).

Vous pouvez utiliser ce cycle au choix pour l'ébauche, la finition ou l'usinage intégral. L'ébauche multipasses est exécutée en usinage paraxial.



Mode opératoire du cycle d'ébauche

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle. Si la coordonnée Z du point de départ est inférieure au point de départ du contour, la TNC positionne l'outil à la coordonnée Z du point de départ du contour et démarre le cycle à cet endroit.

- 1 La TNC positionne l'outil en avance rapide à la coordonnée X (première position de plongée).
- 2 La TNC exécute une prise de passe en paraxial selon l'avance rapide (passe latérale = 0,8 largeur de la dent).
- 3 La TNC usine la zone comprise entre la position de départ et le point final dans le sens axial, selon l'avance définie **Q478**.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC répète ce processus (2 à 4) jusqu'à ce que l'outil ait réalisé la forme de la gorge.
- 6 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Mode opératoire du cycle de finition

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle.

- 1 La TNC positionne l'outil en rapide sur le premier flanc de la gorge.
- 2 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 3 La TNC exécute la finition de la moitié de la gorge avec l'avance définie.
- 4 La TNC dégage l'outil en avance rapide.
- 5 La TNC positionne l'outil en rapide sur le deuxième flanc de la gorge.
- 6 La TNC exécute la finition du flanc de la gorge selon l'avance définie **Q505**.
- 7 La TNC exécute la finition de l'autre moitié de la gorge avec l'avance définie.
- 8 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



La limitation d'usinage limite la zone du contour à usiner. Le mouvement d'approche et de sortie peuvent ignorer les limites d'usinage.

La limitation de coupe est fonction de la position de l'outil avant l'appel du cycle. La TNC 640 enlève la matière du côté de la limitation de coupe où se trouve l'outil avant l'appel du cycle.



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La position de l'outil lors de l'appel du cycle définit la zone à usiner (point de départ du cycle).

Vous devez programmer le cycle **14 CONTOUR** avant l'appel de cycle afin de définir le numéro des sousprogrammes.

Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.


Cycles: tournage

13.27 GORGE CONTOUR AXIAL (cycle 870, DIN/ISO : G870)

Paramètres du cycle



- ► **Opérations d'usinage** Q215 : définir les opérations d'usinage
 - 0 : ébauche et finition
 - 1 : seulement ébauche
 - 2 : seulement finition à la cote finale
 - 3 : seulement finition à la surépaisseur
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : réservé, sans fonction actuellement
- ▶ Avance d'ébauche Q478 : vitesse d'avance lors de l'ébauche. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètre par tour, sans M136 en millimètre par minute.
- ► Surépaisseur diamètre Q483 (en incrémental) : surépaisseur diamètre sur le contour défini
- ► Surépaisseur Z Q484 (en incrémental) : surépaisseur sur le contour défini, dans le sens axial
- ▶ Avance de finition Q505 : vitesse d'avance lors de la finition. Avec M136, la TNC interprète l'avance en millimètres par tour, sans M136 en millimètres par minute.



GORGE CONTOUR AXIAL 13.27 (cycle 870, DIN/ISO : G870)

- ► Limitation de coupe Q479 : activer la limitation de coupe
 - 0 : limitation de coupe inactive
 - 1 : limitation de coupe active (Q480/Q482)
- ▶ **Diamètre limite** Q480 : valeur X pour la limite du contour (cote au diamètre)
- ▶ Valeur limite Z Q482 : valeur Z pour la limite du contour
- ▶ Passe limite Q463 : profondeur max. par coupe

9 CYCL DEF 14.0 CONTOUR	
10 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR 2	
11 CYCL DEF 870 GORGE CONTOUR AXIAL	
Q215=+0 ;OPERATIONS D'USINAGE	
Q460=+2 ;DISTANCE D'APPROCHE	
Q478=+0.3 ;AVANCE EBAUCHE	
Q483=+0.4 ;SUREPAISSEUR DIAMETRE	
Q484=+0.2 ;SUREPAISSEUR Z	
Q505=+0.2 ;AVANCE DE FINITION	
Q479=+0 ;LIMITATION COUPE	
Q480=+0 ;VALEUR LIMITE DIAMETRE	
Q482=+0 ;VALEUR LIMITE Z	
Q463=+0 ;PASSE LIMITE	
12 L X+75 Y+0 Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL	
14 M30	
15 LBL 2	
16 L X+60 Z+0	
17 L Z-10	
18 RND R5	
19 L X+40 Z-15	
20 L Z+0	
21 LBL 0	

13.28 FILETAGE LONGITUDINAL (cycle 831, DIN/ISO : G831)


13.28 FILETAGE LONGITUDINAL (cycle 831, DIN/ISO : G831)

Application

Ce cycle permet de réaliser un filetage longitudinal Avec ce cycle, vous pouvez réaliser un filetage simple filet ou multifilets.

Si vous n'introduisez pas de profondeur de filet dans le cycle, celuici utilise la profondeur de la norme ISO1502.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur.



Mode opératoire du cycle

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle.

- 1 La TNC positionne l'outil en avance rapide à la distance d'approche du filetage et exécute une prise de passe.
- 2 La TNC exécute un usinage longitudinal paraxial. La TNC synchronise l'avance de la TNC avec la vitesse de rotation pour obtenir le pas souhaité.
- 3 La TNC relève l'outil en avance rapide en observant la valeur de la distance d'approche.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC exécute la prise de passe. Les passes sont exécutées en fonction de l'angle de passe **Q467**.
- 6 La TNC répète ce processus (2 à 5) jusqu'à ce que la profondeur de filetage soit atteinte.
- 7 La TNC exécute le nombre de passes à vide défini dans Q476.
- 8 La TNC répète ce processus (2 à 7) en fonction du nombre de filets **Q475**.
- 9 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La TNC utilise la distance d'approche **Q460** comme course d'engagement. La course d'engagement doit être suffisamment grande pour que les axes puissent atteindre la vitesse nécessaire.

La TNC utilise le pas du filet comme course de dépassement. La course de dépassement doit être suffisante pour que la vitesse des axes puisse ralentir.

Dans le cycle 832 FILETAGE LONG. ETENDU, des paramètres d'engagement et de dégagement sont disponibles.

Pendant que la TNC exécute un filetage, le potentiomètre d'avance est inactif. Le potentiomètre de vitesse de rotation reste actif dans une certaine limite (définie par le constructeur de la machine, consulter le manuel de la machine).



Sur certains types de machine, l'outil de tournage n'est pas monté dans la broche porte-fraise mais dans un support à part, à côté de la broche. Dans ce cas, l'outil de tournage ne peut pas tourner sur 180°, par exemple pour réaliser à lui seul un filet intérieur et extérieur. Si vous souhaitez utiliser, sur une telle machine, un outil de tournage extérieur pour un usinage intérieur, vous pouvez exécuter l'usinage sur la plage négative du diamètre (-X) et inverser le sens de tournage de la pièce. Attention ! En cas de prépositionnement sur la plage négative du diamètre, le mode d'action du paramètre Q471 Position de filetage est inversé (le filet extérieur correspond alors à 1 et le filet intérieur à 0).

Le dégagement se fait directement à la position de départ. Prépositionnez l'outil de manière à ce que la TNC puisse aborder le point de départ en fin de cycle sans risque de collision.

Cycles: tournage

13.28 FILETAGE LONGITUDINAL (cycle 831, DIN/ISO : G831)

Paramètres du cycle



Position de filetage Q471 : définir la position du filetage


0 : filet extérieur


1: filet intérieur

- ▶ Distance d'approche Q460 : distance d'approche dans le sens radial et axial. Dans le sens axial, la distance d'approche sert à l'accélération des axes (course d'engagement) pour atteindre la vitesse d'avance.
- ▶ **Diamètre de filetage** Q491 : définir le diamètre nominal du filet
- ▶ Pas de filetage Q472 : valeur du pas du filet
- ▶ **Profondeur de filetage** Q473 (en incrémental) : profondeur du filet. En introduisant 0, la commande calcule la profondeur en fonction d'un filetage au pas métrique.
- ▶ **Départ de contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour incluant la course de sortie de filetage Q474
- ➤ **Sortie de filetage** Q474 (en incrémental) : course, à partir de la fin du filetage, sur laquelle le diamètre d'usinage actuel croît jusqu'au diamètre de filetage Q460
- ▶ **Profondeur de coupe maximale** Q463 : profondeur de passe maximale dans le sens radial par rapport au rayon
- ▶ Angle de passe Q467 : angle selon lequel est assurée la prise de passe Q463. La référence angulaire est la perpendiculaire à l'axe de rotation.
- Type de passe Q468 : définir le type de passe
 0 : section de copeaux constante (la passe diminue avec la profondeur)

1 : profondeur de passe constante

- ► Angle initial Q470 : angle de la broche avec lequel l'usinage du filet doit commencer
- ▶ Nombre filets Q475 : nombre de filets
- Nombre de passes à vide Q476 : nombre de passes à vide à la profondeur de filetage atteinte





Sequences ON		
11 CYCL DEF 831 FILETAGE LONG.		
Q471=+0 ;POSITION FILETAG	iΕ	
Q460=+5 ;DISTANCE D'APPRO	OCHE	
Q491=+75 ;DIAMETRE FILETA	GE	
Q472=+2 ;PAS FILETAGE		
Q473=+0 ;PROF. FILETAGE		
Q492=+0 ;DEPART CONTOUR	Z	
Q494=-15 ;FIN DE CONTOUR	Z	
Q474=+0 ;SORTIE DE FILETA	GE	
Q463=+0.5 ;PROF. COUPE MAX	.	
Q467=+30 ;ANGLE DE PASSE		
Q468=+0 ;TYPE DE PASSE		
Q470=+0 ;ANGLE INITIAL		
Q475=+30 ;NOMBRE FILETS		
Q476=+30 ;NB COUPES A VIDI	Ξ	
12 L X+80 Y+0 Z+2 FMAX M303		
13 CYCL CALL		

13.29 FILETAGE ETENDU (cycle 832, DIN/ISO: G832)

Application

Ce cycle permet de réaliser un filetage ou un filetage conique, usinage longitudinal ou transversal. Fonctions étendues :

- Choix entre filetage longitudinal et transversal.
- Les paramètres de cotation du cône, de l'angle de conicité et du point initial X du contour permettent de définir différents filets coniques.
- Les paramètres engagement et dégagement définissent des courses de déplacement sur lesquelles les axes sont accélérés ou ralentis.


Ce cycle permet de réaliser un filetage simple filet ou multifilets. Si vous n'introduisez pas de profondeur de filetage dans le cycle, celui-ci utilise la profondeur normalisée.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur.



Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle.

- 1 La TNC positionne l'outil en avance rapide à la distance d'approche du filetage et exécute une prise de passe.
- 2 La TNC exécute un usinage longitudinal. La TNC synchronise l'avance et la vitesse de rotation pour garantir le pas souhaité.
- 3 La TNC relève l'outil en avance rapide en observant la valeur de la distance d'approche.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC exécute la prise de passe. Les passes sont exécutées en fonction de l'angle de passe **Q467**.
- 6 La TNC répète ce processus (2 à 5) jusqu'à ce que la profondeur de filetage soit atteinte.
- 7 La TNC exécute le nombre de passes à vide défini dans Q476.
- 8 La TNC répète ce processus (2 à 7) en fonction du nombre de filets **Q475**.
- 9 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.



13.29 FILETAGE ETENDU (cycle 832, DIN/ISO: G832)

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à une position de sécurité avec correction de rayon **R0**.

La course d'engagement (**Q465**) doit être suffisamment grande pour que les axes puissent atteindre la vitesse nécessaire.

La course de dépassement (**Q466**) doit être suffisante pour que la vitesse des axes puisse ralentir.

Pendant que la TNC exécute un filetage, le potentiomètre d'avance est inactif. Le potentiomètre de vitesse de rotation reste actif dans une certaine limite (définie par le constructeur de la machine, consulter le manuel de la machine).



Sur certains types de machine, l'outil de tournage n'est pas monté dans la broche porte-fraise mais dans un support à part, à côté de la broche. Dans ce cas, l'outil de tournage ne peut pas tourner sur 180°, par exemple pour réaliser à lui seul un filet intérieur et extérieur. Si vous souhaitez utiliser, sur une telle machine, un outil de tournage extérieur pour un usinage intérieur, vous pouvez exécuter l'usinage sur la plage négative du diamètre (-X) et inverser le sens de tournage de la pièce. Attention ! En cas de prépositionnement sur la plage négative du diamètre, le mode d'action du paramètre Q471 Position de filetage est inversé (le filet extérieur correspond alors à 1 et le filet intérieur à 0).


Le dégagement se fait directement à la position de départ. Prépositionnez l'outil de manière à ce que la TNC puisse aborder le point de départ en fin de cycle sans risque de collision.

FILETAGE ETENDU (cycle 832, DIN/ISO: G832) 13.29

Paramètres du cycle



- ▶ **Position de filetage** Q471 : définir la position du filetage
 - 0 : filet extérieur
 - 1: filet intérieur
- Orientation du filet Q461 : définir le sens du pas de filetage
 - 0 : longitudinal (parallèle à l'axe rotatif)
 - 1: transversal (perpendiculaire à l'axe rotatif)
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : distance d'approche perpendiculaire au pas du filet
- ▶ Pas de filetage Q472 : valeur du pas du filet
- ▶ **Profondeur de filetage** Q473 (en incrémental) : profondeur du filet. En introduisant 0, la commande calcule la profondeur en fonction d'un filetage au pas métrique.
- ► Type de cotation du cône Q464 : définir la méthode de cotation pour le contour du cône
 - 0 : via le point initial et le point final
 - 1 : via le point final, le départ X et l'angle du cône
 - 2 : via le point final, le départ Z et l'angle du cône
 - 3 : via le point initial, la fin X et l'angle du cône
 - 4 : via le point initial, la fin Z et l'angle du cône
- ▶ **Diamètre début de contour** Q491 : coordonnée X du point de départ du contour (cote au diamètre)
- ▶ **Départ de contour Z** Q492 : coordonnée Z du point de départ
- ▶ **Diamètre fin de contour** Q493 : coordonnée X du point final du contour (cote au diamètre)
- ► Fin de contour Z Q494 : coordonnée Z du point final du contour
- ► Angle du cône Q469 : angle du cône
- Sortie de filetage Q474 (en incrémental): course, à partir de la fin du filetage, sur laquelle le diamètre d'usinage actuel croît jusqu'au diamètre de filetage Q460
- ► Course d'engagement Q465 (en incrémental) : course dans la direction du filetage sur laquelle l'axe accélère pour atteindre la vitesse nécessaire. La course d'engagement est à l'extérieur du contour du filetage.
- ▶ Course de dépassement Q466 : course dans la direction du filetage sur laquelle l'axe ralentit. La course de dégagement est à l'intérieur du contour du filetage.
- ▶ **Profondeur de coupe maximale** Q463 : profondeur de passe maximale perpendiculaire au pas du filet
- ▶ Angle de passe Q467 : angle selon lequel est assuré la passe Q453. La référence angulaire est la parallèle au pas du filetage.



-	
11 CYCL DEF 8	32 FILETAGE ÉTENDU
Q471=+0	;POSITION FILETAGE
Q461=+0	;ORIENTATION FILET
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE
Q472=+2	;PAS FILETAGE
Q473=+0	;PROF. FILETAGE
Q464=+0	;TYPE COTATION CÔNE
Q491=+100	;DEPART CONTOUR DIAMETRE
Q492=+0	;DEPART CONTOUR Z
Q493+110	;FIN DE CONTOUR DIAMETRE
Q494=-35	;FIN DE CONTOUR Z
Q469=+0	;ANGLE CONE
Q474=+0	;SORTIE DE FILETAGE
Q465=+4	;COURSE ENGAGEMENT
Q466=+4	;COURSE DEGAGEMENT
Q463=+0.5	;PROF. COUPE MAX.
Q467=+30	;ANGLE DE PASSE
Q468=+0	;TYPE DE PASSE
Q470=+0	;ANGLE INITIAL
Q475=+30	;NOMBRE FILETS
Q476=+30	;NB COUPES A VIDE
12 L X+80 Y+0	Z+2 FMAX M303
13 CYCL CALL	

Cycles: tournage

13.29 FILETAGE ETENDU (cycle 832, DIN/ISO: G832)

- ► Type de passe Q468 : définir le type de passe 0 : section de copeaux constante (la passe diminue avec la profondeur)
 - 1 : profondeur de passe constante
- ► Angle initial Q470 : angle de la broche avec lequel l'usinage du filet doit commencer
- ▶ Nombre filets Q475 : nombre de filets
- ► Nombre de passes à vide Q476 : nombre de passes à vide à la profondeur de filetage atteinte

FILETAGE PARALLELE AU CONTOUR 13.30 (cycle 830, DIN/ISO : G830)

13.30 FILETAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 830, DIN/ISO : G830)

Application


Ce cycle permet de réaliser un filetage de forme quelconque, longitudinal ou transversal.

Ce cycle permet de réaliser un filetage simple filet ou multifilets. Si vous n'introduisez pas de profondeur de filetage dans le cycle, celui-ci utilise la profondeur normalisée.

Vous pouvez utiliser le cycle pour un usinage intérieur et extérieur.



Le cycle 830 réalise un dépassement **Q466 À** l'issue du contour programmé. Tenez compte de la place disponible.



Mode opératoire du cycle

Lors de l'appel du cycle, la TNC utilise la position de l'outil comme point de départ du cycle.

- 1 La TNC positionne l'outil en avance rapide à la distance d'approche du filetage et exécute une prise de passe.
- 2 La TNC exécute un usinage parallèle au contour du filet. La TNC synchronise l'avance et la vitesse de rotation pour garantir le pas souhaité.
- 3 La TNC relève l'outil en avance rapide en observant la valeur de la distance d'approche.
- 4 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'opération de coupe.
- 5 La TNC exécute la prise de passe. Les passes sont exécutées en fonction de l'angle de passe **Q467**.
- 6 La TNC répète ce processus (2 à 5) jusqu'à ce que la profondeur de filetage soit atteinte.
- 7 La TNC exécute le nombre de passes à vide défini dans Q476.
- 8 La TNC répète ce processus (2 à 7) en fonction du nombre de filets **Q475**.
- 9 La TNC repositionne l'outil en rapide au point de départ de l'exécution du cycle.

13.30 FILETAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 830, DIN/ISO : G830)

Attention lors de la programmation!



Programmer la séquence de positionnement avant l'appel du cycle à la position de départ avec correction de rayon **R0**.

La course d'engagement (**Q465**) doit être suffisamment grande pour que les axes puissent atteindre la vitesse nécessaire.

La course de dépassement (**Q466**) doit être suffisante pour que la vitesse des axes puisse ralentir.

Engagement et dépassement sont en dehors du contour défini.

Pendant que la TNC exécute un filetage, le potentiomètre d'avance est inactif. Le potentiomètre de vitesse de rotation reste actif dans une certaine limite (définie par le constructeur de la machine, consulter le manuel de la machine).

Vous devez programmer le cycle **14 CONTOUR** avant l'appel de cycle afin de définir le numéro des sousprogrammes.

Si vous utilisez des paramètres locaux **QL** dans un sous-programme de contour, vous devez aussi les attribuer ou les calculer à l'intérieur du sousprogramme de contour.



Sur certains types de machine, l'outil de tournage n'est pas monté dans la broche porte-fraise mais dans un support à part, à côté de la broche. Dans ce cas, l'outil de tournage ne peut pas tourner sur 180°, par exemple pour réaliser à lui seul un filet intérieur et extérieur. Si vous souhaitez utiliser, sur une telle machine, un outil de tournage extérieur pour un usinage intérieur, vous pouvez exécuter l'usinage sur la plage négative du diamètre (-X) et inverser le sens de tournage de la pièce. Attention ! En cas de prépositionnement sur la plage négative du diamètre, le mode d'action du paramètre Q471 Position de filetage est inversé (le filet extérieur correspond alors à 1 et le filet intérieur à 0).


Le dégagement se fait directement à la position de départ. Prépositionnez l'outil de manière à ce que la TNC puisse aborder le point de départ en fin de cycle sans risque de collision.

FILETAGE PARALLELE AU CONTOUR 13.30 (cycle 830, DIN/ISO : G830)

Paramètres du cycle




- ▶ **Position de filetage** Q471 : définir la position du filetage
 - 0 : filet extérieur
 - 1: filet intérieur
- Orientation du filet Q461 : définir le sens du pas de filetage
 - 0 : longitudinal (parallèle à l'axe rotatif)
 - 1: transversal (perpendiculaire à l'axe rotatif)
- ▶ **Distance d'approche** Q460 : distance d'approche perpendiculaire au pas du filet
- ▶ Pas de filetage Q472 : valeur du pas du filet
- ▶ **Profondeur de filetage** Q473 (en incrémental) : profondeur du filet. En introduisant 0, la commande calcule la profondeur en fonction d'un filetage au pas métrique.
- ➤ Sortie de filetage Q474 (en incrémental) : course, à partir de la fin du filetage, sur laquelle le diamètre d'usinage actuel croît jusqu'au diamètre de filetage Q460



13.30 FILETAGE PARALLELE AU CONTOUR (cycle 830, DIN/ISO : G830)

- ► Course d'engagement Q465 (en incrémental) : course dans la direction du filetage sur laquelle l'axe accélère pour atteindre la vitesse nécessaire. La course d'engagement est à l'extérieur du contour du filetage.
- ▶ Course de dépassement Q466 : course dans la direction du filetage sur laquelle l'axe ralentit. La course de dégagement est à l'intérieur du contour du filetage.
- ▶ **Profondeur de coupe maximale** Q463 : profondeur de passe maximale perpendiculaire au pas du filet
- ▶ Angle de passe Q467 : angle selon lequel est assuré la passe Q453. La référence angulaire est la parallèle au pas du filetage.
- ► Type de passe Q468 : définir le type de passe 0 : section de copeaux constante (la passe diminue avec la profondeur)
 - 1 : profondeur de passe constante
- ► Angle initial Q470 : angle de la broche avec lequel l'usinage du filet doit commencer
- ▶ Nombre filets Q475 : nombre de filets
- ► Nombre de passes à vide Q476 : nombre de passes à vide à la profondeur de filetage atteinte




Séquences CN

9 CYCL DEF 14	.0 CONTOUR	
10 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR 2		
11 CYCL DEF 830 FILETAGE PARALLELE AU CONTOUR		
Q471=+0	;POSITION FILETAGE	
Q461=+0	;ORIENTATION FILET	
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q472=+2	;PAS FILETAGE	
Q473=+0	;PROF. FILETAGE	
Q474=+0	;SORTIE DE FILETAGE	
Q465=+4	;COURSE ENGAGEMENT	
Q466=+4	;COURSE DEGAGEMENT	
Q463=+0.5	;PROF. COUPE MAX.	
Q467=+30	;ANGLE DE PASSE	
Q468=+0	;TYPE DE PASSE	
Q470=+0	;ANGLE INITIAL	
Q475=+30	;NOMBRE FILETS	
Q476=+30	;NB COUPES A VIDE	
12 L X+80 Y+0	Z+2 FMAX M303	
13 CYCL CALL		
14 M30		
15 LBL 2		
16 L X+60 Z+0		
17 L X+70 Z-30		
18 RND R60		
19 L Z-45		
20 LBL 0		

13.31 Exemple de programmation

Exemple : épaulement avec gorge



O BEGIN PGM EPAULE	MENT MM	
1 BLK FORM 0.1 Y X+0 Y-10 Z-35		Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+87 Y+10 Z+2		
3 TOOL CALL 12		Appel de l'outil
4 M140 MB MAX		Dégager l'outil
5 FUNCTION MODE TU	JRN	Activer le mode tournage
6 FUNCTION TURNDAT	TA SPIN VCONST:ON VC:150	Vitesse de coupe constante
7 CYCL DEF 800 CONF	FIGURATION TOURNAGE	Définition du cycle de configuration tournage
Q497=+0	;ANGLE PRECESSION	
Q498 = +0	;INVERSER OUTIL	
8 M136		Avance en mm par tour
9 L X+165 Y+0 R0 FM	AX	Aborder le point initial dans le plan
10 L Z+2 R0 FMAX M3	304	Distance d'approche, marche broche de tournage
11 CYCL DEF 812 EPA	UL. LONG. ETENDU	Définition du cycle Epaulement longitudinal
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q491=+160	;DEPART CONTOUR DIAMETRE	
Q492=+0	;DEPART CONTOUR Z	
Q493+150	;FIN DE CONTOUR DIAMETRE	
Q494=-40	;FIN DE CONTOUR Z	
Q495=+0	;ANGLE SURFACE PERIPH.	
Q501=+1	;TYPE ELEMENT DEPART	
Q502=+2	;TAILLE ELEMENT DEPART	
Q500=+1	;RAYON COIN CONTOUR	
Q496=+0	;ANGLE FACE TRANSV.	
Q503=+1	;TYPE ELEMENT FINAL	
Q504=+2	;TAILLE ELEMENT FINAL	
Q463=+2.5	;PROF. COUPE MAX.	
Q478=+0.25	;AVANCE EBAUCHE	
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE	

13.31 Exemple de programmation

Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z	
Q505=+0.2	;AVANCE DE FINITION	
Q506=+0	;LISSAGE CONTOUR	
12 CYCL CALL M8		Appel du cycle
13 M305		Arrêt broche de tournage
14 TOOL CALL 15		Appel d'outil
15 M140 MB MAX		Dégager l'outil
16 FUNCTION TURN	IDATA SPIN VCONST:ON VC:100	Vitesse de coupe constante
17 CYCL DEF 800 C	ONFIGURATION TOURNAGE	Définition du cycle de configuration tournage
Q497=+0	;ANGLE PRECESSION	
Q498 = +0	;INVERSER OUTIL	
18 L X+165 Y+0 R0	FMAX	Aborder le point initial dans le plan
19 L Z+2 RO FMAX	M304	Distance d'approche, marche broche de tournage
20 CYCL DEF 862 G	ORGE RADIAL ETENDU	Définition du cycle de gorge
Q215=+0	;OPERATIONS D'USINAGE	
Q460=+2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q491=+150	;DEPART CONTOUR DIAMETRE	
Q492=-12	;DEPART CONTOUR Z	
Q493+142	;DIAMETRE FIN DE CONTOUR	
Q494=-18	;FIN DE CONTOUR Z	
Q495=+0	;ANGLE FLANC	
Q501=+1	;TYPE ELEMENT DEPART	
Q502=+1	;TAILLE ELEMENT DEPART	
Q500=+0	;RAYON COIN CONTOUR	
Q496=+0	;ANGLE SECOND FLANC	
Q503=+1	;TYPE ELEMENT FINAL	
Q504=+1	;TAILLE ELEMENT FINAL	
Q478=+0.3	;AVANCE EBAUCHE	
Q483=+0.4	;SUREPAISSEUR DIAMETRE	
Q484=+0.2	;SUREPAISSEUR Z	
Q505=+0.15	;AVANCE DE FINITION	
Q463=+0	;PASSE LIMITE	
21 CYCL CALL M8		Appel du cycle
22 M305		Arrêt broche de tournage
23 M137		Avance en mm par minute
24 M140 MB MAX		Dégager l'outil
25 FUNCTION MODI	EMILL	Activer mode fraisage
26 M30		Fin du programme
27 END PGM TALON MM		

Travail avec les cycles palpeurs

Travail avec les cycles palpeurs

14.1 Généralités sur les cycles palpeurs

14.1 Généralités sur les cycles palpeurs



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.



La TNC doit avoir été préparée par le constructeur de la machine pour l'utilisation des palpeurs 3D.

Consultez le manuel de votre machine!

Mode opératoire

Lorsque la TNC exécute un cycle palpeur, le palpeur 3D se déplace parallèlement à l'axe en direction de la pièce (y compris avec une rotation de base activée et un plan d'usinage incliné). Le constructeur de la machine définit l'avance de palpage dans un paramètre-machine (voir "Avant de travailler avec les cycles palpeurs" plus loin dans ce chapitre).

Lorsque la tige de palpage touche la pièce,

- le palpeur 3D transmet un signal à la TNC qui mémorise les coordonnées de la position de palpage
- le palpeur 3D s'arrête et
- retourne en avance rapide à la position de départ de la procédure de palpage

Si la tige de palpage n'est pas déviée sur la course définie, la TNC délivre un message d'erreur (course : **DIST** dans le tableau palpeurs).


Tenir compte de la rotation de base en mode Manuel

Lors de la procédure de palpage, la TNC tient compte d'une rotation de base active et déplace le palpeur obliquement vers la pièce.

Cycles palpeurs des modes Manuel et Manivelle électronique

Dans les modes **Manuel** et **Manivelle électronique**, la TNC propose des cycles palpeurs avec lesquels vous pouvez :

- d'étalonner le palpeur
- Compensation du désalignement de la pièce
- Initialisation des points d'origine



Généralités sur les cycles palpeurs 14.1


Cycles palpeurs dans le mode automatique

Outre les cycles palpeurs que vous utilisez en modes Manuel et manivelle électronique, la TNC dispose de nombreux cycles correspondant aux différentes applications en mode automatique :

- Etalonnage du palpeur à commutation
- Compensation du désalignement de la pièce
- Initialiser les points de référence
- Contrôle automatique de la pièce
- Etalonnage d'outils automatique

Vous programmez les cycles palpeurs en mode Mémorisation/édition de programme à l'aide de la touche TOUCH PROBE. Vous utilisez les cycles palpeurs à partir du numéro 400 comme les nouveaux cycles d'usinage, paramètres Q comme paramètres de transfert. Les paramètres que la TNC utilise dans différents cycles et qui ont les mêmes fonctions portent toujours les mêmes numéros : ainsi, p. ex. Q260 correspond toujours à la distance de sécurité, Q261 à la hauteur de mesure, etc..

Pour simplifier la programmation, la TNC affiche un écran d'aide pendant la définition du cycle. L'écran d'aide affiche le paramètre que vous devez introduire (voir fig. de droite).




Travail avec les cycles palpeurs

14.1 Généralités sur les cycles palpeurs

Définition du cycle palpeur en mode Mémorisation/édition







Sélectionner le groupe de cycles de palpage, p. ex. Initialiser le point de référence Les cycles destinés à l'étalonnage automatique d'outil ne sont disponibles que si votre machine a été préparée pour ces fonctions



- ▶ Sélectionner le cycle, p. ex. Initialisation du point de référence au centre de la poche. La TNC ouvre un dialogue et réclame toutes les données d'introduction requises ; en même temps, la TNC affiche dans la moitié droite de l'écran un graphique dans lequel le paramètre à introduire est en surbrillance
- ► Introduisez tous les paramètres réclamés par la TNC et validez chaque introduction avec la touche ENT
- ► La TNC ferme le dialogue lorsque vous avez introduit toutes les données requises

Groupe de cycles de mesure	Softkey	Page
Cycles pour déterminer automatiquement et compenser le désalignement d'une pièce		414
Cycles d'initialisation automatique du point de référence		434
Cycles de contrôle automatique de la pièce		494
Cycles spéciaux	CYCLES SPECIAUX	536
Cycles d'étalonnage automatique d'outils (activés par le constructeur de la machine)	Â	584

Séquences CN


5 TCH PROBE 4	110 PT REF. INT. RECTAN
Q321=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q322=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q323=60	;1ER CÔTÉ
Q324=20	;2ÈME CÔTÉ
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
Q305=10	;N° DANS TABLEAU
Q331=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q332=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE
Q381=1	;PALPER DS AXE PALPEUR
Q382=+85	;1ER COO.DANS AXE PALP.
Q383=+50	;2ÈME COO. DANS AXE PALP.
Q384=+0	;3ÈME COO. DANS AXE PALP.
Q333=+0	;POINT DE REFERENCE

14.2 Avant de travailler avec les cycles palpeurs!

Pour couvrir le plus grand nombre possible de types d'opérations de mesure, vous pouvez configurer par paramètres-machine le comportement de base de tous les cycles palpeurs :


Course maximale jusqu'au point de palpage : DIST dans le tableau des palpeurs

Si la tige de palpage n'est pas déviée dans la course définie dans **DIST**, la TNC délivre un message d'erreur.



Distance d'approche jusqu'au point de palpage: SET_UP dans le tableau palpeurs

Dans **SET_UP**, vous définissez la distance de pré-positionnement du palpeur par rapport au point de palpage défini – ou calculé par le cycle. Plus la valeur que vous introduisez est faible, plus vous devez définir les positions de palpage avec précision. Dans de nombreux cycles de palpage, vous pouvez définir une autre distance d'approche qui agit en plus de **SET_UP**.



Orienter le palpeur infrarouge dans le sens de palpage programmé : TRACK dans le tableau palpeurs

Pour optimiser la précision de la mesure, la configuration **TRACK** = ON permet, avant chaque opération de palpage, d'orienter un palpeur infrarouge dans le sens programmé pour le palpage. De cette manière, la tige de palpage est toujours déviée dans la même direction.




Si vous modifiez **TRACK** = ON, vous devez alors réétalonner le palpeur.

Travail avec les cycles palpeurs

14.2 Avant de travailler avec les cycles palpeurs!

Palpeur à commutation, avance de palpage : F dans le tableau des palpeurs

Dans **F**, vous définissez l'avance avec laquelle la TNC doit palper la pièce.



Palpeur à commutation, avance pour déplacements de positionnement : FMAX

Dans **FMAX**, vous définissez l'avance avec laquelle la TNC doit pré-positionner le palpeur ou le positionner entre des points de mesure.

Palpeur à commutation, avance rapide pour déplacements de positionnement : F_PREPOS dans le tableau palpeurs

Dans **F_PREPOS**, vous définissez si la TNC doit positionner le palpeur avec l'avance définie dans FMAX ou bien l'avance rapide de la machine.

- Valeur d'introduction = **FMAX_PROBE** : positionnement avec l'avance définie dans **FMAX**
- Valeur = FMAX_MACHINE : Prépositionnement avec l'avance rapide de la machine

Mesure multiple

Pour optimiser la sécurité de la mesure, la TNC peut exécuter successivement trois fois la même opération de palpage.

Définissez le nombre de mesures dans le paramètre-machine
ProbeSettings > Configuration du comportement de palpage >
Mode automatique : mesure multiple avec fonction de palpage.
Si les valeurs de position mesurées diffèrent trop les unes des autres, la TNC délivre un message d'erreur (valeur limite définie dans la zone de sécurité pour mesure multiple). Avec la mesure multiple, vous pouvez déterminer éventuellement des erreurs de mesure aléatoires (provoquées, p. ex. par des salissures).
Si les valeurs de mesure sont à l'intérieur de la zone de sécurité, la TNC mémorise la valeur moyenne des positions acquises.

Zone de sécurité pour mesure multiple

Si vous effectuez une mesure multiple, définissez dans le paramètre machine **ProbeSettings** > **Configuration du comportement de palpage** > **Mode automatique : zone de sécurité pour mesure multiple**la valeur selon laquelle les valeurs de mesure peuvent varier les unes des autres. Si la différence entre les valeurs mesurées dépasse la tolérance définie, la TNC délivre un message d'erreur.

Travail avec les cycles palpeurs

14.2 Avant de travailler avec les cycles palpeurs!

Exécuter les cycles palpeurs

Tous les cycles palpeurs sont actifs avec DEF. Le cycle est ainsi exécuté automatiquement lorsque la définition du cycle est lue dans le programme par la TNC.



Attention, risque de collision!

Lors de l'exécution des cycles palpeurs, aucun des cycles de conversion de coordonnées ne doit être actif (cycle 7 POINT ZERO, cycle 8 IMAGE MIROIR, cycle 10 TOURNAGE, cycle 11 FACTEUR D'ECHELLE et cycle 26 FACTEUR D'ECHELLE PAR AXE).



Vous pouvez exécuter les cycles palpeurs 408 à 419 même avec une rotation de base activée. Toutefois, veillez à ce que l'angle de la rotation de base ne varie plus si, après le cycle de mesure, vous travaillez avec le cycle 7 Décalage point zéro issu du tableau correspondant.

Les cycles palpeurs dont le numéro est supérieur à 400 permettent de positionner le palpeur suivant une logique de positionnement.

- Si la coordonnée actuelle du pôle sud de la tige de palpage est inférieure à celle de la hauteur de sécurité (définie dans le cycle), la TNC rétracte le palpeur d'abord dans l'axe du palpeur à la hauteur de sécurité, puis le positionne au premier point de palpage dans le plan d'usinage.
- Si la coordonnée actuelle du pôle sud de la tige de palpage est plus grande que la coordonnée de la hauteur de sécurité, la TNC positionne le palpeur tout d'abord dans le plan d'usinage, sur le premier point de palpage, puis dans l'axe du palpeur, directement à la hauteur de mesure.

14.3 Tableau de palpeurs

Généralités

Le tableau des palpeurs contient diverses données qui définissent le mode opératoire du palpeur lors du palpage. Si vous utilisez plusieurs palpeurs sur votre machine, vous pouvez enregistrer des données séparément pour chaque palpeur.

Editer les tableaux des palpeurs

Pour éditer le tableau des palpeurs, procédez de la manière suivante :



► Sélectionner le **Mode manuel**.




Sélectionner les fonctions de palpage : appuyer sur la softkey FONCTIONS PALPAGE. La TNC affiche d'autres softkeys



Sélectionner le tableau de palpeurs : appuyer sur la softkey Tableau palpeurs



- ► Mettre la softkey **Editer** sur **ON**
- Avec les touches fléchées, sélectionner la configuration souhaitée
- ► Effectuer les modifications souhaitées
- Quitter le tableau de palpeurs : appuyer sur la softkey Fin



Travail avec les cycles palpeurs

14.3 Tableau de palpeurs

Données du palpeur

Abrév.	Données	Dialogue
NO	Numéro du palpeur : vous devez inscrire ce numéro dans le tableau d'outils (colonne : TP_NO) avec le numéro d'outil correspondant.	_
TYPE	Sélection du palpeur utilisé	Sélection du palpeur?
CAL_OF1	Décalage de l'axe du palpeur avec l'axe de broche dans l'axe principal	Excentrement du palpeur dans l'axe principal ? [mm]
CAL_OF2	Décalage de l'axe du palpeur avec l'axe de broche dans l'axe secondaire	Excentrement du palpeur dans l'axe secondaire ? [mm]
CAL_ANG	Avant l'étalonnage ou le palpage, la TNC oriente (si cela est possible) le palpeur suivant l'angle d'orientation introduit.	Angle broche lors de l'étalonnage?
F	Avance que doit utiliser la TNC pour palper la pièce	Avance de palpage ? [mm/min]
FMAX	Avance de prépositionnement du palpeur ou de positionnement entre les points de mesure.	Avance rapide dans le cycle palpeur ? [mm/min]
DIST	Si la déviation de la tige n'intervient pas à l'intérieur de la course définie, la TNC délivre un message d'erreur	Course de mesure max.? [mm]
SET_UP	Avec SET_UP , vous définissez la distance de prépositionnement du palpeur par rapport au point de palpage défini – ou calculé par le cycle. Plus la valeur que vous introduisez est faible, plus vous devez définir les positions de palpage avec précision. Dans de nombreux cycles de palpage, vous pouvez définir une autre distance d'approche qui agit en plus du paramètre machine SET_UP .	Distance d'approche ? [mm]
F_PREPOS	Définir la vitesse lors du prépositionnement :	Prépositionnement en avance
	Prépositionnement à la vitesse définie dans FMAX : FMAX_PROBE	rapide ? ENT/NO ENT
	 Prépositionnement selon l'avance rapide de la machine : FMAX_MACHINE 	
TRACK	Pour augmenter la précision de mesure, TRACK = ON permet à la TNC, avant chaque opération de palpage, d'orienter un palpeur infrarouge dans le sens programmé du palpage. De cette manière, la tige de palpage est toujours déviée dans la même direction :	Orienter palpeur ? Oui=ENT, Non=NOENT
	ON : exécuter une orientation brocheOFF : ne pas exécuter d'orientation broche	

15

Cycles palpeurs :
 déterminer
automatiquement
l'erreur
d'alignement de la
pièce

15.1 Principes de base

15.1 Principes de base

Résumé



Lors de l'exécution des cycles de palpage, les cycles 8 IMAGE MIROIR, cycle 11 FACTEUR ECHELLE et cycle 26 FACTEUR ECHELLE AXE ne doivent pas être actifs.

HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.



La TNC doit avoir été préparée par le constructeur de la machine pour l'utilisation des palpeurs 3D. Consultez le manuel de votre machine!


La TNC dispose de cinq cycles avec lesquels vous pouvez déterminer et compenser le désalignement de la pièce. Vous pouvez également annuler une rotation de base avec le cycle 404 :

Cycle	Softkey	Page
400 ROTATION DE BASE Détermination automatique à partir de 2 points, compensation par la fonction Rotation de base	400	416
401 ROT. AVEC 2 TROUS Détermination automatique à partir de 2 trous, compensation avec la fonction Rotation de base	401	418
402 ROT. AVEC 2 TENONS Détermination automatique à partir de 2 tenons, compensation avec la fonction Rotation de base	402	420
403 ROT. AVEC AXE ROTATIF Détermination automatique à partir de deux points, compensation par rotation du plateau circulaire	403	423
405 ROT. AVEC AXE C Compensation automatique d'un décalage angulaire entre le centre d'un trou et l'axe Y positif, compensation par rotation du plateau circulaire	405	427
404 INIT. ROTAT. DE BASE Initialisation d'une rotation de base	484	426

au choix

Particularités communes aux cycles palpeurs pour déterminer le désalignement d'une pièce

Pour les cycles 400, 401 et 402, vous pouvez définir avec le paramètre Q307 **Configuration rotation de base** si le résultat de la mesure doit être corrigé en fonction de la valeur d'un angle a connu (voir fig. de droite). Ceci vous permet de mesurer la rotation de base de n'importe quelle droite 1 de la pièce et d'établir la relation avec la direction 0° 2.




15.2 ROTATION DE BASE (cycle 400, DIN/ISO : G400)

15.2 ROTATION DE BASE (cycle 400, DIN/ISO : G400)

Mode opératoire du cycle

En mesurant deux points qui doivent être situés sur une droite, le cycle palpeur 400 détermine le désalignement d'une pièce. Avec la fonction Rotation de base, la TNC compense la valeur mesurée.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1 en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC décale alors le palpeur de la valeur de la distance d'approche, dans le sens opposé du sens de déplacement.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**).
- 3 Puis, le palpeur se rend au point de palpage suivant 2 et exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et exécute la rotation de base calculée.



Attention lors de la programmation!



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.


La TNC annule toute rotation de base active en début de cycle.

ROTATION DE BASE (cycle 400, DIN/ISO: G400) 15.2

Paramètres du cycle



- ▶ 1er point mesure sur 1er axe Q263 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 2ème axe Q264 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **2ème point mesure sur 1er axe** Q265 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **2ème point mesure sur 2ème axe** Q266 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Axe de mesure Q272 : axe du plan d'usinage dans lequel doit être effectuée la mesure
 - 1 : axe principal = axe de mesure
 - 2 : axe auxiliaire = axe de mesure
- Sens de déplacement 1 Q267 : sens de déplacement du palpeur vers la pièce
 - -1 : sens de déplacement négatif
 - +1 : sens de déplacement positif
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Présélection angle de rotation Q307 (en absolu) : introduire l'angle de la droite de référence si le désalignement à déterminer ne doit pas se référer à l'axe principal mais à une droite quelconque. Pour la rotation de base, la TNC calcule alors la différence entre la valeur mesurée et l'angle de la droite de référence. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ▶ Numéro preset dans tableau Q305 : indiquer le numéro dans le tableau preset avec lequel la TNC doit enregistrer la coordonnée rotation de base. Si l'on introduit Q305=0, la TNC transfert la rotation de base déterminée dans le menu ROT du mode Manuel. Plage d'introduction 0 à 2999



Séquences CN

5 TCH PROBE 4	00 ROTATION DE BASE
Q263=+10	;1ER POINT 1ER AXE
Q264=+3,5	;1ER POINT 2ÈME AXE
Q265=+25	;2ÈME POINT 1ER AXE
Q266=+2	;2ÈME POINT 2ÈME AXE
Q272=2	;AXE DE MESURE
Q267=+1	;SENS DEPLACEMENT
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+20	;HAUTEUR DE SECURITE
Q301=0	;DEPLAC. HAUTEUR SECU.
Q307=0	;PRÉSÉLECTION ANGLE ROT.
0305=0	:N° DANS TABLEAU

15.3 ROTATION DE BASE à partir de deux trous (cycle 401, DIN/ISO : G201)

15.3 ROTATION DE BASE à partir de deux trous (cycle 401, DIN/ISO : G201)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 401 détermine les centres de deux trous. La TNC calcule ensuite l'angle formé par l'axe principal du plan d'usinage et la droite reliant les centres des trous. Avec la fonction Rotation de base, la TNC compense la valeur calculée. En alternative, vous pouvez aussi compenser le désalignement déterminé par une rotation du plateau circulaire.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point central du premier trou 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410)
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et enregistre le centre du premier trou en palpant quatre fois.
- 3 Puis, le palpeur retourne à la hauteur de sécurité avant de se positionner au centre programmé du deuxième trou 2.
- 4 La TNC déplace le palpeur à la hauteur de mesure programmée et enregistre le centre du deuxième trou en palpant quatre fois
- 5 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et exécute la rotation de base calculée.

Attention lors de la programmation !




Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

La TNC annule toute rotation de base active en début de cycle.

Si vous souhaitez compenser l'erreur d'alignement par une rotation du plateau circulaire, la TNC utilise alors automatiquement les axes rotatifs suivants :

- C avec axe d'outil Z
- B avec axe d'outil Y
- A avec axe d'outil X




ROTATION DE BASE à partir de deux trous (cycle 401, DIN/ 15.3 ISO : G201)

Paramètres du cycle



- ▶ 1er trou : centre sur 1er axe Q268 (en absolu) : centre du 1er trou dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er trou : centre sur 2ème axe Q269 (en absolu) : centre du 1er trou dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ➤ 2ème trou : centre sur 1er axe Q270 (en absolu) : centre du 2ème trou dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **2ème trou : centre sur 2ème axe** Q271 (en absolu) : centre du 2ème trou dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Présélection angle de rotation Q307 (en absolu) : introduire l'angle de la droite de référence si le désalignement à déterminer ne doit pas se référer à l'axe principal mais à une droite quelconque. Pour la rotation de base, la TNC calcule alors la différence entre la valeur mesurée et l'angle de la droite de référence. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ► Compensation Q402 : définir si la TNC doit initialiser l'erreur d'alignement en tant que rotation de base ou bien effectuer la compensation par une rotation du plateau circulaire
 - 0 : initialiser la rotation de base
 - 1 : exécuter une rotation du plateau circulaire Si vous optez pour la rotation du plateau circulaire, la TNC ne mémorise pas l'erreur d'alignement calculé, même si vous avez défini dans le paramètre Q305 une ligne dans le tableau.
- ► Initialisation après alignement Q337 : définir si la TNC doit remettre à zéro l'affichage de l'axe rotatif après l'alignement
 - **0** : ne pas remettre à zéro l'affichage de l'axe rotatif après l'alignement
 - 1 : remettre à zéro l'affichage de l'axe rotatif après l'alignement. La TNC ne remet l'affichage à zéro que si vous avez défini **Q402=1**.



Séquences CN

5 TCH PROBE 401 ROT 2 TROUS		
Q268=-37	;1ER CENTRE 1ER AXE	
Q269=+12	;1ER CENTRE 2ÈME AXE	
Q270=+75	;2ÈME CENTRE 1ER AXE	
Q271=+20	;2ÈME CENTRE 2ÈME AXE	
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	
Q260=+20	;HAUTEUR DE SECURITE	
Q307=0	;PRÉSÉLECTION ANGLE ROT.	
Q305=0	;N° DANS TABLEAU	
Q402=0	;COMPENSATION	
Q337=0	;REMETTRE À ZÉRO	

15.4 ROTATION DE BASE à partir de deux tenons (cycle 402, DIN/ISO : G402)

15.4 ROTATION DE BASE à partir de deux tenons (cycle 402, DIN/ISO : G402)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 402 détermine les centres de deux tenons. La TNC calcule ensuite l'angle formé par l'axe principal du plan d'usinage avec la droite reliant les centres des tenons. Avec la fonction Rotation de base, la TNC compense la valeur calculée. En alternative, vous pouvez aussi compenser le désalignement déterminé par une rotation du plateau circulaire.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1 du premier tenon, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410)
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la **hauteur de mesure programmée 1** et enregistre le centre du premier tenon en palpant quatre fois. Entre les points de palpage décalés de 90°, le palpeur se déplace sur un arc de cercle.
- 3 Puis, le palpeur retourne à la hauteur de sécurité et se positionne au point de palpage 5 du second tenon.
- 4 La TNC déplace le palpeur à la **hauteur de mesure programmée 2** et enregistre le centre du deuxième tenon en palpant quatre fois.
- 5 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et exécute la rotation de base calculée.

Attention lors de la programmation!




Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

La TNC annule toute rotation de base active en début de cycle.

Si vous souhaitez compenser l'erreur d'alignement par une rotation du plateau circulaire, la TNC utilise alors automatiquement les axes rotatifs suivants :

- C avec axe d'outil Z
- B avec axe d'outil Y
- A avec axe d'outil X



ROTATION DE BASE à partir de deux tenons (cycle 402, DIN/ 15.4 ISO: G402)


Paramètres du cycle




- ▶ 1er tenon : centre 1er axe Q298 (en absolu) : centre du premier tenon dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- 1er tenon : centre sur 2ème axe Q269 (en absolu): centre du 1er tenon dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Diamètre tenon 1** Q313 : diamètre approximatif du 1er tenon. Introduire de préférence une valeur plus grande. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Haut. mes. tenon 1 dans axe TS Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle doit être effectuée la mesure du tenon 1. Plage d'introduction -99999.9999 à 99999.9999
- ▶ 2ème tenon : centre sur 1er axe Q270 (en absolu): centre du 2ème tenon dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème tenon : centre sur 2ème axe Q271 (en absolu) : centre du 2ème tenon dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Diamètre tenon 2 Q314 : diamètre approximatif du 2ème tenon. Introduire de préférence une valeur plus grande. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Haut. mes. tenon 2 dans axe TS Q315 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle doit être effectuée la mesure du tenon 2. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure

0 : positionnement à la hauteur de mesure

1 : positionnement à la hauteur de sécurité





Séquences CN

5 TCH PROBE 4	02 ROT. AVEC 2 TENONS
Q268=-37	;1ER CENTRE 1ER AXE
Q269=+12	;1ER CENTRE 2ÈME AXE
Q313=60	;DIAMETRE TENON 1
Q261=-5	;HAUT. MESURE 1
Q270=+75	;2ÈME CENTRE 1ER AXE
Q271=+20	;2ÈME CENTRE 2ÈME AXE
Q314=60	;DIAMETRE TENON 2
Q315=-5	;HAUT. MESURE 2
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+20	;HAUTEUR DE SECURITE
Q301=0	;DEPLAC. HAUTEUR

15.4 ROTATION DE BASE à partir de deux tenons (cycle 402, DIN/ISO : G402)

▶ Présélection angle de rotation Q307 (en absolu) : introduire l'angle de la droite de référence si le désalignement à déterminer ne doit pas se référer à l'axe principal mais à une droite quelconque. Pour la rotation de base, la TNC calcule alors la différence entre la valeur mesurée et l'angle de la droite de référence. Plage d'introduction -360,000 à 360,000

•	Numéro preset dans tableau Q305 : indiquer le
	numéro dans le tableau preset avec lequel la TNC
	doit enregistrer la coordonnée rotation de base. Si
	I'on introduit Q305=0, la TNC transfert la rotation
	de base déterminée dans le menu ROT du mode
	Manuel. Ce paramètre n'a aucune incidence si
	l'erreur d'alignement doit être compensée par une
	rotation du plateau circulaire (Q402=1). Dans ce cas,
	l'erreur d'alignement n'est pas mémorisée comme valeur angulaire. Plage d'introduction 0 à 2999

- ► Compensation Q402 : définir si la TNC doit initialiser l'erreur d'alignement en tant que rotation de base ou bien effectuer la compensation par une rotation du plateau circulaire
 - 0 : initialiser la rotation de base
 - 1 : exécuter une rotation du plateau circulaire Si vous optez pour la rotation du plateau circulaire, la TNC ne mémorise pas l'erreur d'alignement calculé, même si vous avez défini dans le paramètre Q305 une ligne dans le tableau.
- ▶ Initialisation après alignement Q337 : définir si la TNC doit remettre à zéro l'affichage de l'axe rotatif après l'alignement
 - **0** : ne pas remettre à zéro l'affichage de l'axe rotatif après l'alignement
 - 1 : remettre à zéro l'affichage de l'axe rotatif après l'alignement. La TNC ne remet l'affichage à zéro que si vous avez défini **Q402=1**.

Q307=0	;PRÉSÉLECTION ANGLE ROT.
Q305=0	;N° DANS TABLEAU
Q402=0	;COMPENSATION
Q337=0	;REMETTRE À ZÉRO

15.5 Compenser la ROTATION DE BASE avec un axe rotatif (cycle 403, DIN/ISO : G403)

Mode opératoire du cycle

En mesurant deux points qui doivent être situés sur une droite, le cycle palpeur 403 détermine le désalignement d'une pièce. La TNC compense le désalignement de la pièce au moyen d'une rotation de l'axe A, B ou C. La pièce peut être fixée n'importe où sur le plateau circulaire.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1 programmé, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC décale alors le palpeur de la valeur de la distance d'approche, dans le sens opposé du sens de déplacement.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**).
- 3 Puis, le palpeur se rend au point de palpage suivant 2 et exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et positionne l'axe rotatif défini dans le cycle en fonction de la valeur calculée. En option, vous pouvez faire initialiser l'affichage à 0 après l'alignement.

Attention lors de la programmation !



Attention, risque de collision!

Assurez-vous que la hauteur de sécurité est suffisamment importante pour éviter tout risque de collision lors du positionnement final de l'axe rotatif.


Si vous entrez la valeur 0 au paramètre Q312

Axe pour déplacement de compensation, le cycle détermine automatiquement l'axe rotatif (configuration recommandée). Un angle avec le sens effectif est déterminé en fonction de l'ordre des points de palpage. L'angle déterminé est compris entre le premier et le deuxième point de palpage. Si vous choisissez l'axe A, B ou C comme axe de compensation au paramètre Q312, le cycle détermine l'angle indépendamment de l'ordre des points de palpage. L'angle calculé est compris entre -90 et +90°. Vérifiez la position de l'axe rotatif après l'alignement!



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

La TNC mémorise également l'angle déterminé dans le paramètre **Q150**.




15.5 Compenser la ROTATION DE BASE avec un axe rotatif (cycle 403, DIN/ISO : G403)

Paramètres du cycle



- ▶ 1er point mesure sur 1er axe Q263 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 2ème axe Q264 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **2ème point mesure sur 1er axe** Q265 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **2ème point mesure sur 2ème axe** Q266 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Axe de mesure (1...3 : 1 = axe principal) O272 : axe dans lequel doit être effectuée la mesure
 - 1 : axe principal = axe de mesure
 - 2 : axe secondaire = axe de mesure
 - 3 : axe palpeur = axe de mesure
- ► Sens de déplacement 1 Q267 : sens de déplacement du palpeur vers la pièce
 - -1 : sens de déplacement négatif
 - +1 : sens de déplacement positif
- ▶ Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999



Séquences CN

5 TCH PROBE 403 ROT. AVEC AXE ROTATIF				
Q263=+0	;1ER POINT 1ER AXE			
Q264=+0	;1ER POINT 2E AXE			
Q265=+20	;2EME POINT 1ER AXE			
Q266=+30	;2EME POINT 2EME AXE			
Q272=1	;AXE DE MESURE			
Q267=-1	;SENS DE DÉPLACEMENT			
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE			
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE			
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ			

X

Compenser la ROTATION DE BASE avec un axe rotatif (cycle 403, 15.5 DIN/ISO : G403)

- ▶ **Déplacement à la hauteur de sécurité** Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure
 - 0 : positionnement à la hauteur de mesure
 - 1 : positionnement à la hauteur de sécurité
- ➤ Axe pour déplacement de compensation Q312 : Définition de l'axe rotatif avec lequel la TNC doit compenser le désalignement mesuré :
 - **0** : Mode automatique la TNC détermine l'axe rotatif à aligner à l'aide de la cinématique active. En mode automatique, le premier axe rotatif de la table (en partant de la pièce) est utilisé comme axe de compensation. Configuration recommandée !
 - **4** : Compensation du désalignement avec l'axe rotatif A
 - **5** : Compensation du désalignement avec l'axe rotatif B
 - **6** : Compensation du désalignement avec l'axe rotatif C
- Initialisation après alignement Q337 : définir si la TNC doit remettre à zéro l'affichage de l'axe rotatif après l'alignement
 - **0** : ne pas remettre à zéro l'affichage de l'axe rotatif après l'alignement
 - 1 : remettre à zéro l'affichage de l'axe rotatif après l'alignement
- Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro du tableau preset/tableau de points zéro dans lequel la TNC annulera l'axe rotatif. N'agit que si Q337 = 1. Plage d'introduction 0 à 2999
- ► Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si la rotation de base calculée doit être mémorisée dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - **0** : reporter, dans le tableau de points zéro actif, la rotation de base calculée en tant que décalage du point zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter la rotation de base calculée dans le tableau preset. Le système de référence est le système de coordonnées machine (système REF)
- ► Angle de référence ? (0=axe principal) Q380 : Angle sur lequel la TNC doit aligner la droite palpée. Fonctionne uniquement si le Mode automatique ou l'axe C est choisi pour l'axe rotatif (Q312 = 0 ou 6). Plage d'introduction -360,000 à 360,000

Q301=0	;DEPLACEMENT HAUT. DE SECURITE
Q312=0	;AXE DE COMPENSATION
Q337=0	;MISE À ZÉRO
Q305=1	;NUMÉRO DANS LE TABLEAU
Q303=+1	;TRANSFERT DE VALEUR DE MESURE
Q380=+90	;ANGLE DE RÉFÉRENCE

15.6 INITIALISER LA ROTATION DE BASE (cycle 404, DIN/ISO : G404)

15.6 INITIALISER LA ROTATION DE BASE (cycle 404, DIN/ISO : G404)

Mode opératoire du cycle

Avec le cycle palpeur 404, vous pouvez définir automatiquement la rotation de base de votre choix au cours de l'exécution de programme ou bien enregistrer la rotation de base de votre choix dans le tableau Preset. Vous pouvez également utiliser le cycle 404 lorsque vous voulez réinitialiser une rotation de base active.

Séquences CN

5 TCH PROBE 404 ROTATION DE BASE

Q307=+0 ;PRÉSÉL. ANGLE ROT. Q305=-1 ;NUMÉRO DE TABLEAU

Paramètres du cycle



- Présélection angle de rotation : valeur angulaire avec laquelle la rotation de base doit être initialisée. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ▶ Numéro preset dans tableau Q305 : indiquer le numéro dans le tableau preset avec lequel la TNC doit enregistrer la coordonnée rotation de base. Plage de sélection -1 à 2999. Si Q305=0 et Q305=-1, la TNC enregistre également la rotation de base déterminée dans le menu de rotation de base (PALPAGE ROT) en Mode manuel.
 - -1 = Ecrasement et activation du Preset actif
 0 = Copie du Preset actif à la ligne Preset 0,
 - inscription de la rotation de base à la ligne Preset 0 et activation du Preset 0
 - >1 = Enregistrement de la rotation de base dans le Preset indiqué. Le Preset n'est pas activé.

15.7 Compenser le désalignement d'une pièce avec l'axe C (cycle 405, DIN/ISO : G405)


Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 405 permet de déterminer

- le décalage angulaire entre l'axe Y positif du système de coordonnées courant avec la ligne médiane d'un trou ou
- le décalage angulaire entre la position nominale et la position effective d'un centre de trou

La TNC compense le décalage angulaire déterminé au moyen d'une rotation de l'axe C. La pièce peut être serrée n'importe où sur le plateau circulaire. Toutefois, la coordonnée Y du trou doit être positive. Si vous mesurez le décalage angulaire du trou avec l'axe Y du palpeur (position horizontale du trou), il est parfois indispensable d'exécuter plusieurs fois le cycle. En effet, une imprécision d'environ 1% du désalignement résulte de la stratégie de la mesure.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne F). La TNC détermine automatiquement le sens du palpage en fonction de l'angle initial programmé.
- 3 Le palpeur suit ensuite une trajectoire circulaire, soit à la hauteur de mesure, soit à la hauteur de sécurité, pour se positionner au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3, puis au point de palpage 4 où il exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage et positionne le palpeur au centre du trou calculé.
- 5 La TNC rétracte ensuite le palpeur à la hauteur de sécurité et règle la pièce en effectuant une rotation du plateau circulaire. Pour cela, la TNC commande la rotation du plateau circulaire de manière à ce que le centre du trou soit situé après compensation aussi bien avec axe vertical ou horizontal du palpeur dans le sens positif de l'axe Y ou à la position nominale du centre du trou. La valeur angulaire mesurée est également disponible dans le paramètre Q150.



15.7 Compenser le désalignement d'une pièce avec l'axe C (cycle 405, DIN/ISO : G405)

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Pour éviter toute collision entre le palpeur et la pièce, introduisez le diamètre nominal de la poche (trou) de manière à ce qu'il soit plutôt plus **petit**.

Si les dimensions de la poche et la distance d'approche ne permettent pas d'effectuer un prépositionnement à proximité des points de palpage, la TNC palpe toujours en partant du centre de la poche. Dans ce cas, le palpeur ne se déplace pas à la hauteur de sécurité entre les quatre points de mesure.

Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.


Plus l'incrément angulaire programmé est petit et moins le centre de cercle calculé par la TNC sera précis. Valeur d'introduction min. : 5°


Compenser le désalignement d'une pièce avec l'axe C (cycle 405, 15.7 DIN/ISO : G405)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q321 (en absolu): centre du trou dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q322 (en absolu): centre du trou dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Si vous programmez Q322 = 0, la TNC aligne le centre du trou sur l'axe Y positif. Si vous programmez Q322 différent de 0, la TNC aligne le centre du trou sur la position nominale (angle résultant du centre du trou). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999.9999
- ▶ **Diamètre nominal** Q262 : diamètre approximatif de la poche circulaire (trou). Introduire de préférence une valeur plus petite. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Angle initial Q325 (en absolu): angle compris entre l'axe principal du plan d'usinage et le premier point de palpage. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ▶ Incrément angulaire Q247 (en incrémental) : angle compris entre deux points de mesure. Le signe de l'incrément angulaire détermine le sens de rotation (- = sens horaire) pour le déplacement du palpeur au point de mesure suivant. Si vous souhaitez mesurer des secteurs circulaires, programmez un incrément angulaire inférieur à 90°. Plage d'introduction -120,000 à 120,000
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999






Séquences CN

5 TCH PROBE 4	105 ROT. AVEC AXE C
Q321=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q322=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q262=10	;DIAMÈTRE NOMINAL
Q325=+0	;ANGLE INITIAL
Q247=90	;INCRÉMENT ANGULAIRE
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
0337=0	:REMETTRE À ZÉRO

- 15.7 Compenser le désalignement d'une pièce avec l'axe C (cycle 405, DIN/ISO : G405)
 - ▶ Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure
 - 0 : positionnement à la hauteur de mesure
 - 1 : positionnement à la hauteur de sécurité
 - ▶ Initialisation à zéro après alignement Q337 : déterminer si la TNC doit initialiser à zéro l'affichage de l'axe C ou si elle doit mémoriser le décalage angulaire dans la colonne C du tableau de points zéro
 - 0 : remettre à zéro l'affichage de l'axe C
 >0 : inscrire le décalage angulaire mesuré avec le signe correct dans le tableau de points zéro Numéro de ligne = valeur de Q337. Si un décalage C est déjà inscrit dans le tableau de points zéro, la TNC additionne le décalage angulaire mesuré en tenant compte de son signe

15.8 Exemple : déterminer la rotation de base à l'aide de deux trous



O BEGIN PGM CYC401	1 MM		
1 TOOL CALL 69 Z			
2 TCH PROBE 401 ROT. 2 TROUS			
Q268=+25	;1ER CENTRE 1ER AXE	Centre du 1er trou : coordonnée X	
Q269=+15	;1ER CENTRE 2ÈME AXE	Centre du 1er trou : coordonnée Y	
Q270=+80	;2ÈME CENTRE 1ER AXE	Centre du 2ème trou : coordonnée X	
Q271=+35	;2ÈME CENTRE 2ÈME AXE	Centre du 2ème trou : coordonnée Y	
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	Coordonnée dans l'axe du palpeur où s'effectue la mesure	
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	Hauteur à laquelle l'axe du palpeur peut se déplacer sans risque de collision	
Q307=+0	;PRÉSÉLECTION ANGLE ROT.	Angle de la droite de référence	
Q402=1	;COMPENSATION	Compenser le désalignement par rotation du plateau circulaire	
Q337=1	;REMETTRE À ZÉRO	Après l'alignement, initialiser l'affichage à zéro	
3 CALL PGM 35K47		Appeler le programme d'usinage	
4 END PGM CYC401 A	MM		

16

Cycles palpeurs : initialisation automatique des points d'origine

16.1 Principes

16.1 Principes

Résumé



Lors de l'exécution des cycles de palpage, les cycles 8 IMAGE MIROIR, cycle 11 FACTEUR ECHELLE et cycle 26 FACTEUR ECHELLE AXE ne doivent pas être actifs.

HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.



La TNC doit avoir été préparée par le constructeur de la machine pour l'utilisation des palpeurs 3D. Consultez le manuel de votre machine!

La TNC dispose de douze cycles pour définir automatiquement les points d'origine et les utiliser de la manière suivante :

- Initialiser les valeurs déterminées directement dans l'affichage
- Inscrire les valeurs déterminées dans le tableau Preset
- Inscrire les valeurs déterminées dans un tableau de points zéro

Cycle	Softkey	Page
408 PT REF CENTRE RAINURE Mesure intérieure de la largeur d'une rainure, initialiser le centre de la rainure comme point d'origine	408	439
409 PT REF CENTRE OBLONG Mesure extérieure de la largeur d'un ilot oblong, initialiser le centre de l'ilot oblong comme point d'origine	409	443
410 PT REF. INT. RECTAN Mesure intérieure de la longueur et de la largeur d'un rectangle, initialiser le centre du rectangle comme point d'origine	410	446
411 PT REF. EXT. RECTAN Mesure extérieure de la longueur et de la largeur d'un rectangle, initialiser le centre du rectangle comme point d'origine	411	450
412 PT REF. INT. CERCLE Mesure intérieure de 4 points au choix sur le cercle, initialiser le centre comme point d'origine	412	454
413 PT REF. EXT. CERCLE Mesure extérieure de 4 points au choix sur le cercle, initialiser le centre du cercle comme point d'origine	413	459
414 PT REF. EXT. COIN Mesure extérieure de 2 droites, initialiser le point d'intersection comme point d'origine	414	464
415 PT REF. INT. COIN Mesure intérieure de 2 droites, initialiser le point d'intersection comme point d'origine	415	469
416 PT REF. CENTRE C. DE TROUS (2ème barre de softkeys) Mesure de 3 trous au choix sur le cercle de trous ; initialiser le centre du cercle de trous comme point d'origine	416	474
417 PT REF. DS AXE PALPEUR (2ème barre de softkeys) Mesure d'une position au choix dans l'axe du palpeur ; l'initialiser comme point d'origine	417	479
418 PT REF. 4 TROUS (2ème barre de softkeys) Mesure en croix de 2 fois 2 trous, initialiser le point d'intersection des deux droites comme point d'origine	418	481

16.1 Principes

Cycle	Softkey	Page
419 PT REF. SUR UN AXE (2ème barre de softkeys) Mesure d'une position quelconque dans un axe au choix; l'initialiser comme point d'origine	419	487

Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence



Vous pouvez exécuter les cycles palpeurs 408 à 419 même si la rotation de base est activée (rotation de base ou cycle 10).

Point d'origine et axe du palpeur

La TNC initialise le point d'origine dans le plan d'usinage en fonction de l'axe du palpeur défini dans votre programme de mesure.

Axe palpeur actif	Initialisation point d'origine en
Z	X et Y
Υ	Z et X
X	Y et Z

Mémoriser le point d'origine calculé

Pour tous les cycles d'initialisation du point d'origine, vous pouvez définir avec les paramètres Q303 et Q305 la manière dont la TNC doit mémoriser le point d'origine déterminé :

- Q305 = 0, Q303 = valeur au choix : la TNC initialise le point d'origine calculé qui est affiché. Le nouveau point d'origine est actif immédiatement. La TNC mémorise dans l'affichage le point d'origine initialisé par le cycle, mais également dans la ligne 0 du tableau Preset
- Q305 différent de 0, Q303 = -1



Cette combinaison ne peut exister que si

- vous importez des programmes avec des cycles 410 à 418 créés sur une TNC 4xx
- vous importez des programmes avec des cycles 410 à 418 créés avec une ancienne version du logiciel de l'iTNC530
- vous avez défini par mégarde le paramètre Q303 pour le transfert des valeurs de mesure lors de la définition du cycle

Dans de tels cas, la TNC délivre un message d'erreur ; en effet, le processus complet en liaison avec les tableaux de points zéro (coordonnées REF) a été modifié et vous devez définir avec le paramètre Q303 un transfert de valeurs de mesure.

- Q305 différent de 0, Q303 = 0La TNC écrit le point d'origine calculé dans le tableau de points zéro actif. Le système de référence est le système de coordonnées pièce courant. La valeur du paramètre Q305 détermine le numéro de point zéro. Activer le point zéro dans le programme CN avec le cycle 7
- Q305 différent de 0, Q303 =1La TNC écrit le point d'origine calculé dans le tableau preset. Le système de référence est le système de coordonnées machine (coordonnées REF). La valeur du paramètre Q305 détermine le numéro de Preset. Activer le Preset dans le programme CN avec le cycle 247

16.1 Principes

Résultats de la mesure dans les paramètres Q

Les résultats de la mesure du cycle palpeur concerné sont mémorisés par la TNC dans les paramètres globaux Q150 à Q160. Vous pouvez utiliser ultérieurement ces paramètres dans votre programme. Tenez compte du tableau des paramètres de résultat contenu dans chaque définition de cycle.


16.2 POINT DE REFERENCE CENTRE RAINURE (cycle 408 DIN/ISO : G408)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 408 détermine le centre d'une rainure et l'initialise comme point d'origine. Si vous le souhaitez, la TNC peut aussi mémoriser le centre dans un tableau de points zéro ou de Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**).
- 3 Puis, le palpeur se déplace soit paraxialement à la hauteur de mesure, soit linéairement à la hauteur de sécurité, jusqu'au point de palpage suivant 2 et exécute à cet endroit la deuxième opération de palpage.
- 4 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité, traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305 (voir "") et enregistre les valeurs effectives dans les paramètres Q indiqués ci-après.
- 5 Ensuite, si nécessaire, la TNC calcule aussi, dans une opération de palpage séparée, le point de référence dans l'axe du palpeur.

Numéro paramètre	Signification
Q166	Valeur effective de la largeur de rainure mesurée
Q157	Valeur effective de l'axe central



16.2 POINT DE REFERENCE CENTRE RAINURE (cycle 408 DIN/ISO : G408)

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Pour éviter toute collision entre le palpeur et la pièce, programmez la largeur de la rainure de manière à ce qu'elle soit plutôt plus **petite**.

Si la largeur de la rainure et la distance d'approche ne permettent pas d'effectuer un prépositionnement à proximité des points de palpage, la TNC palpe toujours en partant du centre de la rainure. Dans ce cas, le palpeur ne se déplace pas à la hauteur de sécurité entre les deux points de mesure.

Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.


Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).

POINT DE REFERENCE CENTRE RAINURE (cycle 408 DIN/ISO : 16.2 G408)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q321 (en absolu) : centre de la rainure dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q322 (en absolu) : centre de la rainure dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Largeur de la rainure Q311 (en incrémental) : largeur de la rainure indépendamment de la position dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Axe de mesure Q272 : axe du plan d'usinage dans lequel doit être effectuée la mesure
 - 1 : axe principal = axe de mesure
 - 2 : axe auxiliaire = axe de mesure
- ▶ Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure
 - 0 : positionnement à la hauteur de mesure
 - 1 : positionnement à la hauteur de sécurité
- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro dans le tableau de points zéro/tableau preset dans lequel la TNC doit mémoriser les coordonnées du centre de la rainure. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement l'affichage, le nouveau point d'origine étant au centre du oblong. Plage d'introduction 0 à 2999



Séquences CN

00quo000 0.	_
5 TCH PROBE 4 RAINURE	108 PT REF CENTRE
Q321=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q322=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q311=25	;LARGEUR DE RAINURE
Q272=1	;AXE DE MESURE
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
Q305=10	;N° DANS TABLEAU
Q405=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE
Q381=1	;PALPER DS AXE PALPEUR

16.2 POINT DE REFERENCE CENTRE RAINURE (cycle 408 DIN/ISO : G408)

- ▶ Nouveau point de réf. Q405 (en absolu) : coordonnée dans l'axe de mesure à laquelle la TNC doit initialiser le centre de la rainure. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si la rotation de base calculée doit être mémorisée dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - **0** : reporter, dans le tableau de points zéro actif, la rotation de base calculée en tant que décalage du point zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter la rotation de base calculée dans le tableau preset. Le système de référence est le système de coordonnées machine (système REF)
- ▶ Palper dans l'axe du palpeur Q381 : définir si la TNC doit aussi initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **0** : ne pas initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - 1 : initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
- ▶ Palper axe palp.: coord. 1er axe Q382 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 2ème axe Q383 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 3ème axe Q384 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe du palpeur à laquelle le point d'origine de cet axe doit être initialisé. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Nouveau pt de réf. sur axe palp. Q333 (en absolu): coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

Q382=+85	;1ÈRE COO. DANS AXE PALP.
Q383=+50	;2ÈME COO. DANS AXE PALP.
Q384=+0	;3ÈME COO. DANS AXE PALP.
Q333=+1	;POINT DE RÉFÉRENCE

16.3 POINT DE REFERENCE CENTRE ILOT OBLONG (cycle 409 DIN/ISO : G409)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 409 détermine le centre d'un oblong et initialise ce centre comme point d'origine. Si vous le souhaitez, la TNC peut aussi mémoriser le centre dans un tableau de points zéro ou de Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**).
- 3 Puis, le palpeur se rend à la hauteur de sécurité avant de se positionner au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité, traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305 (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437) et enregistre les valeurs effectives dans les paramètres Q indiqués ci-après.
- 5 Ensuite, si nécessaire, la TNC calcule aussi, dans une opération de palpage séparée, le point de référence dans l'axe du palpeur.

Numéro de paramètre	Signification
Q166	Valeur effective largeur l'oblong
Q157	Valeur effective de la position milieu

Attention lors de la programmation !




Attention, risque de collision!

Pour éviter toute collision entre le palpeur et la pièce, programmez pour la largeur de l'ilot oblong une valeur plutôt plus **grande**.

Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).




16.3 POINT DE REFERENCE CENTRE ILOT OBLONG (cycle 409 DIN/ISO : G409)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q321 (en absolu) : centre de l'ilot oblong dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q322 (en absolu) : centre de l'ilot oblong dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Largeur oblong Q311 (en incrémental) : largeur de l'ilot oblong, indépendamment de la position dans le plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Axe de mesure** Q272 : axe du plan d'usinage dans lequel doit être effectuée la mesure
 - 1 : axe principal = axe de mesure
 - 2 : axe auxiliaire = axe de mesure
- ▶ Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro de la ligne du tableau de points zéro/tableau preset à laquelle la TNC doit mémoriser les coordonnées du centre de l'ilot oblong. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement l'affichage, le nouveau point d'origine étant au centre de la rainure. Plage d'introduction 0 à 2999
- ▶ Nouveau pt de réf. Q405 (en absolu) : coordonnée dans l'axe de mesure à laquelle la TNC doit initialiser le centre de l'oblong. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper dans l'axe du palpeur Q381 : définir si la TNC doit aussi initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **0** : ne pas initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - 1 : initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
- ▶ Palper axe palp.: coord. 2ème axe Q383 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999



Χ

Séquences CN

	· -	
5 TCH PROBE 409 PT RÉF. CENT. OBLONG		
Q321=+50	;CENTRE 1ER AXE	
Q322=+50	;CENTRE 2ÈME AXE	
Q311=25	;LARGEUR D'OBLONG	
Q272=1	;AXE DE MESURE	
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	
Q305=10	;N° DANS TABLEAU	
Q405=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE	
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE	
Q381=1	;PALPER DS AXE PALPEUR	
Q382=+85	;1ÈRE COORD. DS AXE PALP.	
Q383=+50	;2ÈME COORD. DS AXE PALP.	
Q384=+0	;3ÈME COORD. DS AXE PALP.	
Q333=+1	;POINT DE RÉFÉRENCE	

POINT DE REFERENCE CENTRE ILOT OBLONG (cycle 409 DIN/ISO: 16.3 G409)

- ▶ Palper axe palp.: coord. 3ème axe Q384 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe du palpeur à laquelle le point d'origine de cet axe doit être initialisé. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. sur axe palp. Q333 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

16.4 POINT DE REFERENCE INTERIEUR RECTANGLE (cycle 410 DIN/ ISO: G410)


16.4 POINT DE REFERENCE INTERIEUR RECTANGLE (cycle 410 DIN/ISO : G410)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 410 détermine le centre d'une poche rectangulaire et l'initialise comme point d'origine. Si vous le souhaitez, la TNC peut aussi mémoriser le centre dans un tableau de points zéro ou de Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**).
- 3 Puis, le palpeur se déplace soit paraxialement à la hauteur de mesure, soit linéairement à la hauteur de sécurité, jusqu'au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3, puis au point de palpage 4 et y exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage.
- 5 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305. (voir "")
- 6 Ensuite, si nécessaire, la TNC calcule aussi, dans une opération de palpage séparée, le point de référence dans l'axe du palpeur et enregistre les valeurs effectives dans les paramètres Q ciaprès énumérés.

Numéro de paramètre	Signification
Q151	Valeur effective centre, axe principal
Q152	Valeur effective centre, axe secondaire
Q154	Valeur effective côté axe principal
Q155	Valeur effective côté axe secondaire



POINT DE REFERENCE INTERIEUR RECTANGLE (cycle 410 DIN/ 16.4 ISO: G410)

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Pour éviter toute collision entre le palpeur et la pièce, programmez le 1er et le 2ème côté de la poche de manière à ce qu'ils soient plutôt plus **petits**.

Si les dimensions de la poche et la distance d'approche ne permettent pas d'effectuer un prépositionnement à proximité des points de palpage, la TNC palpe toujours en partant du centre de la poche. Dans ce cas, le palpeur ne se déplace pas à la hauteur de sécurité entre les quatre points de mesure.

Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.


Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).

16.4 POINT DE REFERENCE INTERIEUR RECTANGLE (cycle 410 DIN/ ISO: G410)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q321 (en absolu) : centre de la poche dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q322 (en absolu) : centre de la poche dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► 1er côté Q323 (en incrémental) : longueur de la poche, parallèlement à l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **2ème côté** Q324 (en incrémental) : longueur de la poche, parallèlement à l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure
 - 0 : positionnement à la hauteur de mesure1 : positionnement à la hauteur de sécurité
- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro de la ligne du tableau de points zéro/tableau preset à laquelle la TNC doit mémoriser les coordonnées du centre de la poche. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement l'affichage, le nouveau point d'origine étant au centre de la poche. Plage d'introduction 0 à 2999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe principal Q331 (en absolu) : coordonnée dans l'axe principal à laquelle la TNC doit initialiser le centre de la poche. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe secondaire Q332 (en absolu) : coordonnée dans l'axe secondaire à laquelle la TNC doit initialiser le centre de la poche. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999



Séquences CN

Ocquenices of	•
5 TCH PROBE 4	110 PT REF. INT. RECTAN
Q321=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q322=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q323=60	;1ER CÔTÉ
Q324=20	;2ÈME CÔTÉ
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
Q305=10	;N° DANS TABLEAU
Q331=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q332=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE
Q381=1	;PALPER DS AXE PALPEUR
Q382=+85	;1ÈRE COORD. DS AXE PALP.
Q383=+50	;2ÈME COORD. DS AXE PALP.
Q384=+0	;3ÈME COORD. DS AXE PALP.
Q333=+1	;POINT DE RÉFÉRENCE

POINT DE REFERENCE INTERIEUR RECTANGLE (cycle 410 DIN/ 16.4 ISO: G410)

- ► Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si le point de référence calculé doit être mémorisé dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - -1: ne pas utiliser! Est inscrit par la TNC si d'anciens programmes sont importés (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
 - **0** : reporter le point de référence calculé dans le tableau actif de points zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter le point de référence calculé dans le tableau preset. Le système de référence correspond au système de coordonnées machine (système REF).
- ▶ Palper dans l'axe du palpeur Q381 : définir si la TNC doit aussi initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **0** : ne pas initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - 1 : initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
- ▶ Palper axe palp.: coord. 1er axe Q382 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 2ème axe Q383 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 3ème axe Q384 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe du palpeur à laquelle le point d'origine de cet axe doit être initialisé. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Nouveau pt de réf. Q333 (en absolu) : coordonnée à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

16.5 POINT DE REFERENCE EXTERIEUR RECTANGLE (cycle 411 DIN/ ISO: G411)


16.5 POINT DE REFERENCE EXTERIEUR RECTANGLE (cycle 411 DIN/ISO : G411)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 411 détermine le centre d'un tenon rectangulaire et l'initialise comme point d'origine. Si vous le souhaitez, la TNC peut aussi mémoriser le centre dans un tableau de points zéro ou de Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**).
- 3 Puis, le palpeur se déplace soit paraxialement à la hauteur de mesure, soit linéairement à la hauteur de sécurité, jusqu'au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3, puis au point de palpage 4 et y exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage.
- 5 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305. (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
- 6 Ensuite, si nécessaire, la TNC calcule aussi, dans une opération de palpage séparée, le point de référence dans l'axe du palpeur et enregistre les valeurs effectives dans les paramètres Q ciaprès énumérés.

Numéro de paramètre	Signification
Q151	Valeur effective centre, axe principal
Q152	Valeur effective centre, axe secondaire
Q154	Valeur effective côté, axe principal
Q155	Valeur effective côté, axe secondaire



POINT DE REFERENCE EXTERIEUR RECTANGLE (cycle 411 DIN/ 16.5 ISO: G411)

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Pour éviter toute collision entre le palpeur et la pièce, programmez le 1er et le 2ème côté du tenon de manière à ce qu'ils soient plutôt plus **grands**.

Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.


Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).

16.5 POINT DE REFERENCE EXTERIEUR RECTANGLE (cycle 411 DIN/ ISO : G411)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q321 (en absolu) : centre du tenon dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q322 (en absolu) : centre du tenon dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Longueur 1er côté Q323 (en incrémental) : longueur du tenon, parallèlement à l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Longueur 2ème côté Q324 (en incrémental) : longueur du tenon, parallèlement à l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999.9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure
 - 0 : positionnement à la hauteur de mesure1 : positionnement à la hauteur de sécurité
- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro de la ligne du tableau de points zéro/tableau preset à laquelle la TNC doit mémoriser les coordonnées du centre du tenon. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement l'affichage, le nouveau point d'origine étant au centre du tenon. Plage d'introduction 0 à 2999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe principal Q331 (en absolu) : coordonnée dans l'axe principal à laquelle la TNC doit initialiser le centre du tenon déterminé. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999



Séquences CN

	_		
5 TCH PROBE 4	5 TCH PROBE 411 PT RÉF. EXT. RECTAN		
Q321=+50	;CENTRE 1ER AXE		
Q322=+50	;CENTRE 2ÈME AXE		
Q323=60	;1ER CÔTÉ		
Q324=20	;2ÈME CÔTÉ		
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE		
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE		
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ		
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.		
Q305=0	;N° DANS TABLEAU		
Q331=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE		
Q332=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE		
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE		
Q381=1	;PALPER DS AXE PALPEUR		
Q382=+85	;1ÈRE COORD. DS AXE PALP.		
Q383=+50	;2ÈME COORD. DS AXE PALP.		
Q384=+0	;3ÈME COORD. DS AXE PALP.		
Q333=+1	;POINT DE RÉFÉRENCE		

POINT DE REFERENCE EXTERIEUR RECTANGLE (cycle 411 DIN/ 16.5 ISO: G411)

- ► Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si le point de référence calculé doit être mémorisé dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - -1: ne pas utiliser! Est inscrit par la TNC si d'anciens programmes sont importés (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
 - **0** : reporter le point de référence calculé dans le tableau actif de points zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter le point de référence calculé dans le tableau preset. Le système de référence correspond au système de coordonnées machine (système REF).
- ▶ Palper dans l'axe du palpeur Q381 : définir si la TNC doit aussi initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **0** : ne pas initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - 1 : initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
- ▶ Palper axe palp.: coord. 1er axe Q382 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 2ème axe Q383 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 3ème axe Q384 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe du palpeur à laquelle le point d'origine de cet axe doit être initialisé. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. sur axe palp. Q333 (en absolu): coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

16.6 POINT DE REFERENCE INTERIEUR CERCLE (cycle 412 DIN/ISO : G412)


16.6 POINT DE REFERENCE INTERIEUR CERCLE (cycle 412 DIN/ISO : G412)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 412 détermine le centre d'une poche circulaire (trou) et l'initialise comme point d'origine. Si vous le souhaitez, la TNC peut aussi mémoriser le centre dans un tableau de points zéro ou de Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne F). La TNC détermine automatiquement le sens du palpage en fonction de l'angle initial programmé.
- 3 Le palpeur suit ensuite une trajectoire circulaire, soit à la hauteur de mesure, soit à la hauteur de sécurité, pour se positionner au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3, puis au point de palpage 4 et y exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage.
- 5 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité, traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305 (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437) et enregistre les valeurs effectives dans les paramètres Q énumérés ci-après.
- 6 Ensuite, si nécessaire, la TNC calcule aussi, dans une opération de palpage séparée, le point de référence dans l'axe du palpeur.

Numéro de paramètre	Signification
Q151	Valeur effective centre, axe principal
Q152	Valeur effective centre, axe secondaire
Q153	Valeur effective diamètre



POINT DE REFERENCE INTERIEUR CERCLE (cycle 412 DIN/ISO: 16.6 G412)

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Pour éviter toute collision entre le palpeur et la pièce, introduisez le diamètre nominal de la poche (trou) de manière à ce qu'il soit plutôt plus **petit**.

Si les dimensions de la poche et la distance d'approche ne permettent pas d'effectuer un prépositionnement à proximité des points de palpage, la TNC palpe toujours en partant du centre de la poche. Dans ce cas, le palpeur ne se déplace pas à la hauteur de sécurité entre les quatre points de mesure.

Plus l'incrément angulaire programmé Q247 est petit et moins le centre de cercle calculé par la TNC sera précis. Valeur d'introduction min. : 5°

Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).


16.6 POINT DE REFERENCE INTERIEUR CERCLE (cycle 412 DIN/ISO : G412)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q321 (en absolu) : centre de la poche dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Centre 2ème axe Q322 (en absolu) : centre de la poche dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Si vous programmez Q322 = 0, la TNC aligne le centre du trou sur l'axe Y positif, si vous programmez Q322 différent de 0, la TNC aligne le centre du trou à la position nominale. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Diamètre nominal** Q262 : diamètre approximatif de la poche circulaire (trou). Introduire de préférence une valeur plus petite. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Angle initial Q325 (en absolu): angle compris entre l'axe principal du plan d'usinage et le premier point de palpage. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ▶ Incrément angulaire Q247 (en incrémental) : angle compris entre deux points de mesure. Le signe de l'incrément angulaire détermine le sens de rotation (- = sens horaire) pour le déplacement du palpeur au point de mesure suivant. Si vous souhaitez mesurer des secteurs circulaires, programmez un incrément angulaire inférieur à 90°. Plage d'introduction -120,000 à 120,000
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure

0 : positionnement à la hauteur de mesure1 : positionnement à la hauteur de sécurité



Séquences CN

5 TCH PROBE 4	112 PT RÉF. INT. CERCLE
Q321=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q322=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q262=75	;DIAMÈTRE NOMINAL
Q325=+0	;ANGLE INITIAL
Q247=+60	;INCRÉMENT ANGULAIRE
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
Q305=12	;N° DANS TABLEAU
Q331=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q332=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE

Q320

POINT DE REFERENCE INTERIEUR CERCLE (cycle 412 DIN/ISO: 16.6 G412)

- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro de la ligne du tableau de points zéro/tableau preset à laquelle la TNC doit mémoriser les coordonnées du centre de la poche. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement l'affichage, le nouveau point d'origine étant au centre de la poche. Plage d'introduction 0 à 2999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe principal Q331 (en absolu) : coordonnée dans l'axe principal à laquelle la TNC doit initialiser le centre de la poche. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe secondaire Q332 (en absolu) : coordonnée dans l'axe secondaire à laquelle la TNC doit initialiser le centre de la poche. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si le point de référence calculé doit être mémorisé dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - -1 : ne pas utiliser ! Est inscrit par la TNC si d'anciens programmes sont importés (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
 - **0** : reporter le point de référence calculé dans le tableau actif de points zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter le point de référence calculé dans le tableau preset. Le système de référence correspond au système de coordonnées machine (système REF).
- ▶ Palper dans l'axe du palpeur Q381 : définir si la TNC doit aussi initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **0** : ne pas initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **1** : initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
- ▶ Palper axe palp.: coord. 1er axe Q382 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 2ème axe Q383 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE
Q381=1	;PALPER DS AXE PALPEUR
Q382=+85	;1ÈRE COORD. DS AXE PALP.
Q383=+50	;2ÈME COORD. DS AXE PALP.
Q384=+0	;3ÈME COORD. DS AXE PALP.
Q333=+1	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q423=4	;NB POINTS DE MESURE
Q365=1	;TYPE DÉPLACEMENT

16.6 POINT DE REFERENCE INTERIEUR CERCLE (cycle 412 DIN/ISO : G412)

- ▶ Palper axe palp.: coord. 3ème axe Q384 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe du palpeur à laquelle le point d'origine de cet axe doit être initialisé. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. sur axe palp. Q333 (en absolu): coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Nombre de points de mesure (4/3) Q423 : définir si la TNC doit mesurer le tenon avec 4 ou 3 opérations de palpage
 - 4 : utiliser 4 points de mesure (réglage par défaut)
 - 3 : utiliser 3 points de mesure
- ► Type déplacement? droite = 0 / cercle = 1 Q365 : définir la nature de la fonction de contournage à appliquer pour déplacer l'outil entre les points de mesure quand la fonction de déplacement à la hauteur de sécurité (Q301=1) est active
 - 0 : déplacement sur une droite
 - 1 : déplacement sur le cercle du diamètre primitif


16.7 POINT DE REFERENCE EXTERIEUR CERCLE (cycle 413 DIN/ISO : G413)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 413 détermine le centre d'un tenon circulaire et l'initialise comme point d'origine. Si vous le souhaitez, la TNC peut aussi mémoriser le centre dans un tableau de points zéro ou de Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne F). La TNC détermine automatiquement le sens du palpage en fonction de l'angle initial programmé.
- 3 Le palpeur suit ensuite une trajectoire circulaire, soit à la hauteur de mesure, soit à la hauteur de sécurité, pour se positionner au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3, puis au point de palpage 4 et y exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage.
- 5 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité, traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305 (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437) et enregistre les valeurs effectives dans les paramètres Q énumérés ci-après.
- 6 Ensuite, si nécessaire, la TNC calcule aussi, dans une opération de palpage séparée, le point de référence dans l'axe du palpeur.

Numéro de paramètre	Signification
Q151	Valeur effective centre, axe principal
Q152	Valeur effective centre, axe secondaire
Q153	Valeur effective diamètre



16.7 POINT DE REFERENCE EXTERIEUR CERCLE (cycle 413 DIN/ ISO : G413)

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Pour éviter toute collision entre le palpeur et la pièce, programmez le diamètre nominal du tenon de manière à ce qu'il soit plutôt plus **grand**.

Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

Plus l'incrément angulaire programmé Q247 est petit et moins le centre de cercle calculé par la TNC sera précis. Valeur d'introduction min. : 5°


Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).


POINT DE REFERENCE EXTERIEUR CERCLE (cycle 413 DIN/ 16.7 ISO: G413)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q321 (en absolu) : centre du tenon dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Centre 2ème axe Q322 (en absolu) : centre du tenon dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Si vous programmez Q322 = 0, la TNC aligne le centre du trou sur l'axe Y positif, si vous programmez Q322 différent de 0, la TNC aligne le centre du trou à la position nominale. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Diamètre nominal** Q262 : diamètre approximatif du tenon. Introduire de préférence une valeur plus grande. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Angle initial Q325 (en absolu): angle compris entre l'axe principal du plan d'usinage et le premier point de palpage. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ▶ Incrément angulaire Q247 (en incrémental) : angle compris entre deux points de mesure. Le signe de l'incrément angulaire détermine le sens de rotation (- = sens horaire) pour le déplacement du palpeur au point de mesure suivant. Si vous souhaitez mesurer des secteurs circulaires, programmez un incrément angulaire inférieur à 90°. Plage d'introduction -120,000 à 120,000





16.7 POINT DE REFERENCE EXTERIEUR CERCLE (cycle 413 DIN/ ISO: G413)

- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure
 - 0 : positionnement à la hauteur de mesure1 : positionnement à la hauteur de sécurité
- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro de la ligne du tableau de points zéro/tableau preset à laquelle la TNC doit mémoriser les coordonnées du centre du tenon. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement l'affichage, le nouveau point d'origine étant au centre du tenon. Plage d'introduction 0 à 2999
- ► Nouveau pt de réf. axe principal Q331 (en absolu): coordonnée dans l'axe principal à laquelle la TNC doit initialiser le centre du tenon déterminé. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe secondaire Q332 (en absolu) : coordonnée dans l'axe secondaire à laquelle la TNC doit initialiser le centre du tenon déterminé. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ➤ Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si le point de référence calculé doit être mémorisé dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - -1: ne pas utiliser! Est inscrit par la TNC si d'anciens programmes sont importés (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
 - **0** : reporter le point de référence calculé dans le tableau actif de points zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter le point de référence calculé dans le tableau preset. Le système de référence correspond au système de coordonnées machine (système REF).

Séquences CN

	-
5 TCH PROBE 4	13 PT RÉF. EXT. CERCLE
Q321=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q322=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q262=75	;DIAMÈTRE NOMINAL
Q325=+0	;ANGLE INITIAL
-	;INCRÉMENT ANGULAIRE
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+20	HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
Q305=15	;N° DANS TABLEAU
Q331=+0	POINT DE RÉFÉRENCE
Q332=+0	POINT DE RÉFÉRENCE
	;TRANSFERT VAL. MESURE
	;PALPER DS AXE PALPEUR
	;1ÈRE COORD. DS AXE PALP.
-	;2ÈME COORD. DS AXE PALP.
_	;3ÈME COORD. DS AXE PALP.
Q333=+1	POINT DE RÉFÉRENCE
Q423=4	;NB POINTS DE MESURE
Q365=1	;TYPE DÉPLACEMENT

POINT DE REFERENCE EXTERIEUR CERCLE (cycle 413 DIN/ 16.7 ISO : G413)

- ▶ Palper dans l'axe du palpeur Q381 : définir si la TNC doit aussi initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **0** : ne pas initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - 1 : initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
- ▶ Palper axe palp.: coord. 1er axe Q382 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 2ème axe Q383 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 3ème axe Q384 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe du palpeur à laquelle le point d'origine de cet axe doit être initialisé. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. sur axe palp. Q333 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nombre de points de mesure (4/3) Q423 : définir si la TNC doit mesurer le tenon avec 4 ou 3 opérations de palpage
 - 4 : utiliser 4 points de mesure (réglage par défaut)
 - 3 : utiliser 3 points de mesure
- ➤ Type déplacement? droite = 0 / cercle = 1 Q365 : définir la nature de la fonction de contournage à appliquer pour déplacer l'outil entre les points de mesure quand la fonction de déplacement à la hauteur de sécurité (Q301=1) est active
 - 0 : déplacement sur une droite
 - 1 : déplacement sur le cercle du diamètre primitif

16.8 POINT DE REFERENCE EXTERIEUR COIN (cycle 414 DIN/ISO: G414)


16.8 POINT DE REFERENCE EXTERIEUR COIN (cycle 414 DIN/ISO : G414)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 414 détermine le point d'intersection de deux droites et l'initialise comme point d'origine. Si vous le souhaitez, la TNC peut également mémoriser le point d'intersection dans un tableau de points zéro ou de Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne **FMAX**) et selon la logique de positionnement (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) (voir l'image en haut, à droite). La TNC décale alors le palpeur de la valeur de la distance d'approche, dans le sens opposé au sens de déplacement concerné.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne F). La TNC détermine automatiquement la direction de palpage en fonction du 3ème point de mesure programmé.
- 1 Puis, le palpeur se rend au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 2 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3 puis au point de palpage 4 et y exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage.
- 3 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité, traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305 (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437) et enregistre les coordonnées du coin calculé dans les paramètres Q énumérés ci-après.
- 4 Ensuite, si nécessaire, la TNC calcule aussi, dans une opération de palpage séparée, le point de référence dans l'axe du palpeur.

Numéro de paramètre	Signification
Q151	Valeur effective du coin dans l'axe principal
Q152	Valeur effective du coin dans l'axe secondaire



POINT DE REFERENCE EXTERIEUR COIN (cycle 414 DIN/ISO : G414) 16.8

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).




Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

La TNC mesure toujours la première droite dans le sens de l'axe secondaire du plan d'usinage.

La position des points de mesure 1 et 3 permet de définir le coin auquel la TNC initialisera le point d'origine (voir fig. de droite et tableau ci-après).

Coin	Coordonnée X	Coordonnée Y
А	Point 1 supérieur point 3	Point 1 inférieur point 3
В	Point 1 inférieur point 3	Point 1 inférieur point 3
С	Point 1 inférieur point 3	Point 1 supérieur point 3
D	Point 1 supérieur point 3	Point 1 supérieur point 3





16.8 POINT DE REFERENCE EXTERIEUR COIN (cycle 414 DIN/ISO: G414)

Paramètres du cycle



- ▶ 1er point mesure sur 1er axe Q263 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 2ème axe Q264 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Distance 1er axe** Q326 (en incrémental) : distance entre le premier et le deuxième point de mesure dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ 3ème point mesure dans 1er axe Q296 (en absolu) : coordonnée du troisième point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 3ème point mesure dans 2ème axe Q297 (en absolu) : coordonnée du troisième point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance 2ème axe Q327 (en incrémental) : distance entre le troisième et le quatrième point de mesure dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure
 - 0 : positionnement à la hauteur de mesure1 : positionnement à la hauteur de sécurité
- ► Exécuter la rotation de base Q304 : définir si la TNC doit compenser le désalignement de la pièce par une rotation de base
 - 0 : ne pas exécuter de rotation de base
 - 1 : exécuter une rotation de base





Séquences CN

ocquemoes or	•
5 TCH PROBE 414 PT RÉF. INT. COIN	
Q263=+37	;1ER POINT 1ER AXE
Q264=+7	;1ER POINT 2ÈME AXE
Q326=50	;DISTANCE 1ER AXE
Q296=+95	;3ÈME POINT 1ER AXE
Q297=+25	;3ÈME POINT 2ÈME AXE
Q327=45	;DISTANCE 2ÈME AXE
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
Q304=0	;ROTATION DE BASE
Q305=7	;N° DANS TABLEAU
Q331=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q332=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE

POINT DE REFERENCE EXTERIEUR COIN (cycle 414 DIN/ISO: G414) 16.8

- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro de la ligne du tableau de points zéro/tableau preset à laquelle la TNC doit mémoriser les coordonnées du coin. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement l'affichage, le nouveau point d'origine étant dans le coin. Plage d'introduction 0 à 2999
- ► Nouveau pt de réf. axe principal Q331 (en absolu) : coordonnée dans l'axe principal à laquelle la TNC doit initialiser le coin déterminé. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe secondaire Q332 (en absolu) : coordonnée dans l'axe secondaire à laquelle la TNC doit initialiser le coin déterminé. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si le point de référence calculé doit être mémorisé dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - -1 : ne pas utiliser ! Est inscrit par la TNC si d'anciens programmes sont importés (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
 - **0** : reporter le point de référence calculé dans le tableau actif de points zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter le point de référence calculé dans le tableau preset. Le système de référence correspond au système de coordonnées machine (système REF).
- Palper dans l'axe du palpeur Q381 : définir si la TNC doit aussi initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **0** : ne pas initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - 1 : initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
- ▶ Palper axe palp.: coord. 1er axe Q382 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 2ème axe Q383 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

Q381=1	;PALPER DS AXE PALPEUR
Q382=+85	;1ÈRE COORD. DS AXE PALP.
Q383=+50	;2ÈME COORD. DS AXE PALP.
Q384=+0	;3ÈME COORD. DS AXE PALP.
Q333=+1	;POINT DE RÉFÉRENCE

16.8 POINT DE REFERENCE EXTERIEUR COIN (cycle 414 DIN/ISO : G414)

- ▶ Palper axe palp.: coord. 3ème axe Q384 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe du palpeur à laquelle le point d'origine de cet axe doit être initialisé. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. sur axe palp. Q333 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999


16.9 POINT DE REFERENCE INTERIEUR COIN (cycle 415 DIN/ISO : G415)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 415 détermine le point d'intersection de deux droites et l'initialise comme point d'origine. Si vous le souhaitez, la TNC peut également mémoriser le point d'intersection dans un tableau de points zéro ou de Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au premier point de palpage 1 défini dans le cycle, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) (voir l'image en haut, à droite). La TNC décale alors le palpeur de la valeur de la distance d'approche, dans le sens opposé au sens de déplacement concerné.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**). Le sens de palpage dépend du numéro du coin.
- 1 Puis, le palpeur se rend au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 2 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3, puis au point de palpage 4 et y exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage.
- 3 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité, traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305 (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437) et enregistre les coordonnées du coin calculé dans les paramètres Q énumérés ci-après.
- 4 Ensuite, si nécessaire, la TNC calcule aussi, dans une opération de palpage séparée, le point de référence dans l'axe du palpeur.

Numéro de paramètre	Signification
Q151	Valeur effective du coin dans l'axe principal
Q152	Valeur effective du coin dans l'axe secondaire



16.9 POINT DE REFERENCE INTERIEUR COIN (cycle 415 DIN/ISO : G415)

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.


La TNC mesure toujours la première droite dans le sens de l'axe secondaire du plan d'usinage.

POINT DE REFERENCE INTERIEUR COIN (cycle 415 DIN/ISO: G415) 16.9

Paramètres du cycle



- ▶ 1er point mesure sur 1er axe Q263 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 2ème axe Q264 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Distance 1er axe** Q326 (en incrémental) : distance entre le premier et le deuxième point de mesure dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **Distance 2ème axe** Q327 (en incrémental) : distance entre le troisième et le quatrième point de mesure dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Coin Q308 : numéro du coin auquel la TNC doit initialiser le point d'origine. Plage d'introduction 1 à 4
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure
 - 0 : positionnement à la hauteur de mesure1 : positionnement à la hauteur de sécurité
- ► Exécuter la rotation de base Q304 : définir si la TNC doit compenser le désalignement de la pièce par une rotation de base
 - 0 : ne pas exécuter de rotation de base
 - 1 : exécuter une rotation de base
- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro de la ligne du tableau de points zéro/tableau preset à laquelle la TNC doit mémoriser les coordonnées du coin. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement l'affichage, le nouveau point d'origine étant dans le coin. Plage d'introduction 0 à 2999



Séquences CN

5 TCH PROBE 415 PT RÉF. EXT. COIN		
Q263=+37	;1ER POINT 1ER AXE	
Q264=+7	;1ER POINT 2ÈME AXE	
Q326=50	;DISTANCE 1ER AXE	
Q296=+95	;3ÈME POINT 1ER AXE	
Q297=+25	;3ÈME POINT 2ÈME AXE	
Q327=45	;DISTANCE 2ÈME AXE	
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.	
Q304=0	;ROTATION DE BASE	
Q305=7	;N° DANS TABLEAU	
Q331=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE	
Q332=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE	
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE	
Q381=1	;PALPER DS AXE PALPEUR	
Q382=+85	;1ÈRE COORD. DS AXE PALP.	
Q383=+50	;2ÈME COORD. DS AXE	

16.9 POINT DE REFERENCE INTERIEUR COIN (cycle 415 DIN/ISO : G415)

- ▶ Nouveau pt de réf. axe principal Q331 (en absolu) : coordonnée dans l'axe principal à laquelle la TNC doit initialiser le coin déterminé. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe secondaire Q332 (en absolu) : coordonnée dans l'axe secondaire à laquelle la TNC doit initialiser le coin déterminé. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si le point de référence calculé doit être mémorisé dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - -1 : ne pas utiliser ! Est inscrit par la TNC si d'anciens programmes sont importés (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
 - **0** : reporter le point de référence calculé dans le tableau actif de points zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter le point de référence calculé dans le tableau preset. Le système de référence correspond au système de coordonnées machine (système REF).
- ▶ Palper dans l'axe du palpeur Q381 : définir si la TNC doit aussi initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **0** : ne pas initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **1** : initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
- ▶ Palper axe palp.: coord. 1er axe Q382 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 2ème axe Q383 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 3ème axe Q384 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe du palpeur à laquelle le point d'origine de cet axe doit être initialisé. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

Q384=+0 ;3ÈME COORD. DS AXE PALP.

Q333=+1 ;POINT DE RÉFÉRENCE

▶ Nouveau pt de réf. sur axe palp. Q333 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

16.10 POINT DE REFERENCE CENTRE DE CERCLE DE TROUS (cycle 416 DIN/ISO : G416)


16.10 POINT DE REFERENCE CENTRE DE CERCLE DE TROUS (cycle 416 DIN/ ISO : G416)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 416 calcule le centre d'un cercle de trous en mesurant trois trous et initialise ce centre comme point d'origine. Si vous le souhaitez, la TNC peut aussi mémoriser le centre dans un tableau de points zéro ou de Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point central indiqué pour le trou 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410).
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et enregistre le centre du premier trou en palpant quatre fois.
- 3 Puis, le palpeur retourne à la hauteur de sécurité avant de se positionner au centre programmé du second trou 2.
- 4 La TNC déplace le palpeur à la hauteur de mesure programmée et enregistre le centre du deuxième trou en palpant quatre fois.
- 5 Puis, le palpeur retourne à la hauteur de sécurité avant de se positionner au centre programmé du troisième trou 3.
- 6 La TNC déplace le palpeur à la hauteur de mesure programmée et enregistre le centre du troisième trou en palpant guatre fois.
- 7 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité, traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305 (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437) et enregistre les valeurs effectives dans les paramètres Q énumérés ci-après.
- 8 Ensuite, si nécessaire, la TNC calcule aussi, dans une opération de palpage séparée, le point de référence dans l'axe du palpeur.

Numéro de paramètre	Signification	
Q151	Valeur effective centre, axe principal	
Q152	Valeur effective centre, axe secondaire	
Q153	Valeur effective diamètre cercle de trous	



POINT DE REFERENCE CENTRE DE CERCLE DE TROUS (cycle 416 16.10 DIN/ISO : G416)

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).




Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.


16.10 POINT DE REFERENCE CENTRE DE CERCLE DE TROUS (cycle 416 DIN/ISO : G416)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q273 (en absolu): centre du cercle de trous (valeur nominale) dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q274 (en absolu) : centre du cercle de trous (valeur nominale) dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Diamètre nominal** Q262 : introduire le diamètre approximatif du cercle de trous. Plus le diamètre du trou est petit et plus le diamètre nominal à introduire doit être précis. Plage d'introduction -0 à 99999,9999
- ► Angle 1er trou Q291 (en absolu) : angle en coordonnées polaires du premier centre de trou dans le plan d'usinage. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000
- ► Angle 2ème trou Q292 (en absolu) : angle en coordonnées polaires du deuxième centre de trou dans le plan d'usinage. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000
- ▶ Angle 3ème trou Q293 (en absolu) : angle en coordonnées polaires du troisième centre de trou dans le plan d'usinage. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro de la ligne du tableau de points zéro/tableau preset à laquelle la TNC doit mémoriser les coordonnées du cercle de trous. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement le nouveau point d'origine au centre du cercle de trous. Plage d'introduction 0 à 2999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe principal Q331 (en absolu): coordonnée dans l'axe principal à laquelle la TNC doit initialiser le centre calculé pour le cercle de trous. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999





Séquences CN

5 TCH PROBE 4 TROUS	16 PT RÉF. CENTRE C.
Q273=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q274=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q262=90	;DIAMÈTRE NOMINAL
Q291=+34	;ANGLE 1ER TROU
Q292=+70	;ANGLE 2ÈME TROU
Q293=+210	;ANGLE 3ÈME TROU
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q305=12	;N° DANS TABLEAU
Q331=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q332=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE
Q381=1	;PALPER DS AXE PALPEUR

POINT DE REFERENCE CENTRE DE CERCLE DE TROUS (cycle 416 16.10 DIN/ISO : G416)

- ▶ Nouveau pt de réf. axe secondaire Q332 (en absolu) : coordonnée dans l'axe secondaire à laquelle la TNC doit initialiser le centre calculé pour le cercle de trous. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si le point de référence calculé doit être mémorisé dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - -1: ne pas utiliser! Est inscrit par la TNC si d'anciens programmes sont importés (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
 - **0** : reporter le point de référence calculé dans le tableau actif de points zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter le point de référence calculé dans le tableau preset. Le système de référence correspond au système de coordonnées machine (système REF).
- ▶ Palper dans l'axe du palpeur Q381 : définir si la TNC doit aussi initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **0** : ne pas initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - 1 : initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
- ▶ Palper axe palp.: coord. 1er axe Q382 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 3ème axe Q384 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe du palpeur à laquelle le point d'origine de cet axe doit être initialisé. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Nouveau pt de réf. sur axe palp. Q333 (en absolu): coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

Q382=+85	;1ÈRE COORD DS AXE PALP.
Q383=+50	;2ÈME COORD. DS AXE PALP.
Q384=+0	;3ÈME COORD. DS AXE PALP.
Q333=+1	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE

16.10 POINT DE REFERENCE CENTRE DE CERCLE DE TROUS (cycle 416 DIN/ISO : G416)

▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau des palpeurs) et seulement lors du palpage du point d'origine dans l'axe du palpeur. Plage d'introduction 0 à 99999,9999

POINT DE REFERENCE DANS L'AXE DU PALPEUR (cycle 417 DIN/ 16.11 ISO : G417)

16.11 POINT DE REFERENCE DANS L'AXE DU PALPEUR (cycle 417 DIN/ ISO : G417)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 417 mesure une coordonnée au choix dans l'axe du palpeur et l'initialise comme point d'origine. Au choix, la TNC peut mémoriser également la coordonnée mesurée dans un tableau de points zéro ou dans le tableau Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1 programmé en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC décale alors le palpeur de la valeur de la distance d'approche, dans le sens positif de l'axe du palpeur.
- 2 Puis, le palpeur se déplace dans l'axe du palpeur jusqu'à la coordonnée programmée pour le point de palpage 1 et enregistre la position effective en palpant simplement.
- 3 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité, traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305 (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437) et enregistre la valeur effective dans le paramètre Q indiqué ci-après.

Numéro de paramètre	Signification
Q160	Valeur effective du point mesuré

Attention lors de la programmation!




Attention, risque de collision!

Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

La TNC initialise ensuite le point de référence sur cet axe.





16.11 POINT DE REFERENCE DANS L'AXE DU PALPEUR (cycle 417 DIN/ ISO : G417)

Paramètres du cycle



- ▶ 1er point mesure sur 1er axe Q263 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 2ème axe Q264 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 3ème axe Q294 (en absolu) : coordonnée du premier point de palpage dans l'axe du palpeur. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro de la ligne du tableau de points zéro/tableau preset à laquelle la TNC doit mémoriser la coordonnée. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement l'affichage, le nouveau point d'origine étant sur la surface palpée. Plage d'introduction 0 à 2999
- Nouveau pt de réf. Q333 (en absolu) : coordonnée à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ➤ Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si le point de référence calculé doit être mémorisé dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - -1: ne pas utiliser! Est inscrit par la TNC si d'anciens programmes sont importés (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
 - **0** : reporter le point de référence calculé dans le tableau actif de points zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter le point de référence calculé dans le tableau preset. Le système de référence correspond au système de coordonnées machine (système REF).





Séquences CN

5 TCH PROBE 4	117 PT RÉF. AXE PALP.
Q263=+25	;1ER POINT 1ER AXE
Q264=+25	;1ER POINT 2ÈME AXE
Q294=+25	;1ER. POINT 3ÈME AXE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+50	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q305=0	;N° DANS TABLEAU
Q333=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE

POINT DE REFERENCE CENTRE DE 4 TROUS (cycle 418 DIN/ISO : 16.12 G418)


16.12 POINT DE REFERENCE CENTRE DE 4 TROUS (cycle 418 DIN/ISO : G418)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 418 détermine le point d'intersection de deux droites reliant les centres respectifs de deux trous et l'initialise comme point d'origine. Si vous le souhaitez, la TNC peut également mémoriser le point d'intersection dans un tableau de points zéro ou de Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au centre du premier trou (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410).
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et enregistre le centre du premier trou en palpant quatre fois.
- 3 Puis, le palpeur retourne à la hauteur de sécurité avant de se positionner au centre programmé du second trou 2.
- 4 La TNC déplace le palpeur à la hauteur de mesure programmée et enregistre le centre du deuxième trou en palpant quatre fois.
- 5 La TNC répète les procédures 3 et 4 pour les trous 3 et 4.
- 6 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305 (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437). La TNC détermine comme point d'origine le point d'intersection des deux droites reliant les centres des trous 1/3 et 2/4.Les valeurs effectives sont mémorisées dans les paramètres Q énumérés ci-après.
- 7 Ensuite, si nécessaire, la TNC calcule aussi, dans une opération de palpage séparée, le point de référence dans l'axe du palpeur.

Numéro du paramètre	Signification	
Q151	Valeur effective du point d'intersection, axe principal	
Q152	Valeur effective du point d'intersection, axe secondaire	



16.12 POINT DE REFERENCE CENTRE DE 4 TROUS (cycle 418 DIN/ISO : G418)

Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Aucune conversion de coordonnées ne doit être active si vous initialisez un point de référence avec le cycle palpeur (Q303 = 0) et que vous utilisez en plus la fonction Palpage dans l'axe palpeur (Q381 = 1).




Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

POINT DE REFERENCE CENTRE DE 4 TROUS (cycle 418 DIN/ISO : 16.12 G418)

Paramètres du cycle



- ▶ 1er trou : centre sur 1er axe Q268 (en absolu) : centre du 1er trou dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► 1er trou : centre sur 2ème axe Q269 (en absolu) : centre du 1er trou dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème trou : centre sur 1er axe Q270 (en absolu) : centre du 2ème trou dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème trou : centre sur 2ème axe Q271 (en absolu) : centre du 2ème trou dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999.9999
- ▶ 3ème centre sur 1er axe Q316 (en absolu) : centre du troisième trou dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999



16.12 POINT DE REFERENCE CENTRE DE 4 TROUS (cycle 418 DIN/ISO : G418)

- ▶ 3ème centre sur 2ème axe Q317 (en absolu) : centre du troisième trou dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 4ème centre 1er axe Q318 (en absolu) : centre du quatrième trou dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- 4ème centre sur 2ème axe Q319 (en absolu): centre du quatrième trou dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe principal Q331 (en absolu): coordonnée dans l'axe principal à laquelle la TNC doit initialiser le point d'intersection des droites reliant les centres des trous. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999.9999
- ▶ Nouveau pt de réf. axe secondaire Q332 (en absolu) : coordonnée dans l'axe secondaire à laquelle la TNC doit initialiser le point d'intersection des droites reliant les centres des trous. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si le point de référence calculé doit être mémorisé dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - -1: ne pas utiliser! Est inscrit par la TNC si d'anciens programmes sont importés (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
 - **0** : reporter le point de référence calculé dans le tableau actif de points zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter le point de référence calculé dans le tableau preset. Le système de référence correspond au système de coordonnées machine (système REF).

Séquences CN

Coquonico On
5 TCH PROBE 418 PT RÉF. AVEC 4 TROUS
Q268=+20 ;1ER CENTRE 1ER AXE
Q269=+25 ;1ER CENTRE 2ÈME AXE
Q270=+150;2ÈME CENTRE 1ER AXE
Q271=+25 ;2ÈME CENTRE 2ÈME AXE
Q316=+150;3ÈME CENTRE 1ER AXE
Q317=+85 ;3ÈME CENTRE 2ÈME AXE
Q318=+22 ;4ÈME CENTRE 1ER AXE
Q319=+80 ;4ÈME CENTRE 2ÈME AXE
Q261=-5 ;HAUTEUR DE MESURE
Q260=+10 ;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q305=12 ;N° DANS TABLEAU
Q331=+0 ;POINT DE RÉFÉRENCE
Q332=+0 ;POINT DE RÉFÉRENCE
Q303=+1 ;TRANSFERT VAL. MESURE
Q381=1 ;PALPER DS AXE PALPEUR
Q382=+85 ;1ÈRE COORD. DS AXE PALP.
Q383=+50 ;2ÈME COORD. DANS AXE PALP.
Q384=+0 ;3ÈME COORD. DANS AXE PALP.
Q333=+0 ;POINT DE RÉFÉRENCE

POINT DE REFERENCE CENTRE DE 4 TROUS (cycle 418 DIN/ISO : 16.12 G418)

- ► Palper dans l'axe du palpeur Q381 : définir si la TNC doit aussi initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **0** : ne pas initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
 - **1** : initialiser le point de référence dans l'axe du palpeur
- ▶ Palper axe palp.: coord. 1er axe Q382 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Palper axe palp.: coord. 2ème axe Q383 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage à laquelle le point d'origine doit être initialisé dans l'axe du palpeur. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

16.12 POINT DE REFERENCE CENTRE DE 4 TROUS (cycle 418 DIN/ISO : G418)


- ▶ Palper axe palp.: coord. 3ème axe Q384 (en absolu): coordonnée du point de palpage dans l'axe du palpeur à laquelle le point d'origine de cet axe doit être initialisé. N'agit que si Q381 = 1. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Nouveau pt de réf. sur axe palp. Q333 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

16.13 POINT DE REFERENCE SUR UN AXE (cycle 419 DIN/ISO : G419)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 419 mesure une coordonnée sur un axe au choix et l'initialise comme point d'origine. Au choix, la TNC peut mémoriser également la coordonnée mesurée dans un tableau de points zéro ou dans le tableau Preset.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1 programmé, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC décale alors le palpeur de la valeur de la distance d'approche dans le sens inverse du sens de palpage programmé.
- 2 Puis, le palpeur se déplace à la hauteur de mesure programmée et enregistre la position effective par simple palpage
- 3 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et traite le point de référence calculé en fonction des paramètres de cycle Q303 et Q305. (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)



Attention lors de la programmation!



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

Si vous utilisez le cycle 419 plusieurs fois de suite pour enregistrer le point d'origine sur plusieurs axes dans le tableau Preset, vous devez, après chaque exécution du cycle 419, activer le numéro du dernier Preset dans lequel le cycle 419 a écrit (ceci n'est pas nécessaire si vous écrasez le Preset actif).

16.13 POINT DE REFERENCE SUR UN AXE (cycle 419 DIN/ISO : G419)

Paramètres du cycle



- ▶ 1er point mesure sur 1er axe Q263 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 2ème axe Q264 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Axe de mesure (1...3 : 1 = axe principal) Q272 : axe dans lequel doit être effectuée la mesure


1 : axe principal = axe de mesure

2 : axe secondaire = axe de mesure

3 : axe palpeur = axe de mesure

Affectation des axes

Axe palpeur actif : Q272 = 3	Axe principal correspondant : Q272= 1	Axe secondaire correspondant : Q272= 2
Z	Χ	Υ
Υ	Z	X
X	Υ	Z



Séquences CN


5 TCH PROBE 419 PT RÉF. SUR UN AXE		
Q263=+25	;1ER POINT 1ER AXE	
Q264=+25	;1ER POINT 2ÈME AXE	
Q261=+25	;HAUTEUR DE MESURE	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q260=+50	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	
Q272=+1	;AXE DE MESURE	
Q267=+1	;SENS DÉPLACEMENT	
Q305=0	;N° DANS TABLEAU	
Q333=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE	
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE	

POINT DE REFERENCE SUR UN AXE (cycle 419 DIN/ISO: G419) 16.13

- ► Sens de déplacement 1 Q267 : sens de déplacement du palpeur vers la pièce
 - -1 : sens de déplacement négatif
 - +1 : sens de déplacement positif
- ▶ Numéro dans tableau Q305 : indiquer le numéro de la ligne du tableau de points zéro/tableau preset à laquelle la TNC doit mémoriser la coordonnée. Si vous introduisez Q305=0, la TNC initialise automatiquement l'affichage, le nouveau point d'origine étant sur la surface palpée. Plage d'introduction 0 à 2999
- ► Nouveau pt de réf. Q333 (en absolu) : coordonnée à laquelle la TNC doit initialiser le point d'origine. Valeur par défaut = 0. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Transfert de valeur de mesure (0,1) Q303 : définir si le point de référence calculé doit être mémorisé dans le tableau de points zéro ou dans le tableau preset
 - -1: ne pas utiliser! Est inscrit par la TNC si d'anciens programmes sont importés (voir "Caractéristiques communes à tous les cycles palpeurs pour l'initialisation du point de référence", Page 437)
 - **0** : reporter le point de référence calculé dans le tableau actif de points zéro. Le système de référence correspond au système actif de coordonnées pièce.
 - 1 : reporter le point de référence calculé dans le tableau preset. Le système de référence correspond au système de coordonnées machine (système REF).

16.14 Exemple : initialiser le point d'origine : centre d'un secteur circulaire et la face supérieure de la pièce

16.14 Exemple : initialiser le point d'origine : centre d'un secteur circulaire et la face supérieure de la pièce




0 BEGIN PGM CYC41	3 MM	
1 TOOL CALL 69 Z		Appeler l'outil 0 pour définir l'axe du palpeur
2 TCH PROBE 413 PT	Γ RÉF EXT. CERCLE	
Q321=+25	;CENTRE 1ER AXE	Centre du cercle : coordonnée X
Q322=+25	;CENTRE 2ÈME AXE	Centre du cercle : coordonnée Y
Q262=30	;DIAMÈTRE NOMINAL	Diamètre du cercle
Q325=+90	;ANGLE INITIAL	Angle en coordonnées polaires pour 1er point de palpage
Q247=+45	;INCRÉMENT ANGULAIRE	Incrément angulaire pour calculer les points de palpage 2 à 4
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	Coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle est effectuée la mesure
Q320=2	;DISTANCE D'APPROCHE	Distance d'approche supplémentaire à la colonne SET_UP
Q260=+10	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	Hauteur à laquelle l'axe du palpeur peut se déplacer sans risque de collision
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.	Entre les points de mesure, ne pas aller à hauteur de sécurité
Q305=0	;N° DANS TABLEAU	Initialiser l'affichage
Q331=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE	Initialiser l'affichage X à 0
Q332=+10	;POINT DE RÉFÉRENCE	Initialiser l'affichage Y à 0
Q303=+0	;TRANSFERT VAL. MESURE	Sans fonction car l'affichage doit être initialisé
Q381=1	;PALPER DS AXE PALPEUR	Initialiser également le point d'origine dans l'axe du palpeur
Q382=+25	;1ÈRE COORD. DS AXE PALP.	Point de palpage coordonnée X
Q383=+25	;2ÈME COORD. DS AXE PALP.	Point de palpage coordonnée Y
Q384=+25	;3ÈME COORD. DS AXE PALP.	Point de palpage coordonnée Z
Q333=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE	Initialiser l'affichage Z à 0
Q423=4	;NB POINTS DE MESURE	Mesurer un cercle avec 4 palpages
Q365=0	;TYPE DÉPLACEMENT	Trajectoire circulaire entre les points de mesure
3 CALL PGM 35K47		Appeler le programme d'usinage
4 END PGM CYC413	MM	

Exemple : initialiser le point d'origine sur la face supérieure de la 16.15 pièce et au centre du cercle de trous

16.15 Exemple : initialiser le point d'origine sur la face supérieure de la pièce et au centre du cercle de trous

Le centre du cercle de trous mesuré doit être mémorisé dans un tableau Preset pour une utilisation ultérieure.



0 BEGIN PGM CYC410	5 MM	
1 TOOL CALL 69 Z		Appeler l'outil 0 pour définir l'axe du palpeur
2 TCH PROBE 417 PT REF. DANS AXE PALP.		Définition cycle pour initialiser le point d'origine dans l'axe du palpeur
Q263=+7,5	;1ER POINT 1ER AXE	Point de palpage : coordonnée X
Q264=+7,5	;1ER POINT 2ÈME AXE	Point de palpage : coordonnée Y
Q294=+25	;1ER POINT 3ÈME AXE	Point de palpage : coordonnée Z
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	Distance d'approche supplémentaire à la colonne SET_UP
Q260=+50	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	Hauteur à laquelle l'axe du palpeur peut se déplacer sans risque de collision
Q305=1	;N° DANS TABLEAU	Mémoriser la coordonnée Z sur la ligne 1
Q333=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE	Initialiser l'axe palpeur à 0
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE	Enregistrer dans le tableau PRESET.PR le point d'origine calculé par rapport au système de coordonnées machine (système REF)
3 TCH PROBE 416 PT	RÉF. CENTRE C. TROUS	
Q273=+35	;CENTRE 1ER AXE	Centre du cercle de trous : coordonnée X
Q274=+35	;CENTRE 2ÈME AXE	Centre du cercle de trous : coordonnée Y
Q262=50	;DIAMÈTRE NOMINAL	Diamètre du cercle de trous
Q291=+90	;ANGLE 1ER TROU	Angle en coordonnées polaires pour le 1er centre de trou 1
Q292=+180	;ANGLE 2ÈME TROU	Angle en coordonnées polaires pour le 2ème centre de trou 2
Q293=+270	;ANGLE 3ÈME TROU	Angle en coordonnées polaires pour le 3ème centre de trou 3
Q261=+15	;HAUTEUR DE MESURE	Coordonnée dans l'axe du palpeur à laquelle est effectuée la mesure
Q260=+10	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	Hauteur à laquelle l'axe du palpeur peut se déplacer sans risque de collision
Q305=1	;N° DANS TABLEAU	Inscrire centre du cercle de trous (X et Y) sur la ligne 1

16.15 Exemple : initialiser le point d'origine sur la face supérieure de la pièce et au centre du cercle de trous

Q332=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE	
Q303=+1	;TRANSFERT VAL. MESURE	Mémoriser dans le tableau PRESET.PR le point d'origine calculé par rapport au système de coordonnées machine (système REF).
Q381=0	;PALPER DS AXE PALPEUR	Ne pas initialiser de point d'origine dans l'axe du palpeur
Q382=+0	;1ÈRE COORD. DS AXE PALP.	Sans fonction
Q383=+0	;2ÈME COORD. DS AXE PALP.	Sans fonction
Q384=+0	;3ÈME COORD. DS AXE PALP.	Sans fonction
Q333=+0	;POINT DE RÉFÉRENCE	Sans fonction
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	Distance d'approche supplémentaire à la colonne SET_UP
4 CYCL DEF 247 INIT.	. PT DE RÉF.	Activer nouveau Preset avec le cycle 247
Q339=1	;NUMÉRO PT DE RÉF.	
6 CALL PGM 35KLZ		Appeler le programme d'usinage
7 END PGM CYC416 MM		

Cycles palpeurs : contrôle automatique des pièces

Cycles palpeurs : contrôle automatique des pièces

17.1 Principes de base

17.1 Principes de base

Résumé



Lors de l'exécution des cycles de palpage, les cycles 8 IMAGE MIROIR, cycle 11 FACTEUR ECHELLE et cycle 26 FACTEUR ECHELLE AXE ne doivent pas être actifs.

HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.



La TNC doit avoir été préparée par le constructeur de la machine pour l'utilisation des palpeurs 3D. Consultez le manuel de votre machine!

La TNC dispose de douze cycles destinés à la mesure automatique de pièces :

Cycle	Softkey	Page
0 PLAN DE REFERENCE Mesure de coordonnée dans un axe au choix	0	500
1 PLAN DE REF POLAIRE Mesure d'un point, sens de palpage avec angle	1 PA	501
420 MESURE ANGLE Mesure d'un angle dans le plan d'usinage	420	502
421 MESURE TROU Mesure de la position et du diamètre d'un trou	421	504
422 MESURE EXT. CERCLE Mesure de la position et du diamètre d'un tenon circulaire	422	507
423 MESURE INT. RECTANG. Mesure de la position, longueur et largeur d'une poche rectangulaire	423	510
424 MESURE EXT. RECTANG. Mesure de la position, longueur et largeur d'un tenon rectangulaire	424	514
425 MESURE INT. RAINURE (2ème barre de softkeys) Mesure de la largeur intérieure d'une rainure	425	517
426 MESURE EXT. ILOT OBLONG (2ème barre de softkeys) Mesure d'un ilot oblong à l'extérieur	426	520

Cycle	Softkey	Page
427 MESURE COORDONNEE (2ème barre de softkeys) Mesure d'une coordonnée quelconque dans un axe au choix	427	523
430 MESURE CERCLE DE TROUS (2ème barre de softkeys) Mesure de la position et du diamètre d'un cercle de trous	430	526
431 MESURE PLAN (2ème barre de softkeys) Mesure de l'angle des axes A et B d'un plan	431	529

Enregistrer les résultats des mesures

Pour tous les cycles (sauf les cycles 0 et 1) destinés à la mesure automatique des pièces, vous pouvez faire établir un procèsverbal de mesure par la TNC. Dans le cycle de palpage utilisé, vous pouvez définir si la TNC doit

- enregistrer le procès-verbal de mesure dans un fichier
- restituer à l'écran le procès-verbal de mesure et interrompre le déroulement du programme
- ne pas générer de procès-verbal de mesure

Si vous souhaitez enregistrer le procès-verbal de mesure dans un fichier, la TNC mémorise par défaut les données sous la forme d'un fichier ASCII dans le répertoire TNC:\.



Utilisez le logiciel de transfert de données TNCremo de HEIDENHAIN pour transmettre le procès-verbal de mesure via l'interface de données.

Cycles palpeurs : contrôle automatique des pièces

17.1 Principes de base

Exemple: fichier procès-verbal pour cycle palpeur 421:

Procès-verbal mesure cycle 421 Mesure trou

Date: 30-06-2005 Heure: 06:55:04

Programme de mesure : TNC:\GEH35712\CHECK1.H

Valeurs nominales:

Centre axe principal: 50.0000
Centre axe auxiliaire: 65.0000
Diamètre: 12.0000

Valeurs limites prédéfinies :

Cote max. centre axe principal : 50.1000
Cote min. centre axe principal : 49.9000
Cote max. centre axe auxiliaire : 65.1000

Cote min. centre axe auxiliaire : 64.9000
Cote max. du trou : 12.0450
Cote min. du trou : 12.0000

Valeurs effectives :

Centre axe principal: 50.0810
Centre axe auxiliaire: 64.9530
Diamètre: 12.0259

Ecarts:

Centre axe principal:

Centre axe auxiliaire:

-0.0470

Diamètre:

0.0259

Autres résultats de mesure : Hauteur de -5.0000


mesure:

Fin procès-verbal de mesure

Résultats des mesures mémorisés dans les paramètres Q

Les résultats de la mesure du cycle palpeur concerné sont mémorisés par la TNC dans les paramètres globaux Q150 à Q160. Les écarts par rapport à la valeur nominale sont mémorisés dans les paramètres Q161 à Q166. Tenez compte du tableau des paramètres de résultat associé à chaque définition de cycle.

Lors de la définition du cycle, la TNC affiche les paramètres de résultat également dans l'écran d'aide du cycle concerné (voir fig. en haut et à droite). Le paramètre de résultat en surbrillance correspond au paramètre d'introduction concerné.



Etat de la mesure

Pour certains cycles, vous pouvez interroger l'état de la mesure avec les paramètres Q à effet global Q180 à Q182.

Etat de la mesure	Val. paramètre
Valeurs de mesure dans la tolérance	Q180 = 1
Reprise d'usinage nécessaire	Q181 = 1
Rebut	Q182 = 1

La TNC active les marqueurs de reprise d'usinage ou de rebut dès que l'une des valeurs de mesure est hors tolérance. Pour déterminer le résultat de la mesure hors tolérance, consultez également le procès-verbal de mesure ou vérifiez les résultats de la mesure concernés (Q150 à Q160) par rapport à leurs valeurs limites

Avec le cycle 427, la TNC définit (par défaut) que vous mesurez une cote externe (tenon). En choisissant la cote max. et la cote min. en relation avec le sens du palpage, vous pouvez toutefois configurer correctement l'état de la mesure.



La TNC active également les marqueurs d'état même si vous n'avez pas introduit de tolérances ou de cotes max. ou min..

Surveillance des tolérances

Dans la plupart des cycles permettant le contrôle des pièces, vous pouvez faire exécuter par la TNC une surveillance de tolérances. Pour cela, lors de la définition du cycle, vous devez définir les valeurs limites nécessaires. Si vous ne souhaitez pas de surveillance de tolérances, introduisez 0 dans ce paramètre (= valeur par défaut).

Cycles palpeurs : contrôle automatique des pièces

17.1 Principes de base

Surveillance d'outil

Dans certains cycles permettant le contrôle des pièces, vous pouvez faire exécuter une surveillance d'outil par la TNC. Dans ce cas, la TNC vérifie si

- le rayon d'outil doit être corrigé en fonction des écarts de la valeur nominale (valeurs dans Q16x)
- l'écart par rapport à la valeur nominale (valeurs dans Q16x) est supérieur à la tolérance de rupture de l'outil

Corriger l'outil



Cette fonction n'est possible que si :

- le tableau d'outils est actif
- la surveillance d'outil est active dans le cycle :
 Q330 différent de 0 ou introduire le nom de l'outil.
 Vous introduisez le nom de l'outil par softkey. La
 TNC n'affiche plus le guillemet de droite.

Si vous exécutez plusieurs mesures de correction, la TNC additionne l'écart mesuré à la valeur déjà mémorisée dans le tableau d'outils.

D'une manière générale, la TNC corrige toujours le rayon d'outil dans la colonne DR du tableau d'outils, même si l'écart mesuré est à l'intérieur des tolérances prédéfinies. Pour savoir si vous devez faire une reprise d'usinage, consultez le paramètre Q181 dans votre programme CN (Q181=1: réusinage).

Pour le cycle 427, il convient de noter que :

- si un axe du plan d'usinage actif a été défini comme axe de mesure (Ω272 = 1 ou 2), la TNC applique une correction du rayon d'outil tel que décrit précédemment. Le sens de la correction est calculé par la TNC en fonction e du sens de déplacement défini (Ω267)
- si l'axe du palpeur a été sélectionné comme axe de mesure (Q272 = 3), la TNC effectue une correction de longueur d'outil

Surveillance de rupture d'outil



Cette fonction n'est possible que si

- le tableau d'outils est actif
- vous activez la surveillance d'outil dans le cycle (Q330 différent de 0)
- vous avez introduit dans le tableau, pour le numéro d'outil programmé, une tolérance de rupture RBREAK supérieure à 0 (voir également Manuel d'utilisation, chapitre 5.2 "Données d'outils").

La TNC délivre un message d'erreur et stoppe l'exécution du programme lorsque l'écart mesuré est supérieur à la tolérance de rupture de l'outil. Elle verrouille simultanément l'outil dans le tableau d'outils (colonne TL = L).

Système de référence pour les résultats de la mesure

La TNC mémorise tous les résultats de mesure dans les paramètres de résultat ainsi que dans le fichier de procès-verbal dans le système de coordonnées courant – et éventuellement décalé ou/et pivoté/incliné.


Cycles palpeurs : contrôle automatique des pièces

17.2 PLAN DE REERENCE (cycle 0, DIN/ISO : G55)

17.2 PLAN DE REERENCE (cycle 0, DIN/ISO : G55)

Mode opératoire du cycle

- 1 En suivant une trajectoire 3D, le palpeur aborde en avance rapide (valeur de la colonne **FMAX**) la position 1 programmée dans le cycle pour le pré-positionnement.
- 2 Ensuite, le palpeur exécute l'opération de palpage en tenant compte de l'avance de palpage (colonne **F**). Le sens de palpage est à définir dans le cycle.
- 3 Après avoir enregistré la position, la TNC ramène le palpeur au point initial de l'opération de palpage et enregistre la coordonnée mesurée dans un paramètre Q. Par ailleurs, la TNC mémorise dans les paramètres Q115 à Q119 les coordonnées de la position où se trouve le palpeur au signal de commutation. Pour les valeurs de ces paramètres, la TNC ne tient compte ni de la longueur, ni du rayon de la tige de palpage.



Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Prépositionner le palpeur de manière à éviter toute collision lors du déplacement à la pré-position programmée.

Paramètres du cycle



- ► No. paramètre pour résultat : introduire le numéro du paramètre Q auquel doit être affectée la valeur de coordonnée. Plage d'introduction 0 à 1999
- ▶ Axe de palpage/sens de palpage : introduire l'axe de palpage avec la touche de sélection d'axe ou à partir du clavier ASCII, ainsi que le signe déterminant le sens du déplacement. Valider avec la touche ENT. Plage d'introduction de tous les axes CN
- ▶ Position nominale : introduire toutes les coordonnées pour prépositionner le palpeur en utilisant les touches de sélection d'axe ou le clavier ASCII. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Terminer l'introduction : appuyer sur la touche ENT.

Séquences CN

67 TCH PROBE 0.0 PLAN DE RÉFÉRENCE Q5 X-


68 TCH PROBE 0.1 X+5 Y+0 Z-5

17.3 PLAN DE REERENCE polaire (cycle 1)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 1 détermine une position au choix sur la pièce, dans n'importe quel sens de palpage

- 1 En suivant une trajectoire 3D, le palpeur aborde en avance rapide (valeur de la colonne **FMAX**) la position 1 programmée dans le cycle pour le pré-positionnement.
- 2 Ensuite, le palpeur exécute l'opération de palpage en tenant compte de l'avance de palpage (colonne **F**). Pendant l'opération de palpage, la TNC déplace le palpeur simultanément sur 2 axes (en fonction de l'angle de palpage). Il convient de définir le sens de palpage avec l'angle polaire dans le cycle.
- 3 Après que la TNC ait enregistré la position, le palpeur retourne au point initial de l'opération de palpage. La TNC mémorise dans les paramètres Q115 à Q119 les coordonnées de la position où se trouve le palpeur au moment du signal de commutation.



Attention lors de la programmation!



Attention, risque de collision!

Prépositionner le palpeur de manière à éviter toute collision lors du déplacement à la pré-position programmée.



L'axe de palpage défini dans le cycle détermine le plan de palpage.

Axe de palpage X : plan X/Y Axe de palpage Y : plan Y/Z Axe de palpage Z : plan Z/X

Paramètres du cycle



- Axe de palpage : introduire l'axe de palpage avec la touche de sélection d'axe ou avec le clavier ASCII. Valider avec la touche ENT. Plage d'introduction X, Y ou Z
- ► Angle de palpage : angle se référant à l'axe de palpage dans lequel le palpeur doit se déplacer. Plage d'introduction -180,0000 à 180,0000
- ▶ Position nominale: introduire toutes les coordonnées pour prépositionner le palpeur en utilisant les touches de sélection d'axe ou le clavier ASCII. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Terminer l'introduction : appuyer sur la touche ENT.

Séquences CN

67 TCH PROBE 1.0 PLAN DE RÉFÉRENCE POLAIRE

68 TCH PROBE 1.1 X ANGLE: +30

69 TCH PROBE 1.2 X+5 Y+0 Z-5

Cycles palpeurs : contrôle automatique des pièces

17.4 MESURE ANGLE (cycle 420, DIN/ISO : G420)

17.4 MESURE ANGLE (cycle 420, DIN/ISO : G420)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 420 détermine l'angle formé par n'importe quelle droite et l'axe principal du plan d'usinage.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1 programmé, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC décale alors le palpeur de la valeur de la distance d'approche, dans le sens opposé du sens de déplacement défini.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**).
- 3 Puis, le palpeur se rend au point de palpage suivant 2 et exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et mémorise l'angle calculé dans le paramètre Q suivant :


Numéro paramètre	Signification
Q150	Angle mesuré se référant à l'axe
	principal du plan d'usinage

Attention lors de la programmation!



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

Si l'axe du palpeur correspond à l'axe de mesure, sélectionnez **Q263** égal à **Q265** si l'angle doit être mesuré en direction de l'axe A ; sélectionnez **Q263** différent de **Q265** si l'angle doit être mesuré en direction de l'axe B.




MESURE ANGLE (cycle 420, DIN/ISO: G420) 17.4

Paramètres du cycle



- ▶ 1er point mesure sur 1er axe Q263 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 2ème axe Q264 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème point mesure sur 1er axe Q265 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **2ème point mesure sur 2ème axe** Q266 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Axe de mesure Q272 : Axe dans lequel la mesure doit être effectuée :
 - 1 : Axe principal = axe de mesure
 - 2 : Axe auxiliaire = axe de mesure
 - 3 : Axe palpeur = axe de mesure
- ▶ Sens de déplacement 1 Q267 : Sens dans lequel le palpeur doit atteindre la pièce :
 - -1 : Sens de déplacement négatif
 - +1 : Sens de déplacement positif
- ▶ Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Procès-verbal de mesure Q281 : Définition si la TNC doit établir un procès-verbal de mesure ou non :
 - 0 : Pas de création de procès-verbal
 - 1 : Création d'un procès-verbal : La TNC enregistre par défaut le **fichier de procès-verbal TCHPR420.TXT** dans le répertoire TNC:\.
 - 2 : Interruption de l'exécution de programme et émission du procès-verbal de mesure sur l'écran de la TNC. Poursuivre le programme avec Start CN.



Séquences CN

5 TCH PROBE 4	20 MESURE ANGLE
Q263=+10	;1ER POINT 1ER AXE
Q264=+10	;1ER POINT 2ÈME AXE
Q265=+15	;2ÈME POINT 1ER AXE
Q266=+95	;2ÈME POINT 2ÈME AXE
Q272=1	;AXE DE MESURE
Q267=-1	;SENS DÉPLACEMENT
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+10	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=1	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
Q281=1	;PROCÈS VERBAL MESURE

17.5 MESURE D'UN TROU (cycle 421, DIN/ISO : G421)

17.5 MESURE D'UN TROU (cycle 421, DIN/ISO : G421)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 421 détermine le centre et le diamètre d'un trou (poche circulaire). Si vous définissez les tolérances correspondantes dans le cycle, la TNC compare les valeurs effectives aux valeurs nominales et mémorise les écarts dans les paramètres-système.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau de palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne F). La TNC détermine automatiquement le sens du palpage en fonction de l'angle initial programmé.
- 3 Le palpeur suit ensuite une trajectoire circulaire, soit à la hauteur de mesure, soit à la hauteur de sécurité, pour se positionner au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3, puis au point de palpage 4 et y exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage.
- 5 La TNC rétracte ensuite le palpeur à la hauteur de sécurité et mémorise les valeurs effectives ainsi que les écarts dans les paramètres Q suivants :


Numéro de paramètre	Signification
Q151	Valeur effective centre, axe principal
Q152	Valeur effective centre, axe secondaire
Q153	Valeur effective diamètre
Q161	Ecart centre axe principal
Q162	Ecart centre axe secondaire
Q163	Ecart de diamètre

Attention lors de la programmation !



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

Plus l'incrément angulaire programmé est petit et plus la cote du trou calculée par la TNC sera imprécise. Valeur d'introduction min. : 5°





MESURE D'UN TROU (cycle 421, DIN/ISO: G421) 17.5

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q273 (en absolu): centre du trou dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q274 (en absolu) : centre du trou dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Diamètre nominal** Q262 : introduire le diamètre du trou. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Angle initial Q325 (en absolu): angle compris entre l'axe principal du plan d'usinage et le premier point de palpage. Plage d'introduction -360,000 à 360,000
- ▶ Incrément angulaire Q247 (en incrémental) : angle compris entre deux points de mesure. Le signe de l'incrément angulaire détermine le sens de rotation (- = sens horaire) pour le déplacement du palpeur au point de mesure suivant. Si vous souhaitez mesurer des secteurs circulaires, programmez un incrément angulaire inférieur à 90°. Plage d'introduction -120,000 à 120,000
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure
 - 0 : positionnement à la hauteur de mesure1 : positionnement à la hauteur de sécurité
- ► Cote max. du trou Q275 : diamètre max. autorisé pour le trou (poche circulaire). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote min. du trou Q276 : diamètre min. autorisé pour le trou (poche circulaire). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Tolérance centre 1er axe Q279 : écart de position autorisé dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Tolérance centre 2ème axe Q280 : écart de position autorisé dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999





Séguences CN

Sequences Ci	Sequences Civ	
5 TCH PROBE 4	5 TCH PROBE 421 MESURE TROU	
Q273=+50	;CENTRE 1ER AXE	
Q274=+50	;CENTRE 2ÈME AXE	
Q262=75	;DIAMÈTRE NOMINAL	
Q325=+0	;ANGLE INITIAL	
Q247=+60	;INCRÉMENT ANGULAIRE	
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	
Q301=1	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.	
Q275=75,1	2;COTE MAX.	
Q276=74,9	5;COTE MIN.	
Q279=0,1	;TOLÉRANCE 1ER CENTRE	
Q280=0,1	;TOLÉRANCE 2ÈME CENTRE	
Q281=1	;PROCÈS VERBAL MESURE	
Q309=0	;ARRÊT PGM SI ERREUR	
Q330=0	;OUTIL	
Q423=4	;NB POINTS DE MESURE	
Q365=1	;TYPE DÉPLACEMENT	

17.5 MESURE D'UN TROU (cycle 421, DIN/ISO : G421)

- ▶ **Procès verbal de mesure** Q281 : définir si la TNC doit établir un procès verbal de mesure
 - 0 : ne pas établir de procès verbal de mesure
 - 1 : établir un procès verbal de mesure. La TNC enregistre par défaut le **fichier TCHPR421.TXT** dans le répertoire TNC:\.
 - 2 : interrompre le déroulement du programme et émettre le procès-verbal de mesure sur l'écran de la TNC. Poursuivre le programme avec Start CN.
- Arrêt de PGM si la tolérance est dépassée Q309 : définir si la TNC doit ou non interrompre l'exécution du programme et délivrer un message d'erreur en cas de dépassement des tolérances
 ne pas interrompre le déroulement du
 - programme, ne pas émettre de message d'erreur

 1: interrompre le déroulement du programme,
 - 1 : interrompre le déroulement du programme émettre un message d'erreur
- ▶ Surveillance d'outil Q330 : définir si la TNC doit assurer une surveillance d'outil(voir "Surveillance d'outil", Page 498). Plage d'introduction 0 à 32767,9 ou nom de l'outil avec 16 caractères au maximum 0 : surveillance inactive
 - > 0 : numéro d'outil du tableau d'outils TOOL.T
- ▶ Nombre de points de mesure (4/3) Q423 : définir si la TNC doit mesurer le tenon avec 4 ou 3 opérations de palpage
 - 4 : utiliser 4 points de mesure (réglage par défaut)
 - 3 : utiliser 3 points de mesure
- ► Type déplacement? droite = 0 / cercle = 1 Q365 : définir la nature de la fonction de contournage à appliquer pour déplacer l'outil entre les points de mesure quand la fonction de déplacement à la hauteur de sécurité (Q301=1) est active
 - 0 : déplacement sur une droite
 - 1 : déplacement sur le cercle du diamètre primitif

17.6 MESURE EXTERIEUR CERCLE (cycle 422, DIN/ISO : G422)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 422 détermine le centre et le diamètre d'un tenon circulaire. Si vous définissez les tolérances correspondantes dans le cycle, la TNC compare les valeurs effectives aux valeurs nominales et mémorise les écarts dans les paramètres-système.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne F). La TNC détermine automatiquement le sens du palpage en fonction de l'angle initial programmé.
- 3 Le palpeur suit ensuite une trajectoire circulaire, soit à la hauteur de mesure, soit à la hauteur de sécurité, pour se positionner au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3, puis au point de palpage 4 et y exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage.
- 5 La TNC rétracte ensuite le palpeur à la hauteur de sécurité et mémorise les valeurs effectives ainsi que les écarts dans les paramètres Q suivants :


Numéro de paramètre	Signification
Q151	Valeur effective centre, axe principal
Q152	Valeur effective centre, axe secondaire
Q153	Valeur effective diamètre
Q161	Ecart centre, axe principal
Q162	Ecart centre, axe secondaire
Q163	Ecart de diamètre

Attention lors de la programmation!



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

Plus l'incrément angulaire programmé est petit et plus la cote du tenon calculée par la TNC sera imprécise. Valeur d'introduction min.: 5°.





17.6 MESURE EXTERIEUR CERCLE (cycle 422, DIN/ISO : G422)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q321 (en absolu) : centre du tenon dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q274 (en absolu) : centre du tenon dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Diamètre nominal** Q262 : introduire le diamètre du tenon. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Angle initial Q325 (en absolu) : angle compris entre l'axe principal du plan d'usinage et le premier point de palpage. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000
- ▶ Incrément angulaire Q247 (en incrémental) : angle compris entre deux points de mesure, le signe de l'incrément angulaire définit le sens de rotation (- = sens horaire). Si vous souhaitez mesurer des secteurs circulaires, programmez un incrément angulaire inférieur à 90°. Plage d'introduction -120,0000 à 120,0000
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Déplacement à hauteur de sécurité Q301 : Définition de la manière dont le palpeur doit se déplacer entre les points de mesure :
 - **0** : Déplacement à la hauteur de mesure entre les points de mesure
 - **1** : Déplacement à la hauteur de sécurité entre les points de mesure
- ► Cote max. du tenon Q277 : diamètre max. autorisé pour le tenon. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Cote min. du tenon Q278 : diamètre min. autorisé pour le tenon. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Tolérance centre 1er axe Q279 : écart de position autorisé dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Tolérance centre 2ème axe Q280 : écart de position autorisé dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999





Séquences CN

Dequences on	
5 TCH PROBE 4	22 MESURE EXT. CERCLE
Q273=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q274=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q262=75	;DIAMÈTRE NOMINAL
Q325=+90	;ANGLE INITIAL
Q247=+30	;INCRÉMENT ANGULAIRE
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+10	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
Q275=35,1	5;COTE MAX.
Q276=34,9	;COTE MIN.
Q279=0,05	;TOLÉRANCE 1ER CENTRE
Q280=0,05	;TOLÉRANCE 2ÈME CENTRE
Q281=1	;PROCÈS VERBAL MESURE
Q309=0	;ARRÊT PGM SI ERREUR
0330=0	·OUTII

MESURE EXTERIEUR CERCLE (cycle 422, DIN/ISO : G422) 17.6

Procès-verbal de mesure Q281 : Définition si la TNC doit établir un procès-verbal de mesure, ou non :

0 : Pas de création de procès-verbal de mesure

1 : Création d'un procès-verbal de mesure : La TNC enregistre par défaut le **fichier de procès-verbal TCHPR422.TXT** dans le répertoire TNC:\.

2 : Interruption de l'exécution de programme et émission du procès-verbal de mesure sur l'écran de la TNC. Poursuivre le programme avec Start CN.

- ➤ Arrêt PGM si tolérance dépassée Q309 : Définition si la TNC doit, ou non, interrompre l'exécution de programme et émettre un message d'erreur en cas de dépassement de la tolérance :
 - **0** : Pas d'interruption de l'exécution de programme et pas d'émission de message d'erreur
 - **1** : Interruption de l'exécution de programme et émission de message d'erreur
- ▶ Outil pour surveillance Q330 : Définition si la TNC doit, ou non, effectuer une surveillance d'outil (voir "Surveillance d'outil", Page 498). Plage de saisie 0 à 32767,9, sinon nom d'outil avec 16 caractères max.
 - 0: Surveillance non active
 - >0 : Numéro d'outil dans le tableau d'outils TOOL.T
- Nombre de points de mesure (4/3) Q423 : Définition si la TNC doit mesurer le tenon en 4 ou 3 palpages :
 - **4** : Recours à 4 points de mesure (paramétrage par défaut)
 - 3 : Recours à 3 points de mesure
- ► Type déplacement ? Droite=0/Cercle=1 Q365 :

Définition de la fonction de contournage avec laquelle l'outil doit se déplacer entre les points de mesure lorsque le déplacement à la hauteur de sécurité (Q301=1) est activé :

- **0** : Déplacement sur une droite entre les opérations d'usinage
- 1 : Déplacement sur le cercle du diamètre primitif entre les opérations d'usinage

Q423=4 ;NB POINTS DE MESURE Q365=1 ;TYPE DÉPLACEMENT

17.7 MESURE INTERIEUR RECTANGLE (cycle 423, DIN/ISO: G423)


17.7 MESURE INTERIEUR RECTANGLE (cycle 423, DIN/ISO : G423)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 423 détermine le centre, la longueur et la largeur d'une poche rectangulaire. Si vous définissez les tolérances correspondantes dans le cycle, la TNC compare les valeurs effectives aux valeurs nominales et mémorise les écarts dans les paramètres-système.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**).
- 3 Puis, le palpeur se déplace soit paraxialement à la hauteur de mesure, soit linéairement à la hauteur de sécurité, jusqu'au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3, puis au point de palpage 4 et y exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage.
- 5 La TNC rétracte ensuite le palpeur à la hauteur de sécurité et mémorise les valeurs effectives ainsi que les écarts dans les paramètres Q suivants :

Numéro de paramètre	Signification
Q151	Valeur effective centre, axe principal
Q152	Valeur effective centre, axe secondaire
Q154	Valeur effective côté axe principal
Q155	Valeur effective côté axe secondaire
Q161	Ecart centre, axe principal
Q162	Ecart centre, axe secondaire
Q164	Ecart côté axe principal
Q165	Ecart côté axe secondaire



Attention lors de la programmation!



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.


Si les dimensions de la poche et la distance d'approche ne permettent pas d'effectuer un prépositionnement à proximité des points de palpage, la TNC palpe toujours en partant du centre de la poche. Dans ce cas, le palpeur ne se déplace pas à la hauteur de sécurité entre les quatre points de mesure.

17.7 MESURE INTERIEUR RECTANGLE (cycle 423, DIN/ISO : G423)

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q273 (en absolu) : centre de la poche dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q274 (en absolu) : centre de la poche dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Longueur 1er côté Q282 : longueur de la poche parallèle à l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Longueur 2ème côté Q283 : longueur de la poche parallèle à l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Déplacement à hauteur de sécurité** Q301 : Définition de la manière dont le palpeur doit se déplacer entre les points de mesure :
 - **0** : Déplacement à la hauteur de mesure entre les points de mesure
 - 1 : Déplacement à la hauteur de sécurité entre les points de mesure
- ► Cote max. 1er côté Q284 : longueur max. autorisée pour la poche. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote min. 1er côté Q285 : longueur min. autorisée pour la poche. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote max. 2ème côté Q286 : largeur max. autorisée pour la poche. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote min. 2ème côté Q287 : largeur min. autorisée pour la poche. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Tolérance centre 1er axe Q279 : écart de position autorisé dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Tolérance centre 2ème axe Q280 : écart de position autorisé dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999



Séquences CN

Sequences Ci	V
5 TCH PROBE 423 MESURE INT. RECTANG.	
Q273=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q274=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q282=80	;1ER CÔTÉ
Q283=60	;2ÈME CÔTÉ
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+10	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=1	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
Q284=0	;COTE MAX. 1ER CÔTÉ
Q285=0	;COTE MIN. 1ER CÔTÉ
Q286=0	;COTE MAX. 2ÈME CÔTÉ
Q287=0	;COTE MIN. 2ÈME CÔTÉ
Q279=0	;TOLÉRANCE 1ER CENTRE
Q280=0	;TOLÉRANCE 2ÈME CENTRE
Q281=1	;PROCÈS VERBAL MESURE
Q309=0	;ARRÊT PGM SI ERREUR
Q330=0	;OUTIL

- ► Procès-verbal de mesure Q281 : Définition si la TNC doit, ou non créer un procès-verbal de mesure :
 - **0** : Pas de création de procès-verbal de mesure
 - 1: Création d'un procès-verbal de mesure : La TNC enregistre par défaut le **fichier de procès-verbal TCHPR423.TXT** dans le répertoire TNC:\.
 - 2 : Interruption de l'exécution du programme et émission du procès-verbal de mesure sur l'écran de la TNC. Poursuivre le programme avec Start CN.
- ➤ Arrêt PGM si tolérance dépassée Q309 : Définition si la TNC doit, ou non, interrompre l'exécution de programme et émettre un message d'erreur en cas de dépassement de la tolérance :
 - **0** : Pas d'interruption de l'exécution de programme, pas d'émission de message d'erreur
 - **1** : Interruption de l'exécution de programme et émission d'un message d'erreur
- ▶ Outil pour surveillance Q330 : Définition si la TNC doit, ou non, effectuer une surveillance d'outil (voir "Surveillance d'outil", Page 498). Plage de saisie 0 à 32767,9, sinon nom d'outil avec 16 caractères max.
 - 0 : Surveillance non active
 - >0 : Numéro d'outil dans le tableau d'outils TOOL.T

17.8 MESURE EXTERIEUR RECTANGLE (cycle 424, DIN/ISO: G424)

17.8 MESURE EXTERIEUR RECTANGLE (cycle 424, DIN/ISO : G424)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 424 détermine le centre ainsi que la longueur et la largeur d'un tenon rectangulaire. Si vous définissez les tolérances correspondantes dans le cycle, la TNC compare les valeurs effectives aux valeurs nominales et mémorise les écarts dans les paramètres-système.


- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**).
- 3 Puis, le palpeur se déplace soit paraxialement à la hauteur de mesure, soit linéairement à la hauteur de sécurité, jusqu'au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 3, puis au point de palpage 4 et y exécute respectivement la troisième et la quatrième opération de palpage.
- 5 La TNC rétracte ensuite le palpeur à la hauteur de sécurité et mémorise les valeurs effectives ainsi que les écarts dans les paramètres Q suivants :

Numéro de paramètre	Signification
Q151	Valeur effective centre, axe principal
Q152	Valeur effective centre, axe secondaire
Q154	Valeur effective côté, axe principal
Q155	Valeur effective côté, axe secondaire
Q161	Ecart centre, axe principal
Q162	Ecart centre, axe secondaire
Q164	Ecart côté, axe principal
Q165	Ecart côté, axe secondaire

Attention lors de la programmation !




Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.




Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q321 (en absolu) : centre du tenon dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q274 (en absolu) : centre du tenon dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Longueur 1er côté Q282 : longueur du tenon parallèle à l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Longueur 2ème côté Q283 : longueur du tenon parallèle à l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : Définition de la manière dont le palpeur doit se déplacer entre les points de mesure :
 - **0** : Déplacement à la hauteur de mesure entre les points de mesure
 - 1 : Déplacement à la hauteur de sécurité entre les points de mesure
- ► Cote max. 1er côté Q284 : longueur max. autorisée pour le tenon. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote min. 1er côté Q285 longueur min. autorisée pour le tenon. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote max. 2ème côté Q286 : largeur max. autorisée pour le tenon. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote min. 2ème côté Q287 : largeur min. autorisée pour le tenon. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Tolérance centre 1er axe Q279 : écart de position autorisé dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Tolérance centre 2ème axe Q280 : écart de position autorisé dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999





Séquences CN

Sequences Civ	
5 TCH PROBE 4 RECTANG.	24 MESURE EXT.
Q273=+50	;CENTRE 1ER AXE
Q274=+50	;CENTRE 2ÈME AXE
Q282=75	;1ER CÔTÉ
Q283=35	;2ÈME CÔTÉ
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q260=+20	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.
Q284=75,1	;COTE MAX. 1ER CÔTÉ
Q285=74,9	;COTE MIN. 1ER CÔTÉ
Q286=35	;COTE MAX. 2ÈME CÔTÉ
Q287=34,95;COTE MIN. 2ÈME CÔTÉ	
Q279=0,1	;TOLÉRANCE 1ER CENTRE
Q280=0,1	;TOLÉRANCE 2ÈME

CENTRE

17.8 MESURE EXTERIEUR RECTANGLE (cycle 424, DIN/ISO : G424)

- ► Procès-verbal de mesure Q281 : Définition si la TNC doit, ou non, créer un procès-verbal de mesure :
 - **0** : Pas de création d'un procès-verbal de mesure
 - 1 : Création d'un procès-verbal de mesure : la TNC enregistre par défaut le **fichier de procès-verbal TCHPR424.TXT** dans le répertoire TNC:\
 - 2 : Interruption de l'exécution de programme et émission du procès-verbal de mesure sur l'écran de la TNC. Poursuivre le programme avec Start CN.
- ► Arrêt PGM si tolérance dépassée Q309 : Définition si la TNC doit, ou non, interrompre l'exécution de programme et émettre un message d'erreur en cas de dépassement de la tolérance :
 - **0** : Pas d'interruption de l'exécution de programme et pas d'émission de message d'erreur
 - 1 : Interruption de l'exécution de programme et émission de message d'erreur
- ▶ Outil pour surveillance Q330 : Définition si la TNC doit, ou non, effectuer une surveillance d'outil (voir "Surveillance d'outil", Page 498). Plage de saisie 0 à 32767,9, sinon nom d'outil avec 16 caractères max. :
 - 0 : Surveillance non activée
 - >0 : Numéro d'outil dans le tableau d'outils TOOL.T

Q281=1	;PROCÈS VERBAL MESURE
Q309=0	;ARRÊT PGM SI ERREUR
Q330=0	;OUTIL

17.9 MESURE INTERIEUR RAINURE (cycle 425, DIN/ISO : G425)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 425 détermine la position et la largeur d'une rainure (poche). Si vous définissez les tolérances correspondantes dans le cycle, la TNC compare la valeur effective à la valeur nominale et mémorise l'écart dans un paramètre-système.


- 1 La TNC positionne le palpeur point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**). 1er palpage toujours dans le sens positif de l'axe programmé
- 3 Si vous introduisez un décalage pour la deuxième mesure, la TNC positionne le palpeur (si nécessaire à la hauteur de sécurité) au point de palpage suivant 2 où il exécute la deuxième opération de palpage. Si la longueur nominale est importante, la TNC positionne le palpeur en avance rapide au second point de palpage. Si vous n'introduisez pas de décalage, la TNC mesure directement la largeur dans le sens opposé.
- 4 La TNC rétracte ensuite le palpeur à la hauteur de sécurité et mémorise les valeurs effectives ainsi que l'écart dans les paramètres Q suivants :

Numéro de paramètre	Signification
Q156	Valeur effective longueur mesurée
Q157	Valeur effective de l'axe central
Q166	Ecart de la longueur mesurée

Attention lors de la programmation !



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.




17.9 MESURE INTERIEUR RAINURE (cycle 425, DIN/ISO: G425)

Paramètres du cycle



- ▶ Point initial 1er axe Q328 (en absolu): point initial de l'opération de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Point initial 2ème axe Q329 (en absolu) : point initial de l'opération de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Décalage pour 2ème mesure Q310 (en incrémental) : valeur selon laquelle est décalé le palpeur avant qu'il n'effectue la 2ème mesure. Si vous introduisez 0, la TNC ne décale pas le palpeur. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Axe de mesure** Q272 : axe du plan d'usinage dans lequel doit être effectuée la mesure
 - 1 : axe principal = axe de mesure
 - 2 : axe auxiliaire = axe de mesure
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Longueur nominale Q311 : valeur nominale de la longueur à mesurer. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote max. Q288 : longueur max. autorisée. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote min. Q289 : longueur min. autorisée. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Procès verbal de mesure Q281 : définir si la TNC doit établir un procès verbal de mesure
 - 0 : ne pas établir de procès verbal de mesure
 - 1 : établir un procès verbal de mesure. La TNC enregistre par défaut le **fichier TCHPR425.TXT** dans le répertoire TNC:\.
 - **2** : interrompre le déroulement du programme et émettre le procès-verbal de mesure sur l'écran de la TNC. Poursuivre le programme avec Start CN.
- ► Arrêt de PGM si la tolérance est dépassée Q309 : définir si la TNC doit ou non interrompre l'exécution du programme et délivrer un message d'erreur en cas de dépassement des tolérances
 - 0 : ne pas interrompre le déroulement du programme, ne pas émettre de message d'erreur

1 : interrompre le déroulement du programme, émettre un message d'erreur



Séquences CN

	_	
5 TCH PROBE 425 MESURE INT. RAINURE		
Q328=+75	;PT INITIAL 1ER AXE	
Q329=-12.5	5;POINT INITIAL 2ÈME AXE	
Q310=+0	;DECALAGE 2ÈME MESURE	
Q272=1	;AXE DE MESURE	
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	
Q260=+10	;HAUTEUR DE SECURITE	
Q311=25	;LONGUEUR NOMINALE	
Q288=25.0	5;COTE MAX.	
Q289=25	;COTE MIN.	
Q281=1	;PROCES VERBAL MESURE	
Q309=0	;ARRET PGM SI ERREUR	
Q330=0	;OUTIL	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.	

- ▶ Surveillance d'outil Q330 : définir si la TNC doit assurer une surveillance d'outil(voir "Surveillance d'outil", Page 498). Plage d'introduction 0 à 32767,9 ou nom de l'outil avec 16 caractères au maximum 0 : surveillance inactive
 - > 0 : numéro d'outil du tableau d'outils TOOL.T
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau des palpeurs) et seulement lors du palpage du point d'origine dans l'axe du palpeur. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Déplacement à la hauteur de sécurité Q301 : définir le type de positionnement du palpeur entre les points de mesure

0 : positionnement à la hauteur de mesure

1 : positionnement à la hauteur de sécurité

17.10 MESURE EXTERIEUR TRAVERSE (cycle 426 DIN/ISO: G426)

17.10 MESURE EXTERIEUR TRAVERSE (cycle 426 DIN/ISO : G426)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 426 détermine la position et la largeur d'une traverse. Si vous définissez les tolérances correspondantes dans le cycle, la TNC compare la valeur effective à la valeur nominale et mémorise l'écart dans un paramètre-système.


- 1 La TNC positionne le palpeur point de palpage 1, en avance rapide FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC calcule les points de palpage à partir des données contenues dans le cycle et de la distance d'approche figurant dans la colonne SET_UP du tableau des palpeurs.
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et exécute la première opération de palpage suivant l'avance de palpage (colonne **F**). 1er palpage toujours dans le sens négatif de l'axe programmé
- 3 Puis, le palpeur se déplace à la hauteur de sécurité pour se rendre au point de palpage suivant où il exécute la deuxième opération de palpage.
- 4 La TNC rétracte ensuite le palpeur à la hauteur de sécurité et mémorise les valeurs effectives ainsi que l'écart dans les paramètres Q suivants :

Numéro de paramètre	Signification
Q156	Valeur effective longueur mesurée
Q157	Valeur effective de la position milieu
Q166	Ecart de la longueur mesurée

Attention lors de la programmation!



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.





MESURE EXTERIEUR TRAVERSE (cycle 426 DIN/ISO: G426) 17.10

Paramètres du cycle



- ▶ 1er point mesure sur 1er axe Q263 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- 1er point mesure sur 2ème axe Q264 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème point mesure sur 1er axe Q265 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème point mesure sur 2ème axe Q266 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Axe de mesure** Q272 : Axe du plan d'usinage dans lequel la mesure doit être effectuée :
 - 1 : Axe principal = axe de mesure
 - 2 : Axe auxiliaire = axe de mesure
- ▶ Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à **SET_UP** (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Longueur nominale Q311 : valeur nominale de la longueur à mesurer. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Cote max. Q288 : longueur max. autorisée. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Cote min. Q289 : longueur min. autorisée. Plage d'introduction 0 à 99999.9999
- ▶ **Procès-verbal de mesure** Q281 : Définition si la TNC doit, ou non, établir un procès-verbal de
 - 0 : Pas de procès-verbal de mesure
 - 1 : Création d'un procès-verbal de mesure : la TNC enregistre par défaut le fichier de procès-verbal TCHPR426.TXT dans le répertoire TNC:\.
 - 2 : Interruption de l'exécution de programme et émission d'un procès-verbal de mesure sur l'écran de la TNC. Poursuivre le programme avec Start CN.





Séquences CN		
5 TCH PROBE 426 MESURE EXT. TRAVERSE		
Q263=+50	;1ER POINT 1ER AXE	
Q264=+25	;1ER POINT 2ÈME AXE	
Q265=+50	;2ÈME POINT 1ER AXE	
Q266=+85	;2ÈME POINT 2ÈME AXE	
Q272=2	;AXE DE MESURE	
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q260=+20	;HAUTEUR DE SECURITE	
Q311=45	;LONGUEUR NOMINALE	
Q288=45	;COTE MAX.	
Q289=44.9	5;COTE MIN.	
Q281=1	;PROCES VERBAL MESURE	
Q309=0	;ARRET PGM SI ERREUR	
Q330=0	;OUTIL	

17.10 MESURE EXTERIEUR TRAVERSE (cycle 426 DIN/ISO : G426)

- ▶ Arrêt PGM si tolérance dépassée Q309 : Définition si la TNC doit interrompre l'exécution de programme et émettre un message d'erreur en cas de dépassement de la tolérance :
 - **0** : Pas d'interruption de l'exécution de programme, pas d'émission de message d'erreur
 - **1** : Interruption de l'exécution de programme et émission d'un message d'erreur
- ▶ Outil pour surveillance Q330 : Définition si la TNC doit, ou non, effectuer une surveillance d'outil (voir "Surveillance d'outil", Page 498). Plage de saisie 0 à 32767,9, sinon nom d'outil avec 16 caractères max.
 - 0 : Surveillance non activée
 - >0 : Numéro d'outil dans le tableau d'outils TOOL.T

17.11 MESURE COORDONNEE (cycle 427, DIN/ISO : G427)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 427 détermine une coordonnée dans un axe au choix et mémorise la valeur dans un paramètre-système. Si vous définissez les tolérances correspondantes dans le cycle, la TNC compare les valeurs effectives aux valeurs nominales et mémorise l'écart dans des paramètres-système.


- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) La TNC décale alors le palpeur de la valeur de la distance d'approche, dans le sens opposé au sens de déplacement défini.
- 2 La TNC positionne ensuite le palpeur dans le plan d'usinage, au point de palpage 1 et y enregistre la valeur effective dans l'axe sélectionné.
- 3 Pour finir, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et mémorise la coordonnée calculée dans le paramètre Q suivant :

Numéro de paramètre	Signification	
Q160	Coordonnée mesurée	

Attention lors de la programmation!



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.




17.11 MESURE COORDONNEE (cycle 427, DIN/ISO: G427)

Paramètres du cycle



- ▶ 1er point mesure sur 1er axe Q263 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 2ème axe Q264 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Distance d'approche Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Axe de mesure (1..3 : 1=axe principal) Q272 : Axe dans lequel la mesure doit être effectuée :
 - 1 : axe principal = axe de mesure
 - 2 : axe auxiliaire = axe de mesure
 - 3 : Axe palpeur = axe de mesure
- ▶ Sens de déplacement 1 Q267 : Sens dans lequel le palpeur doit atteindre la pièce :
 - -1 : Sens de déplacement négatif
 - +1 : Sens de déplacement positif
- ▶ Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- Procès-verbal de mesure Q281 : Définition si la TNC doit, ou non créer un procès-verbal de mesure :
 - 0 : Pas de procès-verbal de mesure
 - 1 : Création d'un procès-verbal de mesure : la TNC enregistre par défaut le **fichier de procès-verbal TCHPR427.TXT** dans le répertoire TNC:\.
 - 2 : Interruption de l'exécution de programme et le émission d'un procès-verbal de mesure sur l'écran de la TNC. Poursuivre le programme avec Start CN.
- ► Cote max. Q288 : valeur de mesure max. autorisée. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote min. Q289 : valeur de mesure min. autorisée. Plage d'introduction 0 à 99999,9999



Séquences CN

5 TCH PROBE 427 MESURE COORDONNEE		
Q263=+35	;1ER POINT 1ER AXE	
Q264=+45	;1ER POINT 2ÈME AXE	
Q261=+5	;HAUTEUR DE MESURE	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q272=3	;AXE DE MESURE	
Q267=-1	;SENS DEPLACEMENT	
Q260=+20	;HAUTEUR DE SECURITE	
Q281=1	;PROCES VERBAL MESURE	
Q288=5.1	;COTE MAX.	
Q289=4.95	;COTE MIN.	
Q309=0	;ARRET PGM SI ERREUR	
Q330=0	;OUTIL	

MESURE COORDONNEE (cycle 427, DIN/ISO: G427) 17.11

- ▶ Arrêt PGM si tolérance dépassée Q309 : Définition si la TNC doit, ou non, interrompre l'exécution de programme et émettre un message d'erreur en cas de dépassement de la tolérance :
 - **0** : Pas d'interruption de l'exécution de programme, pas d'émission de message d'erreur
 - **1** : Interruption de l'exécution de programme et émission d'un message d'erreur
- ▶ Outil pour surveillance Q330 : Définition si la TNC doit, ou non, effectuer une surveillance d'outil (voir "Surveillance d'outil", Page 498). Plage de saisie 0 à 32767,9, sinon nom d'outil avec 16 caractères max. :
 - 0 : Surveillance non activée
 - >0 : numéro d'outil dans le tableau d'outils TOOL.T

17.12 MESURE D'UN CERCLE DE TROUS (cycle 430, DIN/ISO : G430)


17.12 MESURE D'UN CERCLE DE TROUS (cycle 430, DIN/ISO : G430)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 430 détermine le centre et le diamètre d'un cercle de trous grâce à la mesure de trois trous. Si vous définissez les tolérances correspondantes dans le cycle, la TNC compare la valeur effective à la valeur nominale et mémorise l'écart dans un paramètre-système.

- 1 La TNC positionne le palpeur au centre du premier trou (valeur de la colonne **FMAX**) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410).
- 2 Le palpeur se déplace ensuite à la hauteur de mesure programmée et enregistre le centre du premier trou en palpant quatre fois.
- 3 Puis, le palpeur retourne à la hauteur de sécurité avant de se positionner au centre programmé du deuxième trou 2.
- 4 La TNC déplace le palpeur à la hauteur de mesure programmée et enregistre le centre du deuxième trou en palpant quatre fois.
- 5 Puis, le palpeur retourne à la hauteur de sécurité avant de se positionner au centre programmé du troisième trou 3.
- 6 La TNC déplace le palpeur à la hauteur de mesure programmée et enregistre le centre du troisième trou en palpant quatre fois.
- 7 La TNC rétracte ensuite le palpeur à la hauteur de sécurité et mémorise les valeurs effectives ainsi que les écarts dans les paramètres Q suivants :

Numéro de paramètre	Signification	
Q151	Valeur effective centre, axe principal	
Q152	Valeur effective centre, axe secondaire	
Q153	Valeur effective diamètre cercle de trous	
Q161	Ecart centre, axe principal	
Q162	Ecart centre, axe secondaire	
Q163	Ecart diamètre cercle de trous	



MESURE D'UN CERCLE DE TROUS (cycle 430, DIN/ISO: G430) 17.12

Attention lors de la programmation !




Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.


Le cycle 430 ne permet que la surveillance de bris d'outil, pas la correction automatique.

Paramètres du cycle



- ► Centre 1er axe Q273 (en absolu): centre du cercle de trous (valeur nominale) dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Centre 2ème axe Q274 (en absolu) : centre du cercle de trous (valeur nominale) dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Diamètre nominal** Q262 : introduire le diamètre du cercle de trous. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Angle 1er trou Q291 (en absolu) : angle en coordonnées polaires du 1er centre de trou dans le plan d'usinage. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000
- ► Angle 2ème trou Q292 (en absolu) : angle en coordonnées polaires du 2ème centre de trou dans le plan d'usinage. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000
- ► Angle 3ème trou Q293 (en absolu) : angle en coordonnées polaires du 3ème centre de trou dans le plan d'usinage. Plage d'introduction -360,0000 à 360,0000
- ▶ Hauteur de mesure dans l'axe de palpage Q261 (en absolu) : coordonnée du centre de la bille (= point de contact) dans l'axe du palpeur à laquelle la mesure doit être effectuée. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Cote max. Q288 : diamètre max. autorisé pour le cercle de trous. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Cote min. Q289 : diamètre min. autorisé pour le cercle de trous. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Tolérance centre 1er axe Q279 : écart de position autorisé dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999.9999
- ► Tolérance centre 2ème axe Q280 : écart de position autorisé dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction 0 à 99999,9999





Séquences CN

Séquences CN		
5 TCH PROBE 4 TROUS	30 MESURE CERCLE	
Q273=+50	;CENTRE 1ER AXE	
Q274=+50	;CENTRE 2ÈME AXE	
Q262=80	;DIAMETRE NOMINAL	
Q291=+0	;ANGLE 1ER TROU	
Q292=+90	;ANGLE 2ÈME TROU	
Q293=+180	;ANGLE 3ÈME TROU	
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	
Q260=+10	;HAUTEUR DE SECURITE	
Q288=80.1	;COTE MAX.	
Q289=79.9	;COTE MIN.	
Q279=0.15	;TOLERANCE 1ER CENTRE	
Q280=0.15	;TOLERANCE 2ÈME CENTRE	
Q281=1	;PROCES VERBAL MESURE	

17.12 MESURE D'UN CERCLE DE TROUS (cycle 430, DIN/ISO: G430)

► Procès-verbal de mesure Q281 : Définition si la TNC doit, ou non, créer un procès-verbal de mesure :

0 : Pas de procès-verbal de mesure

1 : Création d'un procès-verbal de mesure : la TNC enregistre par défaut le **fichier de procès-verbal TCHPR430.TXT** dans le répertoire TNC:\.

2 : Interruption de l'exécution de programme et émission d'un procès-verbal sur l'écran de la TNC. Poursuivre le programme avec Start CN.

➤ Arrêt PGM si tolérance dépassée Q309 : Définition si la TNC doit, ou non, interrompre l'exécution de programme et émettre un message d'erreur en cas de dépassement de la tolérance :

0 : Pas d'interruption de l'exécution de programme, pas d'émission de message d'erreur

1 : Interruption de l'exécution de programme et émission d'un message d'erreur

▶ Outil pour surveillance Q330 : Définition si la TNC doit, ou non, surveiller un bris d'outil. (voir "Surveillance d'outil", Page 498). Plage de saisie 0 à 32767,9, sinon nom d'outil avec 16 caractères max.

0 : Surveillance non active

>0 : Numéro d'outil du tableau d'outils TOOL.T

Q309=0	;ARRET PGM SI ERREUR
Q330=0	;OUTIL


17.13 MESURE PLAN (cycle 431, DIN/ISO : G431)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 431 détermine la pente d'un plan grâce à la mesure de trois points et mémorise les valeurs dans les paramètres-système.

- 1 La TNC positionne le palpeur au point de palpage 1 programmé, en avance rapide (valeur de la colonne FMAX) et selon la logique de positionnement. (voir "Exécuter les cycles palpeurs", Page 410) Le palpeur mesure alors le premier point du plan. Pour cela, la TNC décale le palpeur de la valeur de la distance d'approche, dans le sens opposé au sens de palpage.
- 2 Le palpeur est ensuite rétracté à la hauteur de sécurité, puis positionné dans le plan d'usinage au point de palpage 2 où il mesure la valeur effective du deuxième point du plan.
- 3 Après quoi le palpeur est rétracté à la hauteur de sécurité, puis positionné dans le plan d'usinage au point de palpage 3 où il mesure la valeur effective du troisième point du plan.
- 4 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur à la hauteur de sécurité et mémorise les valeurs angulaires calculées dans les paramètres Q suivants :

Numéro de paramètre	Signification	
Q158	Angle de projection de l'axe A	
Q159	Angle de projection de l'axe B	
Q170	Angle dans l'espace A	
Q171	Angle dans l'espace B	
Q172	Angle dans l'espace C	
Q173 à Q175	Valeurs de mesure dans l'axe du palpeur (première à troisième mesure)	



17.13 MESURE PLAN (cycle 431, DIN/ISO : G431)

Attention lors de la programmation!



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.


Pour que la TNC puisse calculer les valeurs angulaires, les trois points de mesure ne doivent pas se trouver sur une droite.

Les angles dans l'espace utilisés avec la fonction d'inclinaison du plan d'usinage sont mémorisés dans les paramètres Q170 - Q172. Les deux premiers points de mesure servent à définir la direction de l'axe principal pour l'inclinaison du plan d'usinage. Le troisième point de mesure définit le sens de l'axe d'outil. Définir le troisième point de mesure dans le sens positif de l'axe Y pour que l'axe d'outil soit situé correctement dans le système de coordonnées sens horaire

Paramètres du cycle



- ▶ 1er point mesure sur 1er axe Q263 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 2ème axe Q264 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 1er point mesure sur 3ème axe Q294 (en absolu) : coordonnée du 1er point de palpage dans l'axe du palpeur. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème point mesure sur 1er axe Q265 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- 2ème point mesure sur 2ème axe Q266 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 2ème point de mesure 3ème axe Q295 (en absolu) : coordonnée du 2ème point de palpage dans l'axe du palpeur. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999



MESURE PLAN (cycle 431, DIN/ISO: G431) 17.13

- ▶ 3ème point mesure sur 1er axe Q296 (en absolu) : coordonnée du 3ème point de palpage dans l'axe principal du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 3ème point mesure sur 2ème axe Q297 (en absolu) : coordonnée du 3ème point de palpage dans l'axe secondaire du plan d'usinage. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ 3ème point de mesure sur 3ème axe Q298 (en absolu) : coordonnée du 3ème point de palpage dans l'axe du palpeur. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à **SET_UP** (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► Hauteur de sécurité Q260 (en absolu) : coordonnée dans l'axe du palpeur excluant toute collision entre le palpeur et la pièce (élément de serrage). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Procès-verbal de mesure Q281 : Définition si la TNC doit, ou non, créer un procès-verbal de mesure :
 - 0 : Pas de procès-verbal de mesure
 - 1 : Création d'un procès-verbal de mesure : la TNC enregistre par défaut le **fichier de procès-verbal TCHPR431.TXT** dans le répertoire TNC:\.
 - 2 : Interruptuion de l'exécution de programme et émission d'un procès-verbal de mesure sur l'écran de la TNC. Poursuivre le programme avec Start CN.

Séquences CN

5 TCH PROBE 431 MESURE PLAN		
Q263=+20	;1ER POINT 1ER AXE	
Q264=+20	;1ER POINT 2ÈME AXE	
Q294=-10	;1ER POINT 3ÈME AXE	
Q265=+50	;2ÈME POINT 1ER AXE	
Q266=+80	;2ÈME POINT 2ÈME AXE	
Q295=+0	;2ÈME POINT 3ÈME AXE	
Q296=+90	;3ÈME POINT 1ER AXE	
Q297=+35	;3ÈME POINT 2ÈME AXE	
Q298=+12	;3ÈME POINT 3ÈME AXE	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q260=+5	;HAUTEUR DE SECURITE	
Q281=1	;PROCES VERBAL MESURE	


17.14 Exemples de programmation

17.14 Exemples de programmation

Exemple : mesure d'un tenon rectangulaire avec reprise d'usinage

Déroulement du programme

- Ebauche du tenon rectangulaire avec surépaisseur 0,5
- Mesure du tenon rectangulaire
- Finition du tenon rectangulaire en tenant compte des valeurs de mesure




O BEGIN PGM BEAMS	5 MM	
1 TOOL CALL 69 Z		Appel d'outil, préparation
2 L Z+100 R0 FMAX		Dégager l'outil
3 FN 0: Q1 = +81		Longueur de la poche en X (cote d'ébauche)
4 FN 0: Q2 = +61		Longueur de la poche en X (cote d'ébauche)
5 CALL LBL 1		Appeler le sous-programme pour l'usinage
6 L Z+100 R0 FMAX		Dégager l'outil, changer l'outil
7 TOOL CALL 99 Z		Appeler le palpeur
8 TCH PROBE 424 M	ESURE EXT. RECTANG.	Mesurer le rectangle usiné
Q273=+50	;CENTRE 1ER AXE	
Q274=+50	;CENTRE 2ÈME AXE	
Q282=80	;1ER CÔTÉ	Longueur nominale en X (cote définitive)
Q283=60	;2ÈME CÔTÉ	Longueur nominale en Y (cote définitive)
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q260=+30	;HAUTEUR DE SÉCURITÉ	
Q301=0	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.	
Q284=0	;COTE MAX. 1ER CÔTÉ	Valeurs d'introduction inutiles pour contrôle de tolérance
Q285=0	;COTE MIN. 1ER CÔTÉ	
Q286=0	;COTE MAX. 2ÈME CÔTÉ	
Q287=0	;COTE MIN. 2ÈME CÔTÉ	
Q279=0	;TOLÉRANCE 1ER CENTRE	
Q280=0	;TOLÉRANCE 2ÈME CENTRE	
Q281=0	;PROCÈS VERBAL MESURE	Ne pas éditer de procès-verbal de mesure
Q309=0	;ARRÊT PGM SI ERREUR	Ne pas délivrer de message d'erreur
Q330=0	;NUMÉRO D'OUTIL	Aucune surveillance d'outil
9 FN 2: Q1 = +Q1 - +Q164		Calcul longueur en X à partir de l'écart mesuré
10 FN 2: Q2 = +Q2 - +Q165		Calcul longueur en Y à partir de l'écart mesuré
11 L Z+100 RO FMAX		Dégager le palpeur, changement d'outil

Exemples de programmation 17.14

12 TOOL CALL 1 Z S5	000	Appel d'outil pour la finition
13 CALL LBL 1		Appeler le sous-programme pour l'usinage
14 L Z+100 R0 FMAX	M2	Dégager l'outil, fin du programme
15 LBL 1		Sous-programme avec cycle usinage tenon rectangulaire
16 CYCL DEF 213 FIN	ITION TENON	
Q200=20	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-10	;PROFONDEUR	
Q206=150	;AVANCE PLONGEE PROF.	
Q202=5	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q207=500	;AVANCE FRAISAGE	
Q203=+10	;COOR. SURFACE PIECE	
Q204=20	;SAUT DE BRIDE	
Q216=+50	;CENTRE 1ER AXE	
Q217=+50	;CENTRE 2ÈME AXE	
Q218=100	;1ER CÔTÉ	Longueur en X variable pour ébauche et finition
Q219=Q2	;2ÈME CÔTÉ	Longueur en Y variable pour ébauche et finition
Q220=0	;RAYON D'ANGLE	
Q221=0	;SUREPAISSEUR 1ER AXE	
17 CYCL CALL M3		Appel du cycle
18 LBL 0		Fin du sous-programme
19 END PGM BEAMS A	MM .	

17.14 Exemples de programmation

Exemple : mesure d'une poche rectangulaire, procèsverbal de mesure



O BEGIN PGM BSMESI	U MM	
1 TOOL CALL 1 Z		Appel d'outil pour le palpeur
2 L Z+100 R0 FMAX		Dégager le palpeur
3 TCH PROBE 423 M	ESURE INT. RECTANG.	
Q273=+50	;CENTRE 1ER AXE	
Q274=+40	;CENTRE 2ÈME AXE	
Q282=90	;1ER CÔTÉ	Longueur nominale en X
Q283=70	;2ÈME CÔTÉ	Longueur nominale en Y
Q261=-5	;HAUTEUR DE MESURE	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q260=+20	;HAUTEUR DE SECURITE	
Q301=0	;DEPLAC. HAUTEUR SECU.	
Q284=90.15	;COTE MAX. 1ER CÔTÉ	Cote max. en X
Q285=89.95	;COTE MIN. 1ER CÔTÉ	Cote min. en X
Q286=70.1	;COTE MAX. 2ÈME. CÔTÉ	Cote max. en Y
Q287=69.9	;COTE MIN. 2ÈME CÔTÉ	Cote min. en Y
Q279=0.15	;TOLERANCE 1ER CENTRE	Ecart de position autorisé en X
Q280=0.1	;TOLERANCE 2ÈME CENTRE	Ecart de position autorisé en Y
Q281=1	;PROCES VERBAL MESURE	Délivrer le procès-verbal de mesure
Q309=0	;ARRET PGM SI ERREUR	Ne pas afficher de message d'erreur si tolérance dépassée
Q330=0	;NUMERO D'OUTIL	Aucune surveillance d'outil
4 L Z+100 R0 FMAX	M2	Dégager l'outil, fin du programme
5 END PGM BSMESU	MM	

18

Cycles palpeurs : fonctions spéciales

18.1 Principes de base

18.1 Principes de base

Résumé



Lors de l'exécution des cycles de palpage, les cycles 8 IMAGE MIROIR, cycle 11 FACTEUR ECHELLE et cycle 26 FACTEUR ECHELLE AXE ne doivent pas être actifs.

HEIDENHAIN ne garantit le bon fonctionnement des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.



La TNC doit avoir été préparée par le constructeur de la machine pour l'utilisation des palpeurs 3D.

La TNC dispose d'un cycle destiné à l'application spéciale suivante :

Cycle Softkey Page

3 MESURE Cycle de mesure pour créer des cycles constructeurs



537

18.2 MESURE (cycle 3)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 3 détermine une position au choix sur la pièce, et cela dans une direction choisie. Contrairement aux autres cycles de mesure, le cycle 3 permet d'introduire directement la course de mesure **DIST** ainsi que l'avance de mesure **F**. Le dégagement après l'enregistrement de la valeur de mesure est programmable avec la donnée **MB**.

- 1 Partant de la position actuelle, le palpeur se déplace dans le sens de palpage défini, selon l'avance programmée. Le sens de palpage doit être défini dans le cycle avec un angle polaire.
- 2 Dès que la TNC a enregistré la position, le palpeur s'arrête. La TNC mémorise les coordonnées X, Y et Z du centre de la bille de palpage dans trois paramètres qui se suivent. La TNC n'applique ni correction linéaire ni correction de rayon. Vous définissez le numéro du premier paramètre de résultat dans le cycle.
- 3 Pour terminer, la TNC rétracte le palpeur dans le sens opposé au sens de palpage en tenant compte de la valeur que vous avez définie dans le paramètre **MB**.

Attention lors de la programmation!



Le mode opératoire précis du cycle palpeur 3 est défini par le constructeur de votre machine ou par un fabricant de logiciels utilisant le cycle 3 dans les cycles palpeurs spéciaux.



Les données système **DIST** (course max. jusqu'au point de palpage) et **F** (avance de palpage) qui agissent dans d'autres cycles n'ont pas d'effet dans le cycle palpeur 3.

D'une manière générale, la TNC décrit toujours 4 paramètres Q successifs.

Si la TNC n'a pas pu calculer un point de palpage valide, le programme se poursuit sans message d'erreur. Dans ce cas, la TNC attribue la valeur -1 au 4ème paramètre de résultat. Vous pouvez ainsi traiter vous-même les erreurs de manière adéquate.

La TNC dégage le palpeur au maximum de la course de retrait **MB**, sans toutefois aller au delà du point initial de la mesure. Ainsi, aucune collision ne peut donc se produire lors du retrait.

Avec la fonction **FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6**, vous pouvez définir si le cycle doit agir sur l'entrée palpeur X12 ou X13.

Cycles palpeurs : fonctions spéciales

18.2 MESURE (cycle 3)

Paramètres du cycle



- Nr. de paramètre pour résultat : introduire le numéro du paramètre Q auquel doit être affectée la valeur de la première coordonnée (X) déterminée. Les valeurs Y et Z sont mémorisées dans les paramètres Q qui suivent. Plage d'introduction 0 à 1999
- ▶ Axe de palpage : introduire l'axe dans le sens duquel est prévu le palpage, valider avec la touche ENT. Plage d'introduction X, Y ou Z
- ► Angle de palpage : angle se référant à l'axe de palpage défini, dans lequel le palpeur doit se déplacer, valider avec la touche ENT. Plage d'introduction -180,0000 à 180,0000
- ► Course de mesure max. : introduire la course correspondant à la distance que doit parcourir le palpeur à partir du point initial, valider avec la touche ENT. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ▶ Avance de mesure : introduire l'avance de mesure en mm/min. Plage d'introduction 0 à 3000,000
- ▶ Course de retrait max. : course de déplacement dans le sens opposé au sens de palpage, après déviation de la tige de palpage. La TNC dégage le palpeur au maximum jusqu'au point initial pour éviter toute collision. Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- Système de référence ? (0=EFF/1=REF) :
 Définition si le sens de palpage et le résultat de la mesure se réfèrent au système de coordonnées actuel (EFF ; il peut alors être décalé ou tourné) ou au système de coordonnées de la machine (REF) :
 0 : Palpage dans le système actuel et enregistrement du résultat de la mesure dans le système EFF
 - 1 : Palpage dans le système REF de la machine et enregistrement du résultat de la mesure dans le système **REF**
- Mode erreur (0=OFF/1=ON) : Définition si la TNC doit délivrer, ou non, un message d'erreur quand la tige de palpage est déviée en début de cycle. Si vous avez sélectionné le mode 1, la TNC enregistre la valeur -1 au 4ème paramètre de résultat et continue d'exécuter le cycle :

0: Emission d'un message d'erreur

1 : Pas de message d'erreur

Séquences CN

4 TCH PROBE 3.0 MESURE

5 TCH PROBE 3.1 Q1

6 TCH PROBE 3.2 X ANGLE: +15

7 TCH PROBE 3.3 DIST + 10 F100 MB1 SYSTEME DE REFERENCE: 0

8 TCH PROBE 3.4 ERRORMODE1

18.3 MESURE 3D (cycle 4)

Mode opératoire du cycle



Le cycle 4 est un cycle auxiliaire que vous pouvez utiliser pour les mouvements de palpage avec le palpeur de votre choix (TS, TT ou TL). La TNC ne dispose d'aucun cycle permettant d'étalonner le palpeur TS dans le sens de palpage de votre choix.

Le cycle palpeur 4 détermine une position au choix sur la pièce dans un sens de palpage défini par un vecteur. Contrairement aux autres cycles de mesure, vous avez la possibilité d'indiquer directement dans le cycle 4 la course et l'avance de palpage. Même le retrait après l'acquisition de la valeur de mesure s'effectue en fonction d'une valeur que vous aurez indiquée.

- 1 La TNC déplace le palpeur à partir de la position actuelle, dans le sens de palpage défini, avec l'avance indiquée. Le sens de palpage est à définir dans le cycle au moyen d'un vecteur (valeurs Delta en X, Y et Z).
- 2 Une fois que la TNC a acquis la position, elle arrête le mouvement de palpage. Elle enregistre les coordonnées de la position de palpage X, Y et Z dans trois paramètres Q successifs. Vous définissez le numéro du premier paramètre dans le cycle. Si vous utilisez un palpeur TS, le résultat du palpage est corrigé de la valeur de désaxage étalonnée.
- 3 Enfin, la TNC exécute un positionnement dans le sens inverse du sens de palpage. La course de déplacement est à définir au paramètre MB. La course ne peut aller au-delà de la position de départ.

Attention lors de la programmation!



La TNC dégage le palpeur au maximum de la course de retrait **MB**, sans toutefois aller au delà du point initial de la mesure. Ainsi, aucune collision ne peut donc se produire lors du retrait.

Lors du prépositionnement, il faut veiller à ce que la TNC déplace le centre de la bille de palpage non corrigé à la position définie!

D'une manière générale, la TNC définit toujours 4 paramètres Q successifs. Si la TNC n'a pas pu calculer un point de palpage valable, la valeur -1 est attribuée au 4ème paramètre de résultat.

Cycles palpeurs : fonctions spéciales

18.3 MESURE 3D (cycle 4)

Paramètres du cycle



- Nr. de paramètre pour résultat : introduire le numéro du paramètre Q auquel doit être affectée la valeur de la première coordonnée (X) déterminée. Les valeurs Y et Z sont mémorisées dans les paramètres Q qui suivent. Plage d'introduction 0 à 1999
- ► Course de mesure relative en X : composante X du vecteur de sens de déplacement du palpeur Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Course de mesure relative en Y : composante Y du vecteur de sens de déplacement du palpeur. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Course de mesure relative en Z : composante Z du vecteur de sens de déplacement du palpeur Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Course de mesure max. : introduire la course que doit parcourir le palpeur du point initial en suivant le vecteur de sens. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Avance de mesure : introduire l'avance de mesure en mm/min. Plage d'introduction 0 à 3000,000
- ► Course de retrait max. : course de déplacement dans le sens opposé au sens de palpage, après déviation de la tige de palpage. Plage d'introduction 0 à 99999.9999
- Système de référence ? (0=EFF/1=REF) :
 Définition si le résultat du palpage enregistré se réfère au système de coordonnées indiqué (EFF) ou au système de coordonnées machine (REF) :
 0 : Enregistrement du résultat de mesure dans le
 - 1 : Enregistrement du résultat de mesure dans le système **REF**

système EFF

Séquences CN

4 TCH PROBE 4.0 MESURE 3D

5 TCH PROBE 4.1 Q1

6 TCH PROBE 4.2 IX-0.5 IY-1 IZ-1

7 TCH PROBE 4.3 ABST+45 F100 MB50 SYSTEME DE REF.:0

18.4 Etalonnage du palpeur à commutation

Pour déterminer exactement le point de commutation réel d'un palpeur 3D, vous devez étalonner le palpeur. Dans le cas contraire, la TNC n'est pas en mesure de fournir des résultats de mesure précis.



Vous devez toujours étalonner le palpeur lors :

- de la mise en service
- d'une rupture de la tige de palpage
- du changement de la tige de palpage
- d'une modification de l'avance de palpage
- d'instabilités dues, par exemple, à un échauffement de la machine
- d'une modification de l'axe d'outil actif

La TNC prend en compte les valeurs d'étalonnage pour le palpeur actif, directement à l'issu de l'opération d'étalonnage. Les données d'outils actualisées sont actives immédiatement, un nouvel appel d'outil n'est pas nécessaire.

Lors de l'étalonnage, la TNC calcule la longueur "effective" de la tige de palpage ainsi que le rayon "effectif" de la bille de palpage. Pour étalonner le palpeur 3D, fixez sur la table de la machine une bague de réglage ou un tenon d'épaisseur connue et de rayon connu.

La TNC dispose de cycles assurant l'étalonnage de la longueur et du rayon :

► Sélectionner la softkey **Fonctions de palpage**.



0 - 61----

- Afficher les cycles d'étalonnage en appuyant sur ETAL. TS.
- ► Sélectionner le cycle d'étalonnage.

Cycles d'étalonnage de la TNC

F----4!---

Softkey	Fonction	Page
461	Etalonner la longueur.	545
462	Déterminer le rayon et l'excentrement avec une bague étalon.	546
463	Déterminer le rayon et l'excentrement avec un tenon ou un tampon de calibration.	548
460	Déterminer le rayon et l'excentrement avec une bille étalon.	543

18.5 Afficher les valeurs d'étalonnage

18.5 Afficher les valeurs d'étalonnage

La TNC mémorise la longueur effective et le rayon effectif du palpeur dans le tableau d'outils. La TNC mémorise l'excentrement du palpeur dans le tableau des palpeurs, dans les colonnes **CAL_OF1** (axe principal) et **CAL_OF2** (axe secondaire). Pour afficher les valeurs mémorisées, appuyez sur la softkey du tableau palpeurs.



Assurez-vous que le bon numéro d'outil est actif lorsque vous utilisez le palpeur et ce, indépendamment du fait que le cycle palpeur soit exécuté en mode Automatique ou en mode **Manuel**



Pour de plus amples informations sur le tableau des palpeurs, veuillez consulter le Manuel d'utilisation, Programmation des cycles.



18.6 ETALONNAGE TS (cycle 460, DIN/ISO : G460)

Le cycle 460 permet d'étalonner automatiquement un palpeur 3D à commutation avec une bille précise de calibration. Il est possible d'étalonner seulement le rayon, ou le rayon et la longueur.

- 1 Fixez la bille étalon en faisant attention au risque de collision.
- 2 Le palpeur doit être manuellement positionné dans son axe, au dessus de la bille étalon et dans le plan d'usinage, à peu près au centre de la bille.
- 3 Le premier déplacement du cycle a lieu dans le sens négatif de l'axe du palpeur.
- 4 Puis, le cycle détermine le centre exact de la bille dans l'axe du palpeur.

Attention lors de la programmation!



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.



La longueur effective du palpeur se réfère toujours au point d'origine de l'outil. En règle générale, le constructeur de la machine initialise le point d'origine de l'outil sur le nez de la broche.

Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

Dans le programme, prépositionner le palpeur de telle façon qu'il se trouve à peu près au dessus du centre de la bille.

Cycles palpeurs : fonctions spéciales

18.6 ETALONNAGE TS (cycle 460, DIN/ISO: G460)



- ▶ Rayon exact bille étalon Q407 : introduire le rayon exact de la bille étalon utilisée. Plage d'introduction 0,0001 à 99,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau de palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ Déplacement à hauteur de sécurité Q301 : Définition de la manière dont le palpeur doit se déplacer entre les points de mesure :
 - **0** : Déplacement à la hauteur de de mesure entre les points de mesure
 - **1** : Déplacement à la hauteur de sécurité entre les points de mesure
- ▶ Nombre de palpages plan (4/3) Q423 : Nombre de points de mesure sur le diamètre. Plage d'introduction 0 à 8
- ▶ Angle de référence Q380 (en absolu): angle de référence (rotation de base) pour enregistrer les points de mesure dans le système de coordonnées pièce actif. La définition d'un angle de référence peut accroître considérablement la plage de mesure d'un axe. Plage de saisie 0 à 360,0000
- ► Etalonnage de la longueur (0/1) Q433 : Définition si la TNC doit, ou non, étalonner la longueur du palpeur après avoir étalonné le rayon :
 - **0** : Pas d'étalonnage de la longueur du palpeur
 - 1 : Etalonnage de la longueur du palpeur
- ▶ Point d'origine pour la longueur Q434 (en absolu) : coordonnées du centre de la bille étalon. La définition n'est indispensable que si l'étalonnage de longueur doit avoir lieu. Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

Séquences CN


5 TCH PROBE 460 ETALONNAGE TS			
Q407=12.5	;RAYON DE BILLE		
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE		
Q301=1	;DÉPLAC. HAUT. SÉCU.		
Q423=4	;NB. POINTS DE PALPAGE		
Q380=+0	;ANGLE DE RÉFÉRENCE		
Q433=0	;ÉTALONNER LONGUEUR		
Q434=-2.5	;POINT DE RÉFÉRENCE		

18.7 ETALONNAGE DE LA LONGUEUR TS (cycle 461, DIN/ISO : G461)

Mode opératoire du cycle

Avant de lancer le cycle d'étalonnage, vous devez initialiser le point de référence dans l'axe de broche de sorte que Z=0 sur la table de la machine et pré-positionner le palpeur au dessus de la bague étalon.

- 1 La TNC oriente le palpeur vers l'angle **CAL_ANG** du tableau des palpeurs (uniquement si votre palpeur peut être orienté).
- 2 Partant de la position actuelle, la TNC palpe dans le sens négatif de l'axe de broche, selon l'avance de palpage (colonne F du tableau des palpeurs).
- 3 Puis, la TNC ramène le palpeur à la position initiale en avance rapide (colonne **FMAX** du tableau des palpeurs).



Attention lors de la programmation!



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.




La longueur effective du palpeur se réfère toujours au point d'origine de l'outil. En règle générale, le constructeur de la machine initialise le point d'origine de l'outil sur le nez de la broche.

Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.



▶ **Point de référence** Q434 (en absolu) : référence pour la longueur (p. ex. hauteur de la bague étalon). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999



Séquences CN

5 TCH PROBE 461 ETALONNAGE LONGUEUR TS

Q434=+5 ;POINT DE REERENCE

Cycles palpeurs : fonctions spéciales

18.8 ETALONNAGE DU RAYON TS, INTERIEUR (cycle 462, DIN/ISO: G462)

18.8 ETALONNAGE DU RAYON TS, INTERIEUR (cycle 462, DIN/ISO : G462)

Mode opératoire du cycle

Avant de lancer le cycle d'étalonnage, le palpeur doit être prépositionné au centre de la bague étalon et à la hauteur de mesure souhaitée.

La TNC exécute une routine de palpage automatique lors de l'étalonnage du rayon de la bille. Lors de la première opération, la TNC détermine le centre de la bague étalon ou du tenon (mesure grossière) et y positionne le palpeur. Le rayon de la bille est ensuite déterminé lors de l'opération d'étalonnage proprement dit (mesure fine). Si le palpeur permet d'effectuer une mesure avec rotation à 180°, l'excentrement est alors déterminé pendant une opération ultérieure.

L'orientation du palpeur détermine la routine d'étalonnage :

- orientation impossible ou orientation dans une seule direction.
 La TNC réalise une mesure approximative et une mesure précise et définit le rayon effectif de la bille de palpage (colonne R dans tool.t).
- Orientation possible dans deux directions (p. ex. palpeurs à câble de HEIDENHAIN). La TNC réalise une mesure approximative et une mesure précise, fait tourner le palpeur sur 180° et effectue quatre routines de palpage. En plus du rayon, la mesure avec rotation de 180° permet de déterminer l'excentrement (CAL_OF dans tchprobe.tp).
- Toutes orientations possibles (p. ex. palpeurs infrarouges HEIDENHAIN): routine de palpage, voir "Orientation possible dans deux directions"

Attention lors de la programmation!




HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

Vous ne pouvez déterminer l'excentrement qu'avec le palpeur approprié.



ETALONNAGE DU RAYON TS, INTERIEUR (cycle 462, DIN/ISO: 18.8 G462)




La machine doit avoir été préparée par le constructeur pour pouvoir déterminer l'excentrement de la bille de palpage. Consultez le manuel de la machine!

Les caractéristiques d'orientation des palpeurs HEIDENHAIN sont déjà prédéfinies. D'autres palpeurs peuvent être configurés par le constructeur de la machine.



- ► RAYON BAGUE Q407 : Diamètre de la bague de réglage. Plage d'introduction 0 à 99,9999
- ▶ **DE BRIDE** Q320 (en incrémental) : Distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ► NOMBRE DE PALPAGES Q407 (en absolu) : Nombre de points de mesure sur le diamètre. Plage d'introduction 0 à 8
- ▶ ANGLE DE REFERENCE Q380 (en absolu) : angle compris entre l'axe principal du plan d'usinage et le premier point de palpage. Plage d'introduction 0 à 360,0000



Séquences CN

5 TCH PROBE 462 ETALONNAGE TS DANS BAGUE		
Q407=+5	;RAYON DE BAGUE	
Q320=+0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q423=+8	;NB POINTS DE PALPAGE	
Q380=+0	;ANGLE DE REF.	

Cycles palpeurs : fonctions spéciales

18.9 ETALONNAGE DU RAYON TS, EXTERIEUR (cycle 463, DIN/ISO : G463)

18.9 ETALONNAGE DU RAYON TS, EXTERIEUR (cycle 463, DIN/ISO : G463)

Mode opératoire du cycle

Avant de lancer le cycle d'étalonnage, vous devez pré-positionner le palpeur au centre, au dessus du tampon de calibration. Positionnez le palpeur dans l'axe du palpeur, au dessus du tampon de calibration en observant approximativement la valeur de la distance d'approche (valeur du tableau des palpeurs + valeur du cycle).

La TNC exécute une routine de palpage automatique lors de l'étalonnage du rayon de la bille. Lors de la première opération, la TNC détermine le centre de la bague étalon ou du tenon (mesure grossière) et y positionne le palpeur. Le rayon de la bille est ensuite défini lors de l'opération d'étalonnage proprement dit (mesure fine). Dans le cas ou le palpeur permet une mesure avec rotation à 180°, l'excentrement est alors déterminé dans une opération ultérieure.

L'orientation du palpeur détermine la routine d'étalonnage :

- orientation impossible ou orientation dans une seule direction.
 La TNC réalise une mesure approximative et une mesure précise et définit le rayon effectif de la bille de palpage (colonne R dans tool.t).
- Orientation possible dans deux directions (p. ex. palpeurs à câble de HEIDENHAIN). La TNC réalise une mesure approximative et une mesure précise, fait tourner le palpeur sur 180° et effectue quatre routines de palpage. En plus du rayon, la mesure avec rotation de 180° permet de déterminer l'excentrement (CAL_OF dans tchprobe.tp).
- Toutes orientations possibles (p. ex. palpeurs infrarouges HEIDENHAIN): routine de palpage, voir "Orientation possible dans deux directions"

Attention lors de la programmation!



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.



Avant de définir le cycle, vous devez avoir programmé un appel d'outil pour définir l'axe du palpeur.

Vous ne pouvez déterminer l'excentrement qu'avec le palpeur approprié.

ETALONNAGE DU RAYON TS, EXTERIEUR (cycle 463, DIN/ISO: 18.9 G463)




La machine doit avoir été préparée par le constructeur pour pouvoir déterminer l'excentrement de la bille de palpage. Consultez le manuel de la machine!

Les caractéristiques d'orientation des palpeurs HEIDENHAIN sont déjà prédéfinies. D'autres palpeurs peuvent être configurés par le constructeur de la machine.



- ► RAYON DU TENON Q407 : Diamètre de la bague de réglage. Plage d'introduction 0 à 99,9999
- ▶ **DE BRIDE** Q320 (en incrémental) : Distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP (tableau palpeurs). Plage d'introduction 0 à 99999,9999
- ▶ **DEPLAC. HAUT. SECU.** Q301 : Définition de la manière dont le palpeur doit se déplacer entre les points de mesure :
 - **0** : Déplacement à la hauteur de mesure entre les points de mesure
 - 1 : Déplacement à la hauteur de sécurité entre les points de mesure
- ► NOMBRE DE PALPAGES Q407 (en absolu) : Nombre de points de mesure sur le diamètre. Plage d'introduction 0 à 8
- ▶ ANGLE DE REFERENCE Q380 (en absolu) : Angle compris entre l'axe principal du plan d'usinage et le premier point de palpage. Plage d'introduction 0 à 360,0000



Séquences CN

	- -	
5 TCH PROBE 463 ETALONNAGE TS SUR TENON		
Q407=+5	;RAYON DE TENON	
Q320=+0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q301=+1	;DEPLAC. HAUTEUR SECU.	
Q423=+8	;NB POINTS DE PALPAGE	
Q380=+0	;ANGLE DE REF.	

Cycles palpeurs : mesure automatique de la cinématique

19.1 Mesure de la cinématique avec les palpeurs TS (option KinematicsOpt)

19.1 Mesure de la cinématique avec les palpeurs TS (option KinematicsOpt)


Principes

Les exigences en matière de précision ne cessent de croître, en particulier pour l'usinage 5 axes. Les pièces complexes doivent pouvoir être produites avec une précision reproductible, y compris sur de longues périodes.

Lors d'un usinage sur plusieurs axes, l'origine des erreurs provient - entre autres - des différences entre le modèle cinématique enregistré dans la commande numérique (voir figure de droite 1) et les conditions cinématiques réellement présentes sur la machine (voir figure de droite 2). Pendant le positionnement des axes rotatifs, ces écarts entraînent un défaut sur la pièce (voir figure de droite 3). Un modèle doit être créé en étant le plus proche possible de la réalité.

La fonction TNC **KinematicsOpt** permet de faire face à la complexité de ces exigences. Un cycle de palpage 3D étalonne de manière entièrement automatique les axes rotatifs présents sur la machine, que les axes rotatifs soient associés à un plateau circulaire ou à une tête pivotante. Une bille étalon est fixée à un emplacement quelconque de la table de la machine et mesurée avec la résolution définie. Lors de la définition du cycle, il suffit d'introduire séparément pour chaque axe rotatif la plage que vous voulez mesurer.

La TNC détermine la précision statique d'inclinaison avec les valeurs mesurées. Le logiciel minimise les erreurs de positionnement résultant des mouvements d'inclinaison. A la fin de la mesure, il mémorise automatiquement la géométrie de la machine dans les constantes-machine du tableau de la cinématique.



Mesure de la cinématique avec les palpeurs TS (option 19.1 KinematicsOpt)

Résumé

La TNC propose des cycles permettant de sauvegarder, restaurer, contrôler et optimiser automatiquement la cinématique de votre machine :

Cycle	Softkey	Page
450 SAUVEGARDER CINEMATIQUE Sauvegarde et restauration automatique des cinématiques	450	555
451 MESURE CINEMATIQUE Contrôle et optimisation automatique de la cinématique de la machine	451	558
452 COMPENSATION PRESET Contrôle et optimisation automatique de la cinématique de la machine	452	572

19.2 Conditions requises

19.2 Conditions requises

Pour pouvoir utiliser KinematicsOpt, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Les options de logiciel 48 (KinematicsOpt), 8 (option de logiciel
 1) et 17 (Touch probe function) doivent être activées
- Le palpeur 3D utilisé pour l'opération doit être étalonné
- Les cycles ne peuvent être exécutés qu'avec l'axe d'outil Z
- Une bille étalon (diamètre connu avec précision) suffisamment rigide doit être fixée à n'importe quel emplacement sur la table de la machine. HEIDENHAIN préconise l'utilisation des billes étalons HEIDENHAIN **KKH 250** (numéro de commande 655 475-01) ou **KKH 100** (numéro de commande 655 475-02). Elles témoignent d'une grande rigidité et sont conçues spécialement pour l'étalonnage des machines. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir prendre contact avec HEIDENHAIN.
- La description de la cinématique de la machine doit être intégralement et correctement définie. Les cotes de transformation doivent être enregistrées avec une précision d'environ 1 mm
- La machine doit être étalonnée géométriquement et intégralement (opération réalisée par le constructeur de la machine lors de sa mise en route)
- Le constructeur de la machine doit avoir défini, dans les données de configuration, les paramètres machine pour **CfgKinematicsOpt**. **MaxModification** définit le seuil de tolérance au delà duquel la TNC affiche un message comme quoi les modifications apportées aux données de la cinématique dépassent cette valeur limite. **MaxDevCalBall** définit la taille que peut avoir le rayon de la bille étalon dans le paramètre de cycle programmé. **mStrobeRotAxPos** définit une fonction M mise au point par le constructeur de la machine qui permettra de positionner les axes rotatifs.

Attention lors de la programmation!



HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.




Si une fonction M est définie dans le paramètre **mStrobeRotAxPos**, vous devez positionner l'axe rotatif à 0 degré (système EFF) avant de démarrer un des cycles KinematicsOpt (sauf 450).

Si les paramètres machines ont été modifiés par les cycles KinematicsOp, la commande doit être redémarrée. Sinon, il peut y avoir, dans certaines conditions, un risque de perte des modifications.

19.3 SAUVEGARDE DE LA CINEMATIQUE (cycle 450, DIN/ISO : G450, option)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 450 permet de sauvegarder la cinématique courante de la machine ou de restaurer une cinématique préalablement sauvegardée. Les données mémorisées peuvent être affichées et effacées. Au total 16 emplacements mémoires sont disponibles.



Attention lors de la programmation!



Avant d'optimiser une cinématique, nous vous conseillons de sauvegarder systématiquement la cinématique courante. Avantage :

Si le résultat ne correspond pas à votre attente ou si des erreurs se produisent lors de l'optimisation (une coupure de courant, par exemple), vous pouvez alors restaurer les anciennes données.

Remarques à propos du mode Créer :

- Par principe, la TNC ne peut restaurer les données sauvegardées que dans une description cinématique identique.
- Une modification de la cinématique modifie toujours la valeur Preset. Si nécessaire, réinitialiser le Preset

19.3 SAUVEGARDE DE LA CINEMATIQUE (cycle 450, DIN/ISO : G450, option)

Paramètres du cycle



- ▶ Mode (0/1/2/3) Q410 : Définition si vous souhaitez sauvegarder ou rétablir une cinématique :
 - 0 : Sauvegarde de la cinématique active
 - 1 : Restauration d'une cinématique sauvegardée
 - 2 : Affichage de l'état de sauvegarde actuel
 - 3 : Suppression d'un jeu de données
- ▶ Désignation mémoire Q409/QS409 : numéro ou nom de l'identificateur du jeu de données. La longueur de la chaîne ne doit pas dépasser 16 caractères. Au total 16 emplacements mémoires sont disponibles. Sans fonction, si le mode 2 est sélectionné. Des jokers peuvent être utilisés dans les modes 1 et 3 (créer et effacer). Si en utilisant des jokers, plusieurs jeux de données sont trouvés, les valeurs moyennes des données sont restaurées (mode 1), ou tous les jeux de données sont effacés après confirmation (mode 3). Il existe les caractères génériques suivants :
 - ?: Un seul caractère non défini
 - \$: Un seul caractère alphabétique (lettre)
 - #: Un seul chiffre non défini
 - * : Une chaîne de caractères de la longueur de votre choix non définie

Sauvegarde de la cinématique courante

5 TCH PROBE 450 SAUVEG. CINEMATIQUE

Q410=0 ;MODE

QS409="AB", DÉSIGNATION MÉMOIRE

Restauration des jeux de données

5 TCH PROBE 450 SAUVEG. CINEMATIQUE

Q410=1 ;MODE

QS409="AB", DÉSIGNATION MÉMOIRE

Afficher tous les jeux de données mémorisés

5 TCH PROBE 450 SAUVEG. CINEMATIQUE

Q410=2 ;MODE

QS409="AB", DÉSIGNATION MÉMOIRE

Effacer des jeux de données

5 TCH PROBE 450 SAUVEG. CINEMATIQUE

Q410=3 ;MODE

QS409="AB", DÉSIGNATION MÉMOIRE

Fonction de fichier journal

Après avoir exécuté le cycle 450, la TNC génère un fichier journal (**TCHPR450.TXT**) contenant les données suivantes :

- Date et heure de création du fichier journal
- Chemin d'accès au programme CN à partir duquel le cycle a été exécuté
- Mode exécuté (0=sauvegarder/1=créer/2=état de la mémoire/3=effacer)
- Identificateur de la cinématique courante
- Identificateur du jeu de données introduit

Les autres données du protocole dépendent du mode sélectionné :

- Mode 0 : enregistrement dans un fichier journal de toutes les données d'axes et transformations de la chaîne cinématique que la TNC a sauvegardées
- Mode 1 : enregistrement dans un fichier journal de toutes les transformations antérieures et postérieures à la restauration
- Mode 2 : liste des jeux de données mémorisés
- Mode 3 : liste des jeux de données effacés

SAUVEGARDE DE LA CINEMATIQUE (cycle 450, DIN/ISO : G450, 19.3 option)

Remarques sur le maintien des données

La TNC mémorise les données sauvegardées dans le fichier **TNC:** \table\DATA450.KD. Par exemple, ce fichier peut être sauvegardé sur un PC externe avec **TNCREMO**. Si le fichier est effacé, les données sauvegardées sont également perdues. Une modification manuelle des données du fichier peut avoir comme conséquence de corrompre les jeux de données et de les rendre inutilisables.



Si le fichier **TNC:\table\DATA450.KD** n'existe pas, il est créé automatiquement lors de l'exécution du cycle 450.

Ne faites aucune modification manuelle aux données sauvegardées..

Sauvegardez le fichier **TNC:\table\DATA450.KD** pour pouvoir le restaurer si nécessaire (p. ex. en cas de support de données défectueux).

19.4 MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO: G451, option)

19.4 MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO : G451, option)

Mode opératoire du cycle

Le cycle palpeur 451 permet de contrôler et, si nécessaire, optimiser la cinématique de votre machine. A l'aide d'un palpeur 3D TS, vous mesurez une bille étalon HEIDENHAIN que vous fixez sur la table de la machine.



HEIDENHAIN préconise l'utilisation des billes étalons **KKH 250** (numéro de commande 655 475-01) ou **KKH 100** (numéro de commande 655 475-02). Elles témoignent d'une grande rigidité et sont conçues spécialement pour l'étalonnage des machines. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir prendre contact avec HEIDENHAIN.

La TNC détermine la précision statique d'inclinaison. Le logiciel minimise les erreurs dans l'espace résultant des mouvements d'inclinaison et, à la fin de la mesure, mémorise automatiquement la géométrie de la machine dans les constantes-machine correspondantes de la description cinématique.

- 1 Fixez la bille étalon en faisant attention au risque de collision.
- 2 En mode manuel, initialisez le point de référence au centre de la bille ou si **Q431=1** ou **Q431=3**, positionnez manuellement le palpeur dans son axe, au dessus de la bille étalon et dans le plan d'usinage, au centre de la bille.
- 3 Sélectionnez le mode Exécution de programme et démarrez le programme d'étalonnage.
- 4 La TNC mesure automatiquement tous les axes rotatifs les uns après les autres, selon la résolution souhaitée.
- 5 La TNC mémorise les valeurs de mesure dans les paramètres Q suivants :



MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO : G451, option) 19.4

Numéro paramètre	Signification
Q141	Ecart standard mesuré dans l'axe A (–1 si l'axe n'a pas été mesuré)
Q142	Ecart standard mesuré dans l'axe B (–1 si l'axe n'a pas été mesuré)
Q143	Ecart standard mesuré dans l'axe C (–1 si l'axe n'a pas été mesuré)
Q144	Ecart standard optimisé dans l'axe A (–1 si l'axe n'a pas été optimisé)
Q145	Ecart standard optimisé dans l'axe B (–1 si l'axe n'a pas été optimisé)
Q146	Ecart standard optimisé dans l'axe C (–1 si l'axe n'a pas été optimisé)
Q147	Erreur d'offset dans le sens X, pour le transfert manuel dans le paramètre- machine correspondant
Q148	Erreur d'offset dans le sens Y, pour le transfert manuel dans le paramètre- machine correspondant
Q149	Erreur d'offset dans le sens Z, pour le transfert manuel dans le paramètre- machine correspondant

19.4 MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO: G451, option)

Sens du positionnement

Le sens du positionnement de l'axe rotatif à mesurer résulte de l'angle initial et de l'angle final que vous avez définis dans le cycle. Une mesure de référence est réalisée automatiquement à 0°.

Choisir l'angle initial et l'angle final de manière à ce que la TNC n'ait pas à mesurer deux fois la même position. La double mesure de point (p. ex. position de mesure +90° et -270°) n'est pas judicieuse mais n'occasionne pas de message d'erreur.

- Exemple : angle initial = +90°, angle final = -90°
 - Angle initial = +90°
 - Angle final = -90°
 - Nombre de points de mesure = 4
 - Incrément angulaire calculé = (-90 +90) / (4-1) = -60°
 - Point de mesure $1 = +90^{\circ}$
 - Point de mesure $2 = +30^{\circ}$
 - Point de mesure 3 = -30°
 - Point de mesure 4 = -90°
- Exemple : angle initial = $+90^{\circ}$, angle final = $+270^{\circ}$
 - Angle initial = $+90^{\circ}$
 - Angle final = +270°
 - Nombre de points de mesure = 4
 - Incrément angulaire calculé = (270 90) / (4-1) = +60°
 - Point de mesure $1 = +90^{\circ}$
 - Point de mesure $2 = +150^{\circ}$
 - Point de mesure $3 = +210^{\circ}$
 - Point de mesure $4 = +270^{\circ}$

Machines avec axes à denture Hirth



Attention, risque de collision!

Pour le positionnement, l'axe doit sortir du crantage Hirth. Par conséquent, prévoyez une distance d'approche suffisante pour éviter toutes collisions entre le palpeur et la bille étalon. Dans le même temps, veiller à ce qu'il y ait suffisamment de place pour un positionnement à la distance d'approche (fin de course logiciel).

Définir une hauteur de retrait **Q408** supérieure à 0 si l'option de logiciel 2 (**M128**, **FUNCTION TCPM**) n'est pas disponible.

Si nécessaire, la TNC arrondit les positions de mesure pour qu'elles correspondent au crantage Hirth (en fonction de l'angle initial, de l'angle final et du nombre de points de mesure).

En fonction de la configuration de la machine, la TNC peut ne pas positionner automatiquement les axes rotatifs. Dans ce cas, vous avez besoin d'une fonction M spéciale du constructeur de la machine pour déplacer les axes rotatifs. Pour cela, le constructeur de la machine doit avoir enregistré le numéro de la fonction M dans le paramètre machine mStrobeRotAxPos.

Les positions de mesure sont calculées à partir de l'angle initial, de l'angle final et du nombre de mesures pour l'axe concerné et la denture Hirth.

Exemple de calcul des positions de mesure pour un axe A :

Angle initial $\mathbf{Q411} = -30$

Angle final $\mathbf{Q412} = +90$

Nombre de points de mesure **Q414** = 4

Denture Hirth = 3°

Incrément angulaire calculé = (Q412 - Q411) / (Q414 -1)

Incrément angulaire calculé = (90 - -30)/(4 - 1) = 120/3 = 40

Position de mesure 1 = Q411 + 0 * incrément angulaire = -30° -> -30°

Position de mesure 2 = Q411 + 1 * incrément angulaire = $+10^{\circ}$ -> a°

Position de mesure 3 = Q411 + 2 * incrément angulaire = $+50^{\circ}$ -> 51°

Position de mesure 4 = Q411 + 3 * incrément angulaire = $+90^{\circ}$ -> 90°

19.4 MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO: G451, option)

Choisir le nombre des points de mesure

Pour gagner du temps, vous pouvez procéder à une optimisation grossière avec un petit nombre de points de mesure (1-2).

Vous exécutez ensuite une optimisation fine avec un nombre moyen de points de mesure (valeur préconisée = 4). Un plus grand nombre de points de mesure n'apporte généralement pas de meilleurs résultats. Idéalement, il est conseillé de répartir régulièrement les points de mesure sur toute la plage d'inclinaison de l'axe.

Nous conseillons donc de mesurer un axe sur une plage d'inclinaison de 0-360° avec 3 points de mesure à 90°, 180° et 270°. Définissez alors un angle initial de 90° et un angle final de 270°.

Si vous désirez contrôler la précision correspondante, vous pouvez alors indiquer un nombre plus élevé de points de mesure en mode **Contrôler**.



Si un point de mesure est défini à 0°, celui-ci est ignoré car avec 0°, l'opération suivante est toujours la mesure de référence.

Choisir la position de la bille étalon sur la table de la machine

En principe, vous pouvez fixer la bille étalon à n'importe quel endroit accessible sur la table de la machine, mais également sur les dispositifs de serrage ou les pièces. Les facteurs suivants peuvent influencer positivement le résultat de la mesure :

- machines avec plateau circulaire/plateau pivotant : brider la bille étalon aussi loin que possible du centre de rotation.
- machines présentant de longues courses de déplacement : fixer la bille étalon aussi près que possible de la future position d'usinage.

Mesure de la cinématique : précisionprécision

Les erreurs de géométrie et de positionnement de la machine influent sur les valeurs de mesure et, par conséquent, sur l'optimisation d'un axe rotatif. Une erreur résiduelle que l'on ne peut pas éliminer sera ainsi toujours présente.

S'il n'y avait pas d'erreurs de géométrie et de positionnement, on pourrait reproduire avec précision les valeurs déterminées par le cycle à n'importe quel emplacement sur la machine et à un moment précis. Plus les erreurs de géométrie et de positionnement sont importantes, et plus la dispersion des résultats est importante si vous faites les mesures à différentes postions.

La dispersion figurant dans le procès-verbal est un indicateur de précision des mouvements statiques d'inclinaison d'une machine. Concernant la précision, il faut tenir compte également du rayon du cercle de mesure, du nombre et de la position des points de mesure. La dispersion ne peut pas être calculée avec un seul point de mesure. Dans ce cas, la dispersion indiquée correspond à l'erreur dans l'espace du point de mesure.

Si plusieurs axes rotatifs se déplacent simultanément, leurs erreurs se superposent et, dans le cas le plus défavorable, elles s'additionnent.



Si votre machine est équipée d'une broche asservie, il faut activer l'actualisation angulaire dans le tableau des palpeurs (**colonne TRACK**). En général, cela permet d'améliorer la précision des mesures réalisées avec un palpeur 3D.

Désactiver si nécessaire le blocage des axes rotatifs pendant toute la durée de la mesure, sinon les résultats de celle-ci peuvent être faussés. Consultez le manuel de votre machine.

19.4 MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO: G451, option)

Remarques relatives aux différentes méthodes de calibration

Optimisation grossière lors de la mise en route après l'introduction de valeurs approximatives

- Nombre de points de mesure entre 1 et 2
- Incrément angulaire des axes rotatifs : environ 90°

Optimisation précise sur toute la course de déplacement

- Nombre de points de mesure entre 3 et 6
- L'angle initial et l'angle final doivent autant que possible couvrir une grande course de déplacement des axes rotatifs.
- Positionnez la bille étalon sur la table de la machine de manière à obtenir un grand rayon du cercle de mesure pour les axes rotatifs de la table. Ou faites en sorte que l'étalonnage ait lieu à une position représentative (p. ex. au centre de la zone de déplacement) pour les axes rotatifs de la tête.

Optimisation d'une position spéciale de l'axe rotatif

- Nombre de points de mesure entre 2 et 3
- Les mesures sont assurées autour de l'angle de l'axe rotatif où l'usinage doit être exécuté ultérieurement.
- Positionnez la bille étalon sur la table de la machine de manière à ce que la calibration ait lieu au même endroit que l'usinage.

Vérifiez la précision de la machine.

- Nombre de points de mesure entre 4 et 8
- L'angle initial et l'angle final doivent autant que possible couvrir une grande course de déplacement des axes rotatifs.

■ Détermination du jeu de l'axe rotatif

- Nombre de points de mesure entre 8 et 12
- L'angle initial et l'angle final doivent autant que possible couvrir une grande course de déplacement des axes rotatifs.

Jeu à l'inversion

Le jeu à l'inversion est un jeu très faible entre le capteur rotatif (système de mesure angulaire) et la table, généré lors d'un changement de direction, Si les axes rotatifs ont du jeu en dehors de la chaîne d'asservissement, ils peuvent générer d'importantes erreurs lors de l'inclinaison.

Le paramètre à introduire **Q432** permet d'activer la mesure du jeu à l'inversion. Pour cela, introduisez un angle que la TNC utilise comme angle de dépassement. Le cycle exécute deux mesures par axe rotatif. Si vous introduisez la valeur angulaire 0, la TNC ne détermine pas de jeu à l'inversion.



La TNC n'applique aucune compensation automatique de jeu à l'inversion.

Si le rayon du cercle de mesure est < 1 mm, la TNC ne mesure plus le jeu à l'inversion. Plus le rayon du cercle de mesure est grand et plus le jeu à l'inversion calculé par la TNC est précis (voir "Fonction de fichier journal", Page 571).

Il n'est pas possible de déterminer le jeu à l'inversion si une fonction M assurant le positionnement des axes rotatifs est initialisée dans le paramètre machine mStrobeRotAxPos ou si l'axe présente une denture Hirth.

19.4 MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO: G451, option)

Attention lors de la programmation !



Veiller à ce que toutes les fonctions d'inclinaison du plan d'usinage soient réinitialisées. **M128** ou **FUNCTION TCPM** sont désactivées.

Choisir la position de la bille étalon sur la table de la machine de manière à ce que l'opération de mesure n'engendre aucune collision.

Avant la définition du cycle, vous devez soit initialiser et activer le point d'origine au centre de la bille étalon, ou initialiser en conséquence le paramètre Q431 à 1 ou à 3.

Si le paramètre machine mStrobeRotAxPos est défini différent de -1 (fonction M positionne les axes rotatifs), ne démarrez une mesure que si tous les axes sont à 0°.

Pour l'avance de déplacement à la hauteur de palpage dans l'axe du palpeur, la TNC utilise la plus petite valeur entre le paramètre de cycle **Q253** et la valeur **FMAX** du tableau des palpeurs. En règle générale, la TNC déplace les axes rotatifs selon l'avance de positionnement **Q253**; la surveillance du palpeur est alors désactivée.

En mode Optimisation, si les données cinématiques calculées sont supérieures à la valeur limite autorisée (**maxModification**), la TNC délivre un message d'avertissement. Vous devez alors valider les valeurs déterminées avec Marche CN.

Une modification de la cinématique modifie toujours la valeur Preset. Après une optimisation, réinitialiser la valeur Preset.

A chaque opération de palpage, la TNC détermine d'abord le rayon de la bille étalon. Si le rayon mesuré de la bille varie du rayon programmé en dépassant la valeur limite définie dans le paramètre-machine **maxDevCalBall**, la TNC délivre un message d'erreur et interrompt la mesure.

Si vous interrompez le cycle pendant l'étalonnage, les données de cinématique risquent de ne plus être conformes à leur état d'origine. Avant d'effectuer une optimisation, sauvegardez la cinématique courante avec le cycle 450 pour pouvoir restaurer la dernière cinématique en cas d'erreur.

Programmation en pouces : la TNC délivre par principe les résultats des mesures et les données du procès-verbal en mm.

Dans la définition du cycle, la TNC ignore les données concernant les axes inactifs.

Paramètres du cycle



- ► Mode (0=Contrôler/1=Mesurer) Q406 : Définition si la TNC doit contrôler ou optimiser la cinématique active :
 - **0** : Contrôle de la cinématique machine active. La TNC mesure la cinématique des axes rotatifs que vous avez définis, mais ne modifie pas la cinématique courante. La TNC affiche les résultats de mesure dans un procès-verbal de mesure.
 - 1 : Optimisation de la cinématique machine active. La TNC mesure la cinématique des axes rotatifs que vous avez définis et **optimise la position** des axes rotatifs de la cinématique active.
- ▶ Rayon exact bille étalon Q407 : introduire le rayon exact de la bille étalon utilisée. Plage d'introduction 0,0001 à 99,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP dans le tableau palpeurs. Plage de saisie 0 à 99999,9999, sinon **PREDEF**
- ► Hauteur de retrait Q408 (en absolu) : plage d'introduction 0,0001 à 99999,9999
 - Valeur 0 :
 - Pas d'approche de hauteur de retrait, la TNC approche la position de mesure sur l'axe à mesurer. Non autorisé pour les axes Hirth! La TNC va la première position de mesure dans l'ordre A, puis B, puis C.
 - Valeur >0 :
 - Hauteur de retrait dans le système de coordonnées pièce non incliné à laquelle la TNC positionne l'axe de broche avant d'effectuer un positionnement d'axe rotatif. En plus, la TNC positionne le palpeur au point zéro, dans le plan d'usinage. Dans ce mode, la surveillance du palpeur est inactive. Définir la vitesse de positionnement dans le paramètre Q253.
- Avance de pré-positionnement Q253 : Vitesse de déplacement de l'outil lors du positionnement (en mm/min). Plage de saisie : 0,0001 à 99999,9999, sinon FMAX, FAUTO, PREDEF

Sauvegarder et contrôler la cinématique

4 TOOL CALL "	PALPEUR" Z
5 TCH PROBE 4 CINEMATIQU	
Q410=0	;MODE
Q409=5	;DÉSIGNATION MÉMOIRE
6 TCH PROBE 4 CINÉMATIQU	
Q406=0	;MODE
Q407=12.5	;RAYON DE BILLE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q408=0	;HAUTEUR RETRAIT
Q253=750	;AVANCE PRÉ-POS.
Q380=0	;ANGLE DE RÉFÉRENCE
Q411=-90	;ANGLE INITIAL AXE A
Q412=+90	;ANGLE FINAL AXE A
Q413=0	;ANGLE RÉGL. AXE A
Q414=0	;POINTS DE MESURE AXE A
Q415=-90	;ANGLE INITIAL AXE B
Q416=+90	;ANGLE FINAL AXE B
Q417=0	;ANGLE RÉGL. AXE B
Q418=2	;POINTS DE MESURE AXE B
Q419=-90	;ANGLE INITIAL AXE C
Q420=+90	;ANGLE FINAL AXE C
Q421=0	;ANGLE RÉGL. AXE C
Q422=2	;POINTS DE MESURE AXE C
Q423=4	;NB POINTS DE MESURE
Q431=0	;INITIALISER PRESET
Q432=0	;PLAGE ANGULAIRE JEU

19.4 MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO: G451, option)

- Angle de référence Q380 (en absolu): angle de référence (rotation de base) pour enregistrer les points de mesure dans le système actif de coordonnées pièce. La définition d'un angle de référence peut accroître considérablement la plage de mesure d'un axe. Plage d'introduction 0 à 360,0000
- ▶ Angle initial axe A Q411 (en absolu): angle initial dans l'axe A sur lequel doit avoir lieu la première mesure. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ▶ Angle final axe A Q412 (en absolu): angle final dans l'axe A sur lequel doit avoir lieu la dernière mesure. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ► Angle de réglage axe A Q413 : angle de réglage de l'axe A avec lequel les autres axes rotatifs doivent être étalonnés. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ▶ Nb points de mesure axe A Q414 : nombre de palpages à exécuter par la TNC pour étalonner l'axe A. Si la valeur introduite = 0, la TNC n'étalonne pas cet axe. Plage d'introduction 0 à 12
- ▶ Angle initial axe B Q415 (en absolu): angle initial dans l'axe B sur lequel la première mesure doit avoir lieu. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ▶ Angle final axe B Q416 (en absolu) : angle final dans l'axe B sur lequel la dernière mesure doit avoir lieu. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ► Angle de réglage axe B Q417 : angle de réglage de l'axe B avec lequel les autres axes rotatifs doivent être étalonnés. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ▶ Nb points de mesure axe B Q418 : nombre de palpages à exécuter par la TNC pour étalonner l'axe B. Si la valeur introduite = 0, la TNC n'étalonne pas cet axe. Plage d'introduction 0 à 12
- ▶ Angle initial axe C Q419 (en absolu): angle initial dans l'axe C sur lequel la première mesure doit avoir lieu. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ▶ Angle final axe C Q420 (en absolu) : angle final dans l'axe C sur lequel la dernière mesure doit avoir lieu. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ► Angle de réglage axe C Q421: angle de réglage de l'axe C avec lequel les autres axes rotatifs doivent être étalonnés. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ▶ Nb points de mesure axe C Q422: nombre de palpages à exécuter par la TNC pour étalonner l'axe C. Plage d'introduction 0 à 12. Avec une valeur = 0, la TNC ne mesure pas cet axe.

MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO: G451, option) 19.4

- ▶ Nombre de points de mesure (3-8) Q423 : Nombre de palpages auquel la TNC doit recourir pour étalonner la bille d'étalonnage dans le plan. Plage de saisie 3 à 8. Un nombre de points moins important augmente la vitesse, tandis qu'un nombre de points plus important accroît la sécurité de la mesure.
- Présélection de valeur (0/1/2/3) Q431 : Définition si la TNC doit, ou non, définir le preset actif (point d'origine) automatiquement au centre de la bille :
 0: Pas de définition automatique du preset au centre de la bille : Définition manuelle du preset avant le début du cycle
 - 1 : Définition automatique du preset au centre de la bille avant l'étalonnage : Prépositionnement manuel du palpeur au-dessus de la bille d'étalonnage avant le début du cycle
 - 2 : Définition automatique du preset au centre de la bille après l'étalonnage : Définition manuelle du preset avant le début de cycle
 - **3** : Définition du preset au centre de la bille, avant et après la mesure : Prépositionnement manuel audessus de la bille d'étalonnage avant le début du cycle
- ▶ Plage angulaire jeu Q432 : valeur angulaire de dépassement nécessaire pour mesurer le jeu à l'inversion de l'axe rotatif. L'angle de dépassement doit être nettement supérieur au jeu réel de l'axe rotatif. Si la valeur introduite = 0, la TNC ne mesure pas le jeu sur cet axe. Plage d'introduction : -3.0000 à +3.0000



Si vous activez l'initialisation Preset avant la mesure (Q431 = 1/3), déplacez le palpeur à proximité du centre, à la distance de sécurité (Q320 + SET_UP), au dessus de la bille étalon avant de démarrer le cycle.

19.4 MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO: G451, option)

Différents modes (Q406)

Mode contrôler Q406 = 0

- La TNC mesure les axes rotatifs dans les positions définies et détermine la précision statique de la transformation d'orientation
- La TNC écrit les résultats dans un protocole d'une éventuelle optimisation de position, mais n'opère toutefois aucune adaptation

Mode Optimiser position Q406 = 1

- La TNC mesure les axes rotatifs dans les positions définies et détermine la précision statique de la transformation d'orientation.
- La TNC essaie de modifier la position de l'axe rotatif dans le modèle cinématique pour obtenir une précision plus importante.
- Les données de la machine sont adaptées automatiquement

Optimisation des positions des axes rotatifs après initialisation automatique du point d'origine et mesure du jeu de l'axe rotatif

1 TOOL CALL "PALPEUR" Z		
2 TCH PROBE 451 MESURE CINÉMATIQUE		
Q406=1	;MODE	
Q407=12.5	;RAYON DE BILLE	
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q408=0	;HAUTEUR RETRAIT	
Q253=750	;AVANCE PRÉ-POS.	
Q380=0	;ANGLE DE RÉFÉRENCE	
Q411=-90	;ANGLE INITIAL AXE A	
Q412=+90	;ANGLE FINAL AXE A	
Q413=0	;ANGLE RÉGL. AXE A	
Q414=0	;POINTS DE MESURE AXE A	
Q415=-90	;ANGLE INITIAL AXE B	
Q416=+90	;ANGLE FINAL AXE B	
Q417=0	;ANGLE RÉGL. AXE B	
Q418=4	;POINTS DE MESURE AXE B	
Q419=+90	;ANGLE INITIAL AXE C	
Q420=+270	;ANGLE FINAL AXE C	
Q421=0	;ANGLE RÉGL. AXE C	
Q422=3	;POINTS DE MESURE AXE C	
Q423=3	;NB POINTS DE MESURE	
Q431=1	;INITIALISER PRESET	
Q432=0.5	;PLAGE ANGULAIRE JEU	

MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO: G451, option) 19.4

Fonction de fichier journal

Après l'exécution du cycle 451, la TNC génère un fichier journal **(TCHPR451.TXT)** avec les données suivantes :

- Date et heure auxquelles le procès-verbal a été établi
- Chemin d'accès au programme CN à partir duquel le cycle a été exécuté
- Mode utilisé (0=contrôler/1=optimiser position/2=optimiser pos +angle)
- Numéro de la cinématique courante
- Rayon de la bille étalon introduit
- Pour chaque axe rotatif mesuré :
 - Angle initial
 - Angle final
 - Angle de réglage
 - Nombre de points de mesure
 - Dispersion (écart standard)
 - Erreur maximale
 - Erreur angulaire
 - Jeu moyen
 - Erreur moyenne de positionnement
 - Rayon du cercle de mesure
 - Valeurs de correction sur tous les axes (décalage Preset)
 - Incertitude de mesure pour axes rotatifs

19.5 COMPENSATION PRESET (cycle 452, DIN/ISO: G452, option)

19.5 COMPENSATION PRESET (cycle 452, DIN/ISO : G452, option)

Mode opératoire du cycle


Le cycle palpeur 452 permet d'optimiser la chaîne de transformation cinématique de votre machine (voir "MESURE DE LA CINEMATIQUE (cycle 451, DIN/ISO : G451, option)", Page 558). La TNC corrige ensuite également le système de coordonnées pièce dans le modèle cinématique de manière à ce que le preset actuel soit au centre de la bille étalon à l'issue de l'optimisation.

Ce cycle permet, p. ex., d'adapter les têtes interchangeables les unes avec les autres.

- 1 Fixer la bille étalon.
- 2 Mesurer entièrement la tête de référence avec le cycle 451 et utiliser ensuite le cycle 451 pour initialiser le preset au centre de la bille.
- 3 Installer la deuxième tête.
- 4 Etalonner la tête interchangeable avec le cycle 452 jusqu'au point de changement de tête.
- 5 Avec le cycle 452, régler les autres têtes interchangeables par rapport à la tête de référence.

Si vous pouvez laisser la bille étalon fixée sur la table de la machine pendant l'usinage, vous pouvez compenser par exemple une dérive de la machine. Ce processus est également possible sur une machine sans axes rotatifs.

- 1 Fixer la bille étalon en faisant attention au risque de collision.
- 2 Initialiser le preset au centre de la bille étalon.
- 3 Initialiser le preset sur la pièce et lancer l'usinage de la pièce.
- 4 Avec le cycle 452, exécuter à intervalles réguliers une compensation de preset. La TNC mesure la dérive des axes concernés et la corrige dans la cinématique.



Numéro de paramètre	Signification
Q141	Ecart standard mesuré dans l'axe A (–1 si l'axe n'a pas été mesuré)
Q142	Ecart standard mesuré dans l'axe B (–1 si l'axe n'a pas été mesuré)
Q143	Ecart standard mesuré dans l'axe C (–1 si l'axe n'a pas été mesuré)
Q144	Ecart standard optimisé dans l'axe A (–1 si l'axe n'a pas été mesuré)
Q145	Ecart standard optimisé dans l'axe B (–1 si l'axe n'a pas été mesuré)
Q146	Ecart standard optimisé dans l'axe C (–1 si l'axe n'a pas été mesuré)
Q147	Erreur d'offset dans le sens X, pour le transfert manuel dans le paramètre- machine correspondant
Q148	Erreur d'offset dans le sens Y, pour le transfert manuel dans le paramètre- machine correspondant
Q149	Erreur d'offset dans le sens Z, pour le transfert manuel dans le paramètre- machine correspondant

19.5 COMPENSATION PRESET (cycle 452, DIN/ISO: G452, option)

Attention lors de la programmation!



Pour effectuer une compensation de preset, la cinématique doit être préparée en conséquence. Consultez le manuel de votre machine.

Veiller à ce que toutes les fonctions d'inclinaison du plan d'usinage soient réinitialisées. **M128** ou **FUNCTION TCPM** sont désactivées.

Choisir la position de la bille étalon sur la table de la machine de manière à ce que l'opération de mesure n'engendre aucune collision.

Avant la définition du cycle, vous devez initialiser le point de référence au centre de la bille étalon et l'activer.

Pour les axes non équipés de systèmes de mesure de position séparés, sélectionnez les points de mesure de manière à avoir un course de 1° jusqu'au fin de course. La TNC a besoin de cette course pour la compensation interne de jeu à l'inversion.

Pour l'avance de déplacement à la hauteur de palpage dans l'axe du palpeur, la TNC utilise la plus petite valeur entre le paramètre de cycle **Q253** et la valeur **FMAX** du tableau des palpeurs. En règle générale, la TNC déplace les axes rotatifs selon l'avance de positionnement **Q253**; la surveillance du palpeur est alors désactivée.

Si les données cinématiques déterminées sont supérieures à la valeur limite autorisée (**maxModification**), la TNC délivre un message d'avertissement. Vous devez alors valider les valeurs calculées avec Marche CN.

Attention, une modification de la cinématique modifie toujours la valeur preset. Après une optimisation, réinitialiser la valeur preset.

A chaque opération de palpage, la TNC détermine d'abord le rayon de la bille étalon. Si le rayon mesuré de la bille varie du rayon programmé en dépassant la valeur limite définie dans le paramètre-machine **maxDevCalBall**, la TNC délivre un message d'erreur et interrompt la mesure.

Si vous interrompez le cycle pendant l'étalonnage, les données de cinématique risquent de ne plus être conformes à leur état d'origine. Avant d'effectuer une optimisation, sauvegardez la cinématique active avec le cycle 450 pour pouvoir restaurer la dernière cinématique active en cas d'erreur.

Programmation en pouces : en principe, la TNC indiquent les résultats des mesures et les données du fichier journal en mm.

Paramètres du cycle



- ▶ Rayon exact bille étalon Q407 : introduire le rayon exact de la bille étalon utilisée. Plage d'introduction 0,0001 à 99,9999
- ▶ **Distance d'approche** Q320 (en incrémental) : distance supplémentaire entre le point de mesure et la bille du palpeur. Q320 est additionné à SET_UP. Plage d'introduction : 0 à 99999,9999 ou **PREDEF**
- ► Hauteur de retrait Q408 (en absolu) : plage de saisie 0,0001 à 99999,9999
 - Valeur 0 : Pas d'approche de hauteur de retrait, la TNC approche la position de mesure sur l'axe à mesurer. Interdit pour les axes Hirth! La TNC va la première position de mesure dans l'ordre A, puis B, puis C.
 - Valeur >0 :
 Hauteur de retrait dans le système de
 coordonnées pièce non incliné à laquelle la TNC
 positionne l'axe de broche avant d'effectuer un
 positionnement d'axe rotatif. En plus, la TNC
 positionne le palpeur au point zéro, dans le
 plan d'usinage. Dans ce mode, la surveillance
 du palpeur est inactive. Définir la vitesse de
 positionnement dans le paramètre Q253.
- ▶ Avance de pré-positionnement Q253 : Vitesse de déplacement de l'outil lors du positionnement (en mm/min). Plage de saisie : 0,0001 à 99999,9999, sinon FMAX, FAUTO, PREDEF
- Angle de référence Q380 (en absolu): angle de référence (rotation de base) pour enregistrer les points de mesure dans le système actif de coordonnées pièce. La définition d'un angle de référence peut accroître considérablement la plage de mesure d'un axe. Plage d'introduction 0 à 360,0000
- ► Angle initial axe A Q411 (en absolu): angle initial dans l'axe A sur lequel doit avoir lieu la première mesure. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ▶ Angle final axe A Q412 (en absolu): angle final dans l'axe A sur lequel doit avoir lieu la dernière mesure. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ► Angle de réglage axe A Q413 : angle de réglage de l'axe A avec lequel les autres axes rotatifs doivent être étalonnés. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ▶ Nb points de mesure axe A Q414 : nombre de palpages à exécuter par la TNC pour étalonner l'axe A. Si la valeur introduite = 0, la TNC n'étalonne pas cet axe. Plage d'introduction 0 à 12
- ▶ Angle initial axe B Q415 (en absolu) : angle initial dans l'axe B sur lequel la première mesure doit avoir lieu. Plage d'introduction -359,999 à 359,999

Programme de calibration

4 TOOL CALL "	PALPEUR" Z
5 TCH PROBE 4 CINEMATIQU	50 SAUVEGARD. JE
Q410=0	;MODE
Q409=5	;MÉMOIRE
6 TCH PROBE 4 PRESET	152 COMPENSATION
Q407=12.5	;RAYON DE BILLE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q408=0	;HAUTEUR RETRAIT
Q253=750	;AVANCE PRÉPOS.
Q380=0	;ANGLE DE RÉF.
Q411=-90	;ANGLE INITIAL AXE A
Q412=+90	;ANGLE FINAL AXE A
Q413=0	;ANGLE RÉGL. AXE A
Q414=0	;POINTS DE MESURE AXE A
Q415=-90	;ANGLE INITIAL AXE B
Q416=+90	;ANGLE FINAL AXE B
Q417=0	;ANGLE RÉGL. AXE B
Q418=2	;POINTS DE MESURE AXE B
Q419=-90	;ANGLE INITIAL AXE C
Q420=+90	;ANGLE FINAL AXE C
Q421=0	;ANGLE RÉGL. AXE C
Q422=2	;POINTS DE MESURE AXE C
Q423=4	;NB POINTS DE MESURE
Q432=0	;PLAGE ANGULAIRE JEU

19.5 COMPENSATION PRESET (cycle 452, DIN/ISO: G452, option)

- ► Angle final axe B Q416 (en absolu): angle final dans l'axe B sur lequel la dernière mesure doit avoir lieu. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ► Angle de réglage axe B Q417 : angle de réglage de l'axe B avec lequel les autres axes rotatifs doivent être étalonnés. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- Nb points de mesure axe B Q418: nombre de palpages à exécuter par la TNC pour étalonner l'axe B. Si la valeur introduite = 0, la TNC n'étalonne pas cet axe. Plage d'introduction 0 à 12
- ▶ Angle initial axe C Q419 (en absolu) : angle initial dans l'axe C sur lequel la première mesure doit avoir lieu. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ▶ Angle final axe C Q420 (en absolu) : angle final dans l'axe C sur lequel la dernière mesure doit avoir lieu. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- ▶ Angle de réglage axe C Q421: angle de réglage de l'axe C avec lequel les autres axes rotatifs doivent être étalonnés. Plage d'introduction -359,999 à 359,999
- Nb points de mesure axe C Q422: nombre de palpages à exécuter par la TNC pour étalonner l'axe C. Si la valeur introduite = 0, la TNC n'étalonne pas cet axe. Plage d'introduction 0 à 12
- ▶ Nombre de points de mesure (4/3) Q423 : définir si la TNC doit étalonner la bille étalon dans le plan avec 4 ou 3 points de palpage. Plage d'introduction 3 à 8 mesures
- ▶ Plage angulaire jeu Q432 : valeur angulaire de dépassement nécessaire pour mesurer le jeu à l'inversion de l'axe rotatif. L'angle de dépassement doit être nettement supérieur au jeu réel de l'axe rotatif. Si la valeur introduite = 0, la TNC ne mesure pas le jeu sur cet axe. Plage d'introduction : -3.0000 à +3.0000

Alignement des têtes interchangeables

L'objectif de ce processus est de faire en sorte que le preset reste inchangé sur la pièce après avoir changé les axes rotatifs (changement de tête).

L'exemple suivant décrit le réglage d'une tête orientable 2 axes A et C. L'axe A est changé, l'axe C fait partie de la configuration de base de la machine.

- ▶ Installer l'une des têtes interchangeables qui doit servir de tête de référence.
- ► Fixer la bille étalon.
- ► Installer le palpeur.
- ▶ Utiliser le cycle 451 pour étalonner intégralement la cinématique de la tête de référence.
- ► Initialiser le preset (avec Q431 = 2 ou 3 dans le cycle 451) après avoir étalonné la tête de référence.

Etalonner la tête de référence

1 TOOL CALL "PALPEUR" Z
2 TCH PROBE 451 MESURE CINEMATIQUE
Q406=1 ;MODE
Q407=12.5 ;RAYON DE BILLE
Q320=0 ;DISTANCE D'APPROCHE
Q408=0 ;HAUTEUR RETRAIT
Q253=2000 ;AVANCE PREPOS.
Q380=45 ;ANGLE DE REFERENCE
Q411=-90 ;ANGLE INITIAL AXE A
Q412=+90 ;ANGLE FINAL AXE A
Q413=45 ;ANGLE REGL. AXE A
Q414=4 ;POINTS DE MESURE AXE A
Q415=-90 ;ANGLE INITIAL AXE B
Q416=+90 ;ANGLE FINAL AXE B
Q417=0 ;ANGLE REGL. AXE B
Q418=2 ;POINTS DE MESURE AXE B
Q419=+90 ;ANGLE INITIAL AXE C
Q420=+270 ;ANGLE FINAL AXE C
Q421=0 ;ANGLE REGL. AXE C
Q422=3 ;POINTS DE MESURE AXE C
Q423=4 ;NB POINTS DE MESURE
Q431=3 ;INITIALISER PRESET
Q432=0 ;PLAGE ANGULAIRE JEU

Cycles palpeurs : mesure automatique de la cinématique

19.5 COMPENSATION PRESET (cycle 452, DIN/ISO: G452, option)

- ► Installer la seconde tête interchangeable.
- ► Installer le palpeur.
- ▶ Etalonner la tête interchangeable avec le cycle 452.
- N'étalonner que les axes qui ont été réellement changés (dans cet exemple, il s'agit uniquement de l'axe A, l'axe C est ignoré avec Q422).
- ▶ Pendant tout le processus, ne modifier ni le preset ni la position de la bille étalon.
- ▶ Il est possible d'adapter de la même manière toutes les autres têtes interchangeables.



Le changement de tête est une fonction spécifique à la machine. Consultez le manuel de votre machine.

Régler la tête interchangeable.

3 TOOL CALL "	PALPEUR" Z
4 TCH PROBE 4 PRESET	52 COMPENSATION
Q407=12.5	;RAYON DE BILLE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q408=0	;HAUTEUR RETRAIT
Q253=2000	;AVANCE PREPOS.
Q380=45	;ANGLE DE REFERENCE
Q411=-90	;ANGLE INITIAL AXE A
Q412=+90	;ANGLE FINAL AXE A
Q413=45	;ANGLE REGL. AXE A
Q414=4	;POINTS DE MESURE AXE A
Q415=-90	;ANGLE INITIAL AXE B
Q416=+90	;ANGLE FINAL AXE B
Q417=0	;ANGLE REGL. AXE B
Q418=2	;POINTS DE MESURE AXE B
Q419=+90	;ANGLE INITIAL AXE C
Q420=+270	;ANGLE FINAL AXE C
Q421=0	;ANGLE REGL. AXE C
Q422=0	;POINTS DE MESURE AXE C
Q423=4	;NB POINTS DE MESURE

Compensation de dérive

Pendant l'usinage, divers éléments de la machine peuvent subir une dérive due à des conditions environnementales variables. Dans le cas d'une dérive constante dans la zone de déplacement et si la bille étalon peut rester fixée sur la table de la machine pendant l'usinage, cette dérive peut être mesurée et compensée avec le cycle 452.

- ► Fixer la bille étalon.
- Installer le palpeur.
- ► Etalonner complètement la cinématique avec le cycle 451 avant de démarrer l'usinage.
- ► Initialiser le preset (avec Q432 = 2 ou 3 dans le cycle 451) après avoir étalonné la cinématique.
- ► Initialiser ensuite les presets des pièces et démarrer l'usinage.

Mesure de référence pour la compensation de dérive

1 TOOL CALL "	PALPEUR" Z
2 CYCL DEF 24	7 INTIALISATION PT REF.
Q339=1	;NUMERO PT DE REF.
3 TCH PROBE 4 CINEMATIQU	
Q406=1	;MODE
Q407=12.5	;RAYON DE BILLE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q408=0	;HAUTEUR RETRAIT
Q253=750	;AVANCE PREPOS.
Q380=45	;ANGLE DE REF.
Q411=+90	;ANGLE INITIAL AXE A
Q412=+270	;ANGLE FINAL AXE A
Q413=45	;ANGLE REGL. AXE A
Q414=4	;POINTS DE MESURE AXE A
Q415=-90	;ANGLE INITIAL AXE B
Q416=+90	;ANGLE FINAL AXE B
Q417=0	;ANGLE REGL. AXE B
Q418=2	;POINTS DE MESURE AXE B
Q419=+90	;ANGLE INITIAL AXE C
Q420=+270	;ANGLE FINAL AXE C
Q421=0	;ANGLE REGL. AXE C
Q422=3	;POINTS DE MESURE AXE C
Q423=4	;NB POINTS DE MESURE
Q431=3	;INTIALISER PRESET
Q432=0	;PLAGE ANGULAIRE JEU

Cycles palpeurs : mesure automatique de la cinématique

19.5 COMPENSATION PRESET (cycle 452, DIN/ISO: G452, option)

- ► Mesurer la dérive des axes à intervalles réguliers.
- ► Installer le palpeur.
- ► Activer le preset de la bille étalon.
- ► Etalonner la cinématique avec le cycle 452.
- ▶ Pendant tout le processus, ne modifier ni le preset ni la position de la bille étalon.



Ce processus est également possible sur les machines sans axes rotatifs.

Compenser la dérive.

4 TOOL CALL "	PALPEUR" Z
5 TCH PROBE 4 PRESET	52 COMPENSATION
Q407=12.5	;RAYON DE BILLE
Q320=0	;DISTANCE D'APPROCHE
Q408=0	;HAUTEUR RETRAIT
Q253=9999	9AVANCE PREPOS.
Q380=45	;ANGLE DE REF.
Q411=-90	;ANGLE INITIAL AXE A
Q412=+90	;ANGLE FINAL AXE A
Q413=45	;ANGLE REGL. AXE A
Q414=4	;POINTS DE MESURE AXE A
Q415=-90	;ANGLE INITIAL AXE B
Q416=+90	;ANGLE FINAL AXE B
Q417=0	;ANGLE REGL. AXE B
Q418=2	;POINTS DE MESURE AXE B
Q419=+90	;ANGLE INITIAL AXE C
Q420=+270	;ANGLE FINAL AXE C
Q421=0	;ANGLE REGL. AXE C
Q422=3	;POINTS DE MESURE AXE C
Q423=3	;NB POINTS DE MESURE
Q432=0	;PLAGE ANGULAIRE JEU

COMPENSATION PRESET (cycle 452, DIN/ISO: G452, option) 19.5

Fonction de fichier journal

Après l'exécution du cycle 452, la TNC génère un fichier journal **(TCHPR452.TXT)** avec les données suivantes :

- Date et heure de création du fichier journal
- Chemin d'accès au programme CN à partir duquel le cycle a été exécuté
- Numéro de la cinématique active
- Rayon de la bille étalon introduit
- Pour chaque axe rotatif étalonné :
 - Angle initial
 - Angle final
 - Angle de réglage
 - Nombre de points de mesure
 - Dispersion (écart standard)
 - Erreur maximale
 - Erreur angulaire
 - Jeu moyen
 - Erreur moyenne de positionnement
 - Rayon du cercle de mesure
 - Valeurs de correction sur tous les axes (décalage preset)
 - Incertitude de mesure pour axes rotatifs

Explications concernant les valeurs log

(voir "Fonction de fichier journal", Page 571)

20

Cycles palpeurs : étalonnage automatique des outils

20.1 Principes de base

20.1 Principes de base

Résumé



Lors de l'exécution des cycles de palpage, les cycles 8 IMAGE MIROIR, cycle 11 FACTEUR ECHELLE et cycle 26 FACTEUR ECHELLE AXE ne doivent pas être actifs.

HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement correct des cycles de palpage qu'avec les palpeurs HEIDENHAIN.



La machine et la TNC doivent avoir été préparées par le constructeur de la machine pour la mise en œuvre du palpeur TT.

Il est possible que tous les cycles ou fonctions décrits ici ne soient pas disponibles sur votre machine. Consultez le manuel de votre machine! Les cycles palpeur proposent désormais l'option de logiciel 17 Touch Probe Functions . Lorsqu'un palpeur HEIDENHAIN est utilisé, l'option est automatiquement disponible.

Grâce au palpeur de table et aux cycles d'étalonnage d'outils de la TNC, vous pouvez effectuer automatiquement l'étalonnage de vos outils : les valeurs de correction pour la longueur et le rayon sont stockées dans la mémoire centrale d'outils TOOL.T et calculées automatiquement à la fin du cycle de palpage. Modes d'étalonnage disponibles :

- Etalonnage d'outil avec outil à l'arrêt
- Etalonnage d'outil avec outil en rotation
- Etalonnage dent par dent

Les cycles pour l'étalonnage d'outils se programment en mode **Programmation** via la touche **TOUCH PROBE**. Vous disposez des cycles suivants :

Cycle	Nouveau format	Ancien format	Page
Etalonnage d'un TT, cycles 30 et 480	480 CAL.	30 E	590
Etalonnage du TT 449 sans câble, cycle 484	484		591
Etalonnage d'une longueur d'outil, cycles 31 et 481	481	31	592
Etalonnage du rayon d'outil, cycles 32 et 482	482	32	594
Etalonnage d'une longueur et d'un rayon d'outil, cycles 33 et 483	483	33	596



Les cycles d'étalonnage ne fonctionnent que si la mémoire centrale d'outils TOOL.T est active.

Avant de travailler avec les cycles d'étalonnage, vous devez saisir toutes les données nécessaires à l'étalonnage dans la mémoire centrale d'outils et appeler l'outil à étalonner avec **TOOL CALL**.

Différences entre les cycles 31 à 33 et 481 à 483

Les fonctions et les modes opératoires des cycles sont identiques. Cependant, entre les cycles 31 à 33 et 481 à 483 subsistent les deux différences suivantes :

- Les cycles 481 à 483 existent également en DIN/ISO, soit les cycles G481 à G483
- Pour l'état de la mesure, les nouveaux cycles utilisent le paramètre fixe Q199 au lieu d'un paramètre sélectionnable.

20.1 Principes de base

Configuration des paramètres machine



Avant de commencer à travailler avec les cycles d'étalonnage, il faut contrôler tous les paramètres machine qui sont définis sous **ProbeSettings** > **CfgToolMeasurement** et **CfgTTRoundStylus**.

Pour l'étalonnage avec broche à l'arrêt, la TNC utilise l'avance de palpage du paramètre machine **probingFeed**.

Pour l'étalonnage avec outil en rotation, la TNC calcule automatiquement la vitesse de rotation et l'avance de palpage.

La vitesse de rotation broche est calculée de la manière suivante :

n = maxPeriphSpeedMeas / (r • 0,0063) avec

n: Vitesse de rotation [tours/min.]

maxPeriphSpeedMeas: Vitesse de coupe max. admissible [m/

min.]

r: Rayon d'outil actif [mm]

Calcul de l'avance de palpage : v = tolérance de mesure • n avec

v: Avance de palpage [mm/min.]

Tolérance de mesure : Tolérance de mesure [mm], dépend de

maxPeriphSpeedMeas

n: Vitesse de rotation [tr/mn]

probingFeedCalc permet de calculer l'avance de palpage : probingFeedCalc = ConstantTolerance:

La tolérance de mesure reste constante – indépendamment du rayon d'outil. Avec de très gros outils, l'avance de palpage tend toutefois vers zéro. Plus la vitesse max. de coupe (maxPeriphSpeedMeas) et la tolérance admissible (measureTolerance1) sélectionnées sont faibles, plus cet effet est rapide.

probingFeedCalc = VariableTolerance :

La tolérance de mesure se modifie avec l'accroissement du rayon d'outil. Cela assure une avance de palpage suffisante, également avec des outils de grands rayons. La TNC modifie la tolérance de mesure en fonction du tableau suivant :

Rayon d'outil	Tolérance de mesure
jusqu'à 30 mm	measureTolerance1
30 à 60 mm	2 • measureTolerance1
60 à 90 mm	3 • measureTolerance1
90 à 120 mm	4 • measureTolerance1

probingFeedCalc = ConstantFeed:

L'avance de palpage reste constante, toutefois l'erreur de mesure croît de manière linéaire lorsque le rayon d'outil augmente :

Tolérance de mesure = (r • measureTolerance1) / 5 mm) avec

r: Rayon d'outil actif [mm]

measureTolerance1 : Erreur de mesure max. admissible

20.1 Principes de base

Données introduites dans le tableau d'outils TOOL.T

Abrév.	Données	Dialogue
CUT	Nombre de dents de l'outil (20 dents max.)	Nombre de dents?
LTOL	Ecart admissible par rapport à la longueur d'outil L pour la détection d'usure. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état L). Plage d'introduction : 0 à 0,9999 mm	Tolérance d'usure : Longueur?
RTOL	Ecart admissible par rapport au rayon d'outil R pour la détection d'usure. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état I). Plage d'introduction : 0 à 0,9999 mm	Tolérance d'usure : Rayon?
R2TOL	Ecart admissible par rapport au rayon d'outil R2 pour la détection d'usure. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état I). Plage d'introduction : 0 à 0,9999 mm	Tolérance d'usure : Rayon 2?
DIRECT.	Sens de rotation de l'outil pour l'étalonnage avec outil en rotation	Sens d'usinage (M3 = -)?
R_OFFS	Etalonnage du rayon : décalage de l'outil entre le centre du palpeur et le centre de l'outil. Configuration par défaut : aucune valeur introduite (décalage = rayon de l'outil)	Décalage outil : Rayon?
L_OFFS	Etalonnage du rayon : décalage supplémentaire de l'outil pour offsetToolAxis entre la face supérieure de la tige de palpage et la face inférieure de l'outil. Valeur par défaut : 0	Décalage outil : Longueur?
LBREAK	Ecart admissible par rapport à la longueur L pour la détection de bris d'outil. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état L). Plage d'introduction : 0 à 0,9999 mm	Tolérance de rupture : Longueur?
RBREAK	Ecart admissible par rapport au rayon d'outil R pour la détection de rupture. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état I). Plage d'introduction : 0 à 0,9999 mm	Tolérance de rupture : Rayon?

Exemple de données à introduire pour types d'outils courants

Type d'outil	CUT	TT:R_OFFS	TT:L_OFFS
Foret	– (sans fonction)	0 (aucun décalage nécessaire car la pointe du foret doit être mesurée)	
Fraise deux tailles d'un diamètre < 19 mm	4 (4 dents)	0 (aucun décalage nécessaire car le diamètre de l'outil est inférieur au diamètre du disque du TT)	0 (aucun décalage supplémentaire nécessaire lors de l'étalonnage du rayon. Utilisation du décalage de offsetToolAxis)
Fraise deux tailles d'un diamètre > 19 mm	4 (4 dents)	R (décalage nécessaire car le diamètre de l'outil est supérieur au diamètre du disque du TT)	0 (aucun décalage supplémentaire nécessaire lors de l'étalonnage du rayon. Utilisation du décalage de offsetToolAxis)
Fraise hémisphérique d'un diamètre de 10 mm, par exemple	4 (4 dents)	0 (aucun décalage nécessaire car le pôle sud de la bille doit être mesuré)	5 (toujours définir le rayon d'outil comme décalage de manière à mesurer intégralement le rayon d'outil)

20.2 Etalonnage d'un palpeur TT (cycle 30 ou 480, DIN/ISO : G480 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

20.2 Etalonnage d'un palpeur TT (cycle 30 ou 480, DIN/ISO : G480 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

Mode opératoire du cycle

Vous étalonnez le TT avec le cycle de mesure TCH PROBE 30 ou TCH PROBE 480. (voir "Différences entre les cycles 31 à 33 et 481 à 483", Page 585). L'opération d'étalonnage est automatique. La TNC calcule également de manière automatique l'excentricité de l'outil d'étalonnage. Pour cela, elle fait tourner la broche de 180° à la moitié du cycle d'étalonnage.

Utiliser comme outil d'étalonnage une pièce parfaitement cylindrique, par exemple une tige cylindrique. La TNC mémorise les valeurs d'étalonnage et en tient compte lors de l'étalonnage des outils suivants.

Attention lors de la programmation!



Le mode opératoire du cycle d'étalonnage dépend du paramètre machine **CfgToolMeasurement**. Consultez le manuel de votre machine.

Avant l'étalonnage, vous devez introduire dans le tableau d'outils TOOL.T le rayon et la longueur exacts de l'outil d'étalonnage.

Il convient de définir dans les paramètres machine centerPos > [0] à [2] la position du TT à l'intérieur de la zone de travail de la machine.

Si vous modifiez l'un des paramètres machine **centerPos** > **[0]** à **[2]**, vous devez effectuer un nouvel étalonnage.

Paramètres du cycle





▶ Hauteur de sécurité : Indiquer la position dans l'axe de broche à laquelle toute collision de pièces ou de dispositifs de serrage est exclue. La hauteur de sécurité se réfère au point d'origine pièce courant. Si vous introduisez une hauteur de sécurité si faible que la pointe de l'outil se trouve en dessous de la face supérieure du plateau, la TNC positionne automatiquement l'outil d'étalonnage au-dessus du plateau (zone de sécurité dans safetyDistStylus). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999

Séquences CN de l'ancien format

6 TOOL CALL 1 Z

7 TCH PROBE 30.0 ÉTALONNAGE TT

8 TCH PROBE 30.1 HAUT: +90

Séquences CN, nouveau format

6 TOOL CALL 1 Z

7 TCH PROBE 480 ÉTALONNAGE TT

Q260=+100; HAUTEUR DE SECURITE

Etalonnage d'un TT 449 sans câble (cycle 484, DIN/ISO : G484 20.3 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

20.3 Etalonnage d'un TT 449 sans câble (cycle 484, DIN/ISO : G484 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

Principes

Avec le cycle 484, vous étalonnez le palpeur de table infrarouge TT 449. L'opération d'étalonnage n'est pas entièrement automatique, car la position du TT sur la table de la machine n'est pas définie.

Mode opératoire du cycle

- ► Installer l'outil d'étalonnage
- ▶ Définir et démarrer le cycle d'étalonnage
- ▶ Positionner manuellement l'outil d'étalonnage au centre du plateau et suivre les instructions figurant dans la fenêtre auxiliaire. Veiller à ce que l'outil d'étalonnage se trouve au dessus de la surface de mesure de l'élément de palpage.

L'opération d'étalonnage est semi-automatique. La TNC calcule également le désaxage de l'outil d'étalonnage. Pour cela, elle fait tourner la broche de 180° à la moitié du cycle d'étalonnage.

Utiliser comme outil d'étalonnage une pièce parfaitement cylindrique, par exemple une tige cylindrique. La TNC mémorise les valeurs d'étalonnage et en tient compte lors de l'étalonnage des outils suivants.



L'outil d'étalonnage devrait présenter un diamètre supérieur à 15 mm et sortir d'environ 50 mm du mandrin de serrage. Dans cette configuration, il en résulte un décalage de 0,1 µm par force de palpage de 1N.

Attention lors de la programmation!



Le mode opératoire du cycle d'étalonnage dépend du paramètre machine **CfgToolMeasurement**. Consultez le manuel de votre machine.

Avant l'étalonnage, vous devez indiquer dans le tableau d'outils TOOL.T le rayon et la longueur exacts de l'outil d'étalonnage.

Le TT doit être réétalonné si vous modifiez sa position sur la table.

Paramètres du cycle

Le cycle 484 n'a pas de paramètres de cycle.

20.4 Etalonnage de la longueur d'outil (cycle 31 ou 481, DIN/ISO : G481 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

20.4 Etalonnage de la longueur d'outil (cycle 31 ou 481, DIN/ISO : G481 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

Mode opératoire du cycle

Pour l'étalonnage de la longueur d'outil, il faut programmer le cycle de mesure TCH PROBE 31 ou TCH PROBE 480 (voir "Différences entre les cycles 31 à 33 et 481 à 483"). Des paramètres de saisie vous permettent de définir la longueur d'outil de trois manières différentes :

- Si le diamètre de l'outil est supérieur au plateau de mesure du TT, étalonnez avec outil en rotation
- Si le diamètre de l'outil est inférieur au diamètre du plateau de mesure du TT ou si vous déterminez la longueur de forets ou de fraises hémisphérique, étalonnez avec outil à l'arrêt
- Si le diamètre de l'outil est supérieur au diamètre du plateau de mesure du TT, effectuez l'étalonnage dent par dent avec outil à l'arrêt

Mode opératoire de l'"étalonnage avec outil en rotation"

Pour déterminer la dent la plus longue, l'outil à étalonner est décalé au centre du système de palpage et déplacé en rotation sur le plateau de mesure du TT. Programmez le décalage dans le tableau d'outils sous Décalage d'outil : rayon (**TT : R_OFFS**).

Mode opératoire de l'"étalonnage avec outil à l'arrêt" (p. ex. pour foret)

L'outil à étalonner est déplacé au centre, au dessus du plateau de mesure. Il se déplace ensuite avec broche à l'arrêt sur le plateau de mesure du TT. Pour cette mesure, introduisez 0° pour le décalage de l'outil : rayon (**TT : R_OFFS**) dans le tableau d'outils.

Mode opératoire de l'"étalonnage dent par dent"

La TNC positionne l'outil à étalonner à coté du plateau de palpage. L'extrémité de l'outil est positionnée à une valeur définie dans **offsetToolAxis**, au dessous de la face supérieure du plateau de palpage. Dans le tableau d'outils, vous pouvez définir un décalage supplémentaire dans Décalage d'outil : Longueur (**TT: L_OFFS**). La TNC palpe ensuite radialement avec l'outil en rotation. Ainsi est déterminé l'angle de départ qui va servir à l'étalonnage dent par dent. Les longueurs de toutes les dents sont ensuite mesurées par le changement d'orientation de la broche. Pour cette mesure, programmez ETALONNAGE DENTS dans le cycle TCH PROBE 31 = 1.

Etalonnage de la longueur d'outil (cycle 31 ou 481, DIN/ISO : G481 20.4 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

Attention lors de la programmation!



Avant d'étalonner un outil pour la première fois, introduisez dans le tableau d'outils TOOL.T le rayon et la longueur approximatifs, le nombre de dents ainsi que le sens de rotation du palpage.

L'étalonnage dent par dent est possible pour les outils avec **20 dents au maximum**.

Paramètres du cycle





▶ Mesure outil=0 / contrôle=1 : définir si vous souhaitez étalonner l'outil pour la première fois ou contrôler un outil déjà étalonné. Pour un premier étalonnage, la TNC écrase la longueur d'outil L de la mémoire centrale d'outils TOOL.T et initialise la valeur Delta DL à 0. Si vous contrôlez un outil, la longueur mesurée est comparée à la longueur d'outil L dans TOOL.T. La TNC calcule l'écart en tenant compte du signe et l'inscrit comme valeur Delta DL dans TOOL.T. Cet écart est également disponible dans le paramètre Q115. Si la valeur Delta est supérieure à la tolérance d'usure ou à la tolérance de rupture admissibles pour la longueur d'outil, la TNC bloque l'outil (état L dans TOOL.T)

Numéro de paramètre pour le résultat ? : Numéro de paramètre dans lequel la TNC enregistre l'état de la mesure :

0,0 : Outil dans la tolérance **1,0** : Outil usé (**LTOL** dépassé)

2,0: Outil cassé (**LBREAK** dépassé). Si vous ne voulez pas continuer à exploiter le résultat de la mesure au sein du programme, répondez à la question du dialogue en appuyant sur la touche **NO ENT**.

- ▶ Hauteur de sécurité : Indiquer la position dans l'axe de broche à laquelle toute collision de pièces ou de dispositifs de serrage est exclue. La hauteur de sécurité se réfère au point d'origine pièce courant. Si vous introduisez une hauteur de sécurité si faible que la pointe de l'outil se trouve en dessous de la face supérieure du plateau, la TNC positionne automatiquement l'outil d'étalonnage au-dessus du plateau (zone de sécurité dans safetyDistStylus). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Etalonnage dents 0 = Non / 1 = Oui : définir s'il faut effectuer un étalonnage dent par dent (étalonnage possible de 20 dents max.)

Premier étalonnage avec outil en rotation : ancien format

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 31.0 LONGUEUR D'OUTIL

8 TCH PROBE 31.1 CONTROLE: 0

9 TCH PROBE 31.2 HAUT: +120

10 TCH PROBE 31.3 ETALONNAGE DENTS: 0

Contrôle avec étalonnage dent par dent, mémorisation de l'état dans Q5, ancien format

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 31.0 LONGUEUR D'OUTIL

8 TCH PROBE 31.1 CONTROLE: 1 Q5

9 TCH PROBE 31.2 HAUT: +120

10 TCH PROBE 31.3 ETALONNAGE DENTS: 1

Séquences CN; nouveau format

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 481 LONGUEUR D'OUTIL

Q340=1 ;CONTRÔLER

Q260=+100 ;HAUTEUR DE SÉCURITÉ

Q341=1 ;ETALONNAGE DES

DENTS

20.5 Etalonnage du rayon d'outil (cycle 32 ou 482, DIN/ISO : G482 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

20.5 Etalonnage du rayon d'outil (cycle 32 ou 482, DIN/ISO : G482 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

Mode opératoire du cycle

Pour l'étalonnage du rayon d'outil, vous programmez le cycle de mesure TCH PROBE 32 ou TCH PROBE 482 (voir "Différences entre les cycles 31 à 33 et 481 à 483", Page 585). Vous pouvez déterminer par paramètre le rayon d'outil de deux manières différentes :

- Etalonnage avec outil en rotation
- Etalonnage avec outil en rotation suivi d'un étalonnage dent par dent

La TNC positionne l'outil à étalonner à coté du plateau de palpage. L'extrémité de la fraise se trouve en dessous de la face supérieure du plateau de palpage à une valeur définie dans **offsetToolAxis**. La TNC palpe ensuite radialement, avec l'outil en rotation. Si vous souhaitez réaliser en plus un étalonnage dent par dent, mesurez les rayons de toutes les dents au moyen de l'orientation broche.

Attention lors de la programmation!



Avant d'étalonner un outil pour la première fois, introduisez dans le tableau d'outils TOOL.T des valeurs approximatives pour le rayon et la longueur, le nombre des dents ainsi que le sens de rotation d'usinage.

Les outils de forme cylindrique avec revêtement diamant peuvent être étalonnés avec broche à l'arrêt. Pour cela, vous devez définir à 0 le nombre des dents **CUT** dans le tableau d'outils et adapter le paramètre machine **CfgToolMeasurement**. Consultez le manuel de votre machine.

Etalonnage du rayon d'outil (cycle 32 ou 482, DIN/ISO : G482 option 20.5 de logiciel 17 Touch Probe Functions)

Paramètres du cycle





- ▶ Outil à mesurer = 0 / contrôler = 1 : définir si vous souhaitez étalonner l'outil pour la première fois ou contrôler un outil déjà étalonné. Pour un premier étalonnage, la TNC écrase le rayon d'outil R de la mémoire centrale d'outils TOOL.T et met pour la valeur Delta DR = 0. Si vous contrôlez un outil, le rayon mesuré est comparé au rayon d'outil dans TOOL.T. La TNC calcule l'écart en tenant compte du signe et l'inscrit comme valeur Delta DR dans TOOL.T. Cet écart est également disponible dans le paramètre Q116. Si la valeur Delta est supérieure à la tolérance d'usure ou à la tolérance de rupture admissibles pour le rayon d'outil, la TNC bloque l'outil (état L dans TOOL.T).
- Numéro du paramètre pour le résultat ? : Numéro du paramètre auquel la TNC doit enregistrer l'état de la mesure :

0,0 : Outil dans la tolérance **1,0** : Outil usé (**RTOL** dépassé)

2,0 : Outil cassé (**RBREAK** dépassé). Si vous ne voulez pas continuer à exploiter le résultat de la mesure dans le programme, répondez à la question du dialogue en appuyant sur la touche **NO ENT**.

- ▶ Hauteur de sécurité : Indiquer la position dans l'axe de broche à laquelle toute collision de pièces ou de dispositifs de serrage est exclue. La hauteur de sécurité se réfère au point d'origine pièce courant. Si vous introduisez une hauteur de sécurité si faible que la pointe de l'outil se trouve en dessous de la face supérieure du plateau, la TNC positionne automatiquement l'outil d'étalonnage au-dessus du plateau (zone de sécurité dans safetyDistStylus). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Etalonnage dents 0 = Non / 1 = Oui : définir s'il faut en plus effectuer ou non un étalonnage dent par dent (étalonnage possible de 20 dents max.)

Premier étalonnage avec outil en rotation : ancien format

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 32.0 RAYON D'OUTIL

8 TCH PROBE 32.1 CONTROLE: 0

9 TCH PROBE 32.2 HAUT: +120

10 TCH PROBE 32.3 ETALONNAGE DENTS: 0

Contrôle avec étalonnage dent par dent, mémorisation de l'état dans Q5, ancien format

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 32.0 RAYON D'OUTIL

8 TCH PROBE 32.1 CONTROLE: 1 Q5

9 TCH PROBE 32.2 HAUT: +120

10 TCH PROBE 32.3 ETALONNAGE DENTS: 1

Séquences CN; nouveau format

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 482 RAYON D'OUTIL

O340=1 :CONTRÔLER

Q260=+100; HAUTEUR DE SÉCURITÉ

Q341=1 ;ETALONNAGE DES

DENTS

20.6 Etalonnage complet de l'outil (cycle 33 ou 483, DIN/ISO : G483 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

20.6 Etalonnage complet de l'outil (cycle 33 ou 483, DIN/ISO : G483 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

Mode opératoire du cycle

Pour l'étalonnage total de l'outil (longueur et rayon), il faut programmer le cycle de mesure TCH PROBE 33 ou TCH PROBE 483 (voir "Différences entre les cycles 31 à 33 et 481 à 483", Page 585). Le cycle convient particulièrement à un premier étalonnage d'outils. Il représente en effet un gain de temps considérable comparé à l'étalonnage dent par dent de la longueur et du rayon. Par paramètre de saisie, vous pouvez étalonner l'outil de deux manières différentes :

- étalonnage avec l'outil en rotation
- étalonnage avec outil en rotation suivi d'un étalonnage dent par dent

La TNC étalonne l'outil suivant un mode opératoire programmé de manière fixe. Le rayon d'outil est d'abord étalonné suivi de la longueur d'outil. L'opération de mesure se déroule conformément aux étapes des cycles de mesure 31 et 32.

Attention lors de la programmation!



Avant d'étalonner un outil pour la première fois, introduisez dans le tableau d'outils TOOL.T des valeurs approximatives pour le rayon et la longueur, le nombre des dents ainsi que le sens de rotation d'usinage.

Les outils de forme cylindrique avec revêtement diamant peuvent être étalonnés avec broche à l'arrêt. Pour cela, vous devez définir à 0 le nombre des dents **CUT** dans le tableau d'outils et adapter le paramètre machine **CfgToolMeasurement**. Consultez le manuel de votre machine.

Etalonnage complet de l'outil (cycle 33 ou 483, DIN/ISO : G483 20.6 option de logiciel 17 Touch Probe Functions)

Paramètres du cycle





- ▶ Mesure outil=0 / contrôle=1 : définir si vous souhaitez étalonner l'outil pour la première fois ou contrôler un outil déjà étalonné. Pour un premier étalonnage, la TNC écrase le rayon d'outil R et la longueur d'outil L de la mémoire centrale d'outils TOOL.T et initialise les valeurs Delta DR et DL à 0. Si vous contrôlez un outil, les données d'outil mesurées sont comparées aux données d'outil correspondantes dans TOOL.T. La TNC calcule les écarts en tenant compte du signe et les inscrit comme valeurs Delta DR et DL dans TOOL.T. Ces écarts sont également disponibles dans les paramètres Q115 et Q116. Si l'une des valeurs Delta est supérieure à la tolérance d'usure ou à la tolérance de rupture admissibles, la TNC bloque l'outil (état L dans TOOL.T).
- Numéro de paramètre pour le résultat ? : Numéro de paramètre auquel la TNC enregistre l'état de la mesure :

0,0 : Outil dans la tolérance

1,0 : Outil usé (LTOL ou/et RTOL dépassé)

2,0: Outil cassé (**LBREAK** ou/et **RBREAK** dépassé). Si vous ne voulez pas continuer à exploiter le résultat de la mesure, répondez à la question du dialogue en appuyant sur la touche **NO ENT**.

- ▶ Hauteur de sécurité : Indiquer la position dans l'axe de broche à laquelle toute collision de pièces ou de dispositifs de serrage est exclue. La hauteur de sécurité se réfère au point d'origine pièce courant. Si vous introduisez une hauteur de sécurité si faible que la pointe de l'outil se trouve en dessous de la face supérieure du plateau, la TNC positionne automatiquement l'outil d'étalonnage au-dessus du plateau (zone de sécurité dans safetyDistStylus). Plage d'introduction -99999,9999 à 99999,9999
- ► Etalonnage dents 0 = Non / 1 = Oui : définir s'il faut en plus effectuer ou non un étalonnage dent par dent (étalonnage possible de 20 dents max.)

Premier étalonnage avec outil en rotation : ancien format

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 33.0 MESURE D'OUTIL

8 TCH PROBE 33.1 CONTROLE: 0

9 TCH PROBE 33.2 HAUT: +120

10 TCH PROBE 33.3 ETALONNAGE DENTS: 0

Contrôle avec étalonnage dent par dent, mémorisation de l'état dans Q5, ancien format

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 33.0 MESURE D'OUTIL

8 TCH PROBE 33.1 CONTROLE: 1 Q5

9 TCH PROBE 33.2 HAUT: +120

10 TCH PROBE 33.3 ETALONNAGE DENTS: 1

Séquences CN; nouveau format

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 483 MESURE D'OUTIL

O340=1 :CONTRÔLER

Q260=+100; HAUTEUR DE SÉCURITÉ

Q341=1 ;ETALONNAGE DES

DENTS

Tableau récapitulatif: Cycles

Tableau récapitulatif: Cycles

21.1 Tableau récapitulatif

21.1 Tableau récapitulatif

Cycles d'usinage

Numéro cycle	Désignation du cycle	Actif DEF	Actif CALL	Page
7	Décalage du point zéro			259
8	Image miroir			266
9	Temporisation	-		283
10	Rotation			268
11	Facteur échelle	-		270
12	Appel de programme	-		284
13	Orientation broche	-		286
14	Définition du contour	-		180
19	Inclinaison du plan d'usinage	-		273
20	Données de contour SL II	-		185
21	Pré-perçage SL II			187
22	Evidement SL II			189
23	Finition en profondeur SL II			192
24	Finition latérale SL II			193
25	Tracé de contour			195
26	Facteur échelle spécifique par axe	-		271
27	Corps d'un cylindre			209
28	Rainurage sur le corps d'un cylindre			212
29	Corps d'un cylindre, ilot oblong			215
32	Tolérance	-		287
200	Perçage			75
201	Alésage à l'alésoir			77
202	Alésage à l'outil			79
203	Perçage universel			82
204	Lamage en tirant			85
205	Perçage profond universel			88
206	Taraudage avec mandrin de compensation, nouveau			103
207	Nouveau taraudage rigide			106
208	Fraisage de trous			92
209	Taraudage avec brise-copeaux			109
220	Motifs de points sur un cercle			169
221	Motifs de points sur grille	-		172
225	Graver			290
230	Fraisage ligne à ligne			237
231	Surface réglée			239

Tableau récapitulatif 21.1

Numéro cycle	Désignation du cycle	Actif DEF	Actif CALL	Page
232	Surfaçage			243
233	Surfaçage (sens de fraisage au choix ; tenir compte des parois latérales)		•	248
240	Centrage			73
241	Perçage profond monolèvre			95
247	Initialisation du point d'origine			265
251	Poche rectangulaire, usinage intégral			139
252	Poche circulaire, usinage intégral			143
253	Rainurage			147
254	Rainure circulaire			151
256	Tenon rectangulaire, usinage intégral			156
257	Tenon circulaire, usinage intégral			160
262	Fraisage de filets			115
263	Filetage sur un tour			119
264	Filetage avec perçage			123
265	Filetage hélicoïdal avec perçage			127
267	Filetage externe sur tenons			131
275	Rainure trochoïdale			197

Tableau récapitulatif: Cycles

21.1 Tableau récapitulatif

Cycles de tournage

Numéro cycle	Désignation du cycle	Actif DEF	Actif CALL	Page
800	Configuration du système de tournage			300
801	Annulation de la configuration de tournage			306
810	Tournage contour longitudinal		-	321
811	Tournage épaulement longitudinal		-	308
812	Tournage épaulement longitudinal étendu		-	310
813	Tournage longitudinal plongée		-	314
814	Tournage longitudinal étendu plongée		-	317
815	Tournage parallèle au contour		-	325
820	Tournage contour transversal		-	343
821	Tournage épaulement transversal		-	329
822	Tournage épaulement transversal étendu			332
823	Tournage transversal plongée		-	336
824	Tournage transversal étendu plongée		-	339
830	Filetage parallèle au contour		-	397
831	Filetage longitudinal		-	390
832	Filetage étendu		-	393
860	Gorge contour longitudinal		-	376
861	Gorge radiale			369
862	Gorge radiale étendue		-	372
870	Gorge contour axial		-	386
871	Gorge axial		-	380
872	Gorges axiales – Etendu			382

Cycles palpeurs

Numéro cycle	Désignation du cycle	Actif DEF	Actif CALL	Page
0	Plan de référence			500
1	Point de référence en polaire	-		501
3	Mesure	-		537
4	Mesure 3D	-		539
30	Etalonnage du TT	-		590
31	Etalonnage/contrôle de la longueur d'outil	-		592
32	Mesure/contrôle du rayon d'outil	-		594
33	Etalonnage/contrôle de la longueur et du rayon d'outil	-		596
400	Rotation de base à partir de deux points	-		416
401	Rotation de base à partir de deux trous			418
402	Rotation de base à partir de deux tenons			420
403	Compenser le désalignement avec l'axe rotatif			423
404	Initialiser la rotation de base			426
405	Compenser un désalignement avec l'axe C			427
408	Initialiser le point d'origine au centre d'une rainure (fonction FCL 3)			439
409	Initialiser le point d'origine au centre d'un ilot oblong (fonction FCL 3)			443
410	Initialiser point d'origine intérieur rectangle			446
411	Initialiser point d'origine extérieur rectangle			450
412	Initialiser point d'origine intérieur cercle (trou)			454
413	Initialiser point d'origine extérieur cercle (tenon)			459
414	Initialiser point d'origine extérieur coin			464
415	Initialiser point d'origine intérieur coin			469
416	Initialiser point d'origine centre cercle de trous			474
417	Initialiser point d'origine dans l'axe du palpeur			479
418	Initialiser point d'origine au centre de 4 trous			481
419	Initialiser point d'origine sur un axe au choix			487
420	Mesurer la pièce, angle			502
421	Mesurer la pièce, intérieur d'un cercle (trou)			504
422	Mesurer la pièce, extérieur d'un cercle (tenon)			507
423	Mesurer la pièce, intérieur d'un rectangle			510
424	Mesurer la pièce, extérieur d'un rectangle			514
425	Mesurer la pièce, intérieur d'une rainure			517
426	Mesurer la pièce, largeur ext. (ilot oblong)			520
427	Mesurer la pièce, un axe au choix			523
430	Mesurer la pièce, cercle de trous			526
431	Mesurer la pièce, plan			526

Tableau récapitulatif: Cycles

21.1 Tableau récapitulatif

Numéro cycle	Désignation du cycle	Actif DEF	Actif CALL	Page
450	KinematicsOpt: Sauvegarder la cinématique (option)	-		555
451	KinematicsOpt: Mesurer la cinématique (option)			558
452	KinematicsOpt : compensation preset			552
460	Etalonnage du palpeur			543
461	Etalonnage de la longueur du palpeur			545
462	Etalonnage du rayon du palpeur, à l'intérieur			546
463	Etalonnage du rayon du palpeur, à l'extérieur			548
480	Etalonnage du TT			590
481	Mesure/contrôle de la longueur d'outil	-		592
482	Mesure/contrôle du rayon d'outil			594
483	Mesure/contrôle de la longueur et du rayon d'outil			596

Index

Α	
Actualisation de la pièce brute. 2 Alésage à l'alésoir	77 . 79 e 306 284
C	
Centrage	169 nt ux 416 nt
à partir de deux tenons circulairesà partir de deux trousavec un axe rotatifCompenser le désalignement de pièce avec un axe rotatif	418 427 e la
Configuration du système de tournage	300
Corps d'un cylindre usiner le contour usiner une rainure usiner un ilot oblong Correction d'outil Cycle Cycle	212 215 498
appeler Cycle	54
définition Cycles de contours Cycles de contours	
principes de base	. 72
contour longitudinal contour transversal épaulement longitudinal étende 310 épaulement transversal	343 308 J
épaulement transversal étendu 332 filetage étendu	l

filotogo longitudinal	200
filetage longitudinal	382 386 376 369 372 317 314 325 339 336
Cycles multipasses	307
Cycles palpeurs pour le mode Automatique	406
Cycles SL	
Cycles SL	
contours superposés 181,	
cycle Contour	180
données du contourévidement	185 189
Cycles SL	100
Finition en profondeur	192
Finition latérale	193
Cycles SL	187
pré-perçage Principes de bases	232
tracé de contour	195
Cycles SL avec formule comple	
de contour 222,	232
D	
Décalage du point zéro Décalage du point zéro	259
avec des tableaux de points zéro	260
dans le programme	
Définition de motifs	
Données du palpeur	412
E	
Enregistrer les résultats des	
mesures	495
Etalonnage automatique d'outil	
Etalonnage d'outil 584, Etalonnage d'outil	588
Etalonnage complet	F00
Etalonnage d'un palpeur TT	596
Etalonnage d'un TT	
Longueur d'outil	590 591
	590
Etalonnage d'outil	590 591 592
Etalonnage d'outil paramètres machine	590 591 592
Etalonnage d'outil	590 591 592

Evidement:voir cycles SL, Evidement	189
F	
Facteur d'échelle Facteur échelle spécifique à l'axe Filetage avec perçage Filetage hélicoïdal avec perçage 127 Filetage sur un tour	271 123
Finition en profondeur Finition latérale Fonction FCL Fraisage de filet Fraisage de filets	9
principes de base Fraisage de filets intérieurs Fraisage de trous Fraisage transversal FUNCTION TURNDATA	243
G	
Gravure	290
Image miroir	273
Incliner le plan d'usinage marche à suivre	278 273 int 434
au centre d'un cercle de trous 4 au centre d'une poche circulai (trou)au centre d'une poche	re
rectangulaireau centre d'un ilot oblong au centre d'un tenon	
circulaireau centre d'un tenon	
rectangulaire	439 479 487
K	
KinematicsOpt	552
L	-
Lamage en tirant	85

Index

Logique de positionnement 410
M
Mesure angle
choix de la position de mesure
jeu à l'inversion
Mesure de la cinématique Sauvegarde de la cinématique 555
Mesure de la cinématique sélection des points de mesure
Mesure multiple
rainure
Mesurer un cercle à l'extérieur 507 Mesurer une coordonnée 523 Mesurer une poche rectangulaire
514 Mesurer une traverse à l'extérieur
Motif de points en grille
Motifs de points résumé
Niveau de développement 9
0
Orientation broche

Palpeurs 3D
R
Rainurage ébauche et finition
Surface régulière
Γ
Tableau de palpeurs
sans mandrin de compensation 106
Foot Faraudage avec mandrin de compensation
pase

Tracé de contour	195
Z	
Zone de sécurité	409

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

② +49 8669 31-0 FAX +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support

Measuring systems

+49 8669 32-1000

He-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming

He-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming

+49 8669 31-3103

www.heidenhain.de

Palpeurs 3D HEIDENHAIN


Une aide précieuse qui vous permet de réduire les temps morts et d'améliorer la précision dimensionnelle des pièces usinées.

Palpeurs pièce

TS 220 transmission du signal par câble

TS 440,TS 444 transmission infrarouge transmission infrarouge

- Dégauchir une pièce
- Initialiser les points d'origine
- Mesure des pièces



Palpeurs outils

TT 140 transmission du signal par câble

TT 449 transmission infrarouge
TL système laser sans contact

- Etalonnage des outils
- Contrôle d'usure
- Contrôle de bris d'outils



