

Boîtiers de commande, accouplement

Boîtiers de commande pour CT 2501, CT 6001, MT 60M, MT 101M

Le boîtier de commande est nécessaire au fonctionnement des palpeurs avec actionnement motorisé de la tige de mesure. Le déplacement de la tige est commandé par deux touches ou à partir de signaux externes. Les boîtiers de commande SG 25M et SG 60M disposent de trois degrés de réglage pour la force de mesure.

SG 25M

ID 317436-01

SG 60M

ID 317436-02

SG 101V¹⁾

pour position d'utilisation verticale

du MT 101 M

ID 361 140-01

SG 101H¹⁾

pour position d'utilisation horizontale

du MT 101 M

ID 361 140-02

Prise (femelle) 3 plots

pour commande externe du boîtier de commande

ID 340646-05

¹⁾ boîtier d'alimentation séparé nécessaire

Boîtier d'alimentation pour SG 101V/H

L'alimentation en tension du MT 101 M est réalisée à l'aide d'un boîtier d'alimentation raccordable sur le boîtier de commande.

Plage d'alimentation 100 V à 240 V

Set de connecteurs amovibles

(connecteurs U.S. et Euro compris dans la fourniture)


ID 648029-01

Accouplement

pour accoupler la tige de mesure des palpeurs (spécialement pour MT 60K et MT 101 K) sur une partie mobile de la machine

ID 206310-01

Dimensions en mm



Tolerancing ISO 8015

ISO 2768 - m H

< 6 mm: ±0.2 mm

